Outlook

RE: SOLICITUD RADICADO INFORME N. 6 FGN-RO-0015-2025 ABSICOL S.A.S

Desde Jennifer Llulieth Escobar Ospina <jennifer.escobar@fiscalia.gov.co>
Fecha Mar 23/12/2025 15:34
Para Luis Javier Ortiz Ardila <luisj.ortiz@fiscalia.gov.co>

Acuso recibido con radicado 20250020121925

JENNIFER ESCOBAR OSPINA
Ventanilla Única de Correspondencia
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Carrera 29 Nº33b - 79 Palacio de Justicia
Torre A Oficina - 201
Villavicencio - Meta

De: Luis Javier Ortiz Ardila <luisj.ortiz@fiscalia.gov.co>
Enviado: martes, 23 de diciembre de 2025 15:17
Para: Jennifer Llulieth Escobar Ospina <jennifer.escobar@fiscalia.gov.co>
Asunto: SOLICITUD RADICADO INFORME N. 6 FGN-RO-0015-2025 ABSICOL S.A.S

Buenas tardes Jennifer,

Cordial saludo,

Solicito su colaboración con el radicado del documento adjunto.

Cordialmente,

LUIS JAVIER ORTIZ ARDILA
Subdirección Regional de Apoyo Orinoquia
Sección de Bienes y Apoyo Administrativo
Fiscalía General de la Nación
Calle 34 N.º 41 - 73 Barzal Alto – Villavicencio, Meta

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

Oficio 30940-0852 Página 1 de 1

Villavicencio, 23 de Diciembre de 2025

Doctora
MARTHA LUZ PABON HERRERA
Sección de Gestión Contractual
Fiscalía General de la Nación
Subdirección Regional de Apoyo Orinoquia

ASUNTO: **ENTREGA INFORME CONTRATO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, relaciono y entrego informe de supervisión de mantenimiento preventivo y correctivo de UPS Nª 6 que me fue designado del mes de Diciembre de 2025.

Contrato	Municipio	Unidad	Contratista
0015-2025	Puerto Gaitán, Puerto López, Barranca de Upia, Restrepo, Acacias, Guamal, San Juan de Arama, Caivas, Auditorio Entre Ríos		ABSICOL S.A.S

Gracias por su atención

Atentamente,

LUIS JAVIER ORTIZ ARDILA
Sección de Bienes, Soporte y Apoyo Administrativo
Subdirección Regional de Apoyo – Orinoquía

"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**									
1.1	**Informe No.**						6			
1.2	**Período del informe**	**Del**	**1**	**12**	**2025**	**Al**	**15**	**12**	**2025**	
1.3	**Contrato #**	FGN-RO-0015-2025	**Fecha**	**28**	**07**	**2025**	**Tipo de Contrato**	PRESTACION DE SERVICIOS		
1.4	**Objeto**									
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS (Incluido Repuestos) DE LAS SEDES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA SECCIONALES META, CASANARE, GUAVIARE, VICHADA Y GUANIA VAUPES										
1.5	**Nombre del contratista**									
ABSICOL S.A.S										
1.6	**Cédula o NIT**					**1.7**	**Correo electrónico**			
900.974.300-9						Respaldo.energia@absicol.com				
1.8	**Dirección**					**1.9**	**Teléfono**			
CARRERA 72 J # 37 D – 08 SUR						3229484797				
1.10	**Fecha de Inicio**		28		**07**		**2025**			
1.11	**Requisitos de ejecución del contrato** *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio		X			Registro Presupuestal		X			
Aprobación Garantía		X			Suscripción del Contrato		X			
1.12	**Fecha terminación** *(Aplica solo para el informe final)*	Aplica		No Aplica	X	Fecha	D	M	A	

2.	**DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)** *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	**Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es)** *(Agregar las filas que se requieran)*		
LUIS JAVIER ORTIZ ARDILA			
2.2	**Dependencia**	**2.3**	**Número de Extensión o teléfono**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

SECCION DE BIENES, SOPORTE Y APOYO ADMINISTRATIVO			6086611990
2.4	**Correo electrónico**		Luisj.ortiz@fiscalia.gov.co
2.5	**Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)** *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
N/A			
2.6	**Dependencia**	**2.7**	**Número de Extensión o teléfono**
N/A		N/A	
2.8	**Correo electrónico**	N/A	

3.	**RESUMEN FINANCIERO**				
3.1	**Valor inicial del contrato**				
Es hasta por la suma de		$ 100.000.000			Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**		**NO**	

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	$
TOTAL		**$**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	**Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal**

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
8825	03/07/2025
11525	24/11/2025

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	**Número y fecha de registro presupuestal**

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
158525	**23**	**07**	**2025**
189325	**28**	**11**	**2025**

(Agregar tantas filas como se requieran)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha	D	M	A

3.6 Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
03/09/2025	$ 100.000.000	$ 0	$ 61.551.634.97	$ 38.448.365.03
14/10/2025	$ 100.000.000	$ 61.551.634.97	$ 0	$ 38.448.365.03
29/10/2025	$ 100.000.000	$ 61.551.634.97	$ 22.095.233.37	$ 16.353.131.66
25/11/2025	$ 100.000.000	$ 83.646.868.34	$ 0	$ 16.353.131.66
30/11/2025	$ 131.680.751	$ 83.646.868.34	$ 15.374.087.19	$ 32.659.795.47
19/12/2025	$ 131.680.751	$ 99.020.955.53	$ 32.598.344.73	$ 61.450.74

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
27/11/2025	1	1	1	N/A	N/A	Se modifica el contrato dado que el valor inicial es por $ 100.000.000, se hace necesario la adición presupuestal por la suma de $ 31.860.751 y prorroga de 15 días calendario para cumplir el 100 % de los mantenimiento preventivos y correctivos de en la seccional Meta

(Agregar tantas filas como se requieran)

4.	OTROS ASPECTOS	
4.1	Acta de liquidación:	
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).		
4.2	Estado de avance presupuestal a la fecha	99.95%
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100		

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

4.3	Estado de avance físico a la fecha (%)	N/A

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4 Persona natural *(Si no aplica, colocar N/A)*

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5 Persona jurídica

Fecha de Certificación	Fecha	18	12	2025

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	X			

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Planilla de pago sistema general de seguridad social
- Certificado de Parafiscales
- Recibo a Satisfacción
- Factura ABS 968
- Certificado de Disposición Final de Puerto Gaitán, Puerto López, Barranca de Upia, Restrepo, Acacias, Guamal, San Juan de Arama, Caivas, Auditorio Entre Ríos

Informes anexos	SI	X	NO		N/A	X

Tipo y detalle del informe:	

5.1	El contratista "CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales durante el periodo del presente informe,

Se desarrolló mantenimiento preventivo y correctivo de las UPS en las sedes de San Juan de Arama, Guamal, Acacias, Puerto Gaitán, Puerto López, Caivas, Auditorio Entre Ríos, Barranca de Upia, Restrepo realizando cambio de Baterías y eliminando alarmas por Búfer lleno, se realizan pruebas por cada UPS quedando operativas

Se Adjuntan informes enviados por el contratista,

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato FGN-RO-0015-2025.

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8.	**REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Malo		**Regular**		**Bueno**		**N/A**	**X**

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

N/A

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre			**Cedula**		
LUIS JAVIER ORTIZ ARDILA			1.119.888.320		
Ciudad	VILLAVICENCIO	**fecha**	**23**	**12**	**2025**

	Nombre	**Firma**	**Fecha**
Proyectó	Luis Javier Ortiz Ardila		23/12/2025
Revisó	Luis Javier Ortiz Ardila		23/12/2025

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

ABSICOL S.A.S

Bogotá, 16 de diciembre de 2025

Señores:
FISCALIA GENERAL DE LA NACION SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA
Atn: LUIS JAVIER ORTIZ ARDILA
Ciudad

INFORME TÉCNICO

Durante la rutina del mantenimiento preventivo se realiza inspección visual completa del equipo, evaluando el estado general, condición de cables y terminales, detección de daños, fugas o corrosión. Verificación de parámetros eléctricos: tensión de entrada y salida, frecuencia, factor de potencia y porcentaje de carga. Pruebas funcionales: simulación de corte de energía, retorno a modo normal, chequeo de arranque suave del inversor y verificación de alarmas. Mantenimiento físico: limpieza de tarjetas electrónicas, ventiladores, lubricación y torques y Evaluación del banco de baterías: medición de voltaje por batería, estado de carga, inspección de PCB, inspección de capacitores por fugas y revisión de transformadores por sobrecalentamiento.

Actividades realizadas:

- Inspección visual completa del equipo, evaluando el estado general, condición de cables y terminales, detección de daños, fugas o corrosión.

- Verificación de parámetros eléctricos: tensión de entrada y salida, frecuencia, factor de potencia y porcentaje de carga.

- Pruebas funcionales: simulación de corte de energía, retorno a modo normal, chequeo de arranque suave del inversor y verificación de alarmas.

- Mantenimiento físico: limpieza de tarjetas electrónicas, ventiladores, lubricación y torques.

- Evaluación del banco de baterías: medición de voltaje por batería, estado de carga, inspección de PCB, inspección de capacitores por fugas y revisión de transformadores por

sobrecalentamiento.

- Inspección visual de conductores, terminales, filtros AC/DC, transformadores, ventiladores, breakers, contactores y tarjetas de control.

- Revisión de conexiones eléctricas de los bancos de baterías, filtros, transformadores, bobinas, breakers, fusibles, terminales de entrada y salida, conexiones de distribución, llaves de paso, etc.

- Limpieza exterior del equipo y verificación de aspectos técnicos de seguridad para prevenir riesgos.

- Revisión, ajuste y calibración de voltajes de entrada y salida, voltaje de baterías, alarmas, frecuencia y corrientes.

- Pruebas de operación: panel indicador de alarmas, funcionamiento en modo inversor, funcionamiento del bypass y operación en baterías.

- Limpieza interna general del equipo.

- Cambio de filtros (si el equipo lo requiere) no requerido.

- Revisión de todas las conexiones internas y externas de la UPS, incluidas las llaves de paso manuales.

- Pruebas de carga y descarga de cada uno de los componentes del banco de baterías.

- Chequeo eléctrico de fusibles, condensadores, diodos, SCRs, transistores, etc.

- Recalibración de cada uno de los elementos internos que lo requieran.

- Cambio de componentes internos degradados por su funcionamiento normal.

- Generación de un reporte físico y digital con informe detallado por máquina.

- Cumplimiento de fechas establecidas por el supervisor del contrato.

- Mantenimientos aplicados únicamente a equipos operativos.

1. **Datos Generales de la UPS:**

- UPS CDP 6KVA
- Ubicación: Puerto López

a- *Estado Inicial del Equipo:*

Ups se encuentra en estado Bypass electrónico, no hay respaldo de baterías.

b- *Estado Final del Equipo:*

La UPS se deja en funcionamiento en modo By-pass debido al mal estado del banco de baterías. Se requiere intervención para su reemplazo.

c- *Acciones Necesarias:*

Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 20 baterías de 12V-9Ah.

d- *Observaciones Finales y Recomendaciones:*

- Se recomienda realizar el cambio del banco de baterías a la mayor brevedad posible para garantizar el respaldo energético.
- mantener un programa de mantenimiento preventivo periódico según las recomendaciones del fabricante.


REGISTRO FOTOGRÁFICO


















2. Datos Generales de la UPS:

- UPS CDP 6KVA
- Ubicación: Puerto Gaitán

a- *Estado Inicial del Equipo:*

Ups se encuentra apagada, descontada y sin servicio, no hay respaldo de baterías.

b- *Estado Final del Equipo:*

La UPS se deja apagada debido al mal estado del banco de baterías. Se requiere intervención para su reemplazo.

c- *Acciones Necesarias:*

Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 20 baterías de 12V-9Ah.

d- *Observaciones Finales y Recomendaciones:*

- Se recomienda realizar el cambio del banco de baterías a la mayor brevedad posible para garantizar el respaldo energético
- Mantener un programa de mantenimiento preventivo periódico según las recomendaciones del fabricante.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



3. Datos Generales de la UPS:

- UPS CDP 6KVA
- Ubicación: San Juan de Arama

a- *Estado Inicial del Equipo:*

Ups se encuentra en estado Bypass electrónico, no hay respaldo de baterías.

b- *Estado Final del Equipo:*

La UPS se deja en funcionamiento en modo By-pass debido al mal estado del banco

de baterías. Se requiere intervención para su reemplazo.

c- *Acciones Necesarias:*

Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 20 baterías de 12V-9Ah.

d- *Observaciones Finales y Recomendaciones:*

- Se recomienda realizar el cambio del banco de baterías a la mayor brevedad posible para garantizar el respaldo energético.
-Mantener un programa de mantenimiento preventivo periódico según las recomendaciones del fabricante.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





4. Datos Generales de la UPS:

- UPS CDP 6KVA
- Ubicación: Caivas - Granada

a- *Estado Inicial del Equipo:*

Ups se encuentra apagada. Esta Ups estaba en Caivas y solicitaron que fuera trasladada a Granada

b- *Estado Final del Equipo:*

La UPS se deja apagada debido al mal estado del banco de baterías. Se requiere intervención para su reemplazo.

c- *Acciones Necesarias:*

Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 20 baterías de 12V-9Ah.


d- *Observaciones Finales y Recomendaciones:*


- Se recomienda realizar el cambio del banco de baterías a la mayor brevedad posible para garantizar el respaldo energético
- Mantener un programa de mantenimiento preventivo periódico según las recomendaciones del fabricante.

ABSICOL S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO









5. <u>Datos Generales de la UPS:</u>

- UPS CDP 6KVA
- Ubicación: Guamal

a- <u>Estado Inicial del Equipo:</u>

Ups se encuentra en estado Bypass electrónico, no hay respaldo de baterías.

b- *Estado Final del Equipo:*

La UPS se deja en funcionamiento en modo By-pass debido al mal estado del banco de baterías. Se requiere intervención para su reemplazo.

c- *Acciones Necesarias:*

Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 20 baterías de 12V-9Ah.

d- *Observaciones Finales y Recomendaciones:*

- Se recomienda realizar el cambio del banco de baterías a la mayor brevedad posible para garantizar el respaldo energético.
-Mantener un programa de mantenimiento preventivo periódico según las recomendaciones del fabricante.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



6. Datos Generales de la UPS:

- UPS CDP 6KVA
- Ubicación: Acacias

a- Estado Inicial del Equipo:

Ups se encuentra apagada.

b- Estado Final del Equipo:

La UPS se deja apagada debido al mal estado del banco de baterías. Se requiere intervención para su reemplazo.

c- Acciones Necesarias:


Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 20 baterías de 12V-9Ah.


d- Observaciones Finales y Recomendaciones:


- Se recomienda realizar el cambio del banco de baterías a la mayor brevedad posible para garantizar el respaldo energético
- Mantener un programa de mantenimiento preventivo periódico según las recomendaciones del fabricante.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









7. Datos Generales de la UPS:

- UPS Powest 6KVA
- Ubicación: Auditorio Entre Rios

a- *Estado Inicial del Equipo:*

Ups se encuentra en estado Bypass electrónico, no hay respaldo de baterías.

b- *Estado Final del Equipo:*

La UPS se deja en funcionamiento en modo By-pass debido al mal estado del banco de baterías. Se requiere intervención para su reemplazo.

c- *Acciones Necesarias:*

Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 20 baterías de 12V-9Ah.

d- *Observaciones Finales y Recomendaciones:*

- Se recomienda realizar el cambio del banco de baterías a la mayor brevedad posible para garantizar el respaldo energético.
-Mantener un programa de mantenimiento preventivo periódico según las recomendaciones del fabricante.


ABSICOL S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO



















NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

8. Datos Generales de la UPS:

- UPS American Power 6KVA
- Ubicación: Barranca de Upia

a- *Estado Inicial del Equipo:*

Ups se encuentra en estado Bypass electrónico, no hay respaldo de baterías.

b- *Estado Final del Equipo:*

La UPS se deja en funcionamiento en modo By-pass debido al mal estado del banco de baterías. Se requiere intervención para su reemplazo.

c- *Acciones Necesarias:*


Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 20 baterías de 12V-9Ah.

d- *Observaciones Finales y Recomendaciones:*



- Se recomienda realizar el cambio del banco de baterías a la mayor brevedad posible para garantizar el respaldo energético.
-Mantener un programa de mantenimiento preventivo periódico según las recomendaciones del fabricante.


REGISTRO FOTOGRÁFICO









9. Datos Generales de la UPS:

- UPS CDP 6KVA
- Ubicación: Restrepo

a- *Estado Inicial del Equipo:*

Ups se encuentra en estado Bypass electrónico, no hay respaldo de baterías.

b- *Estado Final del Equipo:*

La UPS se deja en funcionamiento en modo By-pass debido al mal estado del banco de baterías. Se requiere intervención para su reemplazo.

c- *Acciones Necesarias:*

Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 20 baterías de 12V-9Ah.


d- *Observaciones Finales y Recomendaciones:*


- Se recomienda realizar el cambio del banco de baterías a la mayor brevedad posible para garantizar el respaldo energético.
-Mantener un programa de mantenimiento preventivo periódico según las recomendaciones del fabricante.


REGISTRO FOTOGRÁFICO














ABSICOL S.A.S

Atentamente,



SOLMAR GUERRERO MENDOZA
C.C: 80.053.874

NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO

ABSICOL S.A.S

Bogotá, 16 de diciembre de 2025

Señores:
FISCALIA GENERAL DE LA NACION SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA
Atn: LUIS JAVIER ORTIZ ARDILA
Ciudad

INFORME TÉCNICO

Durante la rutina del mantenimiento correctivo se realiza inspección visual completa del equipo, y se procede a realizar el cambio de los bancos de baterías a las ups.

1. **Datos Generales de la UPS:**

- UPS CDP 6KVA
- Ubicación: Puerto López

a- *Estado Inicial del Equipo:*

La UPS se encontró en modo By-pass, presentando alarma de baterías en mal estado.


b- *Acciones Ejecutadas:*

Se realiza el cambio total del banco de baterías, 20 baterías de 12V-9Ah.

c- *Estado Final del Equipo:*

Ups queda en perfecto funcionamiento y condiciones de operación, sin anomalías y con carga sobre inversor.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



NIT.900.974.300-9
Acumuladores Baterías Servicios Industriales de Colombia
E-mail: respaldo.energia@absicol.com Tel: 3783610 Cel: 3229484797 /3229509563
WWW.ABSICOL.COM.CO





2. Datos Generales de la UPS:

- UPS CDP 6KVA
- Ubicación: Puerto Gaitán

a- *Estado Inicial del Equipo:*

Ups se encuentra apagada, no hay respaldo de baterías.

b- *Acciones Ejecutadas:*

Se realiza el cambio total del banco de baterías, 20 baterías de 12V-9Ah. Después del cambio del banco de baterías, para realizar arranque durante el proceso de encendido y alistamiento de la UPS, se presentó un evento de corto circuito en la etapa de entrada del rectificador, el cual generó una sobretensión interna que afectó de manera crítica los principales módulos electrónicos del equipo.
En la inspección inmediata se evidenció la presencia de un roedor (ratón) dentro del gabinete de la UPS, el cual ocasionó contacto directo entre componentes energizados, provocando:

- Corto circuito interno.
- Elevación anormal de voltaje.
- Daño en cascada sobre tarjetas electrónicas de potencia y control.


c- *Estado Final del Equipo:* La UPS fue trasladada al laboratorio técnico de ABSICOL S.A.S., donde se realizó diagnóstico detallado, evidenciando daño irreversible en los siguientes componentes:


- Puente rectificador / módulo rectificador
- Módulo inversor
- Tarjeta rectificadora a control
- Tarjeta de control principal (control madre).

Se confirma que todas las tarjetas electrónicas críticas resultaron afectadas, comprometiendo totalmente la operación, estabilidad y confiabilidad del sistema. Este tipo de evento no es reparable mediante mantenimiento correctivo menor, debido a la afectación simultánea de múltiples tarjetas críticas. Para garantizar el correcto funcionamiento, estabilidad operativa y confiabilidad del 100 % de la UPS, se reemplaza los repuestos nombrados anteriormente.


UPS reparada en pruebas de rigor. Está UPS será retornada a Puerto Gaitan apenas supere las pruebas

REGISTRO FOTOGRÁFICO











3. Datos Generales de la UPS:

- UPS CDP 6KVA
- Ubicación: San Juan de Arama

a- Estado Inicial del Equipo:

Ups se encuentra en estado Bypass electrónico, no hay respaldo de baterías.

b- Acciones Ejecutadas:

Se realiza el cambio total del banco de baterías, 20 baterías de 12V-9Ah.

c- Estado Final del Equipo:

Ups queda en perfecto funcionamiento y condiciones de operación, sin anomalías y con carga sobre inversor.

REGISTRO FOTOGRÁFICO











4. **Datos Generales de la UPS:**

- UPS CDP 6KVA
- Ubicación: Caivas - Granada

a- *Estado Inicial del Equipo:*

Ups se encuentra apagada.


b- *Acciones Ejecutadas:*


Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 20 baterías de 12V-9Ah.


c- *Observaciones Finales y Recomendaciones:*

Ups queda desconectada ya que no cuentan con acometida eléctrica, para dejarla en funcionamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









5. Datos Generales de la UPS:

- UPS CDP 6KVA
- Ubicación: Guamal

a- *Estado Inicial del Equipo:*

Ups se encuentra en estado Bypass electrónico, no hay respaldo de baterías.


b- *Acciones Ejecutadas:*

Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 20 baterías de 12V-9Ah.

c- *Observaciones Finales y Recomendaciones:*

Ups queda en perfecto funcionamiento y condiciones de operación, sin anomalías y con carga sobre inversor.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







6. Datos Generales de la UPS:

- UPS CDP 6KVA
- Ubicación: Acacias

a- *Estado Inicial del Equipo:*

Ups se encuentra apagada.


b- *Acciones Ejecutadas:*


Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 20 baterías de 12V-9Ah.

c- *Observaciones Finales y Recomendaciones:*

Ups queda en perfecto funcionamiento y condiciones de operación, sin anomalías y con carga sobre inversor.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









7. Datos Generales de la UPS:

- UPS Powest 6KVA
- Ubicación: Auditorio Entre Ríos

a- *Estado Inicial del Equipo:*

Ups se encuentra en estado Bypass electrónico, no hay respaldo de baterías.

b- *Acciones Ejecutadas:*

Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 20 baterías de 12V-9Ah.


c- *Observaciones Finales y Recomendaciones:*

- Se recomienda realizar el cambio del banco de baterías a la mayor brevedad posible para garantizar el respaldo energético.
-Mantener un programa de mantenimiento preventivo periódico según las recomendaciones del fabricante.

REGISTRO FOTOGRÁFICO











8. Datos Generales de la UPS:

- UPS American Power 6KVA
- Ubicación: Barranca de Upia

a- Estado Inicial del Equipo:

Ups se encuentra en estado Bypass electrónico, no hay respaldo de baterías.


b- Acciones Ejecutadas:


Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 20 baterías de 12V-9Ah.

c- Observaciones Finales y Recomendaciones:


- Se recomienda realizar el cambio del banco de baterías a la mayor brevedad posible para garantizar el respaldo energético.
-Mantener un programa de mantenimiento preventivo periódico según las recomendaciones del fabricante.

REGISTRO FOTOGRÁFICO











9. Datos Generales de la UPS:

- UPS CDP 6KVA
- Ubicación: Restrepo

a- *Estado Inicial del Equipo:*

Ups se encuentra en estado Bypass electrónico, no hay respaldo de baterías.


b- *Acciones Ejecutadas:*


Reemplazo total del banco de baterías, compuesto por 20 baterías de 12V-9Ah.

c- *Observaciones Finales y Recomendaciones:*

- Se recomienda realizar el cambio del banco de baterías a la mayor brevedad posible para garantizar el respaldo energético.
-Mantener un programa de mantenimiento preventivo periódico según las recomendaciones del fabricante.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ABSICOL S.A.S

Atentamente,

SOLMAR GUERRERO MENDOZA
C.C: 80.053.874

ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S.
NIT. 811.040.768-0

AC – 24 –7264

Bello, 22 de diciembre de 2025

A QUIEN CORRESPONDA

Asunto: Certificado de disposición final de Acumuladores plomo-ácido.

La empresa **ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S.** Identificada con el **NIT. 811.040.768 – 0** está ubicada en la autopista Medellín – Bogotá kilómetro 3.5 del municipio de Bello-Antioquia.

Considerando que la empresa inicia sus actividades de fundición de plomo desde 1983 con el régimen de transición de la ley 99 de 1993, CORANTIOQUIA determinó que las actividades productivas de la misma requerían la aprobación e imposición de un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, hecho que dio paso a su aprobación mediante el acto administrativo N 130AN-1110-20506 del 13 de octubre del 2011 en donde se autoriza el proceso de almacenamiento, aprovechamiento de baterías y fundición de plomo.

La empresa cuenta con los siguientes permisos ambientales.

1. Resolución No130AN 1207-13272 de julio de 2012 por medio de la cual se renueva concesión de aguas, quebrada Granizal.
2. Resolución No130AN 1404-14984 del 11 de abril de 2014 por la cual otorga el permiso de Emisiones Atmosféricas.
3. Resolución N° 160AN-1512-17590 del 10 de diciembre de 2015, Por la cual se otorga un permiso de vertimientos.

De acuerdo con estas consideraciones, la empresa certifica que recibió de la empresa **FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUÍA NIT: 800187645-5** las siguientes cantidades de baterías como se relaciona en el siguiente cuadro

ACOR

ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S.

NIT. 811.040.768-0

TIPO DE RESIDUO	CLASIFICACIÓN DCTO. 4741/2005	EMPRESA	NIT	FECHA DE RECOLECCION	REFERENCIA	PESO (Kg)	SITIO DE RECOLECCION
BUPA	Y31 - A1160	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUÍA	800.187.645-5	5 DICIEMBRE 2025	(180) baterías 12V-9AH	450 kilos	CL. 33 # 36 – 105. VILLAVICENCIO

Las baterías usadas fueron desmanteladas y sus componentes fueron fundidos en nuestra planta, los residuos generados en el proceso productivo son entregados a empresas gestoras ambientales acreditadas por CORANTIOQUIA en cumplimiento del decreto 4741 de 2005.

Cordialmente,

ACOR

ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S
NIT .811.040.768-0

JUAN GUILLERMO ALZATE ECHEVERRI
Representante Legal

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión: 02
		Página 1 de 1

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN


[x]	CN: Contrato	[ ]	RS: Resolución	[ ] CM: Caja Menor
[ ]	CNA: Contrato Adicional	[ ]	SPC: Servicios Públicos	

No. FGN-RO-0015-2025 VIGENCIA 2025


EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ABSICOL S.A.S
CÉDULA O NIT	900974300
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	respaldo.energia@absicol.com
PERIODO DEL SERVICIO:	Del 7 de Noviembre al 15 de Diciembre de 2025
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS (Incluido Repuestos) DE LAS SEDES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA SECCIONALES META, CASANARE, GUAVIARE, VICHADA Y GUANIA VAUPES
PLAZO DE EJECUCIÓN	Entre 25 de Julio de 2025 y el 30 de Noviembre de 2025
CONCEPTO DE PAGO: (Según clausula forma de pago)	PAGOS PARCIALES MENSUALES, EN PROPORCION A LA EJECUCION DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LA FACTURACION PRESENTADA, PREVIA CERTIFICACION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCION, HASTA COMPLETAR EL CIEN (100) POR CIENTO DEL VALOR
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	ABS-968
VALOR A PAGAR:	$ 32,598,344.73

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	No	189325	Fecha:	19/12/2025		$ 31,680,751,00
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	No	158525	Fecha:	19/12/2025	Vr. $	$ 917,593,73
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	No.	158525	Fecha:	23/07/2025	Vr. $	$ 100,000,000
		189325		28/11/2025		$ 31,680,751,00

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	LUIS JAVIER ORTIZ ARDILA
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	1,119,888,320
CARGO DEL SUPERVISOR:	AUXILIAR I
DEPENDENCIA:	SECCION DE BIENES Y APOYO ADMINISTRATIVO — 3213758010
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	luisj.ortiz@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR	 FECHA: 19/12/2025
OBSERVACIONES:	

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN — No. De Folios _____

RADICADO 

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
30b202be11b718fae40144fc1fd8853dd7139be88b2a3834cdaa9f01e227f08c93d6142531a4bef6229817dcc6c9dfd8

Número de Factura: ABS-968
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ABSICOL S.A.S.
Nombre Comercial: ABSICOL S.A.S.
Nit del Emisor: 900974300
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 72J # 37 D-08 SUR
Teléfono / Móvil: 573783610
Correo: respaldo.energia@absicol.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800187645
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CALLE 34 # 41-73
Teléfono / Móvil: 6086823204
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las UPS, que se encuentran ubicadas en las distintas sedes de la Seccional Meta, de la Fiscalía General de la Nación, (Guamal, San Juan de Arama, Puerto Gaitan, Puerto Lopez, Restrepo, Acacias, Barranca de Upia, Calvas y Auditorio entre rios).	EA	9,00	$ 1.086.648,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.858.168,08	19.00			$ 9.779.832,00
2	2	Suministro, instalación y configuración de baterías 12V-9AH	EA	180,00	$ 78.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.694.276,00	19.00			$ 14.180.400,00
3	3	Suministro instalación y configuración de: Inversor Ups de Puerto Gaitan 6K va.	EA	1,00	$ 835.042,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.657,98	19.00			$ 835.042,00
4	4	Suministro instalación y configuración de: Rectificador Ups de Puerto Gaitan 6Kva	EA	1,00	$ 698.209,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.659,71	19.00			$ 698.209,00
5	5	Suministro instalación y configuración de: Trajeta rectifiadora a control Ups de Puerto Gaitan 6Kva.	EA	1,00	$ 966.542,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 183.642,98	19.00			$ 966.542,00
6	6	Suministro instalación y configuración de: Tarjeta de control madre para Ups de Puerto Gaitan 6Kva	EA	1,00	$ 933.542,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 177.372,98	19.00			$ 933.542,00

Notas Finales

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. SEGÚN EL ARTÍCULO 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, DESPUÉS DE VENCIMIENTO DE LA PRESENTE FACTURA, CAUSARÁ INTERESES DE ACUERDO CON LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA. IVA RÉGIMEN COMÚN ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA 2712 TARIFA 11,04 X 1000 FAVOR EFECTUAR PAGO EN CUENTA CORRIENTE NÚMERO 108969922708 DAVIVIENDA A NOMBRE DE ABSICOL S.A.S. ENVIAR COPIA #$29-01-01-L23;FGN-RO-0015-2025;LUISJ.ORTIZ@FISCALIA.GOV.CO#$

Datos Totales

Documento generado el:
18/12/2025 11:25:59
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 11:27:00
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900606963
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** **$**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	**27.393.567,00**
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**27.393.567,00**
IVA	5.204.777,73
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	**5.204.777,73**
Total neto factura (=)	32.598.344,73
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** **$ 32.598.344,73**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074650998 Rango desde: 847 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-01-08

ABSICOL S.A.S

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y OBLIGACIONES LABORALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, SOLMAR ENDER GUERRERO MENDOZA, identificado con Cedula de ciudadanía No. 80.053.874, en mi condición de Representante Legal de ABSICOL S.A.S identificada con Nit 900.974.300-9, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y obligaciones laborales , cuando a ello haya lugar *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C, a los (18) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: SOLMAR ENDER GUERRERO MENDOZA
C.C.: 80.053.874 ABSICOL S.A.S

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-02, 11:48:21 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1077632014

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202512

PAGADA 2025-12-01 14:42:07.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ABSICOL SAS				
Documento	NI 900974300	**Dirección**	CR 72J #37 D - 08 SUR		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3783610		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	5
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	GUERRERO MENDOZA SOLMAR ENDER	**Identificación**	CC 80053874		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80743676		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					FORERO HUERFANO JOHN ALEXANDER	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 1.423.500	230301		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-4	5	6.960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF21	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	CAFAM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-02, 11:49:52 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1077632014

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202512

PAGADA 2025-12-01 14:42:07.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ABSICOL SAS				
Documento	NI 900974300	**Dirección**	CR 72J #37 D - 08 SUR		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3783610		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	5
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	GUERRERO MENDOZA SOLMAR ENDER	**Identificación**	CC 80053874		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79496168		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					VASQUEZ AGAMEZ BLADIMIR	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud							Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0		Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF																										
																30	30	30	30		F	$ 1.423.500	25-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS008		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF21	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	CAFAM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4445634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-02, 11:47:03 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1077632014

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202512

PAGADA 2025-12-01 14:42:07.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ABSICOL SAS				
Documento	NI 900974300	**Dirección**	CR 72J #37 D - 08 SUR		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3783610		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	5
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	GUERRERO MENDOZA SOLMAR ENDER	**Identificación**	CC 80053874		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 5823742		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					RUBIO FANDIÑO IVAN DARIO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																	Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud							Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 1.650.000	230301		16 %	$ 1.650.000	$ 264.000	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.650.000	$ 114.900	CCF21	4 %	$ 1.650.000	$ 66.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	CAFAM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 66.000	$ 114.900	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.900

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-02, 11:43:17 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1077632014

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202512

PAGADA 2025-12-01 14:42:07.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ABSICOL SAS				
Documento	NI 900974300	**Dirección**	CR 72J #37 D - 08 SUR		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3783610		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	5
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	GUERRERO MENDOZA SOLMAR ENDER	**Identificación**	CC 80053874		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80053874		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GUERRERO MENDOZA SOLMAR ENDER	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.650.000	230301		16 %	$ 1.650.000	$ 264.000	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	1444	5	6,960 %	$ 1.650.000	$ 114.900	CCF21	4 %	$ 1.650.000	$ 66.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	CAFAM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 66.000	$ 114.900	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!