INASKA CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	HSEQ-F-33
		VERSION	1
		FECHA	5/5/21

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA

CONTRATO: Inaska MODELO _____ MARCA Bosch

INSPECCIONADO POR Ciro Diaz Diaz EQUIPO No. _____

PERIODO: DEL 13/01/2026 AL 19/01/2026 APROBADO POR:

	ÍTEM	DOM. B	DOM. M	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIER B	MIER M	JUEVES B	JUEVES M	VIER B	VIER M	SAB. B	SAB. M
CABLE DE CONEXIÓN	Estado general			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Unión del cable - Tope			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cable de 3 alambres			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tipo de aislamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
INTERRUPTOR	Presión constante			✓		✓		✓		✓		✓			
	Encendido - apagado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguro en el pulsador			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado mecánico y/o eléctrico del pulsador			✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR	Carcaza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zona de refrigeración			✓		✓		✓		✓		✓			
CAJA DE TRANSMISIÓN	Carcaza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
GUARDA MANOS	Estructura en buen estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
	Integridad del recubrimiento eléctrico			✓		✓		✓		✓		✓			
ZONA DE DISCO	*Guarda de protección con buena cobertura del área de peligro			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alineación de la guarda			✓		✓		✓		✓		✓			
	Resistencia de los sujetadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Inspección del disco antes de montarlo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Buscar daño o desgaste			✓		✓		✓		✓		✓			
	*Prueba de sonido			✓		✓		✓		✓		✓			
	Aseguramiento sin deformidad y buen ajuste			✓		✓		✓		✓		✓			
	*Compatibilidad velocidad de pulidora y disco			✓		✓		✓		✓		✓			
ALMACENAMIENTO	Lugar seco			✓		✓		✓		✓		✓			
CONTROL Y SEGUIMIENTO	Firma del operador			Cirolo		Cirolo		Cirolo		Cirolo		Cirolo			
	Vo.Bo. Supervisor HSE.			Dayro		Dayro		Dayro		Dayro		Dayro			

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ☐ **no** ☒

Nombre del Representante de la empresa: _____

FIRMA

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner