INASKA CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	HSEQ-F-33
		VERSION	1
		FECHA	5/5/21

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA

CONTRATO: _____ MODELO _____ MARCA Bosch

INSPECCIONADO POR Juan Pablo Gil. M. EQUIPO No. 01

PERIODO: DEL 19/01/26 AL 24/01/26 . APROBADO POR:

	ÍTEM	DOM.		LUNES		MARTES		MIER		JUEVES		VIER		SAB.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
CABLE DE CONEXIÓN	Estado general			X		X									
	Unión del cable - Tope			X		X									
	Cable de 3 alambres			X		X									
	Tipo de aislamiento			X		X									
INTERRUPTOR	Presión constante			X		X									
	Encendido - apagado			X		X									
	Seguro en el pulsador			X		X									
	Estado mecánico y/o eléctrico del pulsador			X		X									
MOTOR	Carcaza en buen estado			X		X									
	Zona de refrigeración			X		X									
CAJA DE TRANSMISIÓN	Carcaza en buen estado			X		X									
GUARDA MANOS	Estructura en buen estado general			X		X									
	Integridad del recubrimiento eléctrico			X		X									
ZONA DE DISCO	*Guarda de protección con buena cobertura del área de peligro			X		X									
	Alineación de la guarda			X		X									
	Resistencia de los sujetadores			X		X									
	Inspección del disco antes de montarlo			X		X									
	Buscar daño o desgaste			X		X									
	*Prueba de sonido			X		X									
	Aseguramiento sin deformidad y buen ajuste			X		X									
	*Compatibilidad velocidad de pulidora y disco			X		X									
ALMACENAMIENTO	Lugar seco					X									
CONTROL Y SEGUIMIENTO	Firma del operador			[signature]		[signature]									
	Vo.Bo. Supervisor HSE.			[signature]		[signature]									

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ☐ **no** ☐

Nombre del Representante de la empresa: _____

FIRMA

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner