Gmail **Notificaciones Secretaría Planeación SRC <notificacionesplaneacionsrc@gmail.com>**

OBSERVACIONES PENDIENTES DEL RADICADO 187-2025

1 mensaje

Notificaciones Secretaría Planeación SRC <notificacionesplaneacionsrc@gmail.com> 4 de diciembre de 2025 a las 15:42

Para: rubricasas@gmail.com

Buenos días,

Después de revisión de subsanación entregada en días pasados, aún quedan pendientes las siguientes observaciones para subsanar

- OBSERVACIONES ESTRUCTURALES

Corregir la ubicación de los ejes entre las diferentes plantas de los planos. **No subsanado, el eje J' en la planta del plano 4.e no está en la misma posición que en las demás plantas. En la planta de cimentación se muestran unas columnetas que quedan en la mitad de la cocina.**
Chequear las vigas de amarre según E.4.4.4.1 de la NSR-10, pues hay vigas con luces muy grandes. No subsanado, no se anexa. **No subsanado, se debe presentar este chequeo porque hay vigas de amarre que sirven como apoyo de dintel.**
Eliminar las cargas de entrepiso indicadas en los planos. **No subsanado, persiste la observación.** Hay zonas donde no se cumple con E.2.1.5 de la NSR-10. **No subsanado, persiste la observación.**

Si todavía hay interés en continuar con el proceso lo invitamos a acercarse a la secretaría de planeación en los próximos días para subsanar lo pendiente.

Cordialmente,

SUBSECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Planeación Municipal - Alcaldía de Santa Rosa de Cabal