

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 1,1,3 | LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se evidencio el mal estado de los baños por lo cual en necesario aumentar la cantidad de lavamanos a instalar. |

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| U | 1,00 | 1,00 | 2,00 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 1,1,4 | PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60 |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se evidencio el mal estado del enchape por lo cual en necesario aumentar la cantidad de enchape a instalar. |

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 10,00 | 14,12 | 24,12 |



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 1,1,5 | ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se evidencio que la cantidad de cerchas a pintar es mayor a la inicial. |


| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M | 188,00 | 260,56 | 448,56 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| NP 1,1,1 | ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de uno de los orinales del baño de hombre, por lo cual es necesario incluir esta actividad. |


| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| U | 0,00 | 1,00 | 1,00 |



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| NP 1,1,2 | ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de uno de los espejos de los baños, por lo cual es necesario incluir esta actividad. |


| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 0,00 | 3,20 | 3,20 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| NP 1,1,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN REJA VARILLA CUADRADA 10 MM CON CERRADURA A= 0.90 - 1.50 M. INCLUYE PINTURA |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se evidencio el deterioro y la inseguridad de los baños, por lo cual es necesario incluir esta actividad. |


| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| U | 0,00 | 2,00 | 2,00 |



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 1,2,1 | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial. |


| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 183,64 | 410,50 | 594,14 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 1,2,2 | SUMINISTRO E INSTALACION MALLA PROTECCION CANCHAS |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una menor cantidad a la inicial. |

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | DISMINUYE (-) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 177,30 | 54,30 | 123,00 |



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 1,2,4 | PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial. |

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 221,63 | 140,89 | 362,52 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 1,2,5 | RETIRO MECANICO DE PINTURA TIPO PEXIFLOR |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial. |

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 625,00 | 199,10 | 824,10 |




NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ | **INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA- INTERVENTORIA** | **Código: F – 487**<br>Versión: 002<br>Fecha: agosto de 2023 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 1,2,6 | RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial. |


| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 800,00 | 24,10 | 824,10 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| NP 1,2,1 | PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de la pintura del cerramiento de la pista de patinaje, por lo cual es necesario incluir esta actividad. |

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M | 0,00 | 716,63 | 716,63 |



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 1,3,1 | PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA) |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial. |


| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 260,00 | 147,30 | 407,30 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 1,3,2 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial. |


| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 110,00 | 103,62 | 213,62 |



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 2,01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una menor cantidad a la inicial. |


| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | DISMINUYE (-) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 21,60 | 3,84 | 17,76 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 2,02 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una menor cantidad a la inicial. |


| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | DISMINUYE (-) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M3 | 3,24 | 0,58 | 2,66 |



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 2,03 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 Mpa (1800 PSI) |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una menor cantidad a la inicial. |

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | DISMINUYE (-) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M3 | 1,08 | 0,19 | 0,89 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 2,04 | CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI E=0,15M. SECCIOÓN 0,40X0,45M INCLUYE EXCAVACION A MANO |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una menor cantidad a la inicial. |


| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | DISMINUYE (-) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M3 | 6,00 | 3,34 | 2,66 |



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 2,05 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de algunos pedestales de la estructura de la cubierta por tanto fue necesario aumentar el area de pañete. |

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 16,10 | 2,47 | 18,57 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 2,06 | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial. |

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 196,96 | 148,82 | 345,78 |




NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40


| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 2,07 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS |



**OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 19,20 | 16,96 | 36,16 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 2,08 | PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS |




**OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 112,96 | 188,19 | 301,15 |



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 2,09 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial. |

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 84,00 | 0,60 | 84,60 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 2,13 | PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial. |


| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 200,00 | 52,72 | 252,72 |



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| NP 2,01 | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se evidencio la necesidad de incluir la limpieza por metro lineal de la demarcacion de la cancha. |


| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| ML | 0,00 | 336,40 | 336,40 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| NP 2,02 | ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de pintura de la estructura metalica, por lo cual es necesario inclur esta actividad. |

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| ML | 0,00 | 96,00 | 96,00 |



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| NP 2,03 | REFORZAMIENTO DE TEJA METALICA EXISTENTE EN POLIDEPORTIVO ALTURA 10M Y MAX 10M2 DE INTERVENCION |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de algunas tejas de la cubierta, por lo cual es necesario inclur esta actividad. |

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| GL | 0,00 | 1,00 | 1,00 |


| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| NP 2,05 | DEMOLICION CONCRETO REFORZADO A= 0,40 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se evidencio la necesidad de demolicion de placa para poder realizar la excavacion del carcamo que recogera las aguas lluvia. |

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| ML | 0,00 | 1,80 | 1,80 |



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40


| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 3,02 | PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS |



**OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 83,76 | 51,37 | 135,13 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| NP 3,01 | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET |




**OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se evidencio la necesidad de incluir esta actividad previa a la pintada de las graderias.


| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 0,00 | 135,13 | 135,13 |



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| NP 3,02 | PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA. |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de algunas gradas, po lo cual es necesario incluir esta actividad. |

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| PTO | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 4,01 | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una menor cantidad a la inicial. |

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | DISMINUYE (-) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 395,64 | 22,88 | 372,76 |



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40