FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL.

N° Contrato y Fecha	PJ-027-2026 del 22 de enero del 2026
Nombre del Contratista	SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA S.A.S
N° de identificación	900.807.318 - 6
Objeto del Contrato	PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA RED DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) DE LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (UPSS) Y LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND.
Valor total del Contrato	$ 87.600.000
Valor Facturas	$ 8.710.800
N° Pago / N° de informe:	3/8
N° CDP	228 del 19 de enero del 2026.
N° CRP	826 del 22 de enero del 2026.
Plazo del Contrato	ocho (8) meses, sin exceder el 31/08/2026
Fecha de Inicio	23 de enero del 2026.
Nombre y cargo del supervisor del contrato	Adriana Ariza Monsalve – Profesional Universitario

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

N° de modificación	N/A
Tipo de modificación (adición – prórroga)	N/A
Valor adicionado	N/A
CDP de la adición	N/A
CRP de la adición	N/A
Tiempo prorrogado	NA

POLIZA (SI APLICA)

N° de póliza	46-44-101014308
Nombre de la aseguradora	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
Fecha de la póliza	**23 DE ENERO DE 2026.**
Acto Administrativo de Aprobación	**015 DEL 23 DE ENERO DE 2026.**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES

ITEM	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO** (*Deben ser coherentes con las actividades específicas del objeto del contrato*)
1.	*Se realiza mantenimiento correctivo CCTV en el Centro de Salud IPC la candelaria.*
2.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en el Centro de Salud Gaira.*
3.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Oasis.*
4.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Cristo Rey.*
5.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Malvinas.*

Vigilado Supersalud

6.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Almendros.*
7.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en la Centro de Salud Bonda.*
8.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de salud 11 de Noviembre.*
9.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en la Centro de Salud Taganga.*
10.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en la Clínica la Castellana.*
11.	*Suministro de Equipos, insumos y repuestos para el correcto funcionamiento de los sistemas de CCTV*

INFORMACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No DE PLANILLA	**9500035733**


INFORMACION DEL CONTRATISTA

1. Que, a la fecha, he cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.
2. Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato, sean descontados por la ESE
3. Que lo correspondiente a pago por Seguridad Social, está debidamente pagado por el valor que exige la Ley, pago del cual anexo copia simple.

Esta certificación se firma el mes de marzo del Año 2026 en Santa Marta DTCH.

ANEXOS
(Por cada actividad ejecutada se debe anexar una evidencia)

Anexo 01	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Centro de Salud IPC la candelaria.*
Anexo 02	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Centro de Salud Gaira.*
Anexo 03	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Oasis.*
Anexo 04	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Cristo Rey.*
Anexo 05	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Malvinas.*
Anexo 06	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Almendros.*
Anexo 07	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Centro de salud Bonda.*
Anexo 08	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de salud 11 de Noviembre.*
Anexo 09	*. Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Centro de salud Taganga.*
Anexo 10	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Clínica la Castellana.*
Anexo 11	*Entrada de Almacen No 670728.*

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	ADRIANA GISSELLE ARIZA MONSALVE PROFESIONAL UNIVERSITARIO
FIRMA DEL SUPERVISOR	
NOMBRE CONTRATISTA	SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA S.A.S
N°. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	900.807.318 - 6
FIRMA CONTRATISTA	

Vigilado Supersalud

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-027-2026.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:** 001
DEPENDENCIA: C.S I.P.C LA CANDELARIA.	**FECHA DE REPORTE:** 05/03/2026.
NOMBRE USUARIO: SLENDY PAZ– ENFERMERA JEFE.	**FECHA DE SOLUCION:** 05/03/2026.
OFICINA: SISTEMAS	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 08:00 A.M **HORA FINAL:** 05:10 P.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR	DH-XVR5116HS-I3/T	BG10799PAJ00144	DAHUA	1TB	16	7626

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	P. INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACION
DOMO	AF09126PDD26ED4	7168	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	ESTACION ENFERMERIA URG.
DOMO	AF0C522PDD733BB	7180	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA.	VACUNACION.
DOMO	AF0C522PDD3E583	7184	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	SALA ESPERA CONSULTA EXTER
DOMO	AF09126PDD121F3	7173	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA.	ENTRADA ODONTOLOGIA.
DOMO	AF0C522PDD4780B	7161	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	ENTRADA URGENCIA INTERIOR
DOMO	AF0C522PDD28C12	7178	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA.	ENTRADA SALA DE PARTOS.
DOMO	AF09126PDD34AE3	7179	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	SALA ESPERA URGENCIAS.
DOMO	AF09126PDD7BD87	7167	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA.	FACTURACION CONSULTA EXTE
BALA	AF095FBPBVBDF8D	7162	DH-HAC-B1A51N-U-A	DAHUA	EXTERIO.
BALA	AE0E3F1PDDCBAFA	7176	DH-HAC-B1A51N-U-A	DAHUA.	ENTRADA CONSULTA EX ESTER
BALA	AF0F31FPBV8D4CB	7174	DH-HAC-B1A51N-U-A	DAHUA	PATIO.
BALA	AE0E3F1PDD989DD	7177	DH-HAC-B1A51N-U-A	DAHUA.	ESTERIOR.
BALA	AF0F31FPBVD752E	7175	DH-HAC-B1A51N-U-A	DAHUA	PATIO
BALA	AE0E3F1PDDCE8B6	7163	DH-HAC-B1A51N-U-A	DAHUA.	EXTERIOR.

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 1 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
8	CAT6	SI	SI	X
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	
XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	NO	

INFORMACION DEL SERVICIO.

Se realiza visita técnica atendiendo la observación del primer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de redes de video vigilancia instalada en el **CENTRO DE SALUD IPC LA CANDELARIA**, perteneciente a la **E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND**.

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se realiza el cambio de la totalidad de las cámaras instaladas las cuales ya presentaban daños producto del desgaste natural de los años.
Se realiza el cambio de 8 cámaras que ya presentaban deficiencias en su imagen por 8 nuevas resoluciones de imagen de 5mpx y audio incorporado.
Del mismo modo se realizó la instalación de 6 nuevas cámaras de seguridad con el fin de cubrir esos puntos ciegos con los cuales se contaba.
Se realizo el cambio del grabador XVR de 8 canales con serial No 6K05311PAZ081AC remplazado.
Se realizo la instalación de grabador XVR de 16 canales con serial No BG10799PAJ00144.
El sistema en general quedo funcional con una totalidad de 14 cámaras de seguridad ubicadas en sitios estratégicos.

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

6 cámaras de seguridad tipo bala.
8 cámaras de seguridad tipo domo.
305 metros de cable utp categoría 6 tipo 100% cobre.

14 parejas de video balun.
8 cajas 10x10.
1 cinta aislante.
3 pulpos de 4 salidas.
4 fuente de alimentación de energía.

OBSERVACIONES.

se requiere una nueva cámara de seguridad en la parte exterior por la entrada de urgencias.

ADALBERTO CASTRO DONADO.

COORDINADOR OPERATIVO.

USUARIO QUE ATIENDE LA VISITA.

REGISTRO FOTOGRAFICO.




18/03/2026 20:05:27
Channel9
18/03/2026 20:05:27
Channel10
18/03/2026 20:05:27
Channel11
18/03/2026 20:05:27
Channel12
18/03/2026 20:05:40
Channel13
18/03/2026 20:05:40
Channel14

SOLDICAS SAS

NIT: 900.807.318 – 6.

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-027-2026.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:** 007
DEPENDENCIA: C.S GAIRA.	**FECHA DE REPORTE:** 03/03/2026.
NOMBRE USUARIO: DIANA MACERLA TORTELLO – ENFERMERA	**FECHA DE SOLUCION:** 03/03/2026.
OFICINA: SISTEMAS	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 09:40 A.M **HORA FINAL:** 12:40 P.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES
XVR	DH-XVR1B04-I	7H05398PAZ688AD	DAHUA	512GB	4

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACION
BALA	119663760	NO TIENE	DS-2CE16COT	HIKVISION	PASILLO CONS EXT
BALA	109939212	NO TIENE	NO TIENE	HIKVISION.	PASILLO OBSERVACI
DOMO	837399226	NO TIENE	THC-T120-P	HILOOK	ENTRADA URGENCI
DOMO		NO TIENE	THC-T120-P	HILOOK	SALA ESPERA CONS

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 5 AMP	UTP	ACTIVOS	ETHERNET.	SI
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	**DIAMETRO.**
XXXXXXX	XXXXXXX	X	NO	2.8

INFORMACION DEL SERVICIO.

Se realiza visita técnica atendiendo el primer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de redes de video vigilancia instalada en el **CENTRO DE SALUD GAIRA**, perteneciente a la **E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND**, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se realiza limpieza total del gabinete y del cableado en general, del mismo modo limpieza de los lentes de las dos cámaras instalada en esta unidad, alineación de vistas y cambios de video balun y fuentes de energía donde fue necesario.

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

NINGUNO.

OBSERVACIONES.

Estos equipos no cuentan con placa de inventario.


Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-027-2026.

ADALBERTO CASTRO DONADO.
COORDINADOR OPERATIVO.

Diana Tortello M
QUIEN ATIENDE LA VISITA.

REGISTRO FOTOGRAFICO.







SOLDICAS SAS

NIT: 900.807.318 – 6.

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-027-2026.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:** 009
DEPENDENCIA: P.S OASIS.	**FECHA DE REPORTE:** 04/03/2026.
NOMBRE USUARIO: YINA LOPEZ - ENFERMERA.	**FECHA DE SOLUCION:** 04/03/2026.
OFICINA: SISTEMAS	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 08:30 A.M **HORA FINAL:** 10:40 P.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR	DH-XVR1B04HS-I	AE02661PAZAA7D5	DAHUA	1TB	4	5632

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACION
DOMO – CAMARA.	AF0912PDDB2A1C	5635	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	SALA DE ESPERA.
BALA – CAMARA.	9H069B5PBV1D740	5631	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	VACUNACION.
BALA – CAMARA.	9H069B5PBV6AB88	5618	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	PATIO
BALA – CAMARA.	9H069B5PBVB1ED4	5614	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	PUERTA

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 5 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	**DIAMETRO.**
XXXXXXX	XXXXXXXXX	X	SI	2.8

INFORMACION DEL SERVICIO.

Se realiza visita técnica atendiendo el primer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de redes de video vigilancia instalada en el **PUESTO DE SALUD OASIS**, perteneciente a la **E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND**, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se realiza limpieza total del gabinete y del cableado en general, del mismo modo limpieza de los lentes de las dos cámaras instalada en esta unidad, alineación de vistas y cambios de video balun y fuentes de energía donde fue necesario.

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

NINGUNO

OBSERVACIONES.

NINGUNO.

Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-027-2026.

ADALBERTO CASTRO DONADO.
COORDINADOR OPERATIVO.


QUIEN ATIENDE LA VISITA.

Dirección: Calle 29B No 1C – 42. Tel: (605)4311902 Móvil: 3105930743 – 3007025400.
WhatsApp:3185969650 – 3245335278.
Web: www.soldicassas.com Email: contacto@soldicassas.com Santa Marta – Colombia.









Dirección: Calle 29B No 1C – 42. Tel: (605)4311902 Móvil: 3105930743 – 3007025400.
WhatsApp:3185969650 – 3245335278.
Web: www.soldicassas.com Email: contacto@soldicassas.com Santa Marta – Colombia.

SOLDICAS SAS

NIT: 900.807.318 – 6.

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-027-2026.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:** 017
DEPENDENCIA: P.S CRISTO REY.	**FECHA DE REPORTE:** 06/03/2026.
NOMBRE USUARIO: MARIA JOSE BERTEL.	**FECHA DE SOLUCION:** 06/03/2026.
OFICINA: SISTEMAS	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 08:30 A.M **HORA FINAL:** 12:30 P.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR	DHI-XVR4108HS-S2	4E01A92PBQ1A974	DAHUA	2TB	8	NO TIENE

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	P. INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACION
DOMO	No tiene	No tiene	No tiene	hilook	Sala de espera
BALA	No tiene	No tiene	No tiene	hillok	patio

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 5 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	**DIAMETRO.**
XXXXXXX	XXXXXXXX	XXX	SI	2.8

INFORMACION DEL SERVICIO.

Se realiza visita técnica atendiendo el primer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de redes de video vigilancia instalada en el **PUESTO DE SALUD CRISTO REY**, perteneciente a la **E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND**, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se realiza limpieza total del gabinete y del cableado en general, del mismo modo limpieza de los lentes de las dos cámaras instalada en esta unidad, alineación de vistas y cambios de video balun y fuentes de energía donde fue necesario.

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

Dos parejas de video balun y una fuente de 12v 5amp.

OBSERVACIONES.

Se mantiene cambio de cámara del patio he instalación de nueva cámara en el patio, otra en la puerta.


Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios **No PJ-PS-027-2026.**


Maria Jose' Bertel


ADALBERTO CASTRO DONADO.
COORDINADOR OPERATIVO.

QUIEN ATIENDE LA VISITA.

REGISTRO FOTOGRAFICO.







SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S	
INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-027-2026.	
CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:** 016
DEPENDENCIA: P.S MALVINAS.	**FECHA DE REPORTE:** 12/03/2026.
NOMBRE USUARIO: MADELEINE CARDENAS.	**FECHA DE SOLUCION:** 12/03/2026.
OFICINA: ENFERMERIA.	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 08:30 A.M **HORA FINAL:** 11:40 A.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
HVR	DS-7204HGHI-K1	G62353277	HIKVISION	512GB	4	HVR

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	P. INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACION
DOMO	G74882726	NO TIENE	THC-T120-PC	HILOOK	SALA DE ESPERA
DOMO	600015489	NO TIENE	THC-T120-PC	EPCOM.	PASILLO ODONTO

TIPO DE FUENTE.	**TIPO DE CABLE.**	**TIPO DE V BALUN**	**TIPO DE CONEXIÓN.**	**EN LINEA.**
12V 5 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	**DIAMETRO.**
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	SI	2.8

INFORMACION DEL SERVICIO.

Se realiza visita técnica atendiendo el primer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de redes de video vigilancia instalada en el **PUESTO DE SALUD MALVINAS**, perteneciente a la **E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND**, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se realiza limpieza total del gabinete y del cableado en general, del mismo modo limpieza de los lentes de las dos cámaras instalada en esta unidad, alineación de vistas y cambios de video balun y fuentes de energía donde fue necesario.

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

Ningunos.

OBSERVACIONES.


Se requiere cambiar todo el sistema de cámaras ya que este presenta bastante desgaste natural de los años.


Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-027-2026.


ADALBERTO CASTRO DONADO.
COORDINADOR OPERATIVO.

QUIEN ATIENDE LA VISITA:

REGISTRO FOTOFRAFICO.







SOLDICAS SAS

NIT: 900.807.318 – 6.

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-027-2025.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:** 001
DEPENDENCIA: P.S ALMENDROS.	**FECHA DE REPORTE:** 13/03/2026.
NOMBRE USUARIO: PEDRO DIAZ.	**FECHA DE SOLUCION:** 13/03/2026.
OFICINA: SISTEMAS	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 09:00 P.M **HORA FINAL:** 02:10 P.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR	DH-XVR1B16H - I	AC02091PAZ39A47	DAHUA	10TB	16	6073

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	P. INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACION
DOMO	AF09126PDDE2389	5786	DH-HAC - T1A51N - U -A	DAHUA	SALA DE ESPERA PRIMER PISO.
DOMO	AF09126PDD76103	5797	DH-HAC - T1A51N - U -A	DAHUA	SALA ESPERA SEGUNDO PISO.
DOMO	AF09126PDDEDA31	5787	DH-HAC - T1A51N - U -A	DAHUA	PASILLO 2 PRIMER PISO.
DOMO	AF09126PDDEF456	5785	DH-HAC - T1A51N - U -A	DAHUA	FACTURACION.
DOMO	AF09126PDDFE29F	5798	DH-HAC - T1A51N - U -A	DAHUA	PASILLO 1 PRIMER PISO ENTRADA.
DOMO	AF09126PDD1161D	5788	DH-HAC - B1A51N - A	DAHUA	VACUNACION.
BALA	9H069B5PBVDA399	5796	DH-HAC - T1A51N - A	DAHUA	CUARTO GABINETE CCTV.
BALA	9H069B5PBV30FBC	5795	DH-HAC - T1A51N - A	DAHUA	ENTRADA PRINCIPAL.
BALA	9H069B5PBV5CB1E	5789	DH-HAC - T1A51N - A	DAHUA	PARQUEDERO DERECHA.
BALA	9H069B5PBV503B7	5790	DH-HAC - T1A51N - A	DAHUA	PARQUEDERO IZQUIERDA.
BALA	9H069B5PBV16583	5794	DH-HAC - T1A51N - A	DAHUA	ESCALERA SEGUNDO PISO.

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 1 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
8	CAT6	SI	SI	X
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	
XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	SI	

INFORMACION DEL SERVICIO.

Se realiza visita técnica atendiendo el primer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de redes de video vigilancia instalada en el **PUESTO DE SALUD ALMENDROS**, perteneciente a la **E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND**, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.


ACTIVIDADES REALIZADAS.


Se realiza limpieza total del gabinete y del cableado en general, del mismo modo limpieza de los lentes de las dos cámaras instalada en esta unidad, alineación de vistas y cambios de video balun y fuentes de energía donde fue necesario.
Ninguno en esta ocasión.
OBSERVACIONES.
Ningunas teniendo en cuenta que este sistema es completamente nuevo
Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-027-2026.

ADALBERTO CASTRO DONADO.

COORDINADOR OPERATIVO.

USUARIO QUE ATIENDE LA VISITA.





SOLDICAS SAS

NIT: 900.807.318 – 6.

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-027-2026.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:** 004
DEPENDENCIA: C.S BONDA.	**FECHA DE REPORTE:** 17/03/2026.
NOMBRE USUARIO: VALENTINA DE LA HOZ – ENFERMERA	**FECHA DE SOLUCION:** 17/03/2026.
OFICINA: SISTEMAS	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 09:30 A.M **HORA FINAL:** 11:50 A.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR	DH-XVR1B16H - I	AC02091PAZA4EE1	DAHUA	10TB	16	5638

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	P. INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACION
DOMO	AF09126PDDEAF13	5765	DH-HAC - T1A51N - U - A	DAHUA	VACUNACION.
DOMO	AF09126PDD78739	5777	DH-HAC - T1A51N - U - A	DAHUA	SALA ESPERA SEGUNDO PISO.
DOMO	AF09126PDDE5530	5780	DH-HAC - T1A51N - U - A	DAHUA	SALA ESPERA SEGUNDO PISO.
DOMO	AF09126PDDEFAD7	5776	DH-HAC - T1A51N - U - A	DAHUA	SALA ESPERA URG
DOMO	AF09126PDDF498E	5778	DH-HAC - T1A51N - U - A	DAHUA	FACTURACION
DOMO	AF09126PDDDA4A	5775	DH-HAC - B1A51N - A	DAHUA	PASILLO ENFERMERIA.
BALA	9H069B5PBVD5C0A	5792	DH-HAC - T1A51N - A	DAHUA	ENTRADA DERECHA
BALA	9H069B5PBV3BA78	5768	DH-HAC - T1A51N - A	DAHUA	ENTRADA IZQUIERDA
BALA	9H069B5PBV5612B	5641	DH-HAC - T1A51N - A	DAHUA	ESTAR ENFERMERIA.
BALA	9H069B5PBV5ESC3	5769	DH-HAC - T1A51N - A	DAHUA	PATIO.
BALA	9H069B5PBV1E12E	5766	DH-HAC - T1A51N - A	DAHUA	CALLE LADO DERECHO.
BALA	9H069B5PBVEDEFF	5642	DH-HAC - T1A51N - A	DAHUA	PLANTA ELECTRICA.

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 5 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	**DIAMETRO.**
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	SI	2.8

INFORMACION DEL SERVICIO.

Se realiza visita técnica atendiendo el primer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de redes de video vigilancia instalada en el **CENTRO DE SALUD 11 DE BONDA**, perteneciente a la **E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND**, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.


ACTIVIDADES REALIZADAS.


Se realiza limpieza total del gabinete y del cableado en general, del mismo modo limpieza de los lentes de las dos cámaras instalada en esta unidad, alineación de vistas y cambios de video balun y fuentes de energía donde fue necesario.
MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.
Ninguno en esta ocasión.
OBSERVACIONES.
Ninguna.
Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-027-2026.

ADALBERTO CASTRO DONADO.
COORDINADOR OPERATIVO.

Valentina De la Hoz C.
QUIEN ATIENDE LA VISITA.

REGISTRO FOTOGRAFICO.





SOLDICAS SAS

NIT: 900.807.318 – 6.

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-027-2026.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:** 004
DEPENDENCIA: P.S 11 DE NOVIEMBRE.	**FECHA DE REPORTE:** 16/03/2026.
NOMBRE USUARIO: DIANA CAROLINA TRUJILLO.	**FECHA DE SOLUCION:** 16/03/2026.
OFICINA: ENFERMERIA.	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 09:18 A.M **HORA FINAL:** 09:50 P.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR		BC0A82DPAJ52462	DAHUA	2TB	8	6699

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	P. INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACION
DOMO	AF09126PDDF11D5	6431	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	SALA DE ESPERA.
DOMO	AF09126PD	6442	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	ENTRADA EXTERIOR
BALA		6709			CALLE ENTRADA.
BALA		6436			PATIO PLANTA ELECTRI
DOMO		6440			VACUNACION.
DOMO		6441			FACTURACION.

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 5 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	**DIAMETRO.**
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	SI	2.8

INFORMACION DEL SERVICIO.

Se realiza visita técnica atendiendo el primer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de redes de video vigilancia instalada en el **PUESTO DE SALUD 11 DE NOVIEMBRE**, perteneciente a la **E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND**, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se realiza limpieza total del gabinete y del cableado en general, del mismo modo limpieza de los lentes de las dos cámaras instalada en esta unidad, alineación de vistas y cambios de video balun y fuentes de energía donde fue necesario.

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

Dos parejas de video balun y una fuente de 12v 5amp.

OBSERVACIONES.


Se realiza cambio de grabador xvr de 4 canales a 8 canales.
Retirado grabador 4 canales serial No BE05D76PAJ44171 Placa Inventario No 7501.
Instalado grabador 8 canales serial No BC0A82DPAJ52462 Placa Inventario No 6699.


Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-027-2026.

ADALBERTO CASTRO DONADO.
COORDINADOR OPERATIVO.

QUIEN ATIENDE LA VISITA.

REGISTRO FOTOGRAFICO.







SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S	
INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-027-2026.	
CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	REPORTE N°: 19
DEPENDENCIA: C.S TAGANGA.	FECHA DE REPORTE: 18/03/2026.
NOMBRE USUARIO: LICELIS CERCHAR.	FECHA DE SOLUCION: 18/03/2026.
OFICINA: SISTEMAS	TIPO DE CONEXIÓN: LAN.
HORA INICIAL: 10:30 A.M HORA FINAL: 04:42 P.M	DIRECCION IP: DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR	XVR1B08H- I	BC0A82DPAJF5442	DAHUA	4 TERAS	8	6703.
SWITCH	DH-SG1005LP	AM063A1PAJ77A42	DAHUA	NO APLICA	NO APLICA	6710

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	P. INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACION
DOMO	NO	6695		DAHUA	SALIDA PATIO.
DOMO	NO	6696		DAHUA	SALA ESPERA CON EXTERNA.
DOMO	NO	5716		DAHUA	FACTURACION
DOMO	NO	5722		DAHUA	ENTRADA PROCEDI
DOMO	AF09126PDD451AD	5721	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	FARMACIA.
DOMO	NO	6792		DAHUA	ENTRADA URGENCIA
DOMO	NO	6708		DAHUA	ENTREADA PRINCIPAL URG
DOMO	AF09126PDD7ECA1	6693	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	VACUNACION.
DOMO	AJ08F6BPAG00612	7005	DH-IPC-HDW1439T1-A-IL	DAHUA	ESTACION ENFERMERIA URGENCIA.

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 5 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
USUARIO.	PASSWORD.	PATRON.	AUDIO.	DIAMETRO.
XXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXX	SI	2.8

INFORMACION DEL SERVICIO.

Se realiza visita técnica atendiendo el primer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de redes de video vigilancia instalada en el **CENTRO DE SALUD TAGANGA**, perteneciente a la **E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND**, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se realiza limpieza total del gabinete y del cableado en general, del mismo modo limpieza de los lentes de las dos cámaras instalada en esta unidad, alineación de vistas y cambios de video balun y fuentes de energía donde fue necesario.

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

Ninguno

OBSERVACIONES.

Ningunas.


Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( )
todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-027-2026.

ADALBERTO CASTRO DONADO.
COORDINADOR OPERATIVO.

USUARIO QUE ATIENDE LA VISITA.

REGISTRO FOTOGRAFICO.





SOLDICAS SAS

NIT: 900.807.318 – 6.

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-027-2026.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:**014
DEPENDENCIA: CLINICA CASTELLANA.	**FECHA DE REPORTE:** 20/03/2026.
NOMBRE USUARIO: ALVARO SAADE.	**FECHA DE SOLUCION:** 20/03/2026.
OFICINA: COORDINADOR CLINICA.	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 06:15 A.M **HORA FINAL:** 04:20 P.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR	DH-XVR5116HS-I3	BG02B96PAJAD322	DAHUA	10TB	16	7502
XVR	DH- XVR1B08-I	BC0A82DPAJ21933	DAHUA	6TB	8	6701

INFORMACION CAMARAS

DISTRIBUCION INSTALACION Y UBICACIÓN CAMARAS CLINICA CASTELLANA.

ITEM.	DESCRIPCION.	SERIAL.	MODELO.	RESOLUCION.	UBICACIÓN	INVENTARIO
1	GRABADOR (XVR) 16CH.	BG02B96PAJAD32	DHXVR5116HS-I3	5MPX	CENTRO CABLEADO 1 PISO	7502
2	GRABADOR (XVR) 8CH.	AD084EFPAZ0433	DH- XVR1B08-I	5MPX	CENTRO CABLEADO 1 PISO	6701
3	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126PDDA4E0	DH-HACT1A51N-UA	5MPX	TRIAGE	5658
4	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126PDDEDD	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	SALA DE ESPERA URG 1.	5659
5	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126PDD0D90	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	PASILLOCONSULTORIOS URG	5650
6	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126PDDC3C8	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	ENTRADA URG	5647
7	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126PDD8D59	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	PASILLO PROCEDIMIENT O.	5648
8	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126PDDC76B	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	SALA ESPERA 2 PISO	5662
9	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126PDDFFD1	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	ENTRADA ECOGRAFIA	5661
10	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126PDD2A7C	DH-HAC- T1A51N-U-A	5MPX	ENTRADA LABORATORIO.	5651
11	CAMARA TIPO DOMO IP	AB01927PAG4FDC	DH-IPC-HD-W1431T1-A-S4	4MPX	ESTAR ENFERMERIA URG	5660
12	CAMARA TIPO DOMO IP	AB01927PAG2D49	DH-IPC-HD-W1431T1-A-S4	4MPX	FACTURACION URG	5649
13	CAMARA TIPO BALA ANALO	9H069B5PBVF45C	DH-HAC-B1A51N-A	5MPX	DROGUERIA.	5654
14	CAMARA TIPO BALA ANALO	9H069B5PBVEC84	DH-HAC-B1A51N-A	5MPX	AZOTEA - MIRANDO MERCADO	5652
15	CAMARA TIPO BALA ANALO	AF095FBPBV13EDE	DH-HACB1A51N - U -A	5MPX	AZOTEA MIRANDO CALLE 7	6438
16	CAMARA TIPO BALA ANALO	AF095FBPBV789AE	DH-HACB1A51N - U -A	5MPX	AZOTEA - MIRANDO CANCHA	6437
17	CAMARA TIPO BALA ANALO	9H069B5PBV7692	DH-HAC-B1A51N-A	5MPX	PLANTA ELECTRICA.	5663
18	CAMARA TIPO BALA ANALO	9H069B5P BVEA465	DH-HAC-B1A51N-A	5MPX	MIRANDO SALIDA AZOTEA 4 P	5655
19	CAMARA TIPO BALA ANALO	9H069B5PBV47F1	DH-HAC-B1A51N-A	5MPX	ENTRADA URG CALLE 1.	5656
20	CAMARA TIPO BALA ANALO	AF095FBPBV65CE3	DH-HAC-B1A51N-A	5MPX	AZOTEA MIRANDO IGLESIA.	6439
21	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126P DD2F458	DH-HAC- T1A51N-U-A	5MPX	ESTAR ENFERMERIA 3 PISO	5694
22	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126P DD74807	DH-HAC- T1A51N-U-A	5MPX	CENTRO CABLEADO 1 PISO	

						5693
23	CAMARA TIPO	AF09126P DD76485	DH-HAC-	5MPX	SUBIDA	**5692**
24	CAMARA TIPO DOMO IP	AB01927PAGE24A2	DH-IPC-HD-W1431T1-A-S4	4MPX	SALA DE PARTO 3 PISO.	**5791**
25	CAMARA TIPO DOMO IP	AC06382PAGEAA6	DH-IPC-HD-W1431T1-A- S4	4MPX	SALA DE PARTO 3 PISO.	**5770**
26	CAMARA TIPO BALA ANALO	AF95FBPBVDA031	DH-HAC- B1A51N-A	5MPX	ENTRADA CONSULTA CALLE	**6435**
26	CAMARA TIPO DOMO IP	AC06382P AG01440	DH-IPC-HD-W1431T1-A-S4	4MPX	SALA DE PARTO 3 PISO.	**5779**
27	CAMARA TIPO BALA ANALO	AE0E3F1PDD7C382	DH-HAC-B1A51N-A	5MPX	PASILLO MORGUE 1	**5689**
28	CAMARA TIPO BALA ANALO	AE0E3F1P DD76561	DH-HAC- B1A51N-A	5MPX	ENTRADA CONSULTA CALLE	**5691**
29	CAMARA TIPO BALA ANALO	PENDIENTE	DH-HAC-B1A51N-A	5MPX	ENTRADA CALLE 7 POSTE	**6704**
30	CAMARA TIPO BALA ANALO	AE0E3F1P DD45245	DH-HAC- B1A51N-A	5MPX	PASILLO FACTURA 4 PISO	**5688**
31	CAMARA TIPO BALA ANALO	AE0E3F1PDDF98BF	DH-HAC-B1A51N-A	5MPX	PASILLO MORGUE 2	**5771**
32	SWITCH TP- LINK 24 PUERTOS	223CA02003496	TL-SG1024D	10/100/1000.	CENTRO CABLEADO 1 PISO	**6123**
33	SWITCH HIKVISION 8 PUERTOS	FF2330852	DS-3E0109P-E/M	10/100/1000.	CENTRO CABLEADO 1 PISO.	**6143**
34	TV 50 PULGADAS HYUNDAI 4K.		HYLED5017W 4KM	N/A	COORDINACION.	**6179**

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 5 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	**DIAMETRO.**
XXXXXX	XXXXXXX	XXXX	SI	2.8

INFORMACION DEL SERVICIO.

Se realiza visita técnica atendiendo el primer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de redes de video vigilancia instalada en el **CLINICA CASTELLANA**, perteneciente a la **E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND**, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se realiza limpieza total del gabinete y del cableado en general, del mismo modo limpieza de los lentes de las dos cámaras instalada en esta unidad, alineación de vistas y cambios de video balun y fuentes de energía donde fue necesario.

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

Un disco duro de 10 tb, 8 video balun pasivos, una fuente de alimentación de energía de 12v 5amp.

JUSTIFICACION

Se realiza cambio del disco duro de 10 teras del equipo grabador XVR, con serial No BG02B96PAJAD32, placa inventario No 7502, el cual presentaba error y no cumplía su función, al realizar un análisis este mostraba que su capacidad era de 0 y un mensaje que decía no hay disco lo que indica que este se encuentra quedado.

OBSERVACIONES.

Al realizar la inspección física de los equipos estos presentan un grado de temperatura anormal todos los equipos que componen el sistema de red de video vigilancia, hay que tener en cuenta que estos dispositivos de manera normal emiten calor producto de su funcionamiento y que estos se deben mantener en una temperatura por lo menos ambiente, que por seguridad el centro de cableado permanece cerrado y solo se abre cuando se va a realizar alguna maniobra de mantenimiento o reparación lo que genera que el centro de cableado llegue a altas temperaturas que causan daños en los equipos.

Por tal motivo se vuelve a realizar la observación de la instalación de un aire acondicionado que garantice la temperatura requerida para mantener la vida útil de estos equipos y su calidad de funcionamiento.

Del mismo modo aclarar que debido a que el disco duro se quemo por las razones antes mencionadas con este se perdieron todas y cada una de las grabaciones que se encontraban en este correspondientes al mes de febrero y lo corrido al día de hoy 20 de marzo de 2026.

Del mismo modo se mantiene la necesidad del mantenimiento del mes de diciembre de 2025, donde se logra observar que aún quedan unos puntos ciegos tales como, estación de enfermería mirando hacia observación hombres, salida al patio, locker mirando salida a morgue y mirando la alberca y moto bomba.


Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios **No PJ-PS-027-2026.**

ADALBERTO CASTRO DONADO.
COORDINADOR OPERATIVO

QUIEN ATIENDE LA VISITA.

REGISTRO FOTOGRAFICO.













Dirección: Calle 29B No 1C – 42. Tel: (605)4311902 Móvil: 3105930743 – 3007025400.
WhatsApp:3185969650 – 3245335278.
Web: www.soldicassas.com Email: contacto@soldicassas.com Santa Marta – Colombia.

REPORTE DE MOVIMIENTO

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.

AV DEL LIBERTADOR 25 67

3173633600

Tipo Movimiento: Entrada por compras (Entrada) **No.** 670728 **Consec Ref.** 11342

Fecha: 24/03/2026 **Tipo Documento:** ENTRADA DE ACTIVOS DE CONTROL

Bodega Origen: ACTIVOS ADMINISTRATIVOS **Bodega Destino:** ACTIVOS ADMINISTRATIVOS **Usuario:** ASUAREZ

Entregado a paciente: **Contrato:**

Orden De Compra: 0

Observaciones

REMISION73

CODIGO	PRODUCTO	LOTE	CANT.	VLR. UNITARIO.	IVA	SUB TOTAL
MYS312	DISCO DURO 10TB 3.5 7200RPM	*	1 Unid.	2.760.800,00	0	2.760.800,00

TOTAL 2.760.800,00

Marisbella Peralta M.

FUNCIONARIO QUE RECIBE