BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO		ALCALDIA LOCAL DE SUBA AREA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 10 Dia | 2 Mes | 2026 Año

FORMATO INSPECCIÓN VISUAL MALLA VIAL PROCESO CONSTRUCCION

LOCALIZACIÓN Y DATOS DE CAMPO

UPL	EJE VIAL	DESDE	HASTA	BARRIO	CIV
	CRA 75	CLL 146 F	CERRADO	COLINA	11005451

ESTADO DEL SEGMENTO VIAL	MARCAR (X)
SÍ CONSTRUIDA: La vía cuenta con una estructura de pavimento definida.	
NO CONSTRUIDA (Vía en tierra): El suelo es natural, afirmado o material de cantera suelto.	
CONSTRUCCIÓN PARCIAL: Solo cuenta con huellas, sardineles o tramos interrumpidos.	X


REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTOGRAFIA No.1 Vista Lateral o Perfil Longitudinal



FOTOGRAFIA No.2 Vista Lateral o Perfil Longitudinal



RESERVA VIAL PLATAFORMA SIGIDU

INFORME DE VISITA OBSERVACIONES:

A pesar de que la vía se encuentra construida en concreto, esta fue ejecutada por la comunidad y no cumple con la normativa técnica vigente.

realizado por: Luisa Fernanda Garcia Rosas

Infraestructura FDLS

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO		ALCALDIA LOCAL DE SUBA AREA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 10 Dia | 2 Mes | 2026 Año

FORMATO INSPECCIÓN VISUAL MALLA VIAL PROCESO CONSTRUCCION

LOCALIZACIÓN Y DATOS DE CAMPO

UPL	EJE VIAL	DESDE	HASTA	BARRIO	CIV
	CRA 75 A	CLL 146 F	CERRADO	CASA BLANCA	11005407

ESTADO DEL SEGMENTO VIAL	MARCAR (X)
SÍ CONSTRUIDA: La vía cuenta con una estructura de pavimento definida.	
NO CONSTRUIDA (Vía en tierra): El suelo es natural, afirmado o material de cantera suelto.	X
CONSTRUCCIÓN PARCIAL: Solo cuenta con huellas, sardineles o tramos interrumpidos.	


REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTOGRAFIA No.1 Vista Lateral o Perfil Longitudinal



FOTOGRAFIA No.2 Vista Lateral o Perfil Longitudinal



RESERVA VIAL PLATAFORMA SIGIDU

INFORME DE VISITA OBSERVACIONES:

realizado por: Luisa Fernanda Garcia Rosas

Infraestructura FDLS

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO		ALCALDIA LOCAL DE SUBA AREA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 10 Dia | 2 Mes | 2026 Año

FORMATO INSPECCIÓN VISUAL MALLA VIAL PROCESO CONSTRUCCION

LOCALIZACIÓN Y DATOS DE CAMPO

UPL	*EJE VIAL*	*DESDE*	*HASTA*	*BARRIO*	*CIV*
	CLL 156	CRA 87 B	CRA 88	*SUBA CERROS*	*11002140*

ESTADO DEL SEGMENTO VIAL	*MARCAR (X)*
SÍ CONSTRUIDA: La vía cuenta con una estructura de pavimento definida.	
NO CONSTRUIDA (Vía en tierra): El suelo es natural, afirmado o material de cantera suelto.	*X*
CONSTRUCCIÓN PARCIAL: Solo cuenta con huellas, sardineles o tramos interrumpidos.	


REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTOGRAFIA No.1 Vista Lateral o Perfil Longitudinal



FOTOGRAFIA No.2 Vista Lateral o Perfil Longitudinal



RESERVA VIAL PLATAFORMA SIGIDU

INFORME DE VISITA OBSERVACIONES:

realizado por: Luisa Fernanda Garcia Rosas

Infraestructura FDLS

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO		ALCALDIA LOCAL DE SUBA AREA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 10 Dia | 2 Mes | 2026 Año

FORMATO INSPECCIÓN VISUAL MALLA VIAL PROCESO CONSTRUCCION

LOCALIZACIÓN Y DATOS DE CAMPO

UPL	EJE VIAL	DESDE	HASTA	BARRIO	CIV
	CRA 87 C	CLL 154 A	CLL 155	SUBA CERROS	11012927

ESTADO DEL SEGMENTO VIAL	MARCAR (X)
SÍ CONSTRUIDA: La vía cuenta con una estructura de pavimento definida.	
NO CONSTRUIDA (Vía en tierra): El suelo es natural, afirmado o material de cantera suelto.	
CONSTRUCCIÓN PARCIAL: Solo cuenta con huellas, sardineles o tramos interrumpidos.	


REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTOGRAFIA No.1 Vista Lateral o Perfil Longitudinal



FOTOGRAFIA No.2 Vista Lateral o Perfil Longitudinal



RESERVA VIAL PLATAFORMA SIGIDU

INFORME DE VISITA OBSERVACIONES:

SECTOR PELIGROSO SIN ACCESO A VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL

realizado por: Luisa Fernanda Garcia Rosas

Infraestructura FDLS

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO		ALCALDIA LOCAL DE SUBA AREA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 10 Dia | 2 Mes | 2026 Año

FORMATO INSPECCIÓN VISUAL MALLA VIAL PROCESO CONSTRUCCION

LOCALIZACIÓN Y DATOS DE CAMPO

UPL	EJE VIAL	DESDE	HASTA	BARRIO	CIV
	CLL 127 D	CRA 55 A	CRA 55 B	PRADO VERANIEGO SUR	11010157

ESTADO DEL SEGMENTO VIAL	MARCAR (X)
SÍ CONSTRUIDA: La vía cuenta con una estructura de pavimento definida.	
NO CONSTRUIDA (Vía en tierra): El suelo es natural, afirmado o material de cantera suelto.	
CONSTRUCCIÓN PARCIAL: Solo cuenta con huellas, sardineles o tramos interrumpidos.	X


REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTOGRAFIA No.1 Vista Lateral o Perfil Longitudinal



FOTOGRAFIA No.2 Vista Lateral o Perfil Longitudinal



RESERVA VIAL PLATAFORMA SIGIDU

INFORME DE VISITA OBSERVACIONES:

La calzada está conformada por tramos en concreto y adoquín. No obstante, la obra fue realizada por la comunidad, sin cumplir con los criterios técnicos y especificaciones establecidos en la normativa vigente

realizado por: Luisa Fernanda Garcia Rosas

Infraestructura FDLS

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO		ALCALDIA LOCAL DE SUBA AREA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 10 Dia | 2 Mes | 2026 Año

FORMATO INSPECCIÓN VISUAL MALLA VIAL PROCESO CONSTRUCCION

LOCALIZACIÓN Y DATOS DE CAMPO

UPL	EJE VIAL	DESDE	HASTA	BARRIO	CIV
	CRA 55 A	CLL 127 D	CLL 127 D BIS	*PRADO VERANIEGO SUR*	*11010156*

ESTADO DEL SEGMENTO VIAL	MARCAR (X)
SÍ CONSTRUIDA: La vía cuenta con una estructura de pavimento definida.	
NO CONSTRUIDA (Vía en tierra): El suelo es natural, afirmado o material de cantera suelto.	***X***
CONSTRUCCIÓN PARCIAL: Solo cuenta con huellas, sardineles o tramos interrumpidos.	


REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTOGRAFIA No.1 Vista Lateral o Perfil Longitudinal



FOTOGRAFIA No.2 Vista Lateral o Perfil Longitudinal



RESERVA VIAL PLATAFORMA SIGIDU

INFORME DE VISITA OBSERVACIONES:

El tramo vial cuenta con una capa asfáltica ejecutada por la comunidad, caracterizada por una superficie irregular, con zonas parchadas de manera artesanal, desgaste acelerado y acumulación de agua en depresiones.

realizado por: Luisa Fernanda Garcia Rosas

Infraestructura FDLS