CONTRATO/CONVENIO No. 0147 DE 2025

Periodo de verificación: Enero
Fecha de Elaboración del Informe: 18 de febrero de 2026
Número de Informe 8 mantenimiento

CONTRATANTE:	**Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA GERENCIA ADMINISTRATIVA**
CONTRATISTA:	COOL AIR MULTIAIRES S.A.S
NIT:	900.784.573-7
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIBEL MARTINEZ CHICA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.629.908
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA". COMITÉ APROBACIÓN: La contratación del presente proceso se encuentra debidamente aprobado por el comité directivo de orientación, seguimiento y contratación, mediante sesión N° 019 del 27 de marzo de 2025.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	05 de junio de 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	12 de junio de 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPESTAL - CDP:	20250000261 del 10 de marzo de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	20250009891 del 04 de junio de 2025
RESERVA PRESUPUESTAL	2120202008
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	Hasta por un valor de NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($97.286.279), expedidos por la Dirección de Gestión Financiera.
CONSECUTIVO DE NECESIDAD	**214**
CÓDIGO CPC / DANE	**8715999**

DESCRIPCIÓN CÓDIGO CPC	Servicio de instalación y mantenimiento acondicionamiento del aire enfriamiento y calefacción hvac
CÓDIGO UNSPSC	**72151207**
ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	Con un plazo de ejecución contado a partir del inicio en la plataforma SECOP II hasta el 31 de diciembre de 2025
PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	HERNÁN DARÍO CANO GARCÍA

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato (número del contrato) se presenta el presente Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

- Las obligaciones derivadas del contrato 0147 del 5 de junio de 2025 correspondiente a cobro por mantenimiento preventivo febrero como soporte factura con referente de pago **FE2873**, fueron ejecutadas satisfactoriamente por el equipo de mantenimiento COOL AIR MULTIAIRES S.A.S.

La rutina de mantenimiento se da inicio desde el desde el 10 de enero dando continuidad de servicio en el presente mes, del cual con ello se garantiza funcionamiento y cobertura en los preventivos dando estricto cumplimiento a la custodia del bien; se continúa verificando funcionamiento en el sistema a través del aplicativo TRACER TU para esta adición al contrato; cada sistema fue programado con objeto de hacerle seguimiento desde UMAS - cuarto mantenimiento y custodia del sistema del Aire Acondicionado enfriado por agua, entre ellos los equipos en general del sistema del Aire vigas frías; en donde en lado SUR, se retiran las válvulas con sus actuadores para verificar si con ello mejora el caudal del aire y hay confort al interior de todo este sector, además se revisan los equipos de volumen variable instalado en los dos costados del segundo piso - oficinas, en el Data center se encuentra un equipo Central – Liebert; el cual tiene inconvenientes de funcionamiento, se necesita que el proveedor haga la visita y con el códico de equipo

verificar fallas y ponerlo a funcionar, debido a que es el equipo de precisión del aire y es necesario para este recinto si no funcionan los demás, este apoya con aire mientras se reparan los demás, con ello garantizar buena cobertura en la continuidad del servicio, el cual en detalle no se ha hado solución debido a que dicho equipo está bloqueado; estamos a espera de respuesta del asunto, ya días atrás se encontró este LIEBERT con el sistema con poco gas refrigerante, se autoriza corrección de fugas a través de la **cotización 7185 del 15 de septiembre de 2025 (suministro de Nitrógeno, refrigerante R407 y mano de obra), ahora procedemos en optar una visita del fabricante con cotización 7289 Visita diagnóstica**; pero a hoy no se ha habilitado el servicio porque se necesita un código por este fabricante de la máquina y es el que necesita para ponerlo a funcionar y hacer pruebas de rutina del mismo antes de entregarlo; durante esta adición y prórroga hasta el 31 de marzo de 2026, dando por enterado que se requieren materiales para indagar si hay más inconvenientes; ya que se programó presupuesto para abordar los correctivos que surtan, presupuesto disponible para imprevistos en materia de correctivos a que haya lugar; en caso de no ser requeridos se devuelve al presupuesto del IDEA.

- Así las cosas, durante el mes de enero, no se ha avanzado, ni ha dado solución en cuanto al diagnóstico y reparación del equipo LIEBERT de precisión que atiende el aire del Cuarto de Rack, del cual estamos en apuros para equipos del Datacenter si no funciona el central YORK o también queda habilitada la otra opción del sistema Mochila (RITTEL) que como dije éste queda adaptado en el mueble metálico componente que se adapta al RACK de comunicaciones ya reparado y entregado a satisfacción por el proveedor; es constante el uso y los demás equipos alternos quedan en Standby, esperando a que sean activados como otra opción y durante su uso se pueda equilibrar y lograr mantener la temperatura necesaria del aire acondicionado al interior del recinto; ya que, a falta de aire al interior, los equipos se pueden bloquear o dañar; para IDEA son muy importantes los equipos servidores que son la razón de ser, cuando hablamos de los préstamos de dinero a sus clientes, lo cual si se dañan, se hace muy costoso y delicado para la finalidad del IDEA en el pago a proveedores y préstamos de recursos, también es de aclarar que todos los equipos en general además del lado de Vigas Norte - sur, después de la programación, se alcanzó reemplazar cinco (5) actuadores de las válvulas que dan paso al agua helada al interior de oficinas y están ubicadas estratégicamente cerca a los termostatos en cada dependencia, que por desgaste estaban presentando dificultades de funcionamiento y también con el retiro de válvulas y actuadores en interior de la UMA – Vigas Sur, se evidencia mejor confort de aire para todas las áreas ocupadas incluyendo la Gerencia Administrativa y Control del cual no alcanzaba a llegar frío; lo cual se dio la orden al contratista de hacer los ajustes. Todo es con objeto de evitar inconvenientes de aire en oficinas.

El Supervisor y/o Interventor, deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Factura FE2873 **por valor de $4.873.184** sin IVA; por servicios prestados por el mes de **enero de 2026:**

Estampilla prodesarrollo y Recreación	2,50%	$ 121.829,6
Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	0,40%	$ 19.492,736
Estampillas prodesarrollo	0,60%	$ 29.239,104
Estampillas prohospitales	1,00%	$ 48.731,84
Retención estampilla u envigado ordenanza 12/2014	0,40%	$ 19.492,736
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	2,00%	$ 97.463,68
Estampilla IU Digital	0,40%	$ 19.492,736
Contribución especial (Componente de obra)	5,00%	$ 243.659,2
TOTAL	12,30%	**$ 599.401,632**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación parcial de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el período
Junio/julio	9487590088	$8.890.200	$23.605.700	$12.222.400	$44.718.300
Julio/agosto	9488979294	$3.339.600	$13.350.900	$12.242.800	$28.933.300
Agosto/sept	9491795068	$ 4.066.200	$16.371.800	$ 6.893.200	$27.331.200
Sept/octubre	9493202065	$ 4.239.600	$16.952.200	$ 7.169.300	$28.361.100
Oct/novbre	9495008379	$4.205.300	$16.814.700	$7.085.000	$28.105.000
Nov/dic	9496439933	$ 4.012.500	$13.854.691,8	$ 6.702.800	$24.569.991,8
Enero	9499788916	$4.702.700	$18.802.100	$7.778.700	$31.283.500

Se indica que la persona jurídica aporta certificación firmada por revisor fiscal o representante legal:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
17/02/2026	Paz y salvo últimos seis (6) meses anteriores Hasta (17/03/2026)	CAMILO HERNÁNDEZ CÁRDENAS T.P 201442-T

- Hay aspectos que el Supervisor/Interventor considera relevantes; en cuanto al aumento de temperatura al interior de oficinas, ya se hizo un ajuste pero con seguimiento continuo en que se inyecte buen aire efecto Vigas frías(Retiro de válvulas con sus actuadores en la UMA vigas sur); todos los días se verifica la temperatura al interior de las oficinas del primer piso en general, debido a la carga térmica de más o por más población de la que siempre ha habido, se ha incrementado ahora que estamos en obra debido a que se ha estado reorganizando interior de oficinas como cartera, Dirección de T.I., Gerencias como Jurídica, Gerencia General, éstas últimas en techos y canoas para el caso de reubicación de personal; se continúa verificando el buen funcionamiento de equipos y sistemas.
- Durante el mantenimiento ya no es evidente las alarmas en el Chiller 1, 2 y 3, debido a que se ha hecho constante el lavado a filtros del agua Helada, que se produce en los chillers y se recorre por todas las tuberías hasta serpentines en general, la cual ésta llega finalmente a la torre de enfriamiento que por programación se ha lavado cuatro veces desde que inició el contrato; en caso de ocurrir bloqueo se resetean físicamente los chillers y vuelven a su funcionamiento normal; con los mantenimientos se gana en Prolongar más años de vida útil a los sistemas y equipos componentes, no sobra decir que el desgaste de elementos fijos y móviles del sistema se dan durante el uso diario de dicho sistema y que en cualquier momento nos vamos a ver sujetos a reemplazar componentes como es el caso del equipo de precisión LIEBERT que se evidenció que el sistema tiene una fuga de gas y que desde el mes de noviembre no se ha podido la puesta en funcionamiento, debido a que ya hay respuesta por parte del fabricante para el día 28 del presente, pero ante todo se hizo el correctivo con intervención donde se identifica una Fuga, el cual se aprueba con **cotización 7185 del 15 de septiembre de 2025 (suministro de Nitrógeno, refrigerante R407 y mano de obra);** inicialmente se pudo recuperar el gas refrigerante R407, al sistema se le suministro Nitrógeno para identificar la fuga existente, con mano de obra y gas refrigerante se logró identificar la falla, ya se carga nuevamente el sistema con gas refrigerante pero no se pudo habilitar el LIEBERT se encuentra OUT SERVICE, pero tenemos otras alternativas de aire diferentes y con ello garantizar el funcionamiento continuo para este recinto en caso de fallar el equipo Tipo MOCHILA (RITTEL); además con los demás equipos Vigas frías brindar confort a los usuarios en el desempeño de las funciones; pero es

necesario permanecer con el servicio a favor de empleados y flotantes que llegan al instituto; para ello se va a continuar al menos con el uso de químicos para tratamiento del agua, durante el preventivo de lavado y recogida de sedimentos que llegan con el agua a la torre de enfriamiento donde termina el ciclo recirculada el agua enfriada por el chiller, este proceso de tratamiento se inicia cuando termine la obra. Una vez el tratamiento se pueda certificar calidad del agua que se vierte al sistema de aire; es necesario tenerlo por la posibilidad de que lo solicite algún órgano de control para el aire; con ello se evitan comentarios de que es el aire el causante de enfermedades y además para que no forme algas en el líquido si no se adelanta tratamiento para el asunto.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe parcial de la relación de la imputación del gasto (información establecida desde el contrato 0147 del 5 de junio de 2025, incluyendo la información de reservas o cambios presupuestales.

Dependencia	CDP	RP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
SUBG ADMITIVA	20250000261	20250009891	2120202008	**$ 97.286.279**
	20260000122	20260002245	212020200803	**$ 48.286.279**

Es de aclarar que el contrato 0147 del 5 de junio de 2025 pretende dar continuidad del servicio de Aire Acondicionado, el mantenimiento de este mes se inició desde el 10 de enero hasta el 10 de febrero, dando continuidad de buen servicio al proveedor COOL AIR MULTIAIRES S.A.S, la cual también con actividades preventivas evidencia lo siguiente:

Queda la factura **FE2873 mantenimiento preventivo** por el servicio del mes de **Enero** del sistema del Aire Acondicionado en proceso de pago, cumpliendo con la rutina de actividades programadas para el presente; además está incluido en el **proceso de Calidad,** entregado a la Gerencia Administrativa durante su custodia; lo cierto es que no podemos descuidar el funcionamiento adecuado de sistemas del aire acondicionado.

- Se evidencia la relación parcial de los pagos realizados (pagos por recursos a administrar); se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

Ejecución Presupuestal						
Rutina	N°Fact.	Valor total IVA incluido	Porcentaje Ponderado %	Porcentaje acumulado %	Acumulado	Saldo disponible
						$ 97.286.279
Junio/julio	FE2659	$ 13.429.336	13,80%	13,80%	$ 13.429.336	$ 83.856.943
Rep Agosto	FE2665	$ 5.461.386	5,61%	19,42%	$ 18.890.722	$ 78.395.557
Agosto	FE2667	$ 6.515.360	6,70%	26,11%	$ 25.406.082	$ 71.880.197
Sept/bre	FE2700	$ 10.390.720	10,68%	36,80%	$ 35.796.802	$ 61.489.477
Rep Octubre	FE2733	$ 15.027.455	15,45%	52,24%	$ 50.824.257	$ 46.462.022
Octubre	FE2734	$ 5.458.624	5,61%	57,85%	$ 56.282.881	$ 41.003.398
Noviembre	FE2775	$ 5.458.624	5,61%	63,46%	$ 61.741.505	$ 35.544.774
Nov/Dicbre	FE2819	$ 4.873.184	5,01%	68,47%	$ 66.614.689	$ 30.671.590
Diciembre	FE2820	$ 7.015.781	7,21%	75,68%	$ 73.630.470	$ 23.655.809
Enero	FE2873					

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos al 31 de diciembre de 2025:

Valor del Contrato/Convenio	$ 97.286.279
Adiciones	$ 0,00
Total valor del contrato/convenio más adiciones	$ 97.286.279
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 73.630.470
Recursos no ejecutados (si aplicó)	$ 23.655.809
Total De recursos reintegrados (si aplica)	$ 0,00
Porcentaje de ejecución financiera	75,68%

- El estado financiero corresponde a los valores facturados pagados al contratista con corte al 30 de diciembre del 2025 de **$73.630.470**, quedando **un saldo por ejecutar de $ 23.655.809 del RP: 20250009891 que se devuelve al presupuesto**; dejando una ejecución financiera del **75,68% a diciembre de 2025.** Para el mes de enero se le adiciona con RP: 20260002245 un valor de **$ 48.286.279; es decir el 50% del contrato** ; En este aparte se especifica el estado y la ejecución total y consolidada del contrato/convenio 0147 del 05 de junio de 2025.

Pero para 2026 se inicia con el valor de la adición N°1 por:

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos al 31 de marzo de 2026, se le suma el valor adicionado de $48.286.279, iniciando con un valor de $121.916.279:

	Ejecución Presupuestal					
	N°Fact.	Valor total IVA incluido	Porcentaje Ponderado %	Porcentaje acumulado %	Acumulado	Saldo disponible
						$ 121.916.749
Factura1	FE2659	$ 13.429.336	11,02%	11,02%	$ 13.429.336	$ 108.487.413
Factura2	FE2665	$ 5.461.386	4,48%	15,49%	$ 18.890.722	$ 103.026.027
Factura3	FE2667	$ 6.515.360	5,34%	20,84%	$ 25.406.082	$ 96.510.667
Factura4	FE2700	$ 10.390.720	8,52%	29,36%	$ 35.796.802	$ 86.119.947
Factura5	FE2733	$ 15.027.455	12,33%	41,69%	$ 50.824.257	$ 71.092.492
Factura6	FE2734	$ 5.458.624	4,48%	46,17%	$ 56.282.881	$ 65.633.868
Factura7	FE2775	$ 5.458.624	4,48%	50,64%	$ 61.741.505	$ 60.175.244
Factura8	FE2819	$ 4.873.184	4,00%	54,64%	$ 66.614.689	$ 55.302.060
Factura9	FE2820	$ 7.015.781	5,75%	60,39%	$ 73.630.470	$ 48.286.279
Factura10	FE2873	$ 4.873.184	4,00%	64,39%	$ 78.503.654	$ 43.413.095

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos al 31 de enero de 2026:

Valor del Contrato/Convenio	**$ 73.630.470**
Recursos no ejecutados devueltos al presupuesto (al 31 de diciembre de 2025)	**$ 23.655.809**
Adiciones	$ 48.286.279
Total valor del contrato/convenio más adiciones	$ 121.916.749
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 78.503.654
Recursos no ejecutados (si aplicó)	$ 43.413.095
Total De recursos reintegrados (si aplica)	**$ 23.655.809**
Porcentaje de ejecución financiera	64,39%

4. INFORME JURÍDICO:

- Informe parcial del estado de las garantías del contrato 0147 del 5 de junio de 2025 (esta información es acumulativa al contrato/convenio que tiene relación con las pólizas).

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS MUNDIAL	M-100266935	Calidad del servicio	09/06/2025	30/06/2026	11/06/2025	$14.592.941,85
		Calidad y correcto funcionamiento	09/06/2025	30/06/2026	11/06/2025	$14.592.941,85
		Cumplimiento del contrato	09/06/2025	30/06/2026	11/06/2025	$19.457.255,80
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	09/06/2025	31/12/2028	11/06/2025	$ 4.864.313,95
	M-100067035	Póliza RCE	09/06/2025	31/12/2025	11/06/2025	$284.700.000

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS MUNDIAL	M-100266935	Calidad del servicio	01/01/2026	30/09/2026	01/01/2026	$21.866.421,60
		Calidad y correcto funcionamiento	01/01/2026	30/09/2026	01/01/2026	$21.866.421,60
		Cumplimiento del contrato	01/01/2026	30/09/2026	01/01/2026	$29.155.228,80
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	01/01/2026	31/03/2029	01/01/2026	$ 7.288.807,20
	M-100067035	Póliza RCE	01/01/2026	31/03/2026	01/01/2026	$350.181.000

Por último, Una vez verificadas las actividades realizadas y servicios prestados por el contratista durante el mes de noviembre del presente, donde la supervisión da un concepto positivo y satisfactorio; ya que se enuncia algunos inconvenientes en Vigas frías Sur por la carga térmica que hay hoy, pero no hay quejas en vigas Norte - especialmente Proyectos y convenios, en este último el agua helada fluye bien por las tuberías de suministro del agua y se ha estado haciendo seguimiento al flujo del aire el cual se ha sostenido debido a programaciones a todo el sistema, se solventa el inconveniente y se corrige; queda normal el funcionamiento del Aire Acondicionado en lado norte; en lado sur

se solicitó una válvula de 3 vías y 5 Actuadores para que deje pasar el agua helada y nivele el sistema en este lado sur, lo demás marcha bien incluyendo aires acondicionados en recintos del Interior del Instituto; todos los elementos componentes se vienen ajustando debido al exceso de frio en algunas áreas, según funcionarios con el aumento de calor, debido a la reubicación del personal debido a trabajos de obra del edificio “Alejandro López Restrepo” sabiendo que con la programación de los mantenimientos preventivos se mejora la vida útil de dichos equipos; es posible que durante el funcionamiento de cada sistema puedan averiarse elementos fijos o móviles componentes del Aire acondicionado después de que termina este contrato, pero yo como supervisor del contrato estaré al tanto de su funcionamiento.


Se autoriza revisión y reparación del equipo LIEBERT de Precisión; ya que se identificó que el sistema se quedó sin gas refrigerante, en donde con el nitrógeno se identificó la fuga existente y luego repararlo hasta dejar el equipo cargado nuevamente con su refrigerante; se autorizó para la reparación los repuestos necesarios a través de la cotización 7185 del 15 de septiembre de 2025 (suministro de Nitrógeno, refrigerante R407C y mano de obra).

Durante el Inicio del Contrato 0147 del 5 de junio de 2025, cabe mencionar que aprueban las siguientes actividades correctivas hasta lo que va del mismo en 2025:

1. Reemplazan las correas del motor (CTZ 7145)que mueven el ventilador de la torre de enfriamiento, ya que se encontraban con un grado de desgaste alto y en mal estado, se hace el cambio y nuevamente ya se puede estar tranquilo en cuanto a que la torre de enfriamiento va a seguir cumpliendo la función de bajar la temperatura del agua que hace el recorrido a través de las tuberías de suministro del agua helada que pasa por cada serpentín de unidades manejadoras y equipos centrales de los recintos, los cuáles trabajan con agua helada.
2. Correctivo a equipo de Aire central TRANE (CTZ 7142) que surte de aire al Datacenter; se reemplaza compresor, gas refrigerante, Nitrógeno, filtro secador, contactor que amortigua el arranque de la parte eléctrica, y otros; ya que se daña después de funcionar por aproximadamente al menos 8 años.
3. suministro de tarjeta electrónica SKPLACA INVERTER 31889-40/31899 40, también suministro de VENTILADOR RADIAL SK (CTZ 1476) para **el aire Tipo MOCHILA marca RITTAL** que va instalado directamente a la carcaza del Mueble Datacenter y que una vez recibido a satisfacción funciona como equipo fijo aportando aire de forma automática y constante; debe trabajar todos los días del año, se va a programar mensualmente su mantenimiento para evitar daños.
4. Suministro de repuestos Aire acondicionado LIEBERT, compra de Nitrógeno para identificar fuga, gas refrigerante R407C, (CTZ 7185) pruebas de funcionamiento toda vez que se haga vacío al sistema, se identifica que la tarjeta de potencia maneja códigos de fábrica para desbloquear; se está a la espera de respuesta al fabricante; luego después de ello, se hacen pruebas de rutina en su funcionamiento.

5. 4 und Actuador electrotérmico 24v,proporcional con señal de control, 1. Und Válvula Oventrop Pressure COCON QTZ 1 1/4", rosca npt, con puntos de medición, 362 , psi. 2,6 -21,1 GPM.
6. Suministro e instalación de bomba tipo barco pequeña 220V para equipo tipo mini split -sala de conductores.
7. SERVICIO VISITA DIAGNOSTICA PARA EQUIPO DE AAP MODELO BU067ASCDEI1615S - Ejecución sujeta a disponibilidad del representante de la marca

Todo ello como testimonio basado en la ejecución física, también la financiera, administrativa, jurídica y presupuestal.



Hernán Darío Cano García
Supervisor y/o Interventor

Este Informe se deberá elaborar como soporte de cada pago y para cambios temporales o definitivos de supervisor y/o interventor. Entiéndase por detalle, los pormenores y particularidades del contrato/convenio 0147 del 05 de junio de 2025; deben contarse minuciosamente los sucesos del período para el cual se está diligenciando el formato.

Nota: Este informe debe ir asociado al Expediente electrónico creado en el Módulo del Sistema de Gestión Documental Gestión+.