Alcaldía de
Timaná

REUNIÓN EXTRAORDINARIA CMGRD	
ACTA N°	**ACTA No. 05**
OBJETO	SOCIALIZACION EVENTOS OCURRIDOS A CAUSA DE LAS FUERTES E INTENSAS LLUVIAS DE LOS DIAS 20, 21, 30 Y 31 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ, RECOMENDACIÓN DECLARATORIA CALAMIDAD PUBLICA.
FECHA	03 de junio de 2025
HORA DE INICIO	8:30 a.m.
HORA DE FINALIZACIÓN	11:00 a.m.

CONSEJEROS:

ÍTEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
1	EDWIN ANDRES CARDENAS GASCA	ALCALDE MUNICIPAL
2	HENRY ARTUNDUAGA	SECRETARIA DE GOBIERNO
3	JULIAN BEDOYA R	COMANDANTE POLICIA TIMANÁ
4	AURA ANDREA BERMEO	DIRECTORA LOCAL DE SALUD
5	JORGE OME CEDEÑO	COMANDANTE DE BOMBEROS
6	JAIME PARGA CERÓN	COMANDANTE DE DEFENSA CIVIL
7	WILLER EMILIO GOMEZ MOTTA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
8	DANIEL AUGUSTO VARGAS STERLING	GERENTE EMPTIMANA
9	CARLOS ANDRES GONZALES TORRES	Director territorial corporación autónoma regional del alto Magdalena CAM

La profesional Marly Yesenia Silva Serrato apoyo a la coordinación de la gestión de riesgo municipal de la Secretaria de Planeación, da un saludo y agradece a todos los consejeros por la asistencia a la reunión extraordinaria del CMGRD, procede a dar lectura del orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Saludo a cargo del presidente o coordinador, instalación del CMGRD.
3. Socialización EVENTOS OCURRIDOS A CAUSA DE LAS FUERTES E INTENSAS LLUVIAS DE LOS DIAS 20, 21, 30 Y 31 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ.

Una vez leído el orden del día, planteado en la convocatoria, se pone a Consideración, el cual es aprobado por unanimidad de los consejeros.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA.

1. **Llamado a lista y verificación del quorum**

Se realizó el correspondiente llamado a lista evidenciando la asistencia de (9) nueve miembros del CMGRD, contando con quórum de liberatorio para la toma de decisiones y la continuidad al desarrollo de la reunión y como invitado el profesional adscripto a la secretaria de planeación y desarrollo social Jorge Parra Bermeo.

2. **Saludo a cargo del presidente del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, e instalación del consejo.**

Se da inicio a la reunión ordinaria del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) el Alcalde Municipal, da apertura a la reunión, primero que todo da Gracias Dios, saluda a todos los presentes y agradece por la asistencia, seguidamente realizara la instalación del CMGRD.

3. **SOCIALIZACION EVENTOS OCURRIDOS A CAUSA DE LAS FUERTES E INTENSAS LLUVIAS DE LOS DIAS 20, 21, 30 Y 31 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ.**


La ingeniera Marly Silva Serrato apoyo profesional al área de gestión de riesgo y desastres expone informe de afectaciones viales en el municipio de Timaná, acusa de las fuertes e intensas lluvias, las cuales se vienen acentuando y afectando desde inicios de año 2025.


AFECTACIONES EN VIAS.

- Vía Santa Barbara y Santa Barbara alta 4 deslizamiento de suelo.
- Socavación de vía vereda Montañita, paso a un carril.
- Sabaneta hundimiento de banca vial, colapso de alcantarillas, paso a un carril.
- San Antonio – Limo – El Palmo- Naranjal deslizamientos de suelo, incomunicados.
- Vía Santa Clara – Naranjal socavación hundimiento de la vía, paso a un carril, deslizamiento de suelo en dos tramos de la vía.
- Vía Sicana Naranjal, 4 hundimientos de vía deslizamientos de suelo en varios tramos,

paso a un carril.


- Paquies – La Esperanza hundimiento socavación de vía.
- Mantagua deslizamiento de suelo hundimiento de vía.
- Deslizamiento de suelo en la vía comunica vereda Piragua.
- Vía de orden departamental Vereda Sicande - Sabaneta– Camenzo – Buenos Aires – vereda San Pablo Suaza, fuerte deterioro y daños.
- Vereda Camenzo hundimiento de banca vial en dos tramos.
- Timana – Santa fe – Cosanza – San Antonio – San Isidro, fuerte deterioro, deformaciones, perdida de superficie de la rodadura, erosión.
- Quinche – Montañita – Aguas Claras, fuerte deterioro, perdida de superficie de la vía, erosión.
- Vereda Cascajal - sector las vueltas, perdida de superficie de la vía, erosión.
- Mateo rico – Tobo – La Florida, fuerte deterioro, perdida de superficie de la vía, erosión, un deslizamiento de suelo sobre la via.
- Vía de orden departamental veredas Pantanos- Santa Bárbara baja – Santa Bárbara Alta – Municipio de Acevedo, fuerte deterioro.
- Piragua – Cascajal - Sector Guayamba, Mateorico.
- Loma Larga - San Marcos- Tobo – La Florida.
- Vía de orden departamental vereda Loma Larga – vereda Potrerillos Municipio de Elías
- Sector la Bolsa- Limo Santa Clara – La Minchala.
- Deslizamiento de suelo vereda Mantagua.
- Hundimiento, deslizamiento de suelo vía comunica la vereda la Esperanza y Paquies.






Vía vereda Buenos Aires






Vías rurales afectadas por la ola invernal Sector Limo Santa Clara – San Antonio




Vías afectadas por fuertes lluvias, sector la Falda Naranjal



Vías afectadas por fuertes lluvias, sector San Antonio




Deslizamientos de suelo vía Centro Poblado Naranjal




Hundimiento de vía Naranjal




Grietas, deslizamiento de suelo tramo de vía centro poblado Naranjal.



Deslizamientos de suelo vía vereda Santa Barbara Alta – Acevedo




Vía vereda la Esperanza – Paquies deslizamiento de suelo



Deslizamientos de suelo vía rural

Colapso de losas de la placa huella de la vereda Tobo, a causa de deslizamiento de suelo y colapso de alcantarillas de aguas lluvias, el cual deja incomunicados los habitantes de la vereda Tobo y San Marcos, la situación fue valorada por ing Civil especialista en estructuras y se requiere romper las losas que están sin soporte ni bases, las que se encuentran en la zona de deslizamiento y definir obras de mitigación en el sector, volver a estabilizar el paso con materia tipo relleno y realizar la evacuación de aguas y escorrentías de aguas lluvias.







Afectación estructural en viviendas.

A continuación, se relacionan viviendas afectadas por grietas y fisuras, en paredes y pisos, ubicadas en zonas inestables en áreas rurales, una vivienda que presento encharcamiento en el barrio Centenario.

Nombres	Personas	Cédula	Celular	Dirección	Afectación
NORBERTO VARGAS MURCIA	3	4948709	3138528309	VEREDA COSANZA - PARTE BAJA	AFECTACION ESTRUCTURAL DE VIVIENDA
RIGOBERTO SERRATO NARVAEZ	5	83231180	3125017672	BARRIO CENTENARIO	INUNDACION POR AGUAS LLUVIAS
SANDRA LORENA LADINO	4	1080932697	3115551387	CALLE 12 No 8-05 PROGRESO	AFECTACION DE VIVIENDA HUNDIMEINTO DE SUELO
MARIA LUZ BURGOS NAÑEZ	3	1117962140	3118719504	VEREDA SICANDE	VIVIENDA AFECTADA POR GRIETAS PISOS Y PAREDES
EIVAR IJAJI CHITO	6	1083876842	3115933374	VEREDA CASCAJAL	DESLIZAMIENTO DE SUELO SOBRE AREA DE LA VIVIENDA, VIVIENDA EN AMENAZA Y RIESGO
RUBEN DARIO MOLINA VALDERRAMA	2	83043037	3146666335	VEREDA MONTAÑITA	VIVIENDA AFECTADA DESTRUIDA VEREDA MONTAÑITA
MERCEDES YAIMA	3	28653189	3125873600	VEREDA CAMENZO	VIVIENDA AFECTADA POR DESLIZAMIENTO DE SUELO FUERTES GRIETAS


Se relaciona las familias censadas que presentan vivienda destruida, inhabitable a causa de deslizamiento de suelo, las cuales requieren apoyo con subsidio de arrendamiento temporal por tres meses.

Nombre y apellido	No Miembros del hogar	Cédula	Celular	Dirección	Tipo afectación
VICENTE CHANTRE CHANTRE	3	10536456	3219171852	VEREDA MANTAGUA	VIVIENDA PRESENTA FUERTES FISURAS EN PISOS Y PAREDES, VIVIENDA DESTRUIDA INHABITABLE
MARIA MERA MAYA	3	1118870943	3223345584	VEREDA MANTAGUA	VIVIENDA PRESENTA FUERTES FISURAS EN PISOS Y PAREDES, VIVIENDA DESTRUIDA INHABITABLE
IMAR ZUÑIGA SAMBONI	4	4739743	3118014538	VEREDA SAN BARBARA	VIVIENDA PRESENTA FUERTES FISURAS EN PISOS Y PAREDES, VIVIENDA DESTRUIDA INHABITABLE

Afectación de acueductos.

La ingeniera Marly Silva Serrato, menciona que le 21 de marzo de 2025, se presentó avenida torrencial de la quebrada la fría, sector alto, vereda alto santa Barbara la cual genero perdida de red de aducción de 2" del acueducto veredal, perdida de red desde la bocatoma hasta el tanque desarenador, se encontraban sin servicio de agua 80 familias de la vereda.


Se realizo entrega de 7 rollos de manguera negra de 2" a la Junta del acueducto para poder habilitar el acueducto antiguo y las familias puedan contar con el servicio.






Así mismo la creciente súbita y avenida torrencial de la quebrada genero represamiento de la misma en dos sectores de la vereda Santa Barbara Baja, se identifican 4 viviendas cerca a la quebrada, la emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos se presentó inundación y encharcamiento en una vivienda.


Indica que, respecto a la valoración realizada en el sector, la maquinaria tipo retroexcavadora realizo limpieza del cauce en varios tramos donde se encontraba palizada, en el tramo cercano a las viviendas también se requiere hacer limpieza y descalce de los afluentes.





Avenida torrencial quebrada la Fría.


Daños en las redes de aducción del acueducto urbano, en dos sectores de la vereda Sicande, por la ocurrencia de deslizamientos de suelo, el gerente de la empresa de servicios públicos Daniel Augusto Vargas menciona que se están realizando las reparaciones pertinentes para activar e servicio de acueducto en el área urbana, se espera que en las próximas horas se habilite el servicio.



Deslizamientos de suelo en tramos donde se ubica red de aducción.

Deslizamiento de suelo vereda Mantagua.

Así mismo indica que reincide la afectación por fenómeno de remisión en masa en el sector de la vereda Mantagua, el sector está muy saturado de agua y continua la movilización de materiales, la zona sigue estando muy inestable, se ha estado monitoreando la zona, así mismo el sector ya fue visitado por parte de profesional geólogo de la CAM, en donde se dan a conocer las recomendaciones técnicas realizadas en el sector.




Registro fotográfico 5 y 6: *imagen dron del sector visitado en la vereda Mantagua del municipio de Timana, se evidencia el sector afectado por reptación el cual ha venido generando afectaciones a las viviendas ubicadas en este punto.*


5. RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo evaluado en el sector visitado en la vereda Mantagua del municipio Timana se tienen las siguientes recomendaciones:

- ✓ Evaluar medidas de mitigación no estructurales como reasentamientos, reubicación, entre otras, para la comunidad del sector visitado. Por otro lado, para el desarrollo de medidas estructurales (obras de ingeniería o geotécnicas) se deberán inicialmente realizar estudios detallados Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo (AVR) con el fin determinar si el fenómeno es mitigable o no mitigable.


- ✓ Monitorear permanentemente la actividad de los fenómenos de evidenciados en campo, con el fin de evaluar su comportamiento y generar estar alerta a anomalías en este y alertar a habitantes del sector de influencia.
- ✓ Incentivar, comunicar y educar a la comunidad sobre el manejo adecuado del suelo y los diferentes tipos de cultivos que pueden implementar en sus predios para prevenir y mitigar las emergencias que pueden llegar a causar estos fenómenos.
- ✓ Desarrollar charlas educativas puerta a puerta a los pobladores del área de influencia con el fin de capacitarlos sobre acciones a desarrollar en caso de alguna emergencia.
- ✓ Revisar el estado, aptitud y uso del suelo y reglamentar actividades compatibles con la ubicación de dichos predios, con el fin de disminuir probabilidad de generación de nuevos fenómenos.
- ✓ Realizar capacitaciones a los pobladores del sector, sobre el uso y disposición adecuado de aguas domésticas, para riego, residuales y de escorrentía, con el fin de que entiendan la importancia de realizar un buen uso y disposición de este recurso en el sector.
- ✓ Respetar el área de ronda de los cuerpos hídricos ubicados en el sector, esta acción de protección contribuirá a mantener la estabilidad del terreno y a minimizar los riesgos asociados con los eventos hidrometeorológicos en la zona.





Puente afectado.

Se realizo visita por parte del Ingeniero Civil Cristian Gómez y el técnico de vías Julián Ramos, al puente ubicado en la vereda Palmito, donde e identifico socavación que presentan ambos estribos del puente, se presentó deslizamiento de suelo enseguida de uno de los estribos del puente, dejándolo con riesgo de colapso. Esta afectación se produjo debido a los altos niveles de caudal que circulan en el área, la cual saturo y dejo inestable el terreno.



Está en riesgo que colapse el puente y queden incomunicadas alrededor de 80 familias de del sector.

Como medidas de manejo en la zona se recomienda realizar descalce y dragado de la fuente hídrica, para conformar material, para redirigir el cauce para evitar que continúe la socavación en la parte inferior de los estribos.

Se requiere realizar obra para reparar la socavación de los estribos del puente, como alternativa se menciona la construcción de relleno en concreto ciclópeo.

El secretario de Planeación menciona que estas obras se requieren presupuestar, y se indica que los recursos con los que cuenta el municipio para la rehabilitación y mantenimiento de

vías son pocos, para lo cual se solicitara apoyo ala secretaria de vías e infraestructura de departamento. Indicando que a la fecha no es el único puente que presenta daños en la estructura de estribos.


Así mismo se indica por parte del secretario de Planeación y Desarrollo Social, las crecientes súbitas que amenazan las estructuras de los puentes ubicados en la vereda Santa Fe, sector de las quebradas Aguas Claras, Quebrada Tobo, sector vereda Matérico, Rio Timaná sector puente Mateo rico, Rio Timaná sector las Mercedes y Juan Martin, Rio Timaná sector Loma Larga, sectores donde se requiere dragado, limpieza y descalce de los afluentes.

Afectación de sedes educativas vereda Santa Fe y vereda San Isidro.

Se reitera lo ocurrido en el mes de marzo de 2025, donde se presentó vendaval en la vereda Santa Fe, jurisdicción del Municipio de Timaná, se presentaron las siguientes afectaciones.

- Perdida de cubierta de la sede Santa Fe, en un aula y restaurante, perdida de 17 tejas de Eternit.


FOTOGRAFIAS




Perdida de cubierta sede Santa Fe.


Alcaldía de
Timaná


Afectación de estructura pisos y paredes de la Sede Educativa de la vereda San Isidro, conforme a las constantes y fuertes lluvias, se evidencia suelo inestable en lote donde se ubica la sede, la presencia de grietas y fisuras, las cuales poco a poco han venido debilitando la estructura.














Daños grietas y fisuras pisos y paredes, colapso de techo.

Alcaldía de
Timaná

Afectación del techo de la estructura de la sede Cosanza, la estructura de la cubierta presenta deterioro, las fuertes lluvias y vientos presentados han generado danos en la cubierta de la sede, en áreas de zona de pasillos, área de restaurante y baños, con perdida y daño de cubierta.







Daño y perdida de cubierta áreas de la sede Cosanza I.E Cosanza.


Alcaldía de
Timaná


Afectaciones en cultivos.


Las fuertes e intensas lluvias han generado deslizamientos de suelo hasta la fecha se tiene el reporte de 19 predios afectados.


Corregimiento/Vereda	Nombre jefe cabeza hogar	No. C.C.	No. Miembros familia	Tipo comunidad			Evaluación de Pérdida de Producción Agropecuaria											Usuario crédito	
				Campesina	Afrocolom-biana	Indígena	Tipo de Cultivo	Afectación Parcial (Hás)	Pérdida Total (Hás)	No. Bovinos Muertos	No. Caprinos/Ovinos	No.Porcinos	No. Equinos	No. Aves Corral	No. Peces (miles)	No. Estanques	No. Colmenas	Si	No
CRIOLLO	ALIRIO IJAJI	83040906	4	X			CAFÉ-BANANO	1.5	0.75										
PIRAGUA	IVAN CALDERON TORRES	12229654	5	X			CAFÉ-BANANO	1.5	0.75									X	
SANTAFÉ	ALVARO ARTUNDUAGA	4947372	4	X			CAFÉ-BANANO	1	0.5										
EL ALTO-NARANJAL	JOSE LIZARDO MARTINEZ MUÑOZ	83056566	3	X			CAFÉ-PLATANO	1	0.75										
LIMO SANTA C	LEONEL IRUA MENECES	4933818	3	X			CAFÉ - BANANO		0.75										
MONTAÑITA	SANTIAGO JOVEN ARTUNDUAG/	4948149	5	X			CAFÉ BANANO	1	0.75										
SANTA FE	MARCOS ARTUNDUAGA TOVAR	83231540	2	X			CAFÉ BANANO	0.5	0.5										
SANTA FE	HERNANDO ARTUNDUAGA TOV/	4948585	2	X			CAFÉ BANANO	0.5	0.5										
SANTA FE	LAUREANO TOVAR ARTUNDUAC	4948585	3	X			CAFÉ, PLATAN(	0.5	0.5										
SANTA FE	BENJAMIN ARTUNDUAGA	4947895	1	X			PLATANO	0.5	0.5										
LA VICTORIA	ANIBAL GALLARDO ORTEGA	83211932	4	X			CAFÉ	0.5	0.5										
CASCAJAL	GILBERTO LAGUNA BERMUDEZ	12233276	3	X			CAFÉ	0.4	0.4										
PAQUIES	EDILSON BELTRAN PARRA	83212375	4	X			CAFÉ BANANO	0.5	0.5										
SAN ISIDRO	ALBA LUZ ALVAREZ	53064736	3	X			CAFÉ	0.5	0.5										
SAN ISIDRO	CARLOS MAURICIO DUEÑAS	103115062	2	X			CAFÉ	0.4	0.4										
SAN ISIDRO	RAUL ALVAREZ PLAZA	4948009	2	X			CAFÉ	0.3	0.3										
PALMO	RITO ANTONIO BENAVIDES OME	4889139	2	X			CAFÉ	1	1										
LA PENCUA	CRISTIAN NICOLAS MESA	52817708	3	X			YUCA PLATANC	0.18	0.08										
PAQUIES	GABRIEL BELTRAN ROMERO	4948431	4	X			CAFÉ BANANO	1	0.7										











Fincas cafeteras afectadas por deslizameintos de suelo

Evaluación de necesidades.

Atendiendo a los diferentes eventos presentados el alcalde Municipal Edwin Andrés Cárdenas Gasca menciona que, se viene atendiendo los sectores afectados desde el mes de

febrero cual se presentaron las primeras emergencias en la vereda Santa Barbara, la maquinaria se encuentra en el sector de Santa Barbara removiendo deslizamientos, pero los daños en las vías son desproporciones, se superan la capacidad de la maquinaria con la que cuenta el municipio para atender todos las daños y puntos críticos, por lo cual pide que se solicite a la oficina departamental para la gestión del riesgo el apoyo con maquinaria amarilla para poder atender vías afectadas y realizar dragados de fuentes hídricas en diferentes sectores..

Actualmente se está ejecutando un contrato para el mantenimiento de vías rurales. Conforme a la magnitud de los daños en las vías y a la vulnerabilidad que presenta las mismas por la topografía, la falta de obras de arte vial, se considera por parte de los miembros del CMGRD realizar solicitud de apoyo con kit de maquinaria amarilla, para poder realizar el mantenimiento y rehabilitación de vías rurales afectadas.
Continuación se relaciona la cantidad de maquinaria solicitada en apoyo a la oficina departamental para la gestión de riesgo de desastres.

EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD
RETROCARGADOR	HORA	320
MOTONIVELADORA	HORA	320
VOLQUETA SENCILLA	DIA	100

Así mismo se requiere la construcción de obras de ate vial, en vías como Sabaneta, Camenzo, San Antonio, Limo Santa Clara, construcción de gaviones y obras de mitigación que se deben definir por parte de profesional ing civil, en varios tramos de vía donde se presentan los hundimientos y deslizamiento de suelo. Respecto a las avenidas torrenciales y crecientes súbitas de la quebrada la Fría se requiere hacer un trabajo grande para el descalce, limpieza y dragado de la fuente hídrica, además de las quebradas Aguas Claras, Quebrada Tobo, Rio Timaná en los distintos sectores ya mencionados..

El acueducto de la vereda Alto Santa Barbara requiere instalación de redes nuevas de aducción.

El secretario de Planeación menciona que los eventos y las afectaciones ocurridas en el primer semestre del año se han venido acumulando, indicando que sectores ya afectados nuevamente reinciden los daños y con mayor incidencia de afectación, retomando el caso de sectores en Riesgo y amenaza como el caserío del vereda Sicande, la remoción en masa de la vereda Mantagua que tiene en riesgo a 6 familias y es la fecha que no se ha logrado

un proceso para poder reubicarlas, entre otras casos como las dos viviendas afectadas por deslizamiento de suelo en la vereda Santa Barbara, existe una gran preocupación por que la capacidad de atender todos estos sectores afectados se desborda a nivel municipal.

El secretario de gobierno el profesional Henry Artunduaga Orozco, pone en consideración evaluar la posibilidad de recomendar al alcalde municipal declara la calamidad pública a nivel municipal, atendiendo a que son muchas las necesidades que se tienen, y la idea es poder responder a las comunidades y familias afectadas por la ocurrencia de la ola invernal, atendiendo a que hay eventos y sucesos desde el mes de febrero, escuelas afectadas por perdida de techo y todos los demás sucesos ya mencionados que no se lo logrado atender totalmente, las vías está en total daño, tenemos colapso y algunas veredas incomunicadas.

El alcalde municipal solicita el concepto del asesor jurídico el abogado Camilo Zuleta, el cual participa de la reunión, el asesor jurídico indica a los miembros del CMGRD que, ellos actúan como organismo asesor del alcalde municipal, que se deben evaluar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, evaluar técnicamente todos los hechos acontecidos, que generan daños a la vida, bienes, infraestructura y al medio ambiente, y ameriten la declaratoria de la calamidad, que es consideración de los miembros del CMGRD recomendar la declaratoria al alcalde Municipal.

El director de la territorial Sur Carlos Andrés Gonzales Torres, indica que es importante revisar que el municipio haya cerrado calamidades publicas declaradas en otros años y que los planes de acción especifico se hayan finiquitado, indicando que la calamidad pública se debe evaluar si la situaciones o situaciones presentadas lo ameritan. La Ingeniera Marly Silva Serrato, indica que la situación se verificara, pero que es muy probable que el municipio este en estado de normalidad a la fecha.

El alcalde municipal consulta al Ing Carlos Andrés Gonzales, la situación actual en la que se encuentra el municipio acerca de la legalización de canteras para explotación de recebo para la recuperación y rehabilitación de las vías afectadas, ya que esta situación de no tener la licencia ambiental para el uso de canteras deja al municipio totalmente maniatado para la recuperación de las mismas.

El Ingeniero Carlos Andrés Gonzales menciona que, el participo de una reunión realizada con la secretaria de vías e infraestructura donde se evaluó las necesidades de los municipios frente a la atención de vías rurales terciarias, donde existe una figura jurídica que permita el uso de zonas de cantera que no estén tituladas por la agencia nacional de minería,

indicado en la Ley 2250 del 11 de julio de 2022, conforme a los citado en los siguientes artículos. **Artículo 21**. Uso excepcional de los materiales de construcción. Los materiales de construcción resultantes de fenómenos naturales ocasionados por periodos invernales, por actividades enfocadas en la gestión del riesgo, podrán ser utilizados de manera excepcional por parte de los entes territoriales donde se encuentren para mantenimiento y recuperación de vías; siempre y cuando dichos materiales ·están ubicados en áreas no tituladas y cuenten con apoyo técnico minero propio con el fin de mitigar daños ambientales.

Parágrafo 1. Los materiales de que trata el presente artículo no podrán ser objeto de comercialización; su uso requeriría el pago de todos los gravámenes tributarios y regalías correspondientes, para lo cual la autoridad minera nacional reglamentará ~a materia dentro de los seis meses siguientes a la expedición de esta norma.

Parágrafo 2. Para el caso de los materiales requeridos para obras y actividades enfocadas en la gestión. del riesgo, se debe contar con la declaración por acto administrativo de la calamidad pública derivada del fenómeno natural por parte del ente territorial, y' el ente territorial debe solicitar y certificar la cantidad de material que requiere para el mantenimiento y recuperación de vías con el fin que le sean entregados los materiales por parte del generador del ,residuo y el responsable de la infraestructura vial deberá remitir dicha información a la autoridad minera para los fines pertinentes.

Finalmente, una vez evaluadas los eventos ocurridos y los que se han presentado en meses anteriores y están registrados en actas del CMGRD por la ocurrencia de fuertes e intensas lluvias en el municipio, se incluyen en esta acta que recomienda la calamidad pública los eventos ocurridos y registrados en el acta No 02 del 13 de marzo de 2025, afectaciones viales, afectaciones en viviendas en la vereda Mantagua, la situación de deslizamiento que presentan algunas canteras, afectaciones en la sede educativa Santa Fe, situaciones y eventos que no se han logrado atender y requieren de intervención por unanimidad los miembros del CMGRD, recomiendan al alcalde municipal realizar la declaratoria de calamidad pública, además de ello saber todo el compromiso que debe haber con la elaboración y el cumplimiento del Plan de Acción específico para la Calamidad Pública.

El líder de la defensa civil Jaime Parga Cerón propone se solicite realizar un consejo ampliado con el Consejo departamental para la gestión de Riesgo de Desastres, donde se solicite apoyo para la ejecución el PAE, y queden compromisos reales de llegar a declararse la calamidad pública.
Hacen parte integral de la presente acta los informes del cuerpo de bomberos voluntarios, y de los profesionales adscriptos a la secretaria de planeación y desarrollo Social.

Alcaldía de
Timaná

Se da por terminada la reunión para constancia firman los miembros del CMGRD.

En constancia Firman:

EDWIN ANDRES CARDENAS GASCA
Alcalde Municipal

WILLER EMILIO GOMEZ MOTTA
Secretario de Planeación y Desarrollo Social

HENRY ARTUNDUAGA OROZCO
Secretario de Gobierno

JORGE OME CEDEÑO
Comandante Bomberos

JAIME PARGA CERON
Líder defensa civil

AURA ANDREA BERMEO
Directora Local de Salud

DANIEL AUGUSTO VARGAS
Gerente EMPTIMANA

CARLOS ANDRES GONZALES TORRES
Director territorial Sur

JULIAN BEDOYA
Comandante Estación Timana

Elaboró
Marly Yesenia Silva Serrato
Apoyo profesional S.P

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA
ALCALDIA DE TIMANÁ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL

OBJETO DE LA ACTIVIDAD: Socialización eventos generados causa de Fuertes e intensas lluvias 20, 21, 30 y 31 de mayo

FECHA:03/06/2025 **LUGAR:** Sala Juntas alcaldia de Timaná

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	DIRECCION	OCUPACION	FIRMA
1	WILLER F. GOMEZ	83'230'799	Alcaldes	Secretario	
2	Jorge Omc Cedeño	83.232.039	Bombero	Socorrista	
3	Edwin A. Cárdenas G	93'232.021	Alcaldia	Alcalde	
4	Avila Andrea Bermeo A.	1080931604	Alcaldia	DD	
5	IT. JULIAN Bedoya.	14296603	policia	Cdte estacion	
6	David A. Vargas S	83'230 90 6	Empleado	yerlo	
7	Miguel Angel Arlundaga	83231966	ESE	Subgerente	
8	Henry Arlundaga J	83 231 445	Gobierno	Secretario	
9					
10					

Alcaldía de Timaná

REUNIÓN EXTRAORDINARIA CMGRD	
ACTA N°	ACTA No. 11
OBJETO	SOCIALIZACION AFECTACIONES POR LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE NOVIMBRE
FECHA	28 de NOVIEMBRE de 2025
HORA DE INICIO	9:00 a.m.
HORA DE FINALIZACIÓN	11:30 p.m.

CONSEJEROS:

ÍTEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
1	EDWIN ANDRES CARDENAS GASCA	ALCALDE MUNICIPAL
2	HENRY ARTUNDUAGA	SECRETARIA DE GOBIERNO
3	LORENA RODRIGUEZ	COMANDANTE POLICIA TIMANÁ
4	AURA ANDREA BERMEO	DIRECTORA LOCAL DE SALUD
5	JORGE OME CEDEÑO	COMANDANTE DE BOMBEROS
6	JAIME PARGA CERÓN	COMANDANTE DE DEFENSA CIVIL
7	JORGE FERNANDO RAMOS	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
8	DANIEL AUGUSTO VARGAS STERLING	GERENTE EMPTIMANA
9	CARLOS ANDRES GONZALES TORRES	Director territorial corporación autónoma regional del alto Magdalena CAM

La profesional Marly Yesenia Silva Serrato apoyo a la coordinación de la gestión de riesgo municipal de la Secretaria de Planeación, da un saludo y agradece a todos los consejeros por la asistencia a la reunión extraordinaria del CMGRD, procede a dar lectura del orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quorum.

La profesional Marly Yesenia Silva Serrato apoyo a la coordinación de la gestión de riesgo municipal de la Secretaria de Planeación, da un saludo y agradece a todos los consejeros por la asistencia a la reunión extraordinaria del CMGRD, procede a dar lectura del orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Saludo a cargo del presidente o coordinador, instalación del CMGRD.
3. Socialización informe de afectaciones a causa de lluvias durante el mes de noviembre. afectaciones viales, afectación puente vereda Santa Fe, crecientes súbitas y amenaza de represamiento del rio Timaná, reincidencia de afectaciones en sitios como la vereda Mantagua.
4. Proposiciones y varios.

Una vez leído el orden del día, planteado en la convocatoria, se pone a Consideración, el cual es aprobado por unanimidad de los consejeros.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA.

1. Llamado a lista y verificación del quorum

Se realizó el correspondiente llamado a lista evidenciando la asistencia de (8) ocho miembros del CMGRD, de los 10 diez miembros del CMGRD contando con quórum de liberatorio para la toma de decisiones y la continuidad al desarrollo de la reunión.

No se contó con la asistencia del director de la CAM, y el comandante de la Defensa Civil.

2. Saludo a cargo del presidente del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, e instalación del consejo.

Se da inicio a la reunión ordinaria del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) el alcalde Municipal, da apertura a la reunión, primero que todo da Gracias Dios, saluda a todos los presentes y agradece por la asistencia, seguidamente realizara la instalación del CMGRD. Recalca la importancia de realizar esta reunión conforme a la ocurrencia de algunas nuevas afectaciones causadas por lluvias.

3. Socialización de informes de afectación lluvias presentadas en el mes de noviembre.


La ingeniera Marly Silva Serrato apoyo profesional al área de gestión de riesgo y desastres expone informe de afectaciones viales en el municipio de Timaná, acusa de las fuertes e intensas lluvias, las cuales se vienen acentuando y afectando desde inicios de año 2025.

AFECTACIONES EN VIAS.

- Veredas Pantanos y Sicandé se han reportado cierres temporales de la vía debido a derrumbes que se presenta en zonas hídricas (quebradas) ocasionando que se pierda terreno en las zonas laterales conectadas a las vías principales del sector.
- En la vereda Cascajal, se han presentado daños por erosión lateral y represamientos de agua en alcantarillas colmatadas.
- En la vereda Piragua, se han identificado procesos erosivos crónicos que afectan tramos completos y requieren intervención con obras de contención.
- Vereda Cosanza y san isidro, presenta dos puntos críticos que se encuentran ubicadas iniciando las placa huellas, con afectación de un mal manejo de aguas por las fuertes lluvias presentadas
- Vereda santa fe, presenta puntos críticos en la vía principal, ya que, por la temporada de lluvia, la vía presenta mal distribución de cunetas presentando daños superficiales
- Vereda limo- sata clara, presenta derrumbes en las vías principales del sector ocasionando perdida de terreno
- Vereda san Antonio, sector Lourdes: presenta asentamiento y fallas en ciertos puntos de su vía principal
- Vía Santa Barbara y Santa Barbara alta 4 deslizamiento de suelo.
- Socavación de vía vereda Montañita, paso a un carril.
- Sabaneta hundimiento de banca vial, colapso de alcantarillas, paso a un carril.
- San Antonio – Limo – El Palmo- Naranjal deslizamientos de suelo, incomunicados.
- Vía Santa Clara – Naranjal socavación hundimiento de la vía, paso a un carril, deslizamiento de suelo en dos tramos de la vía.
- Vía Sicana Naranjal, 4 hundimientos de vía deslizamientos de suelo en varios tramos, paso a un carril.
- Paquies – La Esperanza hundimiento socavación de vía.
- Mantagua deslizamiento de suelo hundimiento de vía.
- Deslizamiento de suelo en la vía comunica vereda Piragua.
- Vía de orden departamental Vereda Sicande - Sabaneta– Camenzo – Buenos Aires – vereda San Pablo Suaza, fuerte deterioro y daños.
- Vereda Camenzo hundimiento de banca vial en dos tramos.
- Timaná – Santa fe – Cosanza – San Antonio – San Isidro, fuerte deterioro, deformaciones, perdida de superficie de la rodadura, erosión.
- Quinche – Montañita – Aguas Claras, fuerte deterioro, perdida de superficie de la vía, erosión.
- Vereda Cascajal - sector las vueltas, perdida de superficie de la vía, erosión.
- Mateo rico – Tobo – La Florida, fuerte deterioro, perdida de superficie de la vía, erosión, un deslizamiento de suelo sobre la via.
- Vía de orden departamental veredas Pantanos- Santa Bárbara baja – Santa Bárbara

Alta – Municipio de Acevedo, fuerte deterioro.


- Piragua – Cascajal - Sector Guayamba, Mateorico.
- Loma Larga - San Marcos- Tobo – La Florida.
- Vía de orden departamental vereda Loma Larga – vereda Potrerillos Municipio de Elías
- Sector la Bolsa- Limo Santa Clara – La Minchala.
- Fuerte deslizamiento de suelo vereda Mantagua, que presenta daño total de la via interna de la vereda.
- Hundimiento, deslizamiento de suelo vía comunica la vereda la Esperanza y Paquies.




Vía Vereda Piragua




Vía Vereda Limo Santa Clara




Vía Vereda Limo Santa Clara




Vías vereda Piragua




Placa huella vereda Cosanza




vía vereda Limo




vereda Cosanza "Lourdes"




Vereda Santa Fe




Muro de Contención Placa Huella Cosanza




vía Sector Planadas




Sector playón "Vereda Pantanos"



Vereda Pantanos " Sector Playón Bajo"




vereda Pantanos "Quebrada La Guinea"



vereda Pantanos



Deslizamientos de suelo vía Centro Poblado Naranjal



Hundimiento de vía Naranjal

Afectación riesgo sobre la estructura puente quebrada Aguas Claras sobre la vereda Santa Fe.

Profesional adscripto a la secretaria de Planeación y Desarrollo Social realizo visita para verificar el estado actual de un puente en concreto reforzado, ubicado sobre la quebrada Aguas Claras, vereda Santa Fe. El objetivo principal de la inspección fue identificar las condiciones estructurales y geotécnicas del apoyo o estribo, así como los efectos de la acción hidráulica sobre la cimentación y los elementos de soporte.

Durante la visita de campo se realizó una observación detallada de los componentes visibles de la estructura, evaluando aspectos como el estado del concreto, la presencia de fisuras, la erosión del cauce, la socavación y la estabilidad general del sistema de apoyo.

Se observa una socavación significativa en la cimentación del estribo central o apoyo intermedio, zona donde el agua fluye; El material de soporte bajo la zapata o dado de

cimentación ha sido removido por el flujo del agua, dejando parte de la base al aire, esto disminuye la capacidad portante del apoyo y puede provocar asentamientos diferenciales o fallas por volteo.

Desgaste superficial del concreto: El concreto presenta desgaste superficial y coloración rojiza por exposición prolongada al agua con sedimentos, posible abrasión; no se aprecian desprendimientos grandes ni exposición de acero.


Una vez evaluado el sector realizaron las siguientes recomendaciones técnicas.

- Intervención inmediata; realizar relleno con enrocado o concreto ciclópeo bajo la cimentación socavada, Ejecutar un estudio geotécnico e hidráulico para determinar la profundidad segura de cimentación y la socavación máxima esperada.
- Verificar el estado del acero de refuerzo mediante pruebas no destructivas esclerometría, ultrasonido o potencial de corrosión.

Mantenimiento:

- Retirar la vegetación adherida al concreto.
- Sellar fisuras visibles y aplicar un recubrimiento impermeabilizante en la zona expuesta a humedad.
- Programar inspecciones periódicas en temporada de lluvias.

Evidencia fotográfica estado estribo puente vía vereda Santa Fe



cimentación ha sido removido por el flujo del agua, dejando parte de la base al aire, esto disminuye la capacidad portante del apoyo y puede provocar asentamientos diferenciales o fallas por volteo.

Desgaste superficial del concreto: El concreto presenta desgaste superficial y coloración rojiza por exposición prolongada al agua con sedimentos, posible abrasión; no se aprecian desprendimientos grandes ni exposición de acero.


Una vez evaluado el sector realizaron las siguientes recomendaciones técnicas.


- Intervención inmediata; realizar relleno con enrocado o concreto ciclópeo bajo la cimentación socavada, Ejecutar un estudio geotécnico e hidráulico para determinar la profundidad segura de cimentación y la socavación máxima esperada.
- Verificar el estado del acero de refuerzo mediante pruebas no destructivas esclerometría, ultrasonido o potencial de corrosión.

Mantenimiento:

- Retirar la vegetación adherida al concreto.
- Sellar fisuras visibles y aplicar un recubrimiento impermeabilizante en la zona expuesta a humedad.
- Programar inspecciones periódicas en temporada de lluvias.

Evidencia fotográfica estado estribo puente vía vereda Santa Fe






El secretario de Planeación y Desarrollo Social indica que respeto a la situación del puente se debe determinar el valor que requieren las obras de protección del estribo que se viene afectando, indicando que se requiere apoyo a nivel nacional y departamental para la obtención de recursos que permitan materializar estas obras.

Creciente súbita quebrada la Guinea, ubicada en el sector de Cinco veredas vereda Pantanos.

Durante las precipitaciones intensas registradas en la zona, se presentaron incrementos súbitos en los caudales de la quebrada La Guinea. Esto ocasionó una avenida torrencial, en el afluente en el sector de cinco veredas, vereda Pantanos, considerable aumento de caudal acompañado de material de arrastre como, gravas, arenas, bloques y vegetación, generando daños en un tramo de vía interna de la vereda, desbordamiento de la quebrada hacia potreros, también erosión lateral y socavación del cauce en algunos tramos, a su vez desbordamiento en varios puntos del tramo medio del afluente.


La combinación de estos factores generó fuertes presiones sobre taludes, estructuras y zonas de ocupación cercana al cauce, en el sector, la acumulación de detritos y material de rio sobre un tramo de 600 metros lineales sobre el cauce de la quebrada.

4



Desbordamiento quebrada la Fría vereda Santa Barbara.





Comportamiento quebrada la Guinea, sector cinco veredas.

Conforme a lo anterior se considera pertinente tomar acciones en el sitio, puesto que como se ha mencionado la temporada de lluvias continua en la región y existe la probabilidad de que contine presentándose avenidas torrenciales, inundaciones por el aumento considerable de caudal.

El comandante de bomberos menciona que todo lo que se pueda hacer para minimizar riesgos y prevenir desastres se debe tomar como prioridad, y más en el caso de crecientes súbitas y avenidas torrenciales.

Por lo anterior el secretario de Planeación Jorge Fernando Ramos, pone en consideración a los miembros del CMGRD, la aprobación de realizar actividades de limpieza y descalce de la fuente hídrica quebrada la Guinea en los sectores donde se presenta acumulación en gran cantidad de material de rio, detritos, rocas, grabas, en un área aproximada de 500 mts sobre el cauce de la quebrada. Con el objetivo de prevenir nuevas situaciones como avenidas torrenciales, daños en la vía, afectación en cultivos. Actividad que es aprobada realizar por unanimidad de los miembros del CMGRD, asistentes, en arras de mitigar riesgos y desastres en el sector. Acciones medidas de prevención de riesgo y desastre. Actividad que se informada de su desarrollo antes, durante y una vez finalizada a la CAM.

Riesgo de represamiento Rio Timaná sector vereda Criollo.


El comandante de bomberos Jorge Ome Cedeño indica que, el 15 de noviembre debido a las fuertes e intensas lluvias se presentó acumulación de palizada y material de rio sobre el cauce del rio Timaná, en el sector de la vereda Criollo, la comunidad informo alertada de la situación, se brindo apoyo con la remoción de palizada en el sector cuerpo de bomberos junto con apoyo de la comunidad, así mismo la retroexcavadora de la alcaldía municipal realizo intervención apoyando la remoción de material en el sector, evitando se generara represamiento.

El Ing Jorge Fernando Ramos secretario de Planeación y Desarrollo Social menciona la necesidad de realizar actividades de limpieza y descalce del rio en esa zona, puesto que es bastante el material de rio y palizada que hay en el sector, para lo cual los miembros del CMGRD, identifican la necesidad de realizar limpieza del rio en el tramo, con el objetivo de evitar y prevenir nuevamente represamiento del rio en el sector, se ponen en riesgo familias ubicadas aguas abajo y predios, para la cual se pone consideración de los miembros del CMGRD la aprobación de realiza actividades de limpieza y descalce del Rio en el sector donde se acumula la palizada; acciones de prevención y mitigación de riesgo aprobadas por unanimidad por los miembros del CMGRD asistentes, esto como medidas de prevención de riesgo y desastre. Actividad que se informada de su desarrollo antes, durante y una vez finalizada a la CAM.

También se menciona que para el mes de diciembre conforme a lo indicado por el IDEAM se pronostica será un mes de transición con lluvias extendidas hasta mediados de mes en muchas regiones, especialmente en las Andina, Pacífica y Caribe, con volúmenes que podrían superar lo normal, y con mayor intensidad en la Amazonía, aunque se esperan temperaturas dentro de rangos normales; es clave estar atento a alertas de deslizamientos e inundaciones.

Deslizamiento de suelo vereda Mantagua.

El secretario de Gobierno Henry Artunduaga Orozco reitera la situación crítica que se vive en la vereda Mantagua, debido a la afectación por fenómeno de remisión en masa en el sector, la zona esta muy saturada de agua y continua la movilización de materiales, el área sigue estando muy inestable, se ha estado monitoreando la zona, así mismo el sector ya fue visitado por parte de profesional geólogo de la CAM, en donde se dan a conocer las recomendaciones técnicas realizadas en el sector.



Registro fotografico 5 y 6: imagen dron del sector visitado en la vereda Mantagua del municipio de Timana, de evidencia al sector afectado por reptacion el cual ha venido generando afectaciones a las viviendas ubicadas en este punto

5. RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo evaluado en el sector visitado en la vereda Mantagua del municipio Timana se tienen las siguientes recomendaciones:

- ✓ Evaluar medidas de mitigación no estructurales como reasentamientos, reubicación, entre otras, para la comunidad del sector visitado. Por otro lado, para el desarrollo de medidas estructurales (obras de ingeniería ó geotécnicas) se deberán inicialmente realizar estudios detallados Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo (AVR) con el fin determinar si el fenómeno es mitigable o no mitigable.

- ✓ Monitorear permanentemente la actividad de los fenómenos de evidenciados en campo, con el fin de evaluar su comportamiento y generar estar alerta a anomalías en este y alertar a habitantes del sector de influencia.
- ✓ Incentivar, comunicar y educar a la comunidad sobre el manejo adecuado del suelo y los diferentes tipos de cultivos que pueden implementar en sus predios para prevenir y mitigar las emergencias que pueden llegar a causar estos fenómenos.
- ✓ Desarrollar charlas educativas puerta a puerta a los pobladores del área de influencia con el fin de capacitarlos sobre acciones a desarrollar en caso de alguna emergencia.
- ✓ Revisar el estado, aptitud y uso del suelo y reglamentar actividades compatibles con la ubicación de dichos predios, con el fin de disminuir probabilidad de generación de nuevos fenómenos.
- ✓ Realizar capacitaciones a los pobladores del sector, sobre el uso y disposición adecuado de aguas domésticas, para riego, residuales y de escorrentía, con el fin de que entiendan la importancia de realizar un buen uso y disposición de este recurso en el sector.
- ✓ Respetar el área de ronda de los cuerpos hídricos ubicados en el sector, esta acción de protección contribuirá a mantener la estabilidad del terreno y a minimizar los riesgos asociados con los eventos hidrometeorológicos en la zona.

El secretario de gobierno solicita se priorice la atencion, reparacion y rehabilitacion de la via puesto que son muchas las familias que se encuentran afectadas por el fuerte deslizamento de suelo que ha afectado, la via principal. cultivos, y algunas viviendas.

El secretario de Planeacion Jorge Fernando Ramos menciona que respecto a la atencion de vias, la rehabilitacion y mantenimiento de las vias, se ha desbordado la capacidad que tiene el municipio, se viene avanzando poco a poco pero aun faltan varios sectores por atender, puesto que son varios los deslizamientos de suelo que se han presentado sobre las vias, los puntos criticos que se han atendido durante estos meses.

Asi mismo menciona que el municipio se encuentra en calamidad publica esta se cumple el 06 de diciembre del presente año, indicando que a la fecha se han presentado nuevos eventos y situaciones de emergencia que requieren respuesta y atencion, aun no se culmina la reparacion y rehabilitacion de vias y se siguen presentando fuertes lluvias que atrasan y dañan los mantenimeitos ya realizados, se requiere realizar el dragado y descalce de las dos fuentes hidricas, avanzar con obras, medidas de mitigacion para la proteccion de los puentes de la vereda Santa Fe y el puente de San Marcos, este ultimo se estan gestionando los recursos para las obras de mitigacion y las obras complementarias, por lo anterior y todo lo expuesto en la presente acta el secretario de planeacion pone en concideracion de los miembros del CMGRD prorrogar la calamidad publica que tiene actualemnte el municipio de 6 meses mas, en aras de culminar las actividades incluidas en el Plan de accion especificio para la calamidad y poder atender los nuevos sectores que presentan afectacion. Para lo cual los miembros asistentes a la sesion del CMGRD, apruevan por unanimidad la prorroga de la calamidad publica.

El alcalde municipal indica que respecto a los pronosticos del IDEAM, las lluvias van a continuar en la zona andina y para el muniicpio de Timana son varias las neceisdades que se presentan respecto a los diferentes eventos que se han propiciado por las fuertes e intenesas lluvias, ademas de las zonas de riesgo que presenta el municipio, para lo cual se requiere continuar gestionado proyectos y ayudas a nivel nacional y departamental que permian resolver las necesidades de las comunidad respecto a los daños y afectaciones por lluvias.

Proposiciones y varios

La ingeniera Marly Silva Serrato menciona que conforme al incendio estructural ocurrido el 9 de noviembre en la calle 13 entre carreras 2 y 3 barrio las ferias, donde conforme al informe de emergencias presentado por el cuerpo de bomberos, se realizó evaluación de necesidades y se entregó de manera oportuna ayuda humanitarias y materiales a las familias damnificadas y al líder de la defensa civil. donde resultaron afectadas dos viviendas y la sede de la defensa civil así.

Item	Nombres	Personas	Cédula	Dirección	Afectación	TIPO DE AYUDA ENTREGADA
1	DORIS GUARNIZO	4	40626406	CALLE 13 NO 2-51	PERDIDA DE CUBIERTA 20 LAMINAS DE ZINC, Y ALGUNOS ENCERES DE COCINA	20 LAMINAS DE ZINC Y 1 KIT DE COCINA, KIT DE ASEO
2	JOSE EUSEBIO MOLINA	5	4948368	CALLE 13 NO 2-51	AFECTACIÓN TOTAL DE VIVIENDA OCURRENCIA INCENDIO ESTRUCTURAL	2 KITS DE ASEO, 1 KIT DE COCINA, 3 KITS HABITACIONAL, 30 LAMINAS DE ZINC
3	JAIME PARGA CERON	3	12188309	CRA 3 NO 13-06 SEDE DEFENSA CIVIL	AFECTACIÓN DE CUBIERTA, PERDIDA DE UNIFORMES Y VIDRIOS DE VENTANAS POR OCURRENCIA DE INCENDIO ESTRUCTURAL	20 LAMINAS DE ZINC

Materiales aprobados por unanimidad para la atención de las familias damnificadas.

Evaluación de necesidades.

Atendiendo a los diferentes eventos presentados el alcalde Municipal Edwin Andrés Cárdenas Gasca menciona que, se viene atendiendo los sectores afectados desde que se decretó la calamidad pública, pero los daños en las vías son desproporciones, se superan la capacidad de la maquinaria con la que cuenta el municipio para atender todos las daños y puntos críticos, por lo cual pide que se solicite a la oficina departamental para la gestión del riesgo el apoyo con maquinaria amarilla para poder atender vías afectadas y realizar dragados de fuentes hídricas en diferentes sectores. Actualmente se está ejecutando un contrato para el mantenimiento de vías rurales. Conforme a la magnitud de los daños en las vías y a la vulnerabilidad que presenta las mismas por la topografía, la falta de obras de arte vial, se considera por parte de los miembros del CMGRD reiterar solicitud de apoyo con kit de maquinaria amarilla, para poder realizar el mantenimiento y rehabilitación de vías rurales afectadas.

A continuación, se relaciona la cantidad de maquinaria solicitada en apoyo a la oficina departamental para la gestión de riesgo de desastres.

EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD
RETROCARGADOR	HORA	320
MOTONIVELADORA	HORA	320
VOLQUETA SENCILLA	DIA	100

Así mismo se requiere la construcción de obras de ate vial, en vías como Sabaneta, Camenzo, San Antonio, Limo Santa Clara, construcción de gaviones y obras de mitigación que se deben definir por parte de profesional ing civil, en varios tramos de vía donde se presentan los hundimientos y deslizamiento de suelo. Respecto a las avenidas torrenciales y crecientes súbitas de la quebrada la Fría se requiere hacer un trabajo grande para el descalce, limpieza y dragado de la fuente hídrica, además de las quebradas Aguas Claras, Quebrada Tobo, Rio Timaná en los distintos sectores ya mencionados. Así mismo en el rio Timana sector vereda Criollo.

Se da por terminada la reunión para constancia firman los miembros del CMGRD.

En constancia Firman:

EDWIN ANDRES CARDENAS GASCA
Alcalde Municipal

JORGE FERNANDO RAMOS
Secretario de Planeación y Desarrollo Social

HENRY ARTUNDUAGA OROZCO
Secretario de Gobierno

JORGE OME CEDEÑO
Comandante Bomberos

JAIME PARGA CERON
Líder defensa civil

AURA ANDREA BERMEO
Directora Local de Salud

Alcaldía de
Timaná

DANIEL AUGUSTO VARGAS
Gerente EMPTIMANA

LORENA RODRIGUEZ
Comandante Estación Timana

FAIBER ANDRES RINCO
Gerente ESE Hospital San Antonio

Proyecto:
Mariy Silva Serrato
Apoyo profesional

Reviso:
Jorge Fernando Ramos Bonilla
Secretario de Planeación y Desarrollo Social

REUNIÓN EXTRAORDINARIA CMGRD	
ACTA N°	ACTA No. 5
OBJETO	SOCIALIZACIÓN DE AFECTACIONES, ANÁLISIS DE DAÑOS Y NECESIDADES POR FUERTES E INTENSAS LLUVIAS OCURRIDAS EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2026.
FECHA	24 de marzo de 2026
HORA DE INICIO	5:00 a.m.
HORA DE FINALIZACIÓN	6:30 p.m.

CONSEJEROS:

ÍTEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
1	EDWIN ANDRES CARDENAS GASCA	ALCALDE MUNICIPAL
2	HENRY ARTUNDUAGA	SECRETARIO DE GOBIERNO
3	JULIAN BEDOYA	COMANDANTE POLICIA TIMANÁ - ENCARGADO
4	AURA ANDREA BERMEO	DIRECTORA LOCAL DE SALUD
5	JORGE OME CEDEÑO	COMANDANTE DE BOMBEROS
6	JAIME PARGA CERÓN	COMANDANTE DE DEFENSA CIVIL
7	JORGE FERNANDO RAMOS BONILLA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
8	MANUEL SANTIAGO COLLAZOS	GERENTE EMPTIMANA
9	CARLOS ANDRES GONZALES TORRES	Director territorial corporación autónoma regional del alto Magdalena CAM
10	FAIVER ANDRES RINCON	GERENTE ESE HOSPITAL SAN ANTONIO

El alcalde municipal saluda a los consejeros agradece la asistencia y da apertura a la reunión, indicando la preocupación que asiste evaluar y tomar acciones sobre las emergencias ocurridas en 23 y 24 de marzo del presente año.


3. **Socialización informe de afectación a causa de fuertes lluvias, avenida torrencial e inundaciones en el municipio de Timaná, veredas Santa Barbara, Pantanos, sector cinco veredas, a causa del desbordamiento de la quebrada la Fria sector Santa Barbara y Rio Timaná Ruta 45 sector 5 veredas.**

Se socialización informe de afectación avenida torrencial ocurrida por creciente súbita quebrada la Fria en la vereda Santa Barbara y Creciente súbita Rio Timaná sector cinco veredas.

La inspección ocular realizada por el alcalde Municipal, secretario de Gobierno y el alcalde municipal a la vereda Santa Barbara se identificó lo siguiente:

Creciente súbita de la quebrada la denominada la "Fria" ubicada en la vereda Santa Barbara – Santa Barbara Alta, presentada el 24 de marzo de 2026 generando las siguientes afectaciones.

- Fuerte daño de vía en un tramo aproximado de 2 km vía interna de la vereda Santa Barbara pérdida total, acumulación de material de arrastre, palizada y lecho de Rio.
- Desbordamiento de la quebrada la "Fria", perdida de su cauce natural.



Creciente súbita quebrada la Fria vereda Santa Barbara.

La profesional Marly Yesenia Silva Serrato apoyo a la coordinación de la gestión de riesgo municipal de la Secretaria de Planeación, da un saludo y agradece a todos los consejeros por la asistencia a la reunión extraordinaria del CMGRD, procede a dar lectura del orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Saludo a cargo del presidente o coordinador, instalación del CMGRD.
3. Socialización informe de afectación a causa de fuertes lluvias, avenida torrencial e inundaciones en el municipio de Timaná, veredas Santa Barbara, Pantanos, sector cinco veredas, a causa del desbordamiento de la quebrada la Fria sector Santa Barbara y Rio Timaná Ruta 45 sector 5 veredas.
4. Afectación de acueductos.
5. Crecientes Súbitas, Avenida Torrencial quebrada la Guinea Rio Timaná.
6. Socavación de acceso al Puente de la vereda San Marcos, socavación de material de sitio, creciente súbita Rio Timaná.
7. Creciente súbita zanjón colorado, sector calle 6 con carrera 5, carrera 4 y carrera 3, desprendimiento de losas desprendidas por su deterioro antigüedad. Desprendimiento de placas zanjón azul.
8. Desbordamiento de fuentes hídricas, requiere atención para descalce y limpieza de afluentes de cauce.
9. Afectación vías rurales terciarias por fuertes lluvias.
10. Afectación en cultivos.
11. Acciones tomadas
12. Conclusiones
13. Proposiciones y varios.

Una vez leído el orden del día, planteado en la convocatoria, se pone a Consideración, el cual es aprobado por unanimidad de los consejeros.


DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA.

1. **Llamado a lista y verificación del quorum**

Se realizó el correspondiente llamado a lista evidenciando la asistencia de (9) ocho miembros del CMGRD, de los 10 diez miembros del CMGRD contando con quórum de liberatorio para la toma de decisiones y la continuidad al desarrollo de la reunión.

No se contó con la asistencia del director de la CAM.

2. **Saludo a cargo del presidente del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, e instalación del consejo.**







Creciente subitá quebrada la "Fria" vereda Santa Barbara.




Colapso puente interno acceso peatonal vía interna vereda Santa Barbara.






Perdida y fuerte daño vía rural vereda Santa Barbara – Acevedo vía de orden departamental.

- Inundación de viviendas ubicadas en la vereda Santa Barbara 20 viviendas afectadas por inundación y encharcamientos y lodo.




Alcaldía de
Timaná

Viviendas ubicadas en la vereda Santa Barbara afectadas por inundación.








Viviendas afectadas por inundación y encharcamientos con lodo.

Alcaldía de
Timaná

Se realizo censo y fichas EDAN de familias damnificadas así:

ITEM	NOMBRE	APELLIDO	NUMERO DE CEDULA	DIRECCION	No MIEMBROS DEL HOGAR	TIPO DE AFECTACION
1	MARISOL	PALADINEZ	36281473	VDA SANTA BARBARA	3	DAÑO DE ENCERES CAMAS-COLCHONES-CLOSET-NOCHERO-ROPA
2	LUZ MELIDA	ARDILA CUBILLOS	4947601	VDA SANTA BARBARA	2	DAÑO DE ENCERES CAMAS-NEVERA-ROPA-CAFETERA
3	JAMER	GARZON CASTAÑEDA	12262358	VDA SANTA BARBARA	2	DAÑO DE ENCERES MUEBLES-GUADAÑA-CONVERTIDORES DE ENERGOA
4	GLORIA DE JESUS	GUEVARA	25052403	VDA SANTA BARBARA	5	POSIBLE DAÑO DE ELECTRODOMESTICOS-PERDIDA DE MERCADO-COLCHONES
5	JESUS	URBANO AROCA	4919073	VDA SANTA BARBARA	2	AFECTACION EN COCINA Y PERDIDA DE ELECTRODOMESTICOS
6	JOSE LIZARDO	DIAZ TORRES	83231230	VDA SANTA BARBARA	2	POSIBLE AFECTACION DE ELECTRODOMESTICOS
7	NAUL	VELAZCO	1059598596	VDA CINCO VEREDAS	1	DAÑO DE ENCERES COLCHONES-ELECTRODOMESTICOS
8	HUGO	RINCON	10700960	VDA PANTANOS	5	SOCAVACION DEL SUELO POR RIO TIMANA, RIESGO POR DESLIZAMIENTO UBICADOS SOBRE RONDA HIDRICA
9	ESMERALDA	GAITAN ORCHEGUI	1121201197	VDA PANTANOS	2	SOCAVACION DEL SUELO POR RIO TIMANA, RIESGO POR DESLIZAMIENTO UBICADOS SOBRE RONDA HIDRICA

10	LUIS FELIPE	CASTAÑEDA ARCE	1006507989	VDA PANTANOS	3	SOCAVACION DEL SUELO POR RIO TIMANA, RIESGO POR DESLIZAMIENTO UBICADOS SOBRE RONDA HIDRICA
11	JOSE ALFRSO	MAZABEL ORTIZ	1117511338	VDA OANTANOS	1	SOCAVACION DEL SUELO POR RIO TIMANA, RIESGO POR DESLIZAMIENTO UBICADOS SOBRE RONDA HIDRICA
12	EUSEBIO	ORTIZ	4243950	VDA PANTANOS	4	SOCAVACION DEL SUELO POR RIO TIMANA, RIESGO POR DESLIZAMIENTO UBICADOS SOBRE RONDA HIDRICA
13	MARLENY	ORTIZ	26598075	VDA PANTANOS	3	SOCAVACION DEL SUELO POR RIO TIMANA, RIESGO POR DESLIZAMIENTO UBICADOS SOBRE RONDA HIDRICA
14	EDWIN DAVID	TEJADA	1083895479	VDA PANTANOS	6	SOCAVACION DEL SUELO POR RIO TIMANA, RIESGO POR DESLIZAMIENTO UBICADOS SOBRE RONDA HIDRICA
15	JUAN ANGEL	SAMBONI	83160889	VDA SANTA BARBARA		POSIBLE DAÑO NEVERA-TELEVISOR
16	YAKHELINE	URBANO URBANO	55212750	VDA SANTA BARBARA	3	POSIBLE DAÑO NEVERA-ENFRIADOR-VITRINAS-
17	JUAN DAVID	TRIVIÑO	1094961740	PANTANOS ENTRADA AL DIVISO	3	DAÑOS EN ALGUNOS FERRETERIA, DAÑO EN ENCERES MUEBLES, NEVERA
18	DAVIER	TOVAR	83041795	PANTANOS ENTRADA AL DIVISO	3	DAÑO DE ENSERES DE BARBERIA, TV , NEVERA, EQUIPO

19	MARIA EMMA	BARRIOS	65655022	PANTANOS ENTRADA AL DIVISO	4	PERDIDA DE PRODUCTOS Y ENSERES DE TIENDA Y CASA, TV NEVERA, CLOSED, COLCHONES
20	FERLEIN	TELLEZ	12264525	PANTANOS ENTRADA AL DIVISO	3	PERDIDA DE ENSERES, DAÑO EN ALGUNOS INSUMOS DE FERRETERIA
21	EDWIN FERNANDO	PUENTES CORREA	1082917549	VEREDA PANTANOS	4	AFECTACION DE VIVIENDA POR INUNDACION DAÑO ESTRUCTURAL AREA DE PISOS, REQUEIRE OBRAS DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS
22	FLOR ELENA	CUELLAR MUÑOS	26597535	CARRERA 5	1	VIVIENDA AFECTADA POR INUNDACION
23	CARMENZA	CORREA VERA		VEREDA PAQUIES	3	VIVIENDA EN RIESGO POR DESLIZAMIENTO DE SUELO
24	Marilyn	Quinayas Rojas	26455757	VEREDA MATERICO	3	PERDIDA DE ENSERES, CAMAS, COBIJAS
25	LEONARDO	MEDINA MAZABEL	12223135	VEREDA PANTANOS	2	PERDIDA DE ENSERES, CAMAS, COBIJAS, DAÑO DE ELECTRODOMESTICOS
26	CARLOS	CHANTRE PUCHES	12271483	VEREDA ALTO SANTA BARBARA TEL 3142052072-3227541150	2	PERDIDA DE MANGUERA ACUEDUCTO ARTESANAL ½ 100 MTS, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, ¾ CAFÉ AFECTADO POR DESLIZAMIENTO DE SUELO.

- Colapso de puente interno de acceso a la vereda Santa Barbara, puente peatonal.

4. **Afectaciones en Acueductos Rurales.**

Acueducto vereda Santa Barbara.

Debido a la creciente súbita de la quebrada denominada "La Fria" se presentó afectación acueducto vereda Santa Barbara Afectación total de la estructura de la bocatoma y desarenador, para un total aproximado de 100 familias sin servicio de agua de la comunidad de Santa Barbara. (Se anexa informe de inspección ocular).

En el cual se identifican las siguientes perdidas y necesidades.

- Perdida de 12 tubos PVC 2.5 pulgadas.
- Perdida de 12 Tubos PVC 2 pulgadas.
- Perdida de 20 tubos PVC de ½.
- 15 uniones de 2.5 pulgadas media.
- 15 uniones de 2 pulgadas.
- 25 uniones de 1/2.

Acueducto Alto Santa Barbara.

Afectación por creciente súbita fuente abastecedora acueducto alto santa bárbara y ocurrencia de deslizamiento de suelo que afecto redes de conducción del acueducto, emergencia que ha dejado sin servicio de agua a la comunidad, un aproximado de 80 familias, donde se evalúa una pérdida de:

- 12 tubos de pulgada y media
- 4 tubos de 3/4 presión.
- 10 uniones de pulgada y media.
- 5 uniones de 3/4 presión.
- 3 rollos de manguera de 2 pulgadas.

Acueducto vereda Juan Martin.

Creciente súbita de la quebrada la Santa Clara, fuente abastecedora del acueducto de Juan Martin, el cual abastece de agua a 60 familias de la vereda, generando afectación por la creciente súbita de la quebrada causando perdida de tubería de conducción.

- 5 tubos de 2 pulgadas
- 4 tubos de presión de 3 pulgadas.

Acueducto vereda Santa Fe.


Deslizamiento de suelo predios ubicados en la vereda Santa Fe, donde se presentan fuertes daños por rupturas y desprendimiento de tubería de conducción del

acueducto, se requiere replantear la conducción de 100 metros de tubería por una zona más estable, puesto que las fuertes y continuas lluvias han generado que el deslizamiento de suelo genere diferentes daños en redes. Necesidad.


- 10 tubos de presión de 2.5 pulgadas.

5. **Crecientes Subitas, Avenida Torrencial quebrada la Guinea Rio Timaná.**

- Desbordamiento del río Timaná sobre la ruta 45 sector 5 veredas, ocurrencia avenida torrencial e inundación de locales comerciales que están al margen de la vía y del río.





Creciente súbito quebrada la Guinea vereda Pantanos, sector cinco veredas.



Creciente súbita Rio Timana sector cinco veredas Ruta 45.

6. Socavación de acceso al Puente de la vereda San Marcos, socavación de material de sitio, creciente subita Rio Timaná.



Suspensión paso temporal puente San Marcos.


7. Creciente súbita zanjón colorado, sector calle 6 con carrera 5, carrera 4 y carrera 3, desprendimiento de losas desprendidas por su deterioro antigüedad. Desprendimiento de placas zanjón azul. Las obras no soportan toda la carga hidráulica de fuertes lluvias que superen el 20% de lo normal para la región. (Se anexa informe técnico de inspección de la estructura).


La ingeniera Civil apoyo profesional a la secretaria de Planeación Camila Fernanda Burbano, realizo visita para identificación de los daños de la estructura del zanjón colorado

donde se determino un daño total de 28 losas del zanjón colorado colapsadas, con grandes fisuras, que generan mayor traumatismo y riesgo de que se inicien procesos de socavación en las vías urbanas. Se anexa Informe técnico (Anexo 1) visita del drenaje (Zanjón Colorado) por lo anterior se pone en consideración tomar acciones para la reparación de las respectivas losas colapsadas.

Así mismo la estructura el zanjón azul presenta daños en tres tramos por desprendimiento de placas. A lo cual los miembros del CMGRD solicitan se tomen medidas para prevenir y reparar los daños existentes.

Desprendimiento de lozas en tramos del zanjón colorado







Desbordamiento aguas lluvias Zanjon colorado.

8. **Desbordamiento de fuentes hídricas, requiere atención para descalce y limpieza de afluentes.**

- Desbordamiento Quebrada Tobo, desbordamiento quebrada Tobo en el sector del puente ruta 45 entre las veredas Tobo y Mateorico, se requiere valoración para

descalce y limpieza de la quebrada.

- Rio Timaná en el sector de Mantagua se requiere valoración y descalce y limpieza del Rio en el sector de puente de Mantagua, también a medida de prevención para conservar los estribos del puente, sector Juan Martin, las Mercedes.
- Se requiere valoración para la limpieza y descalce del Rio Timaná, en tramos de las veredas Pencua, Materico, Piragua.

9. Afectaciones Malla Vial Rural.

Conforme a las lluvias ocurridas en el mes de febrero, y las ocurridas el 23 y 24 de marzo se continúan acentuando los daños en la malla vial rural donde se ha presentado socavación de vías, deslizamientos de suelo, daño de estructura vial en los siguientes tramos críticos.

CODIGO VIA	NOMBRE VIA	LONGITUD (m)
4SHL09-3	RAMAL SANTA BARBARA PARTE BAJA	3052,28
4SHL09-2	RAMAL EL PLAYON	915,79
4SHL09-1-1	RAMAL ALTO SANTA BARBARA	760,069
4SHL09-1	AGUAS FRIAS - SANTA BARBARA	2829,49
19708-4	RAMAL LOS VAQUEROS	914,187
19708-2	LOURDES - COSANZA - CRUCE SAN ANTONIO	1762,82
4504-7	CRUCE RUTA 45 (PANTANOS) - EL DIVISO - EL TABLON - CINCO VEREDAS (CRUCE RUTA 45)	4824,52
19708	TIMANA – SANTA FE- COSANZA	8090,11
4504-20-2	CRUCE TOBO - LA FLORIDA - LA RESERVA	4468,46
19706-1-3	SAN ANTONIO - LA BOLSA	1474,14
4504-9	CRUCE RUTA 45 (PANTANOS) - LA VICTORIA	3030,06
4504-8-1	RAMAL ESC. PANTANOS	594,823
4504-8	ANILLO PANTANOS	1627,45
4504-4	CRUCE RUTA 45 (PALMITO) - MORTIÑAL	2492,7
4SHL10-1	SICANDE - QUINCHE - AGUA CLARA - MONTAÑITAS - SAN ISIDRO - SAN ANTONIO - COSANZA	7578,96
4504-20-3	SAN MARCOS - LOMA LARGA	1364,86
4SHL11-1	CRUCE RUTA 4SHL11 (POTRERILLOS) - LOMA LARGA - SAN MARCOS	3706,76


Así mismo se indica que la totalidad de la malla vial del municipio de Timaná reporta daños

en su estructura, tramos de vías con deslizamiento de suelo, socavación, y daño general de la estructura vial.

CODIGO VIA	NOMBRE VIA	LONGITUD (m)
4504-7	CRUCE RUTA 45 (PANTANOS) - EL DIVISO - EL TABLON - CINCO VEREDAS (CRUCE RUTA 45)	4824,52
4504-5	CRUCE RUTA 45 - PALMITO - CINCO VEREDAS - MORTIÑAL	5576,32
4504-20-2	CRUCE TOBO - LA FLORIDA - LA RESERVA	4468,46
4504-15	CRUCE RUTA 45 - GUAYAMBA - ALTO GUAYAMBA	3971,07
4504-13	CRUCE RUTA 45 (PENCUA BAJA) - PIRAGUA - MANTAGUA	3985,14
4504-12	CRUCE RUTA 45 - PAQUIES - LA ESPERANZA	4396,07
4504-11	CRUCE RUTA 45 - ALTO CASCAJAL	3588,71
19706-5	ALTERNA CENTRO POBLADO NARANJAL	313,92
19706-4-1	CENTRO - PALMO	1506,64
19706-3-6	RAMAL TANQUES DE ACUEDUCTO NARANJAL	827,655
19706-3-4	RAMAL ESC. ALTO NARANJAL	825,156
19706-3-3	SECTOR FALDA SERINDAL	983,594
19706-3-1	RAMAL ESC. LA FALDA	810,115
19706-3	NARANJAL - LA FALDA - ALTO NARANJAL - PAPAYAL	9572,51
19706	CICANA - NARANJAL - LA GUAIRA	11690,2
4SHL11-2	RAMAL MISCAL	1127,98
4SHL11-1	CRUCE RUTA 4SHL11 (POTRERILLOS) - LOMA LARGA - SAN MARCOS	3706,76
4SHL10-4	RAMAL ALTO CAMENZO	1614,28
4SHL10-3	RAMAL SABANETAS	1551,21
4SHL10-2	ALTERNA SICANDE	585,293
4SHL10-1-2	MONTAÑITAS - QUINCHE	1157,62
4504-20-3	SAN MARCOS - LOMA LARGA	1364,86
4504-20-1	RAMAL ESC. TOBO	169,523
4SHL10-1-4	RAMAL INTERNO SAN ISIDRO	206,522
4SHL10-1-3-1	RAMAL INTERNO - SAN ISIDRO	569,331
4SHL10-1-3	SAN ISIDRO - SAN ANTONIO	1626,5
4SHL10-1-1	RAMAL AGUA CLARA	3523,92

4SHL10-1	SICANDE - QUINCHE - AGUA CLARA - MONTAÑITAS - SAN ISIDRO - SAN ANTONIO - COSANZA	7578,96
4504-19	RAMAL LAS MERCEDES	467,646
19708-1-1	ALTERNA CENTRO POBLADO QUINCHE	836,431
19708-1	RAMAL QUINCHE	2307,78
19708	TIMANA - COSANZA	8090,11
4SHL09-4	RAMAL LA HACIENDA	1934,39
4SHL09-3	RAMAL SANTA BARBARA PARTE BAJA	3052,28
4SHL09-2	RAMAL EL PLAYON	915,79
4SHL09-1-1	RAMAL ALTO SANTA BARBARA	760,069
4SHL09-1	AGUAS FRIAS - SANTA BARBARA	2829,49
19708-4	RAMAL LOS VAQUEROS	914,187
19708-2	LOURDES - COSANZA - CRUCE SAN ANTONIO	1762,82
19706-4	NARANJAL - PEDREGAL CENTRO - PALMO	2116,18
19706-3-2	CRUCE ALTO NARANJAL - V/PALMO - PAJIJI (LIM ALTAMIRA)	2230,69
19706-2	GRUTA NARANJAL - FALDA CENTRO	540,35
19706-1-3	SAN ANTONIO - LA BOLSA	1474,14
19706-1-2	CRUCE LA MICHALA - EL VOLADOR	1767,85
19706-1-1-1	RAMAL FALDA - ALTO NARANJAL	621,396
19706-1-1	BALASTRERA - ALTO NARANJAL	1672,11
19706-1	GRUTA NARANJAL - CRUCE LIMA SANTA CLARA - LA MICHALA - SICANA - SAN ANTONIO	9624,36
4SHL10-2-1	RAMAL EL TOBOGAN	1349,01
4504-9	CRUCE RUTA 45 (PANTANOS) - LA VICTORIA	3030,06
4504-8-1	RAMAL ESC. PANTANOS	594,823
4504-8	ANILLO PANTANOS	1627,45
4504-4	CRUCE RUTA 45 (PALMITO) - MORTIÑAL	2492,7
4504-3	CRUCE RUTA 45 - PALMITO PARTE ALTA	819,92
4504-2	RAMAL CHARCO DEL OSO	1008,88
4504-18-2	RAMAL LOS PULGA	653,159
4504-18-1	RAMAL BAJO TEJAR	1189,23
4504-18	CRUCE RUTA 45 - COLEGIO EL TEJAR - CRUCE SICANDE RUTA 4SHL10	1074,78

4504-17	CRUCE RUTA 45 - EL TEJAR	977,898
4504-16	CRUCE RUTA 45 - MANTAGUA	1991,63
4504-14	CRUCE RUTA 45 - CRUCE RUTA PIRAGUA	1394,55
4504-11-1	CRUCE ALTO CASCAJAL - CRUCE PIRAGUA	870,092
4504-10	CRUCE RUTA 45 (PANTANOS) - EL TABLON	1215,93
4504-1	RAMAL ESC. CHARCO DEL OSO	943,58
19706-3-5	RAMAL SALADO BLANCO (ALTO NARANJAL)	2116,21
19708-3	COSANZA - RAMAL LOS PINOS	712,255



Deslizamientos de suelo vereda Camenzo Buenos Aires



Afectación perdida de Vía Santa Barbara avenida torrencial



Socavación y afectación de la vía interna vereda Cascajal por creciente súbita quebrada las vueltas





Creciente súbita que generó deslizante de suelo sobre la quebrada que abastece el acueducto de la verdad Juan Martín

Afectación socavación de laterales de vía en tres tramos en la vía vereda San Antonio







Deslizamiento de suelo y rocas acceso a la vía vereda Cosanza.



Afectación de vía avenida torrencial vereda Tobo sector la Montañita.



- Perdida de banca vial Limo San Clara – Naranjal, por ocurrencia de fuertes lluvias, deslizamiento de suelo que genero hundimiento total de la banca vial, dejando incomunicadas aproximadamente 30 familias del sector.

- Deslizamiento de suelo vía centro Poblado Cosanza, paso a un carril, socavación de vía ocurrencia de deslizamiento.

- Deslizamiento de suelo vía vereda San Antonio, paso a un carril, socavación de vía ocurrencia de deslizamiento.

- Vía interna vereda Mantagua, deslizamiento de suelo que afecto totalmente la vía interna de acceso a la vereda.

- Vereda santa fe, presenta puntos críticos en la vía principal, ya que, por la temporada de lluvia, la vía presenta mal distribución de cunetas presentando daños superficiales

- En la vereda Cascajal, se han presentado daños por erosión lateral y represamientos de agua en alcantarillas colmatadas.

- En la vereda Piragua, se han identificado procesos erosivos crónicos que afectan tramos completos y requieren intervención con obras de contención.

- Vereda Cosanza y san isidro, presenta dos puntos críticos que se encuentran ubicadas iniciando las placa huellas, con afectación de un mal manejo de aguas por las fuertes lluvias presentadas

- Vereda limo- sata clara, presenta derrumbes en las vías principales del sector ocasionando perdida de terreno

- Vereda san Antonio, sector Lourdes: presenta asentamiento y fallas en ciertos puntos de su vía principal

- Vía Santa Barbara y Santa Barbara alta 4 deslizamiento de suelo.

- Socavación de vía vereda Montañita, paso a un carril.

- Sabaneta hundimiento de banca vial, colapso de alcantarillas, paso a un carril.

- San Antonio – Limo – El Palmo- Naranjal deslizamientos de suelo, incomunicados.

- Vía Santa Clara – Naranjal socavación hundimiento de la vía, paso a un carril, deslizamiento de suelo en dos tramos de la vía.

- Vía Sicana Naranjal, 4 hundimientos de vía deslizamientos de suelo en varios tramos, paso a un carril.

- Paquies – La Esperanza hundimiento socavación de vía.

- Mantagua deslizamiento de suelo hundimiento de vía.

- Deslizamiento de suelo en la vía comunica vereda Piragua.

- Vía de orden departamental Vereda Sicande - Sabaneta– Camenzo – Buenos Aires – vereda San Pablo Suaza, fuerte deterioro y daños.

- Vereda Camenzo hundimiento de banca vial en dos tramos.

- Timaná – Santa fe – Cosanza – San Antonio – San Isidro, fuerte deterioro, deformaciones, perdida de superficie de la rodadura, erosión.

- Quinche – Montañita – Aguas Claras, fuerte deterioro, perdida de superficie de la vía, erosión.

- Vereda Cascajal - sector las vueltas, perdida de superficie de la vía, erosión.

- Mateo rico – Tobo – La Florida, fuerte deterioro, perdida de superficie de la vía, erosión, un deslizamiento de suelo sobre la vía.

- Vía de orden departamental veredas Pantanos- Santa Bárbara baja – Santa Bárbara Alta – Municipio de Acevedo, fuerte deterioro.

- Piragua – Cascajal - Sector Guayamba, Mateorico.

- Loma Larga - San Marcos- Tobo – La Florida.

- Vía de orden departamental vereda Loma Larga – vereda Potrerillos Municipio de Elías.



- Sector la Bolsa- Limo Santa Clara – La Minchala.

- Fuerte deslizamiento de suelo vereda Mantagua, que presenta daño total de la vía interna de la vereda.

- Hundimiento, deslizamiento de suelo vía comunica la vereda la Esperanza y Paquies.


Se anexa informe de afectación vial. (Anexo 2).


Socavación por creciente súbita de drenaje natural ubicado en la vereda el Tejar, colapso de alcantarilla de aguas lluvias y deslizamiento de suelo que genera riesgo para la estructura de la vivienda de los Señores Jhon Saenz y Juan Carlos Saenz.


10. Afectaciones en cultivos.

Afectaciones en cultivos de café vereda Santa Barbara, Pantanos,



Montañita, Paquies, Buenos Aires.



11. Relación de cultivos afectados.

Corregimiento/Vereda	Nombre jefe cabeza hogar	No. C.C.	No. Miembros familia	Tipo comunidad			Evaluación de Pérdida de Producción Agropecuaria										Usuario crédito		Valor crédito (Miles $)
				Campesina	Afrocolom-biana	Indígena	Tipo de Cultivo	Afectación	Pérdida Total	No. Bovinos	No. Porcinos	No. Equinos	No. Aves Corral	No. Peces	No. Estanques	No. Colmenas	Si	No	
SAN MARCOS	JHON JAIRO BELTRAN	8321 2287	4	X			CAFÉ	2	0.5								X		22000
SAN ISIDRO	MARIA FELICIDAD MUÑOZ ROJAS	2662 8845	3	X			CAFÉ-BANANO	3	1.5										15000
SANTA BARABARA BAJA	OMAIRA TOVAR GUERRERO	3627 6442	3	X			CAFÉ-YUCA-BANANO-PLATANO	4	1.5										20000
ALTO NARANJAL	JAVIER TORRES ROJAS	8001 1623	4	X			CAFÉ	3	0.7										3500
SANTA BARABARA BAJA	JAVIER MEDINA ARDILA	1084 9222 85	5	X			CAFÉ	1.5	0.5										
SANTA BARABARA BAJA	OSCAR IVAN MEDINA ARDILA	1080 9332 91	4	X			CAFÉ	2.5	1										
EL TEJAR	JAIME CASTRO	1223 9226	3	X			CAFE	3	1										


Alcaldía de
Timaná

| | | |

SANTA BARBARA ALTA	ELCIRA MARTINEZ	2664 3700	3	X			CAFÉ	1.5	0.25											
SANTA BARBARA ALTA	PEDRO ALCIDES MENDOSA	9345 2396	3	X			CAFÉ	1	0.25											
SANTA BARBARA ALTA	YAMID SANTOFIMIO DIAS	1226 3765	2	X			CAFÉ	1	0.25											
SANTA BARBARA ALTA	SIXTO ALFREDO CALDERON	8323 1166	4	X			CAFÉ	3	1											
SANTA BARBARA ALTA	MERARDO REALPE	4715 145	3	X			CAFÉ	1	0.25											
SANTA BARBARA ALTA	ALIRIO LOPEZ ESPINOSA	4739 570	3	X			CAFÉ	1	0.25											
SANTA BARBARA BAJA	VIRYIGEN CHILATRA MARTINEZ	4069 0442	2	X			CAFÉ	2.5	1											

Inundación de la sede Santa Lucia I.E la Gaitana, escorrentía de aguas lluvias de varios tramos en la zona del barrio Santa Lucia sector alto, cubierta del techo en mal estado, generaron la inundación de sede.





ACCIONES DESARROLLADAS.

12. Censo de familias damnificadas.
13. Evaluación técnica de sitios críticos donde se presentó avenida torrencial.
14. Inicio de Intervención para recolección y traslado de palizada, se han destapado algunas alcantarillas en el sector de santa Barbara Baja, y la maquinaria tipo retroexcavadora y volquetas están avanzando con los trabajos de rehabilitación de vía, recolección de material de rio y palizada en el sector, el trabajo que hay que desarrollar es grande por la magnitud de los daños por lo cual se solicita ayuda al gobierno departamental con frazadas para las familias damnificadas que perdieron sus enceres y maquinaria amarilla para la atención de vías.

SOLICITUD DE APOYO OFICINA DEPARTAMENTAL PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES.

Conforme a la gran magnitud de perdida de vías rurales, como la pérdida total de vías de orden departamental como sector Pantanos – Santa bárbara- Santa Barbara alta y sus ramales 4km de vía rural.

Demás daños en vías que requieren rehabilitación y recuperación así:

CODIGO VIA	NOMBRE VIA	LONGITUD (m)
4SHL09-3	RAMAL SANTA BARBARA PARTE BAJA	3052,28

4SHL09-2	RAMAL EL PLAYON	915,79
4SHL09-1-1	RAMAL ALTO SANTA BARBARA	760,069
4SHL09-1	AGUAS FRIAS - SANTA BARBARA	2829,49
19708-4	RAMAL LOS VAQUEROS	914,187
19708-2	LOURDES - COSANZA - CRUCE SAN ANTONIO	1762,82
4504-7	CRUCE RUTA 45 (PANTANOS) - EL DIVISO - EL TABLON - CINCO VEREDAS (CRUCE RUTA 45)	4824,52
19708	TIMANA – SANTA FE- COSANZA	8090,11
4504-20-2	CRUCE TOBO - LA FLORIDA - LA RESERVA	4468,46
19706-1-3	SAN ANTONIO - LA BOLSA	1474,14
4504-9	CRUCE RUTA 45 (PANTANOS) - LA VICTORIA	3030,06
4504-8-1	RAMAL ESC. PANTANOS	594,823
4504-8	ANILLO PANTANOS	1627,45
4504-4	CRUCE RUTA 45 (PALMITO) - MORTIÑAL	2492,7
4SHL10-1	SICANDE - QUINCHE - AGUA CLARA - MONTAÑITAS - SAN ISIDRO - SAN ANTONIO - COSANZA	7578,96
4504-20-3	SAN MARCOS - LOMA LARGA	1364,86
4SHL11-1	CRUCE RUTA 4SHL11 (POTRERILLOS) - LOMA LARGA - SAN MARCOS	3706,76

Para lo cual se solicita a la oficina departamental para la Gestión de Riesgo de desastres de la Gobernación del Huila apoyo con maquinaria amarilla así:

EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD
RETROCARGADOR	HORA	500
MOTONIVELADORA	HORA	500
VOLQUETA SENCILLA	DIA	200
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	HORA	380

Solicitud de frazadas, colchones, cobijas, ayuda humanitaria para las 24 familias damnificadas en zona rural y las 64 familias damnificadas en área urbana que sufrieron inundación y encharcamientos el 06 de febrero del presente año, donde con las lluvias actuales nuevamente se presentó inundación en viviendas del centro del municipio de Timaná.

Alcaldía de
Timaná

TIPO DE AYUDA SOLICITADA	CANTIDAD
KIT DE ASEO	88
KIT DE COCINA	88
FRAZADAS	88
COLCHONES	88

CONCLUSIONES.

- Remitir derecho de petición a la ANI y la concesionaria Ruta al Sur solicitando se evalúe, se realicen nuevos estudios hidráulicos que permitan definir nuevas obras hidráulicas y de manejo de aguas lluvias para la Obra de la Variante Timaná, atendiendo a que las aguas lluvias provenientes de esta obra descolaran a los zanjones y drenajes urbanos los cuales actualmente están en muy mal estado estructural y no tendrán la capacidad de transportar y evacuar toda el agua en el sector urbano. Responsable secretaria de Planeación.

- Solicitar a la corporación autónoma regional del alto Magdalena CAM, la revisión del estado de la primera fase de las obras de mitigación de riesgo y desastre sobre el área urbana del municipio de Timaná, para verificar es estado de las geobolsas y las demás obras construida, así mismo solicitar el apoyo urgente para la construcción de la segunda fase de las obras de mitigación concernientes en las mallas en geotextil para contener detritos y material de río.

- El secretario de Planeación informa que se eta elaborando comunidad información oficial para prohibir el acceso a la estructura del puente de San Marcos, como medida preventiva para salvaguardar la vida de peatones.

Se da por terminada la reunión para constancia firman los miembros del CMGRD.

En constancia Firman:

EDWIN ANDRES CARDENAS GASCA
Alcalde Municipal

JORGE FERNANDO RAMOS
Secretario de Planeación y Desarrollo Social

Alcaldía de
Timaná

HENRY ARTUNDUAGA OROZCO
Secretario de Gobierno

JORGE OME CEDEÑO
comandante Bomberos

JAIME PARGA CERON
Líder defensa civil

MANUEL SANTIAGO COLLAZOS
Gerente EMPTIMANA

JULIAN BEDOYA
Comandante Estación Timana

MIGUEL ARTUNDUGA
Sub Gerente ESE Hospital San Antonio

Proyecto:
Marly Silva Serrato
Apoyo profesional

Reviso:
Jorge Fernando Ramos Bonilla
Secretario de Planeación y Desarrollo Social