ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	Código: FOR-PSS-238
PROCEDIMIENTO OPERACIÓN ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS EN LOS SERVICIOS SOCIALES	Versión: 0
FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN	Fecha: Memo INT 2019026406 - 31/05/2019
	Página: 1 de 2

CUARTO FRÍO

SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD: TUNJUELITO SERVICIO SOCIAL: CENTRO DE COMUNIDAD Y CUIDADO UNIDAD OPERATIVA: CASA NOSTRA

AÑO: 2021 MES: AGOSTO COORDINADOR O RESPONSABLE: JESSICA PAOLA CABRERA OPERADOR: INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR

TEMPERATURA EN GRADOS CENTÍGRADOS

DIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.	07:00 a.m.
12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.	12:00 m.
04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.	04:30 p.m.

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5

RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO

NOMBRES Y APELLIDOS: ANDRÉS SALAZAR FIRMA:

CARGO: JEFE DE COCINA
GASTRONOMO

OBSERVACIONES: EL DIA 9 EN LA TARDE NO SE TOMA TEMPERATURA PORQUE SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION EQUIPO

EL DIA 22 NO SE TOMA TEMPERATURA PORQUE SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO

Escaneado con CamScanner