| CC Hogar Casa Nostra | | | |
|---|---|---|---|
| 1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:<br>*Fredy Alexander Segura* | | | 2.FECHA:<br>31/03/2022 |
| 3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR | | 4. CALIFICACIÓN | 5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR |
| 3.A | AREA DE COCINA | | |
| **A.1** | **Aberturas entre puertas y piso (exteriores)** | 1 | N/P |
| **A.2** | **Aberturas entre puertas y piso (interiores)** | 1 | N/P |
| **A.3** | **Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina** | 1 | N/P |
| **A.4** | **Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.** | 1 | N/P |
| **A.5** | **Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros.** | 1 | N/P |
| **A.6** | **Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros.** | 1 | N/P |
| **A.7** | **Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.** | 1 | N/P |
| 3.B | AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS | | |
| **B.1** | **Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos.** | 1 | N/P |
| **B.2** | **Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.** | 1 | N/P |
| **B.3** | **Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.** | 2 | Tapar hueco de cableado en pared |
| **B.4** | **Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros.** | 1 | N/P |
| 3.C | OTRAS AREAS | | N/P |
| **C.1** | **Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros.** | 1 | N/P |
| **C.2** | **Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.** | 1 | N/P |
| **C.3** | **Paredes interiores lisas libres de ranuras** | 1 | N/P |
| **La calificación de la verificación es:**1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE | | | |

| 6. OBSERVACIONES | 7. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO) | 8. RESPONSABLE(S) |
|---|---|---|
| B.3 Agujero en pared por cableado electrico | Tapar hueco -Mes de abril- | Responsable ambiental |