Suspensión

SMARTMETER SAS
NIT 900.963.226-4
CALLE 23C 81A 89 MODELIA
Tel: (601) 7318008
Bogotá - Colombia
comercial@smartmetersas.com
www.smartmetersas.com

Factura Electrónica de Venta
No. FV 1681

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		
NIT	900.959.051-7	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Diagonal 34 No 5 - 43	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/11/2025, 12:09
Expedición	14/11/2025, 13:14
Vencimiento	12/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMA 1 GASES	1.00	118,000.00	0.00	22,420.00	4,720.00	135,700.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMA 2 GASES	7.00	128,000.00	0.00	170,240.00	35,840.00	1,030,400.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAJAS DE CORTE DE 1 GAS	1.00	94,000.00	0.00	17,860.00	3,760.00	108,100.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAJAS DE CORTE DE 2 GAS	10.00	104,000.00	0.00	197,600.00	41,600.00	1,196,000.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAJAS DE CORTE DE 3 GAS	1.00	114,000.00	0.00	21,660.00	4,560.00	131,100.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANIFOLD DE AIRE 2X4	1.00	670,000.00	0.00	127,300.00	26,800.00	770,500.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANIFOLD DE OXIGENO 2X5	1.00	670,000.00	0.00	127,300.00	26,800.00	770,500.00
8	CORTE DE GASES	13.00	670,000.00	0.00	1,654,900.00	348,400.00	10,016,500.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOMAS DE GASES MEDICINALES	168.00	50,000.00	0.00	1,596,000.00	336,000.00	9,660,000.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE VACIO 10HP HOSPITAL SAN BLAS	1.00	1,000,000.00	0.00	190,000.00	40,000.00	1,150,000.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE VACIO 10HP HOSPITAL SANTA CLARA	2.00	1,000,000.00	0.00	380,000.00	80,000.00	2,300,000.00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE
24 NOV 2025

28.217.280

Total items: 11

Total Bruto	23,712,000.00
IVA 19%	4,505,280.00
Servicios Declarante 4%	948,480.00
ReteIVA 15%	675,792.00
ReteICA 11.04	261,780.48
Total a Pagar	26,331,227.52

Valor en Letras:
Veintiseis millones trescientos treinta y un mil doscientos veintisiete pesos m/cte con cincuenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-12 por $ 26,331,227.52

Observaciones:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO: 02 BS 0054 2024
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
CONSIGNAR POR MEDIO DEL CONVENIO # 8883 BANCOLOMBIA (INCLUIR EN REFERENCIA EL NIT/CEDULA DEL CLIENTE) ò
DAVIVIENDA 4818-0004-1024 DE AHORROS.

Orden de entrega: - Fecha:

14/11/2025
Nicolas Sanchez

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093377378 aprobado en 20250521 prefijo FV desde el número 1501 al 3000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 9.66 por mil
CUFE: 571a5fd77e70af7b456dcbd855f4ea20759225d1a53c6c592320f24d83904dce40461b9682986ad6514676d073549d99

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS
FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

CÓDIGO: AP-RF-FT-131
VERSIÓN:011
FECHA: 2021-08-20

PROVEEDOR:	SMARTMETER SAS	**CONTRATO No.**	02 BS 0054 2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE GASES MEDICINALES (BOMBAS DE VACIO, MANIFOULD, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
PROCESO:	GESTION DE RECURSOS FISICOS Y ABASTECIMIENTO	**SUPERVISOR:**	MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN	**FECHA INICIO CONTRATO:**	3/09/2024
FACTURA No.	FE 1681	**APOYO TÉCNICO:**	INFRAESTRUCTURA	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	13/06/2025

CRITERIO	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE		OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS
		SI	NO	
1	Realizar informe técnico por labor realizada en cada uno de los equipos, el cual se archivara en las hojas de vida que se tenga para dicho control y diligenciar la bitácora de cada uno de los equipos.	X		La empresa SMARTMETER SAS presenta informe técnico de las actividades realizadas de mantenimiento preventivo en las que se ejecutaron las actividades de: 1. Mantenimiento preventivo de la red de gases medicinales del hospital la Victoria. 2. Mantenimiento preventivo de bombas de vacio del hospital San Blas y hospital Santa Clara. 3. InsSe realizó instalación de repuestos de las sedes: hospital la Victoria, hospital San Blas y hospital Santa Clara.
2	Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos, de acuerdo con al cronograma de mantenimiento.	X		La empresa SMARTMETER SAS durante los meses de septiembre y octubre realizo mantenimiento preventivo en el Hsopital la victoria de 1 ALARMAS DE AREA DE 1 GAS; 7 ALARMAS DE AREA DE 2 GASES; 1 ALARMAS DE AREA DE 2 GASES; 7 CAJAS DE CORTE DE 1 GAS; 10 CAJAS DE CORTE DE 2 GAS, 1 CAJAS DE CORTE DE 3 GAS; 1 MANIFOLD DE AIRE 2X4; 1 MANIFOLD DE OXIGENO 2X5, 168 TOMAS DE GASES MEDICINALES; 1 ALARMAS DE AREA DE 1 GAS; 3 ALARMAS DE AREA DE 2 GASES; 1 CAJAS DE CORTE DE 1 GAS; 3 CAJAS DE CORTE DE 2 GAS; 84 TOMAS DE GASES MEDICINALES; 1 BOMBA DE VACIO 10HP HOSPITAL SAN BLAS; 1 BOMBA DE VACIO 10HP HOSPITAL SANTA CLARA; 1 BOMBA DE VACIO 10HP HOSPITAL SANTA CLARA
3	Brindar soporte telefónico 24X7 y soporte técnico presencial en un máximo de 4 horas por personal técnico calificado.	N/A		La empresa SMARTMETER SAS mantiene la disponibilidad para brindar soporte en el momento en que se requiera de alguna solicitud de soporte, para la certificacion de la factura 1681 no fue necesario realizar alguna solicitud.
4	Colocar un sticker de control con la fecha de realización de mantenimiento en cada equipo con material resistente a los procesos de limpieza y desinfección.	X		La empresa SMARTMETER SAS para las actividades de mantenimiento hizo uso de un sticker que tiene el logo de la empresa y la fecha de realizo dicho mantenimiento.
5	Anexar un listado de los reportes técnicos de los mantenimientos realizados en cada periodo (mensual) con el recibido a satisfacción de los responsables de las diferentes unidades.	X		La empresa SMARTMETER SAS anexa control de reportes de servicio en donde se relacionan las actividades realizadas en cada institución con su respectivo número de reporte o remisión.
6	Mantener un inventario suficiente cotizado en la oferta para brindar un servicio agil y oportuno.	X		La empresa SMARTMETER SAS para los meses de septiembre y octubre conto con un stock en inventario lo que facilito que se realizara de manera oportuna el mantenimiento preventivo.
7	Entregar e instalar los repuestos que son necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de los equipos garantizando la operatividad en un lapso no mayor a 12 horas.	X		La empresa SMARTMETER SAS para lo meses de septiembre y octubre realizo prestación de servicios, garantizando el óptimo rendimiento y operatividad de la red.
8	Entregar los certificados de hermeticidad, gases cruzados, fugas e integridad mecánica de la red de gases medicinales, estas pruebas acordes a la normatividad nacional e internacional vigentes y aplicables a estas.	X		Para los meses de septiembre y octubre la empresa SMARTMETER SAS realiza entrega de reportes de servicio con sus respectivas pruebas normativas de hermeticidad, gases cruzados, fugas e integridad mecánica.
9	Suministrar de clase de materia de la tubería de gases medicinales, cuando aplique.	N/A		Para los meses de septiembre y octubre no se realizó instalación de tubería en ninguno de los hospitales.
10	Cumplir con las necesidades de capacitación técnica y asistencial.		X	La empresa SMARTMETER SAS para los meses de septiembre y octubre no se cuenta con programación de capacitaciones para el personal técnico ni asistencial.
11	Anexar hojas de vida del personal de servicio técnico que realizara las actividades de mantenimiento con sus respectivos soportes (certificado laboral, cursos) demostrando idoneidad, experiencia y experticia en las labores contratadas.	X		La empresa SMARTMETER SAS anexa hojas de vida del personal, técnico, almacenado de manera digital en onedrive que es visualizado por el contratista y el personal de la Subred Centro Oriente ESE.
12	El personal que realizara los mantenimientos, deberá contar con la dotación propia respectiva de elementos de protección personal, herramientas y de equipos necesarios, así como también deberá portar en un lugar visible el carnet que lo identifique como funcionario de la empresa.	X		La empresa SMARTMETER SAS cuenta con la dotación propia, elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios, al igual que el carnet institucional
13	Adherirse, participar y cumplir con los requerimientos del programa nacional de tecnovigilancia según 4816 de 2008, para la gestión y tramite de incidentes y eventos adversos.	X		Para los meses de septiembre y octubre no se presentaron eventos adversos.
14	Responder de manera directa por la adecuada prestación de los servicios con criterios de oportunidad, continuidad, integridad, eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia, seguridad, idoneidad y competencia técnica.	X		La empresa SMARTMETER SAS da cumplimento a los criterios establecidos.
15	Responder por los perjuicios que sufra la enidad por aquellos eventos cuya responsabilidad sea imputada a actos u omisión del proveedor o del talento humano que preste servicios en nombre de este.	X		Para los meses de septiembre y octubre no se presentaron eventos.
16	El proveedor garantizara que los productos, elementos, partes y componentes cumplan con toda la normatividad aplicable y vigente.	X		La empresa SMARTMETER SAS garantiza que los compontes, partes y elementos cumplan con la normatividad vigente.
17	Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada en desarrollo de sus obligaciones.	X		La empresa SMARTMETER SAS cumple con mantener la reserva de la informacion.
18	Atender a los requerimientos realizados por escrito por parte de la Subred Centro Oriente ESE en cuanto a incluir o excluir, aumentar o disminuir, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos, con las mismas características y especificaciones similares o diferentes, que no se encuetatren en el listado.	X		Para los meses de septiembre y octubre no se dio la necesidad de inclusión o exclusión de ningún elemento
19	Dar cumplimiento de la política ambiental de la Subred Centro Oriente ESE.	X		La empresa SMARTMETER SAS da cumplimento con la politica ambiental.
20	Reportar cualquier anomalía o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas.	X		Para los meses de septiembre y octubre no se presentaron eventos.
21	Recibir las cotizaciones presentadas por parte del proponente.	NA		Para los meses de septiembre y octubre no se presentaron cotizaciones relacionadas con el objeto del contrato
22	Las demás relacionadas con el objeto del presente proceso.	NA		Para los meses de septiembre y octubre no se presentaron actividades adicionales.

Nota:

	ELABORADO POR	VERIFICADO POR:	RECIBIDO POR
NOMBRE:	Nicolas Sánchez Lozano	Nicolas Sánchez Lozano	María Lorena Rojas Van Strahlen
C.C	1030682154	1030682154	1065651623
CARGO:	Referente Infraestructura	Referente Infraestructura	Directora Administrativa
FIRMA:			
SUBPROCESO:	Infraestructura	Infraestructura	FECHA Y HORA: 20/11/2025

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 08
FECHA: 2025-10-28

CERTIFICACION No.	25	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 BS 0054 2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	19/11/2025	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMARTMETER SAS	**NIT O C.C**	**900963226-4**	
Representante Legal:	MARIELA RIVERO CARRILLO	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	**63.317.174**
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE GASES MEDICINALES (BOMBAS DE VACIO, MANIFOULD, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**FORMA DE PAGO:**	La Subred Centro Oriente ESE, cancelará al contratista el valor de lo adquirido, dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de la entrega de insumos	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
APLICA CESIÓN DE PAGOS					**SI**			**NO**	X
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 1.871.685.312**	**Valor Inicial contrato:**	$ 467.921.328	**Plazo**	3/09/2024	30/11/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2715	30/07/2024	**Registro Inicial**	34099	29/08/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	4175	10/12/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	51039	17/12/2024	**Adición 1:**	**$ 30.333.333**	**Prórroga 1:**	1/01/2025	31/01/2025
	282	24/01/2025		10181	30/01/2025	**Adición 2:**	**$ 200.114.825**	**Prórroga 2:**	1/02/2025	28/02/2025
	1353	24/04/2025		15748	29/04/2025	**Adición 3:**	**$ 31.000.000**	**Prórroga 3:**	1/03/2025	31/03/2025
	1987	26/06/2025		17663	27/06/2025	**Adición 4:**	**$ 31.000.000**	**Prórroga 4:**	1/04/2025	30/04/2025
	3071	4/11/2025		37301	14/11/2025	**Adición 5:**	**$ 50.000.000**	**Prórroga 5:**	1/05/2025	30/06/2025
						Adicion 6:		**Prórroga 6:**	1/07/2025	31/07/2025
						Adicion 7:		**Prórroga 7:**	1/08/2025	31/08/2025
						Adicion 8:		**Prórroga 8:**	1/09/2025	31/10/2025
						Adicion 9:		**Prórroga 9:**	1/11/2025	30/11/2025
						Valor Total:	**$810.369.486**	**Fecha Terminación actual:**		30/11/2025
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MANTENIMIENTO ESE**		**Código(S) Rubro(S)**	4212020200803		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
25	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE GASES MEDICINALES (BOMBAS DE VACIO, MANIFOULD, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:



**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 1226	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 3.177.300	$ 3.177.300	$ 464.744.028	0,4%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE 2024
2	FE 1225	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 141.572.039	$ 144.749.339	$ 323.171.989	17,9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2024, HOSPITAL SAN BLAS, HOSPITAL LA VICTORIA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, HOSPITAL SANTA CLARA
3	FE 1285	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 115.174.150	$ 259.923.489	$ 207.997.839	32,1%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE 2024
4	FE 1281	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 803.250	$ 260.726.739	$ 207.194.589	32,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL SAN BLAS.
5	FE 1282	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 30.575.860	$ 291.302.599	$ 176.618.729	35,9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL SANTA CLARA.
6	FE 1283	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 2.963.100	$ 294.265.699	$ 173.655.629	36,3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, CENTRO DE SALUD DIANA TURBAY
7	FE 1284	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 474.810	$ 294.740.509	$ 173.180.819	36,4%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024, HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
8	FE 1309	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 103.604.970	$ 398.345.479	$ 69.575.849	49,2%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
9	FE 1311	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 358.190	$ 398.703.669	$ 69.217.659	49,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA
10	FE 1326	10/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 31.231.550	$ 429.935.219	$ 37.986.109	53,1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL LA VICTORIA
11	FE 1329	10/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 17.000.000	$ 446.935.219	$ 20.986.109	55,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
12	FE 1370	27/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 34.260.100	$ 481.195.319	$ 17.059.342	59,4%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2024
13	FE 1356	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 540.260	$ 481.735.579	$ 216.633.907	59,4%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITALSAN BLAS
14	FE 1357	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	$ 3.688.167	$ 485.423.746	$ 212.945.740	59,9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITALSANTA CLARA

15	FE 1390	19/02/2025	ENERO DE 2025	$ 8.703.660	$ 494.127.406	$ 204.242.080	61,0%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
16	FE 1426	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$ 53.332.230	$ 547.459.636	$ 150.909.850	67,6%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2025
17	FE 1427	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$ 13.554.100	$ 561.013.736	$ 137.355.750	69,2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
18	FE 1428	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	$ 120.548.190	$ 681.561.926	$ 16.807.560	84,1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSAN BLAS
19	FE 1450	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	$ 109.242	$ 681.671.168	$ 47.698.318	84,1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITALSANTA CLARA
20	FE 1451	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	$ 1.799.280	$ 683.470.448	$ 45.899.038	84,3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MARZO 2025 CENTRO DE SALUD CHIRCALES Y CENTRO DE SALUD
21	FE 1518	13/06/2025	ABRIL DE 2025	$ 16.303.000	$ 699.773.448	$ 29.596.038	86,4%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABRIL 2025
22	FE 1489	14/05/2025	MAYO DE 2025	$ 1.366.120	$ 701.139.568	$ 59.229.918	86,5%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
23	FE 1491	14/05/2025	MAYO DE 2025	$ 499.800	$ 701.639.368	$ 58.730.118	86,6%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
24	FE 1553	15/07/2025	JUNIO DE 2025	$ 9.520.000	$ 711.159.368	$ 49.210.118	87,8%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO JUNIO 2025
25	FE 1681	14/11/2025	SEPTIEMBRE DE 2025	$ 28.217.280	$ 739.376.648	$ 70.992.838	91,2%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
TOTAL				**$ 739.376.648**	**$ 739.376.648**	**$ 70.992.838**	91,2%	
¿Cuenta con Facturas pendientes?				**Observación: NO TIENE FACTURS PENDIENTES**				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE	$ 739.376.648
Saldo por ejecutar	SETENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE	$ 70.992.838
Valor total certificado (Acumulado)	SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE	$ 739.376.648

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE 1681	14/11/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 28.217.280
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA
ANEXOS: FACTURA, CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN
C.C. No.	1.065.651.623
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	 NICOLAS SÁNCHEZ LOZANO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	REFERENTEINFRAESTRUCTURA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

SmartMeter

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES (ART.50 LEY 789/02)

SMARTMETER SAS

CERTIFICACIÓN

Certifico que SMARTMETER SAS con NIT No. 900.963.226-4

Ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante treinta y seis (36) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta invitación.

Dado en la ciudad de Bogota a los cinco (05) días de noviembre del año 2025.

WILMAR FABIÁN GÁMEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 225.016-T

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900963226	4	SMARTMETER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMARTMETER	CALLE 23C NRO 81 A -89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3023173684	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1910137371	9494488484	E	2025/11/10	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	$12,340,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SMARTMETER (18 Afiliados)																						$41,228,867	$6,656,800			$41,228,867	$1,649,500			$41,082,867	$1,643,600			$41,228,867		$2,391,000		$0	$0		$12,340,900
Centro de Trabajo: SMARTMETER (3 Afiliados)																						$7,290,000	$1,166,400			$7,290,000	$291,600			$7,290,000	$291,600			$7,290,000		$38,200		$0	$0		$1,787,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$7,290,000	$1,166,400			$7,290,000	$291,600			$7,290,000	$291,600			$7,290,000		$38,200		$0	$0		$1,787,800
1	CC	1109388923	GIL GENNSSY																	23100 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
2	CC	1026559859	OSORIO GUILLERMO																	23030 1	30	$3,190,000	$510,400	EPS005	30	$3,190,000	$127,600	CCF22	30	$3,190,000	$127,600	14-7	30	$3,190,000	0.522%	$16,700	30	$0	$0	SI	$782,300
3	CC	1109380470	RAMIREZ LUZ																	23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS007	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-7	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$392,400
Centro de Trabajo: SMARTMETER02 (15 Afiliados)																						$33,938,867	$5,490,400			$33,938,867	$1,357,900			$33,792,867	$1,352,000			$33,938,867		$2,352,800		$0	$0		$10,553,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)																						$33,938,867	$5,490,400			$33,938,867	$1,357,900			$33,792,867	$1,352,000			$33,938,867		$2,352,800		$0	$0		$10,553,100
4	CC	91535350	AYALA JHON																	23030 1	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS001	30	$6,000,000	$240,000	CCF22	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	6.960%	$417,600	30	$0	$0	SI	$1,917,600
5	CC	1000722761	BERNAL DAVID																	25-14	30	$1,900,000	$304,000	EPS017	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-7	30	$1,900,000	6.960%	$132,300	30	$0	$0	SI	$588,300
6	CC	79885632	BERNAL JHON																	23030 1	27	$1,971,000	$315,400	EPS017	27	$1,971,000	$78,900	CCF22	27	$1,971,000	$78,900	14-7	27	$1,971,000	6.960%	$137,200	27	$0	$0	SI	$610,400
7	CC	79885632	BERNAL JHON											X						23030 1	3	$146,000	$23,400	EPS017	3	$146,000	$5,900	CCF22	0	$0	$0	14-7	3	$146,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$29,300
8	CC	1010162873	CARO CRISTIAN																	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
9	CC	1030680403	CELIS ANYEL																	23030 1	30	$1,860,000	$297,600	EPS008	30	$1,860,000	$74,400	CCF22	30	$1,860,000	$74,400	14-7	30	$1,860,000	6.960%	$129,500	30	$0	$0	SI	$575,900
10	CC	1022930690	CONTRERAS JUAN																	23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-7	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
11	PT	1133360	DURAN WILANDER																	23030 1	30	$2,080,000	$332,800	EPS037	30	$2,080,000	$83,200	CCF22	30	$2,080,000	$83,200	14-7	30	$2,080,000	6.960%	$144,800	30	$0	$0	SI	$644,000
12	CC	83087907	FALLA CARLOS																	25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS008	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	6.960%	$153,200	30	$0	$0	SI	$681,200
13	CC	1098627382	LEON JULIO		X															25-14	1	$73,567	$11,800	EPS002	1	$73,567	$3,000	CCF22	1	$73,567	$3,000	14-7	1	$73,567	6.960%	$5,200	1	$0	$0	SI	$23,000
14	CC	1032506754	LOPEZ JUAN																	25-14	30	$3,200,000	$512,000	EPS008	30	$3,200,000	$128,000	CCF22	30	$3,200,000	$128,000	14-7	30	$3,200,000	6.960%	$222,800	30	$0	$0	SI	$990,800
15	CC	1013677329	MARIN CRISTIAN	X																23030 1	23	$1,610,000	$257,600	EPS017	23	$1,610,000	$64,400	CCF22	23	$1,610,000	$64,400	14-7	23	$1,610,000	6.960%	$112,100	23	$0	$0	SI	$498,500
16	CC	79820308	OLAYA LUIS																	23030 1	30	$2,080,500	$332,900	EPS017	30	$2,080,500	$83,300	CCF22	30	$2,080,500	$83,300	14-7	30	$2,080,500	6.960%	$144,900	30	$0	$0	SI	$644,400
17	CC	52999466	OSPINA VIVIANA																	23100 1	30	$3,700,000	$592,000	EPS010	30	$3,700,000	$148,000	CCF22	30	$3,700,000	$148,000	14-7	30	$3,700,000	6.960%	$257,600	30	$0	$0	SI	$1,145,600
18	CC	17332061	PARRADO JOAQUIN		X															23030 1	30	$2,452,800	$392,500	EPS002	30	$2,452,800	$98,200	CCF22	30	$2,452,800	$98,200	14-7	30	$2,452,800	6.960%	$170,800	30	$0	$0	SI	$759,700
19	CC	1062808358	VALBUENA HOOVERT	X																23030 1	23	$1,265,000	$202,400	EPS002	23	$1,265,000	$50,600	CCF22	23	$1,265,000	$50,600	14-7	23	$1,265,000	6.960%	$88,100	23	$0	$0	SI	$391,700
Total			**Afiliados(18)**																			$41,228,867	$6,656,800			$41,228,867	$1,649,500			$41,082,867	$1,643,600			$41,228,867		$2,391,000		$0	$0		$12,340,900

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900963226	4	SMARTMETER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMARTMETER	CALLE 23C NRO 81 A -89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3023173684	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1910137371	9494488484	E	2025/11/10	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	$12,340,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$6,656,800	$0	$0	$6,656,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$992,000	$0	$0	$992,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,467,800	$0	$0	$1,467,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$4,197,000	$0	$0	$4,197,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$2,391,000	$0	$0	$2,391,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	18	$2,391,000	$0	$0	$2,391,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,643,600	$0	$0	$1,643,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	18	$1,643,600	$0	$0	$1,643,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				18	$1,649,500	$0	$0	$1,649,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$240,000	$0	$0	$240,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$290,400	$0	$0	$290,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$248,000	$0	$0	$248,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$308,500	$0	$0	$308,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$83,200	$0	$0	$83,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$287,800	$0	$0	$287,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$191,600	$0	$0	$191,600
TOTAL				18	$12,340,900	$0	$0	$12,340,900

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.014.228.626
ACUÑA ESTUPIÑAN
APELLIDOS
DAVID
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1991
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO

06-ENE-2010 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00801454-M-1014228626-20160315 0048957377G 1 1272548619

Scanned with CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

246607-T



DAVID
ACUÑA ESTUPIÑAN
C.C. 1014228626
RES. INSCRIPCION 725 DEL 24/08/2018
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

254025

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

274030

Identificación Plástica S.A. 140017/6114

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EE94A10619507 0DE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAVID ACUÑA ESTUPIÑAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014228626 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 246607-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ********************************
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SmartMeter

CONTROL DE REPORTES DE SERVICIO RED DE GASES MEDICINALES

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	CONTRATO	«CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 62 85 0054 2024	INFORME REALIZADO POR	JENNY CAROLINA OSORIO
		MES DE EJECUCION	SEPTIEMBRE - OCTUBRE	P = PREVENTIVO C = CORRECTIVO D = DIAGNOSTICO B = BAJA S = SUMINISTRO	

ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	ID COMPLEMENTARIO	SEDE	SERVICIO	UBICACION	RESPONSABLE	P	C	D	B	S	Nº REPORTE	FECHA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	REPUESTOS INSTALADOS	REPUESTOS REQUERIDOS
1	RED DE GASES MEDICINALES	CHIMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2- 14980	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	MEDICINA INTERNA	CARLOS JOAQUIN FALLA CASTILLO	x					SM-RS-8804	15/09/2025	1	$ 670 000,00	$ 670.000,00	SE REALIZA REEMPLAZO DE LA TOMA SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y DE FUGAS NO REGISTRA TOMA QUEDA EN OPERACION NORMAL , PENDIENTE RESANE PARA INSTALACIÓN DEL ESCUDO SE REALIZA LOGÍSTICA DE CORTE DEL GAS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE LA TOMA SE SUMINISTRA CON CILINDROS POR INDIVIDUAL A LOS PACIENTES QUE REQUERÍAN OXIGENO DURANTE EL TIEMPO QUE DURÓ LA ACTIVIDAD. TOMA QUEDA EN OPERACIÓN,SE ENTREGA TOMA REPARADA	SE REALIZA CORTE DE GASES	NO REGISTRA
2	TOMA DE OXÍGENO	CHIMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2- 14980	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	MEDICINA INTERNA	CARLOS JOAQUIN FALLA CASTILLO					x	SM-RS-8804	15/09/2025	1	$ 420 000,00	$ 420.000,00	SE REALIZA REEMPLAZO DE LA TOMA SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y DE FUGAS NO REGISTRA TOMA QUEDA EN OPERACION NORMAL , PENDIENTE RESANE PARA INSTALACIÓN DEL ESCUDO SE REALIZA LOGÍSTICA DE CORTE DEL GAS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE LA TOMA SE SUMINISTRA CON CILINDROS POR INDIVIDUAL A LOS PACIENTES QUE REQUERÍAN OXIGENO DURANTE EL TIEMPO QUE DURÓ LA ACTIVIDAD. TOMA QUEDA EN OPERACIÓN,SE ENTREGA TOMA REPARADA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO x1	NO REGISTRA
3	TOMA DE OXÍGENO	CHIMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2- 14980	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	MEDICINA INTERNA	CARLOS JOAQUIN FALLA CASTILLO					x	SM-RS-8804	15/09/2025	1	$ 5 900,00	$ 5.900,00	SE REALIZA REEMPLAZO DE LA TOMA SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y DE FUGAS NO REGISTRA TOMA QUEDA EN OPERACION NORMAL , PENDIENTE RESANE PARA INSTALACIÓN DEL ESCUDO SE REALIZA LOGÍSTICA DE CORTE DEL GAS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE LA TOMA SE SUMINISTRA CON CILINDROS POR INDIVIDUAL A LOS PACIENTES QUE REQUERÍAN OXIGENO DURANTE EL TIEMPO QUE DURÓ LA ACTIVIDAD. TOMA QUEDA EN OPERACIÓN,SE ENTREGA TOMA REPARADA	CODO DE ¼" EN COBRE x1	NO REGISTRA
4	TOMA DE OXÍGENO	CHIMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2- 14980	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	MEDICINA INTERNA	CARLOS JOAQUIN FALLA CASTILLO					x	SM-RS-8804	15/09/2025	1	$ 3 800,00	$ 3.800,00	SE REALIZA REEMPLAZO DE LA TOMA SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y DE FUGAS NO REGISTRA TOMA QUEDA EN OPERACION NORMAL , PENDIENTE RESANE PARA INSTALACIÓN DEL ESCUDO SE REALIZA LOGÍSTICA DE CORTE DEL GAS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE LA TOMA SE SUMINISTRA CON CILINDROS POR INDIVIDUAL A LOS PACIENTES QUE REQUERÍAN OXIGENO DURANTE EL TIEMPO QUE DURÓ LA ACTIVIDAD. TOMA QUEDA EN OPERACIÓN,SE ENTREGA TOMA REPARADA	UNIÓN DE ¼" EN COBRE x1	NO REGISTRA
5	TOMA DE OXÍGENO	CHIMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2- 14980	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	MEDICINA INTERNA	CARLOS JOAQUIN FALLA CASTILLO					x	SM-RS-8804	15/09/2025	1	$ 88 000,00	$ 88.000,00	SE REALIZA REEMPLAZO DE LA TOMA SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y DE FUGAS NO REGISTRA TOMA QUEDA EN OPERACION NORMAL , PENDIENTE RESANE PARA INSTALACIÓN DEL ESCUDO SE REALIZA LOGÍSTICA DE CORTE DEL GAS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE LA TOMA SE SUMINISTRA CON CILINDROS POR INDIVIDUAL A LOS PACIENTES QUE REQUERÍAN OXIGENO DURANTE EL TIEMPO QUE DURÓ LA ACTIVIDAD. TOMA QUEDA EN OPERACIÓN,SE ENTREGA TOMA REPARADA	TUBO DE ¼" EN COBRE X 1MT x1	NO REGISTRA
6	TOMA DE OXÍGENO	CHIMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2- 14980	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	MEDICINA INTERNA	CARLOS JOAQUIN FALLA CASTILLO					x	SM-RS-8804	15/09/2025	1	$ 98 000,00	$ 98.000,00	SE REALIZA REEMPLAZO DE LA TOMA SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y DE FUGAS NO REGISTRA TOMA QUEDA EN OPERACION NORMAL , PENDIENTE RESANE PARA INSTALACIÓN DEL ESCUDO SE REALIZA LOGÍSTICA DE CORTE DEL GAS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE LA TOMA SE SUMINISTRA CON CILINDROS POR INDIVIDUAL A LOS PACIENTES QUE REQUERÍAN OXIGENO DURANTE EL TIEMPO QUE DURÓ LA ACTIVIDAD. TOMA QUEDA EN OPERACIÓN,SE ENTREGA TOMA REPARADA	ACOPLE TIPO CHEMETRON PARA GASES MEDICINALES. x1	NO REGISTRA
7	TOMA DE VACÍO	CHE METRON	ACOPLE RÁPIDO	500	TV-14554	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	QUIRURGICOS	SALA 2	WILANDER JOSEPH DURAN TYRAN		x				SM-RS-8805	16/09/2025	1	$ 0,00	$ -	EL DISPOSITIVO QUEDA OPERANDO CON BAJA SUCCIÓN, EN VISITAS ANTERIORES SE HA DEJADO LA MONTADA DE FORMA DE PODER CAMBIAR LA TUBERÍA Y ASÍ PROBARLO	NO REGISTRA	NO REGISTRA
8	TOMA DE VACÍO	CHE METRON	ACOPLE RÁPIDO	500	TV-14558	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	QUIRURGICOS	SALA 2	WILANDER JOSEPH DURAN TYRAN		x				SM-RS-8805	16/09/2025	1	$ 0,00	$ -	EL DISPOSITIVO QUEDA OPERANDO CON BAJA SUCCIÓN, EN VISITAS ANTERIORES SE HA DEJADO LA MONTADA DE FORMA DE PODER CAMBIAR LA TUBERÍA Y ASÍ PROBARLO	NO REGISTRA	NO REGISTRA
9	MANIFOLD	NO REGISTRA	2X4 AIRE	NO REGISTRA	MF-16478	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	CENTRAL DE GASES	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8843	25/09/2025	1	$ 670 000,00	$ 670.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
10	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	CENTRAL DE GASES	MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8843	25/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZAN PRUEBAS DE DESEMPEÑO ESTANQUEIDAD Y HERMETICIDAD	NO REGISTRA	NO REGISTRA
11	MANIFOLD	MANIFOLD DE OXIGENO MEDICINAL	2 X 5	NO REGISTRA	MF-16908	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	CENTRAL DE GASES	MANIFOLD DE OXÍGENO	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8844	25/09/2025	1	$ 670 000,00	$ 670.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS.MAY FUGA EN SOLDEO DE LA VÁLVULA DE LA UNIDAD DE REGULACION DOBLE , PARA CORREGIR LA FUGA SE SUGIERE REALIZAR CORTE , Y ADEMÁS SE EVIDENCIA QUE LAS MANGUERAS DE PRESIÓN NO CUMPLE CON LA NORMA , SE SUGIERE CAMBIO POR MANGUERAS DE ACERO INOXIDABLE	NO REGISTRA	MANGUERAS DE ACERO INOXIDABLE x10
12	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	CENTRAL DE GASES	MANIFOLD DE OXÍGENO	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8844	25/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZAN PRUEBAS DE DESEMPEÑO ESTANQUEIDAD Y HERMETICIDAD	NO REGISTRA	NO REGISTRA
13	CAJA DE CORTE	NO REGISTRA	2 GASES	NO REGISTRA	CC-16872	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 104 000,00	$ 104.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
14	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 670 000,00	$ 670.000,00	SE REALIZA SOPORTE TECNICO DE CORTE DE GASES	NO REGISTRA	NO REGISTRA
15	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZAN PRUEBAS DE DESEMPEÑO ESTANQUEIDAD Y HERMETICIDAD	NO REGISTRA	NO REGISTRA
16	ALARMA DE ÁREA	AMICO	2 GASES	NO REGISTRA	AA-16873	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 128 000,00	$ 128.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS, LA ALARMA DE AREA CUENTA CON UNA FALLA EN SU PANTALLA LED, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LA PANTALLA	NO REGISTRA	PANTALLA PARA ALARMA AMICO x1
17	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2- 16871	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50 000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
18	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2- 16874	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50 000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
19	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2- 16875	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50 000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
20	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2- 16876	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50 000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
21	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2- 16877	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50 000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
22	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2- 16878	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50 000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
23	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2- 16884	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50 000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
24	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2- 16885	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50 000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
25	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2- 16886	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50 000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
26	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2- 16887	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50 000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
27	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2- 16888	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50 000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
28	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2- 16889	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50 000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
29	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2- 16890	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50 000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
30	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2- 16891	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50 000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
31	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM 16861	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50 000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
32	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM 16862	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50 000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
33	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM 16864	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50 000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
34	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM 16865	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50 000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
35	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM 16866	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50 000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
36	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM 16867	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50 000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1

37	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16869	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
38	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16870	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
39	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16879	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
40	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16880	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
41	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16881	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
42	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16882	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
43	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16883	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
44	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16892	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
45	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16893	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
46	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16894	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
47	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16895	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
48	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16896	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
49	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16897	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
50	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16898	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
51	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16899	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
52	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16900	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
53	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16901	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
54	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16902	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
55	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16903	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
56	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16904	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
57	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16905	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
58	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16906	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
59	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16907	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI INTERMEDIA ADULTOS Y UCI INTENSIVA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8849	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED QUEDA OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE LAS TOMAS POR ANTIGÜEDAD, AL IGUAL TAMBIEN SE RECOMIENDA INSTALAR UNA TOMA DE OXÍGENO ADICIONAL EN LOS CUBÍCULOS YA QUE SOLO CUENTAN CON UNA TOMA DE OXÍGENO Y DOS DE AIRE LA RED QUEDA OPERATIVA	KITS DE ORINGS x102	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
60	CAJA DE CORTE	NO REGISTRA	2 GASES	NO REGISTRA	CC-15793	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 104.000,00	$	104.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS.CONTROLA LAS SIGUIENTES AREAS DENTRO DEL SERVICIO DE URGENCIAS: OBSERVACION PEDIATRICA REANIMACIÓN PEDIATRICA OBSERVACION MUJERES OBSERVACION HOMBRES PROCEDIMIENTOS SALA ERA REANIMACIÓN. RED OPERATIVA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
61	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 670.000,00	$	670.000,00	SE REALIZA SOPORTE TECNICO DE CORTE DE GASES	NO REGISTRA	NO REGISTRA
62	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 0.00	$	-	SE REALIZAN PRUEBAS DE DESEMPEÑO ESTANQUIDAD Y HERMETICIDAD	NO REGISTRA	NO REGISTRA
63	ALARMA DE ÁREA	AMICO	2 GASES	NO REGISTRA	AA-15794	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 128.000,00	$	128.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
64	TOMA DE OXÍGENO	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15804	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE TOMAS POR TEMA DE ANTIGUEDAD SE RECOMIENDA RENOVARLAS POR NUEVA TECNOLOGÍA	KITS DE ORINGS x99	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
65	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15805	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE TOMAS POR TEMA DE ANTIGUEDAD SE RECOMIENDA RENOVARLAS POR NUEVA TECNOLOGÍA	KITS DE ORINGS x99	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
66	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15806	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE TOMAS POR TEMA DE ANTIGUEDAD SE RECOMIENDA RENOVARLAS POR NUEVA TECNOLOGÍA	KITS DE ORINGS x99	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
67	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15807	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE TOMAS POR TEMA DE ANTIGUEDAD SE RECOMIENDA RENOVARLAS POR NUEVA TECNOLOGÍA	KITS DE ORINGS x99	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
68	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15808	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE TOMAS POR TEMA DE ANTIGUEDAD SE RECOMIENDA RENOVARLAS POR NUEVA TECNOLOGÍA	KITS DE ORINGS x99	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
69	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15809	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE TOMAS POR TEMA DE ANTIGUEDAD SE RECOMIENDA RENOVARLAS POR NUEVA TECNOLOGÍA	KITS DE ORINGS x99	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
70	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15810	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE TOMAS POR TEMA DE ANTIGUEDAD SE RECOMIENDA RENOVARLAS POR NUEVA TECNOLOGÍA	KITS DE ORINGS x99	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
71	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15811	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE TOMAS POR TEMA DE ANTIGUEDAD SE RECOMIENDA RENOVARLAS POR NUEVA TECNOLOGÍA	KITS DE ORINGS x99	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
72	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15812	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 0.00	$	-	NO SE REALIZA MANTENIMIENTO	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
73	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15813	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 0.00	$	-	NO SE REALIZA MANTENIMIENTO	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
74	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15814	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 0.00	$	-	NO SE REALIZA MANTENIMIENTO	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
75	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15815	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 0.00	$	-	NO SE REALIZA MANTENIMIENTO	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
76	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15816	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
77	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15817	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
78	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15818	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
79	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15819	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
80	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15820	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
81	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15821	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
82	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15822	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
83	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15823	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
84	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15824	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
85	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15825	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA

86	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15826	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
87	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15827	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
88	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15828	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
89	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15829	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
90	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15830	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
91	TOMA DE AIRE MEDICINAL	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15831	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
92	TOMA DE AIRE MEDICINAL	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15833	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
93	TOMA DE AIRE MEDICINAL	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15834	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
94	TOMA DE AIRE MEDICINAL	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15835	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
95	TOMA DE AIRE MEDICINAL	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15836	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8853	26/09/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x99	NO REGISTRA
96	CAJA DE CORTE	NO REGISTRA	1 GAS	NO REGISTRA	CC-16797	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	OBSERVACIÓN DE URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8856	27/09/2025	1	$ 94.000,00	$ 94.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
97	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	OBSERVACIÓN DE URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8856	27/09/2025	1	$ 670.000,00	$ 670.000,00	SE REALIZA SOPORTE TECNICO DE CORTE DE GASES	NO REGISTRA	NO REGISTRA
98	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	OBSERVACIÓN DE URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8856	27/09/2025	1	$ 0.00	$ -	SE REALIZAN PRUEBAS DE DESEMPEÑO ESTANQUIDAD Y HERMETICIDAD	NO REGISTRA	NO REGISTRA
99	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15795	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	OBSERVACIÓN DE URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8856	27/09/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x27	NO REGISTRA
100	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15796	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	OBSERVACIÓN DE URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8856	27/09/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x27	NO REGISTRA
101	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15797	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	OBSERVACIÓN DE URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8856	27/09/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x27	NO REGISTRA
102	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15798	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	OBSERVACIÓN DE URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8856	27/09/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x27	NO REGISTRA
103	TOMA DE OXÍGENO	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15799	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	OBSERVACIÓN DE URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8856	27/09/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x27	NO REGISTRA
104	TOMA DE OXÍGENO	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15800	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	OBSERVACIÓN DE URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8856	27/09/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x27	NO REGISTRA
105	TOMA DE OXÍGENO	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15801	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	OBSERVACIÓN DE URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8856	27/09/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x27	NO REGISTRA
106	TOMA DE OXÍGENO	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15802	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	OBSERVACIÓN DE URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8856	27/09/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x27	NO REGISTRA
107	TOMA DE OXÍGENO	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15803	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	URGENCIAS	OBSERVACIÓN DE URGENCIAS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8856	27/09/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x27	NO REGISTRA
108	CAJA DE CORTE	NO REGISTRA	2 GASES	NO REGISTRA	CC-16063	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	PSIQUIATRIA	SALUD MENTAL	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8860	29/09/2025	1	$ 0.00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA. NO SE REALIZA MANTENIMIENTO	NO REGISTRA	NO REGISTRA
109	ALARMA DE ÁREA	AMICO	2 GASES	NO REGISTRA	AA-16064	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	PSIQUIATRIA	SALUD MENTAL	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8860	29/09/2025	1	$ 0.00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA. NO SE REALIZA MANTENIMIENTO	NO REGISTRA	NO REGISTRA
110	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16065	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	PSIQUIATRIA	SALUD MENTAL	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8860	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
111	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16066	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	PSIQUIATRIA	SALUD MENTAL	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8860	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
112	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16067	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	PSIQUIATRIA	SALUD MENTAL	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8860	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
113	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16068	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	PSIQUIATRIA	SALUD MENTAL	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8860	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
114	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16069	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	PSIQUIATRIA	SALUD MENTAL	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8860	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
115	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16070	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	PSIQUIATRIA	SALUD MENTAL	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8860	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
116	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16071	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	PSIQUIATRIA	SALUD MENTAL	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8860	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
117	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16072	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	PSIQUIATRIA	SALUD MENTAL	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8860	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
118	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-16073	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	PSIQUIATRIA	SALUD MENTAL	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8860	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE AIRE MEDICINAL X1
119	CAJA DE CORTE	DRAGER	2 GASES	NO REGISTRA	CC-14973	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8861	29/09/2025	1	$ 0.00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA. NO SE REALIZA MANTENIMIENTO	NO REGISTRA	NO REGISTRA
120	ALARMA DE ÁREA	AMICO	2 GASES	NO REGISTRA	AA-14974	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8861	29/09/2025	1	$ 0.00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA. NO SE REALIZA MANTENIMIENTO	NO REGISTRA	NO REGISTRA
121	TOMA DE OXÍGENO	OHMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-14975	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8861	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
122	TOMA DE OXÍGENO	OHMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-14976	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8861	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
123	TOMA DE OXÍGENO	OHMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-14977	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8861	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
124	TOMA DE OXÍGENO	OHMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-14978	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8861	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
125	TOMA DE OXÍGENO	OHMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-14979	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8861	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
126	TOMA DE OXÍGENO	OHMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-14980	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8861	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
127	TOMA DE OXÍGENO	OHMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-14981	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8861	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
128	TOMA DE OXÍGENO	OHMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-14982	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8861	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
129	TOMA DE OXÍGENO	OHMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-14983	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8861	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
130	TOMA DE OXÍGENO	OHMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-14984	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8861	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
131	TOMA DE OXÍGENO	OHMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-14985	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8861	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
132	TOMA DE OXÍGENO	OHMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-14986	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8861	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
133	TOMA DE OXÍGENO	OHMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-14987	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8861	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
134	TOMA DE OXÍGENO	OHMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-14988	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8861	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
135	TOMA DE OXÍGENO	OHMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-14989	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8861	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
136	TOMA DE OXÍGENO	OHMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-14990	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8861	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
137	TOMA DE OXÍGENO	OHMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-14991	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8861	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
138	TOMA DE OXÍGENO	OHMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-14992	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8861	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
139	TOMA DE OXÍGENO	OHMEDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-14993	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8861	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
140	CAJA DE CORTE	AMICO	2 GASES	NO REGISTRA	CC-16794	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA A	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8862	29/09/2025	1	$ 0.00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA. NO SE REALIZA MANTENIMIENTO	NO REGISTRA	NO REGISTRA
141	ALARMA DE ÁREA	AMICO	2 GASES	NO REGISTRA	AA-16020	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA A	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8862	29/09/2025	1	$ 0.00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA. NO SE REALIZA MANTENIMIENTO	NO REGISTRA	NO REGISTRA
142	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16045	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA A	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8862	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
143	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16046	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA A	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8862	29/09/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1

144	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16047	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA A	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8862	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
145	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16048	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA A	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8862	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
146	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16049	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA A	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8862	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
147	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16050	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA A	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8862	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
148	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16051	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA A	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8862	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
149	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16052	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA A	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8862	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
150	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16053	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA A	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8862	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
151	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16054	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA A	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8862	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
152	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16055	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA A	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8862	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
153	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16056	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA A	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8862	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
154	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16057	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA A	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8862	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
155	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16058	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA A	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8862	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
156	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16059	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA A	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8862	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
157	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16060	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA A	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8862	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
158	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16061	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA A	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8862	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
159	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16062	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA A	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8862	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
160	TOMA DE OXÍGENO	CHEMETRON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-16295	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA A	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8862	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
161	CAJA DE CORTE	NO REGISTRA	1 GAS	NO REGISTRA	CC-15883	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA. NO SE REALIZA MANTENIMIENTO	NO REGISTRA	NO REGISTRA
162	ALARMA DE ÁREA	AMICO	1 GAS	NO REGISTRA	AA-15884	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA. NO SE REALIZA MANTENIMIENTO	NO REGISTRA	NO REGISTRA
163	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15885	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
164	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15886	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
165	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15887	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
166	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15888	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
167	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15889	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
168	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15890	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
169	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15891	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
170	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15892	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
171	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15893	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
172	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15895	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
173	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15896	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
174	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15897	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
175	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15910	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
176	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15912	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
177	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15926	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
178	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15927	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
179	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15928	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
180	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15929	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
181	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15930	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
182	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15931	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
183	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15932	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
184	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15933	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
185	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15934	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
186	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15935	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1
187	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15936	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO X1

188	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15937	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$		SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
189	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15938	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$		SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
190	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15939	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$		SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
191	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15940	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$		SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
192	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15941	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$		SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
193	TOMA DE OXÍGENO	MEDDAES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15942	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACIÓN A LA B	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8863	29/09/2025	1	$ 0,00	$		SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL ÁREA, SE EVIDENCIA QUE LAS TOMAS SON MUY ANTIGUAS Y NO SE ENCUENTRAN RESPUESTOS POR LO CONSIGUIENTE NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLAS TOMAS POR UNA COMERCIAL ACTUALMENTE EN EL MERCADO	NO REGISTRA	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. X1
194	CAJA DE CORTE	NO REGISTRA	2 GASES	NO REGISTRA	CC-15943	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE SALAS DE CIRUGÍA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8864	30/09/2025	1	$ 104.000,00	$	104.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
195	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE SALAS DE CIRUGÍA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8864	30/09/2025	1	$ 670.000,00	$	670.000,00	SE REALIZA SOPORTE TECNICO DE CORTE DE GASES	NO REGISTRA	NO REGISTRA
196	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE SALAS DE CIRUGÍA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8864	30/09/2025	1	$ 0,00	$	-	SE REALIZAN PRUEBAS DE DESEMPEÑO ESTANQUIDAD Y HERMETICIDAD	NO REGISTRA	NO REGISTRA
197	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15945	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE SALAS DE CIRUGÍA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8864	30/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS GREGERSEN x10	NO REGISTRA
198	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15946	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE SALAS DE CIRUGÍA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8864	30/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS GREGERSEN x10	NO REGISTRA
199	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15947	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE SALAS DE CIRUGÍA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8864	30/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS GREGERSEN x10	NO REGISTRA
200	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15948	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE SALAS DE CIRUGÍA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8864	30/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS GREGERSEN x10	NO REGISTRA
201	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15949	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE SALAS DE CIRUGÍA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8864	30/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS GREGERSEN x10	NO REGISTRA
202	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15950	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE SALAS DE CIRUGÍA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8864	30/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS GREGERSEN x10	NO REGISTRA
203	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15951	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE SALAS DE CIRUGÍA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8864	30/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS GREGERSEN x10	NO REGISTRA
204	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15952	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE SALAS DE CIRUGÍA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8864	30/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS GREGERSEN x10	NO REGISTRA
205	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15953	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE SALAS DE CIRUGÍA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8864	30/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS GREGERSEN x10	NO REGISTRA
206	TOMA DE OXÍGENO	GREGUERSEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15954	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE SALAS DE CIRUGÍA	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8864	30/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS GREGERSEN x10	NO REGISTRA
207	CAJA DE CORTE	NO REGISTRA	2 GASES	NO REGISTRA	CC-15968	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 3	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8865	30/09/2025	1	$ 104.000,00	$	104.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. E EVIDENCIA QUE LA VÁLVULA QUE CONTROLA EL SUMINISTRO DE AIRE MEDICINAL PRESENTA PASO DE PRODUCTO POR TAL MOTIVO NO ES POSIBLE REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD. SE RECOMIENDA CAMBIAR LA CAJA DE CORTE	NO REGISTRA	CAJA DE CORTE x1
208	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 3	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8865	30/09/2025	1	$ 670.000,00	$	670.000,00	SE REALIZA SOPORTE TECNICO DE CORTE DE GASES	NO REGISTRA	NO REGISTRA
209	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 3	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8865	30/09/2025	1	$ 0,00	$	-	SE REALIZAN PRUEBAS DE DESEMPEÑO ESTANQUIDAD Y HERMETICIDAD	NO REGISTRA	NO REGISTRA
210	ALARMA DE ÁREA	AMICO	2 GASES	NO REGISTRA	AA-15969	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 3	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8865	30/09/2025	1	$ 128.000,00	$	128.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KIT DE ORRINGS DRAGUER x15	NO REGISTRA
211	TOMA DE OXÍGENO	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15970	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 3	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8865	30/09/2025	1	$ 0,00	$	-	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. SE EVIDENCIA QUE PRESENTA FUGA POR DESGASTE Y NO LOGRA SELLAR EL PASO DE PRODUCTO, SE RECOMIENDA CAMBIARLA	KIT DE ORRINGS DRAGUER x15	TOMA COMPLETA DE OXÍGENO. x1
212	TOMA DE OXÍGENO	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15971	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 3	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8865	30/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KIT DE ORRINGS DRAGUER x15	NO REGISTRA
213	TOMA DE AIRE MEDICINAL	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15972	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 3	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8865	30/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KIT DE ORRINGS DRAGUER x15	NO REGISTRA
214	TOMA DE AIRE MEDICINAL	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15973	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 3	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8865	30/09/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KIT DE ORRINGS DRAGUER x15	NO REGISTRA
215	ALARMA DE ÁREA	AMICO	2 GASES	NO REGISTRA	AA-15974	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 128.000,00	$	128.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
216	CAJA DE CORTE	DRAGER	2 GASES	NO REGISTRA	CC-16796	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 104.000,00	$	104.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED NO OPERATIVA. SE SUGIERE CAMBIAR LA CAJA DE CORTE QUE ESTÁ INVERTIDA	NO REGISTRA	CAJA DE CORTE x1
217	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 670.000,00	$	670.000,00	SE REALIZA SOPORTE TECNICO DE CORTE DE GASES	NO REGISTRA	NO REGISTRA
218	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 0,00	$	-	SE REALIZAN PRUEBAS DE DESEMPEÑO ESTANQUIDAD Y HERMETICIDAD	NO REGISTRA	NO REGISTRA
219	TOMA DE OXÍGENO	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15975	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
220	TOMA DE OXÍGENO	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15976	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
221	TOMA DE OXÍGENO	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15977	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
222	TOMA DE OXÍGENO	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15978	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
223	TOMA DE OXÍGENO	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15979	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
224	TOMA DE OXÍGENO	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15980	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
225	TOMA DE OXÍGENO	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15981	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
226	TOMA DE OXÍGENO	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TO2-15982	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
227	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2-16850	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
228	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2-16851	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
229	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2-16852	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
230	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2-16853	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
231	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2-16854	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
232	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2-16855	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
233	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2-16856	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
234	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2-16857	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
235	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2-16858	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
236	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TO2-16871	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
237	TOMA DE AIRE MEDICINAL	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15983	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
238	TOMA DE AIRE MEDICINAL	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15984	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
239	TOMA DE AIRE MEDICINAL	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15985	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
240	TOMA DE AIRE MEDICINAL	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15986	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
241	TOMA DE AIRE MEDICINAL	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15987	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
242	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16859	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
243	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16860	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
244	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16861	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
245	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16862	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
246	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16863	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
247	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16864	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
248	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16865	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
249	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16866	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
250	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16867	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$	50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA

251	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16868	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
252	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16869	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
253	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSEN	ACOPLE RÁPIDO	NO REGISTRA	TAM-16870	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI	UCI UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8871	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, SE SUGIERE CAMBIAR TODAS LAS TOMAS DEL ÁREA POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	ORINGS VITON x81	NO REGISTRA
254	CAJA DE CORTE	NO REGISTRA	2 GASES	NO REGISTRA	CC-15955	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 1	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8874	1/10/2025	1	$ 104.000,00	$ 104.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, DURANTE LAS PRUEBAS SE EVIDENCIÓ CAÍDA DE PRESIÓN EN LA RED DE OXÍGENO, NO SE EVIDENCIAN FUGAS EN LAS TOMAS SE RECOMIENDA COORDINAR CON EL SERVICIO E INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR VENTANAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICAR LA RED ENCIMA DEL TECHO	NO REGISTRA	NO REGISTRA
255	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 1	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8874	1/10/2025	1	$ 670.000,00	$ 670.000,00	SE REALIZA SOPORTE TECNICO DE CORTE DE GASES	NO REGISTRA	NO REGISTRA
256	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 1	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8874	1/10/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZAN PRUEBAS DE DESEMPEÑO ESTANQUIDAD Y HERMETICIDAD	NO REGISTRA	NO REGISTRA
257	ALARMA DE ÁREA	AMICO	2 GASES	NO REGISTRA	AA-15956	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 1	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8874	1/10/2025	1	$ 128.000,00	$ 128.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
258	TOMA DE OXÍGENO	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T02-15957	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 1	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8874	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS DRAGUER X6	NO REGISTRA
259	TOMA DE OXÍGENO	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T02-15958	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 1	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8874	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS DRAGUER X6	ESCUDO DE OXÍGENO DRAGUER x1
260	TOMA DE AIRE MEDICINAL	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15959	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 1	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8874	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS DRAGUER X6	NO REGISTRA
261	TOMA DE AIRE MEDICINAL	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15960	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 1	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8874	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS DRAGUER X6	ESCUDO DE AIRE DRAGER x1
262	CAJA DE CORTE	NO REGISTRA	2 GASES	NO REGISTRA	CC-15961	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8875	1/10/2025	1	$ 104.000,00	$ 104.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
263	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8875	1/10/2025	1	$ 670.000,00	$ 670.000,00	SE REALIZA SOPORTE TECNICO DE CORTE DE GASES	NO REGISTRA	NO REGISTRA
264	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8875	1/10/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZAN PRUEBAS DE DESEMPEÑO ESTANQUIDAD Y HERMETICIDAD	NO REGISTRA	NO REGISTRA
265	ALARMA DE ÁREA	AMICO	2 GASES	NO REGISTRA	AA-15962	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8875	1/10/2025	1	$ 128.000,00	$ 128.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
266	TOMA DE OXÍGENO	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T02-15963	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8875	1/10/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. SE EVIDENCIA DAÑO EN UNA TOMA DE OXÍGENO, PRESENTA DESGASTE EN LA ROSCA PARA AJUSTAR LA TOMA LO QUE OCASIONA QUE QUEDE CON FUGA Y NO SE PUEDA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD, SE RECOMIENDA CAMBIAR	KITS DE ORINGS DRAGER x4	TOMA DE OXÍGENO DRAGER x1
267	TOMA DE OXÍGENO	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T02-15964	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8875	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS DRAGER x4	NO REGISTRA
268	TOMA DE OXÍGENO	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T02-15965	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8875	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS DRAGER x4	NO REGISTRA
269	TOMA DE AIRE MEDICINAL	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15966	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8875	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS DRAGER x4	NO REGISTRA
270	TOMA DE AIRE MEDICINAL	DRAGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-15967	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE CIRUGÍA 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8875	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS DRAGER x4	NO REGISTRA
271	CAJA DE CORTE	NO REGISTRA	2 GASES	NO REGISTRA	CC-16802	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE PARTOS # 1	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8876	1/10/2025	1	$ 104.000,00	$ 104.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, LA CAJA DE CORTE NO CUENTA CON SU ACRÍLICO	NO REGISTRA	ACRÍLICO 25 CM ANCHO X 32.5 CM DE LARGO x1
272	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE PARTOS # 1	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8876	1/10/2025	1	$ 670.000,00	$ 670.000,00	SE REALIZA SOPORTE TECNICO DE CORTE DE GASES	NO REGISTRA	NO REGISTRA
273	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE PARTOS # 1	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8876	1/10/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZAN PRUEBAS DE DESEMPEÑO ESTANQUIDAD Y HERMETICIDAD	NO REGISTRA	NO REGISTRA
274	TOMA DE OXÍGENO	DRAGGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T02-16803	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE PARTOS # 1	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8876	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, LAS TOMAS CRITICAS NO CUENTAN CON SU RESPECTIVO ESCUDO	KITS DE ORINGS x18	ESCUDO TOMA DE OXÍGENO x1
275	TOMA DE OXÍGENO	DRAGGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T02-16804	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE PARTOS # 1	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8876	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x18	NO REGISTRA
276	TOMA DE AIRE MEDICINAL	DRAGGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-16805	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE PARTOS # 1	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8876	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, LAS TOMAS CRITICAS NO CUENTAN CON SU RESPECTIVO ESCUDO	KITS DE ORINGS x18	ESCUDO TOMA DE AIRE MEDICINAL x1
277	TOMA DE AIRE MEDICINAL	DRAGGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-16806	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE PARTOS # 1	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8876	1/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x18	NO REGISTRA
278	CAJA DE CORTE	NO REGISTRA	2 GASES	NO REGISTRA	CC-16807	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE PARTOS # 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8877	2/10/2025	1	$ 104.000,00	$ 104.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, CONTROLA LOS SIGUIENTES AMBIENTES: SALA DE PARTOS #2 ADAPTACIÓN RECUPERACIÓN LA CAJA DE CORTE NO CUENTA CON SU ACRÍLICO	NO REGISTRA	ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 25 CM DE ANCHO X 31 CM DE ALTO X1 x1
279	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE PARTOS # 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8877	2/10/2025	1	$ 670.000,00	$ 670.000,00	SE REALIZA SOPORTE TECNICO DE CORTE DE GASES	NO REGISTRA	NO REGISTRA
280	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE PARTOS # 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8877	2/10/2025	1	$ 0,00	$	SE REALIZAN PRUEBAS DE DESEMPEÑO ESTANQUIDAD Y HERMETICIDAD	NO REGISTRA	NO REGISTRA
281	TOMA DE OXÍGENO	DRAGGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T02-16808	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE PARTOS # 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8877	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, ADEMÁS SE REALIZA LA SUGERENCIA DE CAMBIAR LAS TOMAS , POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	KITS DE ORINGS x4	NO REGISTRA
282	TOMA DE OXÍGENO	DRAGGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T02-16809	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE PARTOS # 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8877	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, ADEMÁS SE REALIZA LA SUGERENCIA DE CAMBIAR LAS TOMAS , POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	KITS DE ORINGS x4	NO REGISTRA
283	TOMA DE AIRE MEDICINAL	DRAGGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-16810	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE PARTOS # 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8877	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, ADEMÁS SE REALIZA LA SUGERENCIA DE CAMBIAR LAS TOMAS , POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	KITS DE ORINGS x4	NO REGISTRA
284	TOMA DE AIRE MEDICINAL	DRAGGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-16811	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	SALA DE PARTOS # 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8877	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, ADEMÁS SE REALIZA LA SUGERENCIA DE CAMBIAR LAS TOMAS , POR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	KITS DE ORINGS x4	NO REGISTRA
285	CAJA DE CORTE	DRAGGER	3 GASES	NO REGISTRA	CC-16812	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 114.000,00	$ 114.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, EL OXIDO NITROSO SE ENCUENTRA INHABILITADO, CONTROLA LAS ÁREAS DE RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	NO REGISTRA	NO REGISTRA
286	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 670.000,00	$ 670.000,00	SE REALIZA SOPORTE TECNICO DE CORTE DE GASES	NO REGISTRA	NO REGISTRA
287	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZAN PRUEBAS DE DESEMPEÑO ESTANQUIDAD Y HERMETICIDAD	NO REGISTRA	NO REGISTRA
288	ALARMA DE ÁREA	AMICO	2 GASES	NO REGISTRA	AA-16813	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 128.000,00	$ 128.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
289	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T02-16814	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x66	NO REGISTRA
290	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T02-16815	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x66	NO REGISTRA
291	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T02-16816	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x66	NO REGISTRA
292	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T02-16817	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x66	NO REGISTRA
293	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T02-16818	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x66	NO REGISTRA
294	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T02-16819	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x66	NO REGISTRA
295	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T02-16820	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x66	NO REGISTRA
296	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T02-16821	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x66	NO REGISTRA
297	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T02-16822	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x66	NO REGISTRA
298	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T02-16823	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x66	NO REGISTRA
299	TOMA DE OXÍGENO	GREGERSON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T02-16824	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x66	NO REGISTRA
300	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-16825	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x66	NO REGISTRA
301	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-16826	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x66	NO REGISTRA
302	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-16827	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x66	NO REGISTRA
303	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-16828	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x66	NO REGISTRA
304	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-16829	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x66	NO REGISTRA
305	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-16830	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x66	NO REGISTRA
306	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-16831	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x66	NO REGISTRA
307	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-16832	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x66	NO REGISTRA
308	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-16833	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x66	NO REGISTRA
309	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-16834	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x66	NO REGISTRA
310	TOMA DE AIRE MEDICINAL	GREGERSON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-16835	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	QUIRURGICOS	RECUPERACIÓN DE PARTOS Y CONSULTORIO 2	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8878	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x66	NO REGISTRA
311	CAJA DE CORTE	JGE	2 GASES	NO REGISTRA	CC-16798	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	RADIOLOGIA	RAYOS X	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8880	2/10/2025	1	$ 104.000,00	$ 104.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	NO REGISTRA	NO REGISTRA
312	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	RADIOLOGIA	RAYOS X	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8880	2/10/2025	1	$ 670.000,00	$ 670.000,00	SE REALIZA SOPORTE TECNICO DE CORTE DE GASES	NO REGISTRA	NO REGISTRA
313	RED DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	RADIOLOGIA	RAYOS X	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8880	2/10/2025	1	$ 0,00	$ -	SE REALIZAN PRUEBAS DE DESEMPEÑO ESTANQUIDAD Y HERMETICIDAD	NO REGISTRA	NO REGISTRA
314	ALARMA DE ÁREA	AGA	1 GAS	NO REGISTRA	AA-16799	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	RADIOLOGIA	RAYOS X	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8880	2/10/2025	1	$ 118.000,00	$ 118.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA, LA ALARMA DE AREA SOLO CUENTA CON LA SEÑAL DE OXÍGENO	NO REGISTRA	NO REGISTRA
315	TOMA DE OXÍGENO	DRAGGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T02-16800	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	RADIOLOGIA	RAYOS X	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8880	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x9	NO REGISTRA
316	TOMA DE AIRE MEDICINAL	DRAGGER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TAM-16801	NO REGISTRA	HOSPITAL LA VICTORIA	RADIOLOGIA	RAYOS X	JHON JAIRO BERNAL PABON	x					SM-RS-8880	2/10/2025	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DE LA RED SEGÚN PROTOCOLOS. RED OPERATIVA	KITS DE ORINGS x9	NO REGISTRA
317	TOMA DE VACÍO	CHEMETRON	ACOPLE RÁPIDO	500	TV-14548	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	QUIRURGICOS	SALA 1	CARLOS JOAQUIN FALLA CASTILLO			x			SM-RS-8881	2/10/2025	1	$ 0,00	$	POSIBLE TRAMOS DE TUBERÍA CON OBSTRUCCIÓN, AUMENTAR DIÁMETROS DE TUBERÍA SI ES REQUERIDA, AUMENTAR POTENCIA DE LAS BOMBAS PREVIO ESTUDIO DE LA DEMANDA ACTUAL CON LA POTENCIA INSTALADA LAS TOMAS QUEDAN OPERANDO CON MUY BAJA SUCCIÓN	NO REGISTRA	NO REGISTRA
318	TOMA DE OXÍGENO	CHEMETRON	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T02-14028	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	HOSPITALIZACION	CAMA 124	WILANDER JOSEPH DURAN DURAN		x				SM-RS-8894	8/10/2025	1	$ 0,00	$ -	VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD MECÁNICA, CAMBIO DE KIT DE ORRINGS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EL DISPOSITIVO QUEDA OPERATIVO	KIT DE ORRINGS CHEMETRON x1	NO REGISTRA
319	REGULADOR DE FLUJO	FLOW METER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	EB-19154	NO REGISTRA	HOSPITAL SANTA CLARA	UCI	UCI 1	WILANDER JOSEPH DURAN DURAN		x				SM-RS-8895	8/10/2025	1	$ 0,00	$ -	AJUSTE DE CGA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL DISPOSITIVO QUEDA OPERATIVO	NO REGISTRA	NO REGISTRA
320	BOMBA DE VACIO	NO REGISTRA	PALETAS DE 7.V	NO REGISTRA	OD-18327	NO REGISTRA	SAN BLAS	CENTRAL DE GASES	CUARTO DE MÁQUINAS	JOSE ANDRES GÓMEZ INFANTE	x					SM-RS-9014	26/10/2025	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO. - ASEO GENERAL. - DRENADO TANQUE PULMÓN, SOLENOIDE TEMPORIZADO DRENADO AGUAS DE CONDENSADO ESTA EN MAL ESTADO SE DEBE CAMBIAR. - CAMBIO FILTRO DE AIRE. - CAMBIO REGULADOR DE SALIDA. - ASEO Y AJUSTE UNIDAD COMPRESORA. - ASEO Y AJUSTE PRESOSTATO. - AJUSTE CONEXIONES ELÉCTRICAS. - PRUEBAS DE ARRANQUE. - VERIFICACIÓN PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO	NO REGISTRA	NO REGISTRA
321	BOMBA DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	SAN BLAS	CENTRAL DE GASES	CUARTO DE MÁQUINAS	JOSE ANDRES GÓMEZ INFANTE					x	SM-RS-9014	26/10/2025	2	$ 214.000,00	$ 428.000,00	SE REALIZA INSTALACION DE SUMINISTRO	ACEITE VACUUM PUMP OIL	NO REGISTRA
322	BOMBA DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CUARTO DE MÁQUINAS	JOSE ANDRES GÓMEZ INFANTE					x	SM-RS-9015	27/10/2025	2	$ 214.000,00	$ 428.000,00	SE REALIZA INSTALACION DE SUMINISTRO	ACEITE VACUUM PUMP OIL	NO REGISTRA
323	BOMBA DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CUARTO DE MÁQUINAS	JOSE ANDRES GÓMEZ INFANTE					x	SM-RS-9016	28/10/2025	2	$ 214.000,00	$ 428.000,00	SE REALIZA INSTALACION DE SUMINISTRO	ACEITE VACUUM PUMP OIL	NO REGISTRA
324	BOMBA DE VACIO	BUSCH	250-138	40243	OD-14835	NO REGISTRA	SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CUARTO DE CALDERAS	JOSE ANDRES GÓMEZ INFANTE	x					SM-RS-9015	27/10/2025	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO. - ASEO GENERAL. - DRENADO TANQUE PULMÓN, SOLENOIDE TEMPORIZADO DRENADO AGUAS DE CONDENSADO ESTA EN MAL ESTADO SE DEBE CAMBIAR. - CAMBIO FILTRO DE AIRE. - CAMBIO REGULADOR DE SALIDA. - ASEO Y AJUSTE UNIDAD COMPRESORA. - ASEO Y AJUSTE PRESOSTATO. - AJUSTE CONEXIONES ELÉCTRICAS. - PRUEBAS DE ARRANQUE. - VERIFICACIÓN PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO	NO REGISTRA	NO REGISTRA
325	BOMBA DE VACIO	BUSCH	250-138	244	OD-13776	NO REGISTRA	SANTA CLARA	CENTRAL DE GASES	CUARTO DE CALDERAS	JOSE ANDRES GÓMEZ INFANTE	x					SM-RS-9016	28/10/2025	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO. - ASEO GENERAL. - DRENADO TANQUE PULMÓN, SOLENOIDE TEMPORIZADO DRENADO AGUAS DE CONDENSADO ESTA EN MAL ESTADO SE DEBE CAMBIAR. - CAMBIO FILTRO DE AIRE. - CAMBIO REGULADOR DE SALIDA. - ASEO Y AJUSTE UNIDAD COMPRESORA. - ASEO Y AJUSTE PRESOSTATO. - AJUSTE CONEXIONES ELÉCTRICAS. - PRUEBAS DE ARRANQUE. - VERIFICACIÓN PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO	ACEITE	NO REGISTRA

SUBTOTAL	$ 25.611.700,00
IVA	$ 25.611.700,00
TOTAL	$ 51.223.400,00

Certificado
Bancario

Miércoles, 27 de agosto de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SMARTMETER SAS identificado(a) con NIT 900963226, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	11358491351	2016/04/15	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia