MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS

MODIFICATORIO Nro. 4 AL CONTRATO PN DIRAN 02-5-10051-25 CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL Y EL CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A., CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO RECUPERATIVO, PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO (OVERHAUL, INSPECCIÓN, REPARACIONES, REPARACIONES NIVEL DEPOT, EXCHANGE, PRUEBAS EN BANCO Y EN TIERRA, CALIBRACIÓN, CERTIFICACIÓN, ACTUALIZACIONES), PARA LA FLOTA DE AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL, JUNTO CON SUS COMPONENTES, SUBCOMPONENTES, EQUIPOS ACCESORIOS Y MISCELÁNEOS.

Entre los suscritos, de una parte la **DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS - POLICÍA NACIONAL**, quien actúa a través de su representante legal o su delegado y en adelante se denominará la **DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS - POLICÍA NACIONAL**, y por la otra, el **CONTRATISTA**, debidamente identificados como aparece en el anexo No.1 "**DATOS DEL CONTRATO**", hemos convenido celebrar el modificatorio Nro. 4, previos los siguientes considerandos:

Que las partes contratantes suscribieron el contrato PN DIRAN 02-5-10051-25, el día 31 de julio de 2025, el cual tiene por objeto el **SERVICIO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO RECUPERATIVO, PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO (OVERHAUL, INSPECCIÓN, REPARACIONES, REPARACIONES NIVEL DEPOT, EXCHANGE, PRUEBAS EN BANCO Y EN TIERRA, CALIBRACIÓN, CERTIFICACIÓN, ACTUALIZACIONES), PARA LA FLOTA DE AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL, JUNTO CON SUS COMPONENTES, SUBCOMPONENTES, EQUIPOS ACCESORIOS Y MISCELÁNEOS** por un valor de **SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($73.835.029.890.00) INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY.**

Que dentro del contrato PN DIRAN 02-5-10051-25, en su clausula sexta se estableció como plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2026.

Que la Dirección de Antinarcóticos el día 08 de agosto de 2025, aprobó la póliza de cumplimiento Nro. 80200 Anexo 0 constituida por parte del contratista.

Que el 08 de octubre de 2025, se suscribió el modificatorio Nro. 1 en donde se modificó la CLÁUSULA TERCERA - VALOR del Anexo Nro.1 "DATOS DEL CONTRATO", adicionando la suma de OCHO MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($ 8.096.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, CLÁUSULA QUINTA – APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, incluyendo el certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 30625 del 05/09/2026 y el ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS" incluyendo servicios adicionales y/o imprevistos, al contrato PN DIRAN No. 02-5-10051-25.

Que el 18 de noviembre de 2025, se suscribió el modificatorio Nro. 2 en donde se modificó el Anexo Nro.1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS, incluyendo servicios adicionales y/o imprevistos correspondientes al contrato PN DIRAN No. 02-5-10051-25.

Que el 15 de diciembre de 2025, se suscribió el modificatorio Nro. 3 en donde se modificó CLÁUSULA TERCERA – VALOR del Anexo Nro. 1 "DATOS DEL CONTRATO", y CLÁUSULA PRIMERA del MODIFICATORIO Nro. 01, adicionando la suma de **VEINTITRÉS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS**

($23.186.154.878.00) MONEDA LEGAL COLOMBIA y modificando del ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS" incluyendo servicios adicionales y/o imprevistos al contrato PN DIRAN No. 02-5-10051-25.

Que mediante comunicación oficial GS-2026-020237-DIRAN del 06 de febrero de 2026, el señor teniente coronel MIGUEL ANTONIO GARCÍA QUINTERO, supervisor del contrato PN DIRAN Nro. 02-5-10051-25, realiza solicitud aceptación viabilidad modificatorio Nro.4 al señor mayor general ANDRÉS GUZMÁN MORALES, presidente CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA, al contrato Nro. 02-5-10051-25, en los siguientes términos:

"(...)

En atención a la ejecución del contrato de mantenimiento No. PN- DIRAN Nro. 02-5-10051-25 celebrado entre la Policía Nacional Dirección de Antinarcóticos y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana el valor de S.A – CIAC S.A, cuyo objeto es el "ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO RECUPERATIVO, PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO (OVERHAUL, INSPECCIÓN, REPARACIONES, REPARACIONES NIVEL DEPOT, EXCHANGE, PRUEBAS EN BANCO Y EN TIERRA, CALIBRACIÓN, CERTIFICACIÓN, ACTUALIZACIONES), PARA LA FLOTA DE AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL, JUNTO CON SUS COMPONENTES, SUBCOMPONENTES, EQUIPOS ACCESORIOS Y MISCELÁNEOS", de manera atenta me permito informar y enviar a mi general la relación de servicios imprevistos y adicionales a tramitar en el modificatorio al contrato No. 4; lo anterior con el fin de solicitar su revisión y se comunique su aceptación – viabilidad para la ejecución del mismo por parte de la CIAC.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, relacionó los ítems a modificar e ingresar al contrato en mención, así:

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2024-146625-DIRAN de fecha 26/11/2024, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítems número 8 y 19 en el contrato se procedió autorizar el servicio de reparación, mediante comunicado oficial No. GS-2025-143327-DIRAN de fecha 14/10/2025, posteriormente se recibe informe del componente por parte del contratista bajo comunicado oficial número CIAC/3810 VICOM No. CS2026000013 de fecha 05/01/2026 y alcance bajo comunicado oficial CIS/3810 VICOM No. CS2026000272 de fecha 30/01/2026, mediante el cual reporta que el componente fue declarado SCRAP por el taller reparador y ofrece una unidad en condición Exchange/new. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de adicionales de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ÍTEM FINAL	LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTÍA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4092	TR-42	CLOCK	GMT4150	01	EXCHANGE / NEW	6 MESES	35 DIAS	$ 221.216.300,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2025-061216-DIRAN de fecha 05/05/2025 y comunicado oficial No. GS-2025-110292-DIRAN de fecha 12/08/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítems número 8 y 19 en el contrato se procedió mediante comunicado oficial No. GS-2025-143335-DIRAN de fecha 14/10/2025, posteriormente se reciben informes de los componentes por parte del contratista bajo comunicados oficiales número CIAC/3810 VICOM No. CS2025002343 de fecha 29/12/2025 y CIAC/3810 VICOM No. CS2026000154 de fecha 16/01/2026 mediante el cual remite el informe técnico de la reparación. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de adicionales de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ÍTEM FINAL	LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTÍA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4093	BEECHCRAFT	CT VANE RING	3041861CL02	01	EXCHANGE/OVERHAUL	12 MESES	45 DIAS	$ 1.043.437.800,00
4094	BEECHCRAFT	CT VANE RING	3041861CL02	01	REPARACIÓN S/N A046	12 MESES	45 DIAS	$ 1.455.748.600,00
4095	BEECHCRAFT	CT VANE RING	3040931CL	01	EXCHANGE/OVERHAUL	12 MESES	45 DIAS	$ 931.021.700,00
4096	BEECHCRAFT	CT VANE RING	3040931CL	01	REPARACIÓN S/N C0110	12 MESES	45 DIAS	$ 1.231.652.000,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2025-105065-DIRAN de fecha 30/07/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítems número 8 y 19 en el contrato se procedió autorizar el servicio de reparación mediante comunicado oficial No. GS-2025-143355-DIRAN de fecha 14/10/2025 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega del informe de adicionales bajo comunicado oficial número CIAC/3810 VICOM No. CS2026000066 de fecha 13/01/2026 y alcance bajo comunicado oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000270 de fecha 30/01/2026 mediante el cual remite el informe técnico de la reparación donde reporta una serie de servicios adicionales por el taller reparador. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de adicionales de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ÍTEM FINAL	LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTÍA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4097	DHC-6	FUEL QUANTITY AFT	393004-061	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000066, SERIE No. 533	12 MESES	30 DIAS	$ 9.632.500,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2025-104289-DIRAN de fecha 01/08/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítems número 8 y 19 en el contrato se procedió autorizar el servicio de overhaul mediante comunicado oficial No. GS-2025-159679-DIRAN de fecha 11/11/2025 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega del informe de adicionales bajo comunicado oficial número CIAC/3810 VICOM No. CS2026000051 de fecha 08/01/2026 mediante el cual remite el informe técnico del overhaul donde reporta una serie de servicios adicionales por el taller reparador. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de adicionales de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ÍTEM FINAL	LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTÍA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4098	ATR-42	AIR CYCLE MACHINE	2204400-5	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000051, SERIE No. 77-889	6 MESES	35 DIAS	$ 73.024.000,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Guaymaral mediante comunicado oficial No. GS-2025-108148-DIRAN de fecha 02/08/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las

especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítems número 8 y 19 en el contrato se procedió autorizar el servicio de overhaul mediante comunicado oficial No. GS-2025-143340-DIRAN de fecha 14/10/2025 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega del informe de adicionales bajo comunicado oficial número CIAC/3810 VICOM No. CS2026000061 de fecha 13/01/2026 y alcance bajo comunicado oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000273 de fecha 30/01/2026 mediante el cual remite el informe técnico del overhaul donde reporta una serie de servicios adicionales por el taller reparador. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de adicionales de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ÍTEM FINAL	LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTÍA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4099	BELL-407	SERVO ACTUADOR HIDRAULICO	206-076-062-107	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2025002273, SERIE No. HR3136.	12 MESES	30 DIAS	$ 18.787.800,00
4100	BELL-407	SERVO ACTUADOR HIDRAULICO	206-076-062-107	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2025002273, SERIE No. HR3137.	12 MESES	30 DIAS	$ 19.376.900,00
4101	BELL-407	SERVO ACTUADOR HIDRAULICO	206-076-062-107	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2025002273, SERIE No. HR3138.	12 MESES	30 DIAS	$ 6.922.500,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Guaymaral mediante comunicado oficial No. GS-2025-108148-DIRAN de fecha 02/08/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítems número 8 y 19 en el contrato se procedió autorizar el servicio de inspección mediante comunicado oficial No. GS-2025-110266-DIRAN de fecha 14/08/2025 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega del informe de inspección bajo comunicado oficial número CIAC/3810 VICOM No. CS2025002004 de fecha 11/11/2025 mediante el cual remite el informe técnico para la realización del overhaul por el taller reparador. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de adicionales de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ÍTEM FINAL	LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTÍA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4102	HUGHES 500	GOVERNOR ASSY, POWER TURBINE	2524667-15 / 23065123	01	OVERHAUL EN ATENCIÓN AL COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No. CS2025002004	12 MESES O 600 HORAS, LO QUE PRIMERO OCURRA	40 DIAS	$ 208.998.500,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Mariquita mediante comunicado oficial No. GS-2025-107025-DIRAN de fecha 07/08/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítems número 8 y 19 en el contrato se procedió autorizar el servicio de overhaul mediante comunicado oficial No. GS-2025-117506-DIRAN de fecha 28/08/2025 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega del informe de adicionales bajo comunicado oficial número CIAC/3810 VICOM No. CS2026000055 de fecha 09/01/2026 mediante el cual remite el informe técnico del overhaul donde reporta una serie de servicios adicionales por el taller reparador. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de adicionales de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ÍTEM FINAL	LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4103	BELL-206	FCU	2524644-31 ALT. 2524644-30	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000055, SERIE No. 37311299.	6 MESES	40 DIAS	$ 80.747.600,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2025-110295-DIRAN de fecha 11/08/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítems número 8 y 19 en el contrato se procedió autorizar el servicio de reparación mediante comunicado oficial No. GS-2025-143364-DIRAN de fecha 14/10/2025 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega del informe de adicionales bajo comunicado oficial número CIAC/3810 VICOM No. CS2026000196 de fecha 21/01/2026 mediante el cual remite el informe técnico de la reparación donde reporta una serie de servicios adicionales por el taller reparador. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de adicionales de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4104	DHC-6	PUMFLY HYD	4100-689004	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000196, SERIE No. 923.	6 MESES O 100 HORAS, LO QUE PRIEMRO OCURRA	45 DIAS	$ 3.534.900,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2025-115111-DIRAN de fecha 22/08/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítems número 8 y 19 en el contrato se procedió autorizar el servicio de overhaul mediante comunicado oficial No. GS-2025-123717-DIRAN de fecha 09/09/2025 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega del informe de adicionales bajo comunicado oficial número CIAC/3810 VICOM No. CS2026000029 de fecha 06/01/2026 mediante el cual remite el informe técnico del overhaul donde reporta una serie de servicios adicionales por el taller reparador. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de adicionales de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4105	ATR-42	CONTROLCABIN TEMPERATURE	624820-1	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000029, SERIE No. 036C-212.	6 MESES	28 DIAS	$ 8.542.600,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2025-121223-DIRAN de fecha 30/08/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítems número 8 y 19 en el contrato se procedió autorizar el servicio de inspección y certificación mediante comunicado oficial No. GS-2025-123712-DIRAN de fecha 09/09/2025 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega del informe de adicionales bajo comunicado oficial número CIAC/3810 VICOM No. CS2026000067 de fecha 14/01/2026 y alcance bajo comunicado oficial CIAC/3810 VICOM No.

CS2026000268 de fecha 30/01/2026 mediante el cual remite el informe técnico de la inspección y certificación donde reporta una serie de servicios adicionales por el taller reparador. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de adicionales de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4106	ATR-42	LIFE RAFT	R0070-101	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000067, SERIE No. X05116.	12 MESES	35 DIAS	$ 3.387.700,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2025-140690-DIRAN de fecha 07/10/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento en su anexo No. 2, ítem número 16 en el contrato se procedió a realizar la respectiva solicitud de cotización mediante comunicado oficial número GS-2025-149238-DIRAN de fecha 23/10/2025 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega de la cotización número 20007856 de fecha 26/01/2026. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de mantenimiento de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4107	EMBRAER	AERONAVE	PNC 0277	01	INSPECCIONES PROGRAMADAS 12-11-03-680-001-A00 DRAIN FUEL TANK TO CHECK FOR THE PRESENCE OF WATER. 12-15-01-600-801-A PERFORM PORTABLE WATER SERVICE. 30-00-00-710-001-A00 OPERATIONALLY CHECK ANTI-ICING SYSTEM MESSAGES. 32-10-02-211-001-A00 VISUALLY CHECK MLG SHOCK ABSORBER EXTENSION. 32-33-15-720-001-A00 FUNCTIONAL CHECK LANDING GEAR ACCUMULATOR NITROGEN PRESSURE CHARGE. 32-44-02-610-001-A00 SERVICE PARKING/EMERG BRAKE NITROGEN ACCUMULATOR PRESSURE CHARGE. 35-10-00-211-001-A00 VISUAL CHECK CREW OXIGEN PRESSURE. FAA 1974-08-09 REV.3 LAVATORY PAPER OR LINEN WASTE RECEPTACLE FIRE PREVENTION 27-12-01-212-002-A03 INSPECT (VISUALLY INSPECT) AILERON PCA ROD ENDS/FITTING LUGS	1 MES	20 DIAS	$ 9.130.400,00

					FOR INTEGRITY AND GENERAL CONDITION PCA P/N 394900-1007. 72-00-00-970-001-A00 No 1 ENGINE TREND DOWNLOAD-ANALYIS 72-00-00-970-001-A00 No 2 ENGINE TREND DOWNLOAD-ANALYIS.			

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2025-167879-DIRAN de fecha 22/11/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento en su anexo No. 2, ítem número 16 en el contrato se procedió a realizar la respectiva solicitud de cotización mediante comunicado oficial número GS-2025-174316-DIRAN de fecha 09/12/2025 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega de la cotización número 20007840 de fecha 28/01/2026. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de mantenimiento de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	*LINEA*	*DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE*	*PARTE NÚMERO*	*CANT*	*SERVICIO REQUERIDO*	*GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN*	*TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO*	*VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA*
4108	*ATR-42*	*AERONAVE*	*PNC 0244*	*01*	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE TAPIZADO TOTAL DEL DOS SILLAS (02) DE PILOTOS EN MATERIAL CUERO OVEJERO COLOR GIRS COMBINADO CON CUERO LISO COLOR GIRS, INCLUYENDO REFACCIÓN DE MODULOS DE ESPUMA, FABRICACIÓN DE BOLSILLOS, TAPIZADO TAPAS TRASERAS Y VELCROS DE SUJECIÓN.*	*12 MESES*	*60 DIAS*	*$ 58.914.000,00*
4109	*ATR-42*	*AERONAVE*	*PNC 0244*	*01*	*• SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE TAPIZADO TOTAL TREINTA Y CUATRO SILLAS (34) DE PASAJEROS EN MATERIAL VINIL CUERO COLOR BEIGE TAUPE CERTIFICADO CON SU RESPECTIVA AJUSTE DE MODULOS DE ESPUMA, DOBLE COSTURA REFORZADA CALIBRE 20, VELCROS DE AGARRE, BROCHES Y LOGO DE LA POLICIA NACIONAL BORDADO. • SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LA PINTURA PARA BRAZOS, COVERS Y MESAS DE SILLAS PASAJEROS INCLUYENDO CAMBIO DE TAPAS Y SOPORTE DE DESCANSABRAZOS SUPERIOR YA QUE ESTAN DE COLOR AZUL A COLOR BEIGE • SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DEL REGLAJE, AJUSTE Y MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURA INCLUYENDO MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RECLINABLE.*	*12 MESES*	*60 DIAS*	*$ 327.300.000,00*
4110	*ATR-42*	*AERONAVE*	*PNC 0244*	*01*	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y*	*12 MESES*	*60 DIAS*	*$ 26.184.000,00*

					RESTURACIÓN DE TAPIZADO TOTAL DE 1 SILLA DE TECNICO EN MATERIAL VINIL CUERO COLOR BEIGE TAUPE CERTIFICADO CON SU RESPECTIVO AJUSTE DE MODULOS DE ESPUMA, DOBLE COSTURA REFORZADA CALIBRE 20, VELCROS DE AGARRE, BROCHES Y LOGO DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA BORDADO			
4111	ATR-42	AERONAVE	PNC 0244	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE TAPIZADO DE 1 SILLA DE AUXILIAR DE VUELO EN MATERIAL VINILCUERO COLOR BEIGE TAUPE CERITICADO CON SU RESPECTIVO AJUSTE DE MODULOS DE ESPUMA, DOBLE COSTURA REFORZADA CALIBRE 20, VELCROS DE AGARRE, BROCHES Y LOGOS DE LA POLICIA NACIONAL.	12 MESES	60 DIAS	$ 26.184.000,00
4112	ATR-42	AERONAVE	PNC 0244	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE 2 JUEGOS DE PISO TRANSPARENTE CUBRE ALFOMBRA EN CABINA DE PASAJEROS	12 MESES	60 DIAS	$ 26.184.000,00
4113	ATR-42	AERONAVE	PNC 0244	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE 2 UNIDADES DE PISO ATRAPA MUGRE DE ENTRADA.	12 MESES	60 DIAS	$ 13.092.000,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Santa marta mediante comunicado oficial No. GS-2025-168045-DIRAN de fecha 25/11/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento en su anexo No. 2, ítem número 16 en el contrato se procedió a realizar la respectiva solicitud de cotización mediante comunicado oficial número GS-2025-170943-DIRAN de fecha 02/12/2025 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega de la cotización número 20007839 de fecha 14/01/2026. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de mantenimiento de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4114	BELL-212	MAIN ROTOR BLADE	212-015-501-115	01	REPARACIÓN	12 MESES Y/O 100 HORAS, LO QUE PRIMERO OCURRA	60 DIAS	$ 352.698.600,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2025-169255-DIRAN de fecha 25/11/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento en su anexo No. 2, ítem número 16 en el contrato se procedió a realizar la respectiva solicitud de cotización mediante comunicado oficial número GS-2025-173571-DIRAN de fecha 06/12/2025 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega de la cotización número 20007838 de fecha 14/01/2026. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de mantenimiento de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4115	BEECHCRAFT	PROPELLER	HC-E4A-3J	01	REPARACIÓN, FUGA DE GRASA POR TODAS LAS PALAS.	6 MESES Y/O 100 HORAS, LO QUE PRIMERO OCURRA	40 DIAS	$ 40.585.200,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2025-175090-DIRAN de fecha 02/12/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítems número 8 y 19 en el contrato se procedió autorizar el servicio de inspección FDR mediante comunicado oficial No. GS-2025-180353-DIRAN de fecha 22/12/2025 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega de la cotización 20007862 de fecha 29/01/2026 donde el taller reparador reporta servicios adicionales a la inspección FDR en la aeronave. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de adicionales de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4116	ATR-42	FLIGHT DATA RECORDER (FDR)	PNC 0242	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COTIZACIÓN 2007862.	150 FH O 3 MESES, LO QUE PRIEMRO OCURRA.	30 DIAS	$ 78.290.300,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2024-154768-DIRAN de fecha 09/12/2024, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítems número 8 y 19 en el contrato se procedió autorizar el servicio de overhaul mediante comunicado oficial No. GS-2025-110635-DIRAN de fecha 15/08/2025 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega del informe de adicionales bajo comunicado oficial número CIAC/3810 VICOM No. CS2025001902 de fecha 24/10/2025 y alcance mediante comunicado oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000299 de fecha 03/02/2026 mediante el cual remite el informe técnico del overhaul donde reporta una serie de servicios adicionales a los componentes por el taller reparador. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de adicionales de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4117	BEECHCRAFT	FUEL PUMP	114-389042-5	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2025001902, SERIE No. B1997.	12 MESES	105 DIAS	$ 93.225.600,00
4118	BEECHCRAFT	FUEL PUMP	114-389042-5	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2025001902, SERIE No. B-957.	12 MESES	105 DIAS	$ 47.858.700,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2025-177482-DIRAN de fecha 13/12/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítems número 8 y 19 en el contrato se procedió autorizar el servicio de mantenimiento fase 2 mediante comunicado oficial No. GS-2025-178345-DIRAN de fecha

17/12/2025 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega del informe de adicionales bajo comunicado oficial número CIAC/3810 VICOM No. CS2026000195 de fecha 21/01/2026 mediante el cual remite el informe técnico del servicio de mantenimiento fase 2 donde reporta una serie de servicios adicionales por el taller reparador. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de adicionales de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4119	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. INSPECCIONES A LA AERONAVE: (Incluyendo insp. fase 50 horas, insp. cartas lubricación 100, 200 horas, insp botiquín de primeros auxilios y kit de supervivencia, insp control de pestaña de ajuste de alerones, insp control de pestaña de ajuste del timón, insp indicador de pestaña de ajuste del elevador, insp corrosión en áreas cercanas a los componentes del ciclo de vapor de la aeronave)	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 75.336.200,00
4120	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. INSPECCIONES TRENES (Incluyendo insp main landing gear actuator end cap LH, Insp main landing gear actuator end RH, insp nose landing gear actuator ultrasonic)	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 29.054.400,00
4121	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. INSPECCIONES ELECTRICOS: (Incluyendo, insp battery external checking, insp ignition cables lh y rh, insp engine chip detector lh y rh,insp elt 30 day self test)	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 18.250.500,00
4122	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. INSPECCIONES DE MOTOR: (insp power turbine blade lh y rh, insp borescope hot section lh y rh; insp engine oil filter lh y rh, insp engine minor, insp fuel manifold adapter & nozzles leak test lh y rh, insp engine vibration isolator rh y lh, insp fuel pump inlet screen lh y rh, insp agb internal scavenge pump inlet screen lh y rh, insp compressor wash & turbine desalination lh y rh)	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 161.772.800,00
4123	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. INSPECCIONES PROPELLER (insp propeller lubrication lh y rh, insp propeller blade end play lh y rh, insp prop erosion shield by coin tap l l y rh)	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 10.341.700,00
4124	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. AL COLOCAR SWICTH DE BLEED AIR RH EN POSICION OPEN NO DA PRESION NEUMATICA Y VACIO	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 80.011.900,00

4125	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. EFECTUAR REGLAJES DE MOTOR POSICION LH Y RH	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 31.694.800,00
4126	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. EFECTUAR INSPECCION Y AJUSTE A PUERTA DE PASAJEROS	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 3.245.600,00
4127	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. HELICE LH PRESENTA FUGA DE GRASA	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 71.100.500,00
4128	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. HELICE RH PRESENTA FUGA DE GRASA	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 72.100.500,00
4129	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. CONJUNTO DE FRENOS No. 2 PRESENTA DESGASTE FUERA DE LIMITES	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 84.067.500,00
4130	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. VALVULA DE SERVICIO DE LA POWER PACK PRESENTA FUGA DE HIDRAULICO	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 5.500.900,00
4131	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. PANTALLAS EADI LADO PILOTO Y COPILOTO NO TRANSFIEREN INFORMACION ENTRE SI	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 31.054.400,00
4132	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. SISTEMA DE ACOPLE ENTRE EL MOTOR Y EL COMPRESOR DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO EN MAL ESTADO	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 11.001.800,00
4133	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. BOTA DESHIELADORA EXTERNA PLANO RH PRESENTA MULTIPLES FUGAS	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 16.172.600,00
4134	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. TANQUE AUXILIAR RH, NO CONSUME COMBUSTIBLE AL COLOCAR SWITCH EN POSICION AUTO Y ON.	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 155.347.900,00
4135	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. BUJIAS MOTOR RH Y LH PRESENTAN DESGASTE FUERA DE LIMITES	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 4.400.800,00
4136	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. BALINERA CONJUNTO DE RUEDA No. 3 PRESENTA DEFORMACION	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 1.100.300,00

4137	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. SEGURO DE LA PALANCA DEL TREN DE ATERRIZAJE NO DESASEGURA DE FORMA AUTOMATICA	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 550.200,00
4138	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. SOPORTE DEL DAMPER SUPERIOR TRASERO DE LA PUERTA DE CARGA PRESENTA RAJADURA	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 2.200.400,00
4139	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. TANQUE AUXILIAR DE COMBUSTIBLE LH PRESENTA FUGA	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 550.200,00
4140	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. CONJUNTO DE RUEDA No. 1 PRESENTA DESGASTE EN BANDA DE RODAMIENTO	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 2.200.400,00
4141	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. EFECTUAR BALANCEO DE HELICE LH Y RH	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 21.903.300,00
4142	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. AERONAVE PRESENTA PICOS DE PRESURIZACIÓN	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 19.528.100,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Guaymaral mediante comunicado oficial No. GS-2025-177919-DIRAN de fecha 15/12/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento en su anexo No. 2, ítem número 16 en el contrato se procedió a realizar la respectiva solicitud de cotización mediante comunicado oficial número GS-2025-179812-DIRAN de fecha 20/12/2025 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega de la cotización número 20007841 de fecha 15/01/2026. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de mantenimiento de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4143	BELL-412	GOVERNOR	3244885-2	01	OVERHAUL	12 MESES	60 DIAS	$ 76.028.600,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Guaymaral mediante comunicado oficial No. GS-2026-005202-DIRAN de fecha 27/12/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento en su anexo No. 2, ítem número 16 en el contrato se procedió a realizar la respectiva solicitud de cotización mediante comunicado oficial número GS-2026-007540-DIRAN de fecha 16/01/2026 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega de la cotización número 20007861 de fecha 29/01/2026. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de mantenimiento de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4144	CESSNA 206	GOBERNADOR	C290D4J/T2	01	REPARACIÓN	6 MESES	50 DIAS	$ 73.465.900,00
4145	CESSNA 206	GOBERNADOR	C29D4F/T2	01	REPARACIÓN	6 MESES	50 DIAS	$ 73.465.900,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Guaymaral mediante comunicado oficial No. GS-2026-010136-DIRAN de fecha 20/01/2026, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento en su anexo No. 2, ítem número 16 en el contrato se procedió a realizar la respectiva solicitud de cotización mediante comunicado oficial número GS-2026-013508-DIRAN de fecha 27/01/2026 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega de la cotización número 20007868 de fecha 05/02/2026. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de mantenimiento de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4146	DHC-6	AERONAVE	PNC 0202	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA AERONAVE, MAIN LANDING GEAR SHOCK ABSRORBING (COMPRESSION BLOCK), TRABAJOS REALZADOS POR UNA ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO APROBADA OMA. LO ANTERIO EN ATENCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA FASE DE MANTENIMIENTO EMMA 28 CARD 24 TAREA # 3	1 MES	50 DIAS	$ 88.502.000,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Guaymaral mediante comunicado oficial No. GS-2026-011332-DIRAN de fecha 22/01/2026, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento en su anexo No. 2, ítem número 16 en el contrato se procedió a realizar la respectiva solicitud de cotización mediante comunicado oficial número GS-2026-011649-DIRAN de fecha 23/01/2026 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega de la cotización número 20007866 de fecha 03/02/2026. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de mantenimiento de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4147	EMBRAER	AERONAVE	PNC 0276	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 069 - TBO PASSENGER GASEOUS OXYGEN CYLINDER (P/N 895-48015)	1 MES	27 DIAS	$ 63.234.500,00
4148	EMBRAER	AERONAVE	PNC 0276	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 205 - HARD TIME CVR UNDERWATER LOCATOR BEACON	1 MES	27 DIAS	$ 36.919.500,00

					BATTERY (P/N DK 120-90)			

(...)"

Que en atención a la comunicación oficial CIAC/3810 VICOM Nro. 2026000334 del 07/02/2026, suscrita por el señor mayor general ANDRÉS GUZMÁN MORALES - Presidente y la señora DIANA MILENA RODRÍGUEZ MORALES Vicepresidente Comercial de la CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A., emite aceptación al modificatorio Nro. 4 CTO PN DIRAN 02-5-10051-25, para los servicios de mantenimiento de imprevistos descritos a continuación.

"(...)

En respuesta al oficio No. GS-2026-020237/AVIPO-GUMAR-29.25, atentamente se informa al Señor Teniente Coronel supervisor contrato, PN DIRAN 02-5-10051-25, cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO RECUPERATIVO, PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO (OVERHAUL, INSPECCIÓN, REPARACIÓN, REPARACIONES NIVEL DEPOT, EXCHANGE, PRUEBAS EN BANCO Y EN TIERRA, CALIBRACIÓN, CERTIFICACIÓN ACTUALIZACIONES) PARA LA FLOTA DE AERONAVES DE LA POLICIA NACIONAL, JUNTO CON SUS COMPONENTE, SUBCOMPONENTES, EQUIPOS, ACCESORIOS Y MISCELÁNEOS", la aceptación y viabilidad al modificatorio número 4, para los servicios de mantenimiento e imprevistos descritos a continuación:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4092	TR-42	CLOCK	GMT4150	01	EXCHANGE / NEW	6 MESES	35 DIAS	$ 221.216.300,00

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4093	BEECHCR AFT	CT VANE RING	3041861CL02	01	EXCHANGE / OVERHAUL	12 MESES	45 DIAS	$ 1.043.437.800,00
4094	BEECHCR AFT	CT VANE RING	3041861CL02	01	REPARACIÓN S/N A046	12 MESES	45 DIAS	$ 1.455.748.600,00
4095	BEECHCR AFT	CT VANE RING	3040931CL	01	EXCHANGE / OVERHAUL	12 MESES	45 DIAS	$ 931.021.700,00
4096	BEECHCR AFT	CT VANE RING	3040931CL	01	REPARACIÓN S/N C0110	12 MESES	45 DIAS	$ 1.231.652.000,00

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4097	DHC-6	FUEL QUANTITY AFT	393004-061	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000066, SERIE No. 533	12 MESES	30 DIAS	$ 9.632.500,00

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4098	ATR-42	AIR CYCLE MACHINE	2204400-5	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000051, SERIE No. 77-889	6 MESES	35 DIAS	$ 73.024.000,00

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4099	BELL-407	SERVO ACTUADOR HIDRAULICO	206-076-062-107	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2025002273, SERIE No. HR3136.	12 MESES	30 DIAS	$ 18.787.800,00
4100	BELL-407	SERVO ACTUADOR HIDRAULICO	206-076-062-107	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2025002273, SERIE No. HR3137.	12 MESES	30 DIAS	$ 19.376.900,00
4101	BELL-407	SERVO ACTUADOR HIDRAULICO	206-076-062-107	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2025002273, SERIE No. HR3138.	12 MESES	30 DIAS	$ 6.922.500,00

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4102	HUGHES 500	GOVERNOR ASSY, POWER TURBINE	2524667-15/ 23065123	01	OVERHAUL EN ATENCIÓN AL COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No. CS2025002004	12 MESES O 600 HORAS, LO QUE PRIMERO OCURRA	40 DIAS	$ 208.998.300,00

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4103	BELL-206	FCU	2524644-31 ALT. 2524644-30	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000055, SERIE No. 87311299.	6 MESES	40 DIAS	$ 80.747.600,00

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4104	DHC-6	PUMFLY HYD	4100-689004	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM	6 MESES O 100 HORAS, LO QUE	45 DIAS	$ 3.534.900,00

					No.CS2026000196, SERIE No. 923.	PRIEMRO OCURRA		

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4105	ATR-42	CONTROLCABIN TEMPERATURE	624820-1	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000029, SERIE No. 036C-212.	6 MESES	28 DIAS	$ 8.542.600,00

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4106	ATR-42	LIFE RAFT	R0070-101	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000067, SERIE No. X05116.	12 MESES	35 DIAS	$ 3.387.700,00

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4107	EMBRAER	AERONAVE	PNC 0277	01	INSPECCIONES PROGRAMADAS 32-11-03-680-001-A00 DRAIN FUEL TANK TO CHECK FOR THE PRESENCE OF WATER. 12-15-01-600-801-A PERFORM PORTABLE WATER SERVICE. 30-00-00-710-001-A00 OPERATIONALLY CHECK ANTI-ICING SYSTEM MESSAGES. 32-10-02-211-001-A00 VISUALLY CHECK MLG SHOCK ABSORBER EXTENSION. 32-33-15-720-001-A00 FUNCTIONAL CHECK LANDING GEAR ACCUMULATOR NITROGEN PRESSURE CHARGE. 32-44-02-610-001-A00 SERVICE PARKING/EMERG BRAKE NITROGEN ACCUMULATOR PRESSURE CHARGE. 35-10-00-211-001-A00 VISUAL CHECK CREW OXIGEN PRESSURE. FAA 1974-08-09 REV.3 LAVATORY PAPER OR LINEN WASTE RECEPTACLE FIRE PREVENTION 27-12-01-212-002-A03 INSPECT (VISUALLY INSPECT) AILERON PCA ROD ENDS/FITTING LUGS FOR INTEGRITY AND GENERAL CONDITION PCA P/N 394900-1007.	1 MES	20 DIAS	$ 9.130.400,00

					72-00-00-970-001-A00 No 1 ENGINE TREND DOWNLOAD-ANALYIS 72-00-00-970-001-A00 No 2 ENGINE TREND DOWNLOAD-ANALYIS.			

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4108	ATR-42	AERONAVE	PNC 0244	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE TAPIZADO TOTAL DEL DOS SILLAS (02) DE PILOTOS EN MATERIAL CUERO OVEJERO COLOR GIRS COMBINADO CON CUERO LISO COLOR GIRS, INCLUYENDO REFACCIÓN DE MODULOS DE ESPUMA, FABRICACIÓN DE BOLSILLOS, TAPIZADO TAPAS TRASERAS Y VELCROS DE SUJECIÓN.	12 MESES	60 DIAS	$ 58.914.000,00
4109	ATR-42	AERONAVE	PNC 0244	01	• SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE TAPIZADO TOTAL TREINTA Y CUATRO SILLAS (34) DE PASAJEROS EN MATERIAL VINIL CUERO COLOR BEIGE TAUPE CERTIFICADO CON SU RESPECTIVA AJUSTE DE MODULOS DE ESPUMA, DOBLE COSTURA REFORZADA CALIBRE 20, VELCROS DE AGARRE, BROCHES Y LOGO DE LA POLICIA NACIONAL BORDADO. • SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LA PINTURA PARA BRAZOS, COVERS Y MESAS DE SILLAS PASAJEROS INCLUYENDO CAMBIO DE TAPAS Y SOPORTE DE DESCANSABRAZOS SUPERIOR YA QUE ESTAN DE COLOR AZUL A COLOR BEIGE • SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DEL REGLAJE, AJUSTE Y MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURA INCLUYENDO MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RECLINABLE.	12 MESES	60 DIAS	$ 327.300.000,00
4110	ATR-42	AERONAVE	PNC 0244	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTURACIÓN DE TAPIZADO TOTAL DE 1 SILLA DE TECNICO EN MATERIAL VINIL CUERO COLOR BEIGE TAUPE CERTIFICADO CON SU RESPECTIVO AJUSTE DE MODULOS DE ESPUMA, DOBLE COSTURA REFORZADA CALIBRE 20, VELCROS DE AGARRE, BROCHES Y LOGO DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA BORDADO	12 MESES	60 DIAS	$ 26.184.000,00
4111	ATR-42	AERONAVE	PNC 0244	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	12 MESES	60 DIAS	$ 26.184.000,00

					RESTAURACIÓN DE TAPIZADO DE 1 SILLA DE AUXILIAR DE VUELO EN MATERIAL VINILCUERO COLOR BEIGE TAUPE CERITICADO CON SU RESPECTIVO AJUSTE DE MODULOS DE ESPUMA, DOBLE COSTURA REFORZADA CALIBRE 20, VELCROS DE AGARRE, BROCHES Y LOGOS DE LA POLICIA NACIONAL.			
4112	ATR-42	AERONAVE	PNC 0244	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE 2 JUEGOS DE PISO TRANSPARENTE CUBRE ALFOMBRA EN CABINA DE PASAJEROS	12 MESES	60 DIAS	$ 26.184.000,00
4113	ATR-42	AERONAVE	PNC 0244	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE 2 UNIDADES DE PISO ATRAPA MUGRE DE ENTRADA.	12 MESES	60 DIAS	$ 13.092.000,00

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4114	BELL-212	MAIN ROTOR BLADE	212-015-501-115	01	REPARACIÓN	12 MESES Y/O 100 HORAS, LO QUE PRIMERO OCURRA	60 DIAS	$ 352.698.600,00

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4115	BEECHC RAFT	PROPELLER	HC-E4A-3J	01	REPARACIÓN, FUGA DE GRASA POR TODAS LAS PALAS.	6 MESES Y/O 100 HORAS, LO QUE PRIMERO OCURRA	40 DIAS	$ 40.585.200,00

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4116	ATR-42	FLIGHT DATA RECORDER (FDR)	PNC 0242	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COTIZACIÓN 2007862.	150 FH O 3 MESES, LO QUE PRIEMRO OCURRA.	30 DIAS	$ 78.290.300,00

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4117	BEECHC RAFT	FUEL PUMP	114-389042-5	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2025001902, SERIE No. B1997.	12 MESES	105 DIAS	$ 93.252.600,00

4118	BEECHC RAFT	FUEL PUMP	114-389042-5	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2025001902, SERIE No. B-957.	12 MESES	105 DIAS	$ 47.858.700,00

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4119	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. INSPECCIONES A LA AERONAVE: (Incluyendo insp. fase 50 horas, insp. cartas lubricación 100, 200 horas, insp botiquin de primeros auxilios y kit de supervivencia, insp control de pestaña de ajuste de alerones, insp control de pestaña de ajuste del timón, insp indicador de pestaña de ajuste del elevador, insp corrosión en áreas cercanas a los componentes del ciclo de vapor de la aeronave)	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 75.336.200,00
4120	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. INSPECCIONES TRENES (Incluyendo Insp main landing gear actuator end cap LH, Insp main landing gear actuator end RH, insp nose landing gear actuator ultrasonic)	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 29.054.400,00
4121	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. INSPECCIONES ELECTRICOS: (Incluyendo, insp battery external checking, insp ignition cables lh y rh, insp engine chip detector lh y rh,insp elt 30 day self test)	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 18.250.500,00
4122	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. INSPECCIONES DE MOTOR: (insp power turbine blade lh y rh, insp borescope hot section lh y rh; insp engine oil filter lh y rh, insp engine minor, insp fuel manifold adapter & nozzles leak test lh y rh, insp engine vibration isolator rh y lh, insp fuel pump inlet screen lh y rh, insp agb internal scavenge pump inlet screen lh y rh, insp compressor wash & turbine desalination lh y rh)	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 161.772.800,00
4123	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. INSPECCIONES PROPELLER (insp propeller lubrication lh y rh, insp propeller blade end play lh y rh, insp prop erosion shield by coin tap l h y rh)	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 10.341.700,00
4124	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. AL COLOCAR SWICTH DE BLEED AIR RH EN POSICION OPEN NO DA PRESION NEUMATICA Y VACIO	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 80.011.900,00

4125	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. EFECTUAR REGLAJES DE MOTOR POSICION LH Y RH	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 31.694.800,00
4126	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. EFECTUAR INSPECCION Y AJUSTE A PUERTA DE PASAJEROS	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 3.245.600,00
4127	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. HELICE LH PRESENTA FUGA DE GRASA	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 71.100.500,00
4128	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. HELICE RH PRESENTA FUGA DE GRASA	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 72.100.500,00
4129	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. CONJUNTO DE FRENOS No. 2 PRESENTA DESGASTE FUERA DE LIMITES	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 84.067.500,00
4130	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. VALVULA DE SERVICIO DE LA POWER PACK PRESENTA FUGA DE HIDRAULICO	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 5.500.900,00
4131	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. PANTALLAS EADI LADO PILOTO Y COPILOTO NO TRANSFIEREN INFORMACION ENTRE SI	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 31.054.400,00
4132	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. SISTEMA DE ACOPLE ENTRE EL MOTOR Y EL COMPRESOR DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO EN MAL ESTADO	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 11.001.800,00
4133	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. BOTA DESHIELADORA EXTERNA PLANO RH PRESENTA MULTIPLES FUGAS	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 16.172.600,00
4134	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. TANQUE AUXILIAR RH, NO CONSUME COMBUSTIBLE AL COLOCAR SWITCH EN POSICION AUTO Y ON.	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 155.347.900,00
4135	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. BUJIAS MOTOR RH Y LH PRESENTAN DESGASTE FUERA DE LIMITES	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 4.400.800,00
4136	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. BALINERA CONJUNTO DE RUEDA No. 3 PRESENTA DEFORMACION	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 1.100.300,00

4137	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. SEGURO DE LA PALANCA DEL TREN DE ATERRIZAJE NO DESASEGURA DE FORMA AUTOMATICA	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 550.200,00
4138	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. SOPORTE DEL DAMPER SUPERIOR TRASERO DE LA PUERTA DE CARGA PRESENTA RAJADURA	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 2.200.400,00
4139	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. TANQUE AUXILIAR DE COMBUSTIBLE LH PRESENTA FUGA	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 550.200,00
4140	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. CONJUNTO DE RUEDA No. 1 PRESENTA DESGASTE EN BANDA DE RODAMIENTO	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 2.200.400,00
4141	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. EFECTUAR BALANCEO DE HELICE LH Y RH	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 21.903.300,00
4142	BEECHC RAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. AERONAVE PRESENTA PICOS DE PRESURIZACIÓN	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 19.528.100,00

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4143	BELL-412	GOVERNOR	3244885-2	01	OVERHAUL	12 MESES	60 DIAS	$ 76.028.600,00

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4144	CESSNA 206	GOBERNADOR	C290D4J/T2	01	REPARACIÓN	6 MESES	50 DIAS	$ 73.465.900,00
4145	CESSNA 206	GOBERNADOR	C29D4F/T2	01	REPARACIÓN	6 MESES	50 DIAS	$ 73.465.900,00

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4146	DHC-6	AERONAVE	PNC 0202	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA AERONAVE, MAIN LANDING GEAR SHOCK ABSRORBING (COMPRESSION BLOCK), TRABAJOS REALZADOS POR UNA ORGANIZACIÓN DE	1 MES	50 DIAS	$ 88.502.000,00

					MANTENIMIENTO APROBADA OMA. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA FASE DE MANTENIMIENTO EMMA 28 CARD 24 TAREA #3*			

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	*LINEA*	*DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE*	*PARTE NÚMERO*	*CANT*	*SERVICIO REQUERIDO*	*GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN*	*TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO*	*VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA*
4147	*EMBRAER*	*AERONAVE*	*PNC 0276*	*01*	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO 069 - TBO PASSENGER GASEOUS OXYGEN CYLINDER (P/N 895-48015)*	*1 MES*	*27 DIAS*	*$ 63.234.500,00*
4148	*EMBRAER*	*AERONAVE*	*PNC 0276*	*01*	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO 205 - HARD TIME CVR UNDERWATER LOCATOR BEACON BATTERY (P/N DK 120-90)*	*1 MES*	*27 DIAS*	*$ 36.919.500,00*

(...)"

Que en atención, al comunicado oficial Nro. GS-2026-020237-DIRAN de fecha 06/02/2026, por medio del cual se solicitó al contratista realizar modificación al contrato PN DIRAN Nro. 02-5-10051-25, y en atención a la respuesta otorgada mediante oficio CIAC 07/02/2026 VICOM Nro. CS2026000334, en el cual se informa sobre la viabilidad a la solicitud; el señor teniente coronel MIGUEL ANTONIO GARCÍA QUINTERO, Jefe Grupo Mantenimiento Aeronáutico de la Dirección Antinarcóticos, mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-025241-DIRAN del 16/02/2026, solicitó al señor brigadier general RICARDO SÁNCHEZ SILVESTRE, Director de Antinarcóticos, la viabilidad de incluir servicios imprevistos y/o adicionales al contrato PN DIRAN Nro. 02-5-10051-25.

Que atención a la comunicación oficial Nro. GS-2026-025241-DIRAN del 16/02/2026, el señor brigadier general RICARDO SÁNCHEZ SILVESTRE Director de Antinarcóticos, a través del gestor de documentos policiales (GEPOL), el día 19/02/2026, realizó el siguiente comentario: "*Dios y patria buenos días AVIPO - Teniendo en cuenta los motivos expuestos y conceptos de viabilidad adelantar las actuaciones pertinentes conforme a los protocolos institucionales establecidos y preceptos normativos legales vigentes.*"

Que mediante comunicación oficial GS-2026-028843-DIRAN del 21 de febrero de 2026, el señor teniente coronel MIGUEL ANTONIO GARCÍA QUINTERO, Jefe Grupo Mantenimiento Aeronáutico de la Dirección Antinarcóticos, remite aclaratorio al valor del ítem 4117 al modificatorio 4 al contrato PN DIRAN Nro. 02-5-10051-25, al señor Brigadier general RICARDO SÁNCHEZ SILVESTRE, Director de Antinarcóticos, en los siguientes términos:

"(...)

En atención a la ejecución del contrato No. PN DIRAN 02-5-10051-25 celebrado entre la Policía Nacional Dirección Antinarcóticos y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A, cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO RECUPERATIVO, PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO (OVERHAUL,

INSPECCIÓN, REPARACIONES, REPARACIONES NIVEL DEPOT, EXCHANGE, PRUEBAS EN BANCO Y EN TIERRA, CALIBRACIÓN, CERTIFICACIÓN, ACTUALIZACIONES), PARA LA FLOTA DE AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL, JUNTO CON SUS COMPONENTES, SUBCOMPONENTES, EQUIPOS ACCESORIOS Y MISCELÁNEOS", respetuosamente me permito informar a mi general la aclaración del valor unitario en pesos colombianos sin IVA correspondiente al ítem No. 4117 descrito en el modificatorio No. 4 radicado bajo comunicación oficial No. GS-2026-025241-DIRAN de fecha 16 de febrero de 2026, así:

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2025-154768-DIRAN de fecha 09/12/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítems número 8 y 19 en el contrato se procedió autorizar el servicio de overhaul mediante comunicado oficial No. GS-2025-110635-DIRAN de fecha 15/08/2025 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega del informe de adicionales bajo comunicado oficial número CIAC/3810 VICOM No. CS2025001902 de fecha 24/10/2025 y alcance mediante comunicado oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000299 de fecha 03/02/2026 mediante el cual remite el informe técnico del overhaul donde reporta una serie de servicios adicionales a los componentes por el taller reparador. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de adicionales de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ÍTEM FINAL	LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTÍA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4117	BEECH CRAFT	FUEL PUMP	114-389042-5	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2025001902, SERIE No. B1997.	12 MESES	105 DÍAS	$ 93.252.600,00

(...)"

Que atención a la comunicación oficial Nro. GS-2026-028843-DIRAN del 21/02/2026, el señor brigadier general RICARDO SÁNCHEZ SILVESTRE Director de Antinarcóticos, a través del gestor de documentos policiales (GEPOL), el día 21/02/2026, realizó el siguiente comentario: "*Atendiendo a las disposiciones descritas en la Resolución Nro. 04345 del 20/12/2024 y la Resolución Nro. 01000 del 31/03/21, respetuosamente me permito remitir a mi Coronel, las siguientes instrucciones emanadas por el señor brigadier general RICARDO SÁNCHEZ SILVESTRE Director de Antinarcóticos, con la finalidad de articular y priorizar las capacidades institucionales y de esta manera responder ante los requerimientos emanados por el mando institucional. - Verificar, coordinar y articular de acuerdo a competencia. - Analizar pertinencia y proceder conforme a normatividad legal vigente y protocolos Institucionales*".

Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos que exige la contratación administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015), es procedente la celebración del presente modificatorio Nro. 04 al contrato PN DIRAN No. 02-5-10051-25, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: modificar el **ANEXO 1.1 "VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS"** del contrato principal, la cláusula tercera del MODIFICATORIO Nro. 1, cláusula primera del MODIFICATORIO Nro. 2 y cláusula segunda del MODIFICATORIO Nro. 03 correspondientes al contrato PN DIRAN Nro. 02-5-10051-25, en el sentido de realizar la inclusión de los siguientes ítems, así:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

Nro.	ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTÍA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
1	4092	ATR-42	CLOCK	GMT4150	01	EXCHANGE / NEW	6 MESES	35 DÍAS	$ 221.216.300,00
2	4093	BEECHCRAFT	CT VANE RING	3041881CL02	01	EXCHANGE / OVERHAUL	12 MESES	45 DÍAS	$ 1.043.437.800,00
3	4094	BEECHCRAFT	CT VANE RING	3041881CL02	01	REPARACIÓN S/N A046	12 MESES	45 DÍAS	$ 1.465.748.600,00
4	4095	BEECHCRAFT	CT VANE RING	3040931CL	01	EXCHANGE / OVERHAUL	12 MESES	45 DÍAS	$ 931.021.700,00
5	4096	BEECHCRAFT	CT VANE RING	3040931CL	01	REPARACIÓN S/N C0110	12 MESES	45 DÍAS	$ 1.231.652.000,00
6	4097	DHC-6	FUEL QUANTITY AFT	393004-061	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000066, SERIE No. 533	12 MESES	30 DIAS	$ 9.632.500,00
7	4098	ATR-42	AIR CYCLE MACHINE	2204400-5	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000051, SERIE No. 77-889	6 MESES	35 DIAS	$ 73.024.000,00
8	4099	BELL-407	SERVO ACTUADOR HIDRAULICO	206-076-062-107	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2025002273, SERIE No. HR3136.	12 MESES	30 DIAS	$ 19.787.800,00
9	4100	BELL-407	SERVO ACTUADOR HIDRAULICO	206-076-062-107	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2025002273, SERIE No. HR3137.	12 MESES	30 DIAS	$ 19.376.800,00
10	4101	BELL-407	SERVO ACTUADOR HIDRAULICO	206-076-062-107	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2025002273, SERIE No. HR3138.	12 MESES	30 DIAS	$ 6.922.500,00
11	4102	HUGHES 600	GOVERNOR ASSY, POWER TURBINE	2524667-15 / 23065123	01	OVERHAUL EN ATENCIÓN AL COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No. CS2025002004	12 MESES O 600 HORAS, LO QUE PRIMERO OCURRA	40 DIAS	$ 208.998.500,00
12	4103	BELL-206	FCU	2524644-31 ALT. 2524644-30	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000055, SERIE No. 87311299.	6 MESES	40 DIAS	$ 80.747.600,00
13	4104	DHC-6	PUMFLY HYD	4100-689004	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000198, SERIE No. 923.	6 MESES O 100 HORAS, LO QUE PRIEMRO OCURRA	45 DIAS	$ 3.534.900,00
14	4105	ATR-42	CONTROLCABIN TEMPERATURE	624820-1	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000029, SERIE No. 036C-212.	6 MESES	28 DIAS	$ 8.542.600,00
15	4106	ATR-42	LIFE RAFT	R0070-101	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000087, SERIE No. X05116.	12 MESES	35 DIAS	$ 3.387.700,00
16	4107	EMBRAER	AERONAVE	PNC 0277	01	INSPECCIONES PROGRAMADAS 12-11-03-680-001-A00 DRAIN FUEL TANK TO CHECK FOR THE PRESENCE OF WATER. 12-15-01-600-801-A PERFORM PORTABLE WATER SERVICE. 30-00-00-710-001-A00 OPERATIONALLY CHECK ANTI-ICING SYSTEM MESSAGES.	1 MES	20 DIAS	$ 9.130.400,00

						32-10-02-211-001-A00 VISUALLY CHECK MLG SHOCK ABSORBER EXTENSION. 32-33-15-720-001-A00 FUNCTIONAL CHECK LANDING GEAR ACCUMULATOR NITROGEN PRESSURE CHARGE. 32-44-02-610-001-A00 SERVICE PARKING/EMERG BRAKE NITROGEN ACCUMULATOR PRESSURE CHARGE. 35-10-00-211-001-A00 VISUAL CHECK CREW OXIGEN PRESSURE. FAA 1974-08-09 REV.3 LAVATORY PAPER OR LINEN WASTE RECEPTACLE FIRE PREVENTION 27-12-01-212-002-A03 INSPECT (VISUALLY INSPECT) AILERON PCA ROD ENDS/FITTING LUGS FOR INTEGRITY AND GENERAL CONDITION PCA P/N 394900-1007. 72-00-00-970-001-A00 No 1 ENGINE TREND DOWNLOAD-ANALYIS 72-00-00-970-001-A00 No 2 ENGINE TREND DOWNLOAD-ANALYIS.			
17	4108	ATR-42	AERONAVE	PNC 0244	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE TAPIZADO TOTAL DEL DOS SILLAS (02) DE PILOTOS EN MATERIAL CUERO OVEJERO COLOR GIRS COMBINADO CON CUERO LISO COLOR GIRS, INCLUYENDO REFACCIÓN DE MODULOS DE ESPUMA, FABRICACIÓN DE BOLSILLOS, TAPIZADO TAPAS TRASERAS Y VELCROS DE SUJECIÓN.	12 MESES	60 DIAS	$ 58.914.000,00
18	4109	ATR-42	AERONAVE	PNC 0244	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE TAPIZADO TOTAL TREINTA Y CUATRO SILLAS (34) DE PASAJEROS EN MATERIAL VINIL CUERO COLOR BEIGE TAUPE CERTIFICADO CON SU RESPECTIVA AJUSTE DE MODULOS DE ESPUMA, DOBLE COSTURA REFORZADA CALIBRE 20, VELCROS DE AGARRE, BROCHES Y LOGO DE LA POLICIA NACIONAL BORDADO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LA PINTURA PARA BRAZOS, COVERS Y MESAS DE SILLAS PASAJEROS INCLUYENDO CAMBIO DE TAPAS Y SOPORTE DE DESCANSABRAZOS SUPERIOR YA QUE ESTAN DE COLOR AZUL A COLOR BEIGE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DEL REGLAJE, AJUSTE Y MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURA INCLUYENDO MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RECLINABLE.	12 MESES	60 DIAS	$ 327.300.000,00

19	4110	ATR-42	AERONAVE	PNC 0244	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTURACIÓN DE TAPIZADO TOTAL DE 1 SILLA DE TECNICO EN MATERIAL VINIL CUERO COLOR BEIGE TAUPE CERTIFICADO CON SU RESPECTIVO AJUSTE DE MODULOS DE ESPUMA, DOBLE COSTURA REFORZADA CALIBRE 20, VELCROS DE AGARRE, BROCHES Y LOGO DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA BORDADO	12 MESES	60 DIAS	$ 26.184.000,00
20	4111	ATR-42	AERONAVE	PNC 0244	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE TAPIZADO DE 1 SILLA DE AUXILIAR DE VUELO EN MATERIAL VINILCUERO COLOR BEIGE TAUPE CERITICADO CON SU RESPECTIVO AJUSTE DE MODULOS DE ESPUMA, DOBLE COSTURA REFORZADA CALIBRE 20, VELCROS DE AGARRE, BROCHES Y LOGOS DE LA POLICIA NACIONAL.	12 MESES	60 DIAS	$ 26.184.000,00
21	4112	ATR-42	AERONAVE	PNC 0244	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE 2 JUEGOS DE PISO TRANSPARENTE CUBRE ALFOMBRA EN CABINA DE PASAJEROS	12 MESES	60 DIAS	$ 26.184.000,00
22	4113	ATR-42	AERONAVE	PNC 0244	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE 2 UNIDADES DE PISO ATRAPA MUGRE DE ENTRADA.	12 MESES	60 DIAS	$ 13.092.000,00
23	4114	BELL-212	MAIN ROTOR BLADE	212-015-501-115	01	REPARACIÓN	12 MESES Y/O 100 HORAS, LO QUE PRIMERO OCURRA	60 DIAS	$ 352.698.600,00
24	4115	BEECHCRAFT	PROPELLER	HC-E4A-3J	01	REPARACIÓN, FUGA DE GRASA POR TODAS LAS PALAS.	6 MESES Y/O 100 HORAS, LO QUE PRIMERO OCURRA	40 DIAS	$ 40.585.200,00
25	4116	ATR-42	FLIGHT DATA RECORDER (FDR)	PNC 0242	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COTIZACIÓN 2007862.	150 FH O 3 MESES, LO QUE PRIEMRO OCURRA.	30 DIAS	$ 78.290.300,00
26	4117	BEECHCRAFT	FUEL PUMP	114-389042-5	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2025001902, SERIE No. B1997.	12 MESES	105 DIAS	$ 93.252.600,00
27	4118	BEECHCRAFT	FUEL PUMP	114-389042-5	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2025001902, SERIE No. B-957.	12 MESES	105 DIAS	$ 47.858.700,00
28	4119	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. INSPECCIONES A LA AERONAVE: (Incluyendo Insp. fase 50 horas, Insp. cartas lubricación 100, 200 horas, Insp botiquín de primeros auxilios y kit de supervivencia, Insp control de postaña de ajuste de alerones, Insp control de postaña de ajuste del timón, Insp indicador de postaña de ajusto del elevador, Insp corrosión en áreas cercanas a los	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 75.336.200,00

						componentes del ciclo de vapor de la aeronave)			
29	4120	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. INSPECCIONES TRENES (Incluyendo insp main landing gear actuator end cap LH, insp main landing gear actuator end RH, insp nose landing gear actuator ultrasonic)	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 29.054.400,00
30	4121	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. INSPECCIONES ELECTRICOS: (Incluyendo, insp battery external checking, insp ignition cables lh y rh, insp engine chip detector lh y rh,insp elt 30 day self test)	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 18.250.500,00
31	4122	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. INSPECCIONES DE MOTOR: (Insp power turbine blade lh y rh, insp borescope hot section lh y rh; insp engine oil filter lh y rh, insp engine minor, insp fuel manifold adapter & nozzles leak test lh y rh, insp engine vibration isolator rh y lh, insp fuel pump inlet screen lh y rh, insp agb internal scavenge pump inlet screen lh y rh, insp compressor wash & turbine desalination lh y rh)	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 181.772.800,00
32	4123	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. INSPECCIONES PROPELLER (Insp propeller lubrication lh y rh, insp propeller blade end play lh y rh, insp prop erosion shield by coin tap l h y rh)	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 10.341.700,00
33	4124	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. AL COLOCAR SWICTH DE BLEED AIR RH EN POSICION OPEN NO DA PRESION NEUMATICA Y VACIO	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 80.011.900,00
34	4125	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. EFECTUAR REGLAJES DE MOTOR POSICION LH Y RH	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 31.694.800,00
35	4126	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. EFECTUAR INSPECCION Y AJUSTE A PUERTA DE PASAJEROS	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 3.245.600,00

36	4127	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. HELICE LH PRESENTA FUGA DE GRASA	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 71.100.500,00
37	4128	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. HELICE RH PRESENTA FUGA DE GRASA	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 72.100.500,00
38	4129	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. CONJUNTO DE FRENOS No. 2 PRESENTA DESGASTE FUERA DE LIMITES	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 84.067.500,00
39	4130	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. VALVULA DE SERVICIO DE LA POWER PACK PRESENTA FUGA DE HIDRAULICO	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 5.500.900,00
40	4131	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. PANTALLAS EADI LADO PILOTO Y COPILOTO NO TRANSFIEREN INFORMACION ENTRE SI	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 31.054.400,00
41	4132	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. SISTEMA DE ACOPLE ENTRE EL MOTOR Y EL COMPRESOR DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO EN MAL ESTADO	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 11.001.800,00
42	4133	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. BOTA DESHIELADORA EXTERNA PLANO RH PRESENTA MULTIPLES FUGAS	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 16.172.600,00
43	4134	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. TANQUE AUXILIAR RH, NO CONSUME COMBUSTIBLE AL COLOCAR SWITCH EN POSICION AUTO Y ON.	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 155.347.900,00
44	4135	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. BUJIAS MOTOR RH Y LH PRESENTAN DESGASTE FUERA DE LIMITES	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 4.400.800,00
45	4136	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 1.100.300,00

						No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. BALINERA CONJUNTO DE RUEDA No. 3 PRESENTA DEFORMACION			
46	4137	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. SEGURO DE LA PALANCA DEL TREN DE ATERRIZAJE NO DESASEGURA DE FORMA AUTOMATICA	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 550.200,00
47	4138	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. SOPORTE DEL DAMPER SUPERIOR TRASERO DE LA PUERTA DE CARGA PRESENTA RAJADURA	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 2.200.400,00
48	4139	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. TANQUE AUXILIAR DE COMBUSTIBLE LH PRESENTA FUGA	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 550.200,00
49	4140	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. CONJUNTO DE RUEDA No. 1 PRESENTA DESGASTE EN BANDA DE RODAMIENTO	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 2.200.400,00
50	4141	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. EFECTUAR BALANCEO DE HELICE LH Y RH	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 21.903.300,00
51	4142	BEECHCRAFT B1900D	AERONAVE	PNC 0250	01	SERVICIO ADICIONAL MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No.CS2026000195, SERIE AERONAVE No. UE-124. AERONAVE PRESENTA PICOS DE PRESURIZACIÓN	20 HORAS DE VUELO	10 DIAS	$ 19.528.100,00
52	4143	BELL-412	GOVERNOR	3244885-2	01	OVERHAUL	12 MESES	60 DIAS	$ 76.028.600,00
53	4144	CESSNA 206	GOBERNADOR	C29D4J/T2	01	REPARACIÓN	6 MESES	50 DIAS	$ 73.465.900,00
54	4145	CESSNA 206	GOBERNADOR	C29D4F/T2	01	REPARACIÓN	6 MESES	50 DIAS	$ 73.465.900,00
55	4146	DHC-6	AERONAVE	PNC 0202	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA AERONAVE, MAIN LANDING GEAR SHOCK ABSRORBING (COMPRESSION BLOCK), TRABAJOS REALZADOS POR UNA ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO APROBADA OMA. LO ANTERIO EN ATENCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA FASE DE MANTENIMIENTO EMMA 28 CARD 24 TAREA # 3	1 MES	50 DIAS	$ 88.502.000,00
56	4147	EMBRAER	AERONAVE	PNC 0276	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 069 – TBO PASSENGER GASEOUS OXYGEN CYLINDER (P/N 895-48015)	1 MES	27 DIAS	$ 63.234.500,00
57	4148	EMBRAER	AERONAVE	PNC 0276	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 205 – HARD	1 MES	27 DIAS	$ 36.919.500,00

						TIME CVR UNDERWATER LOCATOR BEACON BATTERY (P/N DK 120-90)			

CLÁUSULA SEGUNDA: PÓLIZAS - El contratista se obliga a informar a la Aseguradora de la presente modificación para que se adelante los trámites a que hubiere lugar.

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES – Las demás cláusulas del contrato principal **PN DIRAN Nro. 02-5-10051-25**, celebrado entre la **DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL** y la **CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.,** que no hayan sido objeto de modificación, ampliación, adición o aclaración en la presente modificación, continuaran vigentes en los mismos términos y condiciones.

CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN – La presente modificación del contrato **PN DIRAN Nro. 02-5-10051-25**, celebrado entre la **DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL** y la **CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A.,** se entiende perfeccionada con las firmas de las partes CONTRATANTES.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 27 FEB 2026

LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **LUIS FERNANDO SERNA ZAPATA**
Director de Antinarcóticos (E)

EL CONTRATISTA,

Mayor general **ANDRÉS GUZMÁN MORALES**
Cédula de Ciudadanía No. 94.385.021 de Cali
Presidente y Representante Legal CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A. – CIAC S.A.

Vobo Oficina Jurídica

Elaborado por: Adm. Empresas Ofelia Arévalo A. - GRUCO
Revisado por: MY Yerson Falcao Viveros Muñoz - GRUCO
MY Wilmer Rivas Arenas – ASJUR
TC John Alexander Hernández Molina – ARLOF
CR Juan Pablo Ronderos Botero – AVIPO (E)
CR Jose Ricardo Reyes Carreño – SURAN (E)