ACTA N° 001

ACTA VISITA CABILDO INDÍGENA MUISCA DE BOSA

FECHA: Bogotá, agosto 06 de 2025.

HORA: 9:00 a.m. - 11:00 am.

LUGAR: Cabildo Indígena Muisca de Bosa

TEMA: Visita técnica para el levantamiento de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos del cabildo Indígena Muisca de Bosa.

ASISTENTES: Los firmantes.

ORDEN DEL DÍA:

1. **Apertura y presentación del objetivo de la visita.**
   - ✓ Explicación del propósito de la actividad y alcance del levantamiento de información.
2. **Recorrido por las diferentes áreas del Cabildo.**
   - ✓ Inspección física de las instalaciones (zonas administrativas, áreas de atención, áreas culturales, espacios de almacenamiento, zonas externas).
3. **Verificación de las actividades que se realizan en cada área.**
   - ✓ Registro de procesos, tareas y condiciones de trabajo.
4. **Aplicación de encuestas a funcionarios y contratistas.**
   - ✓ Levantamiento de información para identificar peligros asociados a las actividades.
5. **Identificación preliminar de peligros y registro en borrador.**
   - ✓ Clasificación de peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos, locativos, entre otros.
6. **Revisión de observaciones y conclusiones preliminares.**
   - ✓ Consolidación de hallazgos y aspectos relevantes detectados durante la visita.
7. **Cierre de la visita.**
   - ✓ Agradecimientos y definición de próximos pasos para la consolidación de la matriz IPEVR.

DESARROLLO:

Se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones del Cabildo, cuya planta física está compuesta por dos pisos, en los cuales se identificaron las siguientes áreas: área de bodegaje, cafetería, oficina general, oficina de canasta, salón de actividades (piso 2), baños, bodegas de almacenamiento de enseres, pasillos y áreas de cafetería.

Dentro de las actividades desarrolladas en la unidad se incluyen:

- Almacenamiento y entrega de productos tipo fruver y abarrotes para la comunidad.
- Ejecución de procesos administrativos y generación de documentación necesaria para el servicio.
- Atención directa a la comunidad.
- Realización de reuniones y actividades lúdicas con la comunidad.

La verificación incluyó la observación directa de procesos y condiciones, así como la identificación de peligros mediante aplicación de encuestas a funcionarios y contratistas vinculados al servicio.

Hallazgos y Evidencias de Peligros Identificados

1. **Almacenamiento de sustancias químicas**
    - Todos los productos químicos están almacenados en un mismo lugar sin considerar su compatibilidad.
    - No se cuenta con fichas técnicas ni hojas de datos de seguridad de los productos químicos.
2. **Instalaciones eléctricas y cableado**
    - Cableado eléctrico y de cómputo expuesto y desorganizado.
    - Falta de canaletas para proteger el cableado en áreas de oficina y cocina.
    - Tableros eléctricos sin señalización.
3. **Escaleras**
    - Escaleras de acceso al segundo piso sin pasamanos.
4. **Condiciones ergonómicas**
    - Sillas ergonómicas y puestos de trabajo en mal estado o sin implementos ergonómicos adecuados.
5. **Gestión de emergencias**
    - Inexistencia de plan de emergencias y contingencias.
    - Ausencia de rutas de evacuación señalizadas.
    - No se cuenta con brigada de emergencias.
    - No se dispone de camillas de emergencia.
    - Falta de planos de evacuación.

- Se cuenta con tres botiquines sin inspecciones periódicas ni verificación de contenido, con faltantes de elementos.
- No se cuenta con sistema de alarma para emergencias.

Recomendación General

Se recomienda implementar un plan integral de mejora en seguridad y salud en el trabajo, priorizando el almacenamiento seguro de sustancias químicas según compatibilidad, la corrección de deficiencias eléctricas, la señalización y dotación de medios de evacuación, la conformación y capacitación de una brigada de emergencias, y la adecuación ergonómica de los puestos de trabajo. Asimismo, es fundamental diseñar e implementar un plan de emergencias acorde a las necesidades de la unidad operativa, acompañado de campañas de sensibilización para todos los funcionarios y contratistas.

Conclusiones


La visita permitió identificar condiciones que representan riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores y de la comunidad atendida en el Cabildo Indígena Muisca de Bosa; los hallazgos evidencian la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y control, con especial atención a la gestión de emergencias, el orden y la seguridad en las instalaciones, y la ergonomía laboral. El levantamiento de información servirá como insumo principal para la elaboración de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, la cual permitirá priorizar y establecer acciones correctivas y preventivas.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizará la elaboración y entrega de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, con base en la información y hallazgos obtenidos durante la presente visita técnica.	Asesor SST	30/09/2025

CONVOCATORIA. N/A

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Jairo Andres Gonzalez	Asesor SST	ARL -SDIS	

Anexos: N/A

Elaboró: Jairo Andres Gonzalez Patiño