Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1_PCCNTR_8738017

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Despacho Regional
TIPO DE CONTRATO	Bienes y servicios
CONTRATO NRO.	CO1_PCCNTR_8738017 de 2025
OBJETO	54_317 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CERTIFICACION DE EQUIPOS A CARGO DE LOS TRABAJADORES OFICIALES, EQUIPOS DE JARDINERÍA, EQUIPOS DE ALTURA Y EQUIPOS DE USO GENERAL A CARGO DEL DESPACHO DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	29/12/2025
FECHA DE INICIO	30/12/2025
PLAZO INICIAL	31/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/12/2025
RAZÓN SOCIAL	CETA Centro Especializado en Tareas de Alto Riesgo S.A.S. BIC
NIT	9011660040
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	**Dulaine Stella Palencia Trigos**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	**63.457.913**
LUGAR DE EJECUCIÓN	Cúcuta, Norte de Santander
VALOR INICIAL	$21.460.000
FORMA DE PAGO	Abono en cuenta
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	18125

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	100025 del 2025-12-29
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	$21.460.000
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO	$21.460.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$21.460.000
SUPERVISOR	Carlos Neomar Gómez Sarmiento
APOYO A LA SUPERVISIÓN	No aplica

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Garantizar que los servicios y bienes objeto del respectivo contrato a celebrarse se suministren, cumplan con las especificaciones ofrecidas en la propuesta y sean de la mejor calidad.	SI	El contratista cumple con las especificaciones ofrecidas en la propuesta.
2. Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el personal, los equipos y elementos necesarios para la eficiente prestación del servicio a contratar.	SI	El contratista cumple ya que suministró por su cuenta lo equipos necesarios para la prestación del servicio.
3. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que EL CONTRATISTA haya de emplear para la ejecución del presente contrato.	SI	El contratista cumple ya que certifica que se paga la seguridad social de los trabajadores.

4. Presentar factura detallando los bienes, conforme el objeto contractual y a las especificaciones técnicas en pesos colombianos en el término de 30 días calendario posterior a la prestación del servicio a satisfacción.	SI	El contratista cumple ya que las facturas fueron radicadas conforme a lo establecido.
5. Atender los requerimientos presentados por el supervisor del contrato encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto de la presente convocatoria.	SI	El contratista cumplió con los requerimientos realizados.
6. Poner en conocimiento del SENA cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación	SI	Si Cumple
7. Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad del suministro de los servicios y bienes que suministre a la entidad.	SI	Si Cumple
8. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.	SI	Si Cumple
9. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.	SI	Si Cumple
10. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta el SENA, a través del funcionario que ejercen el control de la ejecución.	SI	Si Cumple
11. Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades	SI	Si Cumple

12. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar el efectivo cumplimiento del objeto contractual.	SI	Si Cumple
13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.	SI	Si Cumple
14. Cumplir con las condiciones de modo, tiempo y lugar de acuerdo con lo estipulado en el presente proceso de contratación	SI	Si Cumple
15. Disponer de una línea de teléfono fijo, una línea celular y un correo electrónico para comunicación con el SENA, por el plazo de ejecución del contrato.	SI	Si Cumple
16. Estar a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes.	SI	Si Cumple
17. Los oferentes deben contar con sus propios materiales, herramientas y equipos de trabajo para realizar la respectiva labor o actividad contratada.	SI	Si Cumple

18. Comunicar al SENA sobre la ocurrencia de hechos o circunstancias que puedan generar una inoportuna o indebida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA. El aviso mencionado deberá hacerse efectivo dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, del hecho o circunstancia en referencia.	SI	Si Cumple
19. Vincular personal y/o celebrar contratos en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo, sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al sistema de pensiones y salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.	SI	Si Cumple
20. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones, presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 1082 de 2015, Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 y demás que	SI	Si Cumple

las adicionen, complementen o modifiquen aportando los certificados.		
21. Adquirir y utilizar por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para la ejecución del servicio, los cuales deberán ser nuevos, de primera calidad, genuinos y cumplir con las especificaciones exigidas. Igualmente, estos materiales y elementos deberán ser sometidos a inspección y aprobación ante la supervisión previo a su utilización, informando el nombre del elemento, unidad de medida, cantidad, marca y sitio especifico (sede y ambiente) en que será utilizado.	SI	Si Cumple
22. Entregar soportes del manejo, recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos, para lo anterior, debe allegar con su factura informe con soportes de manejo, recolección, transporte y tratamiento y/o disposición final de la RAEE´S.	SI	Si Cumple
23. Realizar las reparaciones o ajustes de cualquier tipo de daño que se presente a los bienes muebles o inmuebles objeto del contrato en ejecución o a la de algún tercero producida por descuido, negligencia, falta de previsión del contratista o sus dependientes o subcontratistas; dichas reparaciones se recibirán a satisfacción por parte del Supervisor, correrán por cuenta y cargo del Contratista, los costos y tiempo de obra adicional, que tengan por fin	SI	Si Cumple

efectuar, ajustes, reparaciones o modificaciones a las actividades realizadas por el Contratista o sus dependientes, que deban realizarse, lo cual implica primero deshacer lo hecho, cuando éstas no hayan sido efectuadas conforme a las exigencias del SENA quien no reconocerá, sobrecostos por tiempo en obra adicional ni por mayores valores generados por estos conceptos, circunstancia que desde ya es aceptada por los proponentes y por el Contratista que resulte seleccionado.		
24. El Contratista responderá jurídica y/o patrimonialmente por cualquier contingencia que se presente con los propietarios y/o ocupantes o sobre los inmuebles de estos aledaños al intervenido, cuando por su causa se genere un daño o perjuicio al tercero.	SI	Si Cumple
25. Presentar informe detallado del mantenimiento realizado con evidencias fotográficas, en donde indique la periodicidad del mantenimiento, este documento será soporte para el pago de cada una de las facturas.	SI	Si Cumple
26. Coordinar de forma anticipada con el Supervisor el ingreso o procedimiento para el ingreso al inmueble objeto de intervención, dos (2) días antes del ingreso a las instalaciones enviar al supervisor la solicitud de ingreso con la relación del personal y anexar la documentación actualizada	SI	Si Cumple

correspondiente para aprobación por parte del SENA.		
27. Responder por la protección y conservación del servicio hasta el tiempo en que las pólizas así lo exijan por la supervisión del contrato. La reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la supervisión del contrato.	SI	Si Cumple
28. Presentar al inicio de los trabajos al supervisor del contrato para su revisión y aprobación, el cronograma de actividades organizado en tal forma, que si ejecución permita verificar fácil e independientemente los ítems programados en cada una de sus labores referidas.	SI	Si Cumple
29. El contratista deberá contar con todas las herramientas, elementos e implementos necesarios para realizar los trabajos contratados, así como equipo especial que se requiera para la ejecución del contrato.	SI	Si Cumple
30. El contratista será responsable de la custodia y control de su equipo, herramienta y demás elementos utilizados en la ejecución de los trabajos contratados.	SI	Si Cumple
31. Proveer el equipo de seguridad industrial necesario para mantener a salvo a las personas y bienes del SENA y terceros.	SI	Si Cumple

32. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	SI	Si Cumple

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA		
NRO. DE PÓLIZA	475 47 994000075263		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	29/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	29/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	29/12/2025	31/03/2027	$2.146.000.00
Devolución del pago anticipado	29/12/2025	31/03/2029	$1.073.000.00
Salarios y prestaciones sociales	29/12/2025	31/03/2027	$2.146.000.00
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (No Aplica)			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

3.2 Cumplimiento del objeto

Se dio cumplimiento a lo señalado en el contrato, se anexa informe de los mantenimientos y certificación de los equipos (Anexo 1).

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

El contratista dio cumplimiento con las obligaciones en materia Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. El contratista debe remitir Acta de entrega de elementos de protección personal Inducción del SGSST 2025	SI	Si Cumple
2. Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL.	SI	Si Cumple
3. El proponente deberá para sus trabajos en sitio durante los mantenimientos, que los equipos sean más eficientes energéticamente, siendo este un criterio en la selección. De esta manera: Se hará la verificación en sitio por parte del supervisor o dinamizador ambiental, con el fin de validar que en efecto los equipos son eficientes energéticamente mediante la comprobación de la ficha técnica de los equipos y revisión propiamente de los consumos de energía indicados en estos.	SI	Si Cumple

4. El proponente deberá mantener productos químicos que se requieran usar debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. El supervisor del contrato hará revisión de estos en el momento que se estén realizando las actividades de mantenimiento y se tomará evidencia fotográfica de estos.	SI	Si Cumple
5. El proponente deberá entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los RESPEL generados durante el mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a tres (3) meses después de entregados los residuos.	SI	Si Cumple
6. El proponente deberá entregar las certificaciones de alianzas comerciales en la cual se pueda validar que cuentan con gestores quien les haga la disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos, en caso de que el proveedor gestione algunos residuos con terceros. Estas certificaciones deberán ser vigentes con quienes hayan subcontratado o tengan alianzas comerciales vigentes y deberán llevar firma de parte y parte.	SI	Si Cumple
7. El proponente deberá entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del proveedor con quien	SI	Si Cumple

gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos. En este caso teniendo en cuenta que se generarán residuos que se puedan generar de carácter químico o similares durante la ejecución de los mantenimientos.		

3.4 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 30 de marzo de 2026 por parte del Representante Legal se certificó que CETA Centro Especializado en Tareas de Alto Riesgo S.A.S. BIC, identificado con NIT. de 9011660040, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 23 de enero de 2026 a Carlos Neomar Gómez Sarmiento.

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció que la liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término establecido en la configuración del con trato electrónico publicado en la Plataforma SECOP II. En caso de que no se haya establecido dicho término se dará aplicación a plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Se deja constancia que el contratista cumplió con cada uno de los ítems establecidos:

- Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.
- Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.
- Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución del negocio jurídico suscrito.
- Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del presente contrato.
- Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato.
- Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las prestaciones contratadas.
- Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente.
- Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

Se aclara que no se han realizado pagos al contratista.

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	$ 21.460.000
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	$ 21.460.000
Valor ejecutado	$ 21.460.000
Valor pagado	$ 0,00
Valor por pagar	$ 21.460.000
Valor a liberar	$ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de $21.460.000

Para constancia se firma a los 31 días del mes de marzo de 2026



CARLOS NEOMAR GOMEZ SARMIENTO
Supervisor del contrato

Anexos:

- Informe de Mantenimiento y Certificación de equipos
- Certificado de pago de Seguridad Social
- Registro presupuestal

ANEXO 1

INFORME DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMA DE ACCESO PLATAFORMA ELEVADORA

SENA CUCUTA

CÚCUTA, 24 DE MARZO DE 2026

Contenido

1. ANTECEDENTES 3
2. OBJETIVO 3
3. ALCANCE 3
4. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 4
5. CRONOLOGÍA DEL SERVICIO 4
6. RESULTADOS DE PRUEBAS 5
7. OBSERVACIONES 5
8. EVIDENCIA FOTOGRAFICA 7
9. CERTIFICACION DEL SISTEMA DE ACCESO 9
10. RECOMENDACIONES 11
11. INSPECTOR 12

1. ANTECEDENTES

La plataforma elevadora tipo tijera es utilizada como sistema de acceso vertical temporal para ejecución de actividades en alturas superiores a 2.0 metros, tales como mantenimiento industrial, instalaciones eléctricas, montajes y adecuaciones locativas.

2. OBJETIVO

Certificar mediante la evaluación y verificación del correcto funcionamiento de la plataforma elevadora, las condiciones del fabricante, normas internacionales y reglamentos nacionales que determinan el buen funcionamiento de todos sus dispositivos, sistemas y elementos.

Los cuales permitirán realizar trabajos de izaje mecánico en condiciones seguras de operación.

3. ALCANCE

La técnica empleada en la inspección de la plataforma es a través de la inspección visual a todos los componentes y sistemas para determinar, alteraciones, modificaciones, mantenimiento, soldadura, implementación de dispositivos, inspección mecánica y operatividad de todos los componentes, condiciones de los dispositivos de seguridad y bloqueo, cumplimiento y adecuación al requerimiento mandatorio de la norma vigente, pruebas en vacío, prueba de carga.

La inspección se fundamenta en las recomendaciones del fabricante y normativas vigentes

- ANSI A92.20 (Diseño, cálculos, requisitos de seguridad y métodos de ensayo para Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP / MEWP).
- ANSI A92.22 (Uso seguro de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal).
- OSHA 1926.453 (Regulación federal para elevadores aéreos utilizados en construcción).

4. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PLATAFORMA ELEVADORA DE PERSONAL	
Tipo	Tijera
Marca	GENIE
Modelo	GS-1930
N de serie	GS30P-163360
Año de fabricación	2016
Capacidad máxima en canastillas	227 kg
Altura de trabajo	7.79 m
Horas de trabajo	51
Peso aproximado	1.503 kg

5. CRONOLOGÍA DEL SERVICIO

La inspección fue realizada el 25 de febrero de 2026 Actividades

realizadas:

- Inspección visual y mantenimiento
- Inspección visual y mantenimiento del sistema mecánico
- Inspección visual y mantenimiento del sistema hidráulico
- Inspección visual y mantenimiento del sistema eléctrico
- Inspección visual y mantenimiento de tijera
- Inspección visual y mantenimiento de plataforma y extensión
- Inspección visual y mantenimiento de canastilla
- Inspección visual y limpieza de llantas
- Inspección y limpieza de estructura y chasis
- Inspección y limpieza del panel de control (canastilla y suelo)
- Inspección y limpieza de señales y elementos de seguridad
- Pruebas de funcionamiento en vacío:
    - ✓ Elevación y descenso de pluma/tijerales

- ✓ Sistema de traslación
- ✓ Sistema de frenos

- Prueba de funcionamiento de dispositivos de protección y carga:
  - ✓ Dispositivo “hombre muerto” (bajada de emergencia)
  - ✓ Verificación de alarma audible

6. RESULTADOS DE PRUEBAS

EVALUACION	RESULTADO
Inspección y mantenimiento visual de limpieza	**CONFORME**
Inspección visual y mantenimiento del sistema mecánico	**CONFORME**
Inspección visual y mantenimiento del sistema hidráulico	**CONFORME**
Inspección visual y mantenimiento del sistema eléctrico	**CONFORME**
Inspección visual y mantenimientos de tijera	**CONFORME**
Inspección visual y mantenimiento de plataforma y extensión	**CONFORME**
Inspección visual y mantenimiento de canastilla	**CONFORME**
Inspección visual y limpieza de llantas	**CONFORME**
Inspección y limpieza de estructura y chasis	**CONFORME**
Inspección y limpieza de señales y elementos de seguridad	**CONFORME**
Pruebas de funcionamiento en vacío	**CONFORME**
Prueba de funcionamiento de dispositivos de protección y carga	**CONFORME**
CONCEPTO TECNICO DEL EQUIPO	**APTO PARA OPERACIÓN**

7. OBSERVACIONES


- El equipo en el momento de la inspección se encontró sucio y se procede a realizar limpieza.

- Se evidencia presencia de líquidos en su estructura aparente líquido hidráulico y se procede a realizar mantenimiento.

- En la zona de baterías estás se encuentran sulfatadas y con presencia de líquido de batería y se realiza mantenimiento de las mismas.

8. EVIDENCIA FOTOGRAFICA








Genie





9. CERTIFICACION DEL SISTEMA DE ACCESO

Cúcuta 24 de marzo de 2026

En cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021 y conforme a los lineamientos técnicos de las normas ANSI A92.20, ANSI A92.22 y OSHA 1926.453, se inspecciona la Plataforma Elevadora Móvil de Personal verificando que esta cumpla con los requisitos técnicos y de seguridad exigidos por el fabricante y la normativa aplicable.

Una vez realizada la inspección estructural, mecánica, eléctrica y funcional, el Concepto técnico es: **APTO PARA OPERACIÓN.**

Dulayne Stella Palencia Trillos
Gerente
Centro Especializado en Tareas
de Alto Riesgo (CETA)

10. RECOMENDACIONES

- Realizar inspección preoperacional diaria antes de cada uso, verificando estructura tipo tijera, cilindro hidráulico, baterías, controles, barandas y dispositivos de seguridad, conforme al manual del fabricante.

- No exceder la capacidad nominal de carga de 227 kg, incluyendo herramientas y materiales, respetando las especificaciones técnicas establecidas por Genie.

- Operar el equipo únicamente sobre superficies firmes y niveladas, evitando pendientes superiores a las permitidas por el fabricante y respetando el funcionamiento del sensor de inclinación.

- No utilizar la plataforma como medio de izaje de materiales ni como punto de anclaje externo para estructuras adicionales.

- Garantizar que los operadores estén capacitados y autorizados para el manejo de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (MEWP).

- Ejecutar mantenimiento preventivo periódico conforme al plan establecido por el fabricante

11. INSPECTOR

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines



CERTIFICADO DE MATRICULA PROFESIONAL

EL SECRETARIO EJECUTIVO (E) DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONES AFINES

CERTIFICA

1. Que, en cumplimiento de la Ley 51 de 1986 y del Decreto 1873 de 1996, **RAMON DAVID SANCHEZ CONTRERAS**, con **Cédula de ciudadanía No. 1.093.788.930**, presentó solicitud de matrícula profesional de INGENIERO(A) MECÁNICO ante el Consejo Profesional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, Seccional ATLÁNTICO, acreditando para el efecto su grado profesional, otorgado por la/el UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÌVAR el día 1 de Octubre del 2025.

2. Que, estudiada la solicitud, el Consejo Profesional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, Seccional ATLÁNTICO, mediante la Resolución 4 del 9 de Febrero del 2026 expidió la matrícula profesional a **RAMON DAVID SANCHEZ CONTRERAS,** para ejercer la profesión de INGENIERO(A) MECÁNICO de acuerdo con lo señalado en la ley y el decreto antes citados.

3. Que, mediante la Resolución 9 del 10 de Febrero del 2026, el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines confirmó la matrícula anterior y le asignó el número de registro:

AT230-189503

Este certificado se expide en Bogotá el día 10 de Febrero del 2026.

HENRY LEÓN GALINDO
Secretario Ejecutivo (E)

El presente es un documento expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999.
Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf

Calle 70 No. 9-10
PBX: (1) 3555555
Bogotá, D.C. - Colombia
Email: info@consejoprofesional.org.co

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines



RAMON DAVID
SANCHEZ CONTRERAS

CC. 1093788930

Fecha de Graduación: **1 de Octubre del 2025**

Registro Profesional No. AT230-189503

Este registro se expide el
9 de Febrero del 2026

El/la portador/a de esta tarjeta virtual es un/a ING. MECÁNICO autorizado/a por Ley, para ejercer la profesión en el territorio Nacional.

El uso de esta tarjeta virtual es personal e instransferible.

HENRY LEÓN GALINDO
Secretario Ejecutivo (E)

info@consejoprofesional.org.co
www.consejoprofesional.org.co

INFORME DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN RIGUROSA A MEDIDAS ACTIVAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS.

Asistencia Técnica realizada por:

CENTRO ESPECIALIZADO EN TAREAS DE ALTO RIESGO SAS BIC

CÚCUTA, 24 DE MARZO DE 2026

Contenido

I. INTRODUCCION 3
II. ANTECEDENTES 3
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 3
III. OBJETIVO GENERAL 6
1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 6
IV. CERTIFICACIONES 7
CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN 7
V. CERTIFICACIONES DE LOS INSPECTORES 74
VI. REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 80
VII. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 82
VIII. RECOMENDACIONES 83

El presente documento contiene el informe técnico de mantenimiento preventivo y resultados de inspección rigurosa a medidas activas de protección para trabajo en alturas que utiliza Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA - Regional Norte de Santander en sus procesos operativos y de mantenimientos locativos; con el fin de identificar condiciones inseguras. De esta manera minimizar riesgos en las actividades que se realizan en alturas y por ende dar cumpliendo la normatividad legal vigente.

II. ANTECEDENTES.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Resolución 4272 de 2021. Artículo 61. Todo empleador que tenga trabajadores que realicen tareas de trabajo en altura como mínimo debe:

g. Constatar que los equipos y sistemas usados en prevención y protección contra caídas sean inspeccionados por lo menos una vez al año o con la periodicidad indicada por el fabricante, conforme a lo establecido en esta resolución.

Artículo 23. Clasificación de las medidas de protección contra caídas.

2. Medidas activas de protección contra caídas: Todos los elementos y equipos de protección contra caídas deben ser inspeccionados antes de cada uso por parte del trabajador y garantizar su buen estado durante el trabajo

Estándar Internacional aceptado.

Requisitos de seguridad de la AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE (ANSI) Y THE AMERICAN SOCIETY OF SAFETY PROFESSIONALS (ASSP). Se encuentran en los siguientes códigos la obligación de realizar inspecciones a los equipos antes de su uso y mínimo 1 vez al año por persona competente:

restricción del desplazamiento).

- Código Z359.4 – 2013 (Requisitos de seguridad para rescate asistido y auto rescate, sistemas subsistemas y componentes).
- Código Z359.9 – 2021 (Requisitos de seguridad para equipo personal para protección contra caídas - Controladores de descenso).
- Código Z359.11 – 2021 (Requisitos de seguridad para Arneses de cuerpo completo).
- Código Z359.12 – 2019 (Conectores componentes para sistemas personales de detención de caídas).
- Código Z359.13 – 2013 en revisión nueva actualización para 2022 (Absorbedores de energía personales y correas con amortiguación de energía).
- Código Z359.14 – 2021 (Requisitos de seguridad para dispositivos autorretráctiles para sistemas de rescate y detención de caídas personales).
- Código Z359.15 – 2014 (Requisitos de seguridad para líneas de vida de un solo anclaje y dispositivos de detención de caídas para sistemas de rescate y detención de caídas personales).
- Código Z359.16 – 2016 (Requerimientos de seguridad para los sistemas de detención de caídas en escaleras de Ascenso).
- Código Z359.18 – 2017 (Requisitos de seguridad para conectores de anclaje para sistemas activos de protección contra caídas).
- Código Z459.1 – 2021 (Requisitos de seguridad para sistemas verticales en cuerda)

La Comisión Europea ha publicado una serie de normas (estándares europeos - EN) destinadas a controlar el diseño y uso de equipos protección personal contra caídas, aplicadas a todos los países miembros y a productos de importación.

- EN 353-1 (Sistemas de detención de caídas guiados que incluyan una línea de anclaje rígida).
- EN 353-2 (Sistemas de detención de caídas guiados que incluyen una línea de anclaje flexible).
- EN 12841 tipo A. (Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible).
- EN 12841 tipo B. Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible).

- EN 355 (Absorbedores de energía).
- EN 358 (Eslingas de sujeción para el posicionamiento en el trabajo).
- EN 360 (Sistemas de detención de caídas tipo retráctil).
- EN 361 (Arnés de cuerpo completo).
- EN 362 (Conectores).
- EN 365 (Equipo de protección individual contra caídas de alturas).
- EN 397 (Cascos de seguridad industrial)
- EN 795 (Dispositivos de anclaje).
- EN 813 (Arnés de asiento).
- EN 1497 (Arnés de espacios confinados).
- EN 12278 (Poleas requisitos de seguridad y métodos de ensayo).
- EN 1891 (Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas).

2. Mantenimiento de los equipos contra caídas:

- ➢ Se realiza conforme las especificaciones de los fabricantes.
- ➢ Usando jabón pH neutro.
- ➢ Retirando el exceso de jabón.
- ➢ Secar las partes metálicas y plásticas con trapos secos
- ➢ Dejando secar el equipo a la sombra por 12 hrs.
- ➢ Retirando impurezas de las partes metálicas.
- ➢ Realizando lubricación de partes metálicas, resortes y engranes.

3. Motivos para dar de baja o rechazo a un equipo contra caídas:

- ✓ Etiqueta ilegible (no contiene hoja de vida).
- ✓ Defectos de fabricación.
- ✓ Pérdida de vida útil establecida por el fabricante.
- ✓ Cortes de la costura.
- ✓ Abrasión superficial.
- ✓ Ataque químico.
- ✓ Daño por calor o fricción reflejada en las fibras.
- ✓ Perdida de color y superficie quebradiza.
- ✓ Partes metálicas deformadas, oxidadas y/o corroídas.
- ✓ Desgaste de más de 1mm de las placas metálicas.
- ✓ Daño en partes o elementos constitutivos que le hagan perder funcionalidad al equipo.

- ✓ Cortes y orificios de las reatas o correas.
- ✓ Indicadores de impacto activados.
- ✓ Partes metálicas forradas por Nylon 66, PVC o recubrimiento polimérico, con aislante fisurado, quebrado o faltante.
- ✓ Dispositivos de bloqueo de equipos averiados, atascados, entre otros establecidos por los fabricantes.
- ✓ Elementos de rodamiento atascados, con bordes filosos, deformados, entre otros establecidos por los fabricantes.
- ✓ Resultados no conformes en pruebas de funcionamiento de los equipos.

III. OBJETIVO GENERAL

Realizar mantenimiento preventivo de acuerdo a los parámetros establecidos por los fabricantes con el fin de preservar la vida útil de los equipos e inspeccionar detallada y rigurosamente los equipos contra caídas con el fin de identificar condiciones inseguras disminuyendo así riesgos en las actividades de trabajo en alturas que realizan el talento humano en el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA – Regional Norte de Santander.

1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Realizar mantenimiento preventivo de acuerdo al punto N°2 de este documento, con el fin de preservar la vida útil de los equipos contra caídas.
- ✓ Realizar inspección rigurosa a los equipos contra caídas conforme los requisitos generales establecidos en los estándares internacionales enunciados en el punto N°3 y los parámetros específicos de aceptación o rechazo fijados por los fabricantes.
- ✓ Generar aprobación o rechazo, que equipos deben retirarse de operación y cuales se pueden seguir usando.

IV. CERTIFICACIONES

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN

Cúcuta 24 de marzo de 2026.

Dando cumplimiento al reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas resolución 4272 artículo 61 literal g y conforme la NTC 2037-2010, el código ANSI/ASSP Z359 – ANSI/ASSP A10 y estándares EN 365 y conforme los criterios de aceptación establecidos por los fabricantes. Se establece que las medidas de protección activas relacionadas en las siguientes fichas de inspección. Como resultado de la inspección rigurosa su concepto técnico es CONFORME, por lo tanto, se encuentra en condiciones normales para su uso por trabajador autorizado y se pueden utilizar hasta tanto las inspecciones pre-uso “véase artículo 23 N°2 y parágrafo, resolución 4272” no arrojen daños, no conformidades o motivos de rechazo.

La presente certificación de aprobación pierde su validez por deterioro y terminación de vida útil del equipo inspeccionado.

Dulayne Stella Palencia Trillos
Gerente
Centro Especializado en Tareas
de Alto Riesgo (CETA)

N°1	ARMADURA® ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ARNÉS DE CUERPO COMPLETO DIELÉCTRICO CUATRO ARGOLLAS	Revisión: 09-2022

Serie	02	**Lote**	39877	**Modelo y/o referencia**	A-0348D	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI Z359.11:2014	**Fabricante**	Armadura Artículos de Seguridad Industrial	**Marca**	ARMADURA	
Fecha de fabricación	10-2018	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	ADS01	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta	X			No evidencia
El indicador de impacto está activado		X		
Los anillos presentan pérdida del aislante o recubrimiento, perforaciones, fisuras		X		**Evidencia de hallazgos**
Los anillos presentan perforaciones, fisuras, deformaciones		X		No aplica
Los anillos presentan óxido nivel 3		X		
Las hebillas de conexión presentan pérdida del aislante o recubrimiento, perforaciones, fisuras		X		
Las hebillas de conexión presentan perforaciones, fisuras deformaciones		X		
Las hebillas presentan óxido nivel 3		X		
Las correas o reatas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		
Las correas o reatas presentan ataque químico		X		
Las correas o reatas presentan textura rígida		X		
Las correas o reatas presentan quemaduras		X		
Presenta desalineación de urdimbre o trama		X		
Las presillas o costuras se encuentran cortadas, sueltas		X		
Las presillas o costuras se encuentran quemadas		X		
Las presillas o costuras presentan ataque químico		X		
La faja lumbar presenta cortes, piezas, faltantes, hilos sueltos			X	
Los retenedores y reguladores plásticos están rotos		X		
El pad, espaldar o mariposa plástico dorsal está partido		X		
El pad o mariposa plástica esternal o pectoral está partido		X		
Los parqueaderos de eslingas o porta eslingas están rotos		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°2	ARMADURA® ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ARNÉS DE CUERPO COMPLETO DIELÉCTRICO CUATRO ARGOLLAS	Revisión: 09-2022

Serie	50	**Lote**	35448	**Modelo y/o referencia**	A-0348D	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI Z359.11:2014	**Fabricante**	Armadura Artículos de Seguridad Industrial	**Marca**	ARMADURA	
Fecha de fabricación	04-2018	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	ADS02	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta	X			No evidencia
El indicador de impacto está activado		X		
Los anillos presentan pérdida del aislante o recubrimiento, perforaciones, fisuras		X		**Evidencia de hallazgos**
Los anillos presentan perforaciones, fisuras, deformaciones		X		No aplica
Los anillos presentan óxido nivel 3		X		
Las hebillas de conexión presentan pérdida del aislante o recubrimiento, perforaciones, fisuras		X		
Las hebillas de conexión presentan perforaciones, fisuras deformaciones		X		
Las hebillas presentan óxido nivel 3		X		
Las correas o reatas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		
Las correas o reatas presentan ataque químico		X		
Las correas o reatas presentan textura rígida		X		
Las correas o reatas presentan quemaduras		X		
Presenta desalineación de urdimbre o trama		X		
Las presillas o costuras se encuentran cortadas, sueltas		X		
Las presillas o costuras se encuentran quemadas		X		
Las presillas o costuras presentan ataque químico		X		
La faja lumbar presenta cortes, piezas, faltantes, hilos sueltos			X	
Los retenedores y reguladores plásticos están rotos		X		
El pad, espaldar o mariposa plástico dorsal está partido		X		
El pad o mariposa plástica esternal o pectoral está partido		X		
Los parqueaderos de eslingas o porta eslingas están rotos		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		

CONCEPTO TÉCNICO	APTO	X	NO APTO	

Observaciones

Ninguno

N°3		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ARNÉS DE CUERPO COMPLETO DIELÉCTRICO CUATRO ARGOLLAS	Revisión: 09-2022

Serie	6221903	**Lote**	D106623	**Modelo y/o referencia**	FB4HDT	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI Z359.11:2021	**Fabricante**	Dinamik Heigth Safety Work	**Marca**	Dinamik	
Fecha de fabricación	12-2023	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	ADS03	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	Fredy	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta	X			No evidencia
El indicador de impacto está activado		X		
Los anillos presentan pérdida del aislante o recubrimiento, perforaciones, fisuras		X		**Evidencia de hallazgos**
Los anillos presentan perforaciones, fisuras, deformaciones		X		No aplica
Los anillos presentan óxido nivel 3		X		
Las hebillas de conexión presentan pérdida del aislante o recubrimiento, perforaciones, fisuras		X		
Las hebillas de conexión presentan perforaciones, fisuras deformaciones		X		
Las hebillas presentan óxido nivel 3		X		
Las correas o reatas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		
Las correas o reatas presentan ataque químico		X		
Las correas o reatas presentan textura rígida		X		
Las correas o reatas presentan quemaduras		X		
Presenta desalineación de urdimbre o trama		X		
Las presillas o costuras se encuentran cortadas, sueltas		X		
Las presillas o costuras se encuentran quemadas		X		
Las presillas o costuras presentan ataque químico		X		
La faja lumbar presenta cortes, piezas, faltantes, hilos sueltos			X	
Los retenedores y reguladores plásticos están rotos		X		
El pad, espaldar o mariposa plástico dorsal está partido		X		
El pad o mariposa plástica esternal o pectoral está partido		X		
Los parqueaderos de eslingas o porta eslingas están rotos		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		

CONCEPTO TÉCNICO	APTO	X	NO APTO	

Observaciones
Ninguno

N°4	Dinamik Height Safety Work	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ARNÉS DE CUERPO COMPLETO DIELÉCTRICO CUATRO ARGOLLAS	Revisión: 09-2022

Serie	6221904	**Lote**	D106623	**Modelo y/o referencia**	FB4HDT	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI Z359.11:2021	**Fabricante**	Dinamik Heigth Safety Work	**Marca**	Dinamik	
Fecha de fabricación	12-2023	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	ADS04	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	ARC	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta	X			No evidencia
El indicador de impacto está activado		X		
Los anillos presentan pérdida del aislante o recubrimiento, perforaciones, fisuras		X		**Evidencia de hallazgos**
Los anillos presentan perforaciones, fisuras, deformaciones		X		No aplica
Los anillos presentan óxido nivel 3		X		
Las hebillas de conexión presentan pérdida del aislante o recubrimiento, perforaciones, fisuras		X		
Las hebillas de conexión presentan perforaciones, fisuras deformaciones		X		
Las hebillas presentan óxido nivel 3		X		
Las correas o reatas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		
Las correas o reatas presentan ataque químico		X		
Las correas o reatas presentan textura rígida		X		
Las correas o reatas presentan quemaduras		X		
Presenta desalineación de urdimbre o trama		X		
Las presillas o costuras se encuentran cortadas, sueltas		X		
Las presillas o costuras se encuentran quemadas		X		
Las presillas o costuras presentan ataque químico		X		
La faja lumbar presenta cortes, piezas, faltantes, hilos sueltos			X	
Los retenedores y reguladores plásticos están rotos		X		
El pad, espaldar o mariposa plástico dorsal está partido		X		
El pad o mariposa plástica esternal o pectoral está partido		X		
Los parqueaderos de eslingas o porta eslingas están rotos		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		

CONCEPTO TÉCNICO	APTO	X	NO APTO	

Observaciones

Ninguno

N°5	Dinamik Height Safety Work	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ARNÉS DE CUERPO COMPLETO DIELÉCTRICO CUATRO ARGOLLAS	Revisión: 09-2022

Serie	6221906	**Lote**	D106623	**Modelo y/o referencia**	FB4HDT	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI Z359.11:2021	**Fabricante**	Dinamik Heigth Safety Work	**Marca**	Dinamik	
Fecha de fabricación	12-2023	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	ADS05	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta	X			No evidencia
El indicador de impacto está activado		X		
Los anillos presentan pérdida del aislante o recubrimiento, perforaciones, fisuras		X		**Evidencia de hallazgos**
Los anillos presentan perforaciones, fisuras, deformaciones		X		No aplica
Los anillos presentan óxido nivel 3		X		
Las hebillas de conexión presentan pérdida del aislante o recubrimiento, perforaciones, fisuras		X		
Las hebillas de conexión presentan perforaciones, fisuras deformaciones		X		
Las hebillas presentan óxido nivel 3		X		
Las correas o reatas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		
Las correas o reatas presentan ataque químico		X		
Las correas o reatas presentan textura rígida		X		
Las correas o reatas presentan quemaduras		X		
Presenta desalineación de urdimbre o trama		X		
Las presillas o costuras se encuentran cortadas, sueltas		X		
Las presillas o costuras se encuentran quemadas		X		
Las presillas o costuras presentan ataque químico		X		
La faja lumbar presenta cortes, piezas, faltantes, hilos sueltos			X	
Los retenedores y reguladores plásticos están rotos		X		
El pad, espaldar o mariposa plástico dorsal está partido		X		
El pad o mariposa plástica esternal o pectoral está partido		X		
Los parqueaderos de eslingas o porta eslingas están rotos		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		

CONCEPTO TÉCNICO	APTO	X	NO APTO	

Observaciones

Ninguno

N°6	Dinamik Height Safety Work	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ARNÉS DE CUERPO COMPLETO SEIS ARGOLLAS	Revisión: 09-2022

Serie	6263822	**Lote**	D107864	**Modelo y/o referencia**	FB6XP	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI/ASSP Z359.11:2021	**Fabricante**	Dinamik Heigth Safety Work	**Marca**	Dinamik	
Fecha de fabricación	08-2025	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	AS06	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta	X			No evidencia
El indicador de impacto está activado		X		
El recubrimiento antioxidante se encuentra partido o faltante o fisurado en anillos o hebillas			X	**Evidencia de hallazgos**
Los anillos presentan perforaciones, fisuras, deformaciones		X		No aplica
Los anillos presentan óxido nivel 3		X		
Las hebillas de conexión presentan perforaciones, fisuras deformaciones		X		
Las hebillas presentan óxido nivel 3		X		
Las correas o reatas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		
Las correas o reatas presentan ataque químico		X		
Las correas o reatas presentan textura rígida		X		
Las correas o reatas presentan quemaduras		X		
Presenta desalineación de urdimbre o trama		X		
Las presillas o costuras se encuentran cortadas, sueltas		X		
Las presillas o costuras se encuentran quemadas		X		
Las presillas o costuras presentan ataque químico		X		
Los retenedores y reguladores plásticos están rotos		X		
El pad, espaldar o mariposa plástico dorsal está partido		X		
El pad o mariposa plástica esternal o pectoral está partido		X		
Los parqueaderos de eslingas o porta eslingas están rotos		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		

CONCEPTO TÉCNICO	APTO	X	NO APTO	

Observaciones

Ninguno

N°7	E.P.I. Equipos de Protección Individual	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ADAPTADOR DE ANCLAJE DIELECTRICO	Revisión: 09-2022

Serie	912	**Lote**	375	**Modelo y/o referencia**	PAN-D2R-0	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	NTC 2037:2010	**Fabricante**	Equipos de Protección Individual	**Marca**	E.P.I.	
Fecha de fabricación	2018	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	AAS01	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta	X			No evidencia
Los anillos presentan pérdida del aislante o recubrimiento, perforaciones, fisuras		X		**Evidencia de hallazgos**
Los anillos presentan perforaciones, fisuras, deformaciones		X		No aplica
Los anillos presentan óxido nivel 3		X		
La hebilla reguladora presenta pérdida del aislante o recubrimiento, perforaciones, fisuras			X	
La hebilla reguladora presenta óxido nivel 3			X	
Las correas o reatas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		
Las correas o reatas presentan ataque químico		X		
Las correas o reatas presentan textura rígida		X		
Las correas o reatas presentan quemaduras		X		
Presenta desalineación de urdimbre o trama		X		
Las presillas o costuras se encuentran cortadas, sueltas		X		
Las presillas o costuras se encuentran quemadas		X		
Las presillas o costuras presentan ataque químico		X		
Los retenedores y reguladores plásticos están rotos		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		

CONCEPTO TÉCNICO	APTO	X	NO APTO	

Observaciones

Ninguno

N°8	LINK TECH	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ESLINGA DOBLE TERMINAL CON ABSORBEDOR	Revisión: 09-2022

Serie	322123100030	**Lote**	2310	**Modelo y/o referencia**	LT32R	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI/ASSE Z359.13:2013	**Fabricante**	Link Tech	**Marca**	Link Tech	
Fecha de fabricación	10-2023	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	EDS01	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta	X			No evidencia
El absorbedor de impacto está activado y/o desgarrado		X		
Los ganchos de conexión presentan perforaciones, fisuras, deformaciones		X		**Evidencia de hallazgos**
Los ganchos de conexión presentan óxido nivel 3		X		No aplica
Las compuertas presentan desviación de compuerta de cierre, daño en remaches		X		
Las compuertas presentan daño en resortes de apertura y bloqueo		X		
Las hebillas de regulación presentan perforaciones, fisuras, deformaciones, oxido nivel 3		X		
Las correas, reatas o cuerdas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		
Las correas, reatas o cuerdas presentan ataque químico		X		
Las correas, reatas o cuerdas presentan textura rígida		X		
Las correas, reatas o cuerdas presentan quemaduras		X		
Presenta desalineación de urdimbre o trama		X		
Las presillas o costuras se encuentran cortadas, sueltas		X		
Las presillas o costuras se encuentran quemadas		X		
Las presillas o costuras presentan ataque químico		X		
Los retenedores plásticos o elásticos están rotos		X		
Presenta partido o faltante buje o guardacabo plástico		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°9	LINK TECH	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ESLINGA DOBLE TERMINAL CON ABSORBEDOR	Revisión: 09-2022

Serie	322123100004	**Lote**	2310	**Modelo y/o referencia**	LT32R	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI/ASSE Z359.13:2013	**Fabricante**	Link Tech	**Marca**	Link Tech	
Fecha de fabricación	10-2023	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	EDS02	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	ARC	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	


Partes a inspeccionar	**SI**	**NO**	**N/A**	**Hallazgos**
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta	X			No evidencia
El absorbedor de impacto está activado y/o desgarrado		X		
Los ganchos de conexión presentan perforaciones, fisuras, deformaciones		X		**Evidencia de hallazgos**
Los ganchos de conexión presentan óxido nivel 3		X		No aplica
Las compuertas presentan desviación de compuerta de cierre, daño en remaches		X		
Las compuertas presentan daño en resortes de apertura y bloqueo		X		
Las hebillas de regulación presentan perforaciones, fisuras, deformaciones, oxido nivel 3		X		
Las correas, reatas o cuerdas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		
Las correas, reatas o cuerdas presentan ataque químico		X		
Las correas, reatas o cuerdas presentan textura rígida		X		
Las correas, reatas o cuerdas presentan quemaduras		X		
Presenta desalineación de urdimbre o trama		X		
Las presillas o costuras se encuentran cortadas, sueltas		X		
Las presillas o costuras se encuentran quemadas		X		
Las presillas o costuras presentan ataque químico		X		
Los retenedores plásticos o elásticos están rotos		X		
Presenta partido o faltante buje o guardacabo plástico		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°10		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ESLINGA DOBLE TERMINAL CON ABSORBEDOR	Revisión: 09-2022

Serie	322123100077	**Lote**	2310	**Modelo y/o referencia**	LT32R	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI/ASSE Z359.13:2013	**Fabricante**	Link Tech	**Marca**	Link Tech	
Fecha de fabricación	10-2023	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	EDS03	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta	X			No evidencia
El absorbedor de impacto está activado y/o desgarrado		X		
Los ganchos de conexión presentan perforaciones, fisuras, deformaciones		X		**Evidencia de hallazgos**
Los ganchos de conexión presentan óxido nivel 3		X		No aplica
Las compuertas presentan desviación de compuerta de cierre, daño en remaches		X		
Las compuertas presentan daño en resortes de apertura y bloqueo		X		
Las hebillas de regulación presentan perforaciones, fisuras, deformaciones, oxido nivel 3		X		
Las correas, reatas o cuerdas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		
Las correas, reatas o cuerdas presentan ataque químico		X		
Las correas, reatas o cuerdas presentan textura rígida		X		
Las correas, reatas o cuerdas presentan quemaduras		X		
Presenta desalineación de urdimbre o trama		X		
Las presillas o costuras se encuentran cortadas, sueltas		X		
Las presillas o costuras se encuentran quemadas		X		
Las presillas o costuras presentan ataque químico		X		
Los retenedores plásticos o elásticos están rotos		X		
Presenta partido o faltante buje o guardacabo plástico		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°11	E.P.I. Equipos de Protección Individual	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		LÍNEA DE VIDA PORTÁTIL EN CUERDA DE 11 A 16MM	Revisión: 09-2022

Serie	602	**Lote**	9931	**Modelo y/o referencia**	50-104A – 14mm – 5m	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI/ASSP Z359.15:2014	**Fabricante**	Equipos de Protección Individual	**Marca**	E.P.I.	
Fecha de fabricación	12-2023	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	LVS01	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta	X			No evidencia
El absorbedor de impacto está activado y/o desgarrado			X	
Presenta partido o faltante buje o guardacabo plástico		X		
Presenta perforaciones, fisuras, deformaciones el gancho de conexión		X		**Evidencia de hallazgos**
Presenta perforaciones, fisuras o deformaciones acople ponchado		X		No aplica
Presenta óxido nivel 3 en gancho		X		
Presenta desviación de compuerta de cierre, daño en remaches de compuertas		X		
Presenta daño en resortes de compuertas apertura y bloqueo		X		
La cuerda presenta ataque químico		X		
La cuerda presenta textura rígida		X		
La cuerda presenta quemaduras		X		
La cuerda presenta exposición del alma, hernias, deformación de la funda		X		
Las presillas o costuras se encuentran cortadas, sueltas		X		
Las presillas o costuras se encuentran quemadas		X		
Las presillas o costuras presentan ataque químico		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°12		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		LÍNEA DE VIDA PORTÁTIL EN CUERDA DE 11 A 16MM	Revisión: 09-2022

Serie	831525070006	**Lote**	2507	**Modelo y/o referencia**	LT8315 - 15m	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI/ASSE Z359.15:2014	**Fabricante**	Link Tech	**Marca**	Link Tech	
Fecha de fabricación	07-2025	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	EDS02	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	18-09-2025	**Asignado a**	ARC	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta	X			No evidencia
El absorbedor de impacto está activado y/o desgarrado			X	
Presenta partido o faltante buje o guardacabo plástico		X		
Presenta perforaciones, fisuras, deformaciones el gancho de conexión		X		**Evidencia de hallazgos**
Presenta perforaciones, fisuras o deformaciones acople ponchado		X		No aplica
Presenta óxido nivel 3 en gancho		X		
Presenta desviación de compuerta de cierre, daño en remaches de compuertas		X		
Presenta daño en resortes de compuertas apertura y bloqueo		X		
La cuerda presenta ataque químico		X		
La cuerda presenta textura rígida		X		
La cuerda presenta quemaduras		X		
La cuerda presenta exposición del alma, hernias, deformación de la funda		X		
Las presillas o costuras se encuentran cortadas, sueltas		X		
Las presillas o costuras se encuentran quemadas		X		
Las presillas o costuras presentan ataque químico		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		

CONCEPTO TÉCNICO	APTO	X	NO APTO	

Observaciones
Ninguno

N°13		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
	3M | DBI SALA Fall Protection	CINTAS ANTI TRAUMAS	Revisión: 09-2022

Serie	No aplica	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	9501403/Hook-Loop	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI Z359.4	**Fabricante**	3M	**Marca**	DBI SALA	
Fecha de fabricación	No aplica	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	CAS01	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta	X			No evidencia
Las correas de conexión ojal para conectar al arnés se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		**Evidencia de hallazgos**
Los bolsos para guardar las correas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		No aplica
El cierre de cremallera metálico o tipo velcro adhesivo de los bolsos presenta daños		X		
Los broches de presión que aseguran las cintas al arnés se encuentran desgarrados, faltantes		X		
La hebilla de conexión macho presenta perforaciones, fisuras, óxido nivel 3		X		
Los ojales en correa de conexión hembra se encuentran desgarrados, cortados, quemados sueltos		X		
Las correas o reatas de las dos cintas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		
Las presillas o costuras se encuentran cortadas, sueltas		X		
Las presillas o costuras se encuentran quemadas		X		
Las presillas o costuras presentan ataque químico		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Las cintas anti traumas funcionan de dos (por su enganche gancho y ojal)				

N°14		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		CINTAS ANTI TRAUMAS	Revisión: 09-2022

Serie	No aplica	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	9501403/Hook-Loop	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI Z359.4	**Fabricante**	3M	**Marca**	DBI SALA	
Fecha de fabricación	No aplica	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	CAS02	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta	X			No evidencia
Las correas de conexión ojal para conectar al arnés se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		**Evidencia de hallazgos**
Los bolsos para guardar las correas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		No aplica
El cierre de cremallera metálico o tipo velcro adhesivo de los bolsos presenta daños		X		
Los broches de presión que aseguran las cintas al arnés se encuentran desgarrados, faltantes		X		
La hebilla de conexión macho presenta perforaciones, fisuras, óxido nivel 3		X		
Los ojales en correa de conexión hembra se encuentran desgarrados, cortados, quemados sueltos		X		
Las correas o reatas de las dos cintas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		
Las presillas o costuras se encuentran cortadas, sueltas		X		
Las presillas o costuras se encuentran quemadas		X		
Las presillas o costuras presentan ataque químico		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Las cintas anti traumas funcionan de dos (por su enganche gancho y ojal)				

N°15		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		CINTAS ANTI TRAUMAS	Revisión: 09-2022

Serie	No aplica	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	9501403/Hook-Loop	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI Z359.4	**Fabricante**	3M	**Marca**	DBI SALA	
Fecha de fabricación	No aplica	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	CAS03	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta	X			No evidencia
Las correas de conexión ojal para conectar al arnés se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		**Evidencia de hallazgos**
Los bolsos para guardar las correas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		No aplica
El cierre de cremallera metálico o tipo velcro adhesivo de los bolsos presenta daños		X		
Los broches de presión que aseguran las cintas al arnés se encuentran desgarrados, faltantes		X		
La hebilla de conexión macho presenta perforaciones, fisuras, óxido nivel 3		X		
Los ojales en correa de conexión hembra se encuentran desgarrados, cortados, quemados sueltos		X		
Las correas o reatas de las dos cintas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		
Las presillas o costuras se encuentran cortadas, sueltas		X		
Las presillas o costuras se encuentran quemadas		X		
Las presillas o costuras presentan ataque químico		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Las cintas anti traumas funcionan de dos (por su enganche gancho y ojal)				

N°16	3M | DBI SALA Fall Protection	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		CINTAS ANTI-TRAUMAS	Revisión: 09-2022

Serie	No aplica	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	9501403/Hook-Loop	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI Z359.4	**Fabricante**	3M	**Marca**	DBI SALA	
Fecha de fabricación	No aplica	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	CAS04	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta	X			No evidencia
Las correas de conexión ojal para conectar al arnés se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		**Evidencia de hallazgos**
Los bolsos para guardar las correas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		No aplica
El cierre de cremallera metálico o tipo velcro adhesivo de los bolsos presenta daños		X		
Los broches de presión que aseguran las cintas al arnés se encuentran desgarrados, faltantes		X		
La hebilla de conexión macho presenta perforaciones, fisuras, óxido nivel 3		X		
Los ojales en correa de conexión hembra se encuentran desgarrados, cortados, quemados sueltos		X		
Las correas o reatas de las dos cintas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		
Las presillas o costuras se encuentran cortadas, sueltas		X		
Las presillas o costuras se encuentran quemadas		X		
Las presillas o costuras presentan ataque químico		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO — **APTO**	**X**	**NO APTO**		
Observaciones				
Las cintas anti traumas funcionan de dos (por su enganche gancho y ojal)				

N°17		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		CINTAS ANTI-TRAUMAS	Revisión: 09-2022

Serie	No aplica	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	9501403/Hook-Loop	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI Z359.4	**Fabricante**	3M	**Marca**	DBI SALA	
Fecha de fabricación	No aplica	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	CAS05	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	**SI**	**NO**	**N/A**	**Hallazgos**
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta	X			No evidencia
Las correas de conexión ojal para conectar al arnés se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		**Evidencia de hallazgos**
Los bolsos para guardar las correas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		No aplica
El cierre de cremallera metálico o tipo velcro adhesivo de los bolsos presenta daños		X		
Los broches de presión que aseguran las cintas al arnés se encuentran desgarrados, faltantes		X		
La hebilla de conexión macho presenta perforaciones, fisuras, óxido nivel 3		X		
Los ojales en correa de conexión hembra se encuentran desgarrados, cortados, quemados sueltos		X		
Las correas o reatas de las dos cintas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		
Las presillas o costuras se encuentran cortadas, sueltas		X		
Las presillas o costuras se encuentran quemadas		X		
Las presillas o costuras presentan ataque químico		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Las cintas anti traumas funcionan de dos (por su enganche gancho y ojal)				

N°18		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		CINTAS ANTI-TRAUMAS	Revisión: 09-2022

Serie	No aplica	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	9501403/Hook-Loop	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI Z359.4	**Fabricante**	3M	**Marca**	DBI SALA	
Fecha de fabricación	No aplica	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	CAS06	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	**SI**	**NO**	**N/A**	**Hallazgos**
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta	X			No evidencia
Las correas de conexión ojal para conectar al arnés se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		**Evidencia de hallazgos**
Los bolsos para guardar las correas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		No aplica
El cierre de cremallera metálico o tipo velcro adhesivo de los bolsos presenta daños		X		
Los broches de presión que aseguran las cintas al arnés se encuentran desgarrados, faltantes		X		
La hebilla de conexión macho presenta perforaciones, fisuras, óxido nivel 3		X		
Los ojales en correa de conexión hembra se encuentran desgarrados, cortados, quemados sueltos		X		
Las correas o reatas de las dos cintas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		
Las presillas o costuras se encuentran cortadas, sueltas		X		
Las presillas o costuras se encuentran quemadas		X		
Las presillas o costuras presentan ataque químico		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Las cintas anti traumas funcionan de dos (por su enganche gancho y ojal)				

N°19		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	Revisión: 09-2022

Serie	13490070	**Lote**	13490000	**Modelo y/o referencia**	33034AP6	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI/ASSP Z359.3:2019	**Fabricante**	WJ Rescate	**Marca**	Orbit Fall Protection Systems	
Fecha de fabricación	12-2023	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	EPS01	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta	X			No evidencia
Los ganchos de conexión presentan perforaciones, fisuras, deformaciones		X		**Evidencia de hallazgos**
Los ganchos de conexión presentan óxido nivel 3		X		No aplica
Las compuertas presentan desviación de compuerta de cierre, daño en remaches		X		
Las compuertas presentan daño en resortes de apertura y bloqueo		X		
Las hebillas de regulación presentan perforaciones, fisuras, deformaciones, oxido nivel 3		X		
Las correas, reatas o cuerdas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		
Las correas, reatas o cuerdas presentan ataque químico		X		
Las correas, reatas o cuerdas presentan textura rígida		X		
Las correas, reatas o cuerdas presentan quemaduras		X		
Presenta desalineación de urdimbre o trama		X		
Las presillas o costuras se encuentran cortadas, sueltas		X		
Las presillas o costuras se encuentran quemadas		X		
Las presillas o costuras presentan ataque químico		X		
Los retenedores plásticos o elásticos están rotos		X		
Los cobertores o bujes plásticos del gancho se encuentran partidos o faltantes		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°20	SOSEGA	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		DISPOSITIVO RETRÁCTIL	Revisión: 09-2022

Serie	1804A	**Lote**	J06586	**Modelo y/o referencia**	163075 - SR-704-15M	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 360 – ANSI Z359.14:2021 – ANSI Z359.12:2009 – ANSI A10.14:1993 – OSHA 1019.66 – OSHA 1926.502	**Fabricante**	SOSEGA	**Marca**	SOSEGA	
Fecha de fabricación	04-2018	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	RS01	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta adhesiva	X			No evidencia
La carcasa o el casquete presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
La tornillería de la carcasa está dañada, extraviada		X		
El indicador de impacto del retráctil está activado		X		
El absorbedor de impacto está activado y/o desgarrado		X		**Evidencia de hallazgos**
El gancho de conexión presenta perforaciones, fisuras, deformaciones		X		No aplica
El gancho de conexión presenta óxido nivel 3		X		
Las compuertas presentan desviación de compuerta de cierre, daño en remaches		X		
Las compuertas presentan daño en resortes de apertura y bloqueo		X		
El gancho de conexión gira 360°	X			
El anillo de en anclaje presenta deformaciones, fisuras, oxido		X		
El anillo de en anclaje gira 360°	X			
El guarda cable está oxidado, deformado o faltante		X		
Las orugas o tubos de presión y unión del cable están oxidados, fisurados, deformados		X		
El cable presenta deformación, hilos rotos, efecto jaula, oxidación		X		
Las correas o reatas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones, quemaduras, ataque químico			X	
Las presillas o costuras se encuentran cortadas, sueltas, quemadas			X	
En la prueba de funcionamiento el resorte rebobinador devuelve el cable por completo		X		
En la prueba de funcionamiento el cable sale por completo		X		
En la prueba de funcionamiento las levas de frenado trabajan y el sistema de detiene		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		

CONCEPTO TÉCNICO	APTO	X	NO APTO	

Observaciones

Ninguno

N°21	Dinamik Height Safety Work	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		FRENO - ARRESTADOR DE CAÍDAS	Revisión: 09-2022

Serie	1222	**Lote**	DNK	**Modelo y/o referencia**	1116 – 11-16mm	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI Z359.12:2009 – ANSI Z359.4:2013	**Fabricante**	Dinamik Heigth Safety Work	**Marca**	Dinamik	
Fecha de fabricación	No aplica	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	FS01	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
La placa lateral móvil se encuentra deformada o desgastada			X	
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		**Evidencia de hallazgos**
Los remaches presentan proceso de óxido, corrosión, deformidades o fisuras		X		No aplica
El anillo u ojal de conexión presenta daño en resortes			X	
El anillo u ojal de conexión presenta daño en cable de unión			X	
El anillo u ojal de conexión presenta deformaciones, fisuras, oxido		X		
La leva ranurada de frenado de la cuerda presenta proceso de óxido, deformaciones, fisuras, desgaste		X		
El patín o leva anti error presenta proceso de óxido, deformaciones			X	
La tuerca de cierre presenta oxido, deformaciones			X	
El tornillo de seguridad presenta oxido, deformaciones			X	
La leva de bloqueo de las placas se encuentra atascada, deformada, oxidada			X	
El pasador presenta deformaciones, pérdida de balinera, oxidación		X		
El botón del pasador se encuentra dañado		X		
La guaya de unión del cuerpo a la leva se encuentra cortadas, filamentos sueltos, efecto jaula, o no está pérdida		X		
La placa lateral móvil se devuelve y asegura adecuadamente			X	
En la prueba de funcionamiento el equipo se aseguró en la cuerda	X			
En la prueba de funcionamiento de carga estática no hubo deslizamiento del equipo sobre la cuerda	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°22	YOKE Safety is our first priority	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		FRENO - ARRESTADOR DE CAÍDAS	Revisión: 09-2022

Serie	25 XJK	**Lote**	XJK – ABJ	**Modelo y/o referencia**	N-616 – 12.7 – 14mm	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI Z359.1 – ANSI Z359.12 – CSA Z259.2.5 - EN 353-2	**Fabricante**	YOKE	**Marca**	YOKE	
Fecha de fabricación	No aplica	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	FS02	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			
La placa lateral móvil se encuentra deformada o desgastada		X		
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
Los remaches presentan proceso de óxido, corrosión, deformidades o fisuras		X		
El anillo u ojal de conexión presenta daño en resortes		X		
El anillo u ojal de conexión presenta daño en cable de unión		X		
El anillo u ojal de conexión presenta deformaciones, fisuras, oxido		X		
La leva ranurada de frenado de la cuerda presenta proceso de óxido, deformaciones, fisuras, desgaste		X		
El patín o leva anti error presenta proceso de óxido, deformaciones		X		
La tuerca de cierre presenta oxido, deformaciones		X		
El tornillo de seguridad presenta oxido, deformaciones		X		
La leva de bloqueo de las placas se encuentra atascada, deformada, oxidada		X		
El pasador presenta deformaciones, pérdida de balinera, oxidación			X	
El botón del pasador se encuentra dañado			X	
La guaya de unión del cuerpo a la leva se encuentra cortadas, filamentos sueltos, efecto jaula, o no está pérdida			X	
La placa lateral móvil se devuelve y asegura adecuadamente		X		
En la prueba de funcionamiento el equipo se aseguró en la cuerda	X			
En la prueba de funcionamiento de carga estática no hubo deslizamiento del equipo sobre la cuerda	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		

CONCEPTO TÉCNICO	APTO	X	NO APTO	

Observaciones
Ninguno

N°23	YOKE Safety is our first priority	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		MOSQUETÓN ASIMÉTRICO EN ACERO DE DOS SEGUROS	Revisión: 09-2022

Serie	14 XYC	**Lote**	XYC	**Modelo y/o referencia**	N-252G – 41kN	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI Z359.12 – CSA Z259.12 – EN 362:2004B	**Fabricante**	Yoke	**Marca**	Yoke	
Fecha de fabricación	2014	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	MS01	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
La compuerta presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		**Evidencia de hallazgos**
Los remaches presentan marcas, deformaciones, fisuras, corrosión		X		No aplica
El resorte de cerrado automático presenta daños		X		
El resorte de giro presenta daños		X		
Se ha borrado el indicador de desgaste en el eje longitudinal		X		
En la prueba de funcionamiento la compuerta cierra adecuadamente	X			
En la prueba de funcionamiento la compuerta abre y gira adecuadamente	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°24	SOSEGA	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		MOSQUETÓN ASIMÉTRICO EN ACERO DE DOS SEGUROS	Revisión: 09-2022

Serie	2208	**Lote**	2208	**Modelo y/o referencia**	160241 / S5 - 45kN	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI Z359.12:2019	**Fabricante**	SOSEGA	**Marca**	SOSEGA	
Fecha de fabricación	08-2022	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	MS02	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
La compuerta presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		**Evidencia de hallazgos**
Los remaches presentan marcas, deformaciones, fisuras, corrosión		X		No aplica
El resorte de cerrado automático presenta daños		X		
El resorte de giro presenta daños		X		
Se ha borrado el indicador de desgaste en el eje longitudinal		X		
En la prueba de funcionamiento la compuerta cierra adecuadamente	X			
En la prueba de funcionamiento la compuerta abre y gira adecuadamente	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°25	SOSEGA	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		MOSQUETÓN ASIMÉTRICO EN ACERO DE DOS SEGUROS	Revisión: 09-2022

Serie	2208	**Lote**	2208	**Modelo y/o referencia**	160241 / S5 - 45kN	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI Z359.12:2019	**Fabricante**	SOSEGA	**Marca**	SOSEGA	
Fecha de fabricación	08-2022	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	MS03	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
La compuerta presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		**Evidencia de hallazgos**
Los remaches presentan marcas, deformaciones, fisuras, corrosión		X		No aplica
El resorte de cerrado automático presenta daños		X		
El resorte de giro presenta daños		X		
Se ha borrado el indicador de desgaste en el eje longitudinal		X		
En la prueba de funcionamiento la compuerta cierra adecuadamente	X			
En la prueba de funcionamiento la compuerta abre y gira adecuadamente	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°26	USANG 裕程實業有限公司	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		MOSQUETÓN ASIMÉTRICO EN ACERO DE DOS SEGUROS	Revisión: 09-2022

Serie	12	**Lote**	24A	**Modelo y/o referencia**	C402A - 22kN	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI Z359.12 – CSA Z259.12	**Fabricante**	USANG	**Marca**	USANG	
Fecha de fabricación	2024	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	MS04	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
La compuerta presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		**Evidencia de hallazgos**
Los remaches presentan marcas, deformaciones, fisuras, corrosión		X		No aplica
El resorte de cerrado automático presenta daños		X		
El resorte de giro presenta daños		X		
Se ha borrado el indicador de desgaste en el eje longitudinal		X		
En la prueba de funcionamiento la compuerta cierra adecuadamente	X			
En la prueba de funcionamiento la compuerta abre y gira adecuadamente	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°27	YOKE Safety is our first priority	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		MOSQUETÓN ASIMÉTRICO EN ACERO DE TRES SEGUROS	Revisión: 09-2022

Serie	18 VYC	**Lote**	VYC	**Modelo y/o referencia**	N-248G – 50kN	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI Z359.12 – CSA Z259.12 – EN 362:2004B	**Fabricante**	Yoke	**Marca**	Yoke	
Fecha de fabricación	2018	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	M3S01	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
La compuerta presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		**Evidencia de hallazgos**
Los remaches presentan marcas, deformaciones, fisuras, corrosión		X		No aplica
El resorte de cerrado automático presenta daños		X		
El resorte de giro presenta daños		X		
Se ha borrado el indicador de desgaste en el eje longitudinal		X		
En la prueba de funcionamiento la compuerta cierra adecuadamente	X			
En la prueba de funcionamiento la compuerta abre y gira adecuadamente	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°28	YOKE Safety is our first priority	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		MOSQUETÓN ASIMÉTRICO EN ACERO DE TRES SEGUROS	Revisión: 09-2022

Serie	12 UJM	**Lote**	UJM	**Modelo y/o referencia**	N-246G - 45kN	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI Z359.12 – CSA Z259.12 – EN 362:2004B	**Fabricante**	Yoke	**Marca**	Yoke	
Fecha de fabricación	2012	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	M3S02	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
La compuerta presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		**Evidencia de hallazgos**
Los remaches presentan marcas, deformaciones, fisuras, corrosión		X		No aplica
El resorte de cerrado automático presenta daños		X		
El resorte de giro presenta daños		X		
Se ha borrado el indicador de desgaste en el eje longitudinal		X		
En la prueba de funcionamiento la compuerta cierra adecuadamente	X			
En la prueba de funcionamiento la compuerta abre y gira adecuadamente	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°29	YOKE Safety is our first priority	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		MOSQUETÓN ASIMÉTRICO EN ACERO DE TRES SEGUROS	Revisión: 09-2022

Serie	17 YYU	**Lote**	YYU	**Modelo y/o referencia**	N-246G - 45kN	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI Z359.12 – CSA Z259.12 – EN 362:2004B	**Fabricante**	Yoke	**Marca**	Yoke	
Fecha de fabricación	2017	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	M3S03	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
La compuerta presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		**Evidencia de hallazgos**
Los remaches presentan marcas, deformaciones, fisuras, corrosión		X		No aplica
El resorte de cerrado automático presenta daños		X		
El resorte de giro presenta daños		X		
Se ha borrado el indicador de desgaste en el eje longitudinal		X		
En la prueba de funcionamiento la compuerta cierra adecuadamente	X			
En la prueba de funcionamiento la compuerta abre y gira adecuadamente	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO — **APTO**	**X**	**NO APTO**		
Observaciones				
Ninguno				

N°30	YOKE Safety is our first priority	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		MOSQUETÓN ASIMÉTRICO EN ACERO DE TRES SEGUROS	Revisión: 09-2022

Serie	16 AAN	**Lote**	AAN	**Modelo y/o referencia**	N-246G - 45kN	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI Z359.12 – CSA Z259.12 – EN 362:2004B	**Fabricante**	Yoke	**Marca**	Yoke	
Fecha de fabricación	2016	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	M3S04	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
La compuerta presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		**Evidencia de hallazgos**
Los remaches presentan marcas, deformaciones, fisuras, corrosión		X		No aplica
El resorte de cerrado automático presenta daños		X		
El resorte de giro presenta daños		X		
Se ha borrado el indicador de desgaste en el eje longitudinal		X		
En la prueba de funcionamiento la compuerta cierra adecuadamente	X			
En la prueba de funcionamiento la compuerta abre y gira adecuadamente	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°31	YOKE Safety is our first priority	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		MOSQUETÓN ASIMÉTRICO EN ACERO DE TRES SEGUROS	Revisión: 09-2022

Serie	16 AAE	**Lote**	AAE	**Modelo y/o referencia**	N-246G - 45kN	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI Z359.12 – CSA Z259.12 – EN 362:2004B	**Fabricante**	Yoke	**Marca**	Yoke	
Fecha de fabricación	2016	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	M3S05	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
La compuerta presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		**Evidencia de hallazgos**
Los remaches presentan marcas, deformaciones, fisuras, corrosión		X		No aplica
El resorte de cerrado automático presenta daños		X		
El resorte de giro presenta daños		X		
Se ha borrado el indicador de desgaste en el eje longitudinal		X		
En la prueba de funcionamiento la compuerta cierra adecuadamente	X			
En la prueba de funcionamiento la compuerta abre y gira adecuadamente	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°32		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		MOSQUETÓN SIMÉTRICO EN ACERO DE DOS SEGUROS	Revisión: 09-2022

Serie	0423	**Lote**	0423	**Modelo y/o referencia**	ZEUS - 1012 – 25kN	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 362:2004B – EN 12275	**Fabricante**	HOLD Safe Life	**Marca**	HOLD	N/A
Fecha de fabricación	04-2023	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	MRS01	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
La compuerta presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		**Evidencia de hallazgos**
Los remaches presentan marcas, deformaciones, fisuras, corrosión		X		No aplica
El resorte de cerrado automático presenta daños		X		
El resorte de giro presenta daños		X		
Se ha borrado el indicador de desgaste en el eje longitudinal		X		
En la prueba de funcionamiento la compuerta cierra adecuadamente	X			
En la prueba de funcionamiento la compuerta abre y gira adecuadamente	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Elemento que hace parte del kit de rescate				

N°33		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		MOSQUETÓN SIMÉTRICO EN ACERO DE DOS SEGUROS	Revisión: 09-2022

Serie	0423	**Lote**	0423	**Modelo y/o referencia**	ZEUS - 1012 – 25kN	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 362:2004B – EN 12275	**Fabricante**	HOLD Safe Life	**Marca**	HOLD	N/A
Fecha de fabricación	04-2023	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	MRS02	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
La compuerta presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		**Evidencia de hallazgos**
Los remaches presentan marcas, deformaciones, fisuras, corrosión		X		No aplica
El resorte de cerrado automático presenta daños		X		
El resorte de giro presenta daños		X		
Se ha borrado el indicador de desgaste en el eje longitudinal		X		
En la prueba de funcionamiento la compuerta cierra adecuadamente	X			
En la prueba de funcionamiento la compuerta abre y gira adecuadamente	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		

CONCEPTO TÉCNICO	APTO	X	NO APTO	

Observaciones

Elemento que hace parte del kit de rescate

N°34		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		MOSQUETÓN SIMÉTRICO EN ACERO DE DOS SEGUROS	Revisión: 09-2022

Serie	0423	**Lote**	0423	**Modelo y/o referencia**	ZEUS - 1012 – 25kN	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 362:2004B – EN 12275	**Fabricante**	HOLD Safe Life	**Marca**	HOLD	N/A
Fecha de fabricación	04-2023	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	MRS03	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
La compuerta presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		**Evidencia de hallazgos**
Los remaches presentan marcas, deformaciones, fisuras, corrosión		X		No aplica
El resorte de cerrado automático presenta daños		X		
El resorte de giro presenta daños		X		
Se ha borrado el indicador de desgaste en el eje longitudinal		X		
En la prueba de funcionamiento la compuerta cierra adecuadamente	X			
En la prueba de funcionamiento la compuerta abre y gira adecuadamente	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		

CONCEPTO TÉCNICO	APTO	X	NO APTO	

Observaciones

Elemento que hace parte del kit de rescate

N°35		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		MOSQUETÓN SIMÉTRICO EN ACERO DE DOS SEGUROS	Revisión: 09-2022

Serie	0423	**Lote**	0423	**Modelo y/o referencia**	ZEUS - 1012 – 25kN	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 362:2004B – EN 12275	**Fabricante**	HOLD Safe Life	**Marca**	HOLD	N/A
Fecha de fabricación	04-2023	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	MRS04	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
La compuerta presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		**Evidencia de hallazgos**
Los remaches presentan marcas, deformaciones, fisuras, corrosión		X		No aplica
El resorte de cerrado automático presenta daños		X		
El resorte de giro presenta daños		X		
Se ha borrado el indicador de desgaste en el eje longitudinal		X		
En la prueba de funcionamiento la compuerta cierra adecuadamente	X			
En la prueba de funcionamiento la compuerta abre y gira adecuadamente	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Elemento que hace parte del kit de rescate				

N°36		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		POLEA DOBLE	Revisión: 09-2022

Serie	145	**Lote**	0423	**Modelo y/o referencia**	ERIDAN 802 – 35kN – 11mm	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 12278:2007	**Fabricante**	HOLD Safe Life	**Marca**	HOLD	
Fecha de fabricación	04-2023	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	PD01	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
Las placas laterales móviles se encuentran deformadas, oxidadas		X		
Las placas laterales móviles rotan o giran adecuadamente	X			**Evidencia de hallazgos**
Los ojales o anclajes de conexión al mosquetón presentan deformaciones, proceso de oxidación		X		No aplica
Los remaches presentan proceso de óxido, corrosión, deformidades o fisuras		X		
Las roldanas presentan marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión, ausencia de cuerpos extraños		X		
El patín o leva de bloqueo presenta proceso de óxido, deformaciones			X	
El muelle de retorno funciona adecuadamente se devuelve			X	
El botón de apertura funciona adecuadamente se devuelve y la placa lateral se regresa y asegura			X	
En la prueba de funcionamiento las roldanas giran en los dos sentidos	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		

CONCEPTO TÉCNICO	APTO	X	NO APTO	

Observaciones
Elemento que hace parte del kit de rescate

N°37		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		POLEA DOBLE	Revisión: 09-2022

Serie	176	**Lote**	0423	**Modelo y/o referencia**	ERIDAN 802 – 35kN – 11mm	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 12278:2007	**Fabricante**	HOLD Safe Life	**Marca**	HOLD	
Fecha de fabricación	04-2023	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	PD02	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
Las placas laterales móviles se encuentran deformadas, oxidadas		X		
Las placas laterales móviles rotan o giran adecuadamente	X			**Evidencia de hallazgos**
Los ojales o anclajes de conexión al mosquetón presentan deformaciones, proceso de oxidación		X		No aplica
Los remaches presentan proceso de óxido, corrosión, deformidades o fisuras		X		
Las roldanas presentan marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión, ausencia de cuerpos extraños		X		
El patín o leva de bloqueo presenta proceso de óxido, deformaciones			X	
El muelle de retorno funciona adecuadamente se devuelve			X	
El botón de apertura funciona adecuadamente se devuelve y la placa lateral se regresa y asegura			X	
En la prueba de funcionamiento las roldanas giran en los dos sentidos	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		

CONCEPTO TÉCNICO	APTO	X	NO APTO	

Observaciones
Elemento que hace parte del kit de rescate

N°38		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		DISPOSITIVO ANTICAIDAS	Revisión: 09-2022

Serie	04190223	**Lote**	04190223	**Modelo y/o referencia**	BOOZ – 8-13mm	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 567 - EN 12841 B:2006	**Fabricante**	HOLD Safe Life	**Marca**	HOLD	
Fecha de fabricación	02-2023	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	DA01	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
La placa lateral móvil se encuentra deformada o desgastada		X		
Los ojales o anclajes de conexión al mosquetón presentan deformaciones, proceso de oxidación		X		**Evidencia de hallazgos**
Los remaches presentan proceso de óxido, corrosión, deformidades o fisuras		X		No aplica
Presenta proceso de óxido, deformaciones o fisuras el cuerpo del equipo		X		
La leva lisa de frenado de la cuerda presenta proceso de óxido, deformaciones, atascamiento		X		
La leva dentada de frenado de la cuerda presenta proceso de óxido, deformaciones, atascamiento			X	
El patín o leva de bloqueo presenta proceso de óxido, deformaciones			X	
El muelle de retorno funciona adecuadamente se devuelve			X	
La placa lateral móvil se devuelve y asegura adecuadamente	X			
En la prueba de funcionamiento el equipo se aseguró en la cuerda	X			
En la prueba de funcionamiento de carga estática no hubo deslizamiento del equipo sobre la cuerda	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		

CONCEPTO TÉCNICO	APTO	X	NO APTO	

Observaciones

Elemento que hace parte del kit de rescate

N°39		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		DISPOSITIVO DE DESCENSO	Revisión: 09-2022

Serie	086	**Lote**	0821	**Modelo y/o referencia**	IVOR-633 16mm – 45kN	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 15151-2 - NFPA 1983 - UIAA	**Fabricante**	HOLD Safe Life	**Marca**	HOLD	
Fecha de fabricación	02-2023	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	DA01	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
La placa lateral móvil se encuentra deformada o desgastada			X	
La placa lateral móvil se devuelve y asegura adecuadamente			X	
Los ojales o anclajes de conexión al mosquetón presentan deformaciones, proceso de oxidación		X		**Evidencia de hallazgos**
Los remaches presentan proceso de óxido, corrosión, deformidades o fisuras			X	No aplica
Presenta proceso de óxido, deformaciones o fisuras el cuerpo del equipo		X		
La leva de roce o desplazamiento de la cuerda presenta proceso de óxido, deformaciones		X		
El patín o leva anti error presenta proceso de óxido, deformaciones			X	
El muelle de retorno funciona adecuadamente se devuelve			X	
La empuñadura o palanca está partida o deformada			X	
El botón de apertura funciona adecuadamente se devuelve y la placa lateral se regresa y asegura			X	
En la prueba de funcionamiento el equipo aseguro la cuerda en carga estática y no hubo deslizamiento sin manipular la empuñadura o palanca			X	
En la prueba de funcionamiento el equipo y la empuñadura y/o palanca realizó su función de descenso por la cuerda sin problemas			X	
En la prueba de funcionamiento el equipo y la empuñadura y/o palanca realizó su función de antipánico			X	
En la prueba de funcionamiento manual la cuerda se deslizó sin inconvenientes	X			
En la prueba de funcionamiento manual la cuerda se aseguró por medio de las orejas	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		

CONCEPTO TÉCNICO	APTO	X	NO APTO	

Observaciones

El dispositivo de descenso es manual tipo 8 (ocho) con orejas - Elemento que hace parte del kit de rescate

N°40		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ADAPTADOR DE ANCLAJE O CINTA DE ANCLAJE	Revisión: 09-2022

Serie	285	**Lote**	01756T	**Modelo y/o referencia**	ELLIPSE	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 566:2017 – EN 795B:2012	**Fabricante**	Courant Vertical Living	**Marca**	Courant	
Fecha de fabricación	02-2022	**Fecha de inspección**	02-02-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	30-01-2026	
Código de inspección	ACS01	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	02-02-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimientos locativos	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta	X			No evidencia
El recubrimiento antioxidante se encuentra partido o faltante o fisurado en anillos o hebillas			X	**Evidencia de hallazgos**
Los anillos presentan perforaciones, fisuras, deformaciones			X	No aplica
Los anillos presentan óxido nivel 3			X	
La hebilla reguladora presenta pérdida del aislante o recubrimiento, perforaciones, fisuras			X	
La hebilla reguladora presenta óxido nivel 3			X	
Las correas o reatas se encuentran cortadas, desgarradas, orificios y/o perforaciones		X		
Las correas o reatas presentan ataque químico		X		
Las correas o reatas presentan textura rígida		X		
Las correas o reatas presentan quemaduras		X		
Presenta desalineación de urdimbre o trama		X		
Las presillas o costuras se encuentran cortadas, sueltas		X		
Las presillas o costuras se encuentran quemadas		X		
Las presillas o costuras presentan ataque químico		X		
Los retenedores y reguladores plásticos o elásticos están rotos			X	
Los cobertores o bujes plásticos de los anillos se encuentran partidos o faltantes			X	
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Elemento que hace parte del kit de rescate				

N°41	TRENZACOL ¡Productos por Siempre!	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		LÍNEA DE VIDA PORTÁTIL EN CUERDA DE 11 A 16MM	Revisión: 09-2022

Serie	372199	**Lote**	1808782343	**Modelo y/o referencia**	100m – 11mm	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	UNE-EN 1891	**Fabricante**	TRENZACOL	**Marca**	TRENZACOL	
Fecha de fabricación	06-2023	**Fecha de inspección**	29-01-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	28-01-2026	
Código de inspección	LVS01	**Código de inventario**	No evidencia	**Fecha próxima inspección**	29-01-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Aseo y mantenimiento	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta	X			No evidencia
El absorbedor de impacto está activado y/o desgarrado			X	
Presenta partido o faltante buje o guardacabo plástico		X		
Presenta perforaciones, fisuras, deformaciones el gancho de conexión			X	**Evidencia de hallazgos**
Presenta perforaciones, fisuras o deformaciones acople ponchado		X		No aplica
Presenta óxido nivel 3 en gancho			X	
Presenta desviación de compuerta de cierre, daño en remaches de compuertas			X	
Presenta daño en resortes de compuertas apertura y bloqueo			X	
La cuerda presenta ataque químico		X		
La cuerda presenta textura rígida		X		
La cuerda presenta quemaduras		X		
La cuerda presenta exposición del alma, hernias, deformación de la funda		X		
Las presillas o costuras se encuentran cortadas, sueltas		X		
Las presillas o costuras se encuentran quemadas		X		
Las presillas o costuras presentan ataque químico		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Elemento que hace parte del kit de rescate				

N°42		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS TRIPODE DE ESPACIOS CONFINADOS	Código: FI–SST-001 Revisión: 09-2022

Serie	No evidencia	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	Hand Winch	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 795:2012 Clase B – EN 1496:2006 Clase A	**Fabricante**	DINAMIK	**Marca**	DINAMIK	
Fecha de fabricación	No evidencia	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	No aplica	
Código de inspección	TS01	**Código de inventario**	10105411380	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**		**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	03-03-2027	

Partes a inspeccionar	**SI**	**NO**	**N/A**	**Hallazgos**
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta adhesiva	X			No evidencia
La base superior presenta deformaciones u oxido		X		
La tornillería de la base superior presenta daños, pérdida de elementos		X		
Los ojales de la base superior presentan deformaciones		X		
Los anclajes tipo cárcamo están deformados, presenta presencia de oxidación		X		
La polea presenta deformaciones, fisuras, atascamiento		X		
Las patas o postes ecualizan adecuadamente		X		**Evidencia de hallazgos**
Los pasadores para la nivelación de las patas o postes presentan daños		X		No aplica
La cadena de estabilidad presenta daños		X		
Las zapatas ecualizan adecuadamente y presenta la goma antideslizante		X		
El gancho de conexión presenta perforaciones, fisuras, deformaciones		X		
El gancho de conexión presenta óxido nivel 3		X		
Las compuertas presentan desviación de compuerta de cierre, daño en remaches		X		
El gancho de conexión gira 360°		X		
El guarda cable está oxidado, deformado o faltante		X		
Las orugas o tubos de presión y unión del cable están oxidados, fisurados, deformados		X		
El cable presenta deformación, hilos rotos, efecto jaula, oxidación		X		
El winche se segura bien a la base, la carcasa presenta daños		X		
La carcasa presenta pérdida de tornillería		X		
En la prueba de funcionamiento el winche corre hacia adelante y se devuelve soportando carga	X			
En la prueba de funcionamiento el cable sale por completo	X			
En la prueba de funcionamiento las levas de frenado trabajan y el sistema de detiene	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		

CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°43	DISTRIBUTION	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ANCLAJE FIJO	Revisión: 09-2022

Serie	007 21	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	Anchorage Fixe 1	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 795:2012 Clase A	**Fabricante**	GM Distribution	**Marca**	GM Ditribution	
Fecha de fabricación	2021	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	AFS01	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto) ubicación**	Bloque Administrativo	

Partes a inspeccionar	**SI**	**NO**	**N/A**	**Hallazgos**
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
El tornillo espárrago o varilla roscada presenta oxidación o desgaste		X		**Evidencia de hallazgos**
La tuerca o arandela presenta oxidación		X		No aplica
En la prueba de carga estática mantiene 12kN conforme la norma EN 795:2012 por 3 minutos	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°44	DISTRIBUTION	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ANCLAJE FIJO	Revisión: 09-2022

Serie	007 21	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	Anchorage Fixe 1	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 795:2012 Clase A	**Fabricante**	GM Distribution	**Marca**	GM Ditribution	
Fecha de fabricación	2021	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	AFS02	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto) Ubicación**	Bloque Administrativo	

Partes a inspeccionar	**SI**	**NO**	**N/A**	**Hallazgos**
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
El tornillo espárrago o varilla roscada presenta oxidación o desgaste		X		**Evidencia de hallazgos**
La tuerca o arandela presenta oxidación		X		No aplica
En la prueba de carga estática mantiene 12kN conforme la norma EN 795:2012 por 3 minutos	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°45		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
	DISTRIBUTION	ANCLAJE FIJO	Revisión: 09-2022

Serie	007 21	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	Anchorage Fixe 1	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 795:2012 Clase A	**Fabricante**	GM Distribution	**Marca**	GM Ditribution	
Fecha de fabricación	2021	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	AFS03	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto) Ubicación**	Bloque Administrativo	

Partes a inspeccionar	**SI**	**NO**	**N/A**	**Hallazgos**
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
El tornillo espárrago o varilla roscada presenta oxidación o desgaste		X		**Evidencia de hallazgos**
La tuerca o arandela presenta oxidación		X		No aplica
En la prueba de carga estática mantiene 12kN conforme la norma EN 795:2012 por 3 minutos	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°45		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
	DISTRIBUTION	ANCLAJE FIJO	Revisión: 09-2022

Serie	007 21	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	Anchorage Fixe 1	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 795:2012 Clase A	**Fabricante**	GM Distribution	**Marca**	GM Ditribution	
Fecha de fabricación	2021	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	AFS04	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto) Ubicación**	Bloque Formación	

Partes a inspeccionar	**SI**	**NO**	**N/A**	**Hallazgos**
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
El tornillo espárrago o varilla roscada presenta oxidación o desgaste		X		**Evidencia de hallazgos**
La tuerca o arandela presenta oxidación		X		No aplica
En la prueba de carga estática mantiene 12kN conforme la norma EN 795:2012 por 3 minutos	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°46	DISTRIBUTION	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ANCLAJE FIJO	Revisión: 09-2022

Serie	007 21	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	Anchorage Fixe 1	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 795:2012 Clase A	**Fabricante**	GM Distribution	**Marca**	GM Ditribution	
Fecha de fabricación	2021	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	AFS05	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto – Ubicación)**	Bloque Formación	

Partes a inspeccionar	**SI**	**NO**	**N/A**	**Hallazgos**
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
El tornillo espárrago o varilla roscada presenta oxidación o desgaste		X		**Evidencia de hallazgos**
La tuerca o arandela presenta oxidación		X		No aplica
En la prueba de carga estática mantiene 12kN conforme la norma EN 795:2012 por 3 minutos	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°47		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
	DISTRIBUTION	ANCLAJE FIJO	Revisión: 09-2022

Serie	007 21	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	Anchorage Fixe 1	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 795:2012 Clase A	**Fabricante**	GM Distribution	**Marca**	GM Ditribution	
Fecha de fabricación	2021	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	AFS06	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto – Ubicación)**	Bloque Formación	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
El tornillo espárrago o varilla roscada presenta oxidación o desgaste		X		**Evidencia de hallazgos**
La tuerca o arandela presenta oxidación		X		No aplica
En la prueba de carga estática mantiene 12kN conforme la norma EN 795:2012 por 3 minutos	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°48	DISTRIBUTION	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ANCLAJE FIJO	Revisión: 09-2022

Serie	007 21	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	Anchorage Fixe 1	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 795:2012 Clase A	**Fabricante**	GM Distribution	**Marca**	GM Ditribution	
Fecha de fabricación	2021	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	AFS07	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto- Ubicación)**	Bloque Formación	

Partes a inspeccionar	**SI**	**NO**	**N/A**	**Hallazgos**
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
El tornillo espárrago o varilla roscada presenta oxidación o desgaste		X		**Evidencia de hallazgos**
La tuerca o arandela presenta oxidación		X		No aplica
En la prueba de carga estática mantiene 12kN conforme la norma EN 795:2012 por 3 minutos	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°49		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
	DISTRIBUTION	ANCLAJE FIJO	Revisión: 09-2022

Serie	007 21	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	Anchorage Fixe 1	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 795:2012 Clase A	**Fabricante**	GM Distribution	**Marca**	GM Ditribution	
Fecha de fabricación	2021	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	AFS08	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto – Ubicación)**	Bloque Formación	

Partes a inspeccionar	**SI**	**NO**	**N/A**	**Hallazgos**
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
El tornillo espárrago o varilla roscada presenta oxidación o desgaste		X		**Evidencia de hallazgos**
La tuerca o arandela presenta oxidación		X		No aplica
En la prueba de carga estática mantiene 12kN conforme la norma EN 795:2012 por 3 minutos	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°50	FALLPROTEC Height Safety Products	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ANCLAJE FIJO	Revisión: 09-2022

Serie	No aplica	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	Twinfix	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 795:2012 Clase A	**Fabricante**	Fall Protec	**Marca**	Fal Protec	
Fecha de fabricación	No evidencia	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	AFS09	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto- Ubicación)**	Bloque Formación	

Partes a inspeccionar	**SI**	**NO**	**N/A**	**Hallazgos**
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
El tornillo espárrago o varilla roscada presenta oxidación o desgaste		X		**Evidencia de hallazgos**
La tuerca o arandela presenta oxidación		X		No aplica
En la prueba de carga estática mantiene 12kN conforme la norma EN 795:2012 por 3 minutos	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°51	FALLPROTEC Height Safety Products	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ANCLAJE FIJO	Revisión: 09-2022

Serie	No aplica	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	Twinfix	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 795:2012 Clase A	**Fabricante**	Fall Protec	**Marca**	Fal Protec	
Fecha de fabricación	No evidencia	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	AFS09	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto Ubicación)**	Bloque Formación	

Partes a inspeccionar	**SI**	**NO**	**N/A**	**Hallazgos**
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
El tornillo espárrago o varilla roscada presenta oxidación o desgaste		X		**Evidencia de hallazgos**
La tuerca o arandela presenta oxidación		X		No aplica
En la prueba de carga estática mantiene 12kN conforme la norma EN 795:2012 por 3 minutos	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°52	FALLPROTEC Height Safety Products	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ANCLAJE FIJO	Revisión: 09-2022

Serie	No aplica	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	Twinfix	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 795:2012 Clase A	**Fabricante**	Fall Protec	**Marca**	Fal Protec	
Fecha de fabricación	No evidencia	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	AFS10	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto Ubicación)**	Bloque formación	

Partes a inspeccionar	**SI**	**NO**	**N/A**	**Hallazgos**
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
El tornillo espárrago o varilla roscada presenta oxidación o desgaste		X		**Evidencia de hallazgos**
La tuerca o arandela presenta oxidación		X		No aplica
En la prueba de carga estática mantiene 12kN conforme la norma EN 795:2012 por 3 minutos	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°53	DISTRIBUTION	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ANCLAJE FIJO	Revisión: 09-2022

Serie	007 21	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	Anchorage Fixe 1	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 795:2012 Clase A	**Fabricante**	GM Distribution	**Marca**	GM Ditribution	
Fecha de fabricación	2021	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	AFS11	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto – Ubicación)**	Bloque Administrativo	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
El tornillo espárrago o varilla roscada presenta oxidación o desgaste		X		**Evidencia de hallazgos**
La tuerca o arandela presenta oxidación		X		No aplica
En la prueba de carga estática mantiene 12kN conforme la norma EN 795:2012 por 3 minutos	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°54	FALLPROTEC Height Safety Products	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ANCLAJE FIJO	Revisión: 09-2022

Serie	No aplica	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	Twinfix	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 795:2012 Clase A	**Fabricante**	Fall Protec	**Marca**	Fal Protec	
Fecha de fabricación	No evidencia	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	AFS12	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto Ubicación)**	Bloque formación	

Partes a inspeccionar	**SI**	**NO**	**N/A**	**Hallazgos**
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
El tornillo espárrago o varilla roscada presenta oxidación o desgaste		X		**Evidencia de hallazgos**
La tuerca o arandela presenta oxidación		X		No aplica
En la prueba de carga estática mantiene 12kN conforme la norma EN 795:2012 por 3 minutos	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°55	FALLPROTEC Height Safety Products	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ANCLAJE FIJO	Revisión: 09-2022

Serie	No aplica	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	Twinfix	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 795:2012 Clase A	**Fabricante**	Fall Protec	**Marca**	Fal Protec	
Fecha de fabricación	No evidencia	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	AFS13	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto Ubicación)**	Bloque formación	

Partes a inspeccionar	**SI**	**NO**	**N/A**	**Hallazgos**
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
El tornillo espárrago o varilla roscada presenta oxidación o desgaste		X		**Evidencia de hallazgos**
La tuerca o arandela presenta oxidación		X		No aplica
En la prueba de carga estática mantiene 12kN conforme la norma EN 795:2012 por 3 minutos	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°56	rothoblaas Solutions for Building Technology	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ANCLAJE FIJO	Revisión: 09-2022

Serie	No aplica	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	Vertigrip	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 795:2012 Clase A	**Fabricante**	Rothoblaas	**Marca**	Rothoblaas	
Fecha de fabricación	No evidencia	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	AFS14	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto Ubicación)**	Taller T.O	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
El tornillo espárrago o varilla roscada presenta oxidación o desgaste		X		**Evidencia de hallazgos**
La tuerca o arandela presenta oxidación		X		No aplica
En la prueba de carga estática mantiene 12kN conforme la norma EN 795:2012 por 3 minutos	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°57	rothoblaas Solutions for Building Technology	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		ANCLAJE FIJO	Revisión: 09-2022


Serie	No aplica	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	Vertigrip	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 795:2012 Clase A	**Fabricante**	Rothoblaas	**Marca**	Rothoblaas	
Fecha de fabricación	No evidencia	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	AFS15	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto Ubicaciób)**	Biblioteca	

Partes a inspeccionar	**SI**	**NO**	**N/A**	**Hallazgos**
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
El tornillo espárrago o varilla roscada presenta oxidación o desgaste		X		**Evidencia de hallazgos**
La tuerca o arandela presenta oxidación		X		No aplica
En la prueba de carga estática mantiene 12kN conforme la norma EN 795:2012 por 3 minutos	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		

CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	

Observaciones
Ninguno

N°58		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
	DISTRIBUTION	ANCLAJE FIJO EXTREMO INICIAL LINEA DE VIDA HORIZONTAL	Revisión: 09-2022

Serie	007 21	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	Anchorage Fixe 1	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 795:2012 Clase A	**Fabricante**	GM Distribution	**Marca**	GM Ditribution	
Fecha de fabricación	2021	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	AFLVHS01	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto – Ubicación)**	Bloque Administrativo	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
El tornillo espárrago o varilla roscada presenta oxidación o desgaste		X		**Evidencia de hallazgos**
La tuerca o arandela presenta oxidación		X		No aplica
En la prueba de carga estática mantiene 12kN conforme la norma EN 795:2012 por 3 minutos	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°59		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
	DISTRIBUTION	ANCLAJE FIJO EXTREMO FINAL LINEA DE VIDA HORIZONTAL	Revisión: 09-2022

Serie	007 21	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	Anchorage Fixe 1	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 795:2012 Clase A	**Fabricante**	GM Distribution	**Marca**	GM Ditribution	
Fecha de fabricación	2021	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	AFLVHS02	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto – Ubicación)**	Bloque Administrativo	

Partes a inspeccionar	**SI**	**NO**	**N/A**	**Hallazgos**
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
El tornillo espárrago o varilla roscada presenta oxidación o desgaste		X		**Evidencia de hallazgos**
La tuerca o arandela presenta oxidación		X		No aplica
En la prueba de carga estática mantiene 12kN conforme la norma EN 795:2012 por 3 minutos	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°60		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
	DISTRIBUTION	ANCLAJE INTERMEDIO PARA LINEA DE VIDA HORIZONTAL	Revisión: 09-2022

Serie	No aplica	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	Intermedio	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 795:2012 Clase A	**Fabricante**	GM Distribution	**Marca**	GM Ditribution	
Fecha de fabricación	2021	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	AILVHS01	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto – Ubicación)**	Bloque Formación	

Partes a inspeccionar	**SI**	**NO**	**N/A**	**Hallazgos**
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
El tornillo espárrago o varilla roscada presenta oxidación o desgaste		X		**Evidencia de hallazgos**
La tuerca o arandela presenta oxidación		X		No aplica
En la prueba de carga estática mantiene 12kN conforme la norma EN 795:2012 por 3 minutos	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°61		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
	DISTRIBUTION	ANCLAJE INTERMEDIO PARA LINEA DE VIDA HORIZONTAL	Revisión: 09-2022

Serie	No aplica	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	Intermedio	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 795:2012 Clase A	**Fabricante**	GM Distribution	**Marca**	GM Ditribution	
Fecha de fabricación	2021	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	AILVHS02	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto – Ubicación)**	Bloque Formación	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
El cuerpo presenta marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión		X		
El tornillo espárrago o varilla roscada presenta oxidación o desgaste		X		**Evidencia de hallazgos**
La tuerca o arandela presenta oxidación		X		No aplica
En la prueba de carga estática mantiene 12kN conforme la norma EN 795:2012 por 3 minutos	X			
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°62	rothoblaas Solutions for Building Technology	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		LINEA DE VIDA VERTICAL FIJA	Revisión: 09-2022

Serie	41	**Lote**	1747	**Modelo y/o referencia**	Vertigrip – 7m	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 353-1:2014	**Fabricante**	Rothoblaas	**Marca**	Rothoblaas	
Fecha de fabricación	08-2021	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	LVVFS01	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto – Ubicación)**	Taller T. O	

Partes a inspeccionar	**SI**	**NO**	**N/A**	**Hallazgos**
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
Soporte inicial o superior, presenta deformación u oxidación		X		
El anclaje del soporte superior o inicial presenta deformación u oxidación		X		
Soporte inferior tensor, presenta deformación u oxidación		X		**Evidencia de hallazgos**
La tornillería presenta deformaciones, oxidación		X		No aplica
El cable presenta deformación, hilos rotos, efecto jaula, oxidación		X		
El absorbedor de impacto de la línea está activado		X		
El cable perdió tensión		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°63	rothoblaas Solutions for Building Technology	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		LINEA DE VIDA VERTICAL FIJA	Revisión: 09-2022

Serie	41	**Lote**	1747	**Modelo y/o referencia**	Vertigrip – 7m	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 353-1:2014	**Fabricante**	Rothoblaas	**Marca**	Rothoblaas	
Fecha de fabricación	08-2021	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	LVVFS02	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto – Ubicación)**	Bloque Industria	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
Soporte inicial o superior, presenta deformación u oxidación		X		
El anclaje del soporte superior o inicial presenta deformación u oxidación		X		
Soporte inferior tensor, presenta deformación u oxidación		X		**Evidencia de hallazgos**
La tornillería presenta deformaciones, oxidación		X		No aplica
El cable presenta deformación, hilos rotos, efecto jaula, oxidación		X		
El absorbedor de impacto de la línea está activado		X		
El cable perdió tensión		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°64	rothoblaas Solutions for Building Technology	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		LINEA DE VIDA VERTICAL FIJA	Revisión: 09-2022

Serie	41	**Lote**	1747	**Modelo y/o referencia**	Vertigrip – 6m	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 353-1:2014	**Fabricante**	Rothoblaas	**Marca**	Rothoblaas	
Fecha de fabricación	08-2021	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	LVVFS03	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto – Ubicación)**	Biblioteca parte externa	

Partes a inspeccionar	**SI**	**NO**	**N/A**	**Hallazgos**
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
Soporte inicial o superior, presenta deformación u oxidación		X		
El anclaje del soporte superior o inicial presenta deformación u oxidación		X		
Soporte inferior tensor, presenta deformación u oxidación		X		**Evidencia de hallazgos**
La tornillería presenta deformaciones, oxidación		X		No aplica
El cable presenta deformación, hilos rotos, efecto jaula, oxidación		X		
El absorbedor de impacto de la línea está activado		X		
El cable perdió tensión		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		

CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	

Observaciones
Ninguno

N°65	rothoblaas Solutions for Building Technology	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Código: FI–SST-001
		LINEA DE VIDA VERTICAL FIJA	Revisión: 09-2022

Serie	41	**Lote**	1747	**Modelo y/o referencia**	Vertigrip – 6m	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	EN 353-1:2014	**Fabricante**	Rothoblaas	**Marca**	Rothoblaas	
Fecha de fabricación	08-2021	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	LVVFS04	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	No aplica	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto – Ubicación)**	Biblioteca	

Partes a inspeccionar	**SI**	**NO**	**N/A**	**Hallazgos**
Es legible todos los datos del fabricante en la etiqueta contra marcada	X			No evidencia
Soporte inicial o superior, presenta deformación u oxidación		X		
El anclaje del soporte superior o inicial presenta deformación u oxidación		X		
Soporte inferior tensor, presenta deformación u oxidación		X		**Evidencia de hallazgos**
La tornillería presenta deformaciones, oxidación		X		No aplica
El cable presenta deformación, hilos rotos, efecto jaula, oxidación		X		
El absorbedor de impacto de la línea está activado		X		
El cable perdió tensión		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		

CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	

Observaciones
Ninguno

N°66		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE SISTEMAS DE ACCESO	Código: FI–SST-001
		ESCALERA FIJA VERTICAL	Revisión: 09-2022

Serie	No aplica	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	20 pasos	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	No evidencia	**Fabricante**	No evidencia	**Marca**	No evidencia	
Fecha de fabricación	No evidencia	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	04-03-2026	
Código de inspección	EFS01	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	04-03-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No aplica	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto - Ubicación)**	Taller TO	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en las etiquetas	X			No evidencia
Los verticales se encuentran oxidados, doblados, deformados		X		
Los anclajes de la escalera se encuentran sueltos		X		**Evidencia de hallazgos**
Los peldaños están deformados, partido, sueltos		X		
Las uniones de soldadura, presenta fisuras, grietas, orificios		X		
Los pasamanos están deformados, oxidados		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

No aplica

V. CERTIFICACIONES DE LOS INSPECTORES.



Module Certificate

PETZL

SUR Company Petzl TI CO101 Hereby certifies that:

CHRISTIAN JHAILOR CLAROS BEJARANO

has been assessed by the Petzl Technical Institut according to the Petzl assessment requirements for the following Petzl Solution Module and has successfully shown during assessment the ability in using the following Petzl Solution.

Name of module : Thorough examination of PPE for protection against falls from height

Module number : VAX 003

Date of certificate : October 21st, 2023 / Validity October 21st, 2026

User number : CO 101 RB 1030552839

Certificate number : VAX003 CO 101 00139 CO 101 RB 1030552839

The certificate of a trainee's ability within the limitations of the Petzl certificate is valid as long as the trainee maintains competence on the certifield content. Not using or practicing attained skills on a regular basis may lead within a very short period to non competence, and so a lack of validity of the certificate. maintaining such skills is the responsibility of the trainee and, where relevant, the employer. this certificate shall be returned to Petzl Technical Partner upon demand. By signing this certificate the traine agrees with the terms and conditions on the back of this document.

Place and date : October 27th 2023

Name of PTI and number : SUR Company CO101

Name of contact person : Javier Urueña G.

Title and place of contact person : Marketing consultor for Colombia

Signature :

Name of certified person (trainee)

Christian Jhailor Claros Bejarano

Signature with the mention "Read and approved"

Petzl - TI CERTIFICATE



EPI

Equipos de Protección Individual

EMPRESA FABRICANTE DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 4272 DE 2021
TÍTULO IV, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 61, PUNTO G.

HACE CONSTAR QUE:

Christian Jhailor Claros

CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO. 1.030.552.839
CURSO Y APROBÓ LA ACCIÓN DE FORMACIÓN DE:

INSPECTOR DE EQUIPOS
PARA T.A. MARCA EPI

EN MODALIDAD PRESENCIAL, EN LA CIUDAD DE CUCUTA.
EL DIA 07 DE JUNIO DE 2024, CON DURACIÓN DE 8 HORAS.

INSPECTOR CERTIFICADO

NUMERO DE REGISTRO
07-1030552839-0624

GERENTE GENERAL


Inspección de equipos
SOSEGA
Yair Fernando
Palencia Trillos
C.C 92.543.537
Válido hasta
05/26
FIRMA AUTORIZADA
FABRICANTE
SOSEGA Corp.
Zona Franca Colombia
Rionegro, Antioquia Colombia
Certifica que el profesional en seguridad industrial ha recibido capacitación técnica sobre el uso de nuestros productos y se encuentra debidamente facultado por nuestra marca para brindar asistencia técnica a los usuarios, como también para realizar inspecciones de los equipos de trabajo en alturas. Otorgamos el presente certificado para los fines que se estimen convenientes, sin responsabilidad ulterior para nuestra empresa.
SOSEGA


COMERCIALIZADORA 3G
CHRISTIAN JHAILOR CLAROS BEJARANO
"INSPECTOR DE EQUIPOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS LINKTECH"
Como persona competente para T.S.A de la marca LINKTECH, basados en los requerimientos establecidos por el MINISTERIO DE TRABAJO, Resolución 4272 de 2021 y AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE ANSI / ASSP Z359
Número de Certificado: LT0908- 1030552839
Fecha de aprobación: AGOSTO 14 de 2025
Fecha de Vencimiento:AGOSTO 13 de 2026
Jefe Administrativo
LINK TECH
La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo inspectores@lt.com.co o en la página web www.lt.com.co


ORBIT
Fall Protection Systems
EL PRESENTE DOCUMENTO HACE CONSTAR QUE
Christian Jhailor Claros Bejarano
Identificado con C.C. 1.030.552.839 asistió y aprobó
la capacitación como persona competente en:
Inspección de equipos marca ORBIT
El día 25 de Septiembre del 2024, cumpliendo una intensidad horaria de 6 hrs y
dando cumplimiento a la resolución 4272 del 2021, ANSI Z359.2-2017, EN-795-2012
Válido por 2 (dos) años, previo actualización en la norma o cambios en los productos.
Erwin Quiroga Ardila
Instructor
Marhjyn Ramirez Bautista
Representante Legal
Nº 1556


CERTF.V03JV.
180625-1840
DINAMIK SAFETY
CERTIFICA QUE:
Christian Jhailor Claros Bejarano
c.c 1 030 552 839
Aprobó el curso INSPECCIÓN DE EQUIPOS BLANDOS de acuerdo a los
parámetros establecidos por Dinamik Safety International para equipos
de trabajos en Alturas.
REPRESENTANTE LEGAL
ESPECIALISTA HSEQ
Bogotá (Col)
JUNIO 2025
Para verificar la autenticidad del certificado, envíe un correo a: info@dinamiksafety.com
NOTA: DOCUMENTO VALIDO POR DOS (2) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN.
www.dinamiksafety.com

SYS LABORAL
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
PROFESIONALES EN ALTURAS

- Conectores EN362
- Anillos de Anclaje EN566
- Cuerdas de seguridad EN1891
- Triangulo de Evacuación EN1498
- Arneses EN361, EN358, EN813
- Cinturones para trabajo EN358
- Cascos EN397

Centro de Formación y Certificación
Trabajo Seguro y Rescate

LEMON formation by Cegfirant

Certifica a:

CLAROS BEJARANO CHRISTIAN JHAILOR

Con Cédula de Ciudadanía No

1030552839

Cursó y aprobó la acción de formación

PERSONA COMPETENTE PARA EL CONTROL DE EPI (BAJO NORMA EN365)

Con una duración de 12 horas de acuerdo al programa establecido por LEMON

En Bucaramanga a los (20) días del mes de Noviembre de 2024

BELTRAN TOBON DAIRO
Licencia Salud Ocupacional No. 21973-10122019
Entrenador

Luz Helena Landazabal Florez
Gerente Administrativa
Seguridad y Salud Laboral SAS

Curso bajo la norma EN365 *Válido por 3 años*

La autenticidad del registro de este diploma puede ser verificada en la página web http://www.syslaboral.com/certificados.html

Safety Training

Certificado de Entrenamiento

Serial: R240996

.a división de Seguridad Personal de 3M, da constancia que:

Nombre: CHRISTIAN JHAILOR CLAROS BEJARANO

Empresa: Ceta CC, CI, DNI, CE: 1030552839

Participo del proceso de formación:

INSPECTOR DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURA

Fecha de Inicio: 30/09/2024 Fecha de Fin: 30/09/2024

Horas: 4 País: Colombia

Los contenidos teóricos y prácticos cubiertos en el programa de formación siguen los lineamientos y definiciones de OSHA y ANSI.

Instructor: Alexander Montilla

Fecha recomendada de actualización: 30/09/2026



VERTISUB gm DISTRIBUTION

UNB GWO CICIND

Yair Fernando Palencia Trillos
CC:92.543.537

Recibió y aprobó el curso de:
INSTALADOR E INSPECTOR DE LÍNEAS DE VIDA Y PUNTOS DE ANCLAJE DE LA MARCA GM DISTRIBUTION BAJO ESTÁNDAR EN 795

Impartido el día 10 de Junio de 2022 en Bogotá.

VÁLIDO HASTA: 10 DE JUNIO DE 2024

FORMADOR GM
Jeison Darío Ramirez

GM DISTRIBUTION

RESPONSABLE EXPORT
GM DISTRIBUTION
Delphine Broucke



rothoblaas

Bogotá, 14.03.2022

Certificado de asistencia y capacitación

CHRISTIAN JHAILOR CLAROS B.
VPC PROTECCION EN ALTURAS

rothoschool

ha participado y aprobado a: CURSO PARA INSTALADORES DE SISTEMAS ANTICAIDAS ROTHOBLAAS

duración del curso: 24 horas

El responsable del curso:


ing. Raúl Gomez

- Instalación de diversos tipos de anclajes /sistemas anticaídas
- Documentación sobre instalación
- Norma EN795:2012, EN353-1:2014, EN14122:2012
- Planificación de sistemas anticaídas
- Serial: 20210211000C2
- Identificación: 1.030.552.839

VI. REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.















VII. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.







VIII. RECOMENDACIONES

- Realizar mantenimientos preventivos (lavar con agua y jabón pH neutro), los equipos con el fin de prolongar la vida útil retirando el material particulado, se sugiere una frecuencia de por lo menos trimestralmente o cuando entren en contacto con agentes nocivos a los equipos.
- Mantener los equipos almacenados ventilados.
- Realizar inspecciones periódicas, por lo menos 1 vez al año por persona competente.
- Realizar limpieza y lubricación a los herrajes como anillos D y ganchos y hebillas reguladoras de las eslingas con ayudante como WD 40 o CRC 5-56. Se recomienda registrar los mantenimientos realizados en las hojas de vida.
- Forrar o proteger las fibras (reatas o correas), de los arneses y/o las eslingas, los protectores deben ser desmontables o portátiles (con cierre mágico o velcro), con el fin de, cubrir estas partes integrales de los equipos de alturas cuando se vayan a exponer agentes químicos, como pinturas, grasas, aceites, que pueden cristalizar o deteriorar el material textil, se sugiere utilizar fibras vaqueta.
- También cubrir los arneses y las eslingas con protectores portátiles de tipo carnaza o baqueta cuando estos se vayan a exponer a chispas o ambientes con temperaturas altas.

EJEMPLO DE PROTECTORES PARA ARENESES Y ESLINGAS	
	

- Al terminar la jornada y haber utilizado estos cobertores o protectores se deberán retirar del equipo con el fin de no generar humedad relativa que podrán posteriormente generar un microambiente donde se puedan proliferar bacterias que con el tiempo disminuyan la vida útil de las fibras.
- No alterar o modificar los equipos sin autorización escrita por el fabricante, persona competente.

- La compatibilidad de metales ayuda a evitar el par galvánico (corrosión galvánica), es un proceso electroquímico destructivo que ocurre cuando dos metales diferentes entran en contacto directo o indirecto (conexión eléctrica) en presencia de un electrolito (como agua, humedad o ambiente salino). Adicionalmente la incompatibilidad entre metales incrementa el desgaste mecánico debilitando la resistencia estructural.
- La forma simétrica del mosquetón permite una buena alineación de la carga, incluso con poleas con placas laterales separadas o aparatos con orificio de conexión bastante ancho[1]
- NFPA 2500: 2022, Un mosquetón simétrico centra la carga por igual en el lado de la compuerta y la comuna del mosquetón.



TRABAJO EN ALTURAS.



Asistencia Técnica realizada por:

CENTRO ESPECIALIZADO EN TAREAS DE ALTO RIESGO SAS BIC

CÚCUTA, 24 DE MARZO DE 2026

I. INTRODUCCION 3
II. ANTECEDENTES 3
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 3
2. REQUISITOS EN COMÚN DE LOS CÓDIGOS MENCIONADOS 4
3. MOTIVOS PARA DAR DE BAJA A UN SISTEMA DE ACCESO 4
III. OBJETIVO GENERAL 5
1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 5
IV. DESARROLLO Y RESULTADOS 6
1. CERTIFICADO DE APROBACIÓN 6
V. CERTIFICADOS DE LOS INSPECTORES 14
VI. CONCLUSIONES 14
VII. RECOMENDACIONES 14

I. INTRODUCCION.

El presente documento contiene el informe técnico inspección rigurosa a sistema de acceso para trabajo en alturas que usa el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA - Regional Norte de Santander en sus procesos operativos; con el fin de identificar condiciones inseguras. De esta manera minimizar riesgos en las actividades que se realizan en alturas y por ende dar cumpliendo la normatividad legal vigente.

II. ANTECEDENTES.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Resolución 4272 de 2021.

Artículo 16. Sistemas de acceso para trabajo en alturas. Todo sistema de acceso para trabajo en alturas y sus componentes, debe cumplir las siguientes condiciones o requisitos para su selección y uso:

2. Ser inspeccionados debidamente conforme a lo regulado en el Decreto 1072 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya.

Artículo 61. Todo empleador que tenga trabajadores que realicen tareas de trabajo en altura como mínimo debe:

g. Constatar que los equipos y sistemas usados en prevención y protección contra caídas sean inspeccionados por lo menos una vez al año o con la periodicidad indicada por el fabricante, conforme a lo establecido en esta resolución.

Estándar Internacional aceptado.

Requisitos de seguridad de la AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE (ANSI) Y THE AMERICAN LADDER INSTITUTE (ALI). Se encuentran en los

siguientes códigos la obligación de realizar inspecciones a los sistemas de acceso antes de su uso y mínimo 1 vez al año por persona competente:

- Código ANSI/ASC A14.2:2017 (Requisitos de seguridad para escaleras portátiles metálicas).
- Código ANSI/ASC A14.5:2017 (Requisitos de seguridad para escaleras de plástico reforzado en fibra de vidrio-PRFV).

La Comisión Europea ha publicado una serie de normas (estándares europeos - EN) destinadas a controlar el diseño y uso escaleras como medio de acceso, aplicadas a todos los países miembros y a productos de importación.

- EN 131-1 (Establece criterios de mínimos y máximos que las características de las escaleras deben cumplir, especifica los requisitos para las escaleras e incluye la tipología, las características de diseño, dimensiones, materiales, requisitos técnicos, información de marcado).
- EN 131-2 (Esta norma específica las características generales de diseño, los requisitos y los métodos de ensayo para escaleras portátiles).
- EN 131-4:2020 (Establece los criterios de escaleras articuladas con bisagra simples o múltiples).

2. REQUISITOS EN COMÚN DE LOS CÓDIGOS MENCIONADOS:

- ✓ Cumplir con las instrucciones del fabricante.
- ✓ Revisar antes de cada uso.
- ✓ Examina por lo menos una vez al año, por una persona competente.
- ✓ Hoja de registros de inspección y mantenimiento: (# serie, # modelo, fecha de compra, fecha primer uso, fecha de inspección, fecha de fabricación, certificación o estándar, observaciones de la inspección, mantenimiento realizado, aprobado por).

3. MOTIVOS PARA DAR DE BAJA A UN SISTEMA DE ACCESO:

- ✓ Etiqueta ilegible (sin registro de información en hoja de vida).
- ✓ Florecimiento de la fibra.

- ✓ Fibra fracturada, quebrada.
- ✓ Presencia de grietas en la fibra.
- ✓ Pérdida o daño de gomas antideslizantes en zapatas o apoya postes.
- ✓ Daño en los soportes superiores o inferiores de pasta de la escalera.

- ✓ Oxidación y corrosión de partes metálicas de la escalera.
- ✓ Deformación de peldaños u otras piezas metálicas.
- ✓ Oxidación y corrosión de partes metálicas de la escalera y/o andamio.
- ✓ Deformación de peldaños u otras piezas metálicas.
- ✓ Pérdida o ausencia de remaches o tuercas o tronillos.
- ✓ Dispositivos de bloqueo averiados, atascados, entre otros.
- ✓ El seguro no mantiene la posición de la escalera.
- ✓ El sistema de bloqueo está deformado o dañado.
- ✓ Modificaciones o reparaciones no autorizadas por el fabricante.

III. OBJETIVO GENERAL

Inspeccionar detallada y rigurosamente los sistemas de acceso con el fin de identificar condiciones inseguras disminuyendo así riesgos en las actividades de trabajo en alturas que desarrolla Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA - Regional Norte de Santander.

1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Realizar inspección rigurosa a los sistemas de acceso conforme los requisitos generales establecidos en los estándares internacionales enunciados en el punto N°3 y los parámetros específicos de aceptación o rechazo fijados por los fabricantes
- ✓ Generar aprobación o rechazo, que sistemas de acceso deben retirarse de operación y cuales se pueden seguir usando.

IV. DESARROLLO Y RESULTADOS.

1. CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Cúcuta 24 de marzo de 2026.

Dando cumplimiento a los requisitos mínimos para el desarrollo de trabajo en alturas resolución 4272 artículo 61 literal g y conforme, el código ANSI/ASC A14.2, EN 131-1 EN 131-2 y conforme los criterios de aceptación establecido por los fabricantes. Se establece que el sistema de acceso de BARI ENERGY relacionados en la siguiente ficha. Como resultado de la inspección rigurosa su concepto técnico es CONFORME, por lo tanto, se encuentra en condiciones normales para su uso por trabajador autorizado y se pueden utilizar hasta tanto las inspecciones pre-uso “véase artículo 23 N°2 y parágrafo, resolución 4272” no arrojen daños, no conformidades o motivos de rechazo.

La presente certificación de aprobación pierde su validez por deterioro y terminación de vida útil del equipo inspeccionado.

Dulayne Stella Palencia Trillos
Gerente
Centro Especializado en Tareas de Alto Riesgo (CETA)

N°1		FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE SISTEMAS DE ACCESO	Código: FI–SST-001
	LOUISVILLE LADDER	ESCALERA DE EXTENSIÓN O TELESCÓPICA DE DOS CUERPOS O SECCIONES	Revisión: 09-2022

Serie	120-RT01-D-2310200	**Lote**	No aplica	**Modelo y/o referencia**	L-3022-24PT – 24 pasos tipo 1A	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI/ASC ANSI A14.5:2007	**Fabricante**	LUISVILLE LADDER	**Marca**	LUISVILLE LADDER	
Fecha de fabricación	05-2016	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	No evidencia	
Código de inspección	EDS01	**Código de inspección**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	04-03-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimiento Locativo	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en las etiquetas	X			Ninguno
El soporte en V presenta deformidades, oxidación, remaches sueltos		X		
El soporte en V tiene las gomas antideslizantes	X			**Evidencia de hallazgos**
Las guías presentan deformaciones, oxido o sueltas		X		No aplica
La polea presenta deformaciones, oxido o suelta		X		
La cuerda de izaje presenta cortes o deshilachamientos		X		
Los perfiles PRFV están partidos, deformados, astillados		X		
Los peldaños están deformados, partido, sueltos		X		
Los pies de amigos están oxidados, deformados, sueltos		X		
Los ganchos atrapa-peldaños o anti apertura presentan daños		X		
Los tapones de plástico superiores e inferiores presentan daños		X		
Las medias presentan oxidación, sueltas o pérdida de remaches		X		
Las zapatas presentan daño o pérdida del tornillo pasador		X		
Las zapatas oscilan libremente		X		
Las gomas antideslizantes de las zapatas presentan daño o ausenten		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		

CONCEPTO TÉCNICO	APTO	X	NO APTO	

Observaciones

Ninguno.

N°2	Escalumex	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE SISTEMAS DE ACCESO	Código: FI–SST-001
		ESCALERA TIPO TIJERA	Revisión: 09-2022

Serie	235266	**Lote**	103-AT25-D	**Modelo y/o referencia**	FTR-10 – 9 pasos tipo IIA	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI/ASC ANSI A14.5:2007	**Fabricante**	Escalumex	**Marca**	Escalumex	
Fecha de fabricación	09-2023	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	No evidencia	
Código de inspección	ETS01	**Código de inventario**	10105411383	**Fecha próxima inspección**	04-03-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimiento Locativo	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en las etiquetas	X			No evidencia
Los perfiles en PRFV están partidos, deformados, astillados		X		
Los perfiles en aluminio están partidos, deformados			X	
Las bisagras se encuentran en buen estado		X		**Evidencia de hallazgos**
Los peldaños están deformados, partido, sueltos		X		
Los remaches y tornillos están sueltos u oxidados		X		No aplica
Los pies de amigos están oxidados, deformados, sueltos		X		
El tope superior se encuentra deformado, partido		X		
La bandeja se encuentra deformada o partida			X	
El riel trasero o soporte en A presenta algún daño		X		
Las gomas antideslizantes de las zapatas presentan daño o ausenten		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		

CONCEPTO TÉCNICO	APTO	X	NO APTO	

Observaciones

Ninguno

N°3	Escalumex	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE SISTEMAS DE ACCESO	Código: FI–SST-001
		ESCALERA TIPO TIJERA	Revisión: 09-2022

Serie	235274	**Lote**	103-AT25-D	**Modelo y/o referencia**	FTR-10 – 9 pasos tipo IIA	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI/ASC ANSI A14.5:2007	**Fabricante**	Escalumex	**Marca**	Escalumex	
Fecha de fabricación	09-2023	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	No evidencia	
Código de inspección	ETS02	**Código de inventario**	10105411387	**Fecha próxima inspección**	04-03-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimiento Locativo	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en las etiquetas	X			No evidencia
Los perfiles en PRFV están partidos, deformados, astillados		X		
Los perfiles en aluminio están partidos, deformados			X	
Las bisagras se encuentran en buen estado		X		**Evidencia de hallazgos**
Los peldaños están deformados, partido, sueltos		X		
Los remaches y tornillos están sueltos u oxidados		X		No aplica
Los pies de amigos están oxidados, deformados, sueltos		X		
El tope superior se encuentra deformado, partido		X		
La bandeja se encuentra deformada o partida			X	
El riel trasero o soporte en A presenta algún daño		X		
Las gomas antideslizantes de las zapatas presentan daño o ausenten		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°4	Escalumex	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE SISTEMAS DE ACCESO	Código: FI–SST-001
		ESCALERA TIPO TIJERA	Revisión: 09-2022

Serie	50877	**Lote**	64 6827	**Modelo y/o referencia**	FTR-10 – 9 pasos tipo IIA	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI/ASC ANSI A14.5:2007	**Fabricante**	Escalumex	**Marca**	Escalumex	
Fecha de fabricación	09-2023	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	No evidencia	
Código de inspección	ETS03	**Código de inventario**	10105411386	**Fecha próxima inspección**	04-03-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimiento Locativo	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en las etiquetas	X			No evidencia
Los perfiles en PRFV están partidos, deformados, astillados		X		
Los perfiles en aluminio están partidos, deformados			X	
Las bisagras se encuentran en buen estado		X		**Evidencia de hallazgos**
Los peldaños están deformados, partido, sueltos		X		
Los remaches y tornillos están sueltos u oxidados		X		No aplica
Los pies de amigos están oxidados, deformados, sueltos		X		
El tope superior se encuentra deformado, partido		X		
La bandeja se encuentra deformada o partida			X	
El riel trasero o soporte en A presenta algún daño		X		
Las gomas antideslizantes de las zapatas presentan daño o ausenten		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°5	Escalumex	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE SISTEMAS DE ACCESO	Código: FI–SST-001
		ESCALERA TIPO TIJERA	Revisión: 09-2022

Serie	50784	**Lote**	55 6996	**Modelo y/o referencia**	FTR-8 – 7 pasos tipo IIA	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI/ASC ANSI A14.5:2007	**Fabricante**	Escalumex	**Marca**	Escalumex	
Fecha de fabricación	06-2023	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	No evidencia	
Código de inspección	ETS04	**Código de inventario**	10105411388	**Fecha próxima inspección**	04-03-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimiento Locativo	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en las etiquetas	X			No evidencia
Los perfiles en PRFV están partidos, deformados, astillados		X		
Los perfiles en aluminio están partidos, deformados			X	
Las bisagras se encuentran en buen estado		X		**Evidencia de hallazgos**
Los peldaños están deformados, partido, sueltos		X		
Los remaches y tornillos están sueltos u oxidados		X		No aplica
Los pies de amigos están oxidados, deformados, sueltos		X		
El tope superior se encuentra deformado, partido		X		
La bandeja se encuentra deformada o partida			X	
El riel trasero o soporte en A presenta algún daño		X		
Las gomas antideslizantes de las zapatas presentan daño o ausenten		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°6	Escalumex	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE SISTEMAS DE ACCESO	Código: FI–SST-001
		ESCALERA TIPO TIJERA	Revisión: 09-2022

Serie	49478	**Lote**	69 7079	**Modelo y/o referencia**	FTR-8 – 7 pasos tipo IIA	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI/ASC ANSI A14.5:2007	**Fabricante**	Escalumex	**Marca**	Escalumex	
Fecha de fabricación	06-2023	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	No evidencia	
Código de inspección	ETS04	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	04-03-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimiento Locativo	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en las etiquetas	X			No evidencia
Los perfiles en PRFV están partidos, deformados, astillados		X		
Los perfiles en aluminio están partidos, deformados			X	
Las bisagras se encuentran en buen estado		X		**Evidencia de hallazgos**
Los peldaños están deformados, partido, sueltos		X		
Los remaches y tornillos están sueltos u oxidados		X		No aplica
Los pies de amigos están oxidados, deformados, sueltos		X		
El tope superior se encuentra deformado, partido		X		
La bandeja se encuentra deformada o partida			X	
El riel trasero o soporte en A presenta algún daño		X		
Las gomas antideslizantes de las zapatas presentan daño o ausenten		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO	**APTO**	**X**	**NO APTO**	
Observaciones				
Ninguno				

N°7	Escalumex	FICHA DE INSPECCIÓN RIGUROSA SISTEMAS DE SISTEMAS DE ACCESO	Código: FI–SST-001
		ESCALERA TIPO TIJERA	Revisión: 09-2022

Serie	1620959	**Lote**	100-AT03-D	**Modelo y/o referencia**	FTR-8 – 7 pasos tipo IIA	**Imagen del equipo**
Norma de certificación	ANSI/ASC ANSI A14.5:2007	**Fabricante**	Escalumex	**Marca**	Escalumex	
Fecha de fabricación	06-2023	**Fecha de inspección**	04-03-2026	**Fecha de mantenimiento preventivo**	No evidencia	
Código de inspección	ETS04	**Código de inventario**	No aplica	**Fecha próxima inspección**	04-03-2027	
Fecha de primer uso	No evidencia	**Asignado a**	No evidencia	**Historial de uso (antecedentes conocidos del producto)**	Mantenimiento Locativo	

Partes a inspeccionar	SI	NO	N/A	Hallazgos
Es legible todos los datos del fabricante en las etiquetas	X			No evidencia
Los perfiles en PRFV están partidos, deformados, astillados		X		
Los perfiles en aluminio están partidos, deformados			X	
Las bisagras se encuentran en buen estado		X		**Evidencia de hallazgos**
Los peldaños están deformados, partido, sueltos		X		
Los remaches y tornillos están sueltos u oxidados		X		No aplica
Los pies de amigos están oxidados, deformados, sueltos		X		
El tope superior se encuentra deformado, partido		X		
La bandeja se encuentra deformada o partida			X	
El riel trasero o soporte en A presenta algún daño		X		
Las gomas antideslizantes de las zapatas presentan daño o ausenten		X		
Presenta alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante		X		
Presenta perdida de vida útil establecida por el fabricante		X		
Presenta defectos de fabricación		X		
CONCEPTO TÉCNICO — **APTO**	**X**	**NO APTO**		
Observaciones				
Ninguno				

V. CERTIFICADOS DE LOS INSPECTORES.



Certificado de Finalización

capital

Capital Safety Certifica qué:

TRAINING

Yair Palencia

SENA CTCM

Ha finalizado con éxito el siguiente curso, basado en los requisitos de

Protección contra caídas de OSHA, ANSI y CSA.

Persona Competente

Miguel Forero F	12/4/2015	9892015
Instructor	Fecha	Serial

DBI SALA PROTECTA arseg

VI. CONCLUSIONES

En el proceso de inspección las escaleras se encuentran en buen estado.

VII. RECOMENDACIONES

- Realizar limpieza con trapitos húmedos, con el fin de prolongar la vida útil retirando el material particulado, realiza lubricación y limpieza a las zapatas, soporte superior en V, poleas y guías.
- Mantener las escaleras protegidas de los rayos UV.
- Realizar inspecciones periódicas, por lo menos 1 vez al año por persona competente.

- Realizar revisión frecuente a las etiquetas, conservarlas y/o protegerlas con el fin de que no se pierdan.
- Almacenamiento adecuado de la escalera ver imagen N°1.

Imagen N°1. Almacenamiento adecuado de escaleras



- Instalar protectores de riel para los largueros, con el fin de protegerlos contra los golpes para que no se partan en el transporte o uso.





- Proteger con rodillos de goma o deslizadores de goma donde reposan las escaleras en los vehículos, con el fin de, proteger los perfiles de fibra de vidrio de golpes.
- No alterar, modificar o reparar las escaleras sin autorización escrita por el fabricante, persona competente.
- Instalar niveladores, para manejo de desniveles, ver siguiente imagen.



OBJETO: Emitir Informe técnico del mantenimiento de equipos y Maquinaria.

PODADORA; MARCA KAPOTA, ULTIMATE PRO-7000, 3600rpm, 196 cc
  



Se realiza mantenimiento general a equipo, limpieza general y ajuste, se realiza limpieza de cámara de combustión, así como se realiza limpieza y sincronización de carburador, cambio de bujía y filtro, cambio de cuchillas y cuerda, de arranque, cambio de guaya de aceleración. Se adjunta las imágenes del trabajo realizado.

GUADAÑADORA GASOLINA MOTOR 2 TIEMPOS 49,4 CC J400GX/TB50; MARCA: MITHSUBISCHI; SERIAL L:0035246 #3





















Guadaña Mitsubishi TB50 cambio de bujía y kit mangueras combustible, mantenimiento carburador, ausencia de empaque exhosto, cambio empaque espaciador carburador, daño en mando aceleración (ruptura), ausencia de placa inferior cabezal y copa protección y tuerca cuchilla, tornillos ausentes. Equipo entregado funcionando.

FUMIGADORA





Se realiza reparación de fumigadora, se cambia el sistema de bombeo, se realiza cambio de los repuestos afectados. Se realiza reparación general de equipo y se entrega en óptimas condiciones.

FUMIGADORA







Se realiza mantenimiento general y limpieza. Se realiza cambio kit de bomba y pruebas al mismo.

HIDROLAVADORA KARCHER K2 1600PSI CAUDAL DE 46 LT/min











Se realiza mantenimiento general, pruebas, se desarma, y se realiza cambio de aceite, limpieza, cambio de culata.

HIDROLAVADORA KARCHER K3 1700PSI CAUDAL DE 48 LT/min









Se realiza mantenimiento general, pruebas, se desarma, y se realiza cambio de aceite, limpieza, cambio de retenedores y orings.

HIDROLAVADORA KARCHER HD 585









Se realiza mantenimiento general, pruebas, se desarma, se realiza cambio de retenedores, válvula by-pass, rodamiento, aceite, limpieza general.

HIDROLAVADORA KARCHER HD585













BOMBA DE VACIO 10 V60 HZ CFM 172 Hp # 8





BOMBA DE VACIO 10 V60 HZ CFM 172 Hp # 8














EDIMAK
MODELO
SERIAL







GRECAS DE CAFÉ


















NO

Se realiza mantenimiento general a equipo, se limpia internamente removiendo toda la suciedad, se realiza revisión de las cuales se detecta que tienen las resistencias quemadas se realizan, primero retiro de soldadura, cambio de resistencias nuevas, cableado nuevo, cambio de suiches, se realiza soldadura a las bases de las resistencias y se le aplica impermeabilizante.

Recomendaciones: no trabajar las cafeteras sin agua, si el nivel de agua se baja es recomendable apagar.

MOTOSIERRA MARCA KAPOTA, MODELO RANGER CN-65G, 65 CC, 3,9 HP





Se realiza mantenimiento general al equipo, se hace cambio de aceite.

MONITOR PORTATIL UNI-T UT 337A





LAB&SERVICE
Electrónica Especializada LTDA
ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
11-LAC-027

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificado No.: CMG-923091448PN-240290

Datos del cliente

Razón social: CETA CENTRO ESPECIALIZADO EN TAREAS DE ALTO RIESGO S.A.S. BIC

Dirección y Ciudad: Avenida 7 N° 10 AN 24 Avenida Sevilla, Cúcuta - Norte de Santander

Datos del Instrumento

Instrumento: MONITOR DE GAS

Fabricante: UNI-T

Modelo: UT337A

Número de serie: C231694516

Datos del proceso de calibración

Registro único entrada: 260290

Fecha de recepción: 2026-02-14

Fecha de calibración: 2026-02-16

Fecha de emisión: 2026-02-16

El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en este certificado, excepto cuando la información ha sido suministrada por el cliente durante cualquier etapa de la prestación del servicio, así mismo, de los puntos de calibración solicitados si es aplicable.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la calibración, no considerándose la estabilidad a largo plazo del instrumento, y únicamente son válidos para el instrumento cuyos datos aparecen en esta página. El Laboratorio Lab & Service Electrónica Especializada Ltda., no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

Revisó: VAS

Aprobó: Firmado digitalmente por Diana Lorena Higuera Morantes



LAB&SERVICE
Electrónica Especializada LTDA
ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
11-LAC-027

Certificado No. CMG-923091448PN-240290

Método utilizado:

El instrumento descrito anteriormente fue calibrado por el método de comparación directa, siguiendo los lineamientos expuestos en el procedimiento del Centro Español de metrología CEM-QU-012 y el procedimiento interno CA-PR-009.

Condiciones Ambientales:

Temperatura Máxima:	20,8 °C	Humedad Relativa Máxima:	43,6 % hr	Presión atmosférica:	752,5 hPa
Temperatura Mínima:	20,4 °C	Humedad Relativa Mínima:	40,5 % hr	Δ Presión atmosférica:	0,5 hPa

Resultados de la calibración:

1. Estado previo a la calibración

1.1 Estado inicial

Sensor	Valor nominal	Lectura antes del ajuste		¿Requiere ajuste?
		+	(+) ajuste	
O_2	21,0 % Vol	20,9 % Vol	20,9 % Vol	NO
H_2S	25,1 ppm	24,5 ppm	24,5 ppm	NO
CO	51,1 ppm	51,0 ppm	51,0 ppm	NO
CH_4	20,0 %LEL	19,0 %LEL	19,0 %LEL	NO


Gas patrón	Valor nominal	Lectura antes del ajuste		¿Requiere ajuste?
		+	(+) ajuste	
O_2	0,0 % Vol	0,0 % Vol	0,0 % Vol	NO
H_2S	0,0 ppm	0,0 ppm	0,0 ppm	NO
CO	0,0 ppm	0,0 ppm	0,0 ppm	NO
CH_4	0,0 %LEL	0,0 %LEL	0,0 %LEL	NO

2. Pruebas de calibración a valor específico

Oxígeno

Sensor	Valor convencional	Promedio de las lectura		Error de medida		Factor de cobertura	Incertidumbre expandida	
	% Vol	mmol/mol	% Vol	mmol/mol	% Vol	mmol/mol	k	% Vol	mmol/mol
O_2	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,00	0,065	0,65
	18,00	180,0	18,48	184,8	0,48	4,8	2,01	0,19	1,9
	21,00	210,0	20,90	209,0	-0,10	-1,0	2,01	0,23	2,3

Carrera 67 No. 167 - 61 Oficina 209 - Centro Empresarial Colina Office Park - Bogotá, Colombia
NIT 830.102.766-2 - Teléfonos: 601 768 7452 • 316 5211225
www.labserviceltda.com - info@labserviceltda.com



LAB&SERVICE
Electrónica Especializada LTDA
ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
11-LAC-027

Certificado No. CMG-923091448PN-240290

Ácido sulfhídrico

Sensor	Valor convencional	Promedio de las lecturas		Error de medida		Factor de cobertura	Incertidumbre expandida	
	ppm	µmol/mol	ppm	µmol/mol	ppm	µmol/mol	k	ppm	µmol/mol
H_2S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,50
	10,00	10,00	8,85	8,85	-1,20	-1,20	2,00	0,61	0,61
	25,00	25,00	23,50	23,50	-1,10	-1,10	2,01	0,66	0,66

Monóxido de carbono

Sensor	Valor convencional	Promedio de las lecturas		Error de medida		Factor de cobertura	Incertidumbre expandida	
	ppm	µmol/mol	ppm	µmol/mol	ppm	µmol/mol	k	ppm	µmol/mol
CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,61	0,61
	15,20	15,20	13,60	13,60	-1,60	-1,60	2,02	0,69	0,69
	50,10	50,10	50,40	50,40	0,30	0,30	2,01	0,83	0,83

Metano

Sensor	Valor convencional	Promedio de las lecturas		Error de medida		Factor de cobertura	Incertidumbre expandida	
	%LEL	mmol/mol	%LEL	mmol/mol	%LEL	mmol/mol	k	%LEL	mmol/mol
CH_4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,25
	10,00	5,00	9,00	4,50	-1,00	-0,50	2,00	0,58	0,29
	20,00	10,00	18,40	9,20	-1,60	-0,80	2,01	0,7	0,35

Incertidumbre:

La incertidumbre expandida de la medición reportado se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

Trazabilidad:

El Laboratorio Lab & Service Electrónica Especializada Ltda., asegura la trazabilidad al mol (mol), unidad base del SI, mediante materiales de referencia certificados, por productores acreditados.

Material de referencia certificado	Lote	Cilindro	Producido por
NITROGENO	23833A-0375	EB0132260	TIER 1 LABS
MEZCLA	23021A-0375	CC512001	TIER 1 LABS
MEZCLA	23021A-0375	CC516416	TIER 1 LABS
MEZCLA	23021A-0375	CC516452	TIER 1 LABS

Carrera 67 No. 167 - 61 Oficina 209 - Centro Empresarial Colina Office Park - Bogotá, Colombia
NIT 830.102.766-2 - Teléfonos: 601 768 7452 • 316 5211225
www.labserviceltda.com - info@labserviceltda.com



LAB&SERVICE
Electrónica Especializada LTDA
ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
11-LAC-027

Certificado No. CMG-923091448PN-240290

Observaciones:

De acuerdo a lo estipulado en el documento normativo CEM-QU-012, cada usuario decidirá como calcular los valores intermedios y aplicar las correcciones (interpolando entre valores, mediante curva de Calibración, estimando la corrección máxima, etcétera).

La calibración ha sido realizada en las instalaciones de Lab & Service Electrónica Especializada Ltda., ubicado en la carrera 67 No. 167 - 61 Oficina 209, en el área de gases.

Ninguna observación Adicional.

FIN DEL CERTIFICADO

Carrera 67 No. 167 - 61 Oficina 209 - Centro Empresarial Colina Office Park - Bogotá, Colombia
NIT 830.102.766-2 - Teléfonos: 601 768 7452 • 316 5211225
www.labserviceltda.com - info@labserviceltda.com

Se realiza mantenimiento y calibracion del equipo

San José de Cúcuta 24 de marzo de 2026.

CETA S.A.S. BIC HACE CONSTAR QUE:

Dando cumplimiento al contrato **CO1.PCCNTR.8738017**

Objeto: **MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIO Y CERTIFICACION DE EQUIPOS.**

Se hace entrega del servicio prestado de conformidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas, normas de seguridad y estándares de calidad, dando por terminado la ejecución del contrato.

Dulayne Stella Palencia Trillos
Gerente
Centro Especializado en Tareas
de Alto Riesgo (CETA)

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

San José de Cúcuta, 30 de marzo de 2026

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el suscrito contador público, se permite certificar que:

CETA CENTRO ESPECIALIZADO EN TAREAS DE ALTO RIESGO S.A.S. BIC

NIT 901166004 - 0

Ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes hasta la fecha, encontrándose al día con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social integral.

Atentamente,

JAIRO OMAR OVALLOS VILLAMIZAR
Contador Público
T.P. 162731-T
CC. 88.233.481 de Cúcuta

DULAINE PALENCIA TRILLOS
Gerente
CC. 63.457.913 de Barrancabermeja

LIC 3569 DEL 2022

AV 7 # 10AN-24
Avenida Sevilla
Cúcuta, Norte de Santander

320 411 8475
312 288 2812
5956751
cetaespecializados@gmail.com

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjaluna	JACKSON ALEXIS LUNA HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-054-000000	SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-30-10:30 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18125 de fecha 2025-12-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	100025	**Fecha Registro:**	2025-12-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-054-000000 SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	21.460.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	21.460.000,00	**Saldo x Obligar:**	21.460.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901166004	**Razón Social:**	CETA CENTRO ESPECIALIZADO EN TAREAS DE ALTO RIESGO S.A.S. BIC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	49700002085	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79365123	**Nombre:**	LUIS FERNANDO MONTOYA SALAZAR	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL NORTE DE SANTANDER

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.8738017	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-12-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL	Nación	10	CSF		21.460.000,00	0,00		
					Total:	21.460.000,00	0,00	21.460.000,00	21.460.000,00

Objeto:	CO1.PCCNTR.8738017 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE Y SOFTWARE: CPE No. 54-9-2025-023871 OBJETO: 54_317 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y C

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-054-000000	SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	21.460.000,00	21.460.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)