Código: F-GD-15 Versión: 03 Fecha: 2021/06/08	ACTA DE REUNIÓN	PERSONERÍA DE BELLO

FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
20 de Febrero de 2026	11:00 Am	12:00 pm
LUGAR	Personeria Municipal de Bello - Antioquia.	
OBJETO DE LA REUNION	° Investigacion de un reporte de Condiciones Inseguras.	

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
Ezbdiel Mateus Moreno	Tecnico Administrativo	Ezbdiel M
Katherin Correa Osorno	Personera Auxiliar	Katherin Correa O.
Liliana Mª Sanguino Chavena	Auxiliar admvan	Liliana Mª Sanguino Ch
Martha I Martinez	Contratista SST	Martha I Martinez

Código: F-GD-15 Versión: 03 Fecha: 2021/06/08	ACTA DE REUNIÓN	PERSONERÍA DE BELLO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza lectura del reporte presentado por la Brigadista Sara Torres.

Se revisa cada uno de los temas mencionados en el formato.

El hecho reportado se entiende como condicion insegura.

Paso Seguido se propone un plan de acción

Primer paso = Solicitar al area de logistica un Concepto tecnico de las condiciones en las que se encuentra el aire acondicionado.

Segundo paso = Evaluar la posibilidad de reubicacion del aire, realizacion valoracion con base en concepto

Tercer paso = realizar mantenimiento periodico de los aires, lo cual es una necesidad imperativa.

Cuarto paso = Solicitar una revision de la ficha Tecnica de los aires acondicionados.

En la zona de atencion al usuario la necesidad de un aire acondicionado optimo, las condiciones.

Como compromiso se remite al personero la Solicitud Con base en lo definido en COPASST

Srazabilidad a Servicios Administrativos de la Alcaldia Municipal

=Lunes 23 de febrero de 2026 remitir concepto del caso al Personero. (Solicitud a Servicios Administrativos)

En el mismo orden se trae una baldosa que presenta necesidad de cambio.

CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES

Código: F-TH-SST-12 **Versión:** 01 **Fecha:** 2021/06/08	**REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS**	PERSONERÍA DE BELLO

Diligenciado por:	Sara Jeannette Torres Atehortúa (Brigadista - Técnica Administrativa)
Fecha del reporte:	12/02/2026
Lugar del acto o condición insegura:	Vigilancia Administrativa - Gestión Documental

Descripción del Acto Inseguro

Aire acondicionado ubicado encima de la puerta principal de ingreso y salida del personal y usuarios. Goteo constante de fluido del filtro del aire del aparato con alto riesgo de caída para las personas. Ocurrió una caída leve, un funcionario resbaló con el flujo del agua en el piso. El funcionario es el señor Juan Camilo Marín. Reubicación del aparato en donde no esté encima del ingreso, para evitar desprendimiento del elemento y fluido de aguas.

Características del Acto Inseguro (Marque con una X)

Distracción.		Exceso de confianza.	
Prisa.		Indiferencia.	
Cansancio.		Uso de equipo defectuoso.	
Estrés.		Adoptar una posición incorrecta.	
Operar a una velocidad inadecuada.		Ignorar las condiciones de peligro.	x
Adoptar postura insegura al levantar o		Realizar actividades bajo influencia de	

Otros (especifique): Ubicación de los elementos de oficina, en este caso, Aire Acondicionado, en malas condiciones.

Descripción de la Condición Insegura (Marque con una X)

Equipos en mal estado.		Ventilación inadecuada.	
Pisos en mal estado.	x	Insuficiente espacio de trabajo.	
Señalización deficiente del sitio.		Almacenamiento inadecuado en el	
Conexiones, interruptores descubiertos.		Objetos peligrosos en vías de circulación.	x
Equipo de emergencia deficiente.		Violencia.	
Manejo inadecuado de cargas.		Atracos.	

Otros (especifique): Fluido en el suelo producto del Aire Acondicionado. Baldosas en mal estado.

Alternativas de Solución

Dar a conocer con anticipación el estado y las condiciones del sitio de trabajo.	
Realizar los reportes correspondientes, con el fin de seguir los conductos regulares.	x
Organizar los elementos de trabajo en el sitio correspondiente.	x
Solicitar el cambio de herramientas que esten en mal estado.	x

Otros (especifique): Cambio de ubicación del aire acondicionado en una zona que no sea encima de una entrada principal. Riesgo de desprendicimiento del bien mueble y del goteo de fluido.

Descripción del Riesgo

El aparato denominado Aire Acondiconado se ubica en la entrada y salida de personal y usuarios de la Entidad. Hay un riesgo latente de desprendimiento del bien mueble, anexado a esto, este elemento gotea fluido tipo agua del filtro, lo que genera que se deba colocar un balde para la retención del líquido, no siendo lo más óptimo ni seguro. Riesgo de caída (ya ocurrió una caída leve).

Descripción Acción Correctiva y/o Preventiva

Cambio de ubicación del aparato y reparación del mismo.

Plan de Acción

Cambio de ubicación del aire y reparación del mismo, ya que se encuentra bastante viejo y las cosas tienen un ciclo natural de funcionamiento.

Responsable	

Resultados

Fecha de Verificación	