ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES

COMPONENTE DE LA EEP	**CANAL SAN ANTONIO. Coordenadas 4.7562N 74.0287W hasta 4.7568N 74.039W**				
DIRECCIÓN	**Varias**	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**	**BARRIO**	**varios**
RADICADO DE ENTRADA	**N/A**	**FECHA DE RADICADO**	**N/A**	**PROCESO**	**6910355**
FECHA DE LA VISITA	**19 y 20 de febrero de 2026.**	**HORA DE INICIO**	**12:06**		
AUTORIDAD COMPETENTE	**SDA**	**EXPEDIENTE N°**	**N/A**		

1- MOTIVO DE LA VISITA

Visita Técnica de seguimiento a posibles tensionantes ambientales localizados a lo largo de la Estructura Ecológica Principal denominada Canal San Antonio en la localidad de Usaquén en todo su trayecto hasta el Canal Torca en las coordenadas geográficas **4.7562N 74.0287W hasta 4.7568N 74.039W.**

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos		X		Durante el recorrido del Canal San Antonio, se presentan puntos de acumulación de residuos sólidos voluminosos, llantas, tela de poli sombra y residuos sólidos dispersos en las siguientes coordenadas: **4.7567N 74.0349W.** **4.7567N 74.0368W.** **4.7566N 74.0370W.** En el trayecto se observaron RCD en las siguientes coordenadas: **4.7564N 74.0299W.** **4.7569N 74.0389W.**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.		X		En el punto ubicado en las coordenadas 4.7569N 74.0389W se evidencian RCD ubicados sobre el suelo para permitir el paso peatonal.
La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente			X	Durante el recorrido se visualiza un Box Coulvert en la Calle 180 con carrera 12ª, como parte de la estructura del Canal San Antonio ya construido.
Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER – SDA	X			Los puntos de descarga de aguas lluvias hacen parte del sistema de alcantarillado. Sin embargo, existe un punto de descarga de aguas lluvias en riesgo de colapsar ya que en el punto con coordenadas 4.7570N 74.0388W hay desprendimiento del terreno y la tubería esta desconectada generando descarga directa al suelo.
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames de Hidrocarburos u otros compuestos químicos	X			En el trayecto por el área urbana del Canal San Antonio no se observaron derrames de hidrocarburos y/o compuestos químicos.
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)		X		Se observó compactación de RCD que se usa como paso peatonal a la altura de las coordenadas 4.7569N 74.0389W.
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)		X		Durante el recorrido del Canal San Antonio, se evidenciaron tres (3) árboles desprendidos desde la raíz en las coordenadas 4.7567N 74.0367W.
El cerramiento de la obra hacia la EEP	X			Existe un cerramiento con poli sombra por obra de apartamentos continuo al

	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP**	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
se encuentra en buen estado				Colegio Bilingüe de La Salle a la altura de las coordenadas 4.7566N 74.0350W.
Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT			X	Durante el recorrido, no se evidenciaron mojones.
La EEP se encuentra libre de endurecimientos.	X			En el recorrido no se observaron endurecimientos en el cuerpo de agua.
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva		X		Se evidenciaron dos (2) cambuches en las coordenadas 4.7569N 74.0383W.
NORMATIVIDAD: **Decreto Ley 2811 de 1974** Código Nacional de los Recursos Naturales. **Decreto 190 de 2004.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, **Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.				

	SI	NO	N.A.	DESCRIPCIÓN
Se evidencian especies Ferales		X		En la visita técnica no hubo presencia de especies ferales.
Se evidencian procesos de eutroficación		X		Durante el recorrido no se presentaron procesos de eutroficación.

	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP**	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Se evidencia presencia de habitantes de calle		X		En el trayecto del Canal San Antonio en la localidad de Usaquén no se evidenciaron habitantes de calle-
Se evidencia pastoreo de semovientes		X		En el recorrido del canal no se evidenció pastoreo de semovientes.
Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico		X		Durante el recorrido no se evidenciaron captaciones ilegales.
Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas		X		No se evidenció descarga de aguas residuales al cuerpo de agua.
Se evidencian quemas a cielo abierto		X		No se evidenciaron quemas a cielo abierto.
La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones	X			Se observan coberturas vegetales y árboles así mismo, en el Canal San Antonio el agua fluye naturalmente si obstrucciones, no se perciben olores que propician hábitats para fauna.
Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB			X	No Aplica

CONSIDERACIONES FINALES
Los tensionantes encontrados durante el seguimiento al Canal San Antonio en la localidad de Usaquén que se deberán informar a las entidades competentes de preservar su estado natural son los siguientes:
Durante el recorrido del Canal San Antonio, se presentan puntos de acumulación de residuos sólidos voluminosos, llantas, tela de poli sombra y residuos sólidos dispersos en las siguientes coordenadas: **4.7567N 74.0349W. (Ver fotografía 1)** **4.7567N 74.0368W. (Ver fotografía 2)** **4.7566N 74.0370W. (Ver fotografía 3)**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

En el trayecto se observaron RCD en las siguientes coordenadas:

4.7564N 74.0299W. (Ver fotografía 4)
4.7569N 74.0389W. (Ver fotografía 5)


En el punto ubicado en las coordenadas 4.7569N 74.0389W se evidencian RCD ubicados sobre el suelo para permitir el paso peatonal. **(Ver fotografía 6)**

Existe un punto de descarga de aguas lluvias en riesgo de colapsar ya que en el punto con coordenadas 4.7570N 74.0388W hay desprendimiento del terreno y la tubería esta desconectada generando descarga directa al suelo. **(Ver fotografía 7).**

Durante el recorrido del Canal San Antonio, se evidenciaron tres (3) árboles desprendidos desde la raíz en las coordenadas 4.7567N 74.0367W. **(Ver fotografía 8)**

Se evidenciaron dos (2) cambuches en las coordenadas 4.7569N 74.0383W. **(Ver fotografía 9)**

Salida Gráfica



Fuente. Salida Gráfica SIG Grupo EEP de la Subdirección de Recurso Suelo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Registro Fotográfico





Fotografía 1 y 2. Residuos sólidos dispersos.



Fotografía 3. Punto de arrojo de residuos sólidos en ronda.



Fotografía 4. Arrojo de RCD en raíces de árbol en el Canal.

	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP**	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3





Fotografía 5 y 6. RCD dispuestos en el canal para permitir el paso peatonal aprisionado el suelo y cambiando sus condiciones naturales.




Fotografía 7. Alcantarillado desprendido por remoción en masa generando descargue directo en el suelo.




Fotografía 8. Desprendimiento de arboles en la ronda del Canal San Antonio.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3



Fotografía 9. Cambuche para cría de gallinas en la ronda del Canal San Antonio.

	VISITA ATENDIDA POR		PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA
NOMBRE			**Paula Andrea Lizcano Muñoz**
CARGO			**Contratista EEP**
EMPRESA			SDA
FIRMA			

Control de Cambios

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
2	Ajuste del documento de acuerdo con los lineamientos de Subsecretaria con relación al encabezado, control de cambios y codificación, ajuste de formato, se cambia el nombre del formato.	Radicado No. 2018IE212764 de septiembre 11 de 2018
3	Se ajusta el formato a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2020IE159258 de septiembre 17 de 2020