ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES

COMPONENTE DE LA EEP	**CANAL EL REDIL. Coordenadas 4.7537N 74.0246W hasta 4.7544N 74.0318W**				
DIRECCIÓN	**Varias**	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**	**BARRIO**	
RADICADO DE ENTRADA	**N/A**	**FECHA DE RADICADO**	**N/A**	**PROCESO**	**6910353**
FECHA DE LA VISITA	**20 de febrero de 2026.**	**HORA DE INICIO**	**12:20**		
AUTORIDAD COMPETENTE	**SDA**	**EXPEDIENTE N°**	**N/A**		

1- MOTIVO DE LA VISITA

Visita Técnica de seguimiento a posibles tensionantes ambientales localizados a lo largo de la Estructura Ecológica Principal denominada Canal El Redil. ubicado en la localidad de Usaquén en todo su trayecto hasta su confluencia con el Canal San Antonio en la Calle 175 con Carrera 15.

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos		X		Durante el recorrido El Redil se observaron acumulación de residuos sólidos no aprovechables al inicio por la Carrera 7 y al atravesar la Carrera 9 con Calle 175.
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.	X			En el transcurso de todo el trayecto no se evidenciaron áreas con RCD.
La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad			X	Durante el recorrido se visualiza un Box Coulvert en la Calle 175 con carrera 9, como parte de la estructura del Canal El Redil ya construido.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
Ambiental Competente				
Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER – SDA	X			Los puntos de descarga de aguas lluvias hacen parte del sistema de alcantarillado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-EAAB-.
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames de Hidrocarburos u otros compuestos químicos	X			En el trayecto por el área urbana del Canal El Redil no se observaron derrames de hidrocarburos y/o compuestos químicos.
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)	X			El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones.
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)	X			El arbolado y cobertura vegetal se encuentra libre de afectaciones.
El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado			X	En el recorrido no se evidencian obras.
Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT			X	Durante el recorrido, no se evidenciaron mojones.
La EEP se encuentra libre de endurecimientos.	X			En el recorrido no se observaron endurecimientos en el cuerpo de agua.
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva	X			La EEP se encuentra libre de actividades diferentes a la recreación pasiva, aunque en las entradas al BOX COULVERT de la Carrera 9 se evidencia acumulación de sedimentos que en época de lluvia puede generar afectaciones.
NORMATIVIDAD: **Decreto Ley 2811 de 1974** Código Nacional de los Recursos Naturales. **Decreto 190 de 2004.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos				

	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP**	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá**, Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.				


	SI	NO	N.A.	DESCRIPCIÓN
Se evidencian especies Ferales		X		En la visita técnica no hubo presencia de especies ferales.
Se evidencian procesos de eutroficación		X		Durante el recorrido no se presentaron procesos de eutroficación.
Se evidencia presencia de habitantes de calle		X		En el trayecto del Canal El Redil en la localidad de Usaquén no se evidenciaron habitantes de calle-
Se evidencia pastoreo de semovientes		X		En el recorrido del canal no se evidenció pastoreo de semovientes.
Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico		X		Durante el recorrido no se evidenciaron captaciones ilegales.
Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas		X		No se evidenció descarga de aguas residuales al cuerpo de agua.
Se evidencian quemas a cielo abierto		X		No se evidenciaron quemas a cielo abierto.
La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones	X			Se observan coberturas vegetales y árboles así mismo, en el Canal El Redil el agua fluye naturalmente si obstrucciones, no se perciben olores que propician hábitats para fauna.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB			X	No Aplica

CONSIDERACIONES FINALES
Los tensionantes encontrados durante el seguimiento al Canal El Redilen la localidad de Usaquén que se deberán informar a las entidades competentes de preservar su estado natural son los siguientes:
Durante el recorrido El Redil se observaron acumulación de residuos sólidos no aprovechables al inicio por la Carrera 7 y al atravesar la Carrera 9 con Calle 175. (Ver fotografía 2 y 6).
La EEP se encuentra libre de actividades diferentes a la recreación pasiva. Aunque en las entradas al BOX COULVERT de la Carrera 9 se evidencia acumulación de sedimentos que en época de lluvia puede generar afectaciones. (Ver fotografía 5)
Salida Gráfica 1. Canal El Redil Usaquén

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3



Fuente. Salida Gráfica SIG Grupo EEP de la Subdirección de Recurso Suelo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Registro Fotográfico



Fotografía 1. .Inicio del trayecto por la séptima del Canal El Redil



Fotografía 2. Residuos sólidos dispersos en la Carrera 7 con calle 175.



Fotografía 3. Canal El Redil canalizado en concreto, del trayecto




Fotografía 4. Canal El Redil desde la Carrera 9 hacía la carrera 15.


	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP**	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

desde la Carrera 7 hasta la Carrera 9.





Fotografía 5 y 6. Sedimentos en el Canal El Redil.

	VISITA ATENDIDA POR		PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA
NOMBRE			**Paula Andrea Lizcano Muñoz**
CARGO			**Contratista EEP**
EMPRESA			SDA
FIRMA			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Control de Cambios

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
2	Ajuste del documento de acuerdo con los lineamientos de Subsecretaria con relación al encabezado, control de cambios y codificación, ajuste de formato, se cambia el nombre del formato.	Radicado No. 2018IE212764 de septiembre 11 de 2018
3	Se ajusta el formato a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2020IE159258 de septiembre 17 de 2020