HOSPITAL VITO FASAEL GUTIÉRREZ PEDRAZA E.S.E.
VALLE DE SAN JUAN - TOLIMA
RESUMEN MENSUAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
SERVICIO: AMBULANCIA

	GARANTÍA	COMODATO

No	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV.	SERVICIO	UBICACIÓN	2025-2026					
								NOV	DIC	ENE	TRABAJO REALIZADO	REPUESTOS /OBSERVACIONES	TIEMPO
1	DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO	NIHON KODHEN	AED-3100	12928	NO REGISTRA	AMBULANCIA	KZU762			P	MTO PREVENTIVO	BATERÍA EN 50% DE VIDA ÚTIL, PARCHES VENCES EN 09 2026, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,2
2	FONENDOSCOPIO	BOKANG	PEDIÁTRICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	AMBULANCIA	KZU762			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
3	FONENDOSCOPIO	GMD	ADULTO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	AMBULANCIA	KZU762			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO ADECUADAMENTE	0,15
4	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	X12	261594-M23A12070042	NO REGISTRA	AMBULANCIA	OQU 020			P	MTO PREVENTIVO	AUTONOMIA DE BATERIA SUPERIOR A 15 MINUTOS, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,3
5	NEBULIZADOR	GMR	NUBE 3000	202108060000105	NO REGISTRA	AMBULANCIA	KZU762			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
6	SUCCIONADOR	FOLEE	H003-C	21072970603023 2	NO REGISTRA	AMBULANCIA	KZU762			P	MTO PREVENTIVO	SUCCIÓN MÁXIMA ES DE 0.006 MPA, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,25
7	TENSIÓMETRO	GMD	ADULTO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	AMBULANCIA	KZU762			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
8	TENSIOMETRO	HONSUN	PEDIÁTRICO	00266	NO REGISTRA	AMBULANCIA	KZU762			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO ADECUADAMENTE	0,15
9	DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO	AMDUL	i3	204A-24B60002	NO REGISTRA	AMBULANCIA	PMX 849			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO EN GARANTIA, BATERIA EN 100% PARCHES VENCE NOVIEMBRE 2027	0,2
10	FONENDOSCOPIO	VALCRI	ADULTO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	AMBULANCIA	PMX 849			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO EN GARANTIA, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
11	FONENDOSCOPIO	DM	PEDIÁTRICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	AMBULANCIA	PMX 849			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO EN GARANTIA, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
12	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	X8	261586-M2480B0654003 1	NO REGISTRA	AMBULANCIA	PMX 849			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO EN GARANTIA, AUTONOMIA DE BATERIA SUPERIOR A 20 MINUTOS	0,25
13	SUCCIONADOR	SMAF	SXT-5A	L9.24,224	NO REGISTRA	AMBULANCIA	PMX 849			P	MTO PREVENTIVO	SUCCIÓN MAXIMA DE 600 MM HG, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,25
14	TENSIÓMETRO	DM	PEDIÁTRICO	19188	NO REGISTRA	AMBULANCIA	PMX 849			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO EN GARANTIA, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15

15	TENSIÓMETRO	VALCRI	ADULTO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	AMBULANCIA	PMX 849			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO EN GARANTIA, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
												TOTAL HORAS	1,7

ENTREGA

Wilson S.

NOMBRE : WILSON SALDARRIAGA MEJÍA
CARGO : BIOMÉDICO
TP. CN206-34843

RECIBE

KAREN CORDOZO

FIRMA

AUX ENFERMERIA.

CARGO

HOSPITAL VITO FASAEL GUTIÉRREZ PEDRAZA E.S.E.
VALLE DE SAN JUAN - TOLIMA
RESUMEN MENSUAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
SERVICIO: SALA DE PARTOS

	GARANTÍA	COMODATO

No.	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV.	SERVICIO	UBICACIÓN	2025-2026					
								NOV	DIC	ENE	TRABAJO REALIZADO	REPUESTOS /OBSERVACIONES	TIEMPO
1	BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIN	SYS-6010A	6102306000915	AD-16038	SALA DE PARTOS	SALA DE PARTOS			P	MTO PREVENTIVO	REQUIERE EL CAMBIO DE LA BATERIA, EQUIPO OPERATIVO	0.2
2	DESFIBRILADOR BIFÁSICO	PREDIMEDIC	XD110	73675000216	AD-160115	SALA DE PARTOS	SALA DE PARTOS			P	MTO PREVENTIVO	AUTONOMÍA DE BATERÍA SUPERIOR A 15 MINUTOS, EQUIPO TRABAJANDO ADECUADAMENTE	0.3
3	FONENDOSCOPIO	ALPK2	PEDIÁTRICO	NO REGISTRA	AC-050058	SALA DE PARTOS	SALA DE PARTOS			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0.15
4	INCUBADORA	ADVANCED	A 3158	NO REGISTRA	AD-160090	SALA DE PARTOS	SALA DE PARTOS			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO REQUIERE EL CAMBIO DE BATERIA EQUIPO QUE PRESENTA DAÑO EN TARJETA DE BOTON DE APAGADO, SE RECOMIENDA EL CAMBIO, EQUIPO OPERATIVO	0.3
5	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	NINGBO DAVID	HKN 9010	A22BC0074003	AD-160418	SALA DE PARTOS	SALA DE PARTOS			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0.25
6	LÁMPARA DE PROCEDIMIENTOS	WELCH ALLYN	GS-900	10022112106679	AD-160089	SALA DE PARTOS	SALA DE PARTOS			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0.2
7	LÁMPARA PARA FOTOTERAPIA	NUBENCO	NESTOPHOT	468	AD-160091	SALA DE PARTOS	SALA DE PARTOS			P	MTO PREVENTIVO	SE RECOMIENDA LA GESTIÓN DE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA, EQUIPO YA CUMPLIÓ CICLO DE VIDA ÚTIL, EQUIPO OPERATIVO, SE PINTA LA BASE	0.2
8	LARINGOSCOPIO	SUNMED	FIBRA ÓPTICA	NO REGISTRA	AD-160424	SALA DE PARTOS	SALA DE PARTOS			P	MTO PREVENTIVO	8 HOJAS, EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	0.15
9	MESA DE PARTOS	LOS PINOS	9720	NO REGISTRA	AD-160086	SALA DE PARTOS	SALA DE PARTOS			P	MTO PREVENTIVO	MESA PRESENTA OXIDACIÓN EN TODA LA ESTRUCTURA METÁLICA SE RECOMIENDA LA GESTIÓN DE PINTAR, EQUIPO ES OPERATIVO	0.15
10	MONITOR FETAL	COMEN	C21	KI210727010	AD-160425	SALA DE PARTOS	SALA DE PARTOS			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO ADECUADAMENTE	0.25
11	NEOPUFF	FISHER PAYKE	RD900ASU	120927004693	AD-160095	SALA DE PARTOS	SALA DE PARTOS			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO ADECUADAMENTE	0.15
12	PESA BEBÉ	DETECTO	MB-130	C 13025841	AD-160093	SALA DE PARTOS	SALA DE PARTOS			P	MTO PREVENTIVO	SE RECOMIENDA LA GESTIÓN DE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA, EQUIPO YA CUMPLIÓ CICLO DE VIDA ÚTIL, EQUIPO OPERATIVO CON PILAS 9 VOLTIOS	0.2

13	SUCCIONADOR	PULMOMED	7E-A	00088	AD-160094	SALA DE PARTOS	SALA DE PARTOS			P	MTO PREVENTIVO	SUCCIÓN MÁXIMA DE 0.065 MPA, EQUIPO TRABAJANDO ADECUADAMENTE	0.25
												TOTAL HORAS	3.05

ENTREGA

Wilson S.

NOMBRE: Wilson Danilo Saldarriaga
CARGO: Biomédico
TARJETA PROFESIONAL: 05738-058537

RECIBE

ANGELICA GARCIA YAIMA

FIRMA
AUX. ENFERMERIA
CARGO

HOSPITAL VITO FASAEL GUTIÉRREZ PEDRAZA E.S.E.
VALLE DE SAN JUAN - TOLIMA
RESUMEN MENSUAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
SERVICIO: ESTERILIZACIÓN

GARANTÍA	COMODATO

No.	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV.	SERVICIO	UBICACIÓN	2026					
								DIC	ENE	FEB	TRABAJO REALIZADO	REPUESTOS /OBSERVACIONES	TIEMPO
1	AUTOCLAVE	AUTOMAT	5000	5000-0035	AD-160262	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN			P	MTO PREVENTIVO	SE REALIZA LAVADO DE CAMARA Y BANDEJAS, EQUIPO QUEDA OPERATIVO, SE RECOMIENDA LA RENOVACIÓN TECNOLOGICA	0,8
											TOTAL HORAS		0,8

ENTREGA

Wilson S.

NOMBRE : WILSON SALDARRIAGA MEJÍA
CARGO : BIOMÉDICO
TP. CN206-34843

RECIBE

KAREN. CARDOZO

FIRMA

AUX ENFERMERIA.

CARGO

HOSPITAL VITO FASAEL GUTIÉRREZ PEDRAZA E.S.E.
VALLE DE SAN JUAN - TOLIMA
RESUMEN MENSUAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
SERVICIO: URGENCIAS

GARANTÍA | COMODATO

No	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV.	SERVICIO	UBICACIÓN	2026					
								ENE	FEB	MAR	TRABAJO REALIZADO	REPUESTOS /OBSERVACIONES	TIEMPO
1	BASCULA ADULTO DIGITAL	CHARDER	MS-7301	K22000326	AD-160457	URGENCIAS	STAR ENFERMERÍA			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
2	BASCULA ADULTO DIGITAL	HEALTH O METER	349KL	3500079513	AD-160439	URGENCIAS	STAR ENFERMERÍA			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
3	BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIN	SYS-6010A	6102204001346	AD-160458	URGENCIAS	REANIMACIÓN			P	MTO PREVENTIVO	AUTONOMÍA DE BATERÍA SUPERIOR A 10 MINUTOS, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,25
4	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-23083705	AD-160442	URGENCIAS	REANIMACIÓN			P	MTO PREVENTIVO	AUTONOMÍA DE BATERÍA SUPERIOR A 25 MINUTOS, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,3
5	DOPPLER	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M2381700019	AD-160436	URGENCIAS	STAR ENFERMERÍA			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
6	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-1200 EXPRES	460016-M21A10080002	AD-160444	URGENCIAS	REANIMACIÓN			P	MTO PREVENTIVO	AUTONOMÍA DE BATERÍA SUPERIOR A 20 MINUTOS, REQUIERE EL CAMBIO DE PONZAS, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,3
7	EQUIPO DE ÓRGANOS	HILL-ROM	GS777	NO REGISTRA	AD-160440	URGENCIAS	CONSULTORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO GUARDADO EN ALMACEN POR RESTAURACIÓN DEL SERVICIO	**
8	EQUIPO DE ÓRGANOS	HILL-ROM	GS777	NO REGISTRA	AD-160437	URGENCIAS	OBSERVACIÓN			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
9	EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	GS777	408282	AD-160213	URGENCIAS	REANIMACIÓN			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
10	FONENDOSCOPIO	RIESTER	PEDIÁTRICO	VERDE-AZUL	NO REGISTRA	URGENCIAS	CONSULTORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
11	FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	GRIS	NO REGISTRA	URGENCIAS	REANIMACIÓN			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
12	FONENDOSCOPIO	PRESTIGE	ADULTO/PEDIÁTRICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	URGENCIAS	CONSULTORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
13	LÁMPARA DE PROCEDIMIENTO	WELCH ALLYN	GS-6000	408446	AD-160219	URGENCIAS	REANIMACIÓN			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
14	LARINGOSCOPIO	RUSH	PEDIÁTRICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	URGENCIAS	CARRO DE PARO			P	MTO PREVENTIVO	5 HOJAS, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
15	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	NO REGISTRA	NO REGISTRA	URGENCIAS	CARRO DE PARO			P	MTO PREVENTIVO	6 HOJAS, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
16	LARINGOSCOPIO	SUNMED	FIBRA ÓPTICA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	URGENCIAS	CARRO DE PARO			P	MTO PREVENTIVO	8 HOJAS, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15

17	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC 1200	CC 36126296	AD-160280	URGENCIAS	PRE-CONSULTA			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO QUE ES OPERATIVO, SE RECOMIENDA LA RENOVACIÓN TECNOLOGICA, EQUIPO CON DESGASTE FISICO, Y MODULO DE NIPB	0,15
18	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	X12	261594-M226095600058	AD-160441	URGENCIAS	REANIMACIÓN			P	MTO PREVENTIVO	AUTONOMÍA DE BATERÍA SUPERIOR A 20 MINUTOS, EQUIPO TRABAJANDO ADECUADAMENTE	0,3
19	PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M23909670099	NO REGISTRA	URGENCIAS	STAR DE ENFERMERÍA			P	MTO PREVENTIVO	AUTONOMÍA DE BATERÍA SUPERIOR A 10 MINUTOS, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,3
20	PULSIOXÍMETRO	ACCURATE	HS20A	H2AL2107200300002	AD-160434	URGENCIAS	STAR DE ENFERMERÍA			P	MTO PREVENTIVO	AUTONOMÍA DE BATERÍA SUPERIOR A 10 MINUTOS, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,2
21	SUCCIONADOR	SMAF	SX5-5A	L11.23.189	AD-160443	URGENCIAS	REANIMACIÓN			P	MTO PREVENTIVO	SUCCIÓN MAXIMA DE 600 MM HG, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,25
23	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	121218200706	AD-160226	URGENCIAS	CONSULTORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO GUARDADO EN ALMACEN POR RESTAURACIÓN DEL SERVICIO	**
24	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PEDESTAL CARRITO	190108084455	AD-160223	URGENCIAS	CONSULTORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
25	TENSIÓMETRO	SPHYGMOMANOMETER	PEDIÁTRICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	URGENCIAS	REANIMACIÓN			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
26	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	161107170365	NO REGISTRA	URGENCIAS	STAR DE ENFERMERÍA			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO EN BUEN ESTADO, EQUIPO OPERATIVO	0,1
											TOTAL HORAS		4,25

ENTREGA

Wilson S.

NOMBRE: Wilson Danilo Saldarriaga
CARGO: Biomédico
TARJETA PROFESIONAL: 05738-058537

RECIBE

Alexandra Vega

FIRMA

CARGO

HOSPITAL VITO FASAEL GUTIÉRREZ PEDRAZA E.S.E.
VALLE DE SAN JUAN - TOLIMA
RESUMEN MENSUAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
SERVICIO: LABORATORIO

GARANTÍA | COMODATO

No.	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV.	SERVICIO	UBICACIÓN	2026					
								ENE	FEB	MAR	TRABAJO REALIZADO	REPUESTOS /OBSERVACIONES	TIEMPO
1	AGITADOR MAZZINI	BOECO	OS-20	101822100181	AD-160429	LABORATORIO	LABORATORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,2
2	CENTRIFUGA	BOECO	C28-A	471	AD-160430	LABORATORIO	LABORATORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,2
3	EQUIPO DE QUÍMICA	MINDRAY	BA88	28006573	AD-160045	LABORATORIO	LABORATORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO EN RESERVA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	0,1
4	EQUIPO DE QUÍMICA	PARAMEDICAL	PKL PPC 125	12506120408	AD-160431	LABORATORIO	LABORATORIO			P	MTO PREVENTIVO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	0,1
5	EQUIPO DE HEMATOLOGÍA	RAYTO	RT-76002	822206018	AD-160432	LABORATORIO	LABORATORIO			P	MTO PREVENTIVO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	0,1
6	MICROSCOPIO	ZEISS	PRIMO STAR	3144055462	AD-160448	LABORATORIO	LABORATORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,2
7	PIPETA	ACCUMAX	5- 50 µl	FJ182821	AD-160059	LABORATORIO	LABORATORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO GUARDADO, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
8	PIPETA	BRAND	25-250 µl	07S8674	AD-160061	LABORATORIO	LABORATORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO GUARDADO, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
9	PIPETA	DLAB	5- 50 µl	YL191AH0041506	AD-160056	LABORATORIO	LABORATORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO GUARDADO, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
10	PIPETA	DLAB	100-1000 µl	YL18CAH0034863	AD-160060	LABORATORIO	LABORATORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO GUARDADO, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
11	PIPETA	BOECO	5- 50 µl	RD719027	NO REGISTRA	LABORATORIO	LABORATORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,2
12	PIPETA	BOECO	5- 50 µl	QC459129	NO REGISTRA	LABORATORIO	LABORATORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,2
13	PIPETA	BOECO	100-1000 µl	OF29606	NO REGISTRA	LABORATORIO	LABORATORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,2
14	PIPETA	BOECO	1000 µl	QH487706	NO REGISTRA	LABORATORIO	LABORATORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO GUARDADO, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
15	PIPETA	BOECO	500-5000 µl	RG811524	NO REGISTRA	LABORATORIO	LABORATORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO GUARDADO, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
16	PIPETA	BOECO	500-5000 µl	RG811472	NO REGISTRA	LABORATORIO	LABORATORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO GUARDADO, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
17	LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS	WECH ALLYN	GS-600	409446	AD-160069	LABORATORIO	TOMA DE MUESTRAS			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,2
											TOTAL HORAS		2,75

ENTREGA

Wilson S.

NOMBRE: Wilson Danilo Saldarriaga
CARGO: Biomédico
TARJETA PROFESIONAL: 05738-058537

RECIBE

FIRMA

CARGO

HOSPITAL VITO FASAEL GUTIÉRREZ PEDRAZA E.S.E.
VALLE DE SAN JUAN - TOLIMA
RESUMEN MENSUAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
SERVICIO: ODONTOLOGÍA

GARANTÍA | COMODATO

No.	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV.	SERVICIO	UBICACIÓN	2026					
								DIC	ENE	FEB	TRABAJO REALIZADO	REPUESTOS /OBSERVACIONES	TIEMPO
1	CONTRA ANGULO	DTM	NO REGISTRA	11207657	NO REGISTRA	ODONTOLOGÍA	ODONTOLOGÍA			P	MTO PREVENTIVO	LUBRICACIÓN DE PIEZA, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,25
2	CONTRA ANGULO	NSK	FX23	A2241777	NO REGISTRA	ODONTOLOGÍA	ODONTOLOGÍA			P	MTO PREVENTIVO	LUBRICACIÓN DE PIEZA, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,25
3	INCUBADORA DE BIOLÓGICA	3M	57°C 4 POSICIONES	CO 0356-0	NO REGISTRA	ODONTOLOGÍA	ODONTOLOGÍA			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO EN BUEN ESTADO, EQUIPO OPERATIVO	0,2
4	LAMPARA DE FOTOCURADO	WOODPECKER	ILED	L22561211	AD-160409	ODONTOLOGÍA	ODONTOLOGÍA			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO EN BUEN ESTADO, EQUIPO OPERATIVO	0,3
5	MICROMOTOR	STRONG	20253	F211025015	NO REGISTRA	ODONTOLOGÍA	ODONTOLOGÍA			P	MTO PREVENTIVO	LUBRICACIÓN DE PIEZA, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,25
6	MICROMOTOR	NSK	FX 205 B2	B2250606	NO REGISTRA	ODONTOLOGÍA	ODONTOLOGÍA			P	MTO PREVENTIVO	LUBRICACIÓN DE PIEZA, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,25
7	PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2 B2	0BG70018	NO REGISTRA	ODONTOLOGÍA	ODONTOLOGÍA			P	MTO PREVENTIVO	LUBRICACIÓN DE PIEZA, EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,25
8	PIEZA RECTA	NSK	FX65	B2250306	NO REGISTRA	ODONTOLOGÍA	ODONTOLOGÍA			P	MTO PREVENTIVO	LUBRICACIÓN DE PIEZA, EQUIPO EN RESERVA	0,2
9	PIEZA RECTA	STRONG	20253	F211025015	NO REGISTRA	ODONTOLOGÍA	ODONTOLOGÍA			P	MTO PREVENTIVO	LUBRICACIÓN DE PIEZA, EQUIPO EN RESERVA	0,2
10	SCALER	BAOLAI MEDICAL	B6	11201468	AD-160412	ODONTOLOGÍA	ODONTOLOGÍA			P	MTO PREVENTIVO	CARCASA PRESENTA UN PEQUEÑO GOLPE EN SOPORTE DE LAPIZ, EQUIPO TRABAJANDO	0,3
11	UNIDAD ODONTOLÓGICA	DYNAMIK	ELÉCTRICA	NO REGISTRA	AD-160407	ODONTOLOGÍA	ODONTOLOGÍA			P	MTO PREVENTIVO	SE REALIZA AJUSTE DE MANGUERAS DE MODULO DE AGUA Y AIRE, REQUIERE EL CAMBIO DE JERINGA TRIPLE, PRESENTA DESGASTE, REQUIERE EL CAMBIO DE DE 2 LLAVES REGULADORAS DE ESCUPIDERA DE 2 VIAS, UNIDAD OPERATIVA	0,6

12	UNIDAD ODONTOLÓGICA	TROOPER	PORTÁTIL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ODONTOLOGÍA	ODONTOLOGÍA			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO NORMALMENTE	0,3
												TOTAL HORAS	3.35

ENTREGA

Wilson S.

NOMBRE : WILSON SALDARRIAGA MEJÍA
CARGO : BIOMÉDICO
TP. CN206-34843

RECIBE

FIRMA
Odontologa
CARGO

HOSPITAL VITO FASAEL GUTIÉRREZ PEDRAZA E.S.E.
VALLE DE SAN JUAN - TOLIMA
RESUMEN MENSUAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
SERVICIO: CONSULTA EXTERNA

GARANTÍA	COMODATO

No.	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV.	SERVICIO	UBICACIÓN	2026					
								DIC	ENE	FEB	TRABAJO REALIZADO	REPUESTOS /OBSERVACIONES	TIEMPO
1	BASCULA ADULTO DIGITAL	CHARDER	MS-7301	K22000325	AD-160455	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,2
2	DOPPLER	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M2381700020	AD-160456	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,2
3	EQUIPO DE ÓRGANOS	HILL-ROM	GS 777	NO REGISTRA	AD-160454	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,2
4	BALANZA PESA BEBÉ	SECA	354	8354245180837	AD-160247	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,2
5	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	130128121966	AD-160246	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,2
6	BALANZA PESA BEBÉ	CHARDER	MS 3500	C22006783	AD-160451	CONSULTA EXTERNA	P Y P			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,2
7	BASCULA ADULTO DIGITAL	CHARDER	MS-7301	K22000206	AD-160452	CONSULTA EXTERNA	P Y P			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,2
8	DOPPLER	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M22609770041	AD-160453	CONSULTA EXTERNA	P Y P			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,2
9	EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	GS 777	NO REGISTRA	AD-160252	CONSULTA EXTERNA	P Y P			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,2
10	FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	GRIS	NO REGISTRA	CONSULTA EXTERNA	P Y P			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
11	FONENDOSCOPIO	ALPK2	PEDIÁTRICO	GRIS	NO REGISTRA	CONSULTA EXTERNA	P Y P			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
12	FONENDOSCOPIO	LORD	ADULTO/PEDIÁTRICO	AZUL	NO REGISTRA	CONSULTA EXTERNA	P Y P			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,2
13	FOTOFORO DE LUZ FRÍA	WELCH ALLYN	46070	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CONSULTA EXTERNA	P Y P			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
14	PULSIOXÍMETRO	CHOICE-MED	MD300C26	202505512080	NO REGISTRA	CONSULTA EXTERNA	P Y P			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
15	TENSIÓMETRO	RIESTER	PEDIÁTRICO	191220227	NO REGISTRA	CONSULTA EXTERNA	P Y P			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
16	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOP	1810154145037	NO REGISTRA	CONSULTA EXTERNA	P Y P			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,15
17	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	130125164406	AD-160251	CONSULTA EXTERNA	P Y P			P	MTO PREVENTIVO	EQUIPO TRABAJANDO CORRECTAMENTE	0,2
												TOTAL HORAS	3,1

ENTREGA Wilson S.

NOMBRE : WILSON SALDARRIAGA MEJÍA
CARGO : BIOMÉDICO
TP. CN206-34843

RECIBE

FIRMA

CARGO