> VER ACTO O CONDICION INSEGURA

Id	75
Fecha de reporte	Febrero 26-2026
Avance	0%
Centros de trabajo	CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS SOCIALES
Lugar	Oficinas
Quien reporta	MARIA DEL CARMEN PERDOMO NARVAEZ
Responsable de definir el plan de acción	MARIA DEL CARMEN PERDOMO NARVAEZ
Tipo	Condición insegura
Clasificación	posible caída por gravedad de elemento contundente
Descripción	Se realizo nueva inspección que indica que desde el año 2025, el Centro de Servicios Integrales ha presentado un deterioro progresivo en elementos críticos de su infraestructura. A pesar del tiempo transcurrido, no se ha recibid intervención por parte de la secretaria de infraestructura encargada de realizar dicha intervención, aumentando el riesgo de accidentes laborales y ciudadanos. 1.Vidrios Vencidos y en Riesgo de Desprendimiento: Ubicados en el Segundo piso, fachada frontal (Oficina de Bolsa de Empleo). Descripción del Riesgo: Se encuentra un riesgo alto ya que los vidrios están fracturados y cualquier movimiento ya sea humano o natural puede causar su rotura. Impacto: Se encuentran directamente sobre una zona de alto tránsito peatonal y una rampa de acceso. Un eventual desprendimiento podría causar lesiones fatales a peatones. 2. Mal Estado del Ascensor (Falla de Accesibilidad) Situación Actual: Se encuentra fuera de servicio o con funcionamiento errático desde 2025.
Solución propuesta	realizar cabio de los vidrios y realizar mantenimiento preventivo al ascensor
Evidencia fotográfica	**rcp75.pdf**
Condición o acto reportado	AREAS_DE_TRABAJO
Que reporta	Ubicación en la linea de peligro
Comentarios Positivos	ninguno
Es tarea Nueva?	si
Condición subestándar	

Plan de Acción

Acción	Responsable(s)	Fecha	Estado	Seguimiento	Ver
Realizar el cambio de los vidrios que se encuentra con fisuras y realizar mantenimiento preventivo del ascensor	DIEGO ALEJANDRO GUEVARA CATAMA	2026-03-26	Pendiente		

Imprimir Volver