VISITAS DE

SEGUIMIENTO Y CONTROL


SEGMENTOS VIALES

(22) CIV – 14001140 CALLE 6A ENTRE KR17 – KR18 (96M)



OBSERVACION: INTERVENCION HECHA **(REHABILITACION-PETREOS CON CONFINAMIENTO).** ENESTA NUEVA VISITA SE OBSERVA QUE SE HA CONSERVADO SU ESTADO. LA ESTRUCTURA Y LA CARPETA ASFALTICA CONTINUAN BIEN. NO SE OBSERVARON FALLAS. EL USO INDEBIDO DE ANDENES HA DETERIORADO LOS SARDINELES. SE REQUIERE UN MANTENIMIENTO EN ESTE ASPECTO. LOS DRENAJES FUNCIONANDO PERFECTAMENTE.

(23) CIV – 14001167 CALLE 5A ENTRE KR 19A–KR 19 (86M)





OBSERVACION: **(REHABILITACION-PETREOS).** TRAMO SE CONSERVA EN BUENAS CONDICIONES CON EL DETERIORO NORMAL. LA ESTRUCTURA Y LA CARPETA ASFALTICA ESTAN BIEN. NO SE OBSERVARON FALLAS. LOS DRENAJES FUNCIONANDO BIEN,

(24) CIV – 14001175 CALLE 6A ENTRE KR16 – KR17 (78M)




OBSERVACION: VIA PRESENTA AFECTACIONES POR LOS TALLERES DE MECANICA DE LA ZONA QUIENES DERRAMAN LIQUIDOS QUE AFECTAN EL ASFALTO. SIN EMBARGO, DESDE LA ULTIMA VISITA NO HA AUMENTADO EL DETERIORO Y SE CONSERVA LA ESTRUCTURA. LA CARPETA ASFALTICA VA A REQUERIR DE UN MANTENIMIENTO. NO SE OBSERVARON FALLAS.

(25) CIV – 14001181 CALLE 4B ENTRE KR 19A–KR 20




OBSERVACION: LA ESTRUCTURA Y LA CARPETA ASFALTICA DEL TRAMO SE CONSERVA. REQUIERE INTERVENCON EN CONFINAMIENTO Y REHABILITACION DE ANDENES. NO SE

OBSERVARON FALLAS. EL MANEJO DE LAS AGUAS ESTA FUNCIONANDO, NO SE PRESENTAN APOZAMIENTOS QUE PUEDAN GENERAR AFECTACION FUTURA


(26) CIV – 14001182 KR15 BIS ENTRE CALLE 7 – CALLE 8





OBSERVACION: VIA EN UN SOLO SENTIDO, TRAFICO MEDIO BAJO. LA ESTRUCTURA Y LA CARPETA ASFALTICA SE CONTINUAN CONSERVANDO. NO SE OBSERVARON FALLAS. LOS SUMIDEROS ESTAN FUNCIONANDO, PENDIENTES ACEPTABLES. NO SE PRESENTAN APOZAMIENTOS.

(29) CIV – 14001428 CALLE 1H ENTRE KR 23A - KR 24 (70m)





OBSERVACION: (**REHABILITACION-PETREOS**). LA ESTRUCTURA BIEN. LA CARPETA ASFALTICA YA PRESENTA DESGASTE NORMAL POR EL TIEMPO DE EJECUCION. DOBLE CALZADA CON TRAFICO MODERADO. DRENAJES FUNCIONANDO. NO PRESENTA APOSAMIENTOS