Cartago, 26 de marzo de 2026

Doctora:
GLORIA ANGELICA BUSTAMANTE CARDENAS
Hospital Santa lucia E.S.E
El Dovio (Valle del Cauca)

Referencia: ***PRIMER INFORME DE MANTENIMIENTO***

Cordial Saludo,

Se presenta a Usted el ***INFORME*** de mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Hospital Santa Lucia del Municipio del Dovio realizo en el presente año, correspondiente a los meses de **FEBRERO - MARZO**

La información que se presenta a continuación corresponde a las falencias que se encontraron en el mes, si se dio solución o la alternativa que se tiene y que se encuentra pendiente por mejorar en cuanto al funcionamiento de los equipos biomédicos.

ÁREA DE URGENCIAS
UBICACIÓN: TODAS LAS UBICACIONES DE URGENCIAS

- Desfibrilador marca MINDRAY modelo BENE HEART 3, pendiente el cambio de tarjeta.
- Electrocardiógrafo, se cambió cable ECK, pinzas y chupas.
- Monitor de signos EDAN de triague se cambió cable NIPB
- Desfibrilador se ajusta la impresora 2020-0566
- Monitor de signos BTL M009e009899 se cambia cámara de una vía
- Monitor de signos ac7-04009295 se cambia cámara de una vía
- Monitor se dignos EDAN M50 380069-M18611770035 2020-0567 se cambia cámara de una vía
- Pendiente cambio de pulsioxímetro MINDRAY AC7-07009299

AMBULANCIAS:

- Monitor de signos MINDRAY IMEC 8 se realiza ajuste de parámetros.
- Monitor de signos BTL 2020-0547 se cambia batería.

ÁREA DE HOSPITALIZACION
SECCION: ESTACION DE ENFERMERIA

- Electrocardiógrafo que se encuentra en urgencias pendiente las pinzas.

ÁREA DE CONSULTA EXTERNA
SECCIÓN ODONTOLOGÍA

- Autoclave pendiente pintura para adecuación física. Se cambia manguera de desagüe.
- Se realiza el ajuste de presionen las tres unidades odontológicas
- Cavitron 2020-0678, se realiza el ajuste de cable de poder.
- Cavitron de la unidad No 1 2020-0399, se cambió de punta de lápiz.
- Unidad odontológica 2020-0648 se cambia jeringa triple y se cambia 2 metros de manguera de la jeringa
- Cavitron 2020-0678 se cambia oring de la punta
- Unidad odontológica 2020-0647 se ajusta bandeja
- Unidad odontológica se cambia válvula reguladora de agua.
- Se entrega juego de puntas de scaler.

ÁREA DE CONSULTA EXTERNA
SECCION: SERVICIO AUXILIAR DE DIAGNOSTICO
UBICACIÓN: LABORATORIO

- Centrifuga con activo 2013-0021 se encuentra fuera de servicio por presentar plato porta tubos mal estado físico.
- Centrifuga, presenta tapa en mal estado, se realiza ajustes para quedar habilitada.
- Microcentrífuga marca AUTOCRIT ULTRA 3, se observa carcaza con fisura y se realiza un pequeño ajuste a la carcasa para mejorar su aspecto físico.

ÁREA DE CONSULTA EXTERNA
SECCION: ESTERIIZACION
UBICACIÓN: NO APLICA

- Autoclave marca AUTOMAT se cambia switche, se ajusta electroválvula, y sensor de temperatura.


ÁREA DE CONSULTA EXTERNA
SECCIÓN: MEDICINA GENERAL
UBICACIÓN: TODOS LOS CONSULTORIOS.

- Equipo de órganos del consultorio No1, se recomienda el cambio de cables eléctrico para mejorar su aspecto físico.
- Tensiómetro de programas se cambia cámara doble vía marca GMD J2306694
- Se entregan dos tensiómetros manuales GMD 211002066 y otro GMD
- Equipo de órganos C1 se cambia bombillo del equipo de órganos
- Tensiómetro GMD J2305621 se ajusta el punto cero.
- Tensiómetro de pared 140814191655 2020-0374 se cambia cámara doble vía y pera con válvula
- Consultorio de programas se entrega pulso oxímetro para dar de baja y se entrega otro pulso oxímetro GMD 240400877 se ajusta soporte de las pilas y pulso oxímetro HOMELIFE.
- Equipo de órganos de pared del consultorio No4 se cambia bombillo 3100 2020-0352

ÁREA DE SALA DE PARTO
SECCION: SALA DE OBSERVACION

- Monitor de signos se ajusta el brazalete 2020-0231

Agradeciéndole la atención que se sirva prestar a la presente y esperando haber cumplido con todas las expectativas y quedando atentos a cualquier inquietud
Cordialmente,



ELIZABETH GIRALDO ACEVEDO
Representante Legal de INBIMED SAS

Copia Archivo

50.000.

INBIMED

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

"SOPORTE TECNICO PARA SUS EQUIPOS BIOMEDICOS"

CODIGO	E4.3 - 2024
VERSION	08
FECHA	9/02/2024
PAGINA	1 de 1

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	FECHA DE MANTENIMIENTO					
Hospital Dow	DIA	04	MES	12	AÑO	2025

OBSERVACIONES

* Ambulancia
Monitor de signos Mindray mec 8, se realiza ajuste de parametros, se deja de el pulsoximetro y se deja otro pendiente
- Pendiente lampara de ambulancia

* Urgencia
Monitor de signos queda OK
electrocardiografo se ajustan parametros

* Vacunacion
se retira tarjeta para arreglo por presentar dimensiones en mal estado.

Juliet Ruiz
41932357
4/dic/2025
10:30

FIRMA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO	CIUDAD

Powered by CamScanner

INBIMED

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

"SOPORTE TECNICO PARA SUS EQUIPOS BIOMEDICOS"

CODIGO	E4.3 - 2024
VERSION	08
FECHA	9/02/2024
PAGINA	1 de 1

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	FECHA DE MANTENIMIENTO					
Hospital Santa Lucía El Dovio Valle	DIA	18	MES	12	AÑO	2025

OBSERVACIONES

- Programas
Se coloca camara doble vía al Tensiometro GMD J2306699

Alejandra Salazar Alzate

Consulta externa

- Se entrega 2 Tensiometros manuales GMD 21100206G GMD No presenta

Esterilización
autoclave automat activo 2020-0214
Se Ajusta las electro Valvulas y sensor de Temperatura

- Odontologia
Se Ajusta la presión de las piezas de mano se deja a 35 PSI y Valvula Reguladora salida de agua
- Se Ajusta el cable del cautron Densply activo 2020-0628

Sandra Mena.

FIRMA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO	CIUDAD

Powered by CamScanner

	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO "SOPORTE TECNICO PARA SUS EQUIPOS BIOMEDICOS"	CODIGO	E4.3 - 2024
		VERSION	08
		FECHA	9/02/2024
		PAGINA	1 de 1

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	FECHA DE MANTENIMIENTO					
Hospital Santa Lucía Dorado	DIA	31	MES	12	AÑO	2025

OBSERVACIONES

Se entrega bacteria del monitor BIT M7000
Serie M004H018337 activo 2020-0547 y se coloca

Aux: Yurani F.

FIRMA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO	CIUDAD

Powered by CamScanner

INBIMED
MANTENIMIENTO Y DOMICILIO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

"SOPORTE TECNICO PARA SUS EQUIPOS BIOMEDICOS"

CODIGO	E4.3 - 2024
VERSION	08
FECHA	9/02/2024
PAGINA	1 de 1

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	FECHA DE MANTENIMIENTO					
Hospital Santa Lucía	DIA	20	MES	01	AÑO	2026.

OBSERVACIONES

* Urgencias.

- Electrocardiografo:
  Se le limpio y chequeo. Katherine

- Desfibrilador.
  Se hace capacitación de manejo para descarga diaria

- Monitor de signos - Tragos de extensión NIBP.

- Consulta externa
  ✓ 01, equipo de oftalmoscopio rey se cambio el cual se cambio y quedo funcionando
  ✓ Tensiometro aneroide 1305621 se ajusto punto cero

- odontologia:
  - Unidad Dental Lovo -
    ajuste de despacho se encuentra -
  - autoclave
    se realizo -

Lucia Mena.

FIRMA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO	CIUDAD

Powered by CamScanner

Dario 15.01.26.

* Urgencias

✓ Monitor de signos mdray - EPM10 / AC7-04009299
- se cambia camara doble vía.
- se requiere cambio de sensor de O_2 con la extensión.

✓ Aspiración de procedimiento
se le filtro, se observan tapa de vaso sin filtro.

✓ Electrocardiografo
se deja pendiente cable de ECG y pinza para cambio por presentar deterioro

✓ Monitor Edan H50 – H16910240058-01 requiere de pantalla por presentar rayas verticales.

✓ Laringoscopio se cambia mombello y portalampara

✓ Monitor de signos procedimiento
se cambia camara doble vía

✓ autoclave queda fuera

Powered by CamScanner

* Odanletogu

- Vndeol Dm: 2020-0648
  - se S jeunga tupb aun.
  - 2 mts ob mongeun de jeugo

- Oomulton 2020-0678
  - Le combo onung ob puntu

- Vndad Dy 2020-0647
  se ajusto lmodifa.

- Autodaue 2020-0413
  se S mangeun de 5/32 2mts.

Powered by CamScanner

OF. 10.91

INBIMED

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

"SOPORTE TECNICO PARA SUS EQUIPOS BIOMEDICOS"

CODIGO	E4.3 - 2024
VERSION	08
FECHA	9/02/2024
PAGINA	1 de 1

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	FECHA DE MANTENIMIENTO				
Hospital Santa Lucía	DIA 02	MES 03	AÑO 2026		

OBSERVACIONES

- Electrocardiógrafo se cambia cable paciente

- Se entrega 4 Baumanos
  4 kit temperatura
  4 cintas metricas

Katherine.

- Se entrega 10 mts. de manguera para odontología.

Gerardo

FIRMA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO

CIUDAD

Powered by CamScanner

	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	CODIGO	E4.3 - 2024
INBIMED		VERSION	08
		FECHA	9/02/2024
	"SOPORTE TECNICO PARA SUS EQUIPOS BIOMEDICOS"	PAGINA	1 de 1

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	FECHA DE MANTENIMIENTO					
Hospital Santa Lucía El Dovio	DIA	13	MES	02	AÑO	2026

OBSERVACIONES

consultorio 3

Se le cambia camara de dos V.as y para el Tensiometro de pared Welchallyn Ser 140814191655 activo 2020-0374

JORGE IVAN CORTES OCAMPO - MEDICO

Partos

Se ajusta el brazalete de la presion del monitor Edan activo 2020-0231

Urgencias

Se le ajusta la impresora de monitor Mindray desfasada Activo 2020-0566

Kortalp

- Odontologia

Se cambia lapiz completo al escaner Bayes serie S 17305104L activo 2020-0379

Programas se entra pulsuximetro Gmd Malo dando baja se entrega pulsuximetro GMD serie 240400877 se ajusta soporte de lapiolas y pulsuximetro Homelife

FIRMA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO	CIUDAD
	Cartago.

Powered by CamScanner

	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO "SOPORTE TECNICO PARA SUS EQUIPOS BIOMEDICOS"	CODIGO	E4.3 - 2024
		VERSION	08
		FECHA	9/02/2024
		PAGINA	1 de 1

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	FECHA DE MANTENIMIENTO					
Hospital Santa Rosa.	DIA	20	MES	02	AÑO	2026

OBSERVACIONES

- Urgencias
  - Monitor de signos BLT
    H7000
    M009E0098999
  - Monitor de signos Mindray
    EPM 10.
    AQ7-04009295

Se cambia camara doble via quedando habilitado.

Rafael.

FIRMA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO	CIUDAD

Powered by CamScanner

	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO "SOPORTE TECNICO PARA SUS EQUIPOS BIOMEDICOS"	CODIGO	E4.3 - 2024
		VERSION	08
		FECHA	9/02/2024
		PAGINA	1 de 1

NOMBRE DE LA INSTITUCION	FECHA DE MANTENIMIENTO					
Hospital santa lucia El Dovio	DIA	20	MES	02	AÑO	2026

OBSERVACIONES

odontologia

- unidad de higiene Hogar se cambia valvula rapida de salida de agua del escaner Beyes sofie S1730510AL activo 2020-0378
- se entrega Fuego de puntas de escaner

FIRMA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO

CIUDAD

Powered by CamScanner

	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	CODIGO	E4.3 - 2024
INBIMED	"SOPORTE TECNICO PARA SUS EQUIPOS BIOMEDICOS"	VERSION	08
		FECHA	9/02/2024
		PAGINA	1 de 1

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	FECHA DE MANTENIMIENTO					
Hospital Santa Lucía El Ovulo	DIA	11	MES	03	AÑO	2026

OBSERVACIONES

- Se cambia camara al monitor EDAN M50 serie 380069-M 1861470035 activo 2020-0567
- Pendiente cabio de saturador del monitor Mindray ac 7-04004244

- Consultorio 4 consulta externa
Se cambia bombillo al equipo de Horopteras welchallyn activo 2020-0352 referencia del Bombillo 03100 U

JAIRO MAURICIO CARDONA
MEDICO GENERAL
C.C. 3.992.410
T.P. 76-0341157

- Odontologia
Se lubrica pulsador de la jeringa triple de la silla activo 2020-0648

FIRMA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO	CIUDAD

Powered by CamScanner