Jorge Nicolas Fernández
Nit. 71.005.109-5 Régimen Simplificado
322-238-84-46 / 317-880-5427
especialistasmantsolurefo@gmail.com

Jorge Nicolas Fernández
Nit. 71.005.109-5 Régimen Simplificado
322-238-84-46 / 317-880-5427
msrespecialistasenmtto@gmail.com

EMPRESA: NUTRISER COLOMBIA SAS	**FECHA DEL SERVICIO:** 15/01/2026.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA / ESCUELA: Rafael J. mejia.	
TIPO DE EQUIPO: EQUIPO DE FRIO	
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: equipo Horizontal de 4 puertas	**CODIGO:** CONG 01.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

TRABAJO REALIZADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Limpieza del condensador y evaporador	✓
Revisión de amperaje, estado del cableado y conectores.	✓
Revisión de temperatura, presión alta y baja.	✓
Revisión de motor y aspas.	✓
Revisión de empaquetadura de puerta, paredes internas, chapas y bisagras.	✓
Revisión de sistema de descongelación y controles de encendido.	✓

OBSERVACIONES	el equipo se evidencia que hay que cambiarles todos los empaques de las 4 puertas y tiene el evaporador de adentro malo en el piso.
FIRMA DEL TÉCNICO MSR	Cristian C.
FIRMA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE VERIFICA	Andrea

Jorge Nicolas Fernández
Nit. 71.005.109-5 Régimen Simplificado
322-238-84-46 / 317-880-5427
especialistasmantsolurefo@gmail.com











Jorge Nicolas Fernández
Nit. 71.005.109-5 Régimen Simplificado
322-238-84-46 / 317-880-5427
especialistasmantsolurefo@gmail.com





