HUELLA DE CARBONO 2024

Se registró tu respuesta

Ver respuestas anteriores

Enviar otra respuesta

Este formulario se creó fuera de tu dominio. - Términos del Servicio - Política de Privacidad

Does this form look suspicious? Informe

Google Formularios

FUNDACIÓN CELESTIN FREINET

NIT. 830.142.249-7 Tel. 6906600 ext 116

PERSONERÍA JURÍDICA No. 4348 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008

Comedor Comunitario Cañiza

Bogotá 15/01/2025

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Ciudad

Asunto: MANTENIMIENTO NEVERAS, CONGELADORES Y RECARGA O CAMBIO DE EXTINTORES

Buen día.

Por medio del presente, me permito informarles que en el mes de diciembre no se realizó ningún mantenimiento a neveras y congeladores del contrato 9343 113861 CCP 11-005 Comedor Cañiza.

Por otra parte, si se realizaron cambio a 3 extintores el día 8 Octubre 2024:

- Cambio extintor polvo químico seco ABC 10lbs
- Cambio extintor polvo químico seco ABC 20lbs
- Cambio extintor Solkaflam 123 3.7 kilogramos

A continuación, adjunto soporte del cambio

Muchas gracias por su atención.



_____

ESTEBAN MORA
RESPONSABLE DEL SERVICIO

EXTINTORES ORIENTAL LTDA.

NIT . 860.451.666-1

VENTA Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO
AFILIADO A ICONTEC

REMISION 11189

Carrera 69M No. 66 - 53
Tel: (601) 630 2876 - 240 9585
E-mail: gerencia@extintoresoriental.com
Bogotá. D.C.Colombia.
www.extintoresoriental.com

SEÑORES (ES): FUNDACION CELESTIN FREINET FECHA: 8 OCTUBRE 2.024

DIRECCIÓN: CRA. 111 A # 139-98 CÓDIGO OFICINA:

OFICINA: COMEDOR COMUNITARIO CIUDAD: BOGOTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	VALOR TOTAL
1	Cambio extintor polvo químico seco ABC 10 lbs		22.000
1	Cambio extintor polvo químico seco ABC 20 lbs		25.000
1	Cambio extintor solkaflam 123 3.7 kilogramos		98.000

EXTINTORES ORIENTAL LTDA.

DESPACHADO POR: MODESTO EURO ROZO

EXTINTORES ORIENTAL LTDA.

RECIBIDO POR:

TOTAL: 145.000

Powered by CamScanner