Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S.	**HOJA DE VIDA EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS** *Proceso: Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

EMPRESA PROPIETARIA	**INGESPACIOS HYL SAS**	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**7/12/2025**

Tipo de equipo	ARNES CUERPO COMPLETO EN X	Fecha de fabricado:	ENERO DE 2024	
Uso del equipo	MANTENIMIENTO GENERAL EN TRABAJO EN ALTURAS			
Referencia	LT4C	Lote:	2401	
Resultado última Inspección	APTO PARA USO	Serie:	241	
		Marca:	LINKTECH	
CAPACIDAD	140KG	Talla/Tamaño	UNICO	

Nota: esta hoja de vida se expide dando cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021

INFORMACIÓN INICIAL DEL EQUIPO		
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO	**SI**	**NO**
1. ¿El equipo cuenta con su etiqueta y es legible?	X	
2. ¿El equipo presenta cortes o rasgaduras en su componente textil (reatas o cuerda)?		X
3. ¿El equipo presenta ruptura, corte o estiramiento excesivo de las costuras?		X
4. ¿El equipo ha sido modificado fuera de la unidad de fabricación?		X
5. ¿El componente metálico o dieléctrico del equipo ha recibido un esfuerzo importante? (golpe, caída, presión, etc) ó ¿está roto?		X
6. ¿El producto ha estado en contacto con productos químicos?		X
7. ¿Los indicadores de choque han sido activados o manipulados?		X
8. ¿El equipo es utilizado por personal autorizado para trabajo en alturas?	X	
9. ¿La empresa cuenta con un plan de mantenimiento e inspección de los equipos y sistemas de acceso?	X	
Si el equipo cambia alguna de estas condiciones se deberá retirar de las actividades y será evaluada por persona autorizada, para su reintegro o disposición final.		

DATOS DE LA EMPRESA PROPIETARIA

Nombre:	INGESPACIOS HYL SAS	Responsable de Equipos:	PAOLA CABIATIVA RIVERA
No de Cédula o NIT:	901014376-3	No de Cédula:	1015445850
Cargo:	INGESPACIOS HYL SAS	Cargo:	DIRECTOR SISTEMA DE GESTION
Correo Electrónico:	ingespacios@gmail.com	Fecha de Recibido:	7/12/2025

OBSERVACIONES:
MOTIVO SOLICITUD
INSPECCIÓN ANUAL POR PERSONA COMPETENTE

EN CASO DE SER RETIRADO O DE REQUERIR CAMBIO:

FECHA DE RETIRO:		APROBÓ:	

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

Nombre de la Empresa:	INGESPACIOS HYL SAS	Fecha de fabricación:	ENERO DE 2024	
Empresa Inspectora:	KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS	Referencia	LT4C	
Fecha de Inspección:	7/12/2025	Lote:	2401	
		Serie:	241	
Nombre del Producto:	ARNES CUERPO COMPLETO EN X	Marca:	LINKTECH	

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

1 CONDICIÓN DE LAS ETIQUETAS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
1.1 El lote es legible	X			
1.2 El serial es legible	X			
1.3 La fecha de fabricación es legible	X			
1.4 La etiqueta esta completa	X			
2 CONDICIÓN ELEMENTOS TEXTILES	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
2.1 El material se encuentra sin restos de pintura o cemento	X			
2.2 Reatas o cuerdas sin desgaste	X			
2.3 Reatas o cuerdas sin estiramientos excesivos	X			
2.4 Reatas o cuerdas sin cortes	X			
2.5 Reatas no deshilachadas	X			
2.6 Reatas sin rastros de químicos	X			
2.7 Reatas sin quemaduras	X			
2.8 Cuenta con el alma completa			X	
2.9 El absorbedor no se encuentra, impactado, roto, cortado o deformado			X	
3 CONDICIÓN DE LAS COSTURAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
3.1 Costuras sin cortes o rupturas del tejido	X			
3.2 Costuras sin estiramientos excesivos	X			
3.3 Sin Costuras faltantes	X			
3.4 Costura del testigo de impacto no desgarrada o rota	X			
3.5 Costuras no contaminadas y sin presencia de químicos	X			
3.6 Costuras sin quemaduras	X			
3.7 Costuras sin ataques con químicos.	X			
4 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS METÁLICAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
4.1 Sin deformaciones o desgaste excesivo	X			
4.2 Sin Picaduras, grietas o fisuras	X			
4.3 Sin corrosión por exposición a ácidos, productos químicos o hidrocarburos	X			
4.4 Correcta apertura de los ganchos y/o mosquetones			X	
4.5 Correcto cierre de los ganchos y/o mosquetones			X	
4.6 Sin remaches ausentes o deformes			X	
4.7 Ajuste adecuado de los resortes			X	

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

5 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS DIELÉCTRICAS Y PLÁSTICOS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
5.1 Sin deformaciones ni desgaste excesivo	X			
5.2 Sin picaduras, grietas o fisuras	X			
5.3 Los plásticos sin roturas	X			
5.4 Guardacabos o protector de cuerda sin roturas o ausente			X	
5.5 Se encuentra el roller protector de la argolla sin roturas	X			
5.6 Sin cortaduras	X			
5.7 Otro ¿Cuál?			X	
6 CONDICIÓN DEL ABS DE IMPACTO	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
6.1 El estado del absorbedor se encuentra en estado de uso?			X	
6.2 El protector del absorbedor esta sin daño?			X	
6.3 No se presenta humedad o posibles hongos en el absorbedor?			X	

CONTINÚA EN SERVICIO: Equipo que de acuerdo a la inspección puede seguir en uso.
RETIRAR DE SERVICIO: Equipo dado de baja.

VEREDICTO:	CONTINÚA EN SERVICIO	X		

INFORMACIÓN FINAL DEL EQUIPO / CONCLUSIONES:

Se evidencia equipo en estado de uso, se recomienda mejorar el almacenamiento y aseo actual.

Nombre del Inspector	JAVIER ENRIQUE JIMENEZ MOLINA
Número de Cédula	79,916,704
Cargo	INSPECTOR LIDER KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS
Firma	

NOTA:

Las inspecciones se realizan bajo los conceptos de cada marca, dando cumplimiento a las normativas de los fabricantes

Los certificados de respaldo a esta inspección se encuentran al final del informe final

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S.	**HOJA DE VIDA EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS** *Proceso: Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

EMPRESA PROPIETARIA	**INGESPACIOS HYL SAS**	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**7/12/2025**

Tipo de equipo	ARNES CUERPO COMPLETO EN X	Fecha de fabricado:	ENERO DE 2024
Uso del equipo	MANTENIMIENTO GENERAL EN TRABAJO EN ALTURAS		
Referencia	LT4C	Lote:	2401
Resultado última Inspección	APTO PARA USO	Serie:	293
		Marca:	LINKTECH
CAPACIDAD	140KG	Talla/Tamaño	UNICO



Nota: esta hoja de vida se expide dando cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021

INFORMACIÓN INICIAL DEL EQUIPO		
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO	**SI**	**NO**
1. ¿El equipo cuenta con su etiqueta y es legible?	X	
2. ¿El equipo presenta cortes o rasgaduras en su componente textil (reatas o cuerda)?		X
3. ¿El equipo presenta ruptura, corte o estiramiento excesivo de las costuras?		X
4. ¿El equipo ha sido modificado fuera de la unidad de fabricación?		X
5. ¿El componente metálico o dieléctrico del equipo ha recibido un esfuerzo importante? (golpe, caída, presión, etc) ó ¿está roto?		X
6. ¿El producto ha estado en contacto con productos químicos?		X
7. ¿Los indicadores de choque han sido activados o manipulados?		X
8. ¿El equipo es utilizado por personal autorizado para trabajo en alturas?	X	
9. ¿La empresa cuenta con un plan de mantenimiento e inspección de los equipos y sistemas de acceso?	X	
Si el equipo cambia alguna de estas condiciones se deberá retirar de las actividades y será evaluada por persona autorizada, para su reintegro o disposición final.		

DATOS DE LA EMPRESA PROPIETARIA

Nombre:	INGESPACIOS HYL SAS	Responsable de Equipos:	PAOLA CABIATIVA RIVERA
No de Cédula o NIT:	901014376-3	No de Cédula:	1015445850
Cargo:	INGESPACIOS HYL SAS	Cargo:	DIRECTOR SISTEMA DE GESTION
Correo Electrónico:	ingespacios@gmail.com	Fecha de Recibido:	7/12/2025

OBSERVACIONES:
MOTIVO SOLICITUD
INSPECCIÓN ANUAL POR PERSONA COMPETENTE

EN CASO DE SER RETIRADO O DE REQUERIR CAMBIO:

FECHA DE RETIRO:		APROBÓ:	

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

Nombre de la Empresa:	INGESPACIOS HYL SAS	Fecha de fabricación:	ENERO DE 2024	
Empresa Inspectora:	KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS	Referencia	LT4C	
Fecha de Inspección:	7/12/2025	Lote:	2401	
		Serie:	293	
Nombre del Producto:	ARNES CUERPO COMPLETO EN X	Marca:	LINKTECH	

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

1 CONDICIÓN DE LAS ETIQUETAS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
1.1 El lote es legible	X			
1.2 El serial es legible	X			
1.3 La fecha de fabricación es legible	X			
1.4 La etiqueta esta completa	X			
2 CONDICIÓN ELEMENTOS TEXTILES	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
2.1 El material se encuentra sin restos de pintura o cemento	X			
2.2 Reatas o cuerdas sin desgaste	X			
2.3 Reatas o cuerdas sin estiramientos excesivos	X			
2.4 Reatas o cuerdas sin cortes	X			
2.5 Reatas no deshilachadas	X			
2.6 Reatas sin rastros de químicos	X			
2.7 Reatas sin quemaduras	X			
2.8 Cuenta con el alma completa			X	
2.9 El absorbedor no se encuentra, impactado, roto, cortado o deformado			X	
3 CONDICIÓN DE LAS COSTURAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
3.1 Costuras sin cortes o rupturas del tejido	X			
3.2 Costuras sin estiramientos excesivos	X			
3.3 Sin Costuras faltantes	X			
3.4 Costura del testigo de impacto no desgarrada o rota	X			
3.5 Costuras no contaminadas y sin presencia de químicos	X			
3.6 Costuras sin quemaduras	X			
3.7 Costuras sin ataques con químicos.	X			
4 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS METÁLICAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
4.1 Sin deformaciones o desgaste excesivo	X			
4.2 Sin Picaduras, grietas o fisuras	X			
4.3 Sin corrosión por exposición a ácidos, productos químicos o hidrocarburos	X			
4.4 Correcta apertura de los ganchos y/o mosquetones			X	
4.5 Correcto cierre de los ganchos y/o mosquetones			X	
4.6 Sin remaches ausentes o deformes			X	
4.7 Ajuste adecuado de los resortes			X	

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

5 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS DIELÉCTRICAS Y PLÁSTICOS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
5.1 Sin deformaciones ni desgaste excesivo	X			
5.2 Sin picaduras, grietas o fisuras	X			
5.3 Los plásticos sin roturas	X			
5.4 Guardacabos o protector de cuerda sin roturas o ausente			X	
5.5 Se encuentra el roller protector de la argolla sin roturas	X			
5.6 Sin cortaduras	X			
5.7 Otro ¿Cuál?			X	
6 CONDICIÓN DEL ABS DE IMPACTO	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
6.1 El estado del absorbedor se encuentra en estado de uso?			X	
6.2 El protector del absorbedor esta sin daño?			X	
6.3 No se presenta humedad o posibles hongos en el absorbedor?			X	

CONTINÚA EN SERVICIO: Equipo que de acuerdo a la inspección puede seguir en uso.
RETIRAR DE SERVICIO: Equipo dado de baja.

VEREDICTO:	CONTINÚA EN SERVICIO	x		

INFORMACIÓN FINAL DEL EQUIPO / CONCLUSIONES:

Se evidencia equipo en estado de uso, se recomienda mejorar el almacenamiento y aseo actual.

Nombre del Inspector	JAVIER ENRIQUE JIMENEZ MOLINA
Número de Cédula	79,916,704
Cargo	INSPECTOR LIDER KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS
Firma	

NOTA:

Las inspecciones se realizan bajo los conceptos de cada marca, dando cumplimiento a las normativas de los fabricantes

Los certificados de respaldo a esta inspección se encuentran al final del informe final

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S.	**HOJA DE VIDA EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS** *Proceso: Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

EMPRESA PROPIETARIA	**INGESPACIOS HYL SAS**	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**7/12/2025**

Tipo de equipo	ARNES CUERPO COMPLETO EN X	Fecha de fabricado:	ENERO DE 2024
Uso del equipo	MANTENIMIENTO GENERAL EN TRABAJO EN ALTURAS		
Referencia	LT4C	Lote:	2401
Resultado última Inspección	APTO PARA USO	Serie:	244
		Marca:	LINKTECH
CAPACIDAD	140KG	Talla/Tamaño	UNICO



Nota: esta hoja de vida se expide dando cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021

INFORMACIÓN INICIAL DEL EQUIPO		
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO	**SI**	**NO**
1. ¿El equipo cuenta con su etiqueta y es legible?	X	
2. ¿El equipo presenta cortes o rasgaduras en su componente textil (reatas o cuerda)?		X
3. ¿El equipo presenta ruptura, corte o estiramiento excesivo de las costuras?		X
4. ¿El equipo ha sido modificado fuera de la unidad de fabricación?		X
5. ¿El componente metálico o dieléctrico del equipo ha recibido un esfuerzo importante? (golpe, caída, presión, etc) ó ¿está roto?		X
6. ¿El producto ha estado en contacto con productos químicos?		X
7. ¿Los indicadores de choque han sido activados o manipulados?		X
8. ¿El equipo es utilizado por personal autorizado para trabajo en alturas?	X	
9. ¿La empresa cuenta con un plan de mantenimiento e inspección de los equipos y sistemas de acceso?	X	
Si el equipo cambia alguna de estas condiciones se deberá retirar de las actividades y será evaluada por persona autorizada, para su reintegro o disposición final.		

DATOS DE LA EMPRESA PROPIETARIA

Nombre:	INGESPACIOS HYL SAS	Responsable de Equipos:	PAOLA CABIATIVA RIVERA
No de Cédula o NIT:	901014376-3	No de Cédula:	1015445850
Cargo:	INGESPACIOS HYL SAS	Cargo:	DIRECTOR SISTEMA DE GESTION
Correo Electrónico:	ingespacios@gmail.com	Fecha de Recibido:	7/12/2025

OBSERVACIONES:
MOTIVO SOLICITUD
INSPECCIÓN ANUAL POR PERSONA COMPETENTE

EN CASO DE SER RETIRADO O DE REQUERIR CAMBIO:

FECHA DE RETIRO:		APROBÓ:	

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

Nombre de la Empresa:	INGESPACIOS HYL SAS	Fecha de fabricación:	ENERO DE 2024	
Empresa Inspectora:	KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS	Referencia	LT4C	
Fecha de Inspección:	7/12/2025	Lote:	2401	
		Serie:	244	
Nombre del Producto:	ARNES CUERPO COMPLETO EN X	Marca:	LINKTECH	

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

1 CONDICIÓN DE LAS ETIQUETAS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
1.1 El lote es legible	X			
1.2 El serial es legible	X			
1.3 La fecha de fabricación es legible	X			
1.4 La etiqueta esta completa	X			
2 CONDICIÓN ELEMENTOS TEXTILES	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
2.1 El material se encuentra sin restos de pintura o cemento	X			
2.2 Reatas o cuerdas sin desgaste	X			
2.3 Reatas o cuerdas sin estiramientos excesivos	X			
2.4 Reatas o cuerdas sin cortes	X			
2.5 Reatas no deshilachadas	X			
2.6 Reatas sin rastros de químicos	X			
2.7 Reatas sin quemaduras	X			
2.8 Cuenta con el alma completa			X	
2.9 El absorbedor no se encuentra, impactado, roto, cortado o deformado			X	
3 CONDICIÓN DE LAS COSTURAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
3.1 Costuras sin cortes o rupturas del tejido	X			
3.2 Costuras sin estiramientos excesivos	X			
3.3 Sin Costuras faltantes	X			
3.4 Costura del testigo de impacto no desgarrada o rota	X			
3.5 Costuras no contaminadas y sin presencia de químicos	X			
3.6 Costuras sin quemaduras	X			
3.7 Costuras sin ataques con químicos.	X			
4 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS METÁLICAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
4.1 Sin deformaciones o desgaste excesivo	X			
4.2 Sin Picaduras, grietas o fisuras	X			
4.3 Sin corrosión por exposición a ácidos, productos químicos o hidrocarburos	X			
4.4 Correcta apertura de los ganchos y/o mosquetones			X	
4.5 Correcto cierre de los ganchos y/o mosquetones			X	
4.6 Sin remaches ausentes o deformes			X	
4.7 Ajuste adecuado de los resortes			X	

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

5 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS DIELÉCTRICAS Y PLÁSTICOS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
5.1 Sin deformaciones ni desgaste excesivo	X			
5.2 Sin picaduras, grietas o fisuras	X			
5.3 Los plásticos sin roturas	X			
5.4 Guardacabos o protector de cuerda sin roturas o ausente			X	
5.5 Se encuentra el roller protector de la argolla sin roturas	X			
5.6 Sin cortaduras	X			
5.7 Otro ¿Cuál?			X	
6 CONDICIÓN DEL ABS DE IMPACTO	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
6.1 El estado del absorbedor se encuentra en estado de uso?			X	
6.2 El protector del absorbedor esta sin daño?			X	
6.3 No se presenta humedad o posibles hongos en el absorbedor?			X	

CONTINÚA EN SERVICIO: Equipo que de acuerdo a la inspección puede seguir en uso.
RETIRAR DE SERVICIO: Equipo dado de baja.

VEREDICTO:	CONTINÚA EN SERVICIO	x		

INFORMACIÓN FINAL DEL EQUIPO / CONCLUSIONES:

Se evidencia equipo en estado de uso, se recomienda mejorar el almacenamiento y aseo actual.

Nombre del Inspector	JAVIER ENRIQUE JIMENEZ MOLINA
Número de Cédula	79,916,704
Cargo	INSPECTOR LIDER KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS
Firma	

NOTA:

Las inspecciones se realizan bajo los conceptos de cada marca, dando cumplimiento a las normativas de los fabricantes

Los certificados de respaldo a esta inspección se encuentran al final del informe final

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S.	**HOJA DE VIDA EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS** *Proceso: Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

EMPRESA PROPIETARIA	**INGESPACIOS HYL SAS**	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**7/12/2025**

Tipo de equipo	ARNES CUERPO COMPLETO EN X	Fecha de fabricado:	ENERO DE 2024
Uso del equipo	MANTENIMIENTO GENERAL EN TRABAJO EN ALTURAS		
Referencia	LT4C	Lote:	2401
Resultado última Inspección	APTO PARA USO	Serie:	275
		Marca:	LINKTECH
CAPACIDAD	140KG	Talla/Tamaño	UNICO



Nota: esta hoja de vida se expide dando cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021

INFORMACIÓN INICIAL DEL EQUIPO		
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO	**SI**	**NO**
1. ¿El equipo cuenta con su etiqueta y es legible?	X	
2. ¿El equipo presenta cortes o rasgaduras en su componente textil (reatas o cuerda)?		X
3. ¿El equipo presenta ruptura, corte o estiramiento excesivo de las costuras?		X
4. ¿El equipo ha sido modificado fuera de la unidad de fabricación?		X
5. ¿El componente metálico o dieléctrico del equipo ha recibido un esfuerzo importante? (golpe, caída, presión, etc) ó ¿está roto?		X
6. ¿El producto ha estado en contacto con productos químicos?		X
7. ¿Los indicadores de choque han sido activados o manipulados?		X
8. ¿El equipo es utilizado por personal autorizado para trabajo en alturas?	X	
9. ¿La empresa cuenta con un plan de mantenimiento e inspección de los equipos y sistemas de acceso?	X	
Si el equipo cambia alguna de estas condiciones se deberá retirar de las actividades y será evaluada por persona autorizada, para su reintegro o disposición final.		

DATOS DE LA EMPRESA PROPIETARIA

Nombre:	INGESPACIOS HYL SAS	Responsable de Equipos:	PAOLA CABIATIVA RIVERA
No de Cédula o NIT:	901014376-3	No de Cédula:	1015445850
Cargo:	INGESPACIOS HYL SAS	Cargo:	DIRECTOR SISTEMA DE GESTION
Correo Electrónico:	ingespacios@gmail.com	Fecha de Recibido:	7/12/2025

OBSERVACIONES:
MOTIVO SOLICITUD
INSPECCIÓN ANUAL POR PERSONA COMPETENTE

EN CASO DE SER RETIRADO O DE REQUERIR CAMBIO:

FECHA DE RETIRO:		APROBÓ:	

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

Nombre de la Empresa:	INGESPACIOS HYL SAS	Fecha de fabricación:	ENERO DE 2024	
Empresa Inspectora:	KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS	Referencia	LT4C	
Fecha de Inspección:	7/12/2025	Lote:	2401	
		Serie:	275	
Nombre del Producto:	ARNES CUERPO COMPLETO EN X	Marca:	LINKTECH	

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

1 CONDICIÓN DE LAS ETIQUETAS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
1.1 El lote es legible	X			
1.2 El serial es legible	X			
1.3 La fecha de fabricación es legible	X			
1.4 La etiqueta esta completa	X			
2 CONDICIÓN ELEMENTOS TEXTILES	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
2.1 El material se encuentra sin restos de pintura o cemento	X			
2.2 Reatas o cuerdas sin desgaste	X			
2.3 Reatas o cuerdas sin estiramientos excesivos	X			
2.4 Reatas o cuerdas sin cortes	X			
2.5 Reatas no deshilachadas	X			
2.6 Reatas sin rastros de químicos	X			
2.7 Reatas sin quemaduras	X			
2.8 Cuenta con el alma completa			X	
2.9 El absorbedor no se encuentra, impactado, roto, cortado o deformado			X	
3 CONDICIÓN DE LAS COSTURAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
3.1 Costuras sin cortes o rupturas del tejido	X			
3.2 Costuras sin estiramientos excesivos	X			
3.3 Sin Costuras faltantes	X			
3.4 Costura del testigo de impacto no desgarrada o rota	X			
3.5 Costuras no contaminadas y sin presencia de químicos	X			
3.6 Costuras sin quemaduras	X			
3.7 Costuras sin ataques con químicos.	X			
4 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS METÁLICAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
4.1 Sin deformaciones o desgaste excesivo	X			
4.2 Sin Picaduras, grietas o fisuras	X			
4.3 Sin corrosión por exposición a ácidos, productos químicos o hidrocarburos	X			
4.4 Correcta apertura de los ganchos y/o mosquetones			X	
4.5 Correcto cierre de los ganchos y/o mosquetones			X	
4.6 Sin remaches ausentes o deformes			X	
4.7 Ajuste adecuado de los resortes			X	

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

5 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS DIELÉCTRICAS Y PLÁSTICOS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
5.1 Sin deformaciones ni desgaste excesivo	X			
5.2 Sin picaduras, grietas o fisuras	X			
5.3 Los plásticos sin roturas	X			
5.4 Guardacabos o protector de cuerda sin roturas o ausente			X	
5.5 Se encuentra el roller protector de la argolla sin roturas	X			
5.6 Sin cortaduras	X			
5.7 Otro ¿Cuál?			X	
6 CONDICIÓN DEL ABS DE IMPACTO	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
6.1 El estado del absorbedor se encuentra en estado de uso?			X	
6.2 El protector del absorbedor esta sin daño?			X	
6.3 No se presenta humedad o posibles hongos en el absorbedor?			X	

CONTINÚA EN SERVICIO: Equipo que de acuerdo a la inspección puede seguir en uso.
RETIRAR DE SERVICIO: Equipo dado de baja.

VEREDICTO:	CONTINÚA EN SERVICIO	x		

INFORMACIÓN FINAL DEL EQUIPO / CONCLUSIONES:

Se evidencia equipo en estado de uso, se recomienda mejorar el almacenamiento y aseo actual.

Nombre del Inspector	JAVIER ENRIQUE JIMENEZ MOLINA
Número de Cédula	79,916,704
Cargo	INSPECTOR LIDER KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS
Firma	

NOTA:

Las inspecciones se realizan bajo los conceptos de cada marca, dando cumplimiento a las normativas de los fabricantes

Los certificados de respaldo a esta inspección se encuentran al final del informe final

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S.	**HOJA DE VIDA EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS** *Proceso: Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

EMPRESA PROPIETARIA	**INGESPACIOS HYL SAS**	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**7/12/2025**

Tipo de equipo	ARNES CUERPO COMPLETO EN X	Fecha de fabricado:	ENERO DE 2024	
Uso del equipo	MANTENIMIENTO GENERAL EN TRABAJO EN ALTURAS			
Referencia	LT4C	Lote:	2401	
Resultado última Inspección	APTO PARA USO	Serie:	276	
		Marca:	LINKTECH	
CAPACIDAD	140KG	Talla/Tamaño	UNICO	

Nota: esta hoja de vida se expide dando cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021

INFORMACIÓN INICIAL DEL EQUIPO		
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO	**SI**	**NO**
1. ¿El equipo cuenta con su etiqueta y es legible?	X	
2. ¿El equipo presenta cortes o rasgaduras en su componente textil (reatas o cuerda)?		X
3. ¿El equipo presenta ruptura, corte o estiramiento excesivo de las costuras?		X
4. ¿El equipo ha sido modificado fuera de la unidad de fabricación?		X
5. ¿El componente metálico o dieléctrico del equipo ha recibido un esfuerzo importante? (golpe, caída, presión, etc) ó ¿está roto?		X
6. ¿El producto ha estado en contacto con productos químicos?		X
7. ¿Los indicadores de choque han sido activados o manipulados?		X
8. ¿El equipo es utilizado por personal autorizado para trabajo en alturas?	X	
9. ¿La empresa cuenta con un plan de mantenimiento e inspección de los equipos y sistemas de acceso?	X	
Si el equipo cambia alguna de estas condiciones se deberá retirar de las actividades y será evaluada por persona autorizada, para su reintegro o disposición final.		

DATOS DE LA EMPRESA PROPIETARIA

Nombre:	INGESPACIOS HYL SAS	Responsable de Equipos:	PAOLA CABIATIVA RIVERA		
No de Cédula o NIT:	901014376-3	No de Cédula:	1015445850		
Cargo:	INGESPACIOS HYL SAS	Cargo:	DIRECTOR SISTEMA DE GESTION		
Correo Electrónico:	ingespacios@gmail.com			Fecha de Recibido:	7/12/2025

OBSERVACIONES:
MOTIVO SOLICITUD
INSPECCIÓN ANUAL POR PERSONA COMPETENTE

EN CASO DE SER RETIRADO O DE REQUERIR CAMBIO:

FECHA DE RETIRO:		APROBÓ:	

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

Nombre de la Empresa:	INGESPACIOS HYL SAS	Fecha de fabricación:	ENERO DE 2024	
Empresa Inspectora:	KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS	Referencia	LT4C	
Fecha de Inspección:	7/12/2025	Lote:	2401	
		Serie:	276	
Nombre del Producto:	ARNES CUERPO COMPLETO EN X	Marca:	LINKTECH	

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

1 CONDICIÓN DE LAS ETIQUETAS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
1.1 El lote es legible	X			
1.2 El serial es legible	X			
1.3 La fecha de fabricación es legible	X			
1.4 La etiqueta esta completa	X			
2 CONDICIÓN ELEMENTOS TEXTILES	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
2.1 El material se encuentra sin restos de pintura o cemento	X			
2.2 Reatas o cuerdas sin desgaste	X			
2.3 Reatas o cuerdas sin estiramientos excesivos	X			
2.4 Reatas o cuerdas sin cortes	X			
2.5 Reatas no deshilachadas	X			
2.6 Reatas sin rastros de químicos	X			
2.7 Reatas sin quemaduras	X			
2.8 Cuenta con el alma completa			X	
2.9 El absorbedor no se encuentra, impactado, roto, cortado o deformado			X	
3 CONDICIÓN DE LAS COSTURAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
3.1 Costuras sin cortes o rupturas del tejido	X			
3.2 Costuras sin estiramientos excesivos	X			
3.3 Sin Costuras faltantes	X			
3.4 Costura del testigo de impacto no desgarrada o rota	X			
3.5 Costuras no contaminadas y sin presencia de químicos	X			
3.6 Costuras sin quemaduras	X			
3.7 Costuras sin ataques con químicos.	X			
4 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS METÁLICAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
4.1 Sin deformaciones o desgaste excesivo	X			
4.2 Sin Picaduras, grietas o fisuras	X			
4.3 Sin corrosión por exposición a ácidos, productos químicos o hidrocarburos	X			
4.4 Correcta apertura de los ganchos y/o mosquetones			X	
4.5 Correcto cierre de los ganchos y/o mosquetones			X	
4.6 Sin remaches ausentes o deformes			X	
4.7 Ajuste adecuado de los resortes			X	

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

5 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS DIELÉCTRICAS Y PLÁSTICOS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
5.1 Sin deformaciones ni desgaste excesivo	X			
5.2 Sin picaduras, grietas o fisuras	X			
5.3 Los plásticos sin roturas	X			
5.4 Guardacabos o protector de cuerda sin roturas o ausente			X	
5.5 Se encuentra el roller protector de la argolla sin roturas	X			
5.6 Sin cortaduras	X			
5.7 Otro ¿Cuál?			X	
6 CONDICIÓN DEL ABS DE IMPACTO	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
6.1 El estado del absorbedor se encuentra en estado de uso?			X	
6.2 El protector del absorbedor esta sin daño?			X	
6.3 No se presenta humedad o posibles hongos en el absorbedor?			X	

CONTINÚA EN SERVICIO: Equipo que de acuerdo a la inspección puede seguir en uso.
RETIRAR DE SERVICIO: Equipo dado de baja.

VEREDICTO:	CONTINÚA EN SERVICIO	x		

INFORMACIÓN FINAL DEL EQUIPO / CONCLUSIONES:

Equipo en estado de uso, se debe hacer seguimiento a su comportamiento ya que fue utilizado en presencia de equipos con fuente de calor cercana y puede afectar sus componentes, se recomienda seguimiento antes de cada uso y cada 6 meses por persona competente, o antes si presenta algun cambio en sus reatas.

Nombre del Inspector	JAVIER ENRIQUE JIMENEZ MOLINA
Número de Cédula	79,916,704
Cargo	INSPECTOR LIDER KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS
Firma	

NOTA:

Las inspecciones se realizan bajo los conceptos de cada marca, dando cumplimiento a las normativas de los fabricantes

Los certificados de respaldo a esta inspección se encuentran al final del informe final

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S.	**HOJA DE VIDA EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS** *Proceso: Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

EMPRESA PROPIETARIA	**INGESPACIOS HYL SAS**	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**7/12/2025**

Tipo de equipo	ESLINGA EN Y CON ABS DE IMPACTO	Fecha de fabricado:	FEBRERO DE 2024
Uso del equipo	MANTENIMIENTO GENERAL EN TRABAJO EN ALTURAS		
Referencia	LT32R	Lote:	2402
Resultado última Inspección	APTO PARA USO	Serie:	183
		Marca:	LINKTECH
CAPACIDAD	900LB	Talla/Tamaño	1.8M



Nota: esta hoja de vida se expide dando cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021

INFORMACIÓN INICIAL DEL EQUIPO		
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO	**SI**	**NO**
1. ¿El equipo cuenta con su etiqueta y es legible?	X	
2. ¿El equipo presenta cortes o rasgaduras en su componente textil (reatas o cuerda)?		X
3. ¿El equipo presenta ruptura, corte o estiramiento excesivo de las costuras?		X
4. ¿El equipo ha sido modificado fuera de la unidad de fabricación?		X
5. ¿El componente metálico o dieléctrico del equipo ha recibido un esfuerzo importante? (golpe, caída, presión, etc) ó ¿está roto?		X
6. ¿El producto ha estado en contacto con productos químicos?		X
7. ¿Los indicadores de choque han sido activados o manipulados?		X
8. ¿El equipo es utilizado por personal autorizado para trabajo en alturas?	X	
9. ¿La empresa cuenta con un plan de mantenimiento e inspección de los equipos y sistemas de acceso?	X	
Si el equipo cambia alguna de estas condiciones se deberá retirar de las actividades y será evaluada por persona autorizada, para su reintegro o disposición final.		

DATOS DE LA EMPRESA PROPIETARIA

Nombre:	INGESPACIOS HYL SAS	Responsable de Equipos:	PAOLA CABIATIVA RIVERA
No de Cédula o NIT:	901014376-3	No de Cédula:	1015445850
Cargo:	INGESPACIOS HYL SAS	Cargo:	DIRECTOR SISTEMA DE GESTION
Correo Electrónico:	ingespacios@gmail.com	Fecha de Recibido:	7/12/2025

OBSERVACIONES:
MOTIVO SOLICITUD
INSPECCIÓN ANUAL POR PERSONA COMPETENTE

EN CASO DE SER RETIRADO O DE REQUERIR CAMBIO:

FECHA DE RETIRO:		APROBÓ:	

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

Nombre de la Empresa:	INGESPACIOS HYL SAS	Fecha de fabricación:	FEBRERO DE 2024	
Empresa Inspectora:	KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS	Referencia	LT32R	
Fecha de Inspección:	7/12/2025	Lote:	2402	
		Serie:	183	
Nombre del Producto:	ESLINGA EN Y CON ABS DE IMPACTO	Marca:	LINKTECH	

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

1 CONDICIÓN DE LAS ETIQUETAS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
1.1 El lote es legible	X			
1.2 El serial es legible	X			
1.3 La fecha de fabricación es legible	X			
1.4 La etiqueta esta completa	X			
2 CONDICIÓN ELEMENTOS TEXTILES	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
2.1 El material se encuentra sin restos de pintura o cemento	X			
2.2 Reatas o cuerdas sin desgaste	X			
2.3 Reatas o cuerdas sin estiramientos excesivos	X			
2.4 Reatas o cuerdas sin cortes	X			
2.5 Reatas no deshilachadas	X			
2.6 Reatas sin rastros de químicos	X			
2.7 Reatas sin quemaduras	X			
2.8 Cuenta con el alma completa			X	
2.9 El absorbedor no se encuentra, impactado, roto, cortado o deformado	X			
3 CONDICIÓN DE LAS COSTURAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
3.1 Costuras sin cortes o rupturas del tejido	X			
3.2 Costuras sin estiramientos excesivos	X			
3.3 Sin Costuras faltantes	X			
3.4 Costura del testigo de impacto no desgarrada o rota	X			
3.5 Costuras no contaminadas y sin presencia de químicos	X			
3.6 Costuras sin quemaduras	X			
3.7 Costuras sin ataques con químicos.	X			
4 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS METÁLICAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
4.1 Sin deformaciones o desgaste excesivo	X			
4.2 Sin Picaduras, grietas o fisuras	X			
4.3 Sin corrosión por exposición a ácidos, productos químicos o hidrocarburos	X			
4.4 Correcta apertura de los ganchos y/o mosquetones	X			
4.5 Correcto cierre de los ganchos y/o mosquetones	X			
4.6 Sin remaches ausentes o deformes	X			
4.7 Ajuste adecuado de los resortes	X			

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

5 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS DIELÉCTRICAS Y PLÁSTICOS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
5.1 Sin deformaciones ni desgaste excesivo	X			
5.2 Sin picaduras, grietas o fisuras	X			
5.3 Los plásticos sin roturas	X			
5.4 Guardacabos o protector de cuerda sin roturas o ausente	X			
5.5 Se encuentra el roller protector de la argolla sin roturas			X	
5.6 Sin cortaduras	X			
5.7 Otro ¿Cuál?			X	
6 CONDICIÓN DEL ABS DE IMPACTO	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
6.1 El estado del absorbedor se encuentra en estado de uso?	X			
6.2 El protector del absorbedor esta sin daño?	X			
6.3 No se presenta humedad o posibles hongos en el absorbedor?	X			

CONTINÚA EN SERVICIO: Equipo que de acuerdo a la inspección puede seguir en uso.
RETIRAR DE SERVICIO: Equipo dado de baja.

VEREDICTO:	CONTINÚA EN SERVICIO	x		

INFORMACIÓN FINAL DEL EQUIPO / CONCLUSIONES:

Se evidencia equipo en estado de uso, se recomienda mejorar el almacenamiento y aseo actual.

Nombre del Inspector	JAVIER ENRIQUE JIMENEZ MOLINA
Número de Cédula	79,916,704
Cargo	INSPECTOR LIDER KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS
Firma	

NOTA:

Las inspecciones se realizan bajo los conceptos de cada marca, dando cumplimiento a las normativas de los fabricantes

Los certificados de respaldo a esta inspección se encuentran al final del informe final

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S.	**HOJA DE VIDA EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS** *Proceso: Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

EMPRESA PROPIETARIA	**INGESPACIOS HYL SAS**	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**7/12/2025**

Tipo de equipo	ESLINGA EN Y CON ABS DE IMPACTO	Fecha de fabricado:	JULIO DE 2023
Uso del equipo	MANTENIMIENTO GENERAL EN TRABAJO EN ALTURAS		
Referencia	IN 8021	Lote:	33280
Resultado última Inspección	APTO PARA USO	Serie:	3
		Marca:	INSAFE
CAPACIDAD	900LB	Talla/Tamaño	1.8M



Nota: esta hoja de vida se expide dando cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021

INFORMACIÓN INICIAL DEL EQUIPO		
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO	**SI**	**NO**
1. ¿El equipo cuenta con su etiqueta y es legible?	X	
2. ¿El equipo presenta cortes o rasgaduras en su componente textil (reatas o cuerda)?		X
3. ¿El equipo presenta ruptura, corte o estiramiento excesivo de las costuras?		X
4. ¿El equipo ha sido modificado fuera de la unidad de fabricación?		X
5. ¿El componente metálico o dieléctrico del equipo ha recibido un esfuerzo importante? (golpe, caída, presión, etc) ó ¿está roto?		X
6. ¿El producto ha estado en contacto con productos químicos?		X
7. ¿Los indicadores de choque han sido activados o manipulados?		X
8. ¿El equipo es utilizado por personal autorizado para trabajo en alturas?	X	
9. ¿La empresa cuenta con un plan de mantenimiento e inspección de los equipos y sistemas de acceso?	X	
Si el equipo cambia alguna de estas condiciones se deberá retirar de las actividades y será evaluada por persona autorizada, para su reintegro o disposición final.		

DATOS DE LA EMPRESA PROPIETARIA

Nombre:	INGESPACIOS HYL SAS	Responsable de Equipos:	PAOLA CABIATIVA RIVERA
No de Cédula o NIT:	901014376-3	No de Cédula:	1015445850
Cargo:	INGESPACIOS HYL SAS	Cargo:	DIRECTOR SISTEMA DE GESTION
Correo Electrónico:	ingespacios@gmail.com	Fecha de Recibido:	7/12/2025

OBSERVACIONES:
MOTIVO SOLICITUD
INSPECCIÓN ANUAL POR PERSONA COMPETENTE

EN CASO DE SER RETIRADO O DE REQUERIR CAMBIO:

FECHA DE RETIRO:		APROBÓ:	

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

Nombre de la Empresa:	INGESPACIOS HYL SAS	Fecha de fabricación:	JULIO DE 2023	 
Empresa Inspectora:	KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS	Referencia	IN 8021	
Fecha de Inspección:	7/12/2025	Lote:	33280	
		Serie:	3	
Nombre del Producto:	ESLINGA EN Y CON ABS DE IMPACTO	Marca:	INSAFE	

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

1 CONDICIÓN DE LAS ETIQUETAS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
1.1 El lote es legible	X			
1.2 El serial es legible	X			
1.3 La fecha de fabricación es legible	X			
1.4 La etiqueta esta completa	X			
2 CONDICIÓN ELEMENTOS TEXTILES	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
2.1 El material se encuentra sin restos de pintura o cemento	X			
2.2 Reatas o cuerdas sin desgaste	X			
2.3 Reatas o cuerdas sin estiramientos excesivos	X			
2.4 Reatas o cuerdas sin cortes	X			
2.5 Reatas no deshilachadas	X			
2.6 Reatas sin rastros de químicos	X			
2.7 Reatas sin quemaduras	X			
2.8 Cuenta con el alma completa			X	
2.9 El absorbedor no se encuentra, impactado, roto, cortado o deformado	X			
3 CONDICIÓN DE LAS COSTURAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
3.1 Costuras sin cortes o rupturas del tejido	X			
3.2 Costuras sin estiramientos excesivos	X			
3.3 Sin Costuras faltantes	X			
3.4 Costura del testigo de impacto no desgarrada o rota	X			
3.5 Costuras no contaminadas y sin presencia de químicos	X			
3.6 Costuras sin quemaduras	X			
3.7 Costuras sin ataques con químicos.	X			
4 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS METÁLICAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
4.1 Sin deformaciones o desgaste excesivo	X			
4.2 Sin Picaduras, grietas o fisuras	X			
4.3 Sin corrosión por exposición a ácidos, productos químicos o hidrocarburos	X			
4.4 Correcta apertura de los ganchos y/o mosquetones	X			
4.5 Correcto cierre de los ganchos y/o mosquetones	X			
4.6 Sin remaches ausentes o deformes	X			
4.7 Ajuste adecuado de los resortes	X			

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

5 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS DIELÉCTRICAS Y PLÁSTICOS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
5.1 Sin deformaciones ni desgaste excesivo	X			
5.2 Sin picaduras, grietas o fisuras	X			
5.3 Los plásticos sin roturas	X			
5.4 Guardacabos o protector de cuerda sin roturas o ausente	X			
5.5 Se encuentra el roller protector de la argolla sin roturas			X	
5.6 Sin cortaduras	X			
5.7 Otro ¿Cuál?			X	
6 CONDICIÓN DEL ABS DE IMPACTO	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
6.1 El estado del absorbedor se encuentra en estado de uso?	X			
6.2 El protector del absorbedor esta sin daño?	X			
6.3 No se presenta humedad o posibles hongos en el absorbedor?	X			

CONTINÚA EN SERVICIO: Equipo que de acuerdo a la inspección puede seguir en uso.
RETIRAR DE SERVICIO: Equipo dado de baja.

VEREDICTO:	CONTINÚA EN SERVICIO	x		

INFORMACIÓN FINAL DEL EQUIPO / CONCLUSIONES:

Se evidencia equipo en estado de uso, se recomienda mejorar el almacenamiento y aseo actual.

Nombre del Inspector	JAVIER ENRIQUE JIMENEZ MOLINA
Número de Cédula	79,916,704
Cargo	INSPECTOR LIDER KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS
Firma	

NOTA:

Las inspecciones se realizan bajo los conceptos de cada marca, dando cumplimiento a las normativas de los fabricantes

Los certificados de respaldo a esta inspección se encuentran al final del informe final

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S.	**HOJA DE VIDA EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS** *Proceso: Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

EMPRESA PROPIETARIA	**INGESPACIOS HYL SAS**	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**7/12/2025**

Tipo de equipo	ESLINGA EN Y CON ABS DE IMPACTO	Fecha de fabricado:	FEBRERO DE 2024
Uso del equipo	MANTENIMIENTO GENERAL EN TRABAJO EN ALTURAS		
Referencia	LT32R	Lote:	2402
Resultado última Inspección	APTO PARA USO	Serie:	157
		Marca:	LINKTECH
CAPACIDAD	900LB	Talla/Tamaño	1.8M



Nota: esta hoja de vida se expide dando cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021

INFORMACIÓN INICIAL DEL EQUIPO		
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO	**SI**	**NO**
1. ¿El equipo cuenta con su etiqueta y es legible?	X	
2. ¿El equipo presenta cortes o rasgaduras en su componente textil (reatas o cuerda)?		X
3. ¿El equipo presenta ruptura, corte o estiramiento excesivo de las costuras?		X
4. ¿El equipo ha sido modificado fuera de la unidad de fabricación?		X
5. ¿El componente metálico o dieléctrico del equipo ha recibido un esfuerzo importante? (golpe, caída, presión, etc) ó ¿está roto?		X
6. ¿El producto ha estado en contacto con productos químicos?		X
7. ¿Los indicadores de choque han sido activados o manipulados?		X
8. ¿El equipo es utilizado por personal autorizado para trabajo en alturas?	X	
9. ¿La empresa cuenta con un plan de mantenimiento e inspección de los equipos y sistemas de acceso?	X	
Si el equipo cambia alguna de estas condiciones se deberá retirar de las actividades y será evaluada por persona autorizada, para su reintegro o disposición final.		

DATOS DE LA EMPRESA PROPIETARIA

Nombre:	INGESPACIOS HYL SAS	Responsable de Equipos:	PAOLA CABIATIVA RIVERA
No de Cédula o NIT:	901014376-3	No de Cédula:	1015445850
Cargo:	INGESPACIOS HYL SAS	Cargo:	DIRECTOR SISTEMA DE GESTION
Correo Electrónico:	ingespacios@gmail.com	Fecha de Recibido:	7/12/2025

OBSERVACIONES:
MOTIVO SOLICITUD
INSPECCIÓN ANUAL POR PERSONA COMPETENTE

EN CASO DE SER RETIRADO O DE REQUERIR CAMBIO:

FECHA DE RETIRO:		APROBÓ:	

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

Nombre de la Empresa:	INGESPACIOS HYL SAS	Fecha de fabricación:	FEBRERO DE 2024	
Empresa Inspectora:	KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS	Referencia	LT32R	
Fecha de Inspección:	7/12/2025	Lote:	2402	
		Serie:	157	
Nombre del Producto:	ESLINGA EN Y CON ABS DE IMPACTO	Marca:	LINKTECH	

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

1 CONDICIÓN DE LAS ETIQUETAS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
1.1 El lote es legible	X			
1.2 El serial es legible	X			
1.3 La fecha de fabricación es legible	X			
1.4 La etiqueta esta completa	X			
2 CONDICIÓN ELEMENTOS TEXTILES	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
2.1 El material se encuentra sin restos de pintura o cemento	X			
2.2 Reatas o cuerdas sin desgaste	X			
2.3 Reatas o cuerdas sin estiramientos excesivos	X			
2.4 Reatas o cuerdas sin cortes	X			
2.5 Reatas no deshilachadas	X			
2.6 Reatas sin rastros de químicos	X			
2.7 Reatas sin quemaduras	X			
2.8 Cuenta con el alma completa			X	
2.9 El absorbedor no se encuentra, impactado, roto, cortado o deformado	X			
3 CONDICIÓN DE LAS COSTURAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
3.1 Costuras sin cortes o rupturas del tejido	X			
3.2 Costuras sin estiramientos excesivos	X			
3.3 Sin Costuras faltantes	X			
3.4 Costura del testigo de impacto no desgarrada o rota	X			
3.5 Costuras no contaminadas y sin presencia de químicos	X			
3.6 Costuras sin quemaduras	X			
3.7 Costuras sin ataques con químicos.	X			
4 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS METÁLICAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
4.1 Sin deformaciones o desgaste excesivo	X			
4.2 Sin Picaduras, grietas o fisuras	X			
4.3 Sin corrosión por exposición a ácidos, productos químicos o hidrocarburos	X			
4.4 Correcta apertura de los ganchos y/o mosquetones	X			
4.5 Correcto cierre de los ganchos y/o mosquetones	X			
4.6 Sin remaches ausentes o deformes	X			
4.7 Ajuste adecuado de los resortes	X			

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

5 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS DIELÉCTRICAS Y PLÁSTICOS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
5.1 Sin deformaciones ni desgaste excesivo	X			
5.2 Sin picaduras, grietas o fisuras	X			
5.3 Los plásticos sin roturas	X			
5.4 Guardacabos o protector de cuerda sin roturas o ausente	X			
5.5 Se encuentra el roller protector de la argolla sin roturas			X	
5.6 Sin cortaduras	X			
5.7 Otro ¿Cuál?			X	
6 CONDICIÓN DEL ABS DE IMPACTO	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
6.1 El estado del absorbedor se encuentra en estado de uso?	X			
6.2 El protector del absorbedor esta sin daño?	X			
6.3 No se presenta humedad o posibles hongos en el absorbedor?	X			

CONTINÚA EN SERVICIO: Equipo que de acuerdo a la inspección puede seguir en uso.
RETIRAR DE SERVICIO: Equipo dado de baja.

VEREDICTO:	CONTINÚA EN SERVICIO	x		

INFORMACIÓN FINAL DEL EQUIPO / CONCLUSIONES:

Se evidencia equipo en estado de uso, se recomienda mejorar el almacenamiento y aseo actual.

Nombre del Inspector	JAVIER ENRIQUE JIMENEZ MOLINA
Número de Cédula	79,916,704
Cargo	INSPECTOR LIDER KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS
Firma	

NOTA:

Las inspecciones se realizan bajo los conceptos de cada marca, dando cumplimiento a las normativas de los fabricantes

Los certificados de respaldo a esta inspección se encuentran al final del informe final

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S.	**HOJA DE VIDA EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS** *Proceso: Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

EMPRESA PROPIETARIA	**INGESPACIOS HYL SAS**	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**7/12/2025**

Tipo de equipo	ESLINGA SENCILLA CON ABS DE IMPACTO	Fecha de fabricado:	DICIEMBRE DE 2023
Uso del equipo	MANTENIMIENTO GENERAL EN TRABAJO EN ALTURAS		
Referencia	LT30R	Lote:	2312
Resultado última Inspección	APTO PARA USO	Serie:	69
		Marca:	LINKTECH
CAPACIDAD	900LB	Talla/Tamaño	1.8M



Nota: esta hoja de vida se expide dando cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021

INFORMACIÓN INICIAL DEL EQUIPO		
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO	**SI**	**NO**
1. ¿El equipo cuenta con su etiqueta y es legible?	X	
2. ¿El equipo presenta cortes o rasgaduras en su componente textil (reatas o cuerda)?		X
3. ¿El equipo presenta ruptura, corte o estiramiento excesivo de las costuras?		X
4. ¿El equipo ha sido modificado fuera de la unidad de fabricación?		X
5. ¿El componente metálico o dieléctrico del equipo ha recibido un esfuerzo importante? (golpe, caída, presión, etc) ó ¿está roto?		X
6. ¿El producto ha estado en contacto con productos químicos?		X
7. ¿Los indicadores de choque han sido activados o manipulados?		X
8. ¿El equipo es utilizado por personal autorizado para trabajo en alturas?	X	
9. ¿La empresa cuenta con un plan de mantenimiento e inspección de los equipos y sistemas de acceso?	X	
Si el equipo cambia alguna de estas condiciones se deberá retirar de las actividades y será evaluada por persona autorizada, para su reintegro o disposición final.		

DATOS DE LA EMPRESA PROPIETARIA

Nombre:	INGESPACIOS HYL SAS	Responsable de Equipos:	PAOLA CABIATIVA RIVERA
No de Cédula o NIT:	901014376-3	No de Cédula:	1015445850
Cargo:	INGESPACIOS HYL SAS	Cargo:	DIRECTOR SISTEMA DE GESTION
Correo Electrónico:	ingespacios@gmail.com	Fecha de Recibido:	7/12/2025

OBSERVACIONES:
MOTIVO SOLICITUD
INSPECCIÓN ANUAL POR PERSONA COMPETENTE

EN CASO DE SER RETIRADO O DE REQUERIR CAMBIO:

FECHA DE RETIRO:		APROBÓ:	

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

Nombre de la Empresa:	INGESPACIOS HYL SAS	Fecha de fabricación:	DICIEMBRE DE 2023	
Empresa Inspectora:	KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS	Referencia	LT30R	
Fecha de Inspección:	7/12/2025	Lote:	2312	
		Serie:	69	
Nombre del Producto:	ESLINGA SENCILLA CON ABS DE IMPACTO	Marca:	LINKTECH	

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

1 CONDICIÓN DE LAS ETIQUETAS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
1.1 El lote es legible	X			
1.2 El serial es legible	X			
1.3 La fecha de fabricación es legible	X			
1.4 La etiqueta esta completa	X			
2 CONDICIÓN ELEMENTOS TEXTILES	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
2.1 El material se encuentra sin restos de pintura o cemento	X			
2.2 Reatas o cuerdas sin desgaste	X			
2.3 Reatas o cuerdas sin estiramientos excesivos	X			
2.4 Reatas o cuerdas sin cortes	X			
2.5 Reatas no deshilachadas	X			
2.6 Reatas sin rastros de químicos	X			
2.7 Reatas sin quemaduras	X			
2.8 Cuenta con el alma completa			X	
2.9 El absorbedor no se encuentra, impactado, roto, cortado o deformado	X			
3 CONDICIÓN DE LAS COSTURAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
3.1 Costuras sin cortes o rupturas del tejido	X			
3.2 Costuras sin estiramientos excesivos	X			
3.3 Sin Costuras faltantes	X			
3.4 Costura del testigo de impacto no desgarrada o rota	X			
3.5 Costuras no contaminadas y sin presencia de químicos	X			
3.6 Costuras sin quemaduras	X			
3.7 Costuras sin ataques con químicos.	X			
4 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS METÁLICAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
4.1 Sin deformaciones o desgaste excesivo	X			
4.2 Sin Picaduras, grietas o fisuras	X			
4.3 Sin corrosión por exposición a ácidos, productos químicos o hidrocarburos	X			
4.4 Correcta apertura de los ganchos y/o mosquetones	X			
4.5 Correcto cierre de los ganchos y/o mosquetones	X			
4.6 Sin remaches ausentes o deformes	X			
4.7 Ajuste adecuado de los resortes	X			

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

5 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS DIELÉCTRICAS Y PLÁSTICOS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
5.1 Sin deformaciones ni desgaste excesivo	X			
5.2 Sin picaduras, grietas o fisuras	X			
5.3 Los plásticos sin roturas	X			
5.4 Guardacabos o protector de cuerda sin roturas o ausente	X			
5.5 Se encuentra el roller protector de la argolla sin roturas			X	
5.6 Sin cortaduras	X			
5.7 Otro ¿Cuál?			X	
6 CONDICIÓN DEL ABS DE IMPACTO	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
6.1 El estado del absorbedor se encuentra en estado de uso?	X			
6.2 El protector del absorbedor esta sin daño?	X			
6.3 No se presenta humedad o posibles hongos en el absorbedor?	X			

CONTINÚA EN SERVICIO: Equipo que de acuerdo a la inspección puede seguir en uso.
RETIRAR DE SERVICIO: Equipo dado de baja.

VEREDICTO:	CONTINÚA EN SERVICIO	x		

INFORMACIÓN FINAL DEL EQUIPO / CONCLUSIONES:

Se evidencia equipo en estado de uso, se recomienda mejorar el almacenamiento y aseo actual.

Nombre del Inspector	JAVIER ENRIQUE JIMENEZ MOLINA
Número de Cédula	79,916,704
Cargo	INSPECTOR LIDER KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS
Firma	

NOTA:

Las inspecciones se realizan bajo los conceptos de cada marca, dando cumplimiento a las normativas de los fabricantes

Los certificados de respaldo a esta inspección se encuentran al final del informe final

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S.	**HOJA DE VIDA EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS** *Proceso: Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

EMPRESA PROPIETARIA	**INGESPACIOS HYL SAS**	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**7/12/2025**

Tipo de equipo	ESLINGA SENCILLA CON ABS DE IMPACTO	Fecha de fabricado:	DICIEMBRE DE 2023
Uso del equipo	MANTENIMIENTO GENERAL EN TRABAJO EN ALTURAS		
Referencia	LT30R	Lote:	2312
Resultado última Inspección	APTO PARA USO	Serie:	117
		Marca:	LINKTECH
CAPACIDAD	900LB	Talla/Tamaño	1.8M



Nota: esta hoja de vida se expide dando cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021

INFORMACIÓN INICIAL DEL EQUIPO		
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO	**SI**	**NO**
1. ¿El equipo cuenta con su etiqueta y es legible?	X	
2. ¿El equipo presenta cortes o rasgaduras en su componente textil (reatas o cuerda)?		X
3. ¿El equipo presenta ruptura, corte o estiramiento excesivo de las costuras?		X
4. ¿El equipo ha sido modificado fuera de la unidad de fabricación?		X
5. ¿El componente metálico o dieléctrico del equipo ha recibido un esfuerzo importante? (golpe, caída, presión, etc) ó ¿está roto?		X
6. ¿El producto ha estado en contacto con productos químicos?		X
7. ¿Los indicadores de choque han sido activados o manipulados?		X
8. ¿El equipo es utilizado por personal autorizado para trabajo en alturas?	X	
9. ¿La empresa cuenta con un plan de mantenimiento e inspección de los equipos y sistemas de acceso?	X	
Si el equipo cambia alguna de estas condiciones se deberá retirar de las actividades y será evaluada por persona autorizada, para su reintegro o disposición final.		

DATOS DE LA EMPRESA PROPIETARIA

Nombre:	INGESPACIOS HYL SAS	Responsable de Equipos:	PAOLA CABIATIVA RIVERA
No de Cédula o NIT:	901014376-3	No de Cédula:	1015445850
Cargo:	INGESPACIOS HYL SAS	Cargo:	DIRECTOR SISTEMA DE GESTION
Correo Electrónico:	ingespacios@gmail.com	Fecha de Recibido:	7/12/2025

OBSERVACIONES:
MOTIVO SOLICITUD
INSPECCIÓN ANUAL POR PERSONA COMPETENTE

EN CASO DE SER RETIRADO O DE REQUERIR CAMBIO:

FECHA DE RETIRO:		APROBÓ:	

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

Nombre de la Empresa:	INGESPACIOS HYL SAS	Fecha de fabricación:	DICIEMBRE DE 2023	
Empresa Inspectora:	KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS	Referencia	LT30R	
Fecha de Inspección:	7/12/2025	Lote:	2312	
		Serie:	117	
Nombre del Producto:	ESLINGA SENCILLA CON ABS DE IMPACTO	Marca:	LINKTECH	

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

1 CONDICIÓN DE LAS ETIQUETAS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
1.1 El lote es legible	X			
1.2 El serial es legible	X			
1.3 La fecha de fabricación es legible	X			
1.4 La etiqueta esta completa	X			
2 CONDICIÓN ELEMENTOS TEXTILES	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
2.1 El material se encuentra sin restos de pintura o cemento	X			
2.2 Reatas o cuerdas sin desgaste	X			
2.3 Reatas o cuerdas sin estiramientos excesivos	X			
2.4 Reatas o cuerdas sin cortes	X			
2.5 Reatas no deshilachadas	X			
2.6 Reatas sin rastros de químicos	X			
2.7 Reatas sin quemaduras	X			
2.8 Cuenta con el alma completa			X	
2.9 El absorbedor no se encuentra, impactado, roto, cortado o deformado	X			
3 CONDICIÓN DE LAS COSTURAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
3.1 Costuras sin cortes o rupturas del tejido	X			
3.2 Costuras sin estiramientos excesivos	X			
3.3 Sin Costuras faltantes	X			
3.4 Costura del testigo de impacto no desgarrada o rota	X			
3.5 Costuras no contaminadas y sin presencia de químicos	X			
3.6 Costuras sin quemaduras	X			
3.7 Costuras sin ataques con químicos.	X			
4 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS METÁLICAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
4.1 Sin deformaciones o desgaste excesivo	X			
4.2 Sin Picaduras, grietas o fisuras	X			
4.3 Sin corrosión por exposición a ácidos, productos químicos o hidrocarburos	X			
4.4 Correcta apertura de los ganchos y/o mosquetones	X			
4.5 Correcto cierre de los ganchos y/o mosquetones	X			
4.6 Sin remaches ausentes o deformes	X			
4.7 Ajuste adecuado de los resortes	X			

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

5 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS DIELÉCTRICAS Y PLÁSTICOS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
5.1 Sin deformaciones ni desgaste excesivo	X			
5.2 Sin picaduras, grietas o fisuras	X			
5.3 Los plásticos sin roturas	X			
5.4 Guardacabos o protector de cuerda sin roturas o ausente	X			
5.5 Se encuentra el roller protector de la argolla sin roturas			X	
5.6 Sin cortaduras	X			
5.7 Otro ¿Cuál?			X	
6 CONDICIÓN DEL ABS DE IMPACTO	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
6.1 El estado del absorbedor se encuentra en estado de uso?	X			
6.2 El protector del absorbedor esta sin daño?	X			
6.3 No se presenta humedad o posibles hongos en el absorbedor?	X			

CONTINÚA EN SERVICIO: Equipo que de acuerdo a la inspección puede seguir en uso.
RETIRAR DE SERVICIO: Equipo dado de baja.

VEREDICTO:	CONTINÚA EN SERVICIO	x		

INFORMACIÓN FINAL DEL EQUIPO / CONCLUSIONES:

Se evidencia equipo en estado de uso, se recomienda mejorar el almacenamiento y aseo actual.

Nombre del Inspector	JAVIER ENRIQUE JIMENEZ MOLINA
Número de Cédula	79,916,704
Cargo	INSPECTOR LIDER KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS
Firma	

NOTA:

Las inspecciones se realizan bajo los conceptos de cada marca, dando cumplimiento a las normativas de los fabricantes

Los certificados de respaldo a esta inspección se encuentran al final del informe final

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S.	**HOJA DE VIDA EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS** *Proceso: Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

EMPRESA PROPIETARIA	**INGESPACIOS HYL SAS**	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**7/12/2025**

Tipo de equipo	ESLINGA SENCILLA CON ABS DE IMPACTO	Fecha de fabricado:	DICIEMBRE DE 2023
Uso del equipo	MANTENIMIENTO GENERAL EN TRABAJO EN ALTURAS		
Referencia	LT30R	Lote:	2312
Resultado última Inspección	APTO PARA USO	Serie:	103
		Marca:	LINKTECH
CAPACIDAD	900LB	Talla/Tamaño	1.8M



Nota: esta hoja de vida se expide dando cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021

INFORMACIÓN INICIAL DEL EQUIPO		
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO	**SI**	**NO**
1. ¿El equipo cuenta con su etiqueta y es legible?	X	
2. ¿El equipo presenta cortes o rasgaduras en su componente textil (reatas o cuerda)?		X
3. ¿El equipo presenta ruptura, corte o estiramiento excesivo de las costuras?		X
4. ¿El equipo ha sido modificado fuera de la unidad de fabricación?		X
5. ¿El componente metálico o dieléctrico del equipo ha recibido un esfuerzo importante? (golpe, caída, presión, etc) ó ¿está roto?		X
6. ¿El producto ha estado en contacto con productos químicos?		X
7. ¿Los indicadores de choque han sido activados o manipulados?		X
8. ¿El equipo es utilizado por personal autorizado para trabajo en alturas?	X	
9. ¿La empresa cuenta con un plan de mantenimiento e inspección de los equipos y sistemas de acceso?	X	
Si el equipo cambia alguna de estas condiciones se deberá retirar de las actividades y será evaluada por persona autorizada, para su reintegro o disposición final.		

DATOS DE LA EMPRESA PROPIETARIA

Nombre:	INGESPACIOS HYL SAS	Responsable de Equipos:	PAOLA CABIATIVA RIVERA
No de Cédula o NIT:	901014376-3	No de Cédula:	1015445850
Cargo:	INGESPACIOS HYL SAS	Cargo:	DIRECTOR SISTEMA DE GESTION
Correo Electrónico:	ingespacios@gmail.com	Fecha de Recibido:	7/12/2025

OBSERVACIONES:
MOTIVO SOLICITUD
INSPECCIÓN ANUAL POR PERSONA COMPETENTE

EN CASO DE SER RETIRADO O DE REQUERIR CAMBIO:

FECHA DE RETIRO:		APROBÓ:	

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

Nombre de la Empresa:	INGESPACIOS HYL SAS	Fecha de fabricación:	DICIEMBRE DE 2023	
Empresa Inspectora:	KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS	Referencia	LT30R	
Fecha de Inspección:	7/12/2025	Lote:	2312	
		Serie:	103	
Nombre del Producto:	ESLINGA SENCILLA CON ABS DE IMPACTO	Marca:	LINKTECH	

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

1 CONDICIÓN DE LAS ETIQUETAS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
1.1 El lote es legible	X			
1.2 El serial es legible	X			
1.3 La fecha de fabricación es legible	X			
1.4 La etiqueta esta completa	X			
2 CONDICIÓN ELEMENTOS TEXTILES	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
2.1 El material se encuentra sin restos de pintura o cemento	X			
2.2 Reatas o cuerdas sin desgaste	X			
2.3 Reatas o cuerdas sin estiramientos excesivos	X			
2.4 Reatas o cuerdas sin cortes	X			
2.5 Reatas no deshilachadas	X			
2.6 Reatas sin rastros de químicos	X			
2.7 Reatas sin quemaduras	X			
2.8 Cuenta con el alma completa			X	
2.9 El absorbedor no se encuentra, impactado, roto, cortado o deformado	X			
3 CONDICIÓN DE LAS COSTURAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
3.1 Costuras sin cortes o rupturas del tejido	X			
3.2 Costuras sin estiramientos excesivos	X			
3.3 Sin Costuras faltantes	X			
3.4 Costura del testigo de impacto no desgarrada o rota	X			
3.5 Costuras no contaminadas y sin presencia de químicos	X			
3.6 Costuras sin quemaduras	X			
3.7 Costuras sin ataques con químicos.	X			
4 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS METÁLICAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
4.1 Sin deformaciones o desgaste excesivo	X			
4.2 Sin Picaduras, grietas o fisuras	X			
4.3 Sin corrosión por exposición a ácidos, productos químicos o hidrocarburos	X			
4.4 Correcta apertura de los ganchos y/o mosquetones	X			
4.5 Correcto cierre de los ganchos y/o mosquetones	X			
4.6 Sin remaches ausentes o deformes	X			
4.7 Ajuste adecuado de los resortes	X			

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

5 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS DIELÉCTRICAS Y PLÁSTICOS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
5.1 Sin deformaciones ni desgaste excesivo	X			
5.2 Sin picaduras, grietas o fisuras	X			
5.3 Los plásticos sin roturas	X			
5.4 Guardacabos o protector de cuerda sin roturas o ausente	X			
5.5 Se encuentra el roller protector de la argolla sin roturas			X	
5.6 Sin cortaduras	X			
5.7 Otro ¿Cuál?			X	
6 CONDICIÓN DEL ABS DE IMPACTO	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
6.1 El estado del absorbedor se encuentra en estado de uso?	X			
6.2 El protector del absorbedor esta sin daño?	X			
6.3 No se presenta humedad o posibles hongos en el absorbedor?	X			

CONTINÚA EN SERVICIO: Equipo que de acuerdo a la inspección puede seguir en uso.
RETIRAR DE SERVICIO: Equipo dado de baja.

VEREDICTO:	CONTINÚA EN SERVICIO	x		

INFORMACIÓN FINAL DEL EQUIPO / CONCLUSIONES:

Se evidencia equipo en estado de uso, se recomienda mejorar el almacenamiento y aseo actual.

Nombre del Inspector	JAVIER ENRIQUE JIMENEZ MOLINA
Número de Cédula	79,916,704
Cargo	INSPECTOR LIDER KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS
Firma	

NOTA:

Las inspecciones se realizan bajo los conceptos de cada marca, dando cumplimiento a las normativas de los fabricantes

Los certificados de respaldo a esta inspección se encuentran al final del informe final

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S.	**HOJA DE VIDA EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS** *Proceso: Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

EMPRESA PROPIETARIA	**INGESPACIOS HYL SAS**	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**7/12/2025**

Tipo de equipo	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	Fecha de fabricado:	FEBRERO DE 2024	
Uso del equipo	MANTENIMIENTO GENERAL EN TRABAJO EN ALTURAS			
Referencia	LT35R	Lote:	2402	
Resultado última Inspección	APTO PARA USO	Serie:	206	
		Marca:	LINKTECH	
CAPACIDAD	900LB	Talla/Tamaño	1.8M	

Nota: esta hoja de vida se expide dando cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021

INFORMACIÓN INICIAL DEL EQUIPO		
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO	**SI**	**NO**
1. ¿El equipo cuenta con su etiqueta y es legible?	X	
2. ¿El equipo presenta cortes o rasgaduras en su componente textil (reatas o cuerda)?		X
3. ¿El equipo presenta ruptura, corte o estiramiento excesivo de las costuras?		X
4. ¿El equipo ha sido modificado fuera de la unidad de fabricación?		X
5. ¿El componente metálico o dieléctrico del equipo ha recibido un esfuerzo importante? (golpe, caída, presión, etc) ó ¿está roto?		X
6. ¿El producto ha estado en contacto con productos químicos?		X
7. ¿Los indicadores de choque han sido activados o manipulados?		X
8. ¿El equipo es utilizado por personal autorizado para trabajo en alturas?	X	
9. ¿La empresa cuenta con un plan de mantenimiento e inspección de los equipos y sistemas de acceso?	X	
Si el equipo cambia alguna de estas condiciones se deberá retirar de las actividades y será evaluada por persona autorizada, para su reintegro o disposición final.		

DATOS DE LA EMPRESA PROPIETARIA

Nombre:	INGESPACIOS HYL SAS	Responsable de Equipos:	PAOLA CABIATIVA RIVERA
No de Cédula o NIT:	901014376-3	No de Cédula:	1015445850
Cargo:	INGESPACIOS HYL SAS	Cargo:	DIRECTOR SISTEMA DE GESTION
Correo Electrónico:	ingespacios@gmail.com	Fecha de Recibido:	7/12/2025

OBSERVACIONES:
MOTIVO SOLICITUD
INSPECCIÓN ANUAL POR PERSONA COMPETENTE

EN CASO DE SER RETIRADO O DE REQUERIR CAMBIO:

FECHA DE RETIRO:		APROBÓ:	

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

Nombre de la Empresa:	INGESPACIOS HYL SAS	Fecha de fabricación:	FEBRERO DE 2024	
Empresa Inspectora:	KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS	Referencia	LT35R	
Fecha de Inspección:	7/12/2025	Lote:	2402	
		Serie:	206	
Nombre del Producto:	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	Marca:	LINKTECH	

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

1 CONDICIÓN DE LAS ETIQUETAS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
1.1 El lote es legible	X			
1.2 El serial es legible	X			
1.3 La fecha de fabricación es legible	X			
1.4 La etiqueta esta completa	X			
2 CONDICIÓN ELEMENTOS TEXTILES	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
2.1 El material se encuentra sin restos de pintura o cemento	X			
2.2 Reatas o cuerdas sin desgaste	X			
2.3 Reatas o cuerdas sin estiramientos excesivos	X			
2.4 Reatas o cuerdas sin cortes	X			
2.5 Reatas no deshilachadas	X			
2.6 Reatas sin rastros de químicos	X			
2.7 Reatas sin quemaduras	X			
2.8 Cuenta con el alma completa			X	
2.9 El absorbedor no se encuentra, impactado, roto, cortado o deformado			X	
3 CONDICIÓN DE LAS COSTURAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
3.1 Costuras sin cortes o rupturas del tejido	X			
3.2 Costuras sin estiramientos excesivos	X			
3.3 Sin Costuras faltantes	X			
3.4 Costura del testigo de impacto no desgarrada o rota			X	
3.5 Costuras no contaminadas y sin presencia de químicos	X			
3.6 Costuras sin quemaduras	X			
3.7 Costuras sin ataques con químicos.	X			
4 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS METÁLICAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
4.1 Sin deformaciones o desgaste excesivo	X			
4.2 Sin Picaduras, grietas o fisuras	X			
4.3 Sin corrosión por exposición a ácidos, productos químicos o hidrocarburos	X			
4.4 Correcta apertura de los ganchos y/o mosquetones	X			
4.5 Correcto cierre de los ganchos y/o mosquetones	X			
4.6 Sin remaches ausentes o deformes	X			
4.7 Ajuste adecuado de los resortes	X			

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

5 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS DIELÉCTRICAS Y PLÁSTICOS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
5.1 Sin deformaciones ni desgaste excesivo			X	
5.2 Sin picaduras, grietas o fisuras			X	
5.3 Los plásticos sin roturas			X	
5.4 Guardacabos o protector de cuerda sin roturas o ausente			X	
5.5 Se encuentra el roller protector de la argolla sin roturas			X	
5.6 Sin cortaduras			X	
5.7 Otro ¿Cuál?			X	
6 CONDICIÓN DEL ABS DE IMPACTO	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
6.1 El estado del absorbedor se encuentra en estado de uso?			X	
6.2 El protector del absorbedor esta sin daño?			X	
6.3 No se presenta humedad o posibles hongos en el absorbedor?			X	

CONTINÚA EN SERVICIO: Equipo que de acuerdo a la inspección puede seguir en uso.
RETIRAR DE SERVICIO: Equipo dado de baja.

VEREDICTO:	CONTINÚA EN SERVICIO	x		

INFORMACIÓN FINAL DEL EQUIPO / CONCLUSIONES:

Se evidencia equipo en estado de uso, se recomienda mejorar el almacenamiento y aseo actual.

Nombre del Inspector	JAVIER ENRIQUE JIMENEZ MOLINA
Número de Cédula	79,916,704
Cargo	INSPECTOR LIDER KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS
Firma	

NOTA:

Las inspecciones se realizan bajo los conceptos de cada marca, dando cumplimiento a las normativas de los fabricantes

Los certificados de respaldo a esta inspección se encuentran al final del informe final

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S.	**HOJA DE VIDA EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS** *Proceso: Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

EMPRESA PROPIETARIA	**INGESPACIOS HYL SAS**	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**7/12/2025**

Tipo de equipo	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	Fecha de fabricado:	FEBRERO DE 2024	
Uso del equipo	MANTENIMIENTO GENERAL EN TRABAJO EN ALTURAS			
Referencia	LT35R	Lote:	2402	
Resultado última Inspección	APTO PARA USO	Serie:	219	
		Marca:	LINKTECH	
CAPACIDAD	900LB	Talla/Tamaño	1.8M	

Nota: esta hoja de vida se expide dando cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021

INFORMACIÓN INICIAL DEL EQUIPO		
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO	**SI**	**NO**
1. ¿El equipo cuenta con su etiqueta y es legible?	X	
2. ¿El equipo presenta cortes o rasgaduras en su componente textil (reatas o cuerda)?		X
3. ¿El equipo presenta ruptura, corte o estiramiento excesivo de las costuras?		X
4. ¿El equipo ha sido modificado fuera de la unidad de fabricación?		X
5. ¿El componente metálico o dieléctrico del equipo ha recibido un esfuerzo importante? (golpe, caída, presión, etc) ó ¿está roto?		X
6. ¿El producto ha estado en contacto con productos químicos?		X
7. ¿Los indicadores de choque han sido activados o manipulados?		X
8. ¿El equipo es utilizado por personal autorizado para trabajo en alturas?	X	
9. ¿La empresa cuenta con un plan de mantenimiento e inspección de los equipos y sistemas de acceso?	X	
Si el equipo cambia alguna de estas condiciones se deberá retirar de las actividades y será evaluada por persona autorizada, para su reintegro o disposición final.		

DATOS DE LA EMPRESA PROPIETARIA

Nombre:	INGESPACIOS HYL SAS	Responsable de Equipos:	PAOLA CABIATIVA RIVERA		
No de Cédula o NIT:	901014376-3	No de Cédula:	1015445850		
Cargo:	INGESPACIOS HYL SAS	Cargo:	DIRECTOR SISTEMA DE GESTION		
Correo Electrónico:	ingespacios@gmail.com			Fecha de Recibido:	7/12/2025

OBSERVACIONES:
MOTIVO SOLICITUD
INSPECCIÓN ANUAL POR PERSONA COMPETENTE

EN CASO DE SER RETIRADO O DE REQUERIR CAMBIO:

FECHA DE RETIRO:		APROBÓ:	

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

Nombre de la Empresa:	INGESPACIOS HYL SAS	Fecha de fabricación:	FEBRERO DE 2024	
Empresa Inspectora:	KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS	Referencia	LT35R	
Fecha de Inspección:	7/12/2025	Lote:	2402	
		Serie:	219	
Nombre del Producto:	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	Marca:	LINKTECH	

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

1 CONDICIÓN DE LAS ETIQUETAS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
1.1 El lote es legible	X			
1.2 El serial es legible	X			
1.3 La fecha de fabricación es legible	X			
1.4 La etiqueta esta completa	X			
2 CONDICIÓN ELEMENTOS TEXTILES	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
2.1 El material se encuentra sin restos de pintura o cemento	X			
2.2 Reatas o cuerdas sin desgaste	X			
2.3 Reatas o cuerdas sin estiramientos excesivos	X			
2.4 Reatas o cuerdas sin cortes	X			
2.5 Reatas no deshilachadas	X			
2.6 Reatas sin rastros de químicos	X			
2.7 Reatas sin quemaduras	X			
2.8 Cuenta con el alma completa			X	
2.9 El absorbedor no se encuentra, impactado, roto, cortado o deformado			X	
3 CONDICIÓN DE LAS COSTURAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
3.1 Costuras sin cortes o rupturas del tejido	X			
3.2 Costuras sin estiramientos excesivos	X			
3.3 Sin Costuras faltantes	X			
3.4 Costura del testigo de impacto no desgarrada o rota			X	
3.5 Costuras no contaminadas y sin presencia de químicos	X			
3.6 Costuras sin quemaduras	X			
3.7 Costuras sin ataques con químicos.	X			
4 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS METÁLICAS	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
4.1 Sin deformaciones o desgaste excesivo	X			
4.2 Sin Picaduras, grietas o fisuras	X			
4.3 Sin corrosión por exposición a ácidos, productos químicos o hidrocarburos	X			
4.4 Correcta apertura de los ganchos y/o mosquetones	X			
4.5 Correcto cierre de los ganchos y/o mosquetones	X			
4.6 Sin remaches ausentes o deformes	X			
4.7 Ajuste adecuado de los resortes	X			

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS KURAKATA Aspectos a inspeccionar: Etiquetas, reatas, cuerdas, costuras, herrajes, plásticos

5 CONDICIÓN DE LAS PIEZAS DIELÉCTRICAS Y PLÁSTICOS	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
5.1 Sin deformaciones ni desgaste excesivo			X	
5.2 Sin picaduras, grietas o fisuras			X	
5.3 Los plásticos sin roturas			X	
5.4 Guardacabos o protector de cuerda sin roturas o ausente			X	
5.5 Se encuentra el roller protector de la argolla sin roturas			X	
5.6 Sin cortaduras			X	
5.7 Otro ¿Cuál?			X	
6 CONDICIÓN DEL ABS DE IMPACTO	**Cumple**	**No Cumple**	**No Aplica**	**Observaciones**
6.1 El estado del absorbedor se encuentra en estado de uso?			X	
6.2 El protector del absorbedor esta sin daño?			X	
6.3 No se presenta humedad o posibles hongos en el absorbedor?			X	

CONTINÚA EN SERVICIO: Equipo que de acuerdo a la inspección puede seguir en uso.
RETIRAR DE SERVICIO: Equipo dado de baja.

VEREDICTO:	CONTINÚA EN SERVICIO	x		

INFORMACIÓN FINAL DEL EQUIPO / CONCLUSIONES:

Se evidencia equipo en estado de uso, se recomienda mejorar el almacenamiento y aseo actual.

Nombre del Inspector	JAVIER ENRIQUE JIMENEZ MOLINA
Número de Cédula	79,916,704
Cargo	INSPECTOR LIDER KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS
Firma	

NOTA:

Las inspecciones se realizan bajo los conceptos de cada marca, dando cumplimiento a las normativas de los fabricantes

Los certificados de respaldo a esta inspección se encuentran al final del informe final

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General