MONTAJES

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO - ROTOMARTILLO

Código:	HSEQ-FS-060
Versión:	01
Ultima Ver:	20/12/2025
Página:	1 de 1

Taladro No. 001

Serie 9293

Marca/Referencia Makita HR5210C

Fecha ingreso obra 19/01/2020

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN	DÍA DE INSPECCIÓN													
	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
FECHA	16/12/26		17/12/26		18/12/26		19/12/26		20/12/26		21/12/26			
ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	X		X		X		X		X		X			
Estado del interruptor de velocidad variable	X		X		X		X		X		X			
Estado del accesorio Porta Brocas (mandril)	X		X		X		X		X		X			
Estado del Botón de Avance/Reversa	X		X		X		X		X		X			
Estado del Selector de Modos	X		X		X		X		X		X			
Tiene instalado el mango lateral	X		X		X		X		X		X			
Estado del cuerpo	X		X		X		X		X		X			
Estado de los accesorios	X		X		X		X		X		X			
Estado de la Función de Taladrar (Giro)	X		X		X		X		X		X			
Estado de la Función de Giro y Percusión	X		X		X		X		X		X			
Estado de la Función de Taladrar y Percusión	X		X		X		X		X		X			
Estado general taladro (fisuras, ruptura, etc.)	X		X		X		X		X		X			
Condiciones de orden y aseo														
INSPECCIONADO POR	Andres		Andres		Andres		Andres		Andres		Andres			
CONTRATISTA														
ACTIVIDAD Y Nº PERMISO DE TRABAJO	perforacion de pared		perforacion de pared		perforacion de pared		perforacion de pared		perforacion de pared		perforacion de pared			
UBICACIÓN	fachada C13		fachada C13		fachada C13		fachada C13		fachada C13		fachada C13			
Vo. Bo RESIDENTE HSEQ	poda		poda		poda		poda		poda		poda			

OBSERVACIONES:

Poda Cabatuva
NOMBRE

Poda
FIRMA

Residente SST
CARGO