ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

**FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES**

| Código: FOR-TH-006 |
|---|
| Versión: 0 |
| Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 |
| Página 1 de 1 |

| Fecha de Inspección: 20/12/2024 | 12:30 PM | Área/Unidad operativa: COMEDOR COMUNITARIO PALERMO SUR | Localidad: RAFAEL URIBE URIBE |
|---|---|---|---|
| Inspección realizada por: Gustavo Muñoz | | Nombre responsable unidad: Liliana Bermudez Oliveros | |

| No | Area donde esta ubicado el equipo | ESTADO DEL EXTINTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AGENTE EXTINTOR | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Vencimiento recarga | | Manometro | | Pasador de seguridad | | Boquilla | | Manija | | Cilindro | | Pintura | | Señalización | | Ubicación | | Visibilidad | | Acceso al extintor | | | | | |
| | | Mes | Año | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | ABC Multiproposito | CO2 | Solkaflam | Agua presurizada | |
| 1 | SALON | 6 | 26 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| 2 | SALON | 6 | 26 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Scanned with CamScanner