EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Instalación de acrílicos en puerta del área de curaciones



Cambiar vidrio habitación de K



Arreglo de tejas e instalación de amarres tejas de tendero de ropa



Cambio rejilla baño talento humano



Impermeabilizar filtración corredor y habitación de Santa María. Estuco y pintura



Cambio de vidrios en R




Elaboración e instalación de reja portón de la entrada de la Comunidad de Cuidado



Continuación pintura interior 2 piso, etapa II: área administrativa y equipo profesional,



Cambio de correas y nivelación del motor eléctrico lavadora # 2



Impermeabilizar terraza de ropería



Cambio y mantenimiento de rejillas en los baños



Mantenimiento caja de grasas cocina



Mantenimiento y arreglo de licuadora industrial



Mantenimiento y arreglo de sillas de ruedas, de baño y carros de medicamentos



Mantenimiento Bombas de agua



Pintura puertas primer piso: Rampa, curaciones, corredor Capilla