| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO<br>FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES | Código: FOR-TH-006<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

| Fecha de Inspección: 23/ Enero /2023. | Hora: 10:00 am. | Área/Unidad operativa: CCC Hogar Nazareth | Localidad: Cogua |
|---|---|---|---|
| Inspección realizada por: Gestión ambiental | | Nombre responsable unidad: Myriam Moreno Ángel | |

| No | Área donde está ubicado el equipo | ESTADO DEL EXTINTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AGENTE EXTINTOR | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Vencimiento recarga | | Manómetro | | Pasador de seguridad | | Boquilla | | Manija | | Cilindro | | Pintura | | Señalización | | Ubicación | | Visibilidad | | Acceso al extintor | | | | | | |
| | | Mes | Año | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | ABC Multipropósito | CO2 | Solkaflam | Agua presurizada | |
| 1 | Tendedero | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | X | |
| 2 | Tendedero | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| 3 | Cocina | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| 4 | Comedor | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| 5 | PQ | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| 6 | Parque | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| 7 | Parque | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| 8 | Parque | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| 9 | Marquesina | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| 10 | Marquesina | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| 11 | Marquesina | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Powered by CamScanner

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO<br>FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES | Código: FOR-TH-006<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

| Fecha de Inspección: 23 Enero 2023 | Hora: 10:00 am. | Área/Unidad operativa: CCC Hogar Nazareth | Localidad: Cogua |
|---|---|---|---|
| Inspección realizada por: Gestión ambiental | | Nombre responsable unidad: Myriam Moreno Ángel | |

| No | Área donde está ubicado el equipo | ESTADO DEL EXTINTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AGENTE EXTINTOR | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Vencimiento recarga | | Manómetro | | Pasador de seguridad | | Boquilla | | Manija | | Cilindro | | Pintura | | Señalización | | Ubicación | | Visibilidad | | Acceso al extintor | | | | | | |
| | | Mes | Año | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | ABC Multipropósito | CO2 | Solkaflam | Agua presurizada | |
| 12 | Marquesina | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | x | | | | |
| 13 | Rampa | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | x | | | | |
| 14 | Camioneta | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | x | | | | |
| 15 | Camioneta | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | x | | | | |
| 16 | Madre Teresa | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | x | | | | |
| 17 | Oficina | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | x | | |
| 18 | Escaleras oficina | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | x | | | | |
| 19 | Cuidados | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | x | | | | |
| 20 | A | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | x | | | | |
| 21 | Pasillo reuriones | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | x | | | | |
| 22 | Farmacia | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | x | | | | |

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Powered by CamScanner

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO<br>FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES | Código: FOR-TH-006<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

| Fecha de Inspección: 23/Enero/2023 | Hora: 10:00 a.m | Área/Unidad operativa: CCC Hogar Nazareth | Localidad: Cogua |
|---|---|---|---|
| Inspección realizada por: Gestión ambiental | | Nombre responsable unidad: Myriam Moreno Ángel | |

| No | Área donde está ubicado el equipo | ESTADO DEL EXTINTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AGENTE EXTINTOR | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Vencimiento recarga | | Manómetro | | Pasador de seguridad | | Boquilla | | Manija | | Cilindro | | Pintura | | Señalización | | Ubicación | | Visibilidad | | Acceso al extintor | | | | | |
| | | Mes | Año | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | ABC Multipropósito | CO2 | Solkaflam | Agua presurizada | |
| 23 | Baño Sta María | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | x | | | | |
| 24 | Mantenimiento | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | x | | | | |
| 25 | Cuarto residuos | 2 | 23 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | x | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Powered by CamScanner