PARQUE NUEVA FONTANA

1. **FECHA:** 24 DE ABRIL DE 2025

2 **SOLICITANTE:** NO APLICA

3 **RADICADO:** NO APLICA

4 **OBJETIVO GENERAL:** Visita ocular al parque **Nueva Fontana** para ver el estado de estos espacios recreativos y hacer diagnostico general del objeto en mención. (infraestructura y mobiliario)

5 **LOCALIZACIÓN COMUNA Nº** 11 **BARRIO:** NUEVA FONTANA

6 **DIRECCIÓN:** Calles 97-98-99 con carrera 15

7 **CORREGIMIENTO:** **VEREDA:**

8 **PROBLEMA O NECESIDAD:**

La intervención para este parque en general para evitar el deterioro inminente que ya se observa, por falta de mantenimiento y el NO cuidado de la comunidad. las bancas en ladrillo a la vista están en el momento de recurarlos junto con toda la necesidad de este sitio (pintura, poda natural, ornamentación).

9. PROPIEDAD DEL PREDIO:

68001010500000692005400000000 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA



10. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: (Grafico, Diseño; Bosquejo)

La intervención inmediata es necesaria para recuperar este parque y su mobiliario al deterioro, por tal razón hacer esta intervención y recuperar este espacio para el descanso de la comunidad esto los lleva comprometerse ellos mismos ayudar a mantenerlo vigente y no dejarlo acabar por los malos amigos de estos espacios.

11. PRIORIDAD RECOMENDADA

URGENTE ☐ **ALTA** ■ **MEDIA** ☐ **BAJA** ☐

12. JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA:

La intervención inmediata de este parque es porque es un espacio concurrido que enlaza otros barrios y comunica diferentes zonas, su mobiliario en ladrillo a la vista está en forma recuperable. Esta recuperación total del parque nos da un espacio más en este lugar que alberga la necesidad para descanso pasivos y evitamos la problemática de la invasión de estos espacios por los vándalos. Se debe fortalecer más los espacios y zonas verdes de los parques para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

13. REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITA OCULAR Y TECNICA

	
Pintura general de toda la estructura metálica de protección al peatón, que y ta ha cumplido con su pintura de protección y se le ve el deterioro del mismo, es con urgencia esta intervención para lograr mantener en buen funcionamiento estas peatonales del parque.	Pintura general de todo el espacio de las peatonales donde se encuentran los muros de estabilidad taludes para su mejoramiento general y evitar el deterioro para que no se vuelvan espacios abandonados.
	
La restauración de los escaños en ladrillo a la vista estan para la recuperación de estas bancas hechas en sitio, la poda general de toda la zona, arboles, males etc. se necesita la conservación natural pero de forma fortalecida (corte) para que la comunidad se apadrine de estos nuevos espacios.	Los arreglos de toda los pasamanos metálicos es necesario por la protección del peatón y para no generar momentos que los vándalos aprovechen y desmantelen estos elementos. el cuidado y la adecuación de estas estructuras metálicas fortalecen el embellecimiento de los parques.
	

No hay unos espacios de recreación ni y las bancas en ladrillo limpio ya presentan un deterioro avanzado en algunas de ellas, esta zona esta solo para recibir es cremento de animales por su abandono, aquí no hay una formación recreativa y solo se presta para su mal uso.	Esta zona se ha prestado para los desechos de otros barrios e inclusive del mismo, hay que darle una pronta solución para evitar que se vuelva una total escombrera .

14. ANALISIS DE VIABILIDAD (CONCLUSION):

La recuperación de este parque infantil es necesario para darle a la comunidad más zonas de recreación, el deterioro de este parque hace alusión también a la necesidad de recuperarlo y hacerle ver a su comunidad el valor que tiene estas zonas de recreación. El espacio público accesible y seguro, contribuye a mejorar la calidad de vida de los residentes. Un parque bien cuidado fomenta la convivencia social, el esparcimiento saludable y el sentido de pertenencia de la comunidad.

HUGO REINALDO FIGUEROA RAMIREZ
ARQUITECTO
CONTRATISTA- CPS-1728

Apoyo técnico: Robinson Melon.