ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-572 Versión: 0 Fecha: Memo I2022016490 – 13/05/2022 Página: 1 de 2

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE LA UNIDAD OPERATIVA					
Convenio de Asociación / Contrato No.	7462	del	2021		
Nombre del Asociado / Contratista	Asociación de Hogares si a la Vida				
Nombre del Servicio	Servicio integral de bienestar y cuidado para personas mayores				
Nombre de la Modalidad	Comunidad de cuidado				
Nombre de la Unidad Operativa	Gratitud				
Dirección de la Unidad Operativa	Calle 121 # 52-65				
Telefono de la Unidad Operativa	6179426 - 3213246470				
Correo electrónico de la Unidad Operativa	comunidadcuidadogratitud7462@gmail.com				
1.1 DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO					
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo	Sandra Milena Morales Marroquín				
Cargo	Técnica Operativa				
Celular	3208265486				
2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO					
Fecha del reporte:	10/31/2022				
ORIGEN DEL REPORTE	Visita de Supervisión	x	Inspección del edificio		
Descripción del evento:					
1. Daño cadena blackout habitación cuarto piso					
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:					
Incorrecta manipulación de la cadena. Se comunica a las personas mayores la forma correcta de subir y bajar el blackout					
3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio	50	Población afectada por el evento	0	Porcentaje de población afectada	0%
Descripción de la afectación del servicio:					
No hubo afectación del servicio					
Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?		SI		NO	x
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:					
Ninguna					
Fecha del reporte:	10/31/2022				
ORIGEN DEL REPORTE	Visita de Supervisión		Inspección del edificio		x
Descripción del evento:					
2. Goteo tubería principal agua potable					
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:					
Presión de agua.					
3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio	50	Población afectada por el evento	0	Porcentaje de población afectada	0%
Descripción de la afectación del servicio:					
No hubo afectación del servicio					
Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?		SI		NO	x
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:					
Ninguna.					
Fecha del reporte:	11/2/2022				
ORIGEN DEL REPORTE	Visita de Supervisión		Inspección del edificio		x
Descripción del evento:					
3. Daño sifa lavamanos habitación 306					

Posibles causas del evento y medidas para no repetición:					
Incorrecta manipulación al realizar labores de aseo o manipulación de las personas mayores. Se socializa con operarios para que no se repita este evento y con las personas mayores para que no manipulen estos elementos.					
3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio	50	Población afectada por el evento	0	Porcentaje de población afectada	0%
Descripción de la afectación del servicio:					
No hubo afectación del servicio					
Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?		SI		NO	x
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:					
Ninguna.					
Fecha del reporte:	10/31/2022				
ORIGEN DEL REPORTE	Visita de Supervisión	x	Inspección del edificio		
Descripción del evento:					


4. Cambio antideslizantes baño					
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:					
Deterioro por uso					
3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio	50	Población afectada por el evento	0	Porcentaje de población afectada	0%
Descripción de la afectación del servicio:					
No hubo afectación del servicio					
Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?		SI		NO	x
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:					
Ninguna					
Fecha del reporte:	11/6/2022				
ORIGEN DEL REPORTE	Visita de Supervisión		Inspección del edificio	x	
Descripción del evento:					
5. Deterioro angeo cocina					
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:					
deterioro por uso					
3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio	50	Población afectada por el evento	0	Porcentaje de población afectada	0%
Descripción de la afectación del servicio:					
No hubo afectación del servicio					
Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?		SI		NO	x
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:					
Ninguna					
Fecha del reporte:	11/15/2022				
ORIGEN DEL REPORTE	Visita de Supervisión		Inspección del edificio	x	
Descripción del evento:					
6. Se identifica dificultad en el descargue del sanitario de talento humano					
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:					
uso del sanitario. Se recuerda al talento humano el uso adecuado del sanitario.					
3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio	50	Población afectada por el evento	0	Porcentaje de población afectada	0%
Descripción de la afectación del servicio:					
No hubo afectación del servicio					
Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?		SI		NO	x
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:					
Ninguna					

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Posibles riesgos y afectacion del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio
1. Arreglo blackout 4 piso	2-Nov	2-Nov	Ninguno	ninguno
2. Arreglo goteo tubería agua potable	3-Nov	3-Nov	Daño mayor en tuberías	Hacer los arreglos para evitar daños mayores.
3. Cambio sifa lavamanos habitación 306	5-Nov	5-Nov	filtración agua del sifón	ninguno
4. Instalación antideslizantes baños	8-Nov	8-Nov	aunque el piso es antideslizante se intala cinta para mejorar la seguridad de las personas mayores	Mejorar la seguridad de las personas mayores
5. Cambio angeo cocina	9-Nov	9-Nov	Ninguno	ninguno
6. Cambio arbol sanitario talento humano	16-Nov	16-Nov	Ninguno	fuga de agua del sanitario

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO					
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	porcentaje	5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	porcentaje
Actividades Programadas en el periodo	6	100%	Cumplimiento anterior	31	100%
Actividades Ejecutadas	6	100%	Cumplimiento periodo actual	6	
Actividades Aplazadas	0		Total de actividades programadas	37	100%

Cumplimiento del periodo	6	100%	Total de actividades ejecutadas	37	100%
			Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	
			Nuevo cumplimiento acumulado	37	100%

6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones:
Ninguna.

7. DATOS RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA	
Nombres y Apellidos: Disneyla Díaz Cadena	Cargo:
Firma: 	Coordinadora

8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN O EQUIPO DE VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES	
Nombres y Apellidos: Camilo Andrés Álvarez Gacharná	Cargo:
Firma: 	Profesional apoyo a la supervisión