

REGISTRO FOTOGRÁFICO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NOVIEMBRE 2022

MANTENIMIENTO PREVENTIVO





Resane de muro de la entrada al baño de la habitación 101





Resane de muros de la unidad operativa.








Revisión y ajuste de ventanas de la unidad operativa





Revisión de techos y ajuste de rejillas

MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Arreglo de cadena del blackout de la habitación del cuarto piso



Filtración de agua en tubería principal de la unidad operativa



Arreglo de tubería principal de la unidad operativa por filtración de agua.



Cambio de sifa del lavamanos de la habitación 306



Instalación de antideslizantes que hacían falta en los baños



Instalación de angeo entre la cocina y el almacenamiento de alimentos



Cambio del árbol hidráulico del sanitario del baño del talento humano