INFORME DE MANTENIMIENTO

CLIENTE: Lotería de Manizales.

EQUIPO: Principal

FECHA: 09/10/2025

TIPO DE MANTENIMIENTO: Correctivo

ESTADO INICIAL DEL SISTEMA: El equipo NO se encuentra operando correctamente previo al mantenimiento.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL INCIDENTE:
Se reportó falla en la devolución de las balotas por parte del sistema de transporte.

CAUSAS:
El pasador y la tuerca que sostienen el cilindro de la valvula de envío y devolucion se soltó ocacionando que esta ultima se moviera de manera conjunta ervitando así que se realizara con éxito la devolucion de las balotas

ACCIONES CORRECTIVAS:
Se insertó nuevamente el pasador y se cambio la tuerca por una nueva para asegurar bien este elemento y evitar que se salga de nuevo.
Con esta acción se restablece el funcionamiento confiable de los equipos y se evita la recurrencia de la falla.

ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA(S) CAUSA(S):
Reemplazo de la tuerca del pasador de la válvula de devolución y envio

FRECUENCIA DEL FALLO:
1 evento registrado.

NIVEL DEL FALLO:
Bajo.



Movimiento erroneo debido al problema del pasador en la valvula de envío y devolucion .

ELEMENTOS CAMBIADOS:

Tuerca del pasador de la válvula de envío y devolución

OBSERVACIONES:

NINGUNA.


ACTIVIDADES PENDIENTES:

NINGUNA

NUEVAS MEJORAS EJECUTADAS: NINGUNA

PRUEBAS REALIZADAS Y RESULTADOS: se realizaron más de tres transportes en los diferentes modos de sorteo con dos lanzamientos por transporte

NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ EL MANTENIMIENTO: MAURICIO M ACOSTA



FIRMA DE DIRECTOR DE INGENIERÍA Y PRODUCCIÓN

Elaboró y Revisó	***Aprobó***
Nombre: *Osiel Arbeláez* ***Cargo:*** *director Ingeniería y Producción*	***Nombre:*** *Héctor Álvaro González* ***Cargo:*** *Gerente*

FORMATO HOJA DE VIDA DEL DOCUMENTO

NOMBRE DOCUMENTO	**CÓDIGO DOCUMENTO**
FORMATO DE INFORME DE MANTENIMIENTO	FOR-IYP-003

VERSIÓN No.	**FECHA**	**NATURALEZA DEL CAMBIO**
01	7 Julio 2024	Implementación gerencia colegiada

OBSERVACIONES LOTERIA DE MANIZALES.: