INFORME DEL CONTRATISTA

I. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	37-CMNC-25
CONTRATISTA:	MOVIMAQ SAS NIT: 901860684-5; R.L. DUBAN FELIPE MUÑOZ HOYOS CC 1.082.778.371
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO A TODO COSTO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS, QUE SON DESTINADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA, DENTRO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1170-0-2025 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA CODIGO BPIN 2024197850031"
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SUCRE – CAUCA
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 39.463.978)
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 30 DE SE´PTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE SE´PTIEMBRE DE 2025
FECHA DE ESTA ACTA	30 DE SE´PTIEMBRE DE 2025

II. ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	DETALLE	UND	CANT	VR UNT	VR TOTAL
1	**VOLQUETA FOTON**				
1,01	Suministro e instalación KIT de embrague volqueta fotón.	KIT	1	$ 6.268.500	$ 6.268.500
1,02	Servicio cama baja sucre +Popayán.	Und	1	$ 1.785.600	$ 1.785.600
1,03	Suministro e instalación Hoja principal de resorte fotón, incluye tornillo central	Und	1	$ 755.370	$ 755.370
1,04	Suministro e instalación Hoja secundaria de resorte fotón, incluye tornillo central	Und	1	$ 750.880	$ 750.880
1,05	Servicio Escáner fotón.	Und	1	$ 246.000	$ 246.000
1,06	Reparación Sistema eléctrico volqueta fotón. mantenimiento y reparación del sensor de oxígeno, reparación cortos circuitos del arnés eléctrico.	Und	1	$ 1.497.200	$ 1.497.200
1,07	Reparación escape volqueta fotón. (conformación de boquilla y flexible del tubo de escape)	Und	1	$ 776.100	$ 776.100

1,08	Mantenimiento y reparación Bomba de levante fotón. (se cambiaron la empaquetadura y se reparó el sistema)	Und	1	$ 1.232.500	$ 1.232.500
1,09	KIT filtros Suministro e instalación filtros, aceite y combustible para volquetas fotón	KIT	1	$ 471.360	$ 471.360
2	**VOLQUETA MERCEDES**				
2,01	Suministro e instalación Hoja de resorte Mercedes, incluye tornillo central	Und	1	$ 2.293.830	$ 2.293.830
2,02	Suministro e instalación Hoja de resorte secundaria Mercedes, incluye pasador central	Und	1	$ 1.039.500	$ 1.039.500
2,03	KIT filtros Suministro e instalación filtros, aceite y combustible	KIT	1	$ 472.320	$ 472.320
3	**RETROEXCAVADORA**				
3,01	Servicio cama baja retro, Sucre Popayán, Popayán Sucre	Und	2	$ 1.769.400	$ 3.538.800
3,02	Reparación Bomba inyección retro. (Suministro e instalación de pistón de avance, empaquetadura y servicio de banco de inyección)	Und	1	$ 4.558.600	$ 4.558.600
3,03	reparación brazo retroexcavadora (corrección de deformaciones en el brazo y soldadura industrial con servicio al punto localizado en la vereda Los Uvos de Sucre Cauca)	Und	1	$ 1.296.100	$ 1.296.100
3,04	reparación cilindro retroexcavadora (corrección de deformación en el cilindro,)	Und	1	$ 447.300	$ 447.300
3,05	KIT filtros Suministro e instalación filtros, aceite y combustible	Und	1	$ 346.150	$ 346.150
4	**MOTONIVELADORA**				
4,01	Suministro y colocación Manguera refrigerante motoniveladora.	Und	1	$ 273.338	$ 273.338
4,02	Suministro y colocación Neumático motoniveladora.	Und	2	$ 349.650	$ 699.300
4,03	KIT filtros Suministro e instalación filtros, aceite y combustible	KIT	1	$ 1.294.800	$ 1.294.800
5	**VIBROCOMPACTADOR**				$ -
5,01	KIT filtros Suministro e instalación filtros, aceite y combustible	KIT	1	$ 407.950	$ 407.950
6	**VARIOS**				
6,01	Refrigerante	Cuñete	3	$ 571.880	$ 1.715.640
6,02	Urea	litro	120	$ 9.830	$ 1.179.600
6,03	Despichada de volquetas.	Und	15	$ 110.656	$ 1.659.840
6,04	aceite 15w40	Cuñete	5	$ 479.040	$ 2.395.200
6,05	Aceite hidráulico	Cuñete	5	$ 412.440	$ 2.062.200
					$ 39.463.978,00

III. RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS CON CON REGISTRO FOTOGRAFICO

VOLQUETA FOTON

1,01	Suministro e instalación kit de embrague volqueta fotón	KIT	1	$ 6.268.500	$ $ 6.268.500

REGISTRO FOTOGRAFICO





1,02	Servicio cama baja Sucre – Popayán	UND	1	$ 1.785.600	$ 1.785.600

REGISTRO FOTOGRAFICO





1,03	Suministro e instalación Hoja principal de resorte fotón, incluye tornillo central	UND	1	$ 755.370	$ 755.370

REGISTRO FOTOGRAFICO



1,04	Suministro e instalación hoja secundaria de resorte fotón incluye tornillo central	UND	1	$ 750.880	$ 750.880


REGISTRO FOTOGRAFICO






1,05	Servicio Scanner fotón	UND	1	$ 246.000	$ 246.000

REGISTRO FOTOGRAFICO



1,06	Reparación sistema eléctrico volqueta fotón (mantenimiento y reparación del sensor de oxígeno, reparación cortos circuitos del arnés eléctrico)	UND	1	$1.497.200	$1.497.200

REGISTRO FOTOGRAFICO



1,07	Reparación escape volqueta fotón (conformación de boquilla y flexible del tubo de escape)	UND	1	$ 776.100	$ 776.100

REGISTRO FOTOGRAFICO



1,08	Mantenimiento y reparación bomba de levante fotón (cambiar empaquetadura y reparar el sistema)	UND	1	$ 1.232.500	$ 1.232.500



1,09	Kit filtros suministro e instalación filtros aceite y combustible para volqueta fotón.	KIT	1	$ 471.360	$ 471.360

REGISTRO FOTOGRAFICO



2 VOLQUETA MERCADERES


2,01	Suministro e instalación hoja de resorte Mercaderes, incluye tornillo central	UND	1	$ 2.293.830	$ 2.293.830

REGISTRO FOTOGRÁFICO



2,02	Suministro e instalación hoja de resorte secundaria Mercaderes, incluye pasador central	UND	1	$ 1.039.500	$ 1.039.500

REGISTRO FOTOGRÁFICO



2,03	Kit de filtros suministro e instalación filtros, aceite y combustible	KIT	1	$ 472.320	$ 472.320

REGISTRO FOTOGRÁFICO



3 RETROEXCAVADORA

3,01	Servicio cama baja retro, Sucre - Popayán, Popayán - Sucre	UND	2	$1.769.400	$ 3.538.800

REGISTRO FOTOGRÁFICO




3,02	Reparación bomba inyección retro (Suministro e instalación de pistón de avance, empaquetadura y servicio de banco de inyección)	UND	1	$ 4.558.600	$ 4.558.600

REGISTRO FOTOGRÁFICO



3,03	Reparación brazo retroexcavadora (corrección de deformaciones en el brazo y soldadura industrial con servicio al punto localizado en la vereda Los Uvos de Sucre Cauca)	UND	1	$ 1.296.100	$ 1.296.100

REGISTRO FOTOGRÁFICO




3,04	Reparación cilindro retroexcavadora (corrección de deformación en el cilindro)	UND	1	$ 447.300	$ 447.300

REGISTRO FOTOGRÁFICO




SPARK 30C 5G • 25mm f/1.79 1/363s ISO56



SPARK 30C 5G • 25mm f/1.79 1/487s ISO56

3,05	Kit filtros Suministro e instalación filtros aceite y combustible	UND	1	$ 346.150	$ 346.150

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SPARK 30C 5G • 25mm f/1.79 1/50s ISO838

4 MOTONIVELADORA

4,01	Suministro y colocación Manguera refrigerante motoniveladora	UND	1	$ 273.338	$ 273.338

REGISTRO FOTOGRAFICO



4,02	Suministro y colocación neumático motoniveladora	UND	2	$ 349.650	$ 699.300

REGISTRO FOTOGRAFICO



4,03	Kit filtros Suministro e instalación filtros, aceite y combustible	KIT	1	$ 1.294.800	1.294.800

REGISTRO FOTOGRAFICO



5 VIBROCOMPACTADOR

5,01	Kit filtros Suministro e instalación filtros, aceite y combustible	KIT	1	$ 407.950	$ 407.950

REGISTRO FOTOGRAFICO



6 VARIOS

6,01	Refrigerante	CUÑETE	3	$ 571.880	$ 1.715.640

REGISTRO FOTOGRAFICO



6,02	Urea	LITRO	120	$ 9.830	$ 1.179.600

REGISTRO FOTOGRAFICO



6,03	Despinchada de volquetas	UND	15	$ 110.656	$ 1.659.840

REGISTRO FOTOGRAFICO



6,04	Aceite 15W 40	CUÑETE	5	$ 479.040	$ 2.395.200

REGISTRO FOTOGRAFICO




6,05	Aceite Hidráulico	CUÑETE	5	$ 412.440	$ 2.062.200

REGISTRO FOTOGRAFICO



IV. BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 39.463.978,00		100%
ACTA PARCIAL #1		$ 39.463.978,00	100%
POR EJECUTAR		0	0%
SUMAS IGUALES	$ 39.463.978,00	$ 39.463.978,00	



V. DOCMENTOS APORTADOS PARA EL PAGO PARCIAL DEL CONTRATO

1. Informe de contratista
2. Seguridad social
3. Factura electrónica

Se firma a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2025

Responsable del informe	v/b
Duvan Felipe Muñoz	
R.L. DUBAN FELIPE MUÑOZ HOYOS CC 1.082.778.371 MOVIMAQ SAS NIT: 901860684-5;	**MILAGROS CORALIA HERNANDEZ T.** Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipio de Sucre Cauca

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901860684	5	MOVIMAQ MS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VEREDA LAME	POPAYAN-CAUCA	3104268918	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1882743297	9493979504	E	2025/10/21	2025/10/28	BANCOLOMBIA	7	$378,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,000	$0	$228,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,000	$0	$228,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$200	$0	$34,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$200	$0	$34,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$300	$0	$57,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$57,000	$300	$0	$57,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$300	$0	$57,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$300	$0	$57,300
TOTAL				1	$376,500	$1,800	$0	$378,300

107

Certificación
Bancaria

Martes, 09 de septiembre de 2025

A quien pueda interesar.

Bancolombia S.A. se permite informar que APRECIADO USUARIO identificado(a) con NIT 901860684, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	26100010370	2025-03-11	ACTIVO	

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co