




15.1 Evidencia Obligación 15 *Intervención metalmecánica CIAS:*
a. Fotografía Instalación Cerramiento lateral bodega de almacén





b. Fotografía Instalación y refuerzo de estructura de soporte de paneles solares



Cra. 5 #32-564, Puerto Boyacá, Boyacá,
Colombia

15 Mar 2026 09:20 AM