
# FUNDACION FERJARDIN LAS FLORES

NIT: 900479761- 8

## INFORME DE MANTENIMIENTOS

**MES MARZO 2026**


**01/03/2026**

| ARREGLO | DESCRIPCION | EVIDENCIA FOTOGRAFICA |
|---|---|---|
| VENTANA NIVEL DE MATERNOS | Se realiza retoque interno y externo de pintura por oxido a la ventana del nivel de maternos |  |
| MURO CAMINADOR 1 | Se realiza resane y pintura a muros detrás de la puerta de caminador 1 primer piso |  |

Scanned with CamScanner

# FUNDACION FERJARDIN LAS FLORES



NIT: 900479761- 8

| | | |
|---|---|---|
| **LAVAMANOS BAÑO NIÑAS Y NIÑOS PRIMER PISO** | Se realiza cambio de silicona alrededor de los lavamanos del baño de los niños y niñas por desgaste del primer piso |  |
| **ENCHAPE CAMINADOR 2** | Se realiza cambio de 2 baldosas rotas en la pared de caminador 2 |  |

Scanned with CamScanner

# FUNDACION FERJARDIN LAS FLORES



NIT: 900479761- 8

| | | |
|---|---|---|
| **CHAPA PARVULOS 2** | Se realiza ajuste a la chapa de la puerta de parvulos 2 |  |
| **CHAPA BAÑO ADULTOS PRIMER PISO** | Se realiza cambio a la chapa del baño de adultos del primer piso |  |

Scanned with CamScanner

# FUNDACION FERJARDIN LAS FLORES

NIT: 900479761- 8

| | | |
|---|---|---|
| **MEDIA CAÑA ZONA DE LAVANDERIA** | Se realiza cambio e instalación de la media caña del área de lavandería |  |
| **ESQUINEROS PARVULOS 2 Y MATERNOS** | Se realiza ajuste en los esquineros de los niveles de maternos y parvulos 2 |   |

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| **ORINALES INFANTILES** | Se realiza instalación de manguera a orinales de los niños y niñas de los baños del primer y segundo piso |   |

Scanned with CamScanner