5.12.7. ACTAS DE REUNIÓN DE OBRA.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

Contrato de Consultoría No. 038 de septiembre 19 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
27 02 2025	3:00 pm	4:30pm

LUGAR DE LA REUNIÓN:

YOPAL OFICINA DE SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Maria Diomy Barrera Alfonso	Representante Legal Obra	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
2	Edwin Gerardo Rodriguez Vargas	Residente de Obra	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
3	Maria Doris Bernal Alfonso	Coordinador SG-SST	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
4	Edith Jazmin Pacheco Reina	Profesional Ambiental	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
5	Luis Andrés López Mesa	Representante Legal Interventoria	UNION TEMPORAL DELTA 2023
6	Edith Rosa Albarracin Ramirez	Residente Ambiental Interventoria	UNION TEMPORAL DELTA 2023

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificación ambiental del área donde se construirá el Jarillón o dique.

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de los participantes
2. Contextualización del tema

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 3:00 pm del dia 27 de febrero de 2025 se dio inicio a la reunión mediante la presentación de los participantes, posteriormente se realizó la contextualización del tema a tratar que para este caso es verificación ambiental del área donde se construida el Jarillón o dique. por parte del contratista para dar continuidad a la implementación de las medidas de manejo ambiental establecidas en el PAGA previo al reinicio de las actividades constructivas del proyecto

Con base en lo anterior el Ing. Andrés López R/L de la Interventoría manifiesta que teniendo en cuenta que se planea iniciar las actividades relacionadas con las obras de protección se deberá realizar un adecuado manejo de la fuente hídrica ya que se dará inicio a la intervención de cauce, la cual está autorizada por CORPORINOQUIA, por lo cual se hace necesario conocer las condiciones del permiso otorgado.
Con base en lo anterior la interventoría expone el ítem de la Resolución No. 500.36.23.0499 del 26 de abril de 2023 el cual quedo así:

1. Ocupación de Cauce Provisional en el rio Pauto para la construcción de un Jarillón o dique

DIMENSIONES	SISTEMA WGS 1984 COORDENADAS GEOGRAFICAS		
LONGITUD: 210M ANCHO: 7.5M ANTURA: 3M	PUNTO	LATITUD	LONGITUD
	INICIAL	5° 9'46.80"	70°55'0.20"
	FINAL	5° 9'49.00"	70°54'54.00"

Con base en lo anterior la interventoría solicita a la consultoría se realice un comité en campo el día 28 de febrero de 2025, fecha programada para el inicio de la localización del área para a construcción del Jarillón o dique para verificar que este cumpla con lo establecido por CORPORINOQUIA y así dar vía libre a las obras de protección.

Siendo las 4:30 am del día 27 febrero del año 2025 se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S se compromete a realizar un comité en campo el día 28 de febrero de 2025 para la verificación ambiental del área donde se construida el Jarillón o dique.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

Contrato de Consultoría No. 038 de septiembre 19 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO. MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
11 03 2025	3:00 pm	4:45pm

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Instalaciones de ACUATODOS S.A. E.S.P, Yopal, departamento de Casanare.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Ing Robert Asis Hernández Cachay	Subgerente Técnico y Operativo	ACUATODOS S.A. E.S.P.
2	Ing Roberto Andrés Ríos Figueroa	Profesional de apoyo a la supervisión	ACUATODOS S.A. E.S.P.
3	Maria Diomy Barrera Alfonso	Representante Legal	SYNERGIA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A.S
4	Ing Luis Andrés López Mesa	Director de Interventoría	UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023

11/03/2025 Hoja 4

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Reporte de avance de obra, actividades ejecutadas y por ejecutar, diseño ampliación red alcantarillado sanitario calle 4 entre carrera 6 y vía a Trinidad

ORDEN DEL DÍA

- Avance de obra
- Actividades ejecutadas y programadas a ejecutar.
- Revisión diseño tramo nuevo alcantarillado Sanitario de la sanitario calle 4 entre carrera 6 y vía a Trinidad.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia el presente comité siendo las 3 de la tarde del martes 11 de marzo de 2025, con los representantes de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P., contratista de obra y contratista de interventoria.

La interventoria manifiesta que a la fecha la obra tiene un avance ejecutado aproximado del 70% y programado del 67% de acuerdo a la reprogramación de obra realizada el 27 de febrero de 2025 para el reinicio No. 3 del proyecto.

Se están adelantando actividades de obra en:

- Capitulos 2 Optimización red pluvial centro poblado, terminando el colector TRP-45(1) en tuberia PVC de diámetro 24, también se está realizando el vaciado de concreto en los sumideros de las vías pavimentadas hasta la carrera 4.

- Capitulo 5 Obras de Protección, se realizo el Jarillón para el desvió provisional del rio Pauto, se esta realizando la excavación mecánica, hasta el nivel de cimentación establecido en el diseño, se realiza el trasiego del agua que ingresa a la excavación, se están construyendo los bolsacretos, se coloca el acero de refuerzo establecido en las bolsas y se instala el geotextil tejido entre la parte posterior de las bolsas y el talud.

Se han presentado varios inconvenientes durante la construcción de las obras de protección debido a la inestabilidad del talud al inicio de la estructura, ha sido indispensable colocar entibado para poder ejecutar las actividades de acuerdo a lo establecido en los planos de diseño, se presenta demasiado ingreso de agua al fondo de la excavación debido a que el nivel de cimentación esta más de 2 metros por debajo del lecho del rio y además el material encontrado es muy permeable, el pasado domingo en horas de la noche se presentó una creciente súbita del rio lo que ocasiono el retiro inesperado de la maquinaria y las motobombas del área de trabajo, además el Jarillón fue erosionado por el cauce del rio ocasionando daños en las excavaciones. Estos inconvenientes no previsibles han ocasionado atraso considerable durante la ejecución de las Obras de proteoción del talud aguas arriba de la descarga del sistema de Alcantarillado Pluvial.

- Capitulo 6 Transporte, se continúa realizando el transporte y acopio de los materiales pétreos necesarios para la ejecución del proyecto desde el rio Cravo sur y el rio Tocaria. Además, se esta realizando el cargue y retiro del material común para la conformación de la estructura del pavimento.

- Capitulo 7 Obras complementarias, se esta realizando la excavación e instalación de la estructura del pavimento en las calles 3 y 4 entre carreras 5 y 6. Se esta realizando el vaciado de concreto para las losas del pavimento entre las carreras 4 y 5.

Durante la etapa preconstructiva, la Interventoria evidencio que en el sector ubicado en la calle 4 entre carrera 6 y la via a Trinidad, no se encuentra construida la red del alcantarillado sanitario, para realizar la recolección y evacuación de las aguas residuales de las viviendas adyacentes a las vías a pavimentar. La Interventoria del proyecto con el propósito de continuar la ejecución de las Obras Complementarias en este sector, presento el diseño de los nuevos colectores del Alcantarillado sanitario para revisión y aprobación ante ACUATODOS SA ESP, los cuales se proyectan y modelan hidráulicamente como un tramo independiente, debido a que no tiene aportes de aguas residuales de los otros sectores del centro Poblado de Bocas del Pauto.

Los representantes de ACUATODOS SA ESP, informan que ya revisaron el diseño suministrado por la interventoria del proyecto y están de acuerdo con el trazado de la red. Por lo tanto, solicitan a los contratistas de Obra e Interventoria, si se requieren análisis de precios unitarios de las actividades no previstas se realice la solicitud de aprobación, además se efectúe la revisión de las cantidades del proyecto para buscar alternativas de incluir las actividades nuevas al presupuesto del proyecto, manteniendo en lo posible el equilibrio económico del contrato.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

El contratista SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S. y la Interventoría UINON TEMPORAL DELTA 2023, Realizaran: la solicitud de aprobación de análisis de precios unitarios no previstos; el balance económico del contrato; y la solicitud de Modificación de Obra No. 1.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luis Andres Lopez Mesa	Ingeniero director del Interventoria	
Mario Diomy Bolaño Alfaro	R/legal	
Roberto Rios	Apoyo Sup Acuatodos	
Robert Ramirez	Residente	

11/03/2025 4 de 4

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

Contrato de Consultoría No. 038 de septiembre 19 de 2023 cuyo objeto es: **INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
21 / 03 / 2025	8:30am	10:00am

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Instalaciones de ACUATODOS S.A. E.S.P, Yopal, departamento de Casanare.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Ing Robert Asis Hernández Cachay	Subgerente Técnico y Operativo	ACUATODOS S.A. E.S.P.
2	Ing Roberto Andrés Ríos Figueroa	Profesional de apoyo a la supervisión	ACUATODOS S.A. E.S.P.
3	María Diomy Barrera Alfonso	Representante Legal	SYNERGIA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A.S
4	Ing Luis Andrés López Mesa	Director de Interventoría	UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023

21/03/2025 Hoja 4

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar el reporte de avance de obra mes de marzo, actividades ejecutadas y por ejecutar.

ORDEN DEL DIA

- Presentación de los asistentes
- Avance de obra
- Actividades ejecutadas y programadas a ejecutar.
- Inconvenientes presentados.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A las 8:30 am del viernes 21 de marzo de 2025, se lleva a cabo el Comité de Obra, con la presencia de los representantes de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P., el contratista de obra, y el contratista de interventoria.

El propósito principal de esta reunión es presentar y discutir el avance de la obra correspondiente al mes de marzo de 2025, así como las actividades programadas para los días siguientes, con el fin de garantizar el cumplimiento de los plazos y la calidad en la ejecución de los trabajos.

La interventoría informa que, a la fecha, el avance total del contrato de obra es de aproximadamente 76.50%, superando el 69% programado. Actualmente, se ejecutan actividades en dos frentes de trabajo:

Frente 1: Pavimentación de la Calle 3 entre Carreras 5 y 6 (Centro Poblado)
En este frente, se están llevando a cabo trabajos de fundida de losas de pavimento rígido en concreto MR 41 Kg/cm² con un espesor de 0.18 m. Las actividades previas incluyen la conformación del terreno a nivel de sub-base, así como la instalación, figurado y armado de parrillas de acero de refuerzo Grado 60 y acero de transferencia liso con resistencia de 60000 psi.

Frente 2: Obras de Protección en el Rio Pauto
En este frente, el equipo está ejecutando las actividades contempladas en el Capítulo 5: Obras de Protección, que incluyen: Replanteo y localización manual de las obras de protección, manejo, control y extracción de agua en el área de trabajo, excavación de cortes, canales y préstamos en el río, excavación manual en material común, perfilado mecánico de talud 1:1 (45°), instalación de geotextil No. Tejido 3000, fundido de Bolsacreto con mezcla de cemento-arena (1:8) en dimensiones 1.20 x 2.0 m.

El contratista de obra destaca que las actividades actuales están orientadas principalmente a las obras de protección, dado que no ha comenzado aún la temporada de lluvias, lo que permite continuar sin los riesgos asociados a las crecientes del río Pauto. Se estima que, con la llegada del invierno, estas crecientes podrían generar obstáculos significativos, afectando la ejecución de las obras de protección y la terminación de la estructura de descarga.

Además, el contratista informa que la meta diaria para las actividades de fundida de Bolsacreto es de 25 costales, se continuará con la pavimentación de la vía en la Carrera 6, la nivelación de la mampostería y el vaciado de concreto en las tapas de los sumideros laterales.

El Contratista de obra manifiesta que durante la ejecución de las excavaciones necesarias para la cimentación de los bolsacretos de la protección del talud aguas arriba de la Estructura de descarga se han

21/03/2025 2de4

presentado derrumbes lo que ha requerido la utilización de entibado para confinar el material lateral y garantizar la integridad del personal que esta realizando las actividades del capitulo 5 OBRAS DE PROTECCIÓN.

Al realizar la localización y replanteo de la estructura de descarga integrada con los bolsacretos se evidencio que el corral y embarcadero de ganado existente aguas debajo de la estructura de descarga, esta muy cerca de la estructura, ocasionando interferencia con el cargue y descargue de ganado, la descarga eficiente del alcantarillado pluvial, además por efectos de la socavación al final de protección puede generar erosión e inestabilidad del talud. Para mitigar la interferencia entre la estructura de descarga y el embarcadero se deflector 15 grados en las ultimas tres secciones de la estructura de descarga y se incremento la longitud de la protección 10 metros aguas abajo.

La interventoria manifiesta que en los planos se aprecia un concreto ciclópeo en la parte posterior de los sacos el cual es muy pequeño y por la forma no garantiza el apoyo del saco superior, para mejorar la estabilidad de los sacos se propone a partir del quinto nivel realizar el concreto ciclópeo posterior en una dimensión de 0,45m x 0,45m, a lo largo de la protección hasta aproximadamente el nivel once, manteniendo el equilibrio económico del contrato. Con este ajuste a la estructura se garantiza que los sacos en los niveles que comienza a generar el talud a 45 grados quedan apoyados completamente en una base homogénea y estable.

De acuerdo a los niveles del rio Pauto se ha identificado que la estructura de descarga se va a mantener sumergida en la parte inferior, por lo tanto, se pueden ocasionar flotación de la estructura debido al efecto de subpresión que genera el agua. Para mitigar la posible flotación la interventoria recomienda realizar en las tres últimas secciones de la estructura un contrapeso con concreto ciclópeo y anclajes en acero de refuerzo que permitan integrar el acero de refuerzo de la base con el concreto ciclópeo.

Los representantes de ACUATODOS solicitan al contratista de obra que se enfoque prioritariamente en la finalización de las obras de protección para mitigar los posibles riesgos asociados con la temporada de lluvias. Además, se insta a retomar lo antes posible la ejecución de las actividades restantes del Capítulo 4: Construcción de la Estructura de Descarga, con el objetivo de completar estas actividades antes de las crecientes del rio. Esta recomendación se basa en el análisis del año pasado, donde los niveles elevados del rio se mantuvieron desde los primeros días de abril hasta diciembre.

Finalmente, se solicita a la interventoria continuar brindando apoyo continuo al contratista de obra para asegurar que los trabajos de construcción se realicen de acuerdo con los estándares técnicos establecidos, garantizando la calidad y la seguridad en todo el proceso.

Siendo las 10:00 am, se da por terminada la presente reunión, agradeciendo la participación de todos los asistentes.

21/03/2025 3 de 4

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

- SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA se compromete a continuar con la construcción de las obras de protección y reanudar las actividades del Capítulo 4: Estructura de Descarga antes de las crecientes del rio Pauto.
- Se autoriza el ajuste al diseño en la Estructura de Descarga, el incremento de la longitud de las Obras de Protección, realizar el concreto ciclópeo a partir del nivel 5 hasta el 11 en la parte posterior de los bolsacretos dimensión de 0,45m x 0,45m, a lo largo de la protección, siempre y cuando la interventoria y el contratista de Obra, verifiquen que se mantiene el equilibrio económico del contrato de obra.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diana Baima	R/Legal	
Lic. Andrea Lopez. Mesa.	Director de. Interventoria.	
Roberto Ruiz P	Apoyo Supervisor	
Robert Fernando	Sop Técnico	

21/03/2025 4:04

5.12.8. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

UNION TEMPORAL DELTA 2023

Yopal, 12 de marzo de 2025

Doctora
MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R.L. SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
El Yopal

Referencia: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023, OBJETO: "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: SOLICITUD LIMPIEZA DE TUBERIA ALCANTARILLADO PLUVIAL

Cordial saludo;

UNION TEMPORAL DELTA 2023 actuando como interventor contratado por EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P", según el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 038 DE SEPTIEMBRE 19 DE 2023 para realizar el control Técnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico al contrato de la referencia, luego de realizar las actividades de construcción y conexión de los tramos de tubería del emisario final a la estructura de descarga se evidencio la elevada colmatación que presenta la tubería instalada, con el propósito de mejorar la evacuación de la escorrentía superficial del centro poblado de Bocas del Pauto hacia la estructura de descarga del sistema de Alcantarillado Pluvial, por medio del presente le solicitamos realizar la limpieza y retiro de los sedimentos acumulados en los colectores antes que inicie la temporada de invierno del año 2025.

Agradeciendo su amable atención.

Att

UNION TEMPORAL DELTA 2023
R.L. LUIS ANDRES LOPEZ MESA
Dirección: Carrera 29B No.30-11, Yopal Casanare
Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Teléfono: 311 521 5263

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 12/03/2025
HORA: 03:42 P M
CANTIDAD DE FOLIOS: 2
RECIBIDO POR:
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Yopal, 11 de marzo de 2025

Doctora
MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R.L. SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
El Yopal

Referencia: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023, OBJETO: "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: SOLICITUD INCREMENTO DE TURNOS OBRAS DE PROTECCION

Cordial saludo;

UNION TEMPORAL DELTA 2023 actuando como interventor contratado por EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P", según el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 038 DE SEPTIEMBRE 19 DE 2023 para realizar el control Técnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico al contrato de la referencia, teniendo en cuenta que el componente más crítico del proyecto es el Capítulo 5 Obras de Protección, la cual el año pasado luego de comenzar la construcción fue postergada por los elevados caudales que transporta el rio Pauto. Al reiniciar la ejecución de las actividades de la estructura de protección del talud izquierdo aguas arriba de la estructura de descarga del sistema de alcantarillado pluvial en el rio, se han presentado varios inconvenientes, los cuales están repercutiendo en los bajos rendimientos de obra, por lo cual les solicitamos incrementar en el menor tiempo posible los turnos de trabajo para adelantar la cimentación de toda la protección antes que inicie la temporada de invierno del año 2025.

Agradeciendo su amable atención.

Att

UNION TEMPORAL DELTA 2023
R.L. LUIS ANDRES LOPEZ MESA
Dirección: Carrera 29B No.30-11, Yopal Casanare
Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Teléfono: 311 521 5263

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 11/03/2025
HORA: 03:39 P.M
CANTIDAD DE FOLIOS: 1
RECIBIDO POR:
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

5.12.9. CORRESPONDENCIA ENVIADA.

Yopal, 04 de marzo del 2025

Ingeniero:
JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
GERENTE DE ACUATODOS S.A.E.S.P
YOPAL – CASANARE

Referencia: Contrato de Obra N° 033 DE 2023, cuyo objeto es: "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIOS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: SOLICITUD APROBACIÓN DE POLIZAS DE ACUERDO AL REINICIO No. 3. DEL CONTRATO EN REFERENCIA.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito adjuntar las Pólizas de Cumplimiento No 69974 - Endoso 5 y de Responsabilidad Civil No 20438 - Endoso 5 del Contrato de Obra No 033 de 2023, para su respectiva aprobación por parte de la Entidad.

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Anexo: 10 folios

ACUATODOS S.A.
GERENCIA
FECHA: 04-03-25
HORA: 3:39 PM
FIRMA: Julieth O.
(10 folios)

0287

Yopal, 03 de marzo del 2025

Ingeniero:
JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
GERENTE DE ACUATODOS S.A.E.S.P
YOPAL – CASANARE

Referencia: Contrato de Obra N° 033 DE 2023, cuyo objeto es: "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIOS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: ENTREGA DE REPROGRAMACIÓN OBRA Y FLUJO DE INVERSIÓN DE ACUERDO A ACTA No.10 REINICIO No. 3.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito adjuntar la reprogramación y flujo de inversión de acuerdo al Acta de Reinicio No. 3. del contrato de Obra No 033 de 2023, para su respectiva revisión y conocimiento.

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Anexo: 5 folios

ACUATODOS S.A.
GERENCIA
FECHA 03-03-25
HORA 4:04 AM
RECIBE Julieth O.
(6 folio + 5 planos)
0276

5.12.10. BITACORA.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

Inspector de obra Inspector Interventoría.

JUEVES 27 de febrero de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se celebra Acta N° 11 de Reiniciación del Contrato, Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ. Se realiza prueba de alcoholimetrío, Se continua con el Replanteo y localizació manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 Kms), Se compacta con el Vibro compactador para realizar el sello de la Subrasante, se continua instalando Geotexti tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se instaló Geomalla triaxial para refuerzo TX-5; se rellena con sub base granular Seleccionado o clasificada hasta 25 cm; se realiza Conformación Vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cunetoada, se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de Sub base, estas actividades relacionadas con el capítulo de obras complementarias se han adelantado en la calle 3 entre Kras 5 y 6, también se instaló Sardinel prefabricado I4-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel prefabricado (0.80x0.20 x 0.40 Incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) en la calle 3 entre

Kras 5 y 6, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, se levanta jarillón o dique de acuerdo a la autorización de ocupación de cauce provisional otorgada por Corporinoquia en la resolución 500.36.23.0499 del 26 de abril de 2023, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director de Interventoría.

Inspector de obra

Inspector Interventoría.

VIERNES 28 de Febrero de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de Cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 Kms), Se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la subrasante, Se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se instaló Geomalla triaxial para refuerzo TX-5, Se rellena con Sub base granular Seleccionada O clasificada

rasta 25 cm, Se realiza conformación Vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar; y cunteada Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de Sub base, estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias se han adelantado en la calle 3 entre Kras 5 y 6, también se instaló Sardinel prefabricado A-10 (0.80 X 0.20 X 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel prefabricado (0.80 X 0.20 X 0.40) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 X 0.20 X 0.5) en la calle 3 entre Kras 5 y 6, Se avanza con el figurado del acero de requerto para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, Se levanta jarillón o dique de acuerdo a la autorización de ocupación de cauce provisional otorgada por Corporinoquia en la resolución 500.36.23.0499 del 26 de Abril de 2023, Se avanza con la red pluvial con Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado, Excavación manual en material común, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1-1/2"), se instala Tubería PVC alcantarillado 12" y 16" en los tramos TRP-87 TRP-86 TRP-724 Y TRP-123, también se construyó Pozo de Inspección PN-29, en la obra hizo presencia la omisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

SÁBADO 1 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se realiza prueba de alcoholimetria, se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 Kms), se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la subrasante, se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (MD6000) y se instaló Geomalla triaxial para refuerzo TX-5, se rellena con Sub base granular seleccionada o clasificada hasta 25 cm. Se realiza conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cuneteada, se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de sub base, estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias se han adelantado en la calle 4 entre Kras 5 y 6, también se instaló Sardinel prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) en la calle 4 entre Kras 5 y 6, se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las

juntas de dilatación de la vía, se levanta jarillón o dique de acuerdo a la autorización de Ocupación de cauce provisional otorgada por Corporinoquia en la resolución 500.36.23.0499 del 26 de Abril de 2023, se avanza con la red pluvial con Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado, Excavación manual en material común, Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida), Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2"), Se instala Tubería PVC alcantarillado 12" y 16" en los tramos TRP-87, TRP-86, TRP-124 y TRP-123, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría

DOMINGO 02 de Marzo de 2025

Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional. HSEQ, se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms), Se compacta con el Vibro compactador para realizar el sello de la subrasante, Se continua instalando Geotexti

tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se instalo Geomalla triaxial para refuerzo TX-5, Se rellena con Sub base granular seleccionado o clasificado hasta 25 cm, Se realiza conformacion vía urbana (incluye perfilada, escarificado, conformar, y cuneteada, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de Sub base, estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias se han adelantado en la calle 4 entre Kras 5 y 6, también se instalo Sardinel prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelacion de 0.03 m, Sardinel prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) incluye mortero de pegue y nivelacion 0.03 y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5 en la calle 4 entre Kras 5 y 6, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatacion de la vía, Se levanta jarillón o dique de acuerdo a la autorizacion de Ocupacion de cauce provisional otorgada por Corporinoquia en la resolución 500.36.23.0499 del 26 de abril de 2023, Se construyeron los Sumideros laterales SL-47, SL-46-SL-62 y SL-63 en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director de Interventoría

Inspector de obra

Inspector Interventoría.

LUNES 03 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetrio, Se continua con el Replanteo y localizacion manual para obras complementarias, excavacion de cortes, canales y prestamo (Acarreo hasta 5 kms), Se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la Subrasante, se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W 6000) y se instalo Geomalla triaxial para refuerzo TX-5, Se rellena con Sub base granular seleccionada o clasificada hasta 25 cm, Se realiza Conformacion via urbano (incluye perfilada, escarificada, conformar, y humedecida, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de Sub base, estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias se han adelantado en la calle 4 entre Kras 5 y 6, tambien se instalo Sardinel prefabricado A-10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelacion de 0.03 m, Sardinel prefabricado 0.80 x 0.20 x 0.40) incluye mortero de pegue y nivelacion 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) en la calle 4 entre Kras 5 y 6, Se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatacion de la via, Se apertura la construccion de la obra de proteccion con Replanteo y localizacion manual para obras de proteccion, Manejo, Control y Extraccion de agua,

Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común, perfilada mecanica de talod 1:1 o 45°; Se instala Geotextil No tejido 3000, se fundieron 10 costales del bolsacreto, en lo obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoria.

Inspector de obra Inspector Interventoria.

MARTES 04 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetria, se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5kms), se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la subrasante, se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000) y se instaló Geomalla triaxial para refuerzo TX-5, Se rellena con Sub base granular seleccionada o clasificado hasta 25 cm, se realiza Conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cunteada, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta

para Sellar material a nivel de Sub base, estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias se han adelantado en la Kra 6, también se instaló Sardinel prefabricado A-10 (0.80x0.20x0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardine prefabricado (0.80x0.20x0.40) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especi A-100 para rampa (0.6x0.20x0.5) en la Kra 6, se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y extracción de agu Excavación de cortes, canales y préstamo en Río, Excavación a mano en material común, perfilada mecánica de talud 1:1 o 45°, Se instala Geotex til No tejido 3000, se fundieron 7 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisió de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director de Interventoria.

Inspector de obra

Inspector Interventoría.

MIÉRCOLES 05 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preopera cional por parte del profesional HSEQ, se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Repla

teo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms), se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la subrasante, se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo Bx-90 (W 6000) y se instaló Geomalla triaxial para refuerzo TX-5, se rellena con Sub base granular seleccionada o clasificada hasta 25 cm, se realiza Conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cunetcada, Se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de Sub base, estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias se han adelantado en la Etra 6, también se instaló Sardinel prefabricado A-10 (0.80x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) en la Etra 6, se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, manejo, control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Río, Excavación a mano en material común, Perfilada mecánica de talud 1:1.45°, Se instala Geotextil No tejido 3000, Se fundieron 5 costales de Dalsacreto, en la obra hito presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayuda-

tes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

JUEVES 06 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras complementarias, Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 Kms), Se compacta con el vibro compactador para realizar el sello de la subrasante se continua instalando Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (w6000) y se instaló Geomalla triaxial para refuerzo TX-5, Se rellena con Sub base granular Seleccionada o clasificada hasta 25 cm. se realiza Conformación vía urban (incluye perfilada, escarificada, conformar, y coneteada, se realiza riego con el carrotanque y se compacta para sellar material a nivel de sub base, estas actividades relacionadas con el capitulo de obras complementarias se han adelantado en la Kra 8, también se instaló Sardinel Prefabricado A-10 (0.80x0.20x0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m, Sardinel prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m y Sardinel

especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) en la kra 6, se avanza con el figurado del acero de refuerzo para soporte del acero de transferencia de las juntas de dilatación de la vía, se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común, Perfilada mecánica de talud 1:1 o 45°, se instala Geotextil No tejido 3000, Se Fundieron 15 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra — Director ~~de~~ Interventoría.

Inspector de Obra — Inspector Interventoría.

VIERNES 07 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de losa de pavimento en concreto MR 41 Kg/cm^2 e=0.18 m, se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentami-

ento, se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la calle 4 entre Kras 4 y 5, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección Manejo, control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común, perfilada mecánica de talud 1:1 o 45°, Se instala No tejido 3000, se fundieron 76 costales de bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinario.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría

SÁBADO 08 de marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla precoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de losa de pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm² e= 0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump

para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con el vibrador de concretos y Se corta con regla vibratoria, Se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol; estas actividades se realizaron en la calle 4 entre Kras 4 y 5, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y extracción de agua; Excavación de cortes, canales y prestamo en Rio, Excavación a mano en material común, perfilada mecanica de talud 1:1 o 45°, Se instala Geotextil No tejido 3000, Se fundieron 14 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes, y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director de Interventoria.

Inspector de obra

Inspector Interventoria.

DOMINGO 09 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se la inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetria, Se continua con la fundido de Losa de pavimento en concreto MR 47 Kg/cm² e= 0.18 m, Se instala Acero de Refocito 60 y Acero de Transferencia

psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, Se floto y se realizo el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la calle 4 entre kras 345, se continua con el Replanteo y localizacion manual para obras de protección, Manejo control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común, perfilada mecánica de talud 1:1 a 45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se fundieron 76 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografia el maestro general, los oficiales, las ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director de Interventoría.

Inspector de obra

Inspector Interventoría.

LUNES 10 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetria, Se continua con la fundida de losa de Pavimento en concreto MR 47 Kg 1cm² e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de

Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla Vibratoria, se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades de realizaron en la calle 4 entre Kras 4 Y 5, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material comun, Perfilada mecánica de talud 1:1 o 45°; Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se fundieron 21 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director ~~de~~ Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MARTES 11 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetro, Se continua con la fundida de losa de Pavimento en Concreto MR 47 Kg/cm² e=0.18m; Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 Psi; Se realizan pruebas del

cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplico antisol, estas actividades se realizaron en la xra 5, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común, perfilada mecánica de talud 1:1 o 45°; Se instala Geotextil No Tejido 3000, no se fundieron costales del bolsacreto por causa que se han presentado varios inconvenientes durante la construcción de las obras de protección debido la inestabilidad del talud al inicio de la estructura, ha sido indespensable colocar entibado para poder ejecutar las actividades de acuerdo a lo establecido en los planos de diseño, se presenta demasiado ingreso de agua al fondo de la excavación debido a que el nivel de cimentación esta mas de 2 metros por debajo del lecho del rio y además el material encontrado es muy permeable, el pasado domingo en horas de la noche se presentó una creciente súbita del río lo que ocasionó el retiro inesperado de la maquinaria y las motobombas del área de trabajo, además el Jarillón fue erosionado por el cauce del río ocasionando daños en las excavaciones. Estos inconvenientes no previsibles han ocasionado atraso considerable durante la ejecución de las Obras de Protección del talud aguas

arriba de la descarga del sistema de Alcantarillado Pluvial, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MIÉRCOLES 12 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla picoperacional por parte del profesional HSEQ. Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de losa de pavimento en Concreto MR 47 kg/cm²e= 0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi; Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, Se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la Kra 5, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio; Excavación a mano en material común, perfilada mecánica

de talud 1:1.45°; Se instala Geotextil NO Tejido 3000, Se fundieron 24 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoria

Inspector de obra Inspector Interventoría.

JUEVES 13 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado

Se da inicio a la jornada con charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de losa de pavimento en concreto MR 41 Kg/cm² e=0.18 m. Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la Kra 5, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Río,

Excavación a mano en material común, perfilada mecánica de talud 1:1.45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se fundieron 37 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director de Interventoría.

Inspector de Obra

Inspector Interventoría.

VIERNES 14 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la Fundida de losa de pavimento en concreto MR 41 Kg/cm²c=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la Kra 5, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y extracción de agua, Excavación de cortes, Canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en

material común, perfilado mecánico de talud 1:1.45; Se instala Geotextil NO Tejido 300
Se fundieron 36 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

SÁBADO 16 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Nobado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la Fundida de Loso de Pavimento en Concreto MR 47 kg/cm² e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, Se flota y se realiza el texturizado con cepillo metalico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la Calle 3 entre tras 4 y 5, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y prestamo en Rio, Excavacion a mano en material

común, Perfilada mecánica de talud 1:1.45; Se instala Geotextil No Tejido 3000, se fundieron 36 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los oyudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director de Interventoría.

Inspector de obra

Inspector Interventoría.

DOMINGO 16 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Lluvioso.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría; Se continua con la fundida de losa de Pavimento en Concreto MR 41. Kg/cm² e=0.18 m; Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi; Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la calle 3 entre Kras 4 y 5, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y extracción de agua, Excavación de Cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común, Perfilada

mecánica de talud 1:1 • 45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se fundieron 36 costales del bolsacreto, Se evidencia lluvia torrencial desde las 07:00 hasta las 17:30, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

LUNES 17 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Lluvioso.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcohol. metría, Se continua con la fundida de losa de pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm² e= 0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la calle 3 entre kras 245, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protecaión, Manejo, control y

extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Río, Excavación a mano en material común, Perfilado mecánica de talud 1:1 o 45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se fundieron 30 costales del bolsacreto, Se evidencio lluvia desde las 15:20 hasta las 19:30, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MARTES 18 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de Losa de Pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm² e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, Se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la calle 4 entre Kras

5 y 6, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo Control y extracción de agua, Excavación de Cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común, perfilado mecánica de talud 1:1.45°, Se instala Geotextil NO Tejido 8000, Se fundieron 27 costales del bols. cieto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinar

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de Obra Inspector Interventoría.

MIÉRCOLES 19 de Marzo de 2025
Estado del tiempo:

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de Losa de Pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm²e=0.18m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corte con regla vibratoria, Se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la calle 4 entre Kras 5 y 6, Se continua con el

Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Río, Excavación a mano en material común, perfilada mecánica de talud 1:1.45; Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se Fundieron 30 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventoría.

JUEVES 20 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de Losa de Pavimento en concreto, MR 41 kg/cm²e= 0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slomp para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y Se corta con regla vibratoria, Se afina y Se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol; estas actividades se realizaron en

la calle 8 entre tras 5 y 6, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y extracción de agua, Excavación de Cortes, canales y prestamo en Rio, Excavación a mano en material comun, Perfilado mecánica de talud 1:1.45°, Se instalo Geotextil No Tejido 3000, Se fundieron 21 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra

Director Interventoría

Inspector de obra

Inspector Interventoría.

VIERNES 21 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de Losa de pavimento en Concreto MR 47 Kg/cm²e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi; Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, se vibra la mezcla con vibrador de concretos y Se corta con regla vibratoria, Se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol

estas actividades se realizaron en la calle 3 entre Kras 5 y 6, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, control y extracción de agua, Excavación de cortes; canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material comun, perfilado mecánico de talud 1:1 o 45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se fundieron 33 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general; los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra — Director Interventoria.

Inspector de Obra — Inspector Interventoria.

SÁBADO 22 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetria, se continua con la fundida de Losa de Pavimento en Concreto MR 47 Kg/cm² e = 0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 6000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con Vibrador de Concretos y se curta con regla vibratoria,

Se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la Calle 3 entre Kras 5 y 6, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y extracción de agua, Excavación de Cortes, canales y préstamo en Río, Excavación a mano en material comun, perfilado mecánica de talud 1:1 o 45; Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se fundieron 27 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayodantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría.

Inspector de obra Inspector Interventería.

DOMINGO 23 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, Se continua con la fundida de Losa de pavimento en Concreto MR 47 kg/cm²e=0.18 m; Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se carta con

regla vibratoria, Se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la kras 6, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio. Excavación a mano en material común, perfilada mecánico de talud 1:1.45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se fundieron 21 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

LUNES 24 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realizo prueba de alcoholimetria, Se continua con la Fundida de Losa de Pavimento en Concreto MR 47 kg/cm²e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, se vibra la mezcla con vibrador de Concretos y

Se corta con regla vibratoria, Se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la Krq 6, Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y extiacción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común, perfilado mecánica de talud 1:1 o 45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se fundieron 24 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MARTES 25 de Marzo del 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetría, se continua con lo fundida de Losa de pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm²e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento,

se vibra la mezda con vibrador de concretos y se corta con regla vibratoria, se flota y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la vra 6, se continua con el Replanteo y Localización manual para obras de protección, Manejo, control y extracción de agua, Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común, Perfilada mecánica de talud 1:1.45; Se instala Geotextil No Tejido 3000, Se fundieron 33 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director ~~de~~ Interventoría

Inspector de obra Inspector Interventoría.

MIÉRCOLES 26 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetria, se continua con la Fundida de Losa de Pavimento en Concreto MR 45 kg/cm2@=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del cono de Slump para determinar la uni-

formidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de concretos y se corto con regla vibratoria, Se flote y se realiza el texturizado con cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la Mra 6. Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, control y extracción de agua, Excavación de Cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material común, Perfilada mecánica de talud 1:1 o 45°, Se instala Geotextil No Tejido 3000, se fundieron 30 costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comision de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

Residente de obra Director de Interventoria

Inspector de obra Inspector Interventoria.

JUEVES 27 de Marzo de 2025
Estado del tiempo: Soleado.

Se da inicio a la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza prueba de alcoholimetria, Se continua con la fundido de Losa de Pavimento en Concreto MR 41 Kg/cm² e=0.18 m, Se instala Acero de Refuerzo Grado 60 y Acero de Transferencia liso de 60000 psi, Se realizan pruebas del conc

de Slump para determinar la uniformidad de la mezcla y su asentamiento, Se vibra la mezcla con vibrador de Concretos y Se corta con regla vibratoria, Se flota y se realiza el texturizado con Cepillo metálico y se aplica antisol, estas actividades se realizaron en la Km 61 Se continua con el Replanteo y localización manual para obras de protección, Manejo, Control y Extracción de agua, Excavación de Cortes, canales y préstamo en Rio, Excavación a mano en material comun, perfilada mecánica de Talud 1:1.05°, Se instala Geotextil No Tejido 30001 Se fundieron 24 Costales del bolsacreto, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria

Residente de obra Director de Interventoria.

Inspector de obra Inspector Interventoria.

VIERNES 28 DE MARZO DE 2025
ESTADO DEL TIEMPO : SOLEADO

SE DA INICIO A LA JORNADA CON UNA CHARLA PREOPERACIONAL POR PARTE DEL PROFESIONAL HSEQ, SE REALIZA PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA, SE CONTINUA CON EL REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN MANUAL PARA OBRAS DE PROTECCIÓN, MANEJO, CONTROL Y EXTRACCIÓN DE AGUA, EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y

PRESTAMO EN RIO. EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMUN, PERFILADA MECANICA DE TALUD 1:1.45°, SE INSTALA GEOTEXTIL No. TEJIDO 3000, SE FUNDIERON 21 COSTALES DEL BOLSACRETO, SE CONTO CON LA PRESENCIA DE LA COMISIÓN TOPOGRAFICA, MAESTRO GENERAL, OFICIALES DE OBRA, AYUDANTES Y OPERADORES DE MAQUINARIA

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA | INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO 29 DE MARZO DE 2025

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

SE DA INICIO A LA JORNADA CON UNA CHARLA PREOPERACIONAL POR PARTE DEL PROFESIONAL HSEQ, SE REALIZA PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA, SE CONTINUA CON EL REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN MANUAL PARA OBRAS DE PROTECCIÓN, MANEJO, CONTROL Y EXTRACCIÓN DE AGUA, EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y PRESTAMO EN RIO, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMUN, PERFILADA MECANICA DE TALUD 1:1 45°, SE INSTALA GEOTEXTIL No. TEJIDO 3000, SE FUNDIERON 15 COSTALES DE BOLSACRETO, SE CONTO CON LA PRESENCIA DE LA COMISIÓN TOPOGRAFICA, MAESTRO GENERAL, OFICIALES DE OBRA, AYUDANTE Y OPERADORES DE MAQUINARIA

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVN.

INSPECTOR DE OBRA | INSPECTOR DE INTERVN.

MKB

DOMINGO 30 DE MARZO DE 2025
ESTADO DEL TIEMPO : SOLEADO

SE DA INICIO A LA JORNADA CON UNA CHARLA PREOPERACIONAL POR PARTE DEL PROFESIONAL HSEQ, SE REALIZA PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA, SE CONTINUA CON EL REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN MANUAL PARA OBRAS DE PROTECCIÓN, MANEJO, CONTROL Y EXTRACCIÓN DE AGUA, EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y PRESTAMO EN RIO, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMUN, PERFILADA MECANICA DE TALUD 1:1 45°, SE INSTALA GEOTEXTIL No. TEJIDO 3000, NO SE FUNDIERON COSTALES DE BOLSACRETO, SE CONTO CON LA PRESENCIA DE LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA, MAESTRO GENERAL, OFICIALES DE OBRA, AYUDANTES Y OPERADORES DE MAQUINARIA

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LUNES 31 DE MARZO DE 2025
ESTADO DEL TIEMPO : SOLEADO

SE DA INICIO A LA JORNADA CON UNA CHARLA PREOPERACIONAL POR PARTE DEL PROFESIONAL HSEQ, SE REALIZA PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA, SE CONTINUA CON EL REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN MANUAL PARA OBRAS DE PROTECCIÓN, MANEJO, CONTROL Y EXTRACCIÓN DE AGUA, EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y PRESTAMO EN RIO, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMUN, PERFILADA MECANICA DE TALUD 1:1 45° SE INSTALA GEOTEXTIL No. TEJIDO 3000, SE FUNDIERON 24 COSTALES DE BOLSACRETO. EN OBRA HIZO PRESENCIA LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA, MAESTRO GENERAL,

OFICIALES DE OBRA, AYUDANTES U OPERADORES DE MAQUINARIA

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

6.6.1. PLANILLAS DE ASISTENCIA CHARLAS DE SST.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria [X]	Capacitación [ ]	Inducción [ ]	Otros:
Fecha: 28-02-2025		Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): AGOTAMIENTO POR CALOR			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		Duración: 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		Identificación: 1.118.555.027	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	CUBIDES GAMBOA TULIO EMIRO	91.179.724	Op. Carrotanque	
3	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
4	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
5	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
6	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	
7	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
8	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	Jaime Lopez Oyola
9	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	Aux.Obra	
10	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
11	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
12	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	Cesar Alexander
13	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
14	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	Mildred OS.
15	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Aux. Obra	marlon Julian
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
17	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
18	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.782.904	Aux,Obra	
19	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	Controladora Vial	
20	RODRIGUEZ ERICO RENE	10.555.044.497	Op.Carmix	
21	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	

Powered by CamScanner

22	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	JAVIER
23	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux.Obra	
24	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	
25	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op. Retroexcavadora	
26	Carlos alberto Tellez	1123140224	obrero	carlos alberto T.
27	Carlos Silva Soto	1123140233	obrero	Carlos Silva Soto
28				
Observaciones:				Vo. Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-REH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria [X]	Capacitación [ ]	Inducción [ ]	Otros:
Fecha: 01-03-2025		Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): PROTECCION DE LA PIEL			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		Duración: 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		Identificación: 1.118.555.027	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACOSTA CASTRO JHON WILMER	1.006863120	Op. Vibro	
2	AVILA HERNANDEZ OVEL	96.195.666	Oficial	
3	BURGOS MENDIVELSO RONEY ESTIVEN	1.006.450.593	Aux.obra	RONEY BURGOS M
4	FARFAN ANGEL MARIA	74,847.387	Aux.Obra	
5	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
6	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
7	HIGUERA LUIS EFREN	1.006.568.250	Aux . Obra	
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	Jaime Lopez Oyola
10	MALDONADO VERA ALEXANDER	1.094.663.210	Op. Camnix	Alex Maldonado.
11	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	Aux.Obra	
12	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
13	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
14	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	Cesar Alexander M S
15	ORDOÑEZ ORDOÑEZ DANIEL ALEJANDRO	1.030.682.594	Residente	
16	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
17	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	Mildred OS
18	OROPEZA SALCEDO YURY ESPERANZA	1.116.665.801	Controladora Vial	
19	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Aux.obra	marlon Julian
20	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
21	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
23	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.762.904	Aux.Obra	
24	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	Controladora Vial	
25	RODRIGUEZ ERICO RENE	10.555.044.497	Op.Camnix	
26	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	
27	SILVA JOSE LEONARDO	1.119.667.002	Op. Carrotanque	
28	SOLER FARFAN CARLOS	74.866.167	Cadenero	
29	SUAREZ MARTA RAUL SEUDIEL	1.118.650.101	Guarda Nocturno	

Powered by CamScanner

30	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	
31	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux.Obra	
32	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	
33	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op. Retroexcavadora	
34	URBANO TUNARROZA	1.115.853.233	Aux.Obra	
35				
36				
37				
38				
39				
Observaciones:				Vo. Bo. Residente SST

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RIL-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria ☐	**Capacitación** ☐	**Inducción** ☐	**Otros:**
Fecha: 3-marzo - 2025		**Lugar:** Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): INCIDENTES Y ACCIDENTES			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		**Duración:** 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		**Identificación:** 1.118.555.027	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	CUBIDES GAMBOA TULIO EMIRO	91.179.724	Op. Carrotanque	
3	FARFAN ANGEL MARIA	74.847.387	Aux.Obra	
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
6	GUALDRON LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIO	1.116.612.582	Op. Carmix	
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	
10	MALDONADO VERA ALEXANDER	1.094.663.210	Op. Carmix	
11	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	Aux.Obra	
12	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
13	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
14	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	
15	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
16	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	
17	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Aux. Obra	
18	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
19	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
20	QUINTERO YAHAIRA	1.007.206.913	Oficial de obra	
21	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.782.904	Aux.Obra	
22	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	Controladora Vial	
23	RODRIGUEZ ERICO RENE	10.555.044.497	Op.Carmix	
24	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	

Powered by CamScanner

25	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	Javier
26	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux.Obra	
27	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	José David Toledo
28	TOLETO PEREZ CARLOS MARCIAL	1.116.797.503	Oficial de obra	
29	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Óp. Retroexcavadora	
30				
31				
32				
Observaciones:				Vo. Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria ☒	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros:
Fecha: 04-03-2025		Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): CARGAS SUSPENDIDAS			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		Duración: 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		Identificación: 1.118.555.027	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	CUBIDES GAMBOA TULIO EMIRO	91.179.724	Op. Carrotanque	
3	FARFAN ANGEL MARIA	74.847.387	Aux.Obra	
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIQUO	1.116.612.582	Op. Carmix	
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	
10	MALDONADO VERA ALEXANDER	1.094.663.210	Op. Carmix	
11	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	Aux.Obra	
12	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
13	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
14	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	
15	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
16	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	
17	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Aux. Obra	
18	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
19	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
20	QUINTERO YAHAIRA	1.007.206.913	Oficial de obra	
21	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.782.904	Aux,Obra	
22	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	Controladora Vial	
23	RODRIGUEZ ERICO RENE	10.555.044.497	Op.Carmix	
24	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	

Powered by CamScanner

25	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	JAVIER
26	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux.Obra	
27	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	
28	TOLEDO PEREZ CARLOS MARCIAL	1.116.797.503	Oficial de obra	
29	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Óp. Retroexcavadora	
30				
31				
32				
Observaciones:				Vo. Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria [X]	Capacitación [ ]	Inducción [ ]	Otros:
Fecha: 05-03-2025		Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): PROTECCION SOLAR			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		Duración: 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		Identificación: 1.118.555.027	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
6	GUALDRON LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	
10	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
11	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
12	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	
13	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
14	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	
15	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Aux. Obra	
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
17	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
18	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.782.904	Aux. Obra	
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	
20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux.Obra	
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op. Retroexcavadora	
24				
25				

Observaciones:	Vo. Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 04-01-2024

Charla Diaria [X]	Capacitación [ ]	Inducción [ ]	Otros:
Fecha: 05-03-2025		Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS			
Proyecto: Pavimentación Plurvial		Duración: 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		Identificación: 1.118.555.027	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	CUBIDES GAMBOA TULIO ENRO	91.179.724	Op. Carrotanque	
3	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
4	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
5	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
6	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	
7	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
8	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	
9	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	Aux.Obra	
10	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
11	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
12	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	
13	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
14	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	
15	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Aux. Obra	
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
17	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
18	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.782.904	Aux,Obra	
19	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	Controladora Vial	
20	RODRIGUEZ ERICO RENE	10.555.044.497	Op.Carmix	
21	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	

Powered by CamScanner

22	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	Javier
23	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux.Obra	
24	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	
25	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.956.151	Op. Retroexcavadora	
26	Carlos Mario Sotelo	1127440233		Carlos Mario Sotelo
27	Carlos Alberto Tafur	1127440534	obrero	Carlos Alberto Tafur
28				
Observaciones:				Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria ☒	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros:
Fecha: 10-02-2025		Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): ERGONOMIA			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		Duración: 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		Identificación: 1.118.555.027	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	
10	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	Aux.Obra	
11	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
12	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
13	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	
14	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
15	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
17	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
18	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	Controladora Vial	
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria ☒	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros:
Fecha: 10-02-2025		Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): ERGONOMIA			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		Duración: 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		Identificación: 1.118.555.027	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	Carlos Alberto Farfan
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	Carlos Alberto Farfan
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
7	JIMENEZ TEHADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	Jaime Lopez Oyola
10	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	Aux.Obra	
11	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
12	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
13	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	Cesar Alexander M
14	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
15	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	Mildred OS
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
17	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
18	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	Controladora Vial	
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	

Powered by CamScanner

20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	JAVIER
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux.Obra	
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Óp. Retroexcavadora	
24				
25				
26				
Observaciones:				Vo. Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria [X]	**Capacitación** [ ]	**Inducción** [ ]	**Otros:**
Fecha: 11-03-2025		**Lugar:** Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): ABUSO DEL ALCOHOL			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		**Duración:** 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		**Identificación: 1.118.555.027**	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	
10	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	Aux.Obra	
11	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
12	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
13	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	
14	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
15	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
17	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
18	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	Controladora Vial	
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	

Powered by CamScanner

20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	Javier
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux.Obra	
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Óp. Retroexcavadora	
24				
25				
26				
Observaciones:				Vo. Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria [X]	Capacitación [ ]	Inducción [ ]	Otros:
Fecha: 12-03-2025		Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): EXPOSICION AL RUIDO			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		Duración: 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		Identificación: 1.118.555.027	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	Jaime lopez oyola
10	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	Aux.Obra	
11	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
12	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
13	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	Cesar Alexander MS
14	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
15	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	Mildred OS
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pujarita	
17	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
18	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	Controladora Vial	
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	

Powered by CamScanner

20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	JAVIER
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.534	Aux Obra	
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.709.960	Oficial de Obra	José David Toledo.
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op. Retroexcavadora	
24				
25				
26				
Observaciones:				Yo, Su Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria ☑	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros:
Fecha: 13-03-2025		Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): ORDEN Y ASEO			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		Duración: 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		Identificación: 1.118.555.027	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	
10	MALCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	Aux.Obra	
11	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
12	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
13	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	
14	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
15	OROPEZA SALCEDO YENY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
17	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
18	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	Controladora Vial	
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	

Powered by CamScanner

20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	JAVIER
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux.Obra	
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Óp. Retroexcavadora	
24				
25				
26				
Observaciones:				Vo. Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria ☐	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros:
Fecha: 14/08/2025		Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): TERRENOS INESTABLES			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		Duración: 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		Identificación: 1.118.555.027	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	
10	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	Aux.Obra	
11	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
12	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
13	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	
14	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
15	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
17	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
18	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	Controladora Vial	
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	

Powered by CamScanner

20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux.Obra	
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op. Retroexcavadora	
24				
25				
26				
Observaciones:				**Vo. Bo Responsable**

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria ☒	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros:
Fecha: 15-03/2025		Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): MAQUINARIA RIESGOS Y PELIGROS			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		Duración: 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		Identificación: 1.118.555.027	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	
10	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	Aux.Obra	
11	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
12	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
13	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	
14	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
15	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
17	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
18	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	Controladora Vial	
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	

Powered by CamScanner

20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	JAVIER
21	TAPUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux.Obra	
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op. Retroexcavadora	
24				
25				
26				
Observaciones:				**Vo. Bo Responsable:**

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVESION: 06-01-2024

Charla Diaria ☒	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros:
Fecha: 17-03-2025		Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): RIESGOS OTIDKO			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		Duración: 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		Identificación: 1.118.555.027	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	
10	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	Aux.Obra	
11	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
12	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
13	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	
14	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
15	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
17	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
18	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	Controladora Vial	
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	

Powered by CamScanner

20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	JAVIER
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux.Obra	
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	JoséDavid Toledo
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Óp. Retroexcavadora	
24				
25				
26				
Observaciones:				**Vo. Bo Responsable**

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria ☒	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros:
Fecha: 7 de Marzo 2025		Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): MANEJO DE EXTINTORES			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		Duración: 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		Identificación: 1.118.555.027	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
6	GUALDRON LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	
10	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	Aux.Obra	
11	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
12	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
13	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	
14	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
15	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
17	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
18	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	Controladora Vial	
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	

Powered by CamScanner

20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	JAVIER
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux.Obra	
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	JOSE DAVID TOLEDO
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Óp. Retroexcavadora	
24				
25				
26				
Observaciones:				Vo. Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria [X]	Capacitación [ ]	Inducción [ ]	Otros:
Fecha: 19-03-2025		Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): LLUVIA Y TORMENTAS ELECTRICAS			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		Duración: 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		Identificación: 1.118.555.027	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	
10	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
11	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
12	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	
13	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
14	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	
15	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Aux. Obra	
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
17	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
18	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.782.904	Aux. Obra	
19	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	Controladora Vial	
20	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	

Powered by CamScanner

21	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	JAVIER
22	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux.Obra	
23	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	Jose David Toledo
24	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op. Retroexcavadora	
25				
26				
27				
Observaciones:				**Vo. Bo Responsable**

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria [X]	Capacitación [ ]	Inducción [ ]	Otros:
Fecha: 22-03-2025		Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS MANUALES			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		Duración: 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		Identificación: 1.118.555.027	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	
10	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
11	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
12	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	
13	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
14	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	
15	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Aux. Obra	
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
17	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
18	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.782.904	Aux. Obra	
19	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	Controladora Vial	
20	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	

Powered by CamScanner

21	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	Javier
22	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux.Obra	
23	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	Josdavid toledo 7-2-21
24	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op. Retroexcavadora	
25				
26				
27				
Observaciones:				Vo. Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria [X]	Capacitación [ ]	Inducción [ ]	Otros:
Fecha: 24-03-2025		Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): CAIDA DE PARTICULAS Y MATERIALES			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		Duración: 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		Identificación: 1.118.555.027	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	
10	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
11	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
12	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	
13	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
14	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	
15	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Aux. Obra	
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
17	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
18	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.782.904	Aux. Obra	
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	
20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux.Obra	
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op. Retroexcavadora	
24				
25				

Observaciones:

Vo. Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria ☐	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros:
Fecha: 21 - 03 - 2025		Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s):			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		Duración: 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		Identificación: 1.118.555.027	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
6	GUALDRON LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	
10	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
11	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
12	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	
13	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
14	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	
15	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Aux. Obra	
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
17	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
18	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.782.904	Aux. Obra	
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	
20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux.Obra	
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Óp. Retroexcavadora	
24				
25				

Observaciones:

Yo, Be Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria ☒	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros:
Fecha: 25/03/2025		Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): TRABAJO EN EQUIPO			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		Duración: 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		Identificación: 1.118.555.027	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	
10	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
11	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
12	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	
13	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
14	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	
15	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Aux. Obra	
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
17	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
18	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.782.904	Aux. Obra	
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	
20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux.Obra	
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op. Retroexcavadora	
24				
25				

Observaciones:	Vo. Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria [X]	Capacitación [ ]	Inducción [ ]	Otros:
Fecha: 25/03/2025		Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): TRABAJO EN EQUPO			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		Duración: 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		Identificación: 1.118.555.027	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	
10	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
11	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
12	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	
13	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
14	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	
15	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Aux. Obra	
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
17	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
18	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.782.904	Aux. Obra	
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	
20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux.Obra	
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op. Retroexcavadora	
24				
25				

Observaciones:	Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria ☐	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros:

Fecha: 27/03/2025 — Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)

Tema (s): CORRECTO USO DE EPP

Proyecto: Pavimentación Pluvial — Duración: 10 Min

Instructor: Liliana Lemus — Identificación: 1.118.555.027

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	
10	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
11	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
12	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	
13	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
14	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	
15	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Aux. Obra	
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
17	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
18	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.782.904	Aux. Obra	
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	
20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux.Obra	
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op. Retroexcavadora	
24				
25				

Observaciones: — Vo. Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria ☒	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros:
Fecha: 28-03-2025		Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): RIESGO PSICOSOCIAL			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		Duración: 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		Identificación: 1.118.555.027	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	
10	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
11	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
12	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	
13	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
14	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	
15	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Aux. Obra	
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
17	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
18	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.782.904	Aux. Obra	
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	
20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux.Obra	
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Óp. Retroexcavadora	
24				
25				

Observaciones:

Vo. Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria [X]	Capacitación [ ]	Inducción [ ]	Otros:
Fecha: 31-03-2025		Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): SEGURIDAD VIAL			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		Duración: 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		Identificación: 1.118.555.027	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.596	Oficial	
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	
10	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
11	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
12	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	
13	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
14	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	
15	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Aux. Obra	
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.115.774.795	Op. Pajarita	
17	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
18	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.782.904	Aux. Obra	
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	
20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux.Obra	
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op. Retroexcavadora	
24				
25				

Observaciones:

Yo, do Responsable

Powered by CamScanner

6.6.2. INDUCCIONES.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: Reguto Sveson

NUMERO DE CÉDULA: 9.434.455 CARGO Oficial

FECHA: 9/12/2024 PROYECTO Bocas del Pato

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	✓			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	✓			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	✓			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	✓			
política de seguridad vial	✓			
política de responsabilidad social empresarial	✓			
Reglamento Interno de Trabajo	✓			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	✓			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	✓			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	✓			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	✓			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	✓			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	✓			
Programas de Gestión de SSTAQ	✓			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	✓			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	✓			
Código de colores para la disposición de residuos	✓			
Elementos de protección que debe utilizar	✓			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	✓			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	✓			
Protocolos de bioseguridad	✓			
Generalidades del proyecto	✓			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: EVALUADO POR Hildred OS

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Regolo Svesun CEDULA 9.434.435 CARGO Oficial

PROYECTO Bocas del Pavto LUGAR Bocas del Pavto.

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

(A.) Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

D. Todas las anteriores X

2. **Es política de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

(c.) Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

d. Todas las anteriores X

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

(a.) Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos √

d. Herramientas en buen estado

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

(a.) Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b.. Para organizar las fiestas a fin de año

c.. Para evitar el uso de memorandos √

5.. **Funciones del COPASST**

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

(b) Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador √

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

c. Ninguna de las anteriores

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

(a.) Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

(a.) Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

(d.) cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

(b.) Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

(a.) **Blanco:** residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 80 % **EVALUADO POR** Hilbert OS **CARGO** A.SST

318

6.6.3. INSPECCIÓN BOTIQUIN.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-019
	INSPECCION DE BOTIQUIN	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 04-01-2024

BOTIQUIN Nº 1 **VEHICULO** Almacen **FECHA** 7/03/25

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2		✓	— 11 —	
ISODINE SOLUCION	1	✓		10 11 2026	
SUERO FISIOLOGICO	1	✓		12 11 2025	
VENDAS ELASTICAS DE 2"X 5	2	✓		— 11 —	
CURITAS UND	5		✓	— 11 —	
BAJA LENGUAS (PAQ)	1	✓		— 11 —	
ESPARADRAPO GRANDE	1	✓		— 11 —	
APOSITOS OCULARES	2		✓	— 11 —	
TERMOMETRO DIGITAL	1	✓		— 11 —	
TIJERAS	1		✓	— 11 —	
GUANTES QUIRURGICOS	2	✓		05/2026	
JABON BACTERICIDA	1	✓		— 11 —	
GASAS	5	✓		12/2027	
CINTA MICROPORE	1	✓		03/2027	
APLICADORES(copitos) PAQ	1	✓		03/2026	
LINTERNA	1	✓			

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: _____

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-019
	INSPECCION DE BOTIQUIN	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 04-01-2024

BOTIQUIN Nº 2. VEHICULO Retro PC130 FECHA 7/03/25

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2	✓		— // —	
ISODINE SOLUCION	1	✓		10 / 2026	
SUERO FISIOLOGICO	1	✓		12 / 2025	
VENDAS ELASTICAS DE 2"X 5	2	✓		— // —	
CURITAS UND	5	✓		— // —	
BAJA LENGUAS (PAQ)	1	✓		— // —	
ESPARADRAPO GRANDE	1	✓		— // —	
APOSITOS OCULARES	2	✓		— // —	
TERMOMETRO DIGITAL	1	✓		— // —	
TIJERAS	1	✓		— // —	
GUANTES QUIRURGICOS	2	✓		05 / 2026	
JABON BACTERICIDA	1	✓		— // —	
GASAS	5	✓		12 / 2027	
CINTA MICROPORE	1	✓		03 / 2027	
APLICADORES(copitos) PAQ	1	✓		03 / 2026	
LINTERNA	1	✓			

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: _____

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST
	INSPECCION DE EXTINTORES	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:04-01-2

MES DE INSPECCION: MARZO LOCACION Bases del Pauta RESPONSABLE 7/03/2025 LILIANA CEMUS M.

No	Ubicación	Clase	Capacidad	Presencia de oxido	Presencia de golpes	Cuenta con señalizacion	Recarga	Proxima recarga	Observaciones
1	Campamento	PQS	20 Lbs	NO	NO	SI	02/2025	02/2026	con Botones
2	Campamento	PQS	20 Lbs	NO	NO	SI	02/2025	02/2026	-11-
	Retro Excavadora	PQS	5 lbs	NO	NO	NO	04/2025	04/2026	-11-

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

6.6.4. ENTREGA DE EPP.

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL (EPP) SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-001 VERSION: 01 REVISION: 10-01-24

PROYECTO: Bocas del Rubio LUGAR: COCESA

FRENTE DE TRABAJO: _____ MES: MARZO

NOBRE	FECHA DE ENTREGA	GUANTES	GAFAS	PROTECCION AUDITIVA		MASCARILLA		OTROS	FIRMA
				insersion	copa	DESECHABLES GRIS/ BLANCA	MANEJO DE QUIMICOS (3M. / RESPIRADOR)		
MARINO JIMENEZ	04-03-25			1		1			
Juan Pablo Mercheny	06-03-25		1						
Floriano Jimenez	10-03-25					2			
Jhon Tumay	12.03-25	1							
Jose David Toledo	12-03-25	1 L							
Jose David Toledo	15-03-25	1 L							
Jose Daniel Acuña	17-03-25		1						
Pablo Alexis Jaramillo	25-03-25		1						
Juan Pablo Mercheny	25-03-25		1						

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

6.6.5. ENTREGA DE DOTACIÓN.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SSTA	CODIGO:	FOR-RH-008
SYNERGIA		VERSIÓN:	3
	ENTREGA DE DOTACIÓN	REVISIÓN:	4/01/2023
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S		

NOMBRE: Regulo Suescun CARGO: Oficial

CEDULA: 9.434.435 FECHA: 9/12/2024 PROYECTO: Bocas del Pasto.

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	M	
2	PANTALÓN	1	32	
3	CASCO	1		
4	GUANTES	1 Par		
5	GAFAS DE SEGURIDAD	1		
6	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD			
7				
8				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le han informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA:
CARGO:

Hildred O.S.
FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA: 1116615844.

6.6.6. PLANILLAS DE ASISTENCIA A CHARLAS AMBIENTALES.

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria [X]	Capacitación [ ]	Inducción [ ]	Otros:
Fecha: 27-03-2025		Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): El Efecto Invernadero y el Calentamiento Global			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		Duración: 10 Min	
Instructor: Liliana Lemus		Identificación: 1.118.555.027	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B.de maquinaria	
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op. Retroexcavadora	
10	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	
11	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
12	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	
13	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
14	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	
15	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Aux. Obra	
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
17	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
18	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.782.904	Aux. Obra	
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	
20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux.Obra	
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op. Retroexcavadora	
24				
25				
Observaciones:				Vo. Bo Responsable

Powered by CamScanner

6.6.7. PREOPERACIONALES DE HERRAMIENTA MENOR.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiasconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2024

INSPECCIONADO POR: YESID GAITAN
SEMANA Del (día): 02 al 08 de 12 - 2024
FRENTE DE TRABAJO: BOCAS DEL PATO
PROYECTO: BOCAS DEL PATO

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	X		X		X		X		X		X		X	
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	X		X		X		X		X		X		X	
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevacio	X		X		X		X		X		X		X	
Barra	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Picas con cabo	,mango estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Plomadas	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Masetas	mango, estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Pesilla con funda	mango, estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Tanques	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Baldes	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Llanas	hoja rectangular de acero, mango	X		X		X		X		X		X		X	
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon	X		X		X		X		X		X		X	
Palustres	mango, estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte	X		X		X		X		X		X		X	
Cepillo de acero	mango, cebras	X		X		X		X		X		X		X	
Boquilleras	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Decametro	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Escuadra	mango, estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Espatula	mango, estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Simbra	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Martillo	mango, estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	X		X		X		X		X		X		X	
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja	X		X		X		X		X		X		X	
Hojas de segueta	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Chapulin	mango, estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	X		X		X		X		X		X		X	
Decametro	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Limas	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Pala draga	mangos, cortes, ejes	X		X		X		X		X		X		X	
Porras	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Prensas	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Serruchos	mango, dientes, trabado	X		X		X		X		X		X		X	
Termos para agua	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Carretilla	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Tijeras	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
otros															
Vo.Bo. Quien Supervisa:															

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2024

INSPECCIONADO POR: YESID CAITAP — FRENTE DE TRABAJO: BOLAS DEL PAUTO
SEMANA Del (día): 04 al 15-12-2024 — PROYECTO: BOLAS DEL PAUTO

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	X		X		X		X		X		X		X	
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	X		X		X		X		X		X		X	
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevacio	X		X		X		X		X		X		X	
Barra	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Picas con cabo	,mango estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Plomadas	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Maseras	mango, estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Peinilla con funda	mango, estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Tanques	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Baldes	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Llanas	hoja rectangular de acero, mango	X		X		X		X		X		X		X	
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon	X		X		X		X		X		X		X	
Palustres	mango, estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte	X		X		X		X		X		X		X	
Cepillo de acero	mango, cebras	X		X		X		X		X		X		X	
Boquilleras	estado geneal	X		X		X		X		X		X		X	
Decametro	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Escuadra	mango, estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Espatula	mango, estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Simbra	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Martillo	mango, estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	X		X		X		X		X		X		X	
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja	X		X		X		X		X		X		X	
Hojas de segueta	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Chapulin	mango, estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	X		X		X		X		X		X		X	
Decametro	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Limas	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Pala draga	mangos, cortes, ejes	X		X		X		X		X		X		X	
Porras	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Prensas	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Serruchos	mango, dientes, trabado	X		X		X		X		X		X		X	
Termos para agua	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Carretilla	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Tijeras	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
otros		X		X		X		X		X		X		X	
Vo.Bo. Quien Supervisa:															

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

7.10.1. PREOPERACIONALES MAQUINARIA.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE SSTAQ	FOR-PROY-043
	INSPECCIÓN DIARIA CARMIX	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISIÓN: 18-04-2024

PROYECTO: Pavimento Bocas del Pauto LUGAR: Bocas del Pauto

OPERADOR: Mauro Jimenez

SERIE: L3500 MODELO: 2014 MARCA: Dieco

SEMANA DEL 03 DE 03 AL 09 DE 03 DEL 2025

ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIÉR			JUE			VIE			SAB			DOM		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno y Reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Vidrio panorámico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpia Vidrios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejos Retrovisores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Asiento Ajustable	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Controles de Mando en Cabina	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (refrigerante,corriente, presión de aceite motor, hidráulico)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Apoyos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Frenos (de emergencia, de parqueo)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	Sistemas de Suministro Agua (Palanca de control, tanque, mangueras, acoples, Bomba)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tambor Cortasacos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Llantas / Neumaticos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tambor de Amazado (Rotacion - Descarga)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Canaletas de Descarga	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Transmision - Cambio de Velocidades	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Motor de Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Boton Parada de Emergencias	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema de Autolabado (Pistola, Bomba, Mangueras, Acoples)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
HORIMETRO INICIAL		4977			4977			4980			4984			4986			4993					
HORIMETRO FINAL		4977			4980			4984			4986			4993			4996					
VoBo Supervisor y/o Ing Residente:		[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]					

Nombres y Apellidos:

OBSERVACIONES :

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE SSTAQ	FOR-PROY-043
	INSPECCIÓN DIARIA CARMIX	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISIÓN: 18-04-2024

PROYECTO: Pavimento Local del Pajo LUGAR: Bocas del Monte

OPERADOR: Mariano Jimenez

SERIE: L3500 MODELO: 2018 MARCA: DEECE

SEMANA DEL 10 DE 03 AL 15 DE 03 DEL 2025

ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIER			JUE			VIE			SAB			DOM		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno y Reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Vidrio panorámico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpia Vidrios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejos Retroviosores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Asiento Ajustable	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Controles de Mando en Cabina	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (refrigerante,corriente, presión de aceite motor, hidráulico)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Apoyos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Frenos (de emergencia, de parqueo)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	Sistemas de Suministro Agua (Palanca de control, tanque, mangueras, acoples, Bomba)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tambor Cortasacos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Llantas / Neumaticos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tambor de Amazado (Rotacion - Descarga)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Canaletas de Descarga	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Transmision - Cambio de Velocidades	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Motor de Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Boton Parada de Emergencias	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema de Autolabado (Pistola, Bomba, Mangueras, Acoples)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	HOROMETRO INICIAL	5030			5034			5034			5045			5056			5068					
	HOROMETRO FINAL	5034			5034			5045			5056			5068			5070					

VoBo Supervisor y/o Ing Residente:

Nombres y Apellidos:

OBSERVACIONES :

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE SSTAQ	FOR-PROY-043
	INSPECCIÓN DIARIA CARMIX	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISIÓN: 18-04-2024

PROYECTO: Pavimento Bocas del Pauto LUGAR: Bocas del Pauto

OPERADOR: Hilario Jimenez

SERIE: L3500 MODELO: 2018 MARCA: DIECE

SEMANA DEL 17 DE 03 AL 21 DE 03 DEL 2025

ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIER			JUE			VIE			SAB			DOM		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno y Reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Vidrio panorámico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpia Vidrios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejos Retroviosores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Asiento Ajustable	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Controles de Mando en Cabina	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (refrigerante,corriente, presión de aceite motor, hidráulico)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Apoyos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Frenos (de emergencia, de parqueo)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	Sistemas de Suministro Agua (Palanca de control, tanque, mangueras, acoples, Bomba)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tambor Cortasacos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Llantas / Neumaticos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tambor de Amazado (Rotacion - Descarga)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Canaletas de Descarga	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Transmision - Cambio de Velocidades	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Motor de Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Boton Parada de Emergencias	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema de Autolabado (Pistola, Bomba, Mangueras, Acoples)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
HOROMETRO INICIAL		5080			5092			5104			5116			5128			5140					
HOROMETRO FINAL		5092			5104			5116			5128			5140			5148					
VoBo Supervisor y/o Ing Residente:																						

Nombres y Apellidos:

OBSERVACIONES :

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
TRANSPORTES CELESTE HARUE S.A.S.	INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
	TRANSPORTE CELESTE HARUE SAS	REVISION: 08-01-2025

PROYECTO: BOCAS DEL PRADO LUGAR: BOCAS DEL PRADO

OPERADOR: JHON TOMAY

SERIE: 89063 MODELO PC-130-8 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 04 DE 03 AL 09 DE 03 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	/		/		/		/		/		/			
	De trabajo traseras	2	/		/		/		/		/		/			
CABINA	Espejos		/		/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad	1	/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendio	1	/		/		/		/		/		/			
	Asiento en buen estado	1	/		/		/		/		/		/			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	/		/		/		/		/		/			
	*** Indicadores** (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Tubo de escape (exhosto)	1	/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso-pito	1	/		/		/		/		/		/			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Baterias y cables	Completos	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Estado de pasadores	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Orugas tensionadas	2	/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	/		/		/		/		/		/			
	estado	1	/		/		/		/		/		/			
	Mandos de avance	Completos	/		/		/		/		/		/			
	*** Mando de estacionamiento**	1	/		/		/		/		/		/			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	/		/		/		/		/		/			
	Mandos de levante del brazo		/		/		/		/		/		/			
	*** Cilindros en buen estado**	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Compartimiento del motor aseado	1	/		/		/		/		/		/			
	presión	1	/		/		/		/		/		/			
	Zapatas	Completas	/		/		/		/		/		/			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Estado general rallones, golpes			/		/		/		/		/		/		
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACION DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: Llanta de contrapesa y compuertas lado derecho requiere

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
TRANSPORTES CELESTE HARUE S.A.S.	INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
	TRANSPORTE CELESTE HARUE SAS	REVISION: 08-01-2025

PROYECTO: BOCAS DEL PAUTO LUGAR: BOCAS DEL PAUTO

OPERADOR: JHON TUMAY

SERIE: 89063 MODELO PC-130-8 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 10 DE 03 AL 16 DE 03 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturon de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* **Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* **Mando de estacionamiento**	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* **Cilindros en buen estado**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Compartimento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general rallones, golpes			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACION DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: 1) Bombas en contrapesa y compuerta, la derecha e izquierda.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO. FOR-SST-011
TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS	INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
	TRANSPORTE CELESTE HARUE SAS	REVISION: 08-01-2025

PROYECTO: BOCAS DEL PATO LUGAR: BOCAS DEL PATO

OPERADOR: JHON TORRES

SERIE: 89063 MODELO PC-130-B MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 17 DE 03 AL 23 DE 03 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LLANTAS	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓	X	✓		✓		✓		✓	
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturon de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baterias y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Cilindros en buen estado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Compartimento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	presion	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rodillos inferiores-superiores	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general rallones, golpes			✓		✓		✓		✓	-	✓		✓		✓
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMAS DE APROBACION																

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACION DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: 1). Bayeta reconocesa y compuerta derecha y izquierda

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
	INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
	TRANSPORTE CELESTE HARUE SAS	REVISION: 03-01-2025

PROYECTO: BOCAS DEL PAUTO LUGAR: BOCAS DEL PAUTO

OPERADOR: JHON TUMMAY

SERIE: 89063 MODELO: PC-130-8 MARCA: KOMATSU

DE MES: 24 DE 03 AL 30 DE 03 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Delantera adelantera	2	/		/		/		/		/		/			
	Delantera atras	2	/		/		/		/		/		/			
CABINA	Espejos		/		/		/		/		/		/			
	Cinturon de seguridad	1	/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendio	1	/		/		/		/		/		/			
	Asiento en buen estado	1	/		/		/		/		/		/			
	Vidrios panoramicos en buen estado	3	/		/		/		/		/		/			
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerante-horometro-corriente-freate motor)	completo	/		/		/		/		/		/			
	Tubo de escape (exhosto)	1	/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso-pito	1	/		/		/		/		/		/			
	Bocinas y pitos de acceso	completo	/		/		/		/		/		/			
	Baterias y cables	completo	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	completo	/		/		/		/		/		/			
	Estado de pasadores	completo	/		/		/		/		/		/			
	Orejas tensionadas	2	/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	/		/		/		/		/		/			
	Estado	1	/		/		/		/		/		/			
	Frenos de avance	completo	/		/		/		/		/		/			
	* Mando de estacionamiento	1	/		/		/		/		/		/			
	Estado general (desgaste-balde)	1	/		/		/		/		/		/			
	Mandos de levante del brazo		/		/		/		/		/		/			
	* Cilindros en buen estado	completo	/		/		/		/		/		/			
	Compartimento del motor aseado	1	/		/		/		/		/		/			
	Tension	1	/		/		/		/		/		/			
	Bujes	completo	/		/		/		/		/		/			
	Rodillos inferiores-superiores	completo	/		/		/		/		/		/			
	Estado general rallones, guias			/		/		/		/		/		/		
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACION															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACION DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: 11. Bajar) en contrapesa y completa derecha y izquierda

Powered by CamScanner

TRANSPORTES CELESTE HARUE S.A.S	PROGRAMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS - PAJARITA TRANSPORTE CELESTE HARUE SAS	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 07-01-2025

PROYECTO: Bosques del Puerto LUGAR: Bosques del Puerto SERIE CAT 416

OPERADOR: Nestor Ortiz SEMANA DEL 04 DE 02 AL 08 DE 02 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales delenteras -parqueo y giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales traseras de parqueo y giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	proteccion antivuelco (R.O.P.S) Certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Cinturon de Seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro y amortiguacion)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Indicadores (Hidraulico-Refrigerante-Horometro-Corriente-Aceite de motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas Hidraulicas	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (Bastidor, Degarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasador (Brazo y Balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Gatos estabilizador en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (Brazo Excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Funcion Hidraulica en buen funcionamiento	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (Desgarrador - Balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mando de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Gatos hidraulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento de motor aseado	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado sin abultamientos ,cortadas	4	X		X		X		X		X		X		X	
	huella en buen estado- labrado	4	X		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	Latonera, NO rallones, golpes	General	X		X		X		X		X		X		X	
	OTROS		X		X		X		X		X		X		X	
	Proceso de desonfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA OPERADOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACION DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: Sin Novedad

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
TRANSPORTES CELESTE HARUE S.A.S	INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS - PAJARITA	VERSION: 01
	TRANSPORTE CELESTE HARUE SAS	REVISION: 07-01-2025

PROYECTO: Roca del Norte LUGAR: Roca del Norte SERIE 044 U16

OPERADOR: Nesto Ortiz SEMANA DEL 10 DE 03 AL 16 DE 03 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras -parqueo y giro	2	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras de parqueo y giro	2	X		X		X		X		X		X			
	De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	proteccion antivuelco (R.O.P.S) Certificada	1	X		X		X		X		X		X			
	Cinturon de Seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro y amortiguacion)	1	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (Hidraulico-Refrigerante-Horometro-Corriente-Aceite de motor)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X			
	Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Pedales en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas Hidraulicas	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores (Bastidor, Degarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasador (Brazo y Balde)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Gatos estabilizador en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo Excavador)	1	X		X		X		X		X		X			
	Funcion Hidraulica en buen funcionamiento	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Freno de sevicio en buen estado	4 Ruedas	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (Desgarrador - Balde)	2	X		X		X		X		X		X			
	Mando de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X			
	Gatos hidraulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimento de motor aseado	Completos	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado sin abultamientos ,cortadas	4	X		X		X		X		X		X			
	huella en buen estado- labrado	4	X		X		X		X		X		X			
GENERAL	Latoneria, NO rallones, golpes	General	X		X		X		X		X		X			
	OTROS		X		X		X		X		X		X			
	Proceso de desonfecion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA OPERADOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACION DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
TRANSPORTES CELESTE HARUE S.A.S	INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS - PAJARITA	VERSIÓN: 01
	TRANSPORTE CELESTE HARUE SAS	REVISION: 07-01-2025

PROYECTO: Rocas del Norte LUGAR: Rocas del Norte SERIE: 841 470

OPERADOR: Nesto Ortiz SEMANA DEL 17 DE 03 AL 23 DE 03 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras -parqueo y giro	2	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras de parqueo y giro	2	X		X		X		X		X		X			
	De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	proteccion antivuelco (R.O.P.S) Certificada	1	X		X		X		X		X		X			
	Cinturon de Seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro y amortiguacion)	1	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (Hidraulico-Refrigerante-Horometro-Corriente-Aceite de motor)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	3	X		X		X		X		X		X			
	Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Pedales en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas Hidraulicas	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores (Bastidor, Degarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasador (Brazo y Balde)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Gatos estabilizador en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo Excavador)	1	X		X		X		X		X		X			
	Funcion Hidraulica en buen funcionamiento	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (Desgarrador - Balde)	2	X		X		X		X		X		X			
	Mando de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X			
	Gatos hidraulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento de motor aseado	Completos	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado sin abultamientos ,cortadas	4	X		X		X		X		X		X			
	huella en buen estado- labrado	4	X		X		X		X		X		X			
GENERAL	Latonera, NO rallones, golpes	General	X		X		X		X		X		X			
	OTROS		X				X		X		X		X			
	Proceso de desonfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA OPERADOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEJE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: Sin Novedad

Powered by CamScanner

TRANSPORTES CELESTE HARUE S.A.S.	PROGRAMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS - PAJARITA TRANSPORTE CELESTE HARUE SAS	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 07-01-2025

PROYECTO: Rocas del Puente LUGAR: Rocas del Puente SERIE CAT 320D

OPERADOR: Nestor Ortiz SEMANA DEL 24 DE 03 AL 30 DE 03 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras -parqueo y giro	2	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras de parqueo y giro	2	X		X		X		X		X		X			
	De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	proteccion antivuelco (R.O.P.S) Certificada	1	X		X		X		X		X		X			
	Cinturon de Seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro y amortiguacion)	1	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (Hidraulico-Refrigernate-Horometro-Corriente-Aceite de motor)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X			
	Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Pedales en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas Hidraulicas	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores (Bastidor, Degarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasador (Brazo y Balde)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Gatos estabilizador en buen estado	3	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo Excavador)	1	X		X		X		X		X		X			
	Funcion Hidraulica en buen funcionamiento	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Freno de servicio en buen estado	4 ruedas	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (Desgarrador - Balde)	2	X		X		X		X		X		X			
	Mando de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X			
	Gatos hidraulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimento de motor aseado	Completos	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado sin abultamientos ,cortadas	4	X		X		X		X		X		X			
	huella en buen estado- labrado	4	X		X		X		X		X		X			
GENERAL	Latoneria, NO rallones, golpes	General	X		X		X		X		X		X			
	OTROS		X		X		X		X		X		X			
	Proceso de desonfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA OPERADOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACION DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: Sin Novedad.

Powered by CamScanner



SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Bacas LUGAR: Bacas

OPERADOR: Jaime Lopez Ovalle

SERIE: 600112 MODELO PC-210 MARCA Komatsu

SEMANA DEL 3 DE 03 AL 9 DE 03 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras N/A	2														
CABINA	Espejos		X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (echosto)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso-pito	1	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Baterias y cables	Completos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Orugas tensionadas	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	X		X		X		X		X		X			
	estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de avance	Completos	X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X			
	* Cilindros en buen estado	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	1	X		X		X		X		X		X			
	Manguera de agua y de alta presión	1	X		X		X		X		X		X			
	Zapatas	Completas	X		X		X		X		X		X			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado general rallones, golpes		X		X		X		X		X		X			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Bocas LUGAR: Boca

OPERADOR: Jaime lopez ayola

SERIE: 660117 MODELO PC-210 MARCA Komatsu

SEMANA DEL 10 DE 03 AL 16 DE 03 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	De trabajo traseras N/A	2														
CABINA	Espejos		X		X		X		X		X		X		X	
	Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio panoramico en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Tubo de escape (echosto)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso-pito	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Baterias y cables	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Orugas tensionadas	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de avance	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X		X	
	* Cilindros en buen estado	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Manguera de agua y de alta presión	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Zapatas	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general rallones, golpes		X		X		X		X		X		X		X	
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: bocas LUGAR: boca del Pauto

OPERADOR: Jaime Lopez Ovalle

SERIE: 66 0117 MODELO PC-200 MARCA Komatsu

SEMANA DEL 17 DE 03 AL 23 DE 2025 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	De trabajo traseras	2														
CABINA	Espejos		X		X		X		X		X		X		X	
	Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio panoramico en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-*horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Tubo de escape (exhosto)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso-pito	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Baterias y cables	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Orugas tensionadas	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de avance	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X		X	
	* Cilindros en buen estado	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Manguera de agua y de alta presión	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Zapatas	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general rallones, golpes		X		X		X		X		X		X		X	
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: bacs LUGAR: baras del Pauto

OPERADOR: Jaime Lopez Oyola

SERIE: 660112 MODELO PC-210 MARCA Komatsu

SEMANA DEL 24 DE 07 AL 30 DE 07 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2														
CABINA	Espejos		X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (exhosto)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso-pito	1	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Baterias y cables	Completos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Orugas tensionadas	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	X		X		X		X		X		X			
	estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de avance	Completos	X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X			
	* Cilindros en buen estado	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	1	X		X		X		X		X		X			
	Manguera de agua y de alta presión	1	X		X		X		X		X		X			
	Zapatas	Completas	X		X		X		X		X		X			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado general rallones, golpes															
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

7.10.2. PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 04-03-2025
PROYECTO: Pavimentación Bocas del
REALIZADA POR: LILIANA LEMUS
CARGO: Supervisora SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	Lec. 1	Hora	Firma	Lec. 2	Hora	Firma
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	0mg	6:56				
2	CUBIDES GAMBOA TULIO EMIRO	91.179.724	Op.Carrotanque	0mg	6:52				
3	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	0mg	6:58				
4	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro G.	0mg	6:54				
5	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B. de maquinaria						
6	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	0mg	6:51				
7	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST						
8	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op.Retroexcavadora	0mg	6:54				
9	MALCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	Aux.Obra						
10	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topografo	0mg	6:58				
11	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	0mg	6:59				
12	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux.Obra	0mg	6:54				
13	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda N						
14	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	0mg	7:00				
15	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Aux.Obra	0mg	6:55				
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	0mg	06:54				
17	PADILLA ESPINOSA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	0mg	6:55				
18	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.782.904	Aux.Obra	0mg	6:58				
19	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	Controladora V	0mg	6:57				
20	RODRIGUEZ ERICO RENE	10.555.044.497	Op. Carmix						
21	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing.Interventor	0mg	6:58				
22	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial	0mg	6:57				
23	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.595	Aux.Obra	0mg	6:59				
24	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial	0mg	6:58				
25	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op.Retroexcavadora	0mg	6:50				
26	Carlos Alfredo Tafur	1127110233		0mg	6:55				
27	Carlos Alberto Tafur	1123110220		0mg	6:56				
				Responsable:					

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 3-MAYO-2025

PROYECTO: Pavimentación Bocas del

REALIZADA POR: LILIANA LEMUS

CARGO: Supervisora SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	Lec. 1	Hora	Firma	Lec. 2	Hora	Firma
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	0mg	6:52				
2	CUBIDES GAMBOA TULIO EMIRO	91.179.724	Op. Carrotanqu e	0mg	6:53				
3	FARFAN ANGEL MARIA	74.847.387	Aux. Obra						
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	0mg	6:54				
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro G.	0m	6:57				
6	GUALDRON LUIS ARMANDO	74.847.746	B. de maquinaria						
7	JIMENEZ TIRADUIZA JOSE MARIO	1.116.612.582	Op. Carmix						
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	0mg	7:00				
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op.Retroexcav adora	0mg	6:59				
10	MALDONADO VERA ALEXANDER	1.094.663.210	Op.carmix	0mg	6:59				
11	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	Aux.Obra						
12	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topografo	0mg	6:51				
13	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo						
14	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux.Obra	0mg	6:56				
15	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda N						
16	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	0mg	6:56				
17	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Aux.Obra	0mg	6:57				
18	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita						
19	PADILLA ESPINOSA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	0mg	6:57				
20	QUINTERO YAHAIRA	1.007.206.913	Oficial de obra						
21	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.782.904	Aux.Obra	0mg	6:57				
22	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	Controladora V	0mg	6:55				
23	RODRIGUEZ ERICO RENE	10.555.044.497	Op. Carmix	0mg	6:57				
24	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing.Interventor	0mg	6:56				
25	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial	0mg	6:52				
26	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.595	Aux.Obra	0mg	7:00				
27	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial	0mg	6:52				
28	TOLEDO PEREZ CARLOS MARCIAL	1.116.797.503	Oficial de obra						
29	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op.Retroexcav adora	0mg	6:59				
30									
31									
				Responsable:					

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 05-01-2024

FECHA: 08-08-2023
PROYECTO: Pavimentación Bocas del
REALIZADA POR: LILIANA LEMUS
CARGO: Supervisora SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	Lec. 1	Hora	Firma	Lec. 2	Hora	Firma
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	0mg	6:54				
2	CUBIDES GAMBOA TULIO EMIRO	91.179.724	Op.Cargador	0mg	6:56				
3	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial						
4	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro G.	0mg	6:48				
5	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B. de maquinaria						
6	JIMENEZ TIRADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	0mg	6:46				
7	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	0mg	6:54				
8	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op.Retroexcavadora	0mg	6:56				
9	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	Aux.Obra	0.14mg	6:53		24mg		
10	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topografo	0mg	6:56				
11	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	0mg	6:59				
12	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux.Obra	0mg	6:49				
13	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda N						
14	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	0mg	6:49				
15	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Aux.Obra	0mg	6:49				
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	0mg	6:54				
17	PADILLA ESPINOSA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	0mg	6:59				
18	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.782.904	Aux.Obra	0.09mg	6:49				
19	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	Controladora V	0mg	6:47				
20	RODRIGUEZ ERICO RENE	10.555.044.497	Op. Carmix						
21	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing.Interventor	0mg	6:55				
22	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial	0mg	6:52				
23	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.595	Aux.Obra	0mg	6:56				
24	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial	0mg	6:57				
25	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op.Retroexcavadora	0mg	6:50				
26	Pedro Alva Reyes	1127146231		0mg	6:49				
27	Carlos Alberto Tafur	1127146234		0mg	6:49				

Responsable:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 10-09-2025
PROYECTO: Pavimentación Bocas del
REALIZADA POR: LILIANA LEMUS
CARGO: Supervisora SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	Lec. 1	Hora	Firma	Lec. 2	Hora	Firma
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	0mg	6:52				
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	0MG	6:54				
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra						
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	0mg	6:58				
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro G.	0mg	6.58				
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B. de maquinaria						
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	0mg	6:56				
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	0mg	7:01				
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op.Retroexcavadora	0mg	6:55				
10	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	Aux.Obra	0mg	7:00				
11	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topografo	0mg	6:57				
12	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	0mg	6:57				
13	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux.Obra	0mg	7:01				
14	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda N						
15	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	0mg	7:00				
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	0mg	06:58				
17	PADILLA ESPINOSA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	0mg	6:59				
18	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	Controladora V	0mg	6:52				
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing.Interventor	0mg	6:59				
20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial	0mg	7:01				
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.595	Aux.Obra	0mg	6:58				
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial	0mg	6:56				
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op.Retroexcavadora	0mg	6:59				
24									
25									
				Responsable:					

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 12-03-2025

PROYECTO: Pavimentación Bocas del

REALIZADA POR: LILIANA LEMUS

CARGO: Supervisora SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	Lec. 1	Hora	Firma	Lec. 2	Hora	Firma
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	0mg	6:56				
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra						
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra						
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	0mg	6:56				
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro G.	0mg	6:58				
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B. de maquinaria						
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Camión	0mg	6:57				
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	0mg	6:59				
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op.Retroexcavadora	0mg	6:55				
10	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	Aux.Obra	0mg	6:58				
11	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topografo	0mg	6:56				
12	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	0mg	6:57				
13	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux.Obra	0mg	6:57				
14	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda N						
15	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	0mg	6:57				
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	0mg	0638				
17	PADILLA ESPINOSA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	0mg	6:57				
18	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	Controladora V	0mg	6:56				
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing.Interventor	0mg	6:58				
20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial	0mg	6:58				
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.595	Aux.Obra	0mg	6:59				
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial	0mg	7:07				
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op.Retroexcavadora	0mg	6:54				
24									
25									
				Responsable:					

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 14-03-2025
PROYECTO: Pavimentación Bocas del
REALIZADA POR: LILIANA LEMUS
CARGO: Supervisora SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	Lec. 1	Hora	Firma	Lec. 2	Hora	Firma
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	0.0	6:55				
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	0.0	6:54				
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra						
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	0.0	6:56				
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro G.						
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B. de maquinaria						
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Camión	0.0	7:00				
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST						
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op.Retroexcavadora	0.0	6:59				
10	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	Aux.Obra	0.0	6:58				
11	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topografo	0.0	6:59				
12	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	0.0	6:57				
13	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux.Obra	0.0	6:56				
14	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda N						
15	OROPEZA SALCEDO YEINY MELISSA	1.116.615.344	Auxiliar sst	0.0	6:57				
16	ORTIZ PINARL NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	0.0	06:58				
17	PADILLA ESPINOSA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	0.0	6:56				
18	RICAURTE GUALDRON LADY JINET	1.116.666.869	Controladora V	0.0	6:55				
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing Interventor	0.0	6:56				
20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial						
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.595	Aux.Obra	0.0	6:57				
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial	0.0	6:55				
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op.Retroexcavadora	0.0	6:58				
24									
25									
				Responsable:					

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 08-01-2024

FECHA: 15/03/2025.
PROYECTO: Pavimentación Bocas del
REALIZADA POR: LILIANA LEMUS
CARGO: Supervisora SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	Lec. 1	Hora	Firma	Lec. 2	Hora	Firma
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	0mg	6:58				
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	0MG	7:01				
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	0MG	6:57				
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial						
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro G.	0mg	6:57				
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B. de maquinaria						
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Camix						
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	0mg	7:00				
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op.Retroexcavadora						
10	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	Aux.Obra	0mg	7:01				
11	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topografo						
12	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	0 mg	6:56				
13	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux.Obra	0mg	6:59				
14	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda N						
15	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	0mg	7:00				
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita						
17	PADILLA ESPINOSA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	0 mg	6:57				
18	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	Controladora V	0MG	6:59				
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing.Interventor	0mg	6:59				
20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial	0MG	6:59				
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.595	Aux.Obra	0mg	7:01				
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial	0MG	6:57				
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op.Retroexcavadora	0mg	6:59				
24									
25									
				Responsable:					

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 12-03-2025
PROYECTO: Pavimentación Bocas del
REALIZADA POR: LILIANA LEMUS
CARGO: Supervisora SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	Lec. 1	Hora	Firma	Lec. 2	Hora	Firma
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	0mg	7:00				
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	0MG	7:04				
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	0MG	7:01				
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	0mg	6:58				
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro G.	0mg	7:02				
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B. de maquinaria						
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Camix	0mg	7:00				
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	0mg	7:06				
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op.Retroexcavadora	0mg	6:59				
10	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	Aux.Obra						
11	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topografo	0mg	6:57				
12	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	0mg	6:57				
13	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux.Obra	0mg	7:02				
14	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda N						
15	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	0mg	7:06				
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	0mg	06:57				
17	PADILLA ESPINOSA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	0mg	7:03				
18	RICAURTE GUALDRON LADY JHNET	1.116.666.869	Controladora V	0mg	6:58				
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing.Interventor						
20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial	0mg	7:00				
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.595	Aux.Obra	0mg	7:02				
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial	0mg	7:03				
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op.Retroexcavadora	0mg	6:59				
24									
25									
				Responsable:					

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 19-03-2025
PROYECTO: Pavimentación Bocas del
REALIZADA POR: LILIANA LEMUS
CARGO: Supervisora SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	Lec. 1	Hora	Firma	Lec. 2	Hora	Firma
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	0mg	6:58				
2	FABIAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	0mg	6:55				
3	FABIAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra						
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	0mg	6:56				
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro G.						
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B. de mapostería						
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Camión	0mg	6:55				
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	0mg	7:00				
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op Retroexcavadora	0mg	6:59				
10	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	0mg	6:57				
11	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	0mg	6:57				
12	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	0mg	6:59				
13	ORDOÑEZ FIDEL	74.847.375	Guarda N						
14	ORDOÑEZ SALCEDO YELNY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar ast						
15	ORDOÑEZ GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Aux. Obra	0mg	6:56				
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pegasta	0mg	6:58				
17	PADILLA ESPINOSA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	0mg	6:58				
18	PARRA RIVERA OLIAN DERMEIRZ	1.006.782.904	Aux. Obra						
19	PEÑALOZA QUALDRON LADY JHOVANA	1.116.666.869	Controladora V	0mg	6:55				
20	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing Interventor	0mg	6:58				
21	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial	0mg	6:58				
22	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.595	Aux. Obra	0mg	6:59				
23	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial	0mg	6:59				
24	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op Retroexcavadora						
25									
26									

Responsable:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 08-01-2024

FECHA: 26-03-2025
PROYECTO: Pavimentación Bocas del
REALIZADA POR: LILIANA LEMUS
CARGO: Supervisora SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	Lec. 1	Hora	Firma	Lec. 2	Hora	Firma
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	0MG	6:58				
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	0MG	6:57				
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	0MG	6:57				
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial						
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro G.	0M	659				
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B. de maquinaria						
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carrilx	0mg	7:09				
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	0mg	7:00				
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op.Retroexcavadora	0mg	7:02				
10	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topografo	0mg	6:57				
11	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	0mg	6:59				
12	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux.Obra	0mg	7:00				
13	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda N						
14	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	0mg	7:03				
15	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Aux. Obra						
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Fajarta	0mg	06:57				
17	PADILLA ESPINOSA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	0mg	6:58				
18	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.782.904	Aux. Obra						
19	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	Controladora V						
20	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	0MG	6:56				
21	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial	0MG	7:02				
22	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.595	Aux.Obra	0mg	6:58				
23	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial	0mg	6:56				
24	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op.Retroexcavadora	0mg	6:58				
25									
26									
				Responsable:					

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 24-03-2025
PROYECTO: Pavimentación Bocas del
REALIZADA POR: LILIANA LEMUS
CARGO: Supervisora SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	Lec. 1	Hora	Firma	Lec. 2	Hora	Firma
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Ayu. Obra	046	7:01				
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Ayu. Obra	0046	6:59				
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Ayu. Obra	0046	6:59				
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	0+(	6:57				
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro G						
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B. de maquinaria						
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Camión						
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	Ong	7:02				
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op Retroexcavadora	0mg	6:57				
10	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topografo						
11	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topografo						
12	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Ayu.Obra	0jm9	7:00				
13	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda N						
14	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	Omg	7:02				
15	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Ayu. Obra	0mg	7:00				
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	Omg	06:57				
17	PADILLA ESPINOSA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	0mg	6:57				
18	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.782.904	Ayu. Obra						
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing.Interventor	Omg	6:56				
20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial	0119	6:58				
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.595	Ayu.Obra						
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial	0mg	7:01				
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op.Retroexcavadora	Omg	7:00				
24									
25									
				Responsable:					

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 21/03/2025
PROYECTO: Pavimentación Bocas del
REALIZADA POR: LILIANA LEMUS
CARGO: Supervisora SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	Lec. 1	Hora	Firma	Lec. 2	Hora	Firma
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	0mg	6:59				
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	0mg	6:56				
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	0mg	6:56				
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	0mg	6:58				
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro G	0mg	6:52				
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B. de maquinaria						
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Cantera	0mg	7:00				
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	0mg	7:01				
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op Retroexcavadora	0mg	6:55				
10	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topografo	0mg	6:58				
11	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	0mg	6:57				
12	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	0mg	6:59				
13	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda N						
14	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	0mg	7:01				
15	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Aux. Obra	0mg	6:59				
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	0mg	6:58				
17	PADILLA ESPINOSA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	0mg	6:57				
18	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.782.904	Aux. Obra	0mg	6:55				
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing Incrementador	0mg	6:55				
20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial	0mg	7:00	JAVIER			
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.595	Aux. Obra	0mg	6:57				
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial	0mg	6:58				
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op Retroexcavadora	0mg	7:00				
24									
25									
				Responsable:					

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTO REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 05-01-2024

FECHA: [illegible]
PROYECTO: Pavimentación Bocas del
REALIZADA POR: LILIANA LEMUS
CARGO: Supervisora SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	Lec. 1	Hora	Firma	Lec. 2	Hora	Firma
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	0mg	6:55				
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	0mg	6:54				
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	0mg	6:56				
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	0mg	6:57				
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro G.						
6	GUALDRON LUIS ARMANDO	74.847.746	B. de mezcladora						
7	JIMENEZ TIBAQUIZA ANI MARIANO	1.116.612.582	Op. Carrus	0mg	6:56				
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST	0mg	6:58				
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op Retroexcavadora	0mg	6:54				
10	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topógrafo	0mg	6:52				
11	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	0mg	6:53				
12	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux Obra	0mg	6:56				
13	OROPEZA PEREZ	74.847.375	Guarda N						
14	OROPEZA SALCEDO YEINY MILENIS	1.116.615.344	Auxiliar sst	0 mg	6:59				
15	OROPEZA GUANAY MARLEN JULIAN	1.116.663.572	Aux. Obra	0mg	6:56				
16	ORTIZ PINARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Payatta	0mg	06:56				
17	PADILLA ESPINOSA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	0mg	6:56				
18	RIAÑO RIVERA OLIAN DOMINGUEZ	1.006.782.904	Aux. Obra						
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing Interventor	0 mg	6:55				
20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial	0mg	6:55				
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.595	Aux Obra	0mg	6:57				
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial	0mg	6:57				
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op Retroexcavadora	0mg	6:57				
24									
25									
				Responsable:					

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-607 VERSION: 03 REVISION: 08-01-2024

FECHA: 21-03-2025
PROYECTO: Pavimentación Bocas del
REALIZADA POR: LILIANA LEMUS
CARGO: Supervisora SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	Lec. 1	Hora	Firma	Lec. 2	Hora	Firma
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	Aux. Obra	0M6	6:[illegible]				
2	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	Aux. Obra	0M6	6:56				
3	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.140.234	Aux. Obra	0M6	6:59				
4	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	Oficial	0M6	657				
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro G.		657				
6	GUALDRÓN LUIS ARMANDO	74.847.746	B. de maquinaria						
7	JIMENEZ TIBADUIZA JOSE MARIANO	1.116.612.582	Op. Carmix	0M9	7:00				
8	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SG-SST						
9	LOPEZ OYOLA JAIME	10.177.529	Op.Retroexcavadora	0M9	6:56				
10	MERCHAN TAPIAS PABLO	9.395.501	Topografo	0M9	6:56				
11	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	0M9	656				
12	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux.Obra						
13	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda N						
14	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	Auxiliar sst	0M9	7:01				
15	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	Aux. Obra	0M9	6:59				
16	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	0M9	06:56				
17	PADILLA ESPINOSA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	0M9	6:58				
18	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.782.904	Aux. Obra						
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing.Interventor						
20	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial	0M9	6:58				
21	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.595	Aux. Obra	0M9	7:59				
22	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial	0M9	6:56				
23	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op Retroexcavadora	0M9	6:55				
24									
25									
				Responsable:					

Powered by CamScanner

7.10.3. INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentación Mural		
CIUDAD	Cocas del Rato	FECHA	02-03-2025
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	LILIANA-CEMUS	Firma:	LILIANA CEMUS
CARGO	SUPERVISORA SST		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
Están libres de obstrucciones.	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	✓			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Lockers , Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	✓			
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras establecido en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			✓	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa — LILIANA CEMUS

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas:	SI	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECC	10-03-2025

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentación Pluvial		
CIUDAD	Pocas del Pasto	FECHA	10-03-2025
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Liliana Leiva M.	Firma:	
CARGO	Supervisora SST		

DESCRIPCION	Revision SI	Revision NO	Revision N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	✓			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Trapos, Aserrín o Estopas				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	✓			
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			✓	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa	

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas:	SI	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECC	17-03-2025

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Cimentacion Pluvial		
CIUDAD	BOCAS DEL PALO	FECHA	4-03-2025
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	LILIANA CEBALLOS M.	Firma	
CARGO	Supervisora SST		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las areas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos quimicos estan almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
[illegible]	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Estan limpios y libres de elementos innecesarios.	✓			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
[illegible]				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	✓			
Recolección de basura				
Se esta siguiendo el programa de recolección de residuos establecido en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			✓	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas:	SI ✓	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECCION	24.03.2025

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentación PUAG		
CIUDAD	BOCAS DEL PATO	FECHA	24-03-2025
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Liliana Cems M.	Firma	
CARGO	SUPERVISORA SST		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
[illegible]	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpias y libres de elementos innecesarios.	✓			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Trapos, Aserrines o Estopas				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	✓			
Recolección de basura				
De este siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento, se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			✓	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas: SI NO

FECHA DE LA PROXIMA INSPECC: 31-03-2025

Powered by CamScanner

7.10.4. INSPECCIÓN PUESTOS DE TRABAJO.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE ☑ Inspección Gerencia ☐ RESIDENTE ☐					
No. Permiso de trabajo P17 P18		Fecha de Inspección: 5-03-2025			
Nombre del trabajo o proyecto Pavimentacion Pluvial					
Área / localización Bocas del Pato		Supervisor del trabajo: LILIANA Cerus M			
PERSONAS		**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	✓			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	✓			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	✓			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	✓			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	✓			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	✓			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	✓			
ÁREA DE TRABAJO		✓			
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	✓			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	✓			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	✓			
11.	El extintor esta en el área de trabajo	✓			
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	✓			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	✓			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	✓			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	✓			
	DOCUMENTACIÓN				
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	✓			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	✓			
18	Se tiene un plan de emergencias	✓			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	✓			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	✓			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	✓			
	MEDIO AMBIENTE				
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	✓			
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados	✓			
24	Los productos químicos están etiquetados	✓			
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	✓			
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD				
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	✓			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	✓			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	✓			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	✓			

RESPONSABLE DEL TRABAJO: YESID GAITAN		RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: [illegible]	
CARGO: MAESTRO GENERAL		CARGO: SUPERVISORA SST	
FIRMA:	FECHA: 5-03-2025	FIRMA: [illegible]	FECHA: 5-03-2025
Observaciones :			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

8.8.1. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

CEMENTOS
INDUSTRIAL ECO Planet
Tipo ART





Presentación:
- Sacos de **42.5 kg.**

También se comercializa a granel en contenedores con capacidad de carga que oscila entre **30** y **35 toneladas** y en big-bags de **1.5 toneladas.**

Descripción

Cemento especialmente diseñado para producir concretos más sostenibles y de alta durabilidad gracias a su excelente desarrollo de resistencias **(tipo ART)**, menor calor de hidratación **(tipo MCH)** y alta resistencia a los sulfatos **(tipo ARS)**.

Estas características y su bajo impacto climático hacen de este cemento la solución ideal para obras diseñadas para permanecer por generaciones.

Usos

- Cimentaciones.
- Obras con vaciados masivos (presas, barreras, etc.).
- Concreto expuesto a ambientes marítimos y/o fluviales: esclusas, puertos.
- Elementos expuestos a ataques químicos, incluso prefabricados: alcantarillado, plantas de tratamiento, chimeneas.
- Obras viales y ferroviarias: puentes, túneles, viaductos, autopistas, estacionamientos, muros de contención.
- Pavimentos industriales, cimentaciones viales e inyecciones para estabilización de suelos.
- Es perfecto para lograr certificaciones de sostenibilidad como LEED® y CASA Colombia®.
- Permite la fabricación de Concreto GGBS[1] aplicable para certificación EDGE®.

[1]Ground Granulated Blast-furnace Slag

HOLCIM



Datos técnicos

Parámetro	Industrial ECOPlanet
Resistencia a la compresión a 1 día (MPa)	> 11 MPa
Resistencia a la compresión a 3 días (MPa)	> 22 MPa
Resistencia a la compresión a 28 días (MPa)	> 42 MPa
Tiempo de fraguado inicial, ensayo de Vicat (min)	> 90 y < 240
Cambio de longitud por autoclave (%)	< 0.80
Contenido de aire en volumen de mortero (%)	< 12
Expansión de barra de mortero 14 días (%)	< 0.02
Calor de hidratación a 3 días (kJ/kg)	< 335
Expansión por sulfatos a 1 año (%)	< 0.10

Ventajas

- Cumplimiento de resistencias iniciales como tipo Alta Resistencia Temprana (tipo ART según NTC 121), y un desarrollo superior y continúo de resistencias finales.
- Disminuye el riesgo de agrietamiento por contracción térmica, ideal para elementos complejos y masivos gracias a su moderado calor de hidratación (tipo MCH según NTC 121).
- Su formulación optimizada limita el efecto del ataque de los sulfatos (tipo ARS según NTC 121) y le brinda mayor resistencia a la exposición a cloruros.
- Disminuye el riesgo de ataque álcali-sílice.
- Posibilidad de obtener mayores asentamientos y largos tiempos de manejabilidad, dependiendo del aditivo utilizado.



Sostenibilidad

Nuestro cemento contribuye a la reducción de las emisiones de CO_2 en el análisis de ciclo de vida de un proyecto y contribuye a los procesos de certificación en construcción sostenible a través de:

- El reporte de sostenibilidad corporativo, basado en el "Global Reporting Initiative" (GRI), que se puede consultar en **www.holcim.com.co.**
- Reducción de las emisiones netas de CO_2 por unidad de producto hasta en un 38% frente a un cemento Portland Tipo I.
- Autodeclaración ambiental de producto bajo la herramienta "Industry EPD[2] Tool for Cement and Concrete" creado por el GCCA[3].
- Incorporación de 25% de material reciclado preconsumo, proveniente de la industria siderúrgica.
- Inclusión de residuos de otras industrias en la fabricación del cemento, sustituyendo combustibles fósiles.

[2]Environmental Product Declarations

[3]Global Cement and Concrete Association

- Uso de productos de origen regional para la fabricación de nuestros productos.
- Nuestro cemento está libre de sustancias incluídas en las listas de Autorización REACH* y de sustancias candidatas a incluirse (Candidate list).
- Baja emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), contribuyendo a ambientes interiores de mejor calidad.
- El certificado del "Concrete Sustainable Council" (CSC) de nuestras plantas, que valida el origen responsable y sostenible de nuestros productos.
- Nuestro programa "ECOsacos" que permite usar un porcentaje de los empaques de cemento usados como combustible alterno.

Categorías en las que contribuye nuestro cemento para diferentes sistemas de certificación:

Sistema LEED®		
Categoría		Puntos Posibles
Reducción del Impacto del Ciclo de Vida del Edificio		3
Transparencia y optimización de los productos de construcción	Declaración Ambiental de Producto (EPD)	2
	Fuentes de Materias Primas	2
	Ingredientes de materias primas	2
Materiales de Baja Emisión		3
Innovación		1

Sistema CASA Colombia®*	
Categoría	Puntos Posibles
EM3 – Priorización de productos y materiales con atributos múltiples de sostenibilidad	5
EM4 – Origen regional de productos y materiales	1
EM5 – Especificación de productos y Materiales de bajo impacto ambiental	6

*El número de puntos que se puedan obtener está sujeto a la versión y tipología. Holcim no garantiza la obtención de puntos y/o la obtención de la propia certificación.

Recomendaciones para el uso en concreto

- Definir la relación agua/cemento correcta para obtener las prestaciones mecánicas requeridas.
- Definir la dosificación adecuada de agua y aditivos para obtener la trabajabilidad adecuada.
- Definir el diseño de mezcla correcto para obtener la máxima densidad.
- Asegurar los métodos correctos de colocación y posterior curado para conseguir las mejores prestaciones físicas y de durabilidad.

*Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

ACCELGUARD 25

Aditivo acelerante y reductor de agua para concreto

Descripción

ACCELGUARD 25 es un aditivo reductor de agua y acelerante para concreto, que mejora las propiedades en estado fresco y endurecido como son asentamiento, resistencia a compresión y flexión. **ACCELGUARD 25** es un aditivo base cloruro, compatible con incorporadores de aire siempre que se dosifiquen separadamente en la mezcla.

ACCELGUARD 25 cumple con la ASTM C-494 tipo E.

Información Técnica

Apariencia : Liquido de baja viscosidad
Color : Ambar
Densidad : 1.30 kg/l +/- 0.04 kg/l

Usos

ACCELGUARD 25 es recomendado en obras de concreto o mortero donde se requiera:

- Reducir tiempos de fraguado inicial y final.
- Aumentar resistencias iniciales y finales
- Producir elementos prefabricados con fraguados rápidos, para desencofrar en corto tiempo y la resistencia necesaria para su pronta movilización.
- Colocación de concreto en obras en clima frío.
- Producción y colocación de concreto en obra.

Ventajas

- Permite acelerar y plastificar en una sola operación.
- Fraguado uniforme
- Reduce el fraguado inicial.
- Aumenta resistencias iniciales y finales.
- Densifica el concreto.
- Minimiza el sangrado y la segregación.
- Aplicable en clima frío.

Dosificación

La cantidad requerida de **ACCELGUARD 25** puede variar de acuerdo con la temperatura ambiente y las condiciones propias de cada trabajo. Los resultados a obtener varian con los diversos tipos de cemento y/o material cementante empleado y correspondiente diseño de mezcla de concreto.

Se recomienda realizar ensayos previos con los materiales de proyecto, con el objetivo de establecer la dosificación óptima.

ACCELGUARD 25 se puede utilizar en dosificaciones del 0.5% al 2% del peso del cemento.

ADITIVOS

ACCELGUARD 25

TX40T267

ACCELGUARD 25

Aditivo acelerante y reductor de agua para concreto

Aplicación

- **ACCELGUARD 25** se adiciona al concreto diluido en el agua de amasado, por medios manuales o a través de un dosificador, asegurando la completa incorporación del producto.
- **ACCELGUARD 25** se puede dosificar en obra o en planta dependiendo de las necesidades y comportamiento del diseño.
- Se recomienda hacer ensayos previamente a la utilización del producto.

Recomendaciones Especiales

- No adicionar directamente al cemento seco.
- Se puede usar para mezclas con cementos adicionados o cuando se utiliza puzolana, siempre y cuando se realicen ensayos previos.
- El producto contiene cloruros. No se recomienda su uso en concretos pre-tensados o post-tensionados. Para aplicaciones especiales consulte con el Departamento Técnico de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

ACCELGUARD 25 debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado, bajo techo, sobre estibas y en ambiente seco.

Vida útil en almacenamiento:
- 1 año en condiciones óptimas de almacenamiento.
- 6 meses a granel en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Garrafa : 25 kg
Tambor : 250 kg.
Granel

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Versión 9 - Octubre 25 de 2023

CURASEAL

Compuesto endurecedor, sellador y antipolvo para concreto y mortero

Descripción

CURASEAL es una solución coloidal de color rojo, blanco o transparente, que al entrar con la superficie del concreto o mortero modifica la cal libre en compuestos insolubles que forman una película que endurece, sella y hace antipolvo la superficie. **CURASEAL** ayuda al curado del concreto.

Información Técnica

Colores : Transparente, Rojo y Blanco

Usos

CURASEAL es recomendado como endurecedor, sellante y agente anti-polvo en una sola operación en obras de concreto o mortero como vías de concreto, bodegas, presas, silos, placas, columnas, vigas, prefabricados y en general en toda obra de ingeniería.

En obras de concreto y mortero donde el concreto ya ha fraguado y es deseable eliminar el espolvoreo y endurecer la superficie en una sola operación.

Ventajas

- Endurece, sella y disminuye el espolvoreo de la superficie en una sola operación.
- Económico y de fácil aplicación.
- Mejora la calidad superficial del concreto.
- El color no es permanente y desaparece con el tiempo.
- Diseñado para permitir posteriormente una buena instalación de terminados en pañete, baldosas, etc.
- Hace que el concreto pueda desarrollar mayores resistencias mecánicas que un concreto sin curar, al favorecer la hidratación del cemento.
- El concreto o mortero tratado con **CURASEAL** es más resistente a la acción de atmósferas corrosivas, grasas, aceite, etc.

Rendimiento

En concreto fresco: Aproximadamente 150 g/m² a 200 g/m² por capa de aplicación.

En concreto fraguado: Aproximadamente 180 g/m² a 230 gr/m² por capa de aplicación

Aplicación

EN CONCRETO FRESCO:
Aplíquese uniformemente una capa de **CURASEAL** con brocha, rodillo o aspersor sobre la superficie de concreto fresco.

La superficie debe estar libre de agua, de exudación o lluvia, condensación, mugre, etc. Debe haber endurecido lo suficiente para que la brocha, rodillo o gotas del aspersor no dejen huella sobre la superficie.

EN CONCRETO FRAGUADO O ENDURECIDO:
La superficie debe estar limpia, libre de polvo, mugre, elementos sueltos, etc. Se aplica con brocha, rodillo o aspersor en 1 ó 2 manos dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie dejándolo absorber completamente.

CURASEAL

Compuesto endurecedor, sellador y antipolvo para concreto y mortero

Recomendaciones Especiales

- Con el fin de retrasar la pérdida de agua del concreto en estado fresco, aplique EUCOBAR de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT.
- El equipo y herramientas de aplicación deben lavarse con agua tibia.
- Debe agitarse bien el contenido del envase antes de utilizarlo.
- Las superficies con **CURASEAL** deben protegerse de la lluvia durante las primeras horas después de haber sido aplicado el producto.
- El agua caliente afecta el funcionamiento del producto.
- Evite dejar empozamientos, ya que esto puede causar manchas en la superficie.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto antes de su uso.

Nota: El **CURASEAL** es un material a base de silicato de sodio y de acuerdo al comité de normas de curado de ASTM, los productos basados en silicato de sodio no cumplen la norma ASTM C-309, la cual se refiere únicamente a compuestos curadores que forman membranas.

El **CURASEAL** promueve el desarrollo de compuestos que bloquean los poros del concreto, reduciendo la evaporación del agua que requiere el cemento para su hidratación, por lo que de ésta forma el **CURASEAL** ayuda al proceso de curado.

Manejo y Almacenamiento

CURASEAL debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado, bajo techo.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Garrafa : 20 kg
Tambor : 230 kg.

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Julio 15 de 2021

Condustrial
Consorcio Industrial S.A.

FICHA TECNICA



Potencia, HP	6.5
VPM	13200
Long. Eje flex, m	6
Marca motor	WARRIOR
Tipo de Motor	GASOLINA 4T
Tipo de Cabezote	Pendular
Diam. Cabezote, mm	25
Acople Rapido	Tipo Dynapac
Base	Fija Amortiguada

Km 29 Autopista Medellin - Bogota 300 mts a la derecha Vereda Toldas ▪ Guarne - Antioquia
PBX: (4)444 6116 ▪ Cod.Postal 054058 ▪ E-mail: ventas@condustrial.com.co
www.condustrial.com.co

PLASTOL 2500

Aditivo reductor de agua de alto rango

ADITIVOS

PLASTOL 2500

TX40T828

Descripción

PLASTOL 2500 es un aditivo reductor de agua de alto rango, diseñado con policarboxilatos de última generación, que permite ofrecer buenos tiempos de trabajabilidad bajo condiciones de bajas relaciones agua / cemento y frente a concretos con contenidos altos de adición.

Adicionalmente mantiene las características propias de los policarboxilatos, altas resistencias a la compresión y flexión a todas las edades. También brinda alta estabilidad en la matriz de las mezclas de alta fluidez, evitando fenómenos que se pueden presentar como el de la segregación.

PLASTOL 2500 no contiene cloruro u otros materiales con potencial de oxidación.

PLASTOL 2500 cumple con las especificaciones de la norma ASTM C-494 como Tipo A y F.

Información Técnica

Apariencia : Liquido
Color : Café
Densidad : 1.06 kg/l +/- 0.02 kg/l

Usos

PLASTOL 2500 es recomendado en:

- Concreto de uso general o convencional.
- Concretos lanzados.
- Concretos de alto desempeño.
- Concretos de alta plasticidad y manejabilidad.
- Concreto de baja relación agua / cemento.
- Concreto para prefabricado.
- Concretos autoconsolidables.
- Concretos bombeados.
- Concretos masivos.

Ventajas

- **PLASTOL 2500** es un producto de mediana concentración, por eso puede ser usado a baja dosificación y se puede obtener reducción de agua del 10% al 15% y a altas dosificaciones se podrían obtener reducciones de agua hasta del 25%.
- Se pueden obtener concretos de alto asentamiento y tiempo de manejabilidad.
- Facilita la colocación del concreto en sitio, ya que reduce o elimina la dosificación en obra de reductores de alto rango.
- Los concretos fabricados con **PLASTOL 2500** tienen alta cohesividad, baja exudación y no presentan segregación.

Dosificación

PLASTOL 2500 puede ser usado a una dosis de 0.10% a 1.2% del peso del cemento, es decir, de 94 ml a 1132 ml por cada 100 kg de cemento, según la reducción de agua requerida.

Si se va a utilizar en conjunto con aditivos incorporadores de aire, se deben realizar ensayos previos para establecer la dosis adecuada.

PLASTOL 2500

Aditivo reductor de agua de alto rango

Aplicación

PLASTOL 2500 debe ser adicionado preferiblemente al agua de amasado o al concreto antes de la colocación, no debe ser colocado al cemento seco o sobre otros aditivos hasta que éstos estén completamente incorporados en la mezcla. Para incrementar el asentamiento se adiciona a una mezcla de consistencia normal para obtener una mezcla con características de concreto bombeable. Para cualquiera de las anteriores aplicaciones es fundamental que el tiempo de mezclado una vez se adiciona el aditivo sea como mínimo de 5 a 10 minutos, esto con el fin de permitir que el aditivo se incorpore adecuadamente a la mezcla de concreto.

PLASTOL 2500 puede ser dosificado con equipo automático para garantizar uniformidad en el trabajo.

Recomendaciones Especiales

- **PLASTOL 2500** no es compatible con la linea de aditivos de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT base Naftaleno.
- No adicione simultáneamente con otros aditivos.
- Si se va a utilizar en conjunto con aditivos incorporadores de aire, se deben realizar ensayos previos para establecer la dosis.
- Determine las dosis adecuadas mediante la ejecución de ensayos previos, las dosis establecidas en esta Hoja Técnica son una guia.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

PLASTOL 2500 debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y en áreas ventiladas con temperatura entre 5°C y 35°C.

Vida útil en almacenamiento:
- 1 año en condiciones óptimas de almacenamiento
- 6 meses a granel en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Garrafa : 20 kg
Tambor : 220 kg
Granel

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Octubre 21 de 2020

8.8.2. REMISIÓN DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPOS.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC

REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

CODIGO: FOR-PROY-007

VERSION: 02

REVISION: 15-03-22

PROYECTO: BOCAS DEL PAUTO

QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA

CONDUCTOR: LIBARDO GALAN

QUIEN RECIBE: DANIEL PADILLA

FECHA: 16 DICIEMBRE 2024

LUGAR: YOPAL

VEHICULO/PLACA: LLR-093

LUGAR CAMPAMENTO- BOCAS DEL PAUTO

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	TABLAS 3MTS X 0.30 CM CEPILLADAS	90	X			39	
2	REPISAS 6 X 4 X 3 MTS	40	X			39	
3	BULTOS DE CEMENTO CONVENCIONAL	80	X				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: BOCAS DEL PAUTO
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: ALVARO QUEVEDO
QUIEN RECIBE: DANIEL PADILLA

FECHA: 15/12/2024
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: SZZ-773
LUGAR: CAMPAMENTO BOCAS DEL PAUTO

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	SPRAY COLOR ROJO	2	X			39	
2	PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA GRANDES BLANCAS	2	X			39	
3	PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA GRANDES NEGRAS	3	X			39	
4	LIBRAS DE PUNTILLAS 3"	10	X			39	
5	KILOS DE SOLDADURA 60-13 x 3-32	5	X			39	
6	CANDADO DE PUERTA	3	X			39	
7	ESPATULAS GRUESAS	2	X			39	
8	UNION DE GAS 1/2"	15	X			39	
9	UNION DE GAS 3/4	15	X			39	
10	UNION DE GAS 1"	15	X			39	
11	T de 1" a 1/2"	15	X			39	
12	CADENA PARA SEGURIDAD DE PORTONES	3	X			39	
13							

OBSERVACIONES: _____

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROP. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: BOCAS DEL PAUTO
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: DANIEL PADILLA

FECHA: 11/12/2024
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX 653
LUGAR: CAMPAMENTO BOCAS DEL PAUTO

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	PAQUETE DE BOLSAS DE BASURA BLANCAS	1	X			38	
2	CAJA DE SIKAFLEX BLANCO	1	X			38	
3	TRAPOS INDUSTRIALES	10	X			38	
4	ROLLOS DE CINTA PELIGRO- SEÑALIZACION	5	X			38	
5	GAFAS DE SEGURIDAD NEGRAS	5	X			38	
6	TARROS DE MANTECA X 3,000 GR	2	X			38	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC

REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO: FOR-PRO-[illegible]
VERSION: 02
REVISION: 15-03-22

PROYECTO: BOCAS DEL PAUTO
QUIEN ENTREGA: JERALDIN ROJAS
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: DANIEL PADILLA

FECHA: 03/12/2024
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO BOCAS DEL PAUTO

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	UNION DE 3/4 POLIETILENO GAS	20			X	37	
2	DOCENA DE GUANTES DE PRESICION NITRILO	1			X	37	
3	RADIOS BOQUITOQUIS	5			X	37	
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES: _____

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROG RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

8.8.3. SOLICITUD DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGTAC	CÓDIGO: FOR-COM-001
	SOLICITUD DE MATERIALES	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E ENERGIA S.A.S	REVISION: 15-03-2022

FECHA:04/12/2024	NUMERO DE PEDIDO: 38
QUIEN SOLICITA: JORGE FERNANDO LIZARAZO	AREA DE COMPRAS: YERALDIN ROJAS

CONTRATO Y/O PROYECTO: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
15	UND	BOLSAS DE BASURA BLANCAS		
1	CAJA	SIKAFLEX		
10	Und	TRAPOS INDUSTRIALES		
5	ROLLOS	CINTA PERIMETRAL (PELIGRO)		
5	UND	GAFAS DE SEGURIDAD NEGRAS		
1	UND	ACEITE SOLIDO VEGETAL (15 KG)		
20	UND	BOLSAS DE AGUA DE LA GRANDE		
			FIRMA SOLICITANTE	FIRMA RECIBE