


24 mar 2026 12:14:36 p. m.
4.66667N 74.05224W
1070 Calle 84A
Chapinero
Bogotá


Zona Rosa
17 mar. 2026 13:46:06
4°40'0.336"N 74°3'8.529"W
224° SW
Chapinero
Bogotá
Altitud:2589.0msnm
Velocidad:1.1km/h
Número de índice: 719



Zona Rosa
17 mar. 2026 13:46:12
4°40'0.336"N 74°3'8.512"W
57° NE
Chapinero
Bogotá
Altitud:2590.0msnm
Velocidad:0.6km/h
Número de índice: 720

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	SEÑALVIAS S.A.S. - CONTRATO 218 DE 2025
NIT:	830011673 – 5


REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	11-nov-25
ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO		**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**	





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 11/11/2025





FECHA DE INTERVENCIÓN: 10/03/2026

ID_SEÑAL:	24147			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Chapinero			
DIRECCIÓN:	Avenida Carrera 11 con Calle 81 - Esquina nororiental (Parque El Nogal)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,664852	Longitud:	-74,053432

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística. 1,6 Direccional peatonal urbana	UND	1	$ 210.933,60	$ 210.933,60
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo 2,2 Direccional peatonal urbana	UND	8	$ 304.000,00	$ 2.432.000,00
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10,3 Código identificado de placa	UND	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
TOTAL					$ 2.687.044

OBSERVACIONES:

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	SEÑALVIAS S.A.S. - CONTRATO 218 DE 2025
NIT:	830011673 – 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	11-nov-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 11/11/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE INTERVENCIÓN: 19/03/2026

ID_SEÑAL:	24148			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Carrera 9 con Calle 79B - Costado nororiental (Calle del Anticuario)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,662906	Longitud:	-74,052267

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística. 1,6 Direccional peatonal urbana	1	1	$ 210.933,60	$ 210.933,60
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo 2,2 Direccional peatonal urbana	8	8	$ 304.000,00	$ 2.432.000,00
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10,3 Código identificado de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
TOTAL					$ 2.687.044

OBSERVACIONES:

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


LA CABRERA
Calle 84A
Universidad Ean
Google
9 mar. 2026 1:05:02 p. m.
Altitud:2636.5msnm
Velocidad:0.5km/h
Número de índice: 265
24148

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	SEÑALVIAS S.A.S. - CONTRATO 218 DE 2025
NIT:	830011673 – 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	11-nov-25
ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO		**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**	





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 11/11/2025





FECHA DE INTERVENCIÓN: 10/03/2026

ID_SEÑAL:	24149			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Chapinero			
DIRECCIÓN:	Carrera 12 con Calle 83 - Esquina suroccidental (Zona T)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,667156	Longitud:	-74,053733

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1,6 Direccional peatonal urbana	1	1	$ 210.933,60	$ 210.933,60
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.2. Direccional peatonal urbana (incluye antigrafiti)	1	8	$ 304.000,00	$ 2.432.000,00
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10,3 Código identificado de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
TOTAL					$ 2.687.044

OBSERVACIONES:

Liliana Porras T.

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


11 mar 2026 1:00:25 p. m.
4.6672633333333335N 74.053701666666667W
12-20 Calle 83
Chapinero
Bogotá
Cundinamarca


11 mar 2026 1:00:30 p. m.
4.667271666666666N 74.053658333333333W
12-20 Calle 83
Chapinero
Bogotá
Cundinamarca

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	SEÑALVIAS S.A.S. - CONTRATO 218 DE 2025
NIT:	830011673 – 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	11-nov-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE INTERVENCIÓN: 19/03/2026

ID_SEÑAL:	24151			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santa fe			
DIRECCIÓN:	Carrera 7 con Calle 26 - Esquina suroriental (Parque Bicentenario) - Santa Fe			
COORDENADAS:	Latitud:	4,610778	Longitud:	-74,069897

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.6 Direccional peatonal urbana	1	1	$ 210.933,60	$ 210.933,60
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.2 Direccional peatonal urbana	1	4	$ 304.000,00	$ 1.216.000,00
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10,3 Código identificado de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
TOTAL					$ 1.471.044

OBSERVACIONES:

Liliana Porras T.

Entrega:

LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:

WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:

EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
24151
25 mar. 2026 16:42:52
4°36'39.018"N 74°4'11.529"W
140° SE
24-56 Carrera 7
Santa Fé
Bogotá
Altitud:2629.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 869
de Colombia
Avenida Caracas
SANTA FÉ
Carrera 10
Calle 23
Carrera 5
Carrera 1
Google

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	SEÑALVIAS S.A.S. - CONTRATO 218 DE 2025
NIT:	830011673 – 5


REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	10-nov-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE INTERVENCIÓN: 19/03/2026

ID_SEÑAL:	24153			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santafe			
DIRECCIÓN:	Carrera 7 con Calle 26 - Esquina nororiental (Parque Bicentenario) - Santa Fe			
COORDENADAS:	Latitud:	4,611603	Longitud:	-74,069683

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1,6 Direccional peatonal urbana	1	1	$ 210.933,60	$ 210.933,60
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo -2.2 Direccional peatonal urbana (incluye antigrafiti)	1	4	$ 304.000,00	$ 1.216.000,00
8	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18) - 8.1. Direccional peatonal urbana	1	1	$ 190.965,00	$ 190.965,00
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10,3 Código identificado de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
	TOTAL				$ 1.662.009

OBSERVACIONES:

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


Iglesia de San Diego
Esculturas
25 mar. 2026 16:39:32
4°36'41.926"N 74°4'11.19"W
317° NW
24-88 Carrera 7
Santa Fé
Bogotá
Cundinamarca
Altitud:2625.0msnm
Velocidad:0.2km/h
Número de índice: 863
Museo Nacional de Colombia
SANTA FÉ
Calle 23
Carrera 10
Carrera 5


170 m
24153
www.visitbogota.co
25 mar. 2026 16:38:50
4°36'42.11"N 74°4'10.784"W
245° SW
6a-1 Calle 24
Santa Fé
Bogotá
Altitud:2629.0msnm
Velocidad:1.6km/h
Número de índice: 862
Museo Nacional de Colombia
SANTA FÉ
Calle 23
Carrera 10


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	SEÑALVIAS S.A.S. - CONTRATO 218 DE 2025
NIT:	830011673 – 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	12-nov-25
ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**		



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/11/2025





FECHA DE INTERVENCIÓN: 24/03/2026

ID_SEÑAL:	24154			
TIPO DE SEÑAL:	Panel interpretativo atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usaquén			
DIRECCIÓN:	Calle 187C con Carrera 5 - Plazoleta El Tigre - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4,764433	Longitud:	-74,025528

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.12. Panel interpretativo	1	1	$ 451.637,90	$ 451.637,90
6	Pintura sobre superficie en madera - 6.4. Panel interpretativo atractivo natural	1	1	$ 267.326,36	$ 267.326,36
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i -10,3 Código identificador de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
TOTAL					$ 763.075

OBSERVACIONES:

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


24154

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	SEÑALVIAS S.A.S. - CONTRATO 218 DE 2025
NIT:	830011673 – 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS		FECHA:	12-nov-25
ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO		**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**	



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/11/2025





FECHA DE INTERVENCIÓN: 31/03/2026

ID_SEÑAL:	24155			
TIPO DE SEÑAL:	Panel interpretativo			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usaquén			
DIRECCIÓN:	Santa Celia Baja - Cra 3A con Calle 163B - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4,737228	Longitud:	-74,020044

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2,12- panel interpretativo	1	1	$ 451.637,90	$ 451.637,90
6	Pintura sobre superficie en madera -6.4. Panel interpretativo atractivo natural	1	1	$ 267.326,36	$ 267.326,36
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i -10,3 Código identificador de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
TOTAL					$ 763.075

OBSERVACIONES:

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
24155

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	SEÑALVIAS S.A.S. - CONTRATO 218 DE 2025
NIT:	830011673 – 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-nov-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/11/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE INTERVENCIÓN: 26/03/2026

ID_SEÑAL:	24156			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usaquén			
DIRECCIÓN:	Calle 189B con Carrera 5B - Esquina nororiental - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4,76645	Longitud:	-74,025753

INTERVENCIONES


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	UND	1	$ 210.933,60	$ 210.933,60
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.2. Direccional peatonal urbana (incluye antigrafiti)	UND	4	$ 304.000,00	$ 1.216.000,00
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i -10,3 Código identificador de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
TOTAL					$ 1.471.044

OBSERVACIONES:

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo



BOGOTÁ
Plazoleta del Tigre
Tiger Square
Sueños (mural)
Sueños - Mural Painting
Av. carrera 7
400 m
Calle Luna, calle Sol / Eclipse
Murales | 200 m
Salón comunal
Community room | 50 m


24156

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	SEÑALVIAS S.A.S. - CONTRATO 218 DE 2025
NIT:	830011673 – 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-nov-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO	**ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO**
	 
FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/11/2025	**FECHA DE INTERVENCIÓN: 27/03/2026**

ID_SEÑAL:	24157			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usaquén			
DIRECCIÓN:	Calle 189B con Carrera 5 - Esquina suroccidental - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4,766431	Longitud:	-74,025286

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.6. Direccional peatonal urbana	1	1	$ 210.933,60	$ 210.933,60
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo 2-2	1	4	$ 304.000,00	$ 1.216.000,00
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i -10,3 Código identificador de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.1. i en acrílico	1	1	$ 115.981,04	$ 115.981,04
TOTAL					$ 1.587.025

OBSERVACIONES:

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


Gato Galáctico (mural)
Colegio Nuevo Horizonte (IED)
27 mar. 2026 16:00:45
4°45'59.228"N 74°1'30.97"W
325° NW
189-75 Carrera 5
Usaquén
Bogotá, D.C.
Altitud:2678.0msnm
Velocidad:1.2km/h
Número de índice: 935


TIENDA
LA NEGRA
RANCHO - VIVERES
Mandalas (mural)
Mirador
27 mar. 2026 16:00:53
4°45'59.327"N 74°1'31.035"W
226° SW
189-75 Carrera 5
Usaquén
Bogotá, D.C.
Altitud:2678.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 936


24157
27 mar. 2026 16:01:18
4°45'59.41"N 74°1'31.058"W
124° SE
5-3 Calle 189b
Usaquén
Bogotá
Altitud:2675.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 938

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-nov-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/11/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE INTERVENCIÓN: 30/03/2026

ID_SEÑAL:	24158			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Calle 190A con Carrera 4B - Esquina noroccidental - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4,767231	Longitud:	-74,024903

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística -1,6 -	1	1	$ 210.933,60	$ 210.933,60
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo 2-2	1	4	$ 304.000,00	$ 1.216.000,00
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i -10,3 Código identificador de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
TOTAL					$ 1.471.044

OBSERVACIONES:

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


24158
31 mar. 2026 14:54:05
4°46'1.97"N 74°1'29.761"W
56° NE
190A-8 Carrera 4b
Usaquén
Bogotá, D.C.
Altitud:2685.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 963



Plazoleta del Tigre
Calle Luna, Calle Sol / Eclipse
30
31 mar. 2026 14:54:18
4°46'2.049"N 74°1'29.711"W
186° S
190A-8 Carrera 4b
Usaquén
Bogotá, D.C.
Altitud:2684.0msnm
Velocidad:1.7km/h
Número de índice: 964

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-nov-25


ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/11/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE INTERVENCIÓN: 26/03/2026

ID_SEÑAL:	24159			
TIPO DE SEÑAL:	Panel interpretativo atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usaquén			
DIRECCIÓN:	Calle 192A con Carrera 4D - Parque Buenavista frente al salón comunal - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4,768578	Longitud:	-74,02535

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.12. Panel interpretativo	1	1	$ 451.637,90	$ 451.637,90
6	Pintura sobre superficie en madera - 6.4. Panel interpretativo atractivo natural	1	1	$ 267.326,36	$ 267.326,36
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i -10,3 Código identificador de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
TOTAL					$ 763.075

OBSERVACIONES:

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


24159

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-nov-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/11/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE INTERVENCIÓN: 26/03/2026

ID_SEÑAL:	24160			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usaquén			
DIRECCIÓN:	Carrera 5 con Calle 192A esquina noroccidental - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4,768775	Longitud:	-74,025661

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ 210.933,60	$ 210.933,60
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.2. Direccional peatonal	1	4	$ 304.000,00	$ 1.216.000,00
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10.3. Código identificador de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
TOTAL					$ 1.471.044

OBSERVACIONES:

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


Gato Galáctico (mural)
Mandalas (mural)


Gato Galáctico (mural)
Mirador


Mundo al revés
N
24160

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	


REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-nov-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/011/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE INTERVENCIÓN: 31/03/2026

ID_SEÑAL:	24161			
TIPO DE SEÑAL:	Panel interpretativo atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usaquén			
DIRECCIÓN:	Calle 188A con Carrera 5B - Zona verde esquina suroriental - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4,764936	Longitud:	-74,025767

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2,12 -	1	1	$ 451.637,90	$ 451.637,90
6	Pintura sobre superficie en madera - 6,4 -	1	1	$ 267.326,36	$ 267.326,36
7	Suministro e instalación de lámina metálica galvanizada (cal 18) - 7,8 -	1	1	$ 75.222,84	$ 75.222,84
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i -10,3 Código identificador de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
TOTAL					$ 838.298

OBSERVACIONES:

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


24161

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-nov-25


ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO






FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/11/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE INTERVENCIÓN: 30/03/2026

ID_SEÑAL:	24162			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Carrera 6A con Calle 163 A - Frente al CAI Villa Nidia - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4,737714	Longitud:	-74,022586

INTERVENCIONES


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ 488.400,00	$ 488.400,00
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo 2,14	1	2	$ 619.008,00	$ 1.238.016,00
4	Suministro e instalación de película antigrafiti 4,4	1	1	$ 376.533,60	$ 376.533,60
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.1. Capuchón de tótem	1	1	$ 248.805,34	$ 248.805,34
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille	1	2	$ 128.104,00	$ 256.208,00
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i -10,3 Código identificador de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
	TOTAL				$ 2.652.074

OBSERVACIONES:

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


31 mar. 2026 15:19:08
4°44'15.642"N 74°1'21.036"W
204° SW
Usaquén
Bogotá
Altitud:2615.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 969


La Mariposa
31 mar. 2026 15:18:37
4°44'15.623"N 74°1'21.34"W
142° SE
162A-54 Carrera 6a
Usaquén
Bogotá
Altitud:2608.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 968



La Mariposa

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-nov-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/11/2025





FECHA DE INTERVENCIÓN: 25/03/2026

ID_SEÑAL:	24164			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Calle 160B con Cra 2 - Cerro Norte (Piqueteadero) - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4,733928	Longitud:	-74,020392

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ 210.933,60	$ 210.933,60
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	4	$ 304.000,00	$ 1.216.000,00
8	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)	1	1	$ 190.964,76	$ 190.964,76
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i -10,3 Código identificador de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
TOTAL					$ 1.662.009

OBSERVACIONES:


Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


24164
27 mar. 2026 13:37:59
4°44'2.117"N 74°1'13.259"W
195° S
10 Carrera 2
Usaquén
Bogotá
Altitud:2698.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 899


BOGOTÁ
Rescatando Nuestras Raíces (mural)
Escalera de Mariposas (mural)
Iglesia Cerro Norte
27 mar. 2026 13:38:32
4°44'2.115"N 74°1'13.225"W
279° W
160B-6 Carrera 2
Usaquén
Bogotá, D.C.
Altitud:2701.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 901


27 mar. 2026 13:38:18
4°44'2.077"N 74°1'13.388"W
80° E
160B-6 Carrera 2
Usaquén
Bogotá, D.C.
Altitud:2701.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 900

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12/011/2025

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/11/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE INTERVENCIÓN: 30/03/2026

ID_SEÑAL:	24166			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usaquén			
DIRECCIÓN:	Carrera 2B este - Calle 161 A Bis (Cruce de la Vírgen) - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4,731769	Longitud:	-74,015969

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.6. Direccional peatonal urbana	1	1	$ 210.933,60	$ 210.933,60
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.2. Direccional peatonal urbana (incluye antigrafiti)	1	4	$ 304.000,00	$ 1.216.000,00
8	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18) - 8.1. Direccional peatonal urbana	1	1	$ 190.964,76	$ 190.964,76
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i- 10,3 Código identificador de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
TOTAL					$ 1.662.009

OBSERVACIONES:

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo



www.visitbogota.co
24166
www.visitbogota.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-nov-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO






FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/11/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE INTERVENCIÓN: 26/03/2026

ID_SEÑAL:	24167			
TIPO DE SEÑAL:	Panel interpretativo atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usaquén			
DIRECCIÓN:	Cra 4 Este Calle 160A Bis - Mirador Campincito - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4,729461	Longitud:	-74,015153

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ 451.638,00	$ 451.638,00
6	Pintura sobre superficie en madera	1	1	$ 267.326,36	$ 267.326,36
7	Suministro e instalación de lámina metálica galvanizada (cal 18)	1	1	$ 75.223,00	$ 75.223,00
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i -10,3 Código identificador de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
TOTAL					$ 838.298

OBSERVACIONES:

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


S
E
M
N
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
24167
27 mar. 2026 13:55:41
4°43'46.179"N 74°0'54.519"W
163° S
Altitud:2962.0msnm
Velocidad:0.9km/h
Número de índice: 904
RRO NORTE
efecty
a Cecilia Norte
Google

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-nov-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/11/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE INTERVENCIÓN: 26/03/2026

ID_SEÑAL:	24168			
TIPO DE SEÑAL:	Panel interpretativo atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usaquén			
DIRECCIÓN:	Carrera 5 Este con Calle 162C - Parque Santa Cecilia Alta III - Mirador de la Cruz - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4,732867	Longitud:	-74,012956

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	1	$ 451.638,00	$ 451.638,00
6	Pintura sobre superficie en madera	1	1	$ 267.326,36	$ 267.326,36
7	Suministro e instalación de lámina metálica galvanizada (cal 18) 7,8	1	1	$ 75.223,00	$ 75.223,00
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i -10,3 Código identificador de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
TOTAL					$ 838.298

OBSERVACIONES:

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


24168
27 mar. 2026 14:33:30
4°43'58.2"N 74°0'46.638"W
163° S
Altitud:2953.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 913
Cecilia Alta
ORTE
efecty
lia Norte
Google
BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-nov-25


ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/11/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE INTERVENCIÓN: 25/03/2026

ID_SEÑAL:	24169			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Carrera 4 Este con Calle 163 - La virgen de Santa Cecilia: Murales: Maizales, Mandala, História de vida - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4,733822	Longitud:	-74,014008

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ 210.933,60	$ 210.934,60
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo	1	4	$ 304.000,00	$ 1.216.000,00
8	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)	1	1	$ 190.964,76	$ 190.964,76
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i -10,3 Código identificador de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
TOTAL					$ 1.662.010

OBSERVACIONES:

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


Mirador de La Cruz
"La Cruz" Viewpoint
Mujeres Tejedoras (mural)
"Mujeres Tejedoras" mural Painting
Nativos (mural)
"Nativos" mural Painting


Mujeres Tejedoras (mural)
Nativos (mural)
Mirador de La Cruz


27 mar. 2026 14:26:38
4°44'1.625"N 74°0'50.465"W
67° NE
Altitud:2909.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 908



BOGOTÁ
Oriental de Bogotá
Reserve

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-nov-25


ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/11/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE INTERVENCIÓN: 25/03/2026

ID_SEÑAL:	24173			
TIPO DE SEÑAL:	Direccional peatonal urbana			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Santa Celia Baja - Cra 3A con Calle 163B - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4,737228	Longitud:	-74,020044

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística	1	1	$ 210.933,60	$ 210.933,60
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.2. Direccional peatonal urbana (incluye antigrafiti)	1	4	$ 304.000,00	$ 1.216.000,00
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i -10,3 Código identificador de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
	TOTAL				$ 1.471.044


OBSERVACIONES:

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


BOGOTÁ
Bosque Oriental de Bogotá
Bosque Oriental de Bogotá Protected Forest Reserve
1.700 m
Comunidades (mural)
"Comunidades" mural Painting
50 m
Parque Santa Cecilia Alta
Santa Cecilia Alta Park | 1.300 m
27 mar. 2026 14:51:18
4°44'13.958"N 74°1'12.213"W
41° NE
3A-7 Calle 163b
Usaquén
Bogotá, D.C.
Altitud:2647.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 920
LA CITA
CAI Villa Nidia
Barrio Santa Cecilia Alta
CERRO NORTE


BOGOTÁ
Parque Santa Cecilia Baja
Santa Cecilia Baja Park
400 m
Familia (mural)
Familia mural Painting
50 m
27 mar. 2026 14:51:07
4°44'14.003"N 74°1'12.192"W
194° S
3A-7 Calle 163b
Usaquén
Bogotá, D.C.
Altitud:2647.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 919
LA CITA
CAI Villa Nidia
Barrio Santa Cecilia Alta
CERRO NORTE


24173
27 mar. 2026 14:50:59
4°44'13.955"N 74°1'12.155"W
337° NW
3A-7 Calle 163b
Usaquén
Bogotá, D.C.
Altitud:2648.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 918
LA CITA
CAI Villa Nidia
Barrio Santa Cecilia Alta
CERRO NORTE


Plazoleta la Mariposa
La Mariposa square
250 m
Comunidades (mural)
"Comunidades" mural Painting
50 m
CAI Villa Nidia
300 m | Police
BOGOTÁ
Parque Santa Cecilia Baja
Santa Cecilia Baja Park
400 m
Familia (mural)
Familia mural Painting
50 m

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	SEÑALVIAS SAS
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-nov-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO



FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/11/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE INTERVENCIÓN: 25/03/2026

ID_SEÑAL:	24175			
TIPO DE SEÑAL:	Panel interpretativo atractivo natural			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Bogotá			
DIRECCIÓN:	Parque Santa Cecilia Baja - Dg 164 con Cra 5A - Usaquén			
COORDENADAS:	Latitud:	4,739258	Longitud:	-74,021603

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.12. Panel interpretativo	1	1	$ 451.637,90	$ 451.637,90
6	Pintura sobre superficie en madera 6.4. Panel interpretativo atractivo natural	1	1	$ 267.326,00	$ 267.326,00
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i -10,3 Código identificador de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
TOTAL					$ 763.075

OBSERVACIONES:

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe: WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


24175
27 mar. 2026 15:09:05
4°44'21.511"N 74°1'17.833"W
273° W
163D-83 Carrera 5
Usaquén
Bogotá, D.C.
Altitud:2618.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 923
Villa Nidia
Barrio Santa Cecilia
Google

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	SEÑALVIAS S.A.S. - CONTRATO 218 DE 2025
NIT:	830011673 – 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	11-nov-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 11/11/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE INTERVENCIÓN:06/04/2026

ID_SEÑAL:	24185			
TIPO DE SEÑAL:	Tótem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Teusaquillo			
DIRECCIÓN:	Carrera 15 Bis con Calle 39A (Parque la Magdalena) - Teusaquillo			
COORDENADAS:	Latitud:	4,62785	Longitud:	-74,069822

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1,4 Totem	1	1	$ 488.400,00	$ 488.400,00
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo -2,14 Tótem	1	2	$ 619.008,00	$ 1.238.016,00
4	Suministro e instalación de película antigrafi - 4,4 Tótem	1	1	$ 376.534,00	$ 376.534,00
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9,1 Regleta en Vinilo	1	2	$ 128.104,00	$ 256.208,00
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i- 10,3 Código identificador de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
TOTAL					$ 2.403.269

OBSERVACIONES:

Liliana Porras T.

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


9/04/2026 11:45:33 a. m.
Carrera 24
Teusaquillo
Bogotá


Parque
La Magdalena


Parque La Magdalena
9/04/2026 4:53:31 p. m.
39 A 27 Carrera 15 Bis
Teusaquillo
Bogotá


Barrio La Magdalena
9/04/2026 4:53:24 p. m.
39 A 27 Carrera 15 Bis
Teusaquillo
Bogotá


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	SEÑALVIAS S.A.S. - CONTRATO 218 DE 2025
NIT:	830011673 – 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	11-nov-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 11/11/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE INTERVENCIÓN:06/04/2026

ID_SEÑAL:	24195			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Teusaquillo			
DIRECCIÓN:	Avenida Carrera 24 con Calle 45 costado sur (inicio del sendero peatonal del ParkWay)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,633775	Longitud:	-74,075386

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1.1	Lavado general de señal turística - 1.4 Tótem	UND	1	$ 488.400,00	$ 488.400,00
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.14 Tótem	UND	2	$ 619.008,00	$ 1.238.016,00
4	Suministro e instalación de película antigrafiti, 4,4 Tótem	UND	1	$ 376.533,60	$ 376.533,60
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i- 10,3 Código identificador de placa	UND	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.1. Capuchón de tótem	UND	1	$ 248.805,34	$ 248.805,34
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	UND	2	$ 128.104,00	$ 256.208,00
	TOTAL				$ 2.652.074

OBSERVACIONES:

Liliana Porras T.

Entrega:


LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe: WILLIAN RODRIGUEZ

Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:

EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


En esta zona, los elementos naturales determinaron el crecimiento y desarrollo de nuevos sectores de la ciudad: los cauces originales de los ríos sirvieron de referencia para la creación de diagonales, a partir de las cuales se diseñaron espacios verdes y barrios en forma de abanico, como Palermo, La Soledad y La Magdalena.
El Park Way, diseñado bajo la influencia del movimiento arquitectónico de la Ciudad Bella que se introdujo en Bogotá hacia 1930, es otra de las diagonales que, gracias a sus bulevares arborizados, rompió la monotonía de manzanas simétricas. A su izquierda, finalizando la calle 45, encontrará el Campus de la Universidad Nacional, que cuenta con 15 museos y más de 120 esculturas y monumentos para descubrir.
Hacia el norte, visite el barrio Galerías y su zona comercial, construidos sobre el antiguo Hipódromo de la calle 53. Muy cerca se localiza la zona deportiva de El Campín (estadio y coliseo) donde se realizan emocionantes partidos, conciertos y espectáculos.
In this part of the city, natural elements shaped the growth and development of new areas of the city: the original river channels served as a reference for creating diagonals, from which green spaces and fan -shaped neighborhoods were designed, like Palermo, La Soledad and La Magdalena.
The Park Way designed under the influence of the architectural movement Ciudad Bella, taking place in Bogotá around 1930, is another diagonal covered with trees that breaks the monotony of symmetrical blocks. To your left, at the end of calle 45, you will find the Campus of the National University, which has 15 museums and more than 120 sculptures and monuments to discover.
Northwards, visit the Galerías neighborhood and its shopping area, built on the old Hipódromo de la calle 53. Nearby is the sports area of El Campín (stadium and arena) where exciting parties, concerts and performances are held. At a very short distance, you will find the sporting zone El Campín - a stadium and a coliseum - where very exhilarating matches, concerts and shows take place.
BOGOTÁ
Bulevar Park Way
9/04/2026 5:02:41 p. m.
Carrera 24
Teusaquillo
Bogotá


9/04/2026 11:45:33 a. m.
Carrera 24
Teusaquillo
Bogotá


Señal turística
Atractivo Cultural
Iglesia
Hospital
Servicios de salud
Hotel
Restaurante
Bar
Café
Compras
Centro educativo
Parque
Almeda
Paraderos BTP
Policía
CAI
Ciclo Ruta
Baños Públicos
Troncal Transmilenio
Estación Transmilenio
BOGOTÁ
Bienvenido a Teusaquillo
9/04/2026 5:02:34 p. m.
Carrera 24
Teusaquillo
Bogotá

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-nov-25


ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/11/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE INTERVENCIÓN: 24/03/2026

ID_SEÑAL:	24473			
TIPO DE SEÑAL:	Panel rural RLD			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usaquén			
DIRECCIÓN:	Frente a la Carrera 6 151-79			
COORDENADAS:	Latitud:	4,726667	Longitud:	-74,023611

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.13. Panel rural RDL	1	1	$ 768.564,02	$ 768.564,02
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.8. Panel rural RLD	1	1	$ 405.035,96	$ 405.035,96
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	1	1	$ 128.104,00	$ 128.104,00
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i -10,3 Código identificador de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
	TOTAL				$ 1.345.815

OBSERVACIONES:

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


24473
27 mar. 2026 12:43:52
4°43'36.491"N 74°1'24.356"W
252° W
151-90 Carrera 6
Usaquén
Bogotá, D.C.
Altitud:2613.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 896


ural wealth of the area, loaded with the air of
stems until reaching the La Cuchilla Viewpoint,
se you can see a view of the capitalOs territory
o territory at the same time.
Camino del Indio - Barrio Santa Cecilia
27 mar. 2026 12:43:34
4°43'36.507"N 74°1'24.392"W
106° E
151-99 Carrera 6
Usaquén
Bogotá, D.C.
Altitud:2614.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 894


27 mar. 2026 12:43:59
4°43'36.508"N 74°1'24.348"W
300° NW
151-90 Carrera 6
Usaquén
Bogotá, D.C.
Altitud:2614.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 897

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS — FECHA: 12-nov-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/11/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE INTERVENCIÓN: 30/03/2026

ID_SEÑAL:	24503			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usaquén			
DIRECCIÓN:	Calle 144 entre Carreras 20 y 22 (Parque Calle 142)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,725556	Longitud:	-74,048333

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.4 Tótem	UND	1	$ 488.400,00	$ 488.400,00
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.14. Tótem	UND	2	$ 619.008,00	$ 1.238.016,00
4	Suministro e instalación de película antigrafiti - 4.4. Tótem	UND	1	$ 376.533,60	$ 376.533,60
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	UND	1	$ 297.371,20	$ 297.371,20
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i -10,3 Código identificador de placa	UND	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2. i en vinilo	UND	2	$ 29.400,00	$ 58.800,00
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	UND	2	$ 128.104,00	$ 256.208,00
13	Reparaciones menores - 13.4. Reinstalación de vidrio templado	UND	1	$ 735.897,68	$ 735.897,68
	TOTAL				$ 3.495.337

OBSERVACIONES: NO SE ACTUALIZA CONTENIDOS, NI SE AJUSTAN PIEZAS METALICAS, NI SOPORTE DE BRAILE

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


1/04/2026 10:45:07 a. m.
21-2 Calle 143
Usaquén
Bogotá


1/04/2026 10:44:54 a. m.
21-2 Calle 143
Usaquén
Bogotá





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	
NIT:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	12-nov-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 12/11/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE INTERVENCIÓN: 30/03/2026

ID_SEÑAL:	24504			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Usaquen			
DIRECCIÓN:	Carrera 15 entre Calle 105 y 106 (Parque Calle 106)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,69	Longitud:	-74,046389

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.4 Tótem	1	1	$ 488.400,00	$ 488.400,00
4	Suministro e instalación de película antigrafiti - 4.4. Tótem	1	1	$ 376.534,00	$ 376.534,00
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ 297.371,00	$ 297.371,00
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	1	2	$ 128.104,00	$ 256.208,00
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2. i en vinilo	1	2	$ 29.400,00	$ 58.800,00
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i -10,3 Código identificador de placa	1	1	$ 44.111,00	$ 44.111,00
	TOTAL				$ 1.521.424


OBSERVACIONES: NO LLEVA ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS, NI REPARACIÓN DE PIEZAS METALICAS

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


Parque Calle 106
Boyacá
TURISMO
31 mar. 2026 17:38:02
4°41'24.269"N 74°2'47.591"W
161° S
Calle 106
Usaquén
Bogotá
Altitud:2567.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 984


Parque Calle 106
Boyacá
TURISMO
31 mar. 2026 17:37:52
4°41'24.218"N 74°2'47.52"W
315° NW
Calle 106
Usaquén
Bogotá
Altitud:2566.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 983


CALLE 106
31 mar. 2026 17:37:39
4°41'24.263"N 74°2'47.579"W
121° SE
Calle 106
Usaquén
Bogotá
Altitud:2564.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 982


31 mar. 2026 17:38:08
4°41'24.309"N 74°2'47.58"W
180° S
Calle 106
Usaquén
Bogotá
Altitud:2567.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 985

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	SEÑALVIAS S.A.S. - CONTRATO 218 DE 2025
NIT:	830011673 – 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	10-nov-25


ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE DIAGNÓSTICO: 10/11/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE INTERVENCIÓN: 06/04/2026

ID_SEÑAL:	24509			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santafe			
DIRECCIÓN:	Monumento al maiz (Santa Fe)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,616972	Longitud:	-74,064361

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.4 Totem	1	1	$ 488.400,00	$ 488.400,00
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.14. Tótem	1	2	$ 619.008,00	$ 1.238.016,00
4	Suministro e instalación de película antigrafiti - 4.4. Tótem	1	1	$ 376.533,60	$ 376.533,60
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	1	1	$ 297.371,20	$ 297.371,20
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	1	2	$ 128.104,00	$ 256.208,00
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10,3 Código identificado de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2. i en vinilo	1	2	$ 29.400,00	$ 58.800,00
12	Suministro e instalación de vidrio templado (8 mm) - 12.5. Tótem	1	2	$ 870.566,13	$ 1.741.132,27
	TOTAL				$ 4.500.572


OBSERVACIONES:

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo


Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


24509
7 abr. 2026 17:34:35
4°37'1.127"N 74°3'51.658"W
70° E
3157 Carrera 3b
Santa Fé
Bogotá
Altitud:2675.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 1013


MAÍZ
7 abr. 2026 17:34:27
4°37'1.148"N 74°3'51.68"W
162° S
3157 Carrera 3b
Santa Fé
Bogotá
Altitud:2676.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 1012


EL DORADO
MAÍZ
7 abr. 2026 17:33:39
4°37'1.036"N 74°3'51.575"W
203° SW
3157 Carrera 3b
Santa Fé
Bogotá
Altitud:2678.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 1011


fundamental de
de los pueblos
que sigue siendo
dador de vida. Así mismo, era
Boyacá
TURISMO
Monumento al Maíz
7 abr. 2026 17:33:31
4°37'1.055"N 74°3'51.572"W
205° SW
3157 Carrera 3b
Santa Fé
Bogotá
Altitud:2679.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 1010



Likewise, it was considered
as the central axis of the economy
and a symbol of the relationship
Boyacá
TURISMO
Monumento al Maíz
7 abr. 2026 17:34:49
4°37'1.102"N 74°3'51.642"W
29° NE
3157 Carrera 3b
Santa Fé
Bogotá
Altitud:2675.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 1015


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALETICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	SEÑALVIAS S.A.S. - CONTRATO 218 DE 2025
NIT:	830011673 – 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	11-nov-25


ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE INSPECCIÓN: 11/11/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE INTEVENCIÓN: 17/03/2026

ID_SEÑAL:	24549			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	Santafe			
DIRECCIÓN:	Iglesia de las cruces (Santa Fe)			
COORDENADAS:	Latitud:	4,588944	Longitud:	-74,081083

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística - 1.4 Totem	UND	1	$ 488.400,00	$ 488.400,00
4	Suministro e instalación de película antigrafiti - 4.4. Tótem	UND	1	$ 376.533,60	$ 376.533,60
5	Pintura sobre superficie metálica - 5.7. Base de Tótem	UND	1	$ 297.371,20	$ 297.371,20
9	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille - 9.1. Regleta en vinilo	UND	2	$ 128.104,00	$ 256.208,00
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2. i en vinilo	UND	2	$ 29.400,00	$ 58.800,00
8	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18) - 8,4 Tótem	UND	2	$ 495.393,92	$ 990.787,84
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10,3 Código identificado de placa	UND	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
	TOTAL				$ 2.512.211

OBSERVACIONES:

Entrega:
LILIANA PORRAS TORO
Profesional de infraestructura
SEÑALVIAS SAS

Recibe:
WILLIAN RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Instituto Distrital de Turismo

Aprueba:
EDISON SARACHE SUÁREZ
Supervisor
Instituto Distrital de Turismo


18 mar. 2026 11:10:47
4°35'20.333"N 74°4'51.818"W
4° N
Carrera 7
Santa Fé
Bogotá
Altitud:2613.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 764


Iglesia de Las Cruces
18 mar. 2026 11:07:29
4°35'20.334"N 74°4'51.775"W
102° E
Carrera 7
Santa Fé
Bogotá
Altitud:2621.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 762


the 1827 earthquake. The temple
built in the last decade of the 19th
century. At this time, the Las Cruces
park was built.
www.bogotadc.travel
Boyacá
Iglesia de Las Cruces
18 mar. 2026 11:07:06
4°35'20.273"N 74°4'51.759"W
290° W
Carrera 7
Santa Fé
Bogotá
Altitud:2621.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 760

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	**FICHA DE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**	Código: GDC-F13 Versión: 3 Fecha: 30/06/2023

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIZADA POR LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	SEÑALVIAS S.A.S. - CONTRATO 218 DE 2025
NIT:	830011673 – 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURISTICAS	FECHA:	11-nov-25

ESTADO ANTES DEL MANTENIMIENTO






FECHA DE DIAGNÓSTICO: 11/11/2025

ESTADO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO





FECHA DE INTERVENCIÓN: 23/02/2026

ID_SEÑAL:	24641			
TIPO DE SEÑAL:	Totem			
LOCALIDAD / MUNICIPIO:	San Cristobal			
DIRECCIÓN:	Avenida Primero de Mayo con Carrera 6			
COORDENADAS:	Latitud:	4,572639	Longitud:	-74,091778

INTERVENCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Lavado general de señal turística- 1.4. Tótem	1	1	$ 488.400,00	$ 488.400,00
2	Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo - 2.14. Tótem	1	2	$ 619.008,00	$ 1.238.016,00
4	Suministro e instalación de película antigrafiti - 4,4 Tótem	1	1	$ 376.533,60	$ 376.533,60
9,1	Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille- 9,1 Regleta en vinilo	1	2	$ 128.104,00	$ 256.208,00
10	Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i - 10,3 Código identificado de placa	1	1	$ 44.110,78	$ 44.110,78
11	Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo) - 11.2. i en vinilo	1	2	$ 29.400,00	$ 58.800,00
13	Reparaciones menores - 13.4. Reinstalación de vidrio templado	1	1	$ 735.897,68	$ 735.897,68
	TOTAL				$ 3.197.966

OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**	**Aprueba:**
LILIANA PORRAS TORO	**ALEJANDRO CARDENAS MORALES**	**EDISON SARACHE SUÁREZ**
Profesional de infraestructura	**Profesional Especializado**	**Supervisor**
SEÑALVIAS SAS	**Instituto Distrital de Turismo**	**Instituto Distrital de Turismo**