SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos S.A.S.	**ANALISIS CAUSAL**	**Código**:	F-SST-82
		Páginas:	Página **1** de **1**
	Fecha de Creación: 01/06/2022	**Versión:**	**00**

- Metodología: Árbol de causas
- Nombre de trabajador accidentado: Diego Andrés Villa
- Fecha del accidente: 12 de febrero de 2026

Accidente de trabajo, caída desde una altura de 1 metro (camión)

CONSECUENCIA MAS RELEVANTE DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
Diagnóstico: S934 Esguince y torcedura de tobillo

Causas básicas

Factores personales

NA

Factores de trabajo

210 - Identificación deficiente de los ítems que implican riesgos, verificación del estado de los canes y los elementos de sujeción (tornillos)

603 - Inspección o control deficientes, ubicación de los canes en el camión con el tornillo de aseguramiento.

Causas Inmediatas

Actos Subestándar

NA

Condición ambiental Subestándar

510 - Sin protección (Riesgos mecánicos o físicos), ubicación de los canes en el camión con el tornillo de aseguramiento.