SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL CHENCHA O PLACA VIBRATORIA	Código	F-SST-082
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 09/11/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO: Mallavial #2

FRENTE DE OBRA:

NONBRE DEL OPERADOR: Gabriel Aguirre — **Cargo:** Ayudante operador

Marca/ Referencia: _____ **Modelo:** _____ **Equipo Nuevo:** ☐ **Alquilado:** ☐ **Otro:** _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La Placa Vibratoria tiene todas sus partes fijas		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		X	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Cuenta con la cubierta o guarda protectora		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El tanque y el motor se encuentran en buen estado, sin golpes y fisuras		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El arranque manual esta en buenas condiciones		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El encendido manual funciona correctamente		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El filtro de aire se encuentra limpio		✓	✓	✓	✓	✓			✓	—	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
¿La palanca de aceleración se encuentra en buen estado y acorde a los niveles de aceleración?		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
La unidad vibratoria esta fija y en bues estado		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Cuenta con manija libre de sustancias químicas y en buenas condiciones para el agarre		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El area de trabajo se encuentra señalizada y demarcada		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Se usan los elementos de protección personal requeridos en la operación		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Las correas cuentan con fisuras, accesorios extras que le impidan el correcto funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El operador se encuentra en buen estado de salud		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El operador ha estado consumiendo medicamentos, drogas o alcohol que reduzcan sus habilidades motrices		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El operario es competente para operar la Placa Vibratoria		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M:** No Cumple (Malo), **N:** No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6 Gabriel	11 Gabriel	16 Gabriel Jam	21	26 Gabriel Jam
2 Gabriel Jaime	7 /	12 Gabriel	17 Gabriel Jam	22	27 Gabriel Jam
3 Gabriel Jaime	8	13 Gabriel	18 Gabriel Jam	23 Gabriel	28
4 Gabriel Jaime	9 Gabriel Jam	14	19 Gabriel Jam	24 Gabriel	29
5 Gabriel Jaime	10 Gabriel Jam	15	20 Gabriel Jam	25 Gabriel	30/31

Acción de mejora / observaciones:

Trent Tovar	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos S.A.S	PREOPERACIONAL CHENCHA O PLACA VIBRATORIA	Código	F-SST-082
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 09/11/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO: Malla Vial

FRENTE DE OBRA: #3 Febrero 2026

NONBRE DEL OPERADOR: Thorleth Contreras — Cargo: Ayudante

Marca/ Referencia: _____ Modelo: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☑ Otro: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La Placa Vibratoria tiene todas sus partes fijas	—	B	B	B	B	B	—		B	B	B	B	B	—	—	B	B	B	B	B	—		B	B	B	B	B				
Cuenta con la cubierta o guarda protectora		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El tanque y el motor se encuentran en buen estado, sin golpes y fisuras		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El arranque manual esta en buenas condiciones		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El encendido manual funciona correctamente		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El filtro de aire se encuentra limpio		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
¿La palanca de aceleración se encuentra en buen estado y acorde a los niveles de aceleración?		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
La unidad vibratoria esta fija y en bues estado		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Cuenta con manija libre de sustancias químicas y en buenas condiciones para el agarre		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El área de trabajo se encuentra señalizada y demarcada		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se usan los elementos de protección personal requeridos en la operación		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Las correas cuentan con fisuras, accesorios extras que le impidan el correcto funcionamiento		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El operador se encuentra en buen estado de salud		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El operador ha estado consumiendo medicamentos, drogas o alcohol que reduzcan sus habilidades motrices		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El operario es competente para operar la Placa Vibratoria		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M:** No Cumple (Malo), N: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1 —	6		11		16		21 —	26	
2	7 —		12		17		22 —	27	
3	8 —		13		18		23	28 —	
4	9		14 —		19		24	29 —	
5	10		15 —		20		25	30/31 —	

Acción de mejora / observaciones:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Freddy Torres	María Camila Rozo.	
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL CHENCHA O PLACA VIBRATORIA	Código	F-SST-082
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 09/11/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO: mallavia #5

FRENTE DE OBRA:

NONBRE DEL OPERADOR: LUIS EMILIO MOSQUERA Cargo: CASTILLERO.

Marca/ Referencia: _____ Modelo: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La Placa Vibratoria tiene todas sus partes filas		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Cuenta con la cubierta o guarda protectora		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El tanque y el motor se encuentran en buen estado, sin golpes y fisuras		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El arranque manual esta en buenas condiciones		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El encendido manual funciona correctamente		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El filtro de aire se encuentra limpio		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
¿La palanca de aceleración se encuentra en buen estado y acorde a los niveles de aceleración?		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
La unidad vibratoria esta fija y en bues estado		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Cuenta con manija libre de sustancias quimicas y en buenas condiciones para el agarre		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El área de trabajo se encuentra señalizada y demarcada		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Se usan los elementos de protección personal requeridos en la operación		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Las correas cuentan con fisuras, accesorios extras que le impidan el correcto funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El operador se encuentra en buen estado de salud		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El operador ha estado consumiendo medicamentos, drogas o alcohol que reduzcan sus habilidades motrices		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El operario es competente para operar la Placa Vibratoria		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				

Convenciones: B: Cumple (Bueno) M: No Cumple (Malo), N: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6 Luis Em	11 Luis Em	16 Luis Em	21 —
2 Luis Emmo	7	12 Luis Em	17 Luis Em.	22 —
3 Luis Emmo	8	13 Luis Em	18 Luis Em	23 Luis Emmo
4 Luis Emmo	9 Luis Em	14	19 Luis Em	24 Luis Emmo
5 Luis Emmo	10 Luis Em	15	20 Luis Em	25 Luis Emmo

26 Luis Em mo	27 Luis Em mo	28 —
29 —	30/31 —	

Acción de mejora / observaciones:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Freddy Fontal	María Camila Rozo.	
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL CHENCHA O PLACA VIBRATORIA	Código	F-SST-082
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 09/11/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO: Malla Vial

FRENTE DE OBRA: #7

NONBRE DEL OPERADOR: Roberto Carlos Vasquez. Cargo: Ayudante - Operador

Marca/ Referencia: _____ Modelo: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La Placa Vibratoria tiene todas sus partes fijas		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Cuenta con la cubierta o guarda protectora		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El tanque y el motor se encuentran en buen estado, sin golpes y fisuras		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El arranque manual esta en buenas condiciones		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El encendido manual funciona correctamente		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El filtro de aire se encuentra limpio		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
¿La palanca de aceleración se encuentra en buen estado y acorde a los niveles de aceleración?		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
La unidad vibratoria esta fija y en bues estado		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Cuenta con manija libre de sustancias químicas y en buenas condiciones para el agarre		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El área de trabajo se encuentra señalizada y demarcada		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se usan los elementos de protección personal requeridos en la operación		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Las correas cuentan con fisuras, accesorios extras que le impidan el correcto funcionamiento		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El operador se encuentra en buen estado de salud		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El operador ha estado consumiendo medicamentos, drogas o alcohol que reduzcan sus habilidades motrices		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El operario es competente para operar la Placa Vibratoria		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				

Convenciones: B: Cumple (Bueno) M: No Cumple (Malo), N: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	—	6	[illegible]	11	[illegible]	16	[illegible]	21	—	26	[illegible]
2	[illegible]	7	—	12	[illegible]	17	[illegible]	22	—	27	[illegible]
3	[illegible]	8	—	13	[illegible]	18	[illegible]	23	[illegible]	28	—
4	[illegible]	9	[illegible]	14	—	19	[illegible]	24	[illegible]	29	—
5	[illegible]	10	[illegible]	15	—	20	[illegible]	25	[illegible]	30/31	—

Acción de mejora / observaciones:

[illegible]	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL CHENCHA O PLACA VIBRATORIA	Código	F-SST-082
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 09/11/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO: Mollaw

FRENTE DE OBRA: F9

NONBRE DEL OPERADOR: _____ Cargo: operador

Marca/ Referencia: Honda GCV 160 Modelo: XT 202 #12 Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La Placa Vibratoria tiene todas sus partes fijas		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Cuenta con la cubierta o guarda protectora		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El tanque y el motor se encuentran en buen estado, sin golpes y fisuras		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El arranque manual esta en buenas condiciones		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El encendido manual funciona correctamente		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El filtro de aire se encuentra limpio		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
¿La palanca de aceleración se encuentra en buen estado y acorde a los niveles de aceleración?		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
La unidad vibratoria esta fija y en bues estado		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Cuenta con manija libre de sustancias químicas y en buenas condiciones para el agarre		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El área de trabajo se encuentra señalizada y demarcada		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se usan los elementos de protección personal requeridos en la operación		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Las correas cuentan con fisuras, accesorios extras que le impidan el correcto funcionamiento		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El operador se encuentra en buen estado de salud		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El operador ha estado consumiendo medicamentos, drogas o alcohol que reduzcan sus habilidades motrices		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El operario es competente para operar la Placa Vibratoria		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				

Convenciones: B: Cumple (Bueno) M: No Cumple (Malo), N: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25	30/31

Acción de mejora / observaciones:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos S.A.S	PREOPERACIONAL CHENCHA O PLACA VIBRATORIA	Código	F-SST-082
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 09/11/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO: Mallamal

FRENTE DE OBRA: F 14

NONBRE DEL OPERADOR: Jose Manuel Lozano — Cargo: Rodillero

Marca/ Referencia: Honda Recon — Modelo: TRX05 #13 — Equipo Nuevo: ☐ — Alquilado: ☐ — Otro: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La Placa Vibratoria tiene todas sus partes fijas		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Cuenta con la cubierta o guarda protectora		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El tanque y el motor se encuentran en buen estado, sin golpes y fisuras		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El arranque manual esta en buenas condiciones		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El encendido manual funciona correctamente		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El filtro de aire se encuentra limpio		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
¿La palanca de aceleración se encuentra en buen estado y acorde a los niveles de aceleración?		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
La unidad vibratoria esta fija y en bues estado		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Cuenta con manija libre de sustancias químicas y en buenas condiciones para el agarre		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El área de trabajo se encuentra señalizada y demarcada		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se usan los elementos de protección personal requeridos en la operación		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Las correas cuentan con fisuras, accesorios extras que le impidan el correcto funcionamiento		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El operador se encuentra en buen estado de salud		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El operador ha estado consumiendo medicamentos, drogas o alcohol que reduzcan sus habilidades motrices		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El operano es competente para operar la Placa Vibratoria		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				

Convenciones: B: Cumple (Bueno) M: No Cumple (Malo), N: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	7	14	21	28	
2	8	15	22	29	
3	9	16	23	30/31	
4	10	17	24		
5	11	18	25		
6	12	19	26		
	13	20	27		

Acción de mejora / observaciones:

Fredy Fuentes	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL CHENCHA O PLACA VIBRATORIA	Código	F-SST-082
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 09/11/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO: Mallano

FRENTE DE OBRA: F21 Mosyra

NONBRE DEL OPERADOR: Arlex Agudelo — Cargo: Ayudante

Marca/ Referencia: Honda Foca — Modelo: DT 200 #3 — Equipo Nuevo: ☐ — Alquilado: ☐ — Otro: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La Placa Vibratona tiene todas sus partes fijas	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Cuenta con la cubierta o guarda protectora	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El tanque y el motor se encuentran en buen estado, sin golpes y fisuras	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El arranque manual esta en buenas condiciones	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El encendido manual funciona correctamente	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El filtro de aire se encuentra limpio	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
¿La palanca de aceleración se encuentra en buen estado y acorde a los niveles de aceleración?	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
La unidad vibratona esta fija y en bues estado	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Cuenta con manija libre de sustancias químicas y en buenas condiciones para el agarre	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El área de trabajo se encuentra señalizada y demarcada	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se usan los elementos de protección personal requeridos en la operación	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Las correas cuentan con fisuras, accesorios extras que le impidan el correcto funcionamiento	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El operador se encuentra en buen estado de salud	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El operador ha estado consumiendo medicamentos, drogas o alcohol que reduzcan sus habilidades motrices	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El operario es competente para operar la Placa Vibratona	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				

Convenciones: B: Cumple (Bueno) M: No Cumple (Malo), N: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1 Arlex Alberto	5 Arlex	7	8	12 Arlex	14	15	19 Arlex
20 Arlex	21	22	26 Arlex	27 Arlex	28	29	30/31

Acción de mejora / observaciones:

Freddy Ruiz	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL CHENCHA O PLACA VIBRATORIA	Código	F-SST-082
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 09/11/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO: Mallavial F 23

FRENTE DE OBRA:

NONBRE DEL OPERADOR: Fredy — Cargo: SST

Marca/ Referencia: Honda Recon — Modelo: HT 200 Ho — Equipo Nuevo: ☐ — Alquilado: ☐ — Otro: ____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La Placa Vibratoria tiene todas sus partes fijas		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Cuenta con la cubierta o guarda protectora		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El tanque y el motor se encuentran en buen estado, sin golpes y fisuras		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El arranque manual esta en buenas condiciones		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El encendido manual funciona correctamente		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El filtro de aire se encuentra limpio		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
¿La palanca de aceleración se encuentra en buen estado y acorde a los niveles de aceleracion?		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
La unidad vibratoria esta fija y en bues estado		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Cuenta con manija libre de sustancias quimicas y en buenas condiciones para el agarre		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El área de trabajo se encuentra señalizada y demarcada		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Se usan los elementos de proteccion personal requeridos en la operación		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Las correas cuentan con fisuras, accesorios extras que le impidan el correcto funcionamiento		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El operador se encuentra en buen estado de salud		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El operador ha estado consumiendo medicamentos, drogas o alcohol que reduzcan sus habilidades motrices		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El operario es competente para operar la Placa Vibratoria		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				

Convenciones: B: Cumple (Bueno) M: No Cumple (Malo), N: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1 FREDDY RUIZ	6 FREDDY RUIZ	11 FREDDY RUIZ	16 FREDDY RUIZ	21	26 FREDDY RUIZ		
2 FREDDY RUIZ	7	12 FREDDY RUIZ	17 FREDDY RUIZ	22	27 FREDDY RUIZ		
3 FREDDY RUIZ	8	13 FREDDY RUIZ	18 FREDDY RUIZ	23 FREDDY RUIZ	28		
4 FREDDY RUIZ	9 FREDDY RUIZ	14	19 FREDDY RUIZ	24 FREDDY RUIZ	29		
5 FREDDY RUIZ	10 FREDDY RUIZ	15	20 FREDDY RUIZ	25 FREDDY RUIZ	30/31		

Acción de mejora / observaciones:

Fredy Ruiz	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL CHENCHA O PLACA VIBRATORIA	Código	F-SST-082
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 09/11/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO	Malla Vial 2021		
FRENTE DE OBRA			
NONBRE DEL OPERADOR	Javier Samir Bonilla Berrio	Cargo	Operador Chencha.

Marca/ Referencia: _____ Modelo: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: EyP

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La Placa Vibratoria tiene todas sus partes fijas		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Cuenta con la cubierta o guarda protectora		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El tanque y el motor se encuentran en buen estado, sin golpes y fisuras		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El arranque manual esta en buenas condiciones		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El encendido manual funciona correctamente		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El filtro de aire se encuentra limpio		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
¿La palanca de aceleración se encuentra en buen estado y acorde a los niveles de aceleración?		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
La unidad vibratoria esta fija y en bues estado		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Cuenta con manija libre de sustancias quimicas y en buenas condiciones para el agarre		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El área de trabajo se encuentra señalizada y demarcada		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Se usan los elementos de protección personal requeridos en la operación		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Las correas cuentan con fisuras, accesorios extras que le impidan el correcto funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El operador se encuentra en buen estado de salud		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El operador ha estado consumiendo medicamentos, drogas o alcohol que reduzcan sus habilidades motrices		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	•			✓	✓	✓	✓	✓				
El operario es competente para operar la Placa Vibratoria		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	•			✓	✓	✓	✓	✓				

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M:** No Cumple (Malo), **N:** No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25	30/31

Acción de mejora / observaciones:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL CHENCHA O PLACA VIBRATORIA	Código	F-SST-082
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 09/11/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO	Malla Vial 2021		
FRENTE DE OBRA			
NONBRE DEL OPERADOR	Javier Samir Bonilla Berrio	Cargo	Operador Chencha.

Marca/ Referencia: _____ Modelo: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: EyP

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La Placa Vibratoria tiene todas sus partes fijas		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Cuenta con la cubierta o guarda protectora		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El tanque y el motor se encuentran en buen estado, sin golpes y fisuras		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El arranque manual esta en buenas condiciones		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El encendido manual funciona correctamente		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El filtro de aire se encuentra limpio		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
¿La palanca de aceleración se encuentra en buen estado y acorde a los niveles de aceleración?		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
La unidad vibratoria esta fija y en bues estado		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Cuenta con manija libre de sustancias quimicas y en buenas condiciones para el agarre		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El área de trabajo se encuentra señalizada y demarcada		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Se usan los elementos de protección personal requeridos en la operación		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Las correas cuentan con fisuras, accesorios extras que le impidan el correcto funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El operador se encuentra en buen estado de salud		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El operador ha estado consumiendo medicamentos, drogas o alcohol que reduzcan sus habilidades motrices		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	•			✓	✓	✓	✓	✓				
El operario es competente para operar la Placa Vibratoria		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	•			✓	✓	✓	✓	✓				

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M:** No Cumple (Malo), **N:** No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25	30/31

Acción de mejora / observaciones:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE