SIST A DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR JO

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Código	F-SST-079
		Página	1 de 2
	Fecha de Modificacion 09/05/2022	Versión	0

NOMBRE CONTRATO	Malla Vial	Frente de obra	#2.
FECHA	Febrero 2026		
REALIZADA POR	Alveiro Mora	Cargo	Operador

Marca/ Referencia: _____ Modelo: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado ☐ Otro: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Aseo general	—	B	B	B	B	B	—	—	B	B	B	B	B	—	—	B	B	B	B	B	—	—	B	B	B	B	B	—	—	—	—
Niveles de aceite del motor		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Niveles de aceite de la unidad compresora		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Liquido refrigerante (radiador)		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de los filtros de aire y acpm		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de presión en las llantas		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Nivel de huella de llanta.		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de pernos en las llantas		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de tiro, pata, y cadenas de seguridad.		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de Martillo		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de manguera, acoples		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de pala o punta demoledora de pavimento.		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de pin de bloqueo de la pala o punta		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Bomba de compresión en buen estado		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de las luces direccionales, delanteras, traseras, parqueo.		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El operador cuenta con los elementos de protección personal necesarios		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Starter de encendido se encuentra en buen estado		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M:** No Cumple (Malo), **N:** No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1 —	6 Alveiro	11 Alveiro	16 Alveiro	21 —	26 Alveiro
2 Alveiro	7 —	12 Alveiro	17 Alveiro	22 —	27 Alveiro
3 Alveiro	8 —	13 Alveiro	18 Alveiro	23 Alveiro	28 —
4 Alveiro	9 Alveiro	14 —	19 Alveiro	24 Alveiro	29 —
5	10 Alveiro	15 —	20 Alveiro	25 Alveiro	30/31 —

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

Maria Camila Rozo.	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Código	F-SST-079
		Página	1 de 2
	Fecha de Modificacion 09/05/2022	Versión	0

NOMBRE CONTRATO	Malla Vial	Frente de obra	#3
FECHA	Febrero 2026		
REALIZADA POR	Jhon Jairo Herrera	Cargo	Compresonista

Marca/ Referencia: _____ Modelo: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Aseo general	—	B	B	B	B	B	—	—	B	B	B	B	B	—		B	B	B	B	B	—		B	B	B	B	B	—			
Niveles de aceite del motor		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Niveles de aceite de la unidad compresora		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Liquido refrigerante (radiador)		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de los filtros de aire y acpm		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de presión en las llantas		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Nivel de huella de llanta.		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de pernos en las llantas		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de tiro, pata, y cadenas de seguridad.		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de Martillo		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de manguera, acoples		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de pala o punta demoledora de pavimento.		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de pin de bloqueo de la pala o punta		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Bomba de compresión en buen estado		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de las luces direccionales, delanteras, traseras, parqueo.		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El operador cuenta con los elementos de protección personal necesarios		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Starter de encendido se encuentra en buen estado		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M:** No Cumple (Malo), **N:** No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1 —	6 JHON J. H	11 JHON J. H	16 JHON J. HERRERA	21 —	26 JHON J. H
2 JHON J. HERRERA	7 —	12 JHON J. H	17 JHON J. H	22 —	27 JHON J. H
3 JHON J. HERRERA	8 —	13 JHON J. H	18 JHON J. H	23 JHON J. H	28 —
4 JHON J. HERRERA	9 JHON J. H	14 —	19 JHON J. H	24 JHON J. H	29 —
5 JHON JAIRO H	10 JHON J. H	15 —	20 JHON J. H	25 JHON J. H	30/31 —

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

Maria Camila Rozo.	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Código	F-SST-079
		Página	1 de 2
	Fecha de Modificacion 09/05/2022	Versión	0

NOMBRE CONTRATO Malla Vial 2025 — **Frente de obra**

FECHA Febrero 2026.

REALIZADA POR Alberino Bedoya — **Cargo** operador

Marca/ Referencia: Dashan CL85T — **Modelo:** 2012 — **Equipo Nuevo:** ☐ — **Alquilado:** ☐ — **Otro:** Epp.

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Aseo general		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Niveles de aceite del motor		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Niveles de aceite de la unidad compresora		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Liquido refrigerante (radiador)		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de los filtros de aire y acpm		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de presión en las llantas		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Nivel de huella de llanta.		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de pernos en las llantas		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de tiro, pata, y cadenas de seguridad.		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de Martillo		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de manguera, acoples		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de pala o punta demoledora de pavimento.		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de pin de bloqueo de la pala o punta		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Bomba de compresión en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de las luces direccionales, delanteras, traseras, parqueo.		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El operador cuenta con los elementos de protección personal necesarios		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Starter de encendido se encuentra en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M:** No Cumple (Malo), **N:** No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6 Alberino Bedoya	11 Alberino Bedoya	16 Alberino Bedoya	21	26 Alberino Bedoya
2 Alberino Bedoya	7	12 Alberino Bedoya	17 Alberino Bedoya	22	27 Alberino Bedoya
3 Alberino Bedoya	8	13 Alberino Bedoya	18 Alberino Bedoya	23 Alberino Bedoya	28
4 Alberino Bedoya	9 Alberino Bedoya	14	19 Alberino Bedoya	24 Alberino Bedoya	29
5 Alberino Bedoya	10 Alberino Bedoya	15	20 Alberino Bedoya	25 Alberino Bedoya	30/31

Acción de mejora / observaciones : Sin acciones de mejoras.

Justifique los elementos faltantes : No aplica.

Maria Camila Rozo.	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SIST A DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR JO

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Código	F-SST-079
		Página	1 de 2
	Fecha de Modificacion 09/05/2022	Versión	0

NOMBRE CONTRATO	Malla Vial	**Frente de obra**	#7
FECHA	Febrero 2026		
REALIZADA POR	Cristian Camilo Ortas	**Cargo**	Compresonista

Marca/ Referencia: _____ **Modelo:** _____ **Equipo Nuevo:** ☐ **Alquilado:** ☐ **Otro:** _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Aseo general		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Niveles de aceite del motor		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Niveles de aceite de la unidad compresora		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Liquido refrigerante (radiador)		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de los filtros de aire y acpm		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de presión en las llantas		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Nivel de huella de llanta.		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de pernos en las llantas		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de tiro, pata, y cadenas de seguridad.		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de Martillo		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de manguera, acoples		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de pala o punta demoledora de pavimento.		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de pin de bloqueo de la pala o punta		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Bomba de compresión en buen estado		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Estado de las luces direccionales, delanteras, traseras, parqueo.		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
El operador cuenta con los elementos de protección personal necesarios		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
Starter de encendido se encuentra en buen estado		B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M:** No Cumple (Malo), **N:** No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1 —	6 Cristian	11 Cristian	16 Cristian	21 —
2 Cristian	7 —	12 Cristian	17 Cristian	22 —
3 Cristian	8 —	13 Cristian	18 Cristian	23 Cristian
4 Cristian	9 Cristian	14 —	19 Cristian	24 Cristian
5 Cristian	10 Cristian	15 —	20 Cristian	25 Cristian

26 Cristian		
27 Cristian		
28 —		
29 —		
30/31 —		

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

Maria Camila Rozo.	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Código	F-SST-079
		Página	1 de 2
	Fecha de Modificacion 09/05/2022	Versión	0

NOMBRE CONTRATO	Malla Vial 2025.	Frente de obra	8
FECHA	Febrero 2026		
REALIZADA POR	Fredy Gomez y Reinel Snaider Zuluaga	Cargo	Operador SST.

Marca/ Referencia: _____ Modelo: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☒ Otro: 1# compresores.

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Aseo general		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Niveles de aceite del motor		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Niveles de aceite de la unidad compresora		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Liquido refrigerante (radiador)		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de los filtros de aire y acpm		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de presión en las llantas		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Nivel de huella de llanta.		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de pernos en las llantas		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de tiro, pata, y cadenas de seguridad.		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de Martillo		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de manguera, acoples		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de pala o punta demoledora de pavimento.		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de pin de bloqueo de la pala o punta		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Bomba de compresión en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Estado de las luces direccionales, delanteras, traseras, parqueo.		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
El operador cuenta con los elementos de protección personal necesarios		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Starter de encendido se encuentra en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				

Convenciones: B: Cumple (Bueno) **M**: No Cumple (Malo), **N**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6. Reinel Z	11. Reinel Z	16. Reinel Z	21	26. Reinel Z
2. Reinel Z	7	12. Reinel Z	17. Reinel Z	22	27. Reinel Z
3. Reinel Z	8	13. Reinel Z	18. Reinel Z	23. Reinel Z	28
4. Reinel Z	9. Reinel Z	14	19. Reinel Z	24. Reinel Z	29
5. Reinel Z	10. Reinel Z	15	20. Reinel Z	25. Reinel Z	30/31

Acción de mejora / observaciones . No requiere plan de mejora.

Justifique los elementos faltantes . N/Aplica.

Maria Camila Rozo.	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE