ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES

COMPONENTE DE LA EEP	**CANAL EL CEDRO. Coordenadas 4.728193N -74.026078W hasta 4.749158N -74.037350W**				
DIRECCIÓN	**Varias**	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**	**BARRIO**	
RADICADO DE ENTRADA	**N/A**	**FECHA DE RADICADO**	**N/A**	**PROCESO**	**6921329**
FECHA DE LA VISITA	**5 de marzo de 2026.**	**HORA DE INICIO**	**2:00P.M**		
AUTORIDAD COMPETENTE	**SDA**	**EXPEDIENTE N°**	**N/A**		

1- MOTIVO DE LA VISITA

Visita Técnica de control, seguimiento y evaluación a posibles afectaciones ambientales localizados a lo largo de la Estructura Ecológica Principal denominada Canal El Cedro en la localidad de Usaquén en todo su trayecto hasta el Canal Torca en las coordenadas geográficas **4.728193N,-74.02078W** hasta **4.749158N,-74.039350W.**

Para recorrido para llegar a los puntos de inspección en vehículo se toma la CL 153 desde Kr 7ª hasta la Kr 9ª en sentido Norte al Noroccidente, posteriormente se continua desde la Cl 153 hasta la Kr 15 se realiza un giro a la derecha y se continua por el trayecto del Canal El Cedro, se atraviesa la Av CL 161, la CL 163 en donde se ubica un ***"Punto Recurrente"*** , se continua por la Kr 15 por el oriente, atravesando la Cl 168 hasta su confluencia con el Canal Serrezuela sobre la CL 170 a través de un Box Coulvert donde posteriormente a la altura de la Cl 172 desemboca el Canal Torca.

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos		X		En el trayecto se evidenció acumulación de residuos sólidos en las siguientes coordenadas: • 4.743775N,-74.036690W (Aproximadamente 0.1m^2) consistente en maderas. • 4.742062N,-74.036708W (Aproximadamente 4 m^3), residuos de naturaleza, material disperso como maderas, residuos aprovechables y no aprovechables. • 4.742057N,-74.0366850W (Aproximadamente 0.5m^3) de naturaleza residuos aprovechables y no aprovechables. • 4.739083N, -74.037822W (Aproximadamente 2m ^{3}) material disperso aprovechable. • 4.729013N, -74.027813W (Aproximadamente 0.1m^3), consistía en telas y plástico. • 4.729372N, -74.028538W (residuos dispersos en ronda) • 4.731640N, -74.033212W (RCD- tejas en ronda)
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.		X		En el recorrido se observaron puntos de acumulación de RCD o residuos sólidos. • 4.729113N -74.027790W (Se observan Llantas y residuos aprovechables como cartón en cantidad de 0.4m^3)
La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente			X	Se evidencia un Canal construido con su respectivo sistema de drenaje.
Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER – SDA	X			Se evidencia un Canal construido con su respectivo sistema de drenaje pluvial.
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames de Hidrocarburos u otros compuestos	X			En el trayecto por el Canal El Cedro no se observaron derrames de hidrocarburos y/o compuestos químicos.

	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP**	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
químicos				
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)	X			No se observan afectaciones al suelo en el recorrido del Canal El Cedro.
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)	X			En la Visita Técnica se evidenció el arbolado y zonas verdes libres de afectaciones.
El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado			X	No aplica, no se observan obras en la EEP.
Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT			X	Durante el recorrido, no se evidenciaron mojones.
La EEP se encuentra libre de endurecimientos.	X			En el recorrido no se observó endurecimientos diferentes al canal revestido en concreto.
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva		X		A la altura de la Kr 7ª y AV Kr 9ª con Cl 153 se observó ocupación presuntamente permanente por habitantes de calle que realizan cambuches a lo largo del canal El Cedro.

NORMATIVIDAD: **Decreto Ley 2811 de 1974** Código Nacional de los Recursos Naturales. **Decreto 190 de 2004.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, **Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

	SI	NO	N.A.	DESCRIPCIÓN
Se evidencian especies Ferales		X		En la visita técnica no hubo presencia de especies ferales.
Se evidencian procesos de eutroficación	X			Durante el recorrido se presenta procesos de eutroficación, por falta de mantenimiento del Canal El Cedro a la altura de la Kr7 con Cl 153.
Se evidencia presencia de habitantes de calle	X			Se evidencian habitantes de Calle con permanencia en el Canal, con estructuras tipo “Cambuche”.
Se evidencia pastoreo de semovientes		X		En el recorrido del canal no se evidenció pastoreo de semovientes.
Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico		X		Durante el recorrido no se evidenciaron captaciones ilegales.
Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas		X		No se evidenció descarga de aguas residuales al cuerpo de agua.
Se evidencian quemas a cielo abierto		X		No se evidenciaron quemas a cielo abierto.
La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones	X			Se observan coberturas vegetales y árboles aislados, en el entorno no se perciben olores.
Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB			X	El en trayecto por el Canal El Cedro no se evidencian cerramientos por obra.

CONSIDERACIONES FINALES:

Presencia de habitantes de Calle:

Se evidenció la instalación de cambuches con características de permanencia a lo largo de la ronda del canal en las siguientes coordenadas:

Tabla 1. Coordenadas de la problemática de ocupación con cambuches en el Canal El Cedro.

Punto	Coordenadas	
	Este	Norte
1	-74.025526	4.728041
2	-74.027500	4.728893
3	-74.027852	4.729045
4	-74.032333	4.731367

Fuente. Subdirección del Recurso Suelo

Se observó la presencia de personas habitantes de calle que utilizan tuberías de gran diámetro localizadas en el canal como refugio temporal.
Se realizó acercamiento con comunidades aledañas, quienes manifestaron su preocupación frente a la ocupación del canal por parte de habitantes de calle. Indicaron que han interpuesto diversas denuncias ante entidades distritales; sin embargo, la problemática persiste debido a la permanencia recurrente de esta población en el sector.

La comunidad señaló que el día 4 de marzo de 2026 se realizó intervención institucional por parte de entidades distritales, presuntamente con participación de la Secretaría Distrital de Integración Social, durante la cual algunos habitantes fueron retirados del canal. No obstante, se reporta su regreso al sector en horarios nocturnos.

Se recomienda a la comunidad fortalecer los procesos de articulación y comunicación activa frente a las consecuencias de brindar apoyos económicos directos a la población habitante de calle ubicada en el canal, considerando que estas prácticas pueden generar dinámicas de permanencia y apropiación del canal por parte de habitantes de calle.

Durante el diálogo con ciudadanos del sector, se propuso que, a través de la Red de Frentes de Seguridad, sea un espacio de convergencia entre la comunidad para la prevención de problemáticas sociales, y de seguridad en el Canal

Acumulación de residuos sólidos:

En cuanto a tensionantes ambientales en cuanto a arrojo de residuos sólidos, residuos de la construcción y demolición -RCD-, y/o quemas en el sector y alrededores, en el recorrido se evidenciaron residuos dispersos en la ronda del Canal en las siguientes coordenadas:

Tabla 2. Coordenadas puntos de arrojo de residuos sólidos en el trayecto de la Carrera 7ª a la 9ª y AV Kr 15 sobre la Cl 153 hasta la Cl 170.

Punto	Coordenadas	
	Este	Norte
1	-74.027212	4.728730
2	-74.027813	4.729013

Fuente. Subdirección del Recurso Suelo

Punto recurrente:

Se realizó control y seguimiento al punto recurrente No. 1-042 en la Cl 163 A 15-00 , la cual presentó aproximadamente 4 m^3 de residuos sólidos entre estos, residuos especiales como Llantas, maderas y telas.

Punto Nuevo:

Se observó un nuevo punto en las coordenadas 4.73908N, -74.038010W con acumulación de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables en ronda y en el cauce del Canal El Cedro.

Registro Fotográfico

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3



Fotografía 1. Letrero sobre la AV Kr15 del CANAL EL CEDRO.



Fotografía 2. Punto de revisión en la Kr 7 153. Se observan habitantes de calle ingresar a una tubería de aguas lluvias de gran diámetro.



Fotografía 3. Cambuche sobre la ronda del Canal El Cedro en las coordenadas: 4.729045N, -74.027852W.



Fotografía 4. Cambuche localizado en la coordenada:4.731637, -74.032885W

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3



Fotografía 5. Presencia de “Cambuche” en las coordenadas 4.731068N,-74.031675W.



Fotografía 6. Proceso de Eutroficación, presencia de lodos y lama en el Canal en las coordenadas:4.728153N,-74.025918W.




Fotografía 6. Punto nuevo aproximadamente 2 m3 de residuos,



Fotografía 7. Punto Recurrente con aproximadamente 4m3 de residuos,

	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP**	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

aprovechables y no aprovechables, localizado en las coordenadas: 4.73908N, -74.038010W.	llantas, ropa y maderas en las coordenadas: 4.742230N,-74.036895W.
	
Fotografía 8. Punto recurrente de la Cl 163 con 15	**Fotografía 9.** Residuos dispersos en ronda en el Canal El Cedro en las coordenadas:4.729372N,-74.028538W.

	VISITA ATENDIDA POR	PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA	PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA
NOMBRE		**David StevenAcosta**	**Paula Andrea Lizcano Muñoz**
CARGO		**Contratista EEP**	**Contratista EEP**
EMPRESA		SDA	SDA
FIRMA		David Steven Acosta Firmado digitalmente por David Steven Acosta Motivo: He aprobado este documento Fecha: 2026.03.29 21:27:55 -05'00'	

Control de Cambios

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
2	Ajuste del documento de acuerdo con los lineamientos de Subsecretaria con	Radicado No.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

	relación al encabezado, control de cambios y codificación, ajuste de formato, se cambia el nombre del formato.	2018IE212764 de septiembre 11 de 2018
3	Se ajusta el formato a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2020IE159258 de septiembre 17 de 2020