	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 1 de 2

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**Luis Alfonso Gavia Valencia**	Cédula de Ciudadanía	**1038796311**	Tarea a Inspeccionar:	**Poda de Arboles**
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Azorachy Flórez Carvajal				
FECHA:	Abril 7 2026				

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS						
		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA				
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
		Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X			
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	1.3	GRIETAS		X		
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	1.5	DETERIORO GENERAL		X		
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X		
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.				
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL		X		
		Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.				
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X		
	1.10	OTROS			X	
	2	COSTURAS				
	2.1	CORTADURAS		X		
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X		
	2.3	HILOS FALTANTES		X		
	2.4	QUEMADURAS		X		
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X			
	2.6	OTROS			X	
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES				
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X		
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	3.3	DETERIORO GENERAL		X		
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X		
	3.5	CORROSIÓN		X		
	3.6	OTROS			X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	4.9	OTROS			X	
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	5.9	OTROS			X	

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	6.9	OTROS			X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X		
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X		
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X		
	7.5	DETERIORO GENERAL		X		
	7.6	CORROSIÓN		X		
	7.7	PRESENCIA DE MOHO		X		
	7.8	OTROS			X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X		
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X		
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X		
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X		
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X		
	8.6	OTROS			X	
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X		
	9.4	CORROSION U OXIDACION		X		
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
	9.11	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X		
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS		X		
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X		
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X		
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X			
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X		

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Luis A Gaviria NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 1 de 2

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**Luis Alfonso Gavia Valencia**	Cédula de Ciudadanía	**1038796311**	Tarea a Inspeccionar:	**Poda de Arboles**
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Azorachy Flórez Carvajal				
FECHA:	Abril 9 2026				

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS						
		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA				
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
		Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X			
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	1.3	GRIETAS		X		
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	1.5	DETERIORO GENERAL		X		
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X		
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.				
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL		X		
		Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.				
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X		
	1.10	OTROS			X	
	2	COSTURAS				
	2.1	CORTADURAS		X		
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X		
	2.3	HILOS FALTANTES		X		
	2.4	QUEMADURAS		X		
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X			
	2.6	OTROS			X	
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES				
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X		
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	3.3	DETERIORO GENERAL		X		
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X		
	3.5	CORROSIÓN		X		
	3.6	OTROS			X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	4.9	OTROS			X	
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	5.9	OTROS			X	

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	6.9	OTROS			X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X		
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X		
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X		
	7.5	DETERIORO GENERAL		X		
	7.6	CORROSIÓN		X		
	7.7	PRESENCIA DE MOHO		X		
	7.8	OTROS			X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X		
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X		
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X		
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X		
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X		
	8.6	OTROS			X	
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X		
	9.4	CORROSION U OXIDACION		X		
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
	9.11	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X		
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS		X		
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X		
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X		
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X			
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X		

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Luis A Gaviria NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 1 de 2

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**Luis Alfonso Gavia Valencia**	Cédula de Ciudadanía	**1038796311**	Tarea a Inspeccionar:	**Poda de Arboles**
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Azorachy Flórez Carvajal				
FECHA:	Abril 10 2026				

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS						
		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA				
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X			
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	1.3	GRIETAS		X		
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	1.5	DETERIORO GENERAL		X		
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X		
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.		X		
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X		
	1.10	OTROS			X	
	2	COSTURAS				
	2.1	CORTADURAS		X		
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X		
	2.3	HILOS FALTANTES		X		
	2.4	QUEMADURAS		X		
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X			
	2.6	OTROS			X	
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES				
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X		
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	3.3	DETERIORO GENERAL		X		
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X		
	3.5	CORROSIÓN		X		
	3.6	OTROS			X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	4.9	OTROS			X	
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	5.9	OTROS			X	

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	6.9	OTROS			X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X		
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X		
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X		
	7.5	DETERIORO GENERAL		X		
	7.6	CORROSIÓN		X		
	7.7	PRESENCIA DE MOHO		X		
	7.8	OTROS			X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X		
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X		
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X		
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X		
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X		
	8.6	OTROS			X	
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X		
	9.4	CORROSION U OXIDACION		X		
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
	9.11	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X		
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS		X		
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X		
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X		
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X			
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X		

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Luis A Gaviria NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 1 de 2

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**Luis Alfonso Gavia Valencia**	Cédula de Ciudadanía	**1038796311**	Tarea a Inspeccionar:	**Poda de Arboles**
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Azorachy Flórez Carvajal				
FECHA:	Abril 15 2026				

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS						
		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA				
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X	X		
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	1.3	GRIETAS		X		
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	1.5	DETERIORO GENERAL		X		
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X		
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.		X		
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X		
	1.10	OTROS			X	
	2	COSTURAS				
	2.1	CORTADURAS		X		
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X		
	2.3	HILOS FALTANTES		X		
	2.4	QUEMADURAS		X		
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X			
	2.6	OTROS			X	
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES				
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X		
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	3.3	DETERIORO GENERAL		X		
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X		
	3.5	CORROSIÓN		X		
	3.6	OTROS			X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	4.9	OTROS			X	
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	5.9	OTROS			X	

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	6.9	OTROS			X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X		
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X		
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X		
	7.5	DETERIORO GENERAL		X		
	7.6	CORROSIÓN		X		
	7.7	PRESENCIA DE MOHO		X		
	7.8	OTROS			X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X		
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X		
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X		
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X		
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X		
	8.6	OTROS			X	
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X		
	9.4	CORROSION U OXIDACION		X		
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
	9.11	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X		
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS		X		
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X		
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X		
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X			
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X		

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Luis A Gaviria NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 1 de 2

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**Luis Alfonso Gavia Valencia**	Cédula de Ciudadanía	**1038796311**	Tarea a Inspeccionar:	**Poda de Arboles**
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Azorachy Flórez Carvajal				
FECHA:	Abril 16 2026				

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS						
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES			SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA				
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
		Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X			
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	1.3	GRIETAS		X		
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	1.5	DETERIORO GENERAL		X		
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X		
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.				
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL		X		
		Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.				
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X		
	1.10	OTROS			X	
	2	COSTURAS				
	2.1	CORTADURAS		X		
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X		
	2.3	HILOS FALTANTES		X		
	2.4	QUEMADURAS		X		
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X			
	2.6	OTROS			X	
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES				
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X		
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	3.3	DETERIORO GENERAL		X		
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X		
	3.5	CORROSIÓN		X		
	3.6	OTROS			X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	4.9	OTROS			X	
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	5.9	OTROS			X	

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	6.9	OTROS			X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X		
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X		
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X		
	7.5	DETERIORO GENERAL		X		
	7.6	CORROSIÓN		X		
	7.7	PRESENCIA DE MOHO		X		
	7.8	OTROS			X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X		
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X		
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X		
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X		
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X		
	8.6	OTROS			X	
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X		
	9.4	CORROSION U OXIDACION		X		
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
	9.11	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X		
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS		X		
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X		
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X		
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X			
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X		

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Luis A Gaviria NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 1 de 2

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**Luis Alfonso Gavia Valencia**	Cédula de Ciudadanía	**1038796311**	Tarea a Inspeccionar:	**Poda de Arboles**
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Azorachy Flórez Carvajal				
FECHA:	Abril 21 2026				

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS						
		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA				
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
		Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X			
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	1.3	GRIETAS		X		
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	1.5	DETERIORO GENERAL		X		
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X		
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.				
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL		X		
		Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.				
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X		
	1.10	OTROS			X	
	2	COSTURAS				
	2.1	CORTADURAS		X		
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X		
	2.3	HILOS FALTANTES		X		
	2.4	QUEMADURAS		X		
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X			
	2.6	OTROS			X	
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES				
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X		
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	3.3	DETERIORO GENERAL		X		
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X		
	3.5	CORROSIÓN		X		
	3.6	OTROS			X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	4.9	OTROS			X	
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	5.9	OTROS			X	

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	6.9	OTROS			X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X		
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X		
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X		
	7.5	DETERIORO GENERAL		X		
	7.6	CORROSIÓN		X		
	7.7	PRESENCIA DE MOHO		X		
	7.8	OTROS			X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X		
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X		
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X		
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X		
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X		
	8.6	OTROS			X	
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X		
	9.4	CORROSION U OXIDACION		X		
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
	9.11	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X		
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS		X		
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X		
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X		
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X			
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X		

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Luis A Gaviria NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 1 de 2

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**Luis Alfonso Gavia Valencia**	Cédula de Ciudadanía	**1038796311**	Tarea a Inspeccionar:	**Poda de Arboles**
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Azorachy Flórez Carvajal				
FECHA:	Abril 22 2026				

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS						
		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA				
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
		Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X			
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	1.3	GRIETAS		X		
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	1.5	DETERIORO GENERAL		X		
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X		
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.				
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL		X		
		Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.				
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X		
	1.10	OTROS			X	
	2	COSTURAS				
	2.1	CORTADURAS		X		
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X		
	2.3	HILOS FALTANTES		X		
	2.4	QUEMADURAS		X		
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X			
	2.6	OTROS			X	
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES				
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X		
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	3.3	DETERIORO GENERAL		X		
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X		
	3.5	CORROSIÓN		X		
	3.6	OTROS			X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	4.9	OTROS			X	
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	5.9	OTROS			X	

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	6.9	OTROS			X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X		
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X		
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X		
	7.5	DETERIORO GENERAL		X		
	7.6	CORROSIÓN		X		
	7.7	PRESENCIA DE MOHO		X		
	7.8	OTROS			X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X		
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X		
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X		
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X		
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X		
	8.6	OTROS			X	
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X		
	9.4	CORROSION U OXIDACION		X		
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
	9.11	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X		
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS		X		
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X		
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X		
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X			
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X		

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Luis A Gaviria NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 1 de 2

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**Erinson Murillo Betancur**	Cédula de Ciudadanía	**1038811190**	Tarea a Inspeccionar:	**Poda de Arboles**
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Azorachy Flórez Carvajal				
FECHA:	Abril 7 2026				

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS						
		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA				
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X			
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	1.3	GRIETAS		X		
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	1.5	DETERIORO GENERAL		X		
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X		
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.		X		
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X		
	1.10	OTROS			X	
	2	COSTURAS				
	2.1	CORTADURAS		X		
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X		
	2.3	HILOS FALTANTES		X		
	2.4	QUEMADURAS		X		
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X			
	2.6	OTROS			X	
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES				
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X		
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	3.3	DETERIORO GENERAL		X		
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X		
	3.5	CORROSIÓN		X		
	3.6	OTROS			X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	4.9	OTROS			X	
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	5.9	OTROS			X	

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS BOMBERO DE CHIGORODÓ	CODIGO: SGSST-FOR
		Versión: 2
		Fecha: Agosto 2024
		Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	6.9	OTROS			X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X		
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X		
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X		
	7.5	DETERIORO GENERAL		X		
	7.6	CORROSIÓN		X		
	7.7	PRESENCIA DE MOHO		X		
	7.8	OTROS			X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X		
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X		
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X		
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X		
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X		
	8.6	OTROS			X	
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X		
	9.4	CORROSION U OXIDACION		X		
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
	9.11	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X		
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS		X		
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X		
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X		
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X			
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X		

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 1 de 2

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**Erinson Murillo Betancur**	Cédula de Ciudadanía	**1038811190**	Tarea a Inspeccionar:	**Poda de Arboles**
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Azorachy Flórez Carvajal				
FECHA:	Abril 9 2026				

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS						
		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA				
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
		Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X			
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	1.3	GRIETAS		X		
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	1.5	DETERIORO GENERAL		X		
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X		
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.				
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL		X		
		Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.				
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X		
	1.10	OTROS			X	
	2	COSTURAS				
	2.1	CORTADURAS		X		
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X		
	2.3	HILOS FALTANTES		X		
	2.4	QUEMADURAS		X		
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X			
	2.6	OTROS			X	
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES				
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X		
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	3.3	DETERIORO GENERAL		X		
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X		
	3.5	CORROSIÓN		X		
	3.6	OTROS			X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	4.9	OTROS			X	
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	5.9	OTROS			X	

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS BOMBERO DE CHIGORODÓ	CODIGO: SGSST-FOR
		Versión: 2
		Fecha: Agosto 2024
		Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	6.9	OTROS			X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X		
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X		
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X		
	7.5	DETERIORO GENERAL		X		
	7.6	CORROSIÓN		X		
	7.7	PRESENCIA DE MOHO		X		
	7.8	OTROS			X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X		
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X		
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X		
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X		
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X		
	8.6	OTROS			X	
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X		
	9.4	CORROSION U OXIDACION		X		
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
	9.11	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X		
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS		X		
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X		
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X		
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X			
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X		

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 1 de 2

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**Erinson Murillo Betancur**	Cédula de Ciudadanía	**1038811190**	Tarea a Inspeccionar:	**Poda de Arboles**
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Azorachy Flórez Carvajal				
FECHA:	Abril 10 2026				

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS						
		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA				
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
		Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X			
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	1.3	GRIETAS		X		
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	1.5	DETERIORO GENERAL		X		
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X		
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.				
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL		X		
		Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.				
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X		
	1.10	OTROS			X	
	2	COSTURAS				
	2.1	CORTADURAS		X		
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X		
	2.3	HILOS FALTANTES		X		
	2.4	QUEMADURAS		X		
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X			
	2.6	OTROS			X	
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES				
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X		
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	3.3	DETERIORO GENERAL		X		
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X		
	3.5	CORROSIÓN		X		
	3.6	OTROS			X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	4.9	OTROS			X	
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	5.9	OTROS			X	

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS BOMBERO DE CHIGORODÓ	CODIGO: SGSST-FOR
		Versión: 2
		Fecha: Agosto 2024
		Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	6.9	OTROS			X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X		
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X		
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X		
	7.5	DETERIORO GENERAL		X		
	7.6	CORROSIÓN		X		
	7.7	PRESENCIA DE MOHO		X		
	7.8	OTROS			X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X		
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X		
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X		
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X		
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X		
	8.6	OTROS			X	
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X		
	9.4	CORROSION U OXIDACION		X		
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
	9.11	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X		
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS		X		
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X		
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X		
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X			
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X		

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 1 de 2

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**Erinson Murillo Betancur**	Cédula de Ciudadanía	**1038811190**	Tarea a Inspeccionar:	**Poda de Arboles**
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Azorachy Flórez Carvajal				
FECHA:	Abril 15 2026				

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS						
		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA				
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
		Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X			
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	1.3	GRIETAS		X		
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	1.5	DETERIORO GENERAL		X		
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X		
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.				
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL		X		
		Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.				
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X		
	1.10	OTROS			X	
	2	COSTURAS				
	2.1	CORTADURAS		X		
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X		
	2.3	HILOS FALTANTES		X		
	2.4	QUEMADURAS		X		
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X			
	2.6	OTROS			X	
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES				
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X		
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	3.3	DETERIORO GENERAL		X		
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X		
	3.5	CORROSIÓN		X		
	3.6	OTROS			X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	4.9	OTROS			X	
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	5.9	OTROS			X	

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS BOMBERO DE CHIGORODÓ	CODIGO: SGSST-FOR
		Versión: 2
		Fecha: Agosto 2024
		Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	6.9	OTROS			X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X		
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X		
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X		
	7.5	DETERIORO GENERAL		X		
	7.6	CORROSIÓN		X		
	7.7	PRESENCIA DE MOHO		X		
	7.8	OTROS			X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X		
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X		
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X		
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X		
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X		
	8.6	OTROS			X	
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X		
	9.4	CORROSION U OXIDACION		X		
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
	9.11	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X		
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS		X		
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X		
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X		
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X			
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X		

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	ERNSO MURILLO NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 1 de 2

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**Erinson Murillo Betancur**	Cédula de Ciudadanía	**1038811190**	Tarea a Inspeccionar:	**Poda de Arboles**
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Azorachy Flórez Carvajal				
FECHA:	Abril 16 2026				

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS						
		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA				
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
		Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X			
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	1.3	GRIETAS		X		
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	1.5	DETERIORO GENERAL		X		
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X		
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.				
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL		X		
		Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.				
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X		
	1.10	OTROS			X	
	2	COSTURAS				
	2.1	CORTADURAS		X		
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X		
	2.3	HILOS FALTANTES		X		
	2.4	QUEMADURAS		X		
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X			
	2.6	OTROS			X	
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES				
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X		
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	3.3	DETERIORO GENERAL		X		
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X		
	3.5	CORROSIÓN		X		
	3.6	OTROS			X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	4.9	OTROS			X	
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	5.9	OTROS			X	

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS BOMBERO DE CHIGORODÓ	CODIGO: SGSST-FOR
		Versión: 2
		Fecha: Agosto 2024
		Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	6.9	OTROS			X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X		
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X		
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X		
	7.5	DETERIORO GENERAL		X		
	7.6	CORROSIÓN		X		
	7.7	PRESENCIA DE MOHO		X		
	7.8	OTROS			X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X		
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X		
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X		
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X		
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X		
	8.6	OTROS			X	
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X		
	9.4	CORROSION U OXIDACION		X		
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
	9.11	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X		
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS		X		
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X		
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X		
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X			
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X		

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 1 de 2

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**Erinson Murillo Betancur**	Cédula de Ciudadanía	**1038811190**	Tarea a Inspeccionar:	**Poda de Arboles**
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Azorachy Flórez Carvajal				
FECHA:	Abril 21 2026				

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS						
		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA				
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X			
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	1.3	GRIETAS		X		
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	1.5	DETERIORO GENERAL		X		
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X		
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.		X		
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X		
	1.10	OTROS			X	
	2	COSTURAS				
	2.1	CORTADURAS		X		
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X		
	2.3	HILOS FALTANTES		X		
	2.4	QUEMADURAS		X		
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X			
	2.6	OTROS			X	
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES				
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X		
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	3.3	DETERIORO GENERAL		X		
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X		
	3.5	CORROSIÓN		X		
	3.6	OTROS			X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	4.9	OTROS			X	
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	5.9	OTROS			X	

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS BOMBERO DE CHIGORODÓ	CODIGO: SGSST-FOR
		Versión: 2
		Fecha: Agosto 2024
		Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	6.9	OTROS			X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X		
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X		
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X		
	7.5	DETERIORO GENERAL		X		
	7.6	CORROSIÓN		X		
	7.7	PRESENCIA DE MOHO		X		
	7.8	OTROS			X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X		
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X		
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X		
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X		
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X		
	8.6	OTROS			X	
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X		
	9.4	CORROSION U OXIDACION		X		
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
	9.11	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X		
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS		X		
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X		
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X		
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X			
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X		

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 1 de 2

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**Erinson Murillo Betancur**	Cédula de Ciudadanía	**1038811190**	Tarea a Inspeccionar:	**Poda de Arboles**
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Azorachy Flórez Carvajal				
FECHA:	Abril 22 2026				

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS						
		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA				
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
		Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X			
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	1.3	GRIETAS		X		
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	1.5	DETERIORO GENERAL		X		
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X		
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.				
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL		X		
		Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.				
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X		
	1.10	OTROS			X	
	2	COSTURAS				
	2.1	CORTADURAS		X		
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X		
	2.3	HILOS FALTANTES		X		
	2.4	QUEMADURAS		X		
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X			
	2.6	OTROS			X	
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES				
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X		
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	3.3	DETERIORO GENERAL		X		
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X		
	3.5	CORROSIÓN		X		
	3.6	OTROS			X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	4.9	OTROS			X	
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	5.9	OTROS			X	

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	6.9	OTROS			X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X		
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X		
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X		
	7.5	DETERIORO GENERAL		X		
	7.6	CORROSIÓN		X		
	7.7	PRESENCIA DE MOHO		X		
	7.8	OTROS			X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X		
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X		
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X		
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X		
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X		
	8.6	OTROS			X	
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X		
	9.4	CORROSION U OXIDACION		X		
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
	9.11	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICION AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X		
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS		X		
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X		
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X		
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X			
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X		

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR