


# INFORME CONTRATO No. 792 - 2020

# PORTADA

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

Inn
CIVILAG S.A.S.
Ingeniería Integral Civil & Agrícola S.A.S.

322 386 74 63
(57-1) 802 64 71
@inncivilag
inncivilag
inncivilag@gmail.com
Cra 97 No. 23B 34 CS 15 Bogotá, D.C - Colombia

**INFORME FINAL**


**CONTRATO No. 792 - 2020**

**OBJETO:** *ADQUISICION E INSTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO LAMINADO 3+3 INCOLORO CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO PARA LA ADECUACIÓN DE LAS VENTANILLAS DE ATENCIÓN AL USUARIO PARA LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR Y LAS UOC*

| Fecha de Inicio | Modificación | Fecha de Finalización | Total Duración (días) |
|---|---|---|---|
| 2020-11-26 | 2020-12-11 | 2020-12-25 | 30 |

De acuerdo al numeral 3. (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA), para dar cumplimiento al subnumeral 15 *"Presentar el informe al Supervisor designado del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones, para la realización de los respectivos pagos de acuerdo con los formatos establecidos por el IGAC para esos fines.";* a continuación, se describen en este informe las actividades realizadas para cumplir con el objeto del contrato en mención:

***Etapas de ejecución contractual***



De acuerdo a la modificación del 11 de diciembre de 2020, se conviene: ***PRIMERO*** modificar la cláusula 2 del proceso en lo referente a cantidades, es decir los metros lineales 4.57 se ejecutarían en la territorial, así como 4.4 m2., ***SEGUNDO*** modificar la cláusula No 3 del proceso, la cual quedaría así; suministrar e instalar Divisiones en Aluminio y vidrio laminado en la Dirección Territorial Cesar. ***TERCERO***: Modificar la cláusula 3 en cuanto al domicilio de ejecución el cual será para todos sus efectos la ciudad de Valledupar en la Calle 16 No.  9-30 Piso 8. de 2020.




**Foto No. 1. Ubicación de las oficinas de la D.T Cesar en Valledupar**

En visita previa al lugar de la obra, con el acompañamiento del supervisor del contrato Doctor Miguel Enrique Rosado Ramírez, se determinó la distribución de los espacios donde se instalarán las respectivas mamparas, así mismo se definió y de acuerdo a lo motivado en la Modificación hecha al contrato la instalación de 5 separadores entre funcionarios, los cuales se construyeron con los mismos materiales y especificaciones técnicas objetos del contrato, las mismas tienen una dimensión de 1,20 m de largo x 1,17 m de alto, como se muestra en la Fig. No. 1






***Figura 1.*** Distribución de espacios de trabajo y dimensiones de los mismos


La estructura se construyó en aluminio estructural en 2¼" x 1½", en color natural y en cada una de ellas se instaló el respectivo pasa papel y el intercomunicador eléctrico suministrado por el IGAC sobre el vidrio laminado de +3+3.

Definidos todos los parámetros anteriores, se construyó e instaló la estructura en aluminio y vidrio laminado de acuerdo al diseño de construcción (Figura 1. Distribución de espacios de trabajo y dimensiones de los mismos).

A continuación, y a través de las siguientes fotografías se muestra las secuencias del proceso constructivo, montaje e instalación de la estructura arquitectónica:

**Equipo Humano y Materiales**











**CIVILAG S.A.S**
Ingeniería Integral Civil & Agrícola SAS
NIT. 901.414.015 - 6

# Instalación en sitio de obra













322 386 74 63
(57-1) 802 64 71
@inncivilag
inncivilag
inncivilag@gmail.com
Cra 97 No. 23B 34 CS 15 Bogotá, D.C - Colombia

# CIVILAG S.A.S

Ingeniería Integral Civil & Agrícola SAS
NIT. 901.414.015 - 6














322 386 74 63

(57-1) 802 64 71


@inncivilag

inncivilag

inncivilag@gmail.com

Cra 97 No. 23B 34 CS 15 Bogotá, D.C - Colombia

CIVILAG S.A.S
Ingeniería Integral Civil & Agrícola SAS
NIT. 901.414.015 - 6



Instalación en sitio de obra del intercomunicador






322 386 74 63
(57-1) 802 64 71
@inncivilag
inncivilag
inncivilag@gmail.com
Cra 97 No. 23B 34 CS 15 Bogotá, D.C - Colombia

De acuerdo al numeral B (OBLIGACIONES AMBIENTALES), y para dar cumplimiento al subnumeral 2, y dada la naturaleza de la obra no se generaron escombros, los pocos residuos generados durante la instalación de la estructura se procedió a realizar la recogida y limpieza general del sitio de la obra para la entrega y aprobación por parte del Supervisor del Contrato.





Limpieza y aseo de espacio intervenido



CIVILAG S.A.S
Ingeniería Integral Civil & Agrícola SAS
NIT. 901.414.015 - 6




***Recepción DT Cesar IGAC (Antes)***


322 386 74 63
(57-1) 802 64 71
@inncivilag
inncivilag
inncivilag@gmail.com
Cra 97 No. 23B 34 CS 15 Bogotá, D.C - Colombia

**CIVILAG S.A.S**

Ingeniería Integral Civil & Agrícola SAS

NIT. 901.414.015 - 6




***Recepción DT Cesar IGAC***

***(Después de ejecución del contrato)***

**By Inn CIVILAG SAS**

322 386 74 63

(57-1) 802 64 71

@inncivilag

inncivilag

inncivilag@gmail.com

Cra 97 No. 23B 34 CS 15 Bogotá, D.C - Colombia

Cordialmente;

Olga E. Hernàndez M.

*Olga Ena Hernández Martínez*

Representante Legal
Inn CIVILAG SAS
NIT: 901.414.015-6

Fin del Informe de ejecución del Contrato No. 792 de 2020

---