servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

RELACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO No. 041 DE 2025

DESAJ- NEIVA

Nº	FECHA	UBICACIÓN	ORDEN DE TRABAJO No.	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10/04/2026	GIGANTE	26288	JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE GIGANTE - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 122.771	$ 122.771
2	10/04/2026	GIGANTE	26290	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GIGANTE - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 122.771	$ 122.771
3	10/04/2026	GIGANTE	26291	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GIGANTE - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 122.771	$ 122.771
4	10/04/2026	GIGANTE	26292	SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 122.771	$ 122.771
5	10/04/2026	GIGANTE	26289	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GIGANTE - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 122.771	$ 122.771
6	09/04/2026	ED PRINCIPAL	27162	JUZGADO 5 DE FAMILIA DE NEIVA - OF 208 SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 108.495	$ 108.495
7	20/04/2026	ED PRINCIPAL	27008	CUARTO ELECTRICO PISO 8	MINISPLIT	YORK	18.000	1	$ 108.495	$ 108.495
8	20/04/2026	ED PRINCIPAL	27009	CUARTO ELECTRICO PISO 3	MINISPLIT	YORK	18.000	1	$ 108.495	$ 108.495
9	21/04/2026	ED PRINCIPAL	27010	SUBESTACION SOTANO	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 108.495	$ 108.495
10	21/04/2026	ED PRINCIPAL	27011	CUARTO DE INSUMOS	MINISPLIT	TRANE	18.000	1	$ 108.495	$ 108.495
11	21/04/2026	ED PRINCIPAL	27015	OF 108	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 108.495	$ 108.495
12	22/04/2026	ED PRINCIPAL	27016	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - ARCHIVO	MINISPLIT	MIDEA	12.000	1	$ 108.495	$ 108.495
13	22/04/2026	ED PRINCIPAL	27017	CUARTO DE CAMARAS - OF 110B	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 108.495	$ 108.495
14	10/04/2026	IQUIRA	27173	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE IQUIRA - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 122.771	$ 122.771
15	10/04/2026	IQUIRA	27165	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE IQUIRA -SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 122.771	$ 122.771
16	10/04/2026	IQUIRA	27166	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE IQUIRA - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 122.771	$ 122.771
17	10/04/2026	YAGUARA	27167	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE YAGUARA - RECEPCION SALA DE ESPERA	MINISPLIT	CONFORTFRESH	12.000	1	$ 122.771	$ 122.771
18	10/04/2026	YAGUARA	27168	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE YAGUARA - SALA DE ADIENCIA	MINISPLIT	CONFORTFRESH	36.000	1	$ 122.771	$ 122.771
19	10/04/2026	YAGUARA	27169	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE YAGUARA - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 122.771	$ 122.771
20	10/04/2026	YAGUARA	27170	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE YAGUARA - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 122.771	$ 122.771

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

21	10/04/2026	YAGUARA	27171	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE YAGUARA - ARCHIVO	MINISPLIT	CONFORTFRESH	12.000	1	$ 122.771	$ 122.771
22	10/04/2026	YAGUARA	27172	CUARTO ELECTRICO	MINISPLIT	CONFORTFRESH	9.000	1	$ 122.771	$ 122.771
23	27/04/2026	HOBO	26684	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE HOBO - ATENCION AL USUARIO	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 122.771	$ 122.771
24	27/04/2026	HOBO	26683	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE HOBO - OFICINA JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 122.771	$ 122.771
25	27/04/2026	HOBO	26682	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE HOBO -SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 122.771	$ 122.771
26	28/04/2026	LA PLATA	26685	SALA DE AUDIENCIA No 1	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 122.771	$ 122.771
27	28/04/2026	LA PLATA	26686	JUZGADO UNICO PROMISCUO DE FAMILIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 122.771	$ 122.771
28	28/04/2026	LA PLATA	26687	JUZGADO UNICO PROMISCUO DE FAMILIA ARCHIVO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 122.771	$ 122.771
29	28/04/2026	LA PLATA	26688	JUZGADO UNICO PROMISCUO DE FAMILIA SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 122.771	$ 122.771
30	28/04/2026	LA PLATA	26689	JUZGADO UNICO PROMISCUO DE FAMILIA DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 122.771	$ 122.771
31	28/04/2026	LA PLATA	26690	SALA DE AUDIENCIA No 2	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 122.771	$ 122.771
32	29/04/2026	LA PLATA	26691	JUZGADO 1 PROMISCUO CIRCUITO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 122.771	$ 122.771
33	29/04/2026	LA PLATA	26692	JUZGADO 1 PROMISCUO CIRCUITO	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 122.771	$ 122.771
34	29/04/2026	LA PLATA	26693	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 122.771	$ 122.771
35	29/04/2026	LA PLATA	26694	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 122.771	$ 122.771
36	29/04/2026	LA PLATA	26695	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL SECRETARIA 1	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 122.771	$ 122.771
37	29/04/2026	LA PLATA	26696	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL SECRETARIA 2	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 122.771	$ 122.771
38	29/04/2026	LA PLATA	26697	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 122.771	$ 122.771
39	29/04/2026	LA PLATA	26698	JUZGADO UNICO CIVIL MUNICIPAL DESPACHO	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 122.771	$ 122.771
40	29/04/2026	LA PLATA	26699	JUZGADO UNICO CIVIL MUNICIPAL SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 122.771	$ 122.771
41	29/04/2026	LA PLATA	26700	JUZGADO 2 PROMISCUO DEL CIRCUITO DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 122.771	$ 122.771
42	29/04/2026	LA PLATA	27110	JUZGADO 2 PROMISCUO DEL CIRCUITO SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 122.771	$ 122.771
43	29/04/2026	LA PLATA	27111	JUZGADO UNICO CIVIL DESPCAHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 122.771	$ 122.771

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

44	29/04/2026	LA PLATA	27112	JUZGADO UNICO CIVIL SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 122.771	$ 122.771
45	29/04/2026	LA PLATA	27113	CUARTO RACK	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 153.979	$ 153.979
SUB-TOTAL										**$ 5.441.695**
IVA										**$ 1.033.922**
TOTAL										**$ 6.475.618**

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 GA

NUMERO DE ORDEN: 26288

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Gigante

CIUDAD: Gigante

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Segundo

UBICACIÓN: Promotor Municipal Gigante

E-MAIL: Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V5182C7 | MODELO CONDENSADOR: V5182C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-xxxxx114152 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

	V1	V2
L1		
L2		
L3		

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

	V1	V2
L1		
L2		
L3		

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

	COMP1	COMP2
L1	6,7	
L2		
L3		

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]
6. Reparación	[ ]	[✓]
7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/04/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Felipe H / Andrs R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26290

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Gigante - Huila

CIUDAD: Gigante

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° Promiscuo

UBICACIÓN: municipal de Gigante

E-MAIL: Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V5182C7 | MODELO CONDENSADOR: V5182C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-000000114154 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
6,7					

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	---
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/04/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Felipe H / Andres R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

6607

NUMERO DE ORDEN: 26291

MPP ☑ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Gigante - Huila

CIUDAD: Gigante

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° Promiscuo

UBICACIÓN: Municipal gigante

E-MAIL: Despacho juez.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS122C7 | MODELO CONDENSADOR: VS122C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-00000113448 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
4,6					
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V.
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/04/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Felipe H / Andrs R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 6602

NUMERO DE ORDEN: 26292

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Gigante - Huila

CIUDAD: Gigante

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de Audiencias

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V5182C7	MODELO CONDENSADOR: V5182C7
SERIAL EVAPORADOR: 12-00000114153	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

	V1	V2
L1		
L2		
L3		

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

	V1	V2
L1		
L2		
L3		

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

	COMP1	COMP2
L1	6,7	
L2		
L3		

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/04/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Felipe H / Andrs R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 6605

NUMERO DE ORDEN: 26289

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Gigante - Huila

CIUDAD: Gigante

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado segundo

UBICACIÓN: Promiscuo municipal Gigante

E-MAIL: Despacho juez.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7 | MODELO CONDENSADOR: VM122C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-000001134147 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: 16

CAPACIDAD: 12.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

	V1	V2
L1		
L2		
L3		

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

	V1	V2
L1		
L2		
L3		

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

	COMP1	COMP2
L1	4,5	
L2		
L3		

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]
6. Reparación	[ ]	[✓]
7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/04/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Felipe H / Andres R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

162

NUMERO DE ORDEN: 27162

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de justicia Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: centro

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgados 5° de

UBICACIÓN: Familia de Neiva 208 Secretaria

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V518ZC7 | MODELO CONDENSADOR: V518ZC7

SERIAL EVAPORADOR: 12-00000113001 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑
6. Reparación	☐	☐
7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 9/04/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan pinzón - william R. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

253

NUMERO DE ORDEN: 27008

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de justicia Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: centro

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: cuarto electrico

UBICACIÓN: piso 8

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YHJC18X56 MODELO CONDENSADOR: YHJC18X56

SERIAL EVAPORADOR: 12.00000 11455 SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: York

CAPACIDAD: 10.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/04/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Arias - William R.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

387

NUMERO DE ORDEN: 27009

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Centro

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cuarto electrico

UBICACIÓN: piso 3

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YHJE18EXJ6 | MODELO CONDENSADOR: YHJ618EXJ6

SERIAL EVAPORADOR: 12.00000 11954 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: York

CAPACIDAD: 18.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐
6. Reparación	☐	☑
7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 26/04/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Ramón - William R.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

96

NUMERO DE ORDEN: 27010

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Cabaco de sutiva Roma sucursal

TELEFONO:

DIRECCIÓN: centro

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Subestacion sotano

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US247CT | MODELO CONDENSADOR: US247CT

SERIAL EVAPORADOR: 12-00000413010 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑
6. Reparación	☐	☑
7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21/04/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Juan Pinzón - William R.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27011

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Centro

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cuarto de insumos

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4MXW48EA	MODELO CONDENSADOR: 4MXW518A
SERIAL EVAPORADOR 6322996224	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 18.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21/04/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Amon - William R.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

388

NUMERO DE ORDEN: 27015

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: centro

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: of 108

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: JM182C7 | MODELO CONDENSADOR: JM182C7

SERIAL EVAPORADOR: 12 000000 113178 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	✓
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ✓
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	120
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	✓	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	✓
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	✓
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	✓
6. Reparación	☐	☐
7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo mtto de cuvo acondicionado of 108

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21/04/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Anzon - William R.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

390

NUMERO DE ORDEN: 27016

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de justicia Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: centro

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Archivo tipo bajo

UBICACIÓN: administrativo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSABB-12R | MODELO CONDENSADOR: MSABA3C-12

SERIAL EVAPORADOR: 12[illegible]217 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Midea

CAPACIDAD: 12000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑
6. Reparación	☐	☑
7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22/04/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Iván Erick - William L.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27017

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de justicia Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: centro

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: cuarto de Camaras 110 B

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM242M | MODELO CONDENSADOR: UM24UC7

SERIAL EVAPORADOR: 12-00000113812 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	120
Presión de alta (PSI)	410
Temperatura de suministro de Aire (°C)	-
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑
6. Reparación	☐	☑
7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22/04/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Ivan Erazo - William F.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 1Q3

NUMERO DE ORDEN: 27173

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado promiscuo Municipal de Iquira - Rama Jud.col

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Iquira

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho juez

UBICACIÓN: Angulo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US247C7 | MODELO CONDENSADOR: US247C7

SERIAL EVAPORADOR: 407TARUAC73 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑
6. Reparación	☐	☑
7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/04/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Ramon - William R.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27165

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado promiscuo Iquira - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Iquira

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencias

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US182C7 | MODELO CONDENSADOR: US182C7

SERIAL EVAPORADOR: 407TAPUEM | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/04/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan pinzón - William R.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

127

NUMERO DE ORDEN: 27166

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado promiscuo Iquira - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Iquira

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US187C7 | MODELO CONDENSADOR: US187C7

SERIAL EVAPORADOR: 407TAHQEM | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Lg

CAPACIDAD: 18.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/04/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Norman - William R.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

YA 4

NUMERO DE ORDEN: 27167

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Promiscuo Municipal de Yaguara - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Yaguara

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Recepción - Sala de espera

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: TAC-12CSA
MODELO CONDENSADOR: TAC12CSA
SERIAL EVAPORADOR:
SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Confortfresh
CAPACIDAD: 12.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipos operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/04/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Arias - William R.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 YA3

NUMERO DE ORDEN: 27168

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado promiscuo Municipal de Yaguara - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Yaguara

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencias

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: TAC-36CSA | MODELO CONDENSADOR: TAC-36CSA

SERIAL EVAPORADOR: 1135SN69120 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Confortfresh

CAPACIDAD: 36.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/oct/2016	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan garcia - william R.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 YA6

NUMERO DE ORDEN: 27169

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado promiscuo Municipal de Yaguara - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Yaguara

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho juez

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM12C9 | MODELO CONDENSADOR: UM12E7

SERIAL EVAPORADOR: 12-0000011419E0 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mto preventivo, equipos operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/04/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan pinzón - William R.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 YA1

NUMERO DE ORDEN: 27170

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Promiscuo Municipal de Yaguara - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Yaguara

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM24RCA | MODELO CONDENSADOR: UM24RCA

SERIAL EVAPORADOR: 12-00000113** | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☐
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/04/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzón - William E.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27171

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado promiscuo Municipal de Yaguará - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Yaguará

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Archivo

UBICACIÓN: Fondo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: TAC-12CSA
MODELO CONDENSADOR: TAC-12CSA
SERIAL EVAPORADOR: 1135SN6-90
SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Confortflesh
CAPACIDAD: 12.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/04/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Nelson Ordoñez - William R.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 VA2

NUMERO DE ORDEN: 27172

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado civil circuito Municipal de yaguara - Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: yaguara

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cuarto electrico

UBICACIÓN: Arqlo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: TAC-09CSA | MODELO CONDENSADOR: TAC-09CSA

SERIAL EVAPORADOR: 11391N652 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Confortfresh

CAPACIDAD: 9.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/04/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Roman - William R.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26684

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Unico Promiscuo Sedp
TELEFONO: 310 2094284 Hobo.
DIRECCIÓN: Calle 6 # 8-66.
CIUDAD: Hobo.
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Atención Usuario
UBICACIÓN: Angulo.
E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS242C7 | MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR: 40ITAF2AC731 | SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG
CAPACIDAD: 24000 BTU.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☒
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0.34 / 0.36 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 3.3 / 3.4 (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R410A.
Voltaje operación	219V
Presión de baja (PSI)	120PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 27/04/26	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	DORIAN A. PUENTES O. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 ABZ

NUMERO DE ORDEN: 26683

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Unico Promiscuo Secto

TELEFONO: 310 2094284 Hobo.

DIRECCIÓN: Calle 6 # 8-66.

CIUDAD: Hobo.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Ofona Juel.

UBICACIÓN: Anglo.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM12C7	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR: 312TAYVF4202	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
0.34	0.33				
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
3.6	3.0				
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refigerante	R410A.
Voltaje operación	219V.
Presión de baja (PSI)	120PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenmiento preventivo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 27/07/26	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R.		Adrian A. Puentes O.
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26682

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Unico Promiscuo secp

TELEFONO: 310 2094284 Hobo.

DIRECCIÓN: Calle 6 # 8-66.

CIUDAD: Hobo.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala Audiencia

UBICACIÓN: Anglo.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS242C7 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: 401TA2FAC712 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24000 Btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 036 / 037 (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 39 / 4.1 (COMP1 / COMP2) L2 ___ / ___ (COMP1 / COMP2) L3 ___ / ___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R410A.
Voltaje operación	219V
Presión de baja (PSI)	125PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento Preventivo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 27/04/26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	Adrian A. Puente O. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26685

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO: 3235078297

DIRECCIÓN: Cll 57 4-44.

CIUDAD: La Plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala Audiencias

UBICACIÓN: Soporte #1

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VSI82C7NKO	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR: 4DTAAC8M378	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
0.36	0.34				

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
0.42	0.41				

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
5.1	4.9				

Tipo de refigerante	R410A.
Voltaje operación	218V
Presión de baja (PSI)	120PSI
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, Equipo en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28/04/26	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26686

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Secretaría Juzgado de Familia

TELEFONO: 3235078297

DIRECCIÓN: Cll 5 # 4-44

CIUDAD: La Plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaría

UBICACIÓN: Soporte

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM242C7 NKO	MODELO CONDENSADOR: VM242C7
SERIAL EVAPORADOR: 401TAFZAC083	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0,38 / 0,34 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0,45 / 0,44 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6.8 / 4.8 (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	120
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11.0
Temperatura interna o ambiente (°C)	23.0

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza revisión y Mantenimiento Preventivo, Equipo en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28.09.2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26687

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Secretaría Juzgado Familia

TELEFONO: 3235078297

DIRECCIÓN: Cll 5 # 4-44

CIUDAD: La Plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Archivo

UBICACIÓN: Soportes

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7 NJO	MODELO CONDENSADOR: VM122C7 NQO
SERIAL EVAPORADOR: 312TAQPF4492	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: 12.000 LG	
CAPACIDAD: 12.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0,18 / 0,18 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0.20 / 0.20 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.3 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	120
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11.0
Temperatura interna o ambiente (°C)	22.5

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Revisión y Mantenimiento preventivo. Equipo en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28 Abril 2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26688

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Secretaría Juzgado Familia
TELEFONO: 3235078297
DIRECCIÓN: Cll 5 # 4-44
CIUDAD: La Plata
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de Audiencia
UBICACIÓN: Soporte
E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM182C7NK5	MODELO CONDENSADOR: VM182C7NG5
SERIAL EVAPORADOR: 401TAHQEM265	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0,36 / 0,36 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0,48 / 0,48 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6,3 / 6,2 (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	120
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10.5
Temperatura interna o ambiente (°C)	22.0

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Revisión y Mantenimiento Preventivo, Equipo en Funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28 Abril 2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26689

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Secretaría Juzgado Familia
TELEFONO: 3235078297
DIRECCIÓN: Cll 5 # 4-44
CIUDAD: La Plata
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho Juez
UBICACIÓN: Soporte
E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS122C7 NJ0	MODELO CONDENSADOR: VS122C7NQ0
SERIAL EVAPORADOR: 407MAZFHK821	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0,20 / 0,20 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0,36 / 0,36 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.6 / 4.6 (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	120
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10,8
Temperatura interna o ambiente (°C)	22,6

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Revisión y Mantenimiento preventivo, Equipo en Funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28 - Abril - 2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26690

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO: 3235078297

DIRECCIÓN: Cll 5 # 4-44.

CIUDAD: La Plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala Audiencias 2

UBICACIÓN: Soporte Piso 2

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS242C7NKD	MODELO CONDENSADOR: VS242C7NQ
SERIAL EVAPORADOR: 401TAGHEM637	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0,36 / 0,36 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0,64 / 0,64 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7.8 / 7.8 (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	120
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11.0
Temperatura interna o ambiente (°C)	22.5

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Revisión y Mantenimiento Preventivo, Equipo en Funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28, Abril 2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26691

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Juzgado Primero Promiscuo Circuito
TELEFONO: 3235078297
DIRECCIÓN: cll 5 # 4-44.
CIUDAD: La Plata.
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho Juez
UBICACIÓN: Soportes
E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V5122C7 N10	MODELO CONDENSADOR: V5122C7
SERIAL EVAPORADOR: 401TAFZHKB59	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0,17 / 0,17 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0.46 / 0,46 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.2 / 4.2 (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	122
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11.0
Temperatura interna o ambiente (°C)	22.5

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Revisión y Mantenimiento preventivo, Equipo en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29 Abril 2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26692

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Juzgado Primero Promiscuo Circuito
TELÉFONO: 3235078297
DIRECCIÓN: Cll 5 # 4-44
CIUDAD: La Plata
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaría
UBICACIÓN: Soportes
E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM182C7NK5 | MODELO CONDENSADOR: VM182C7
SERIAL EVAPORADOR: 401TAFZEM283 | SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG
CAPACIDAD: 18.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
0,28	0,28				

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
0,36	0,36				

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
6,9	6,9				

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	122
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10,8
Temperatura interna o ambiente (°C)	22.3

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Revisión y Mantenimiento preventivo, Equipo en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29 - Abril - 2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26693

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Juzgado Primero Mpal Penal
TELEFONO: 3235078297
DIRECCIÓN: Cll 5 # 4-44
CIUDAD: La Plata
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho Juez
UBICACIÓN: Soportes.
E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: PM12ZC7 NJO	MODELO CONDENSADOR: PM12ZC7
SERIAL EVAPORADOR: 311TATGFH161	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0,20 / 0,20 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0,36 / 0,36 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,2 / 4,2 (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	120
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11.0
Temperatura interna o ambiente (°C)	22.3

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Revisión y Mantenimiento Preventivo, Equipo en Funcionamiento.
Se realiza cambio y suministro de aislante termico "Robatex"

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Robatex	1 Tino.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29 Abril 2026	Hora Inicio del Servicio:	Hora fin del servicio:
William R.		Tatiana Valencia R.
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26694

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Juzgado Primero Mpal Penal
TELÉFONO: 3235078297
DIRECCIÓN: Cll 5 # 4-44
CIUDAD: La Plata
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaría
UBICACIÓN: Soportes
E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	VM182C7 NK5	MODELO CONDENSADOR:	VM182C7
SERIAL EVAPORADOR:	401TAVYEM263	SERIAL CONDENSADOR:	
MARCA:	LG		
CAPACIDAD:	18.000		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0,36 / 0,36 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0.40 / 0.40 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7.0 / 7.0 (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	120
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10.8
Temperatura interna o ambiente (°C)	22.5

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Revisión y Mantenimiento Preventivo, Equipo en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29 Abril 2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	Tatiana Valencia R. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26695

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Juzgado Segundo Penal Municipal

TELEFONO: 3235078297

DIRECCIÓN: Cll 5 # 4-44.

CIUDAD: La Plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Of. Secretario

UBICACIÓN: Soporte

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7 NJ0	MODELO CONDENSADOR: VM122C7
SERIAL EVAPORADOR: 311TAQPFG996	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0,18 / 0,18 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0.36 / 0,36 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.5 / 4.5 (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	122
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11.0
Temperatura interna o ambiente (°C)	22.5

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Revisión y Mantenimiento Preventivo, Equipo en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29 Abril 2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26696

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Juzgado Segundo Penal Municipal

TELÉFONO: 3235078297

DIRECCIÓN: Cll 5 # 4-44

CIUDAD: La Plata.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaría

UBICACIÓN: Sopostes

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V518ZC7NKD	MODELO CONDENSADOR: V518ZC7
SERIAL EVAPORADOR: 401TALBEM344	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0,30 / 0,30 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0,46 / 0,46 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6,8 / 6,8 (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10,5
Temperatura interna o ambiente (°C)	22.3

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Revisión y Mantenimiento Preventivo, Equipo en funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29 abril 2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 V8

NUMERO DE ORDEN: 26697

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Juzgado Segundo Penal Municipal

TELÉFONO: 3235078297

DIRECCIÓN: Cr 5 # 4-44

CIUDAD: La Plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: of. despacho Juez

UBICACIÓN: Soportes

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADORA: VMI22C7N10 | MODELO CONDENSADOR: VMI22C7

SERIAL EVAPORADOR: 312TAQPF3940 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0,20 / 0,20 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0,36 / 0,36 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,5 / 4,5 (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11.0
Temperatura interna o ambiente (°C)	22.0

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Revisión y Mantenimiento Preventivo, Equipo en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29 Abril 2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 13

NUMERO DE ORDEN: 26698

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Juzgado Unico Civil Municipal

TELEFONO: 3235078297

DIRECCIÓN: Cll 5 # 4-44

CIUDAD: La Plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho Juez

UBICACIÓN: Sopostes

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM182C7VK5 | MODELO CONDENSADOR: VM182C7

SERIAL EVAPORADOR: 40ITAEJEM252 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

	V1	V2	V1	V2	V1	V2
L1	0,36	0,36	L2 ____	____	L3 ____	____

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

	V1	V2	V1	V2	V1	V2
L1	0,48	0,48	L2 ____	____	L3 ____	____

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
L1	7.0	7.0	L2 ____	____	L3 ____	____

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	124
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11.0
Temperatura interna o ambiente (°C)	23.0

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Revisión y Mantenimiento Preventivo, Equipo en Funcionamiento
Se realiza cambio y suministro de aislante termico "Robotex"

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Robotex	1 rollo.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29 Abril 2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26699

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Juzgado Unico Civil Municipal

TELEFONO: 3235078297

DIRECCIÓN: Cll 5 # 4-44

CIUDAD: La Plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala Audiencia

UBICACIÓN: Soportes

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	VNI2ZC7NJ0	MODELO CONDENSADOR:	MUBZC7
SERIAL EVAPORADOR:	312TAKKF4525	SERIAL CONDENSADOR:	
MARCA:	LG		
CAPACIDAD:	12.000		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0,18 / 0,18 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0,36 / 0,36 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.4 / 4.4 (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	120
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11.0
Temperatura interna o ambiente (°C)	23.0

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Revisión y Mantenimiento preventivo, Equipo en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29 Abril 2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26700

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Juzgado 2 Promiscuo circuito

TELEFONO: 3235078297

DIRECCIÓN: Cll 5 # 4-44

CIUDAD: La Plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho Juez

UBICACIÓN: Soportes

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS122C2NJ0	MODELO CONDENSADOR: VS122C7
SERIAL EVAPORADOR: 407TABNH4K861	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1	V1	V2	L2	V1	V2	L3	V1	V2
	0,18	0,18						

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1	V1	V2	L2	V1	V2	L3	V1	V2
	0,26	0,26						

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1	COMP1	COMP2	L2	COMP1	COMP2	L3	COMP1	COMP2
	5.0	5.0						

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	122
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10.8
Temperatura interna o ambiente (°C)	22.2

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Revisión y Mantenimiento preventivo, Equipo en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29 Abril 2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 6

NUMERO DE ORDEN: 27110

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Juzgado 2 Promiscuo del Circuito

TELEFONO: 3235078297

DIRECCIÓN: Cll 5 # 4-44

CIUDAD: La Plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaría

UBICACIÓN: Soportes.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM242C7 NKD | MODELO CONDENSADOR: VM242C7

SERIAL EVAPORADOR: 401TAUVAC087 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

	V1	V2	V1	V2	V1	V2
L1	0,36	0,36	L2 ____	____	L3 ____	____

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

	V1	V2	V1	V2	V1	V2
L1	0,84	0,84	L2 ____	____	L3 ____	____

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
L1	7,8	7,8	L2 ____	____	L3 ____	____

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-o-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11.0
Temperatura interna o ambiente (°C)	23.0

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Revisión y Mantenimiento Preventivo, Equipo en funcionamiento
Se realiza cambio y suministro de aislante termico "Robotex"

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Robotex	1 Rollo.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29 Abril 2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R		Juan Pablo R
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27111

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Juzgado Unico civil

TELEFONO: 3235078297

DIRECCIÓN: Cll 5 # 4-44

CIUDAD: La Plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaría

UBICACIÓN: Soportes Despacho

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS122C7 NJ0 | MODELO CONDENSADOR: VS122C7

SERIAL EVAPORADOR: 401TANSHKB3F | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0,20 / 0,20 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0,36 / 0,36 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 5,0 / 5.0 (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	
Voltaje operación	
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Revisión y Mantenimiento Preventivo, Equipo en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29 Abril 2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27112

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Juzgado Unico Civil

TELEFONO: 3235078297

DIRECCIÓN: Cll 5 # 4-44

CIUDAD: La Plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaría

UBICACIÓN: Soportes

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM242C7N	MODELO CONDENSADOR: VM242C7
SERIAL EVAPORADOR: 401TAGHAC071	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0,36 / 0,36 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0,48 / 0,48 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8,1 / 8,1 (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	120
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	12.5
Temperatura interna o ambiente (°C)	24.0

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
3. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[x]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Revisión y Mantenimiento preventivo, se evidencia que se instaló un cielorazo en PVC y lo dejaron muy pegado a la evaporadora el cual está restringiendo el retorno y el equipo trabaja en mala condición

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Se requiere el desmonte del equipo y reubicación para su correcto funcionamiento.	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29 Abril 2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 27113

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO: 3235078297

DIRECCIÓN: Cll 5 # 4-44

CIUDAD: La Plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cuarto Rack

UBICACIÓN: Soportes

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AVNQ40GM1A5	MODELO CONDENSADOR: AVNQ40GM1A5
SERIAL EVAPORADOR: 405TAXTK6490	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 40.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[X]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 1.0 / 1.0 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 1.8 / 1.8 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 10.0 / 10.0 (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10.0
Temperatura interna o ambiente (°C)	19.5

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Revisión y Mantenimiento preventivo, Equipo en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29 Abril 2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	1081UUJ553 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: