



INFORME DE PROCESOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EN LOS COMEDORES ESCOLARES.

OBJETIVO: Realizar los procesos de mantenimiento y reparación en los equipos de los comedores escolares de los establecimientos educativos oficiales del Distrito de Turbo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El mantenimiento a los equipos utilizados en los comedores escolares para la preparación de los alimentos debe realizarse con frecuencia con el fin de que estos funcionen de manera eficiente. Cuando estos se dañan o dejan de funcionar, deben ser reparados lo más pronto posible para no entorpecer o retrasar el proceso de suministro del complemento alimentario a los titulares de derecho, beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar.

En el marco del cumplimiento del contrato del operador Consorcio Operación PAE Turbo, se realizaron los procesos de mantenimiento en los equipos de los comedores escolares donde era requerido, en el periodo comprendido entre los días 01 al 28 de abril de 2026.

Entre las reparaciones que se realizaron se encontraron:

1. **Estufas con fugas:** algunas estufas presentaban problemas de fugas por defectos en las conexiones del gas en los quemadores o en la manguera que transporta el gas por los conductos de la estufa.
2. **Estufas con quemadores obstruidos o deteriorados:** se realizó el cambio de los tornillos de los quemadores de algunas estufas, puesto que al estar oxidados no cumplían su función debidamente, permitiendo la fuga de gas, retrasando la cocción de los alimentos.
3. **Reparación de sistema de congelación de neveras y congeladores:** se realizó la reparación de neveras cuyo sistema de refrigeración se encontraba obstruido por suciedad o por hielo y la reparación del cableado de algunos equipos de frío cuyo cableado eléctrico se encontraba roto o con fisuras. La nevera reparada en IE Desarrollo Rural, tenía fuga del gas refrigerante por rotura de la manguera que contiene el gas.

3233430247

Operacionpaeturbo@gmail.com

Carrera 13 calle 112 B/ Buenos Aires



Las instituciones y sedes educativas que fueron visitadas para que se realizaran las labores de reparación y mantenimiento en equipos fueron:

Institución Etnoeducativa Indigenista El Mango, sede Arenera Indígena: 09 de abril de 2026

Institución Educativa Comunal San Jorge, La Piña Principal: 10 de abril de 2026

Sede Hoover Quintero de la Institución Educativa Normal Superior de Urabá: 11 de abril de 2026

Institución Educativa El Dos Principal: 21 de abril de 2026

Institución Educativa Desarrollo Rural Principal: 24 de abril de 2026

Institución Educativa Francisco Luis Valderrama V: 24 de abril de 2026

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

		
Reparación de los quemadores de la estufa	Reparación de los quemadores de la estufa	Reparación de los quemadores de la estufa
Lugar: Institución Educativa Comunal San Jorge, La Piña Principal.	Lugar: Institución Educativa Comunal San Jorge, La Piña Principal.	Lugar: Institución Educativa Comunal San Jorge, La Piña Principal.

3233430247

Operacionpaeturbo@gmail.com

Carrera 13 calle 112 B/ Buenos Aires





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL



Secretaría de
Educación
y Cultura



**Reparación de los quemadores
de la estufa**

**Lugar: Institución Educativa El
Dos Principal**




**Reparación de los quemadores
de la estufa**

**Lugar: Institución Educativa El
Dos Principal**




**Reparación de los quemadores
de la estufa**

**Lugar: Institución Educativa El
Dos Principal**



**Reparación del sistema de
congelación de la nevera**

**Lugar: Institución Educativa
Desarrollo Rural Principal**



**Reparación del sistema de
congelación de la nevera**

**Lugar: Institución Educativa
Desarrollo Rural Principal**



Reparación de la nevera

**Lugar: Institución Educativa
Francisco Luis Valderrama**

3233430247

Operacionpaeturbo@gmail.com

Carrera 13 calle 112 B/ Buenos Aires





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL



Secretaría de
Educación
y Cultura



Reparación de la estufa
Lugar: Institución Educativa
Francisco Luis Valderrama



Reparación de la estufa
Lugar: Institución Educativa
Francisco Luis Valderrama



Reparación de la estufa
Lugar: Sede Arenera Indígena
Institución Etnoeducativa
Indigenista, El Mango



Reparación de la estufa
Lugar: Sede Arenera Indígena
Institución Etnoeducativa
Indigenista, El Mango



Reparación del cableado
eléctrico del congelador
Lugar: Sede Hoover Quintero
Institución Educativa Normal
Superior de Urabá.



Reparación del cableado
eléctrico del congelador
Lugar: Sede Hoover Quintero
Institución Educativa Normal
Superior de Urabá.

3233430247

Operacionpaeturbo@gmail.com

Carrera 13 calle 112 B/ Buenos Aires

