

MULTISERVICIOS
ELKIN GIRALDO

Torno - Prensa Hidráulica Soldadura en General
Fabricación & Montaje de Volcos Estructuras Metálicas e Industriales
tallerindustrialelkingiraldo@gmail.com

CRA 19 # 48-84 ARMENIA QUINDIO. CEL 3122881788-FIJO:7475917

Elkin Antonio Giraldo Rivera
NIT 18.495.029-2
Cra. 19 #48-84
Tel: (036) 7475917
Armenia - Colombia

COTIZACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOTRICES
CLIENTE: SENA AGROINDUSTRIAL
FECHA: 22 de abril de 2026
VALIDEZ: 15 días calendario

Vehículo	Línea	Placa	Ítem	Requerimientos	UNIDAD DE MEDIDA	Marca (Accesorios, repuestos y consumibles)	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA SI APLICA
Chevrolet	Busetón NQR Modelo 2015	OJX233	1,1	Cambio de llantas	Unidad	Llantas originales recomendadas por el fabricante	$ 2.600.000,00
			1,2	Engrase y cambio de rodamientos	Unidad	por rueda	$ 600.000,00
			1,3	Ajuste y cambio de bandas de frenos	Unidad		$ 1.400.000,00
			1,4	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad		$ 180.000,00
			1,5	Cambio de aceite y filtros	Unidad		$ 1.750.000,00
			1,6	Mantenimiento a turbo y des carbonización	Unidad		$ 1.100.000,00
			1,7	Revisión y ajuste sistemas de sistema de freno de ahogo	Unidad		$ 1.660.000,00
			1,8	Lubricación de guayas	Unidad		$ 300.000,00
			1,9	Cambio de mangueras de trasporte de fluidos	Unidad		$ 3.350.000,00
			1. 10	Cambio de líquido de freno	Unidad		$ 500.000,00
			1,11	Cambio de líquido hidráulico	Unidad		$ 520.000,00
			1,12	Cambio de bombillos, cocullos y luces de aviso	Unidad		$ 560.000,00
			1,13	Limpieza de cogineria	Unidad		$ 780.000,00
			1,14	Radio de pantalla con cámara de reversa	Unidad		$ 1.080.000,00
			1,15	Revisión y cambio de sistemas de suspensión y dirección ,tijeras ,bujes ,de ser necesario	Unidad		$ 5.400.000,00
			1,16	Revisión tecnicomencanica	Unidad		$ 752.000,00
			1,17	Limpieza y lavado general que incluya: lavado exterior e interior, encerada y brillada de carrocería, brillado de llantas, brillado de partes negras externas y de cabina con silicona UV, humectación de sillettería en cuero	Unidad		$ 490.000,00
			1,18	Polichada	Unidad		$ 550.000,00
			1,19	Mantenimiento al sistema limpiavidrios incluyendo cambio de plumillas	Unidad		$ 400.000,00
Volkswagen	Amarok Modelo 2016	OJY133	2,1	Cambio módulo ABS	Unidad		$ 26.000.000,00
			2,2	Mantenimiento de turbo	Unidad		$ 550.000,00
			2,3	Alineación y balanceo	Unidad		$ 300.000,00
			2,4	Cambio de aceite y filtros	Unidad		$ 895.000,00
			2,5	Pulida y brillado de pintura	Unidad		$ 1.300.000,00
			2,6	Cambio de mangueras y correas por años de uso .	Unidad		$ 2.900.000,00
			2,7	Cambio de líquido de frenos	Unidad		$ 590.000,00
			2,8	Ajuste y revisión de frenos (cambio de bandas o pastillas	Unidad		$ 4.800.000,00
			2,9	Revisión y cambio de repuestos de ser necesario de la suspensión delantera ,bujes de tijeras ,muñecos delanteros y traseros .	Unidad		$ 10.500.000,00
			2. 10	Revisión técnico mecánica	Unidad		$ 754.000,00
			2,11	Cambio de líquido hidráulico	Unidad		$ 620.000,00
			2,12	Líquido refrigerante	Unidad		$ 380.000,00
Chevrolet	Dmax Modelo 2011	OCH702	3,1	Cambio de guías o retenes de válvulas	Unidad		$ 2.300.000,00
			3,2	Sincronización.	Unidad		$ 1.550.000,00
			3,3	Alineación y balanceo	Unidad		$ 200.000,00
			3,4	Revisión y cambio de pastillas y bandas de ser necesario	Unidad		$ 960.000,00
			3,5	Revisión tecnicomecanica	Unidad		$ 754.000,00
			3,6	Cambio de aceite con filtros ,	Unidad		$ 1.540.000,00
			3,7	Revisión y cambio de sistemas de dirección ,tijeras bujes ,cauchos	Unidad		$ 1.900.000,00
			3,8	Alineación y balanceo	Unidad		$ 200.000,00
Chevrolet	Dmax Modelo 2011	OCH705	4,1	Cambio de aceite y filtros	Unidad		$1.120.000
			4,2	Alineación y balanceo	Unidad		$ 320.200,00
			4,3	Ajuste de frenos	Unidad		$ 220.000,00
			4,4	Revisión tecnicomecanica	Unidad		$ 754.000,00
			4,5	Revisión y cambio de sistemas de dirección ,tijeras bujes ,cauchos	Unidad		$ 1.900.000,00
			4,6	Alineación y balanceo	Unidad		$ 320.200,00



MULTISERVICIOS
ELKIN GIRALDO

Torno - Prensa Hidráulica Soldadura en General
Fabricación & Montaje de Volcos Estructuras Metálicas e Industriales
tallerindustrialelkingiraldo@gmail.com

CRA 19 # 48-84 ARMENIA QUINDIO. CEL 3122881788-FIJO:7475917

Elkin Antonio Giraldo Rivera
NIT 18.495.029-2
Cra. 19 #48-84
Tel: (036) 7475917
Armenia - Colombia

Hyundai	Camión (Aula Móvil) Modelo 2012	OCM006	5,1	Pintura del furgón	Unidad		$	14.000.000,00
			5,2	Mantenimiento y Engrase de las plataformas	Unidad		$	250.000,00
			5,3	Cambio de 6 brazos hidráulicos	Unidad		$	8.000.000,00
			5,4	Cambio de remaches del piso del furgon, ajuste y nivelación de superficie	Unidad		$	1.900.000,00
			5,5	Suministro e instalación de cámara de reversa y kit de reversa de 4 sensores	Unidad		$	1.800.000,00
			5,6	Instalación de radio con pantalla con adaptación para camara de reversa	Unidad		$	2.650.000,00
			5,7	Aire acondicionado completo nuevo	Unidad		$	11.600.000,00
			5,8	Pintura de soportes puertas laterales furgón	Unidad		$	1.750.000,00
			5,9	Balineras (ruedas) soporte base mesa furgón x 4	Unidad		$	950.000,00
			5. 10	Cambio de tejas ventanas laterales cabinas	Unidad		$	950.000,00
			5,11	Impermeabilización del techo	Unidad		$	4.400.000,00
			5,12	Vinilos laterales internos y externos, traseros y delanteros arte SENA	Unidad		$	8.000.000,00
			5,13	Reforzar soporte TV del furgón	Unidad		$	450.000,00
			5,14	Multiplicador de fuerza para pernos llantas	Unidad		$	1.300.000,00
			5,15	Redistribución y arreglo de tomas electricos furgón	Unidad		$	1.900.000,00
			5,16	Mantenimiento, ajuste y pintura de barandas furgón	Unidad		$	1.800.000,00
			5,17	Instalación puertas laterales poceta furgón	Unidad		$	4.900.000,00
			5,18	Cambio de aceite	Unidad		$	1.700.000,00
			5,19	Revisión tecnicomecanica	Unidad		$	754.000,00
			5. 20	Mantenimiento preventivo general de 40.000 kilómetros	Unidad		$	4.450.000,00
			5,21	Revisión y mantenimiento sistemas eléctricos	Unidad		$	2.450.000,00
			5,22	Cambio de batería	Unidad		$	1.850.000,00
			5,23	Mantenimiento general frenos	Unidad		$	1.510.000,00
Hyundai	Camión (Aula Móvil) Modelo 2009	OBH975	6,1	Pintura del furgón	Unidad		$	14.300.000,00
			6,2	Mantenimiento y Engrase de las plataformas	Unidad		$	800.000,00
			6,3	Cambio brazos hidráulicos x 6	Unidad		$	3.450.000,00
			6,4	Remaches del piso del furgón, ajuste y nivelación de superficie	Unidad		$	1.460.000,00
			6,5	Aire acondicionado completo nuevo	Unidad		$	9.600.000,00
			6,6	Suministro e instalación de cámara de reversa y kit de reversa de 4 sensores	Unidad		$	1.550.000,00
			6,7	Instalación de radio con pantalla con adaptación para camara de reversa	Unidad		$	2.200.000,00
			6,8	Cambio de tejas ventanas laterales cabinas	Unidad		$	900.000,00
			6,9	Impermeabilización del techo	Unidad		$	4.250.000,00
			6. 10	Vinilos laterales internos y externos, traseros y delanteros arte SENA	Unidad		$	7.900.000,00
			6,11	Reforzar soporte TV del furgón	Unidad		$	450.000,00
			6,12	Multiplicador de fuerza para pernos llantas	Unidad		$	1.600.000,00
			6,13	Cambio de aceite	Unidad		$	1.430.000,00
			6,14	Revisión Tecnicomecanica	Unidad		$	752.000,00
			6,15	Mantenimiento preventivo general de los 20.000 kilometros	Unidad		$	940.000,00
			6,16	Revisión y mantenimiento sistemas eléctricos	Unidad		$	3.330.000,00
			6,17	Cambio de batería	Unidad		$	1.940.000,00
			6,18	Mantenimiento general frenos	Unidad		$	$ 1.940.000