Remite: CONSORCIO VIAS 2024 <amv.cucuta2024@gmail.com>

Fecha: 2026-04-01 08:06:24

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No.21 DE LA ADMINISTRACI N VIAL DEL PER ODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 20

Adjuntos: 00

Radicado: 2026E-VUVRAZ-031426

Fecha Radicación: 2026-04-01 09:06:13

Cc: Leonel Valero Escalante <lvalero@invias.gov.co>, Martha Irene Yañez Torres <mytorres@invias.gov.co>



Buenos días

Por medio del presente correo se adjunta el oficio ***AV2-C1999-106-26 Entrega del informe mensual No.21 de la administración vial, del período del 01 al 31 de marzo de 2026,*** lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente

Antonio José Herrera Rugeles
Ingeniero Residente.

AV2-C1999-106-26 Entrega Informe Mensual marzo AMV.pdf

.

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

Dirección: Avenida del Rio- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Rio- Cúcuta. **Teléfono:** (607) 5002812. **Celular:** 310-2672771, 321-3133331. **Correo electrónico:** amv.cucuta2024@gmail.com

---

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Gmail CONSORCIO VIAS 2024 <amv.cucuta2024@gmail.com>

ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No.21 DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL, DEL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026.

CONSORCIO VIAS 2024 <amv.cucuta2024@gmail.com> 1 de abril de 2026 a las 8:06
Para: atencionciudadano@invias.gov.co
Cc: Leonel Valero Escalante <lvalero@invias.gov.co>, Martha Irene Yañez Torres <mytorres@invias.gov.co>

Buenos días

Por medio del presente correo se adjunta el oficio ***AV2-C1999-106-26 Entrega del informe mensual No.21 de la administración vial, del período del 01 al 31 de marzo de 2026,*** lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente

Antonio José Herrera Rugeles
Ingeniero Residente.

AV2-C1999-106-26 Entrega Informe Mensual marzo AMV.pdf
.

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

Dirección: Avenida del Rio- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Rio- Cúcuta. **Teléfono:** (607) 5002812. **Celular:** 310-2672771, 321-3133331. **Correo electrónico:** amv.cucuta2024@gmail.com

Cúcuta, 01 de abril 2026
AV2- C1999-106-26

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"
Atn. Ing. LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
Avenida Demetrio Mendoza No.21-105 Piso 2
Cúcuta

REF: CONTRATO No. 1999 DE 2024 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3.

Asunto: Entrega del informe mensual No. 21 de la administración vial, del período del 01 al 31 de marzo de 2026.

Respetado Ingeniero:

Se presenta para su revisión y registro, el informe mensual de las actividades contractuales desarrolladas en ejecución del contrato 1999/2024 de la Administración Vial, durante el período del 01 al 31 de marzo de 2026.

Atentamente,



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES
Ingeniero Residente
Administración vial Grupo 2

Se anexa: Informe mensual de la Administración Vial No. 21, Marzo (101 folios)
CC. Ing. Martha Irene Yáñez Torres- Apoyo a la supervisión Territorial INVIAS

CONSORCIO VIAS 2024

CONTRATO N.º 1999 DE 2024

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV2 LOTE 3.

INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL

INFORME MENSUAL N° 21

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

VIAS: 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR 0+0000 AL PR.29+0660, 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260- 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER - 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS

1. INTRODUCCION

El Instituto Nacional de Vías “INVIAS”, con el fin de “Optimizar la Gestión y Administración de las Carreteras con resultados visibles de mejoramiento, la atención de emergencias, interventoría de contratos que sean asignados por la Dirección Territorial Norte de Santander, según las necesidades, y la programación para la ejecución de obras, con el control, diagnóstico y prevención mediante la presencia permanente de ingenieros en la vía”, realizó el Concurso de Méritos No. CMA-DEO-SGI-139-2023, del cual derivó al Contrato No. 1999 de 2024 con CONSORCIO VIAS 2024, cuyo objeto es “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV2 LOTE 3.”.

El INVIAS cuenta también con el programa de Mantenimiento Rutinario el cual ejecuta, en su mayoría, con Cooperativas de Trabajo Asociado en todo el país, a través de las Direcciones Territoriales, dando prioridad a los grupos asociados de la zona de influencia de la vía.

El INVIAS, realizaron los proceso **LP-DEO-SGI-088-2023 y SA-MC-DEO-SGI-014-2024** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER : Contrato 1540 de 2024 SECTOR 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS – SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0680 (LA CHINA, LOTE 13.) con inicio el 22 de mayo de 2024, contrato 3822 de 2024 SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8 con inicio el 4 de octubre de 2024 y el contrato 3856 de 2024 SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9) con inicio el 4 de octubre de 2024

En atención al Contrato No. 1999 de 2024, nos permitimos poner a consideración de la Dirección Territorial Norte de Santander el Informe Mensual No. 1 de las actividades realizadas durante el período comprendido entre el 1 a 30 de junio del 2025.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto contempla las actividades de Mantenimiento Rutinario y la Administración de Mantenimiento Vial y se desarrolla en los tramos 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS – SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0680 (LA CHINA, LOTE 13.), 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000, 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) ,5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA).

El mantenimiento rutinario, es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento.

Las actividades de mantenimiento rutinario, denominadas “indicadores”, consisten en la reparación localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura; en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, etc.), de los taludes laterales, de los bordes y otros elementos accesorios de las vías; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas descanso y de los dispositivos de señalización. Debe ser de carácter preventivo, y se aplica con regularidad a lo largo de toda la vía.

El programa de Administración de Mantenimiento Vial busca “Optimizar la gestión y Administración de las carreteras con resultados visibles de mejoramiento, la atención de emergencias, interventoría de contratos que sean asignados por la Dirección Territorial, según las necesidades, y la programación para la ejecución de obras, con el control, diagnóstico y prevención mediante la presencia permanente de ingenieros en la vía”.

3. LOCALIZACION


El proyecto se desarrolla en la provincia oriental del departamento de Norte de Santander, distribuida de la siguiente manera:



Ruta 55 – Troncal central del norte, Tramo 5507 Nueva Terminal de Cúcuta - Puente Internacional Pedro de Hevia carretera del PR 2+0900 al PR 53+0758 en una longitud de 50.760 kms



Ruta 55- Conexión Colombia-Venezuela, Tramo 55NS09 Cúcuta (Redoma El Salado) - La China del PR 0+0000 al PR 29+0660 en una longitud de 28.203 kms



Ruta 55 – Alternas a la troncal central del norte, Tramo 55NSA Glorieta K8- Redoma el Salado – anillo vial oriental de Cúcuta del PR 0+0000 al PR 18+0160 en una longitud de 18.202 kms.



Ruta 70 – Conexión Colombia – Venezuela, Tramo 70NS06-1 Cúcuta - Puente Binacional Tienditas del PR 0+0000 al PR 1+0272 en una longitud de 1.27 kms.

INFORMACION GENERAL		
MES	DEL 01 DE MARZO DE 2026	AL 31 DE MARZO DE 2026
TIEMPO TRASNCURRIDO DESDE LA INICIACION DEL CONTRATO	636 DIAS	% TIEMPO: 84,02%
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	
SUPERVISOR	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS 2024	
CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL E INTERVENTORIA		
CONTRATO No.	1999 DE 2024	
CALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 3.985.036.419,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.985.036.419,00	
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE INICIACION	4 DE JULIO DE 2024	
FECHA DE TERMINACION	31 DE JULIO DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO		
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV2 LOTE 3.		

ESTADO DE LA RED VIAL A CARGO

*** ESTADO DE LA RED: CRITERIO TÉCNICO A 31 DE OCTUBRE DE 2025**

Longitud total 97,566 KM (INVENTARIO HERMES)

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR 0+0000 AL PR.29+0660, LONGITUD 28.203 KMS

Pavimentado: 28,20 Km. Muy Bueno 0,00%, Bueno 0,00%, Regular: 17,6%, Malo 82,4%, Muy Malo: 0,0%

Afirmado: 0,660 Km. Muy Bueno: 0,00%, Bueno 0,00%, Regular: 0,00%, Malo 0,00%, Muy Malo: 100%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA DERECHA), LONGITUD 18.202 KMS

Pavimentado: 18,23 Km. Muy Bueno 0.00 %, Bueno 44,0%, Regular: 23,0%, Malo 33,0%, Muy malo 0,00%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA IZQUIERDA), LONGITUD 18.148 KMS

Pavimentado: 18,18 Km. Muy Bueno 5,4%, Bueno 27,4%, Regular: 28,3%, Malo 38,9%, Muy malo 0,00%

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR2+0900 AL PR.53+0758, LONGITUD 50.760 KMS

Pavimentado: 50,86 Km. Muy bueno: 0%, Bueno: 27,5%, Regular: 15,4%. Malo: 57,1%, Muy Malo:0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA IZQ)
Pavimentado: 1,27 Km. Muy bueno: 0,00%, Bueno: 100,0%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA DER)
Pavimentado: 1,27 Km. Muy bueno: 100%, Bueno: 100,00%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

*** ESTADO DE LA RED: CRITERIO DE TRANSITABILIDAD A 31 DE MARZO 2026**

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR.0+0000 AL PR.29+0660, LONGITUD 28.203 KMS
Pavimentado: 28,203 Km. Bueno: 10,33%, Regular: 10,27%, Malo 79,40%
Afirmado: 0,660 Km. Bueno: 0,00%, Regular: 0,00%, Malo 100%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA DERECHA), LONGITUD 18.202 KMS
Pavimentado: 18,202 Km. Bueno 60,52%, Regular: 17,45%, Malo: 22,03%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA IZQUIERDA), LONGITUD 18.148KMS
Pavimentado: 18,148 Km. Bueno 39,07%, Regular: 33,26%, Malo: 27,67%

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR2+0900 AL PR.53+0758, LONGITUD 50.760 KMS
Pavimentado: 50,760 Km. Bueno 42,69%, Regular: 35,61%, Malo: 21,69%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL ATANASIO GIRARDOT PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA IZQ)
Pavimentado: 1,27 Km. Bueno: 100%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL ATANASIO GIRARDOT PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA DER)
Pavimentado: 1,27 Km. Bueno: 100%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES
CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA (PR 0+0000 AL PR18+0146)

SITIOS CRITICOS

- **PR13+0600-PUENTE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**- Presenta socavación en las pilas 6-7-8-9 y en el estribo del lado venezolano, es necesario revisar esta condición crítica que puede poner en riesgo la estabilidad de la estructura.
- **PR13+600 al PR13+700-** Se presenta colapso del sistema de drenaje de aguas lluvias, en el centro de la redoma el escobal, Proceso continuo de erosión y socavación en cajas de inspección en centro de redoma el escobal.
- **PR 15 + 0080** doble calzada, se presentó la afectación del box coulvert localizado en el sitio debido a la acción de una carga explosiva. Existe paso provisional en relleno realizado. Se requiere reconstrucción de la obra de drenaje.
- **PR16+0060- PUENTE GARCIA HERREROS**: Presenta socavación de pilas 1 y 2. Requiere obras de protección de pilas y control de erosión y socavación aguas arriba y aguas abajo del puente.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.074.964.520,00
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 1.074.964.520,00
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES
FECHA DE INICIO: 04/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 544 DIAS
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 81.80%

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

Se anexan las actividades programadas y ejecutadas de servicio de mantenimiento rutinario del presente periodo **(Ver anexo 1).**

- Se realizó seguimiento diario con evaluación semanal por parte del Administrador Vial, verificando el cumplimiento de los indicadores por parte de la Microempresa.

- Se presentó a la Territorial del Invías los siguientes informes en ejecución del apoyo a la supervisión del contrato:

1.- Mediante el oficio AV2 -C1999-089-26 de fecha 17/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-025808 de fecha 17/03/2026 se realizó la entrega de las actas de servicio 16 y 17 de los periodos de los meses de enero y febrero de 2026 del contrato 3822/2024 de la cooperativa Tonchalá, teniendo en cuenta que el día 17/03/2026 la Territorial del Invías realizó la entrega del registro presupuestal para la vigencia 2026 del contrato.

2.- Informe de rendimientos de las actividades programadas y ejecutadas correspondiente al mes de febrero /2026, mediante el oficio AV2 -C1999-080-26 de fecha 02/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-020833 de fecha 04/03/2026.

3.- Informe de programación de actividades de servicio de mantenimiento rutinario para el período del mes de marzo / 2026, mediante el oficio AV2 -C1999-079-26 de fecha 04/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-020203 de fecha 04/03/2026

- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días, sábados y domingos, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante el mes el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.
-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CARRETERA 70NS06-1 CUCUTA-PUENTE BINACIONAL TIENDITAS (PR 0+0000 AL PR.1+0272)

SITIOS CRITICOS
No aplica a la fecha.

SUPERVISION CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507

CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.074.964.520,00
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 1.074.964.520,00
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES
FECHA DE INICIO: 04/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 544 DIAS
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 81,80 %

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

Se anexan las actividades programadas y ejecutadas de servicio de mantenimiento rutinario del presente periodo **(Ver anexo 1).**

- Se realizó seguimiento diario con evaluación semanal por parte del Administrador Vial, verificando el cumplimiento de los indicadores por parte de la Microempresa.

- Se presentó a la Territorial del Invías los siguientes informes en ejecución del apoyo a la supervisión del contrato:

1.- Mediante el oficio AV2 -C1999-089-26 de fecha 17/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-025808 de fecha 17/03/2026 se realizó la entrega de las actas de servicio 16 y 17 de los periodos de los meses de enero y febrero de 2026 del contrato 3822/2024 de la cooperativa Tonchalá, teniendo en cuenta que el día 17/03/2026 la Territorial del Invías realizó la entrega del registro presupuestal para la vigencia 2026 del contrato.

2.- Informe de rendimientos de las actividades programadas y ejecutadas correspondiente al mes de febrero /2026, mediante el oficio AV2 -C1999-080-26 de fecha 02/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-020833 de fecha 04/03/2026.

3.- Informe de programación de actividades de servicio de mantenimiento rutinario para el período del mes de marzo / 2026, mediante el oficio AV2 -C1999-079-26 de fecha 04/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-020203 de fecha 04/03/2026

• La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días, sábados y domingos, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
• El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.

• Se verificó por parte del administrador vial durante el mes el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.
-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA (PR0+0000 AL PR.29+0680)

SITIOS CRÍTICOS

0+0729.Colapso de tubería metálica en obra de drenaje de 36 pulgadas. se requiere reconstrucción URGENTE de la obra.
1+0732: Se presenta agrietamiento junto con desplazamiento en las aletas del pontón.
8+0300 AL 8+0400: talud Superior inestable con frecuente caída de rocas sobre la calzada.
9+0200 AL 9+0400: Se presenta deslizamiento rotacional. Este fue atendido parcialmente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - No.9677-04-791-2012.
9+0650 AL 9+0700: talud Superior inestable con frecuente caída de rocas sobre la calzada.
12+0450: Talud superior inestable se presenta deslizamiento de material sobre la calzada.
16+0122: Puente Paso Dos Ríos se requiere la rehabilitación de la cimentación de la pila 1 de la estructura y de los estribos, y la repotenciación de la superestructura, adicional a ello requiere reparación, construcción de disipadores para manejo de aguas lluvias, reparación y pintura de barandas.
24+0500: existe pérdida parcial de carretera en el carril izquierdo. Paso restringido a un solo carril.
25+0100: existe pérdida parcial de carretera en el carril izquierdo. Paso restringido a un solo carril.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES “LA SAMARIA”.
CONTRATO No.1540 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS – SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0680 (LA CHINA, LOTE 13.)
VALOR DEL CONTRATO: $ 1,336,075,827.00
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 1,336,075,827.00
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTINUEVE (29) MESES
FECHA DE INICIO: 22/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 679 DIAS
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 84.88%

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

Se anexan las actividades programadas y ejecutadas de servicio de mantenimiento rutinario del presente periodo **(Ver anexo 2).**

- Se realizó seguimiento diario con evaluación semanal por parte del Administrador Vial, verificando el cumplimiento de los indicadores por parte de la Microempresa.

- Se presentó a la Territorial del Invías los siguientes informes en ejecución del apoyo a la supervisión del contrato:

1.- Actas del servicio de mantenimiento rutinario correspondiente al mes de febrero/ 2026.Mediante el oficio AV2 -C1999-068-26 de fecha 25/02/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-017429 de fecha 25/02/2026 se presentó a la Territorial del Invías el acta N° 22 de servicio del contrato 1540/2024 cooperativa La Samaria.

2.- Informe de rendimientos de las actividades programadas y ejecutadas correspondiente al mes de febrero /2026, mediante el oficio AV2 -C1999-080-26 de fecha 02/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-020833 de fecha 04/03/2026.

3.- Informe de programación de actividades de servicio de mantenimiento rutinario para el período del mes de marzo / 2026, mediante el oficio AV2 -C1999-079-26 de fecha 04/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-020203 de fecha 04/03/2026

- La Microempresa La Samaria realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días, sábados y domingos, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante el mes el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.
-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 1843 DE 2025

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.1843 DE 2025
Objeto: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA – DOS RIOS -SAN FAUSTINO – LA CHINA, RUTA 55NS09, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
Contratista: CONSORCIO INGEVIAS 2026
Plazo: 15 DE FEBRERO DE 2026
Valor: ($600.000.000)
Fecha de inicio: 02/12/25
Interventoría: FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA NIT. 88.226.106-3.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades en la vía por parte del contratista de obra:

- Construcción de nueva cuenta en concreto reforzado, en el sector intervenido entre el PR 3 + 0200 al PR 3 + 0550, margen izquierda de la vía.

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER (PR 2+0900 AL PR 53+0758)

SITIOS CRITICOS

PR 4+0862: Fallo en la calzada por desplazamiento y hundimiento del terraplén.
PR 14+0030 al PR 14+0060: Deformación de la calzada. Requiere estudio.
PR 16+0950 al PR 17+0050: Deformación de la calzada que afecta el normal flujo vehicular - Requiere estudio.
28 + 0950: Se presenta el colapso de la sección final de la alcantarilla de 36 pulgadas de diámetro (3 tubos de concreto y el cabezote de salida).
PR 37 + 0300: Colapso de una sección de la obra de drenaje, que afecta la estabilidad de la calzada en la margen derecha de la vía.
PR 47+0681: Puente Pamplonita Antiguo. Gálibo del puente insuficiente. Requiere urgente reconstrucción de barandas en ambas márgenes.
PR 53+0686: Puente Internacional Unión - Pedro de Hevia. Puente de un solo carril, presenta paso restringido a 10 toneladas por asentamientos de los estribos. Requiere obras de protección en los estribos.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.
CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.074.964.520,00
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 1.074.964.520,00
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES
FECHA DE INICIO: 04/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 544 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 81.80%

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

Se anexan las actividades programadas y ejecutadas de servicio de mantenimiento rutinario del presente periodo **(Ver anexo 1).**

- Se realizó seguimiento diario con evaluación semanal por parte del Administrador Vial, verificando el cumplimiento de los indicadores por parte de la Microempresa.
- Se presentó a la Territorial del Invías los siguientes informes en ejecución del apoyo a la supervisión del contrato:

1.- Mediante el oficio AV2 -C1999-089-26 de fecha 17/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-025808 de fecha 17/03/2026 se realizó la entrega de las actas de servicio 16 y 17 de los periodos de los meses de enero y febrero de 2026 del contrato 3822/2024 de la cooperativa Tonchalá, teniendo en cuenta que el día 17/03/2026 la Territorial del Invías realizó la entrega del registro presupuestal para la vigencia 2026 del contrato.

2.- Informe de rendimientos de las actividades programadas y ejecutadas correspondiente al mes de febrero /2026, mediante el oficio AV2 -C1999-080-26 de fecha 02/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-020833 de fecha 04/03/2026.

3.- Informe de programación de actividades de servicio de mantenimiento rutinario para el período del mes de marzo / 2026, mediante el oficio AV2 -C1999-079-26 de fecha 04/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-020203 de fecha 04/03/2026

• La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días, sábados y domingos, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
• El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
• Se verificó por parte del administrador vial durante el mes el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.
-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MICROCOLMA.
CONTRATO No.3856 DE 2024: SERVICO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9)
VALOR DEL CONTRATO: $ 1.064.545.390,00
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 1.064.545.390,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES
FECHA DE INICIO: 04/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 544 DIAS
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 81.80%

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

Se anexan las actividades programadas y ejecutadas de servicio de mantenimiento rutinario del presente periodo **(Ver anexo 3).**

- Se realizó seguimiento diario con evaluación semanal por parte del Administrador Vial, verificando el cumplimiento de los indicadores por parte de la Microempresa.
- Se presentó a la Territorial del Invías los siguientes informes en ejecución del apoyo a la supervisión del contrato:

1.- Mediante el oficio AV2 -C1999-095-26 de fecha 24/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-028397 de fecha 25/03/2026, se realizó la entrega de las actas de servicio 16 y 17 correspondiente a los periodos de los meses de enero y febrero de 2026 del contrato 3856/2024 de la cooperativa Microcolma, teniendo en cuenta que el día 24/03/2026 se recibió de la Territorial del Invías, el registro presupuestal para la vigencia 2026 del contrato.

2.- Informe de rendimientos de las actividades programadas y ejecutadas correspondiente al mes de febrero /2026, mediante el oficio AV2 -C1999-080-26 de fecha 02/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-020833 de fecha 04/03/2026.

3.- Informe de programación de actividades de servicio de mantenimiento rutinario para el período del mes de marzo / 2026, mediante el oficio AV2 -C1999-079-26 de fecha 04/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-020203 de fecha 04/03/2026

• La Microempresa Microcolma realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días, sábados y domingos, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
• El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
• Se verificó por parte del administrador vial durante el mes el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.
-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 1564 DE 2025

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.1564 DE 2025
Objeto: MANTENIMIENTO, REHABILITACION DE LA CARRETERA CUCUTA- PUERTO SANTANDER, CODIGO 5507 EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Contratista: CONSORCIO CORPORACIONES VIAS SANTANDER NIT. 901.981.206-7
Plazo: 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
Prorroga: 03 DE MARZO 2026
Valor: ($3.700.000.000) incluido IVA.
Fecha de inicio: 04/11/25
Interventoría: CONSORCIO INT CUCUTA 2025 NIT. 901.981.370-7

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades en la vía por parte del contratista de obra:

- Se realizaron obras de parcheo en la carpeta asfáltica en varias secciones entre el PR 43 + 0950 al PR 45 + 0000.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERIODO

ACTIVIDADES ESPECIALES

1.- RECOLECCIÓN Y CARGUE DE AVISTAMIENTO Y ATROPELLAMIENTO DE FAUNA, APLICATIVO SUKUBÚN.

Con el fin de dar cumplimiento a compromisos de las actividades de la Administración Vial para la alimentación de los sistemas y aplicativos del INVÍAS, en lo referente a la toma de información en campo del avistamiento y atropellamiento de fauna en la red vial a cargo de esta Administración Vial, durante este período se realizó la toma de información de las novedades registradas durante el mes de marzo /2026, tanto por parte del Administrador Vial como con el apoyo de las tres microempresas de servicio de mantenimiento rutinario.

Se viene realizando el informe trimestral de la información recopilada durante el período del trimestre enero - marzo de 2926, para la respectiva entrega a la Territorial del Invías.

2. ACTIVIDADES DE DEFENSA DE LAS VÍAS.

2.1- CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO REFORZADO DENTRO DE LA ZONA DE VÍA NACIONAL EN EL PR 4 + 0850 E INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE ACCESO EN LA MARGEN DE LA CALZADA DERECHA, VÍA 55NSA.

En inspección a la vía nacional 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta, se observó que se viene realizando obras para la construcción de un muro de contención en el PR 4 + 0850, margen de la calzada derecha de la vía nacional 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta, predio donde se localiza la empresa denominada IMETAR.

Esta nueva obra permanente se localiza a 2 metros del borde de la calzada, dentro de la zona de reserva o zona de retiro obligatorio establecida por Ley para vías nacionales.
Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-389-25 de fecha 18/11/2025 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó al municipio de Los Patios como autoridad en esta jurisdicción, realizar la gestión de revisión de licencia de construcción y del alcance de las obras proyectadas, de tal manera que se ajusten a la distancia mínima permitida.

Adicionalmente es necesario que se le solicite al propietario de la obra gestionar ante el INVÍAS la solicitud de permiso de uso de zona de vía nacional, previo cumplimiento de requisitos y documentación establecida según el Instructivo de procedimiento expedición de permiso de uso de vía, código MRTI-PR-2 del Invías, Reglamentación Técnica e Innovación de la Infraestructura del Transporte.

La obra continúa en avance y adicionalmente se inició la construcción de un acceso de entrada al predio.

A la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la Alcaldía de Los Patios a la solicitud de control realizada.

2.2- NECESIDAD DE GESTIÓN PARA RETIRO Y RECOLECCIÓN DE BASURAS Y ESCOMBROS EN ZONA DE LA VÍA NACIONAL 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA. EN EL PR 3 + 0150 MARGEN CALZADA IZQUIERDA.

En inspección a la vía nacional 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, se observa la existencia de depósito de materiales de residuos de construcción y escombros en la margen de la calzada izquierda sobre la zona de berma y zona de reserva de vía nacional en el PR 3 + 0150 (frente a las bodegas de ARA JERÓNIMOS), los cuales han sido depositados en el sitio por los constructores del conjunto residencial que se desarrolla en el predio adyacente a la vía nacional.

Esta situación origina contaminación ambiental en el sector, presencia de animales, malos olores y afecta a los usuarios y a la comunidad residente en el sector.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-416-25 de fecha 05/12/2025 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó al municipio de Los Patios como autoridad en el sector, realizar la gestión de control y adicionalmente requerir al responsable de este depósito de materiales para que proceda al retiro y el transporte a un sitio de disposición final de los mismos y de esta manera se restituya la zona de berma y de reserva de vía nacional, actualmente intervenida y afectada.

2.3- CONSTRUCCIÓN DE ACCESO EN ZONA DE RESERVA DE VÍA NACIONAL, CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLAS DE SAN FRANCISCO EN EL PR 0 + 0600, MARGEN DE LA CALZADA IZQUIERDA DE LA VÍA 55NSA.

En inspección a la vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta, se observa que en el PR 0 + 0600 margen de la calzada izquierda, jurisdicción del municipio de Los Patios y donde se desarrolla el

conjunto residencial denominado Villas de San Francisco, se viene realizando obras de construcción de un acceso de entrada que se intercepta con la calzada de la vía nacional.

Este acceso se desarrolla en la zona de berma que es propiedad del Invías. y dentro de la zona de reserva o de retiro obligatorio establecida en la ley 1228 de 2008.

Por lo anterior mediante el oficio AV2-C1999-426-25 de fecha 18/12/2025 con copia radicada en Invías, se solicitó al municipio de Los Patios como autoridad en el sector, realizar la inspección y control de esta obra de acceso y adicionalmente solicitar al constructor la necesidad de gestionar el permiso ante el Invías del uso de la zona de reserva, previa presentación de la documentación requerida en. y del cumplimiento del diseño geométrico de los carriles de acceso.

2.4- CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS EN ZONA DE BERMA DEL INVÍAS Y DENTRO DE LA ZONA RESERVA DE VÍA NACIONAL, MARGEN DE LA CALZADA IZQUIERDA DE LA VÍA 55NSA, PR 10 + 0350 AL PR 10 + 0400. PROYECTO DE VIVIENDA DE LA CONSTRUCTORA SAS CHACÓN.

En inspección a la vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta se observa que entre el PR 10 + 0350 al PR 10 + 0400 en la margen de la calzada izquierda, jurisdicción del municipio de Villa del Rosario donde se desarrolla un conjunto residencial a cargo de la urbanizadora CONSTRUCCIONES SAS CHACÓN, se viene realizando obras de construcción de accesos de entrada y de salida los cuales interceptan la calzada de la vía nacional.

Estos accesos se desarrollan en la zona de berma que es propiedad del Invías y dentro de la zona de reserva o de retiro obligatorio establecida en la ley 1228 de 2008.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-427-25 de fecha 18/12/2025 con copia radicada en Invías, se solicitó al municipio de Villa del Rosario como autoridad en el sector, realizar la inspección y control de esta obra de accesos y adicionalmente de solicitar al constructor la necesidad de gestionar el permiso ante el Invías del uso de la zona de reserva, previa presentación de la documentación requerida en el procedimiento establecido de EXPEDICIÓN PERMISO DE USO DE ZONA DE VIS NACIONAL código MRTI - PR- 2 (ver anexo) y del cumplimiento del diseño geométrico del acceso, según el Manual de Diseño de Carreteras Nacionales del Ministerio de Transporte.

2.5- EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PERMANENTE EN LADRILLO PARA ENCERRAMIENTO DE ENTRADA A PREDIO RURAL, DENTRO DE LA ZONA DE RESERVA O ZONA DE RETIRO OBLIGATORIO, EN LA MARGEN IZQUIERDA PR 19 + 0900 DE LA VÍA NACIONAL 5507, CÚCUTA - PUERTO SANTANDER.

En inspección a la vía nacional 5507 Cúcuta - Puerto Santander, se observa que en el.PR 19 + 0900 en la margen izquierda de la vía, sector próximo al asentamiento Villa Luz, se viene realizando la construcción de una nueva obra permanente en ladrillo de obra, para el encerramiento de la entrada al predio rural que se localiza en el sitio.

Está nueva obra se localiza dentro de la zona de reserva o zona de retiro obligatorio establecida en la Ley 1228 de 2008 para vías nacionales y que para esta vía de una calzada corresponde a 30 metros medidos a partir del eje de la calzada.
Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-446l5-25 de fecha 23/12/2025 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó al corregidor de Buena Esperanza como autoridad en el sector, realizar la gestión de control, de manera tal que la nueva construcción se realice a la distancia mínima permitida por Ley.

2.6- REITERACIÓN DE GESTIÓN PARA RETIRO Y RECOLECCIÓN DE BASURAS Y ESCOMBROS EN ZONA DE LA VÍA NACIONAL 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA. EN EL PR 3 + 0150 MARGEN CALZADA IZQUIERDA.

En inspección a la vía nacional 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, se observa la existencia de depósito de materiales de residuos de construcción y escombros en la margen de la calzada izquierda sobre la zona de berma y zona de reserva de vía nacional en el PR 3 + 0150 (frente a las bodegas de ARA JERÓNIMOS), los cuales han sido depositados en el sitio por los constructores del conjunto residencial que se desarrolla en el predio adyacente a la vía nacional.

Esta situación origina contaminación ambiental en el sector, presencia de animales, malos olores y afecta a los usuarios y a la comunidad residente en el sector.

Mediante el oficio AV2 -C1999-416-25 de fecha 05/12/2025 se solicitó inicialmente al municipio de Los Patios como autoridad en el sector, realizar la gestión de control y adicionalmente requerir al responsable de este depósito de materiales para que procediera al retiro y el transporte a un sitio de disposición final de los mismos y de esta manera se restituya la zona de berma y de reserva de vía nacional, actualmente intervenida y afectada.

Sin embargo, a la fecha los escombros continúan dentro de la zona de vía nacional y no se ha recibido respuesta por parte del municipio, a la gestión de control solicitada.

Por lo tanto, mediante el oficio AV2 -C1999-010-26 de fecha 10/01/2026 con copia a la Territorial del Invías, SE REITERÓ al municipio de los Patios realizar la gestión de control de esta actividad que contamina ambientalmente el sitio referido.

2.7- INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A PREDIO ADYACENTE A LA VÍA NACIONAL 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA DENTRO DE LS ZONA DE BERMA Y ZONA DE RETIRO OBLIGATORIO ESTABLECIDA POR LEY, EN EL PR 4 + 0200 - MARGEN CALZADA IZQUIERDA.

En inspección a la vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta se observa que en el PR 4 + 0200 margen de la calzada izquierda en jurisdicción del municipio de Los Patios se viene realizando obras de construcción de un acceso de entrada al predio perteneciente a la empresa COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE PINAR DEL RIO S.A.S y el cual intercepta a la calzada izquierda del Anillo Vial Oriental.

Este acceso se desarrolla en la zona de berma que es propiedad del Invías y dentro de la zona de reserva o de retiro obligatorio establecida en la ley 1228 de 2008.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-020-26 de fecha 16/01/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó al municipio de Los Patios, la necesidad como autoridad en el sector de realizar la inspección y control de esta obra de acceso y adicionalmente solicitar al constructor la obligación de gestionar el permiso ante el Invías del uso de la zona de reserva, previa presentación de la documentación requerida en el procedimiento establecido de EXPEDICIÓN PERMISO DE USO DE ZONA DE VIS NACIONAL código MRTI - PR- 2 y del cumplimiento del diseño geométrico del acceso, según el Manual de Diseño de Carreteras Nacionales del Ministerio de Transporte.

2.8. REITERACIÓN DE GESTIÓN POR CONSTRUCCIÓN DE ACCESO EN ZONA DE RESERVA DE VÍA NACIONAL CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLAS DE SAN FRANCISCO EN EL PR 0 + 0600, MARGEN DE LA CALZADA IZQUIERDA DE LA VÍA 55NSA.

En inspección a la vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta se observa que en el PR 0 + 0600 margen de la calzada izquierda, jurisdicción del municipio de Los Patios y donde se desarrolla el conjunto residencial denominado Villas de San Francisco, se viene realizando obras de construcción de un acceso de entrada que se intercepta con la calzada de la vía nacional.

Este acceso se desarrolla en la zona de berma que es propiedad del Invías. y dentro de la zona de reserva o de retiro obligatorio establecida en la ley 1228 de 2008.

Mediante el oficio AV2 -C1999-426-25 de fecha 16/12/2025 vía correo electrónico, se solicitó a la Alcaldía de Los Patios como autoridad en el sector, realizar la inspección y control de esta obra de acceso y adicionalmente de solicitar al constructor , la necesidad de gestionar el permiso ante el Invías del uso de la zona de reserva, previa presentación de la documentación requerida en el procedimiento establecido de EXPEDICIÓN PERMISO DE USO DE ZONA DE VÍA NACIONAL código MRTI - PR- 2 (ver anexo) y del cumplimiento del diseño geométrico del acceso, según el Manual de Diseño de Carreteras Nacionales del Ministerio de Transporte.

A la fecha no se ha recibido respuesta de la gestión realizada a esta solicitud y la obra avanza en su ejecución.

Por lo tanto, mediante el oficio AV2 -C1999-025-26 de fecha 22/01/2026 con copia a la Territorial del Invías se REITERÓ la solicitud a las autoridades del municipio de Los Patios de la gestión URGENTE de control a esta nueva obra que se ejecuta dentro de la zona de propiedad del Invías y dentro de la zona de reserva establecida por Ley.

2.9. REITERACIÓN DE GESTIÓN DE CONTROL POR CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS EN ZONA DE BERMA DEL INVÍAS Y DENTRO DE LA ZONA RESERVA DE VÍA NACIONAL, MARGEN DE LA CALZADA IZQUIERDA DE LA VÍA 55NSA, PR 10 + 0350 AL PR 10 + 0400. PROYECTO DE VIVIENDA DE LA CONSTRUCTORA SAS CHACÓN.

En inspección a la vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta se observa que entre el PR 10 + 0350 al PR 10 + 0400 margen de la calzada izquierda, jurisdicción del municipio de VILLA DEL ROSARIO y donde se desarrolla el conjunto residencial a cargo de la urbanizadora CHACÓN CONSTRUCCIONES SAS, se viene realizando obras de construcción de un acceso de entrada y de salida, los cuales se interceptan con la calzada de la vía nacional.

Estos accesos se desarrollan en la zona de berma que es propiedad del Invías. y dentro de la zona de reserva o de retiro obligatorio establecida en la ley 1228 de 2008.
Mediante el oficio AV2 -C1999-427-25 de fecha 18/12/2025 vía correo electrónico, se solicitó a la Alcaldía de VILLA DEL ROSARIO como autoridad en el sector, realizar la inspección y control de esta obra de acceso y adicionalmente de solicitar al constructor , la necesidad de gestionar el permiso ante el Invías del uso de la zona de reserva, previa presentación de la documentación requerida en el procedimiento establecido de EXPEDICIÓN PERMISO DE USO DE ZONA DE VÍA NACIONAL código MRTI - PR- 2 (ver anexo) y del cumplimiento del diseño geométrico del acceso, según el Manual de Diseño de Carreteras Nacionales del Ministerio de Transporte.

A la fecha no se ha recibido respuesta de la gestión realizada a esta solicitud y la obra avanza en su ejecución.

Por lo tanto, mediante el oficio AV2 -C1999-024-26 de fecha 22/01/2026 con copia a la Territorial del Invías, se REITERÓ la solicitud a las autoridades del municipio de VILLA DEL ROSARIO de la gestión URGENTE de control a esta nueva obra que se ejecuta dentro de la zona de propiedad del Invías y dentro de la zona de reserva establecida por Ley.

2.10. AMPLIACIÓN DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DENTRO DE LA ZONA DE RESERVA DE LA VIA NACIONAL 55NSA, PR 2 + 0350 - MARGEN CALZADA DERECHA.

En inspección a la vía nacional 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta, se observa que en el PR 2 + 0350 en la margen de la calzada derecha (barrio Chaparral), donde se localiza el establecimiento comercial RESTAURANTE Y LICORERIA CAR & WAST, se viene realizando una obra de ampliación, la cual se desarrolla incluyendo la zona de reserva o zona de retiro obligatorio establecida en la Ley 1228 de 2008 para vías nacionales de doble calzada.

Por lo anterior, mediante el oficio AV2 -C1999-026-26 de fecha 22/01/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó a la Alcaldía de Los Patios como autoridad en el sector, realizar la gestión de control y la revisión de la licencia de construcción, de tal manera que la nueva obra se ajuste a la distancia mínima de retiro obligatorio reglamentada por el POT del municipio en este sector.

2.11. CONSTRUCCIÓN DE CASETA DENTRO DE LA ZONA DE BERMA DE VÍA NACIONAL EN EL PR 0 + 0550, MARGEN DERECHA DE LA VÍA 55NS09.

En inspección a la vía nacional 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos -San Faustino --La China, se observa que en la margen derecha en el PR 0 + 0550, sector barrio San Gerardo, se viene realizando la instalación de una caseta permanente para ventas informales, la cual se localiza dentro de la zona de berma y zona de reserva de vía nacional, establecida por Ley.

Lo anterior adicional a la invasión de la zona de vía nacional, obstruye la zona de parqueo de vehículos, originará congestión en el sector por el parqueo de vehículos en la calzada, por la presencia de personas en el sitio y obligará a peatones a transitar por la calzada de la vía, con peligro inminente de accidentalidad por atropellamiento.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-028-26 de fecha 23/01/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó a la corregidora de San Faustino realizar la gestión de control de esta nueva construcción y se restituya la zona de berma y zona de vía que se está ocupando con esta obra en ejecución.

2.12- INICIO DE CONSTRUCCIÓN DENTRO DE LA ZONA DE BERMA DE VÍA NACIONAL EN EL PR 6 + 0527, MARGEN DERECHA DE LA VÍA 55NS09, SECTOR SANTA CECILIA.

En inspección a la vía nacional 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos -San Faustino -La China, se observa que en la margen derecha en el PR 6 + 0527, sector caserío Santa Cecilia, se dio inicio a actividades de excavación y corte de vegetación, en la zona aledaña a la calzada de la vía nacional dentro de la zona de berma y zona de reserva de vía nacional, establecida por Ley.
Estas excavaciones están próximas al borde de la vía nacional, lo cual implica que, si la actividad se realiza para una nueva construcción, esta no estaría cumpliendo con la distancia de retiro obligatorio establecida en la Ley 1228 de 2008.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-037-26 de fecha 31/01/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó a la corregidora de San Faustino como autoridad en el sector, realizar la gestión de control de estas actividades de excavación que se viene realizando y se asegure despejada de esta manera, la zona de berma y zona de reserva de vía nacional.

2.13- CONSTRUCCIÓN DE ENRAMADA DENTRO DE LA ZONA DE ANDENES Y SENDERO PEATONAL PARA ESTUDIANTES, OCUPANDO LA ZONA DE RESERVA O ZONA DE RETIRO OBLIGATORIO EN VÍA NACIONAL. PR 24 + 0250 VÍA 5507.

En inspección a la vía nacional 5507 Cúcuta - Puerto Santander, se observa que en la margen izquierda en el PR 24 + 0250, sector vereda Puerto Nuevo, se inició la instalación de una enramada que invade la zona establecida para andenes y zona peatonal de los estudiantes del colegio de Puerto Nuevo, nueva construcción que obstruye la zona peatonal y la zona de retiro obligatorio de vía nacional, establecida por Ley.

Esta enramada como obra que se realiza para una nueva construcción no está cumpliendo con la distancia de retiro obligatorio establecida en la Ley 1228 de 2008.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-033-26 de fecha 29/01/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó al corregidor de Buena Esperanza como autoridad en el sector, realizar la gestión de control de esta actividad que se viene realizando y se asegure de esta manera que la zona peatonal al servicio de la comunidad del sector y de los estudiantes permanezca libre y sin

obstáculos, con el fin de garantizar la segura transitabilidad de peatones y se prevenga la ocurrencia de accidentalidad por atropello que pueda dejar saldo de víctimas.

2.14-INTERVENCIÓN DE ZONA DE RESERVA DE VÍA NACIONAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA MARGEN DE LA CALZADA IZQUIERDA PR 16 + 0350 AL PR 16 + 0400 DEL ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA 55NSA.

En inspección a la vía nacional 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta, se observa que la empresa Aguas Kpital SA ESP a través del subcontratista de obra Transivic, inicio actividades de excavaciones dentro de la zona de reserva de vía nacional establecida por Ley para la instalación de tuberías del sistema de alcantarillado municipal, entre el PR 16 + 0350 al PR 16 + 0400 margen de la calzada izquierda , sector que conecta el flujo vehicular con el acceso a la vía municipal Avenida Pinar del Río.

Adicionalmente se observa que se viene realizando manejo de flujo vehicular en la margen izquierda de la vía en el sector de acceso a la Avenida del Río, situación que incide en el normal tránsito a los usuarios de la vía nacional por el sitio.

Por lo anterior mediante el oficio AV2-C1999-049-26 de fecha 05/02/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó a la empresa Aguas Kpital SA ESP presentar los permisos de intervención de la zona de vía nacional tramitados ante el Invías para la ejecución de los trabajos en desarrollo, así como la programación de obra a desarrollar en el sector de afectación de la vía 55NSA y el respectivo plan de manejo de tránsito.

2.15- NECESIDAD DE GESTIÓN PARA HABILITACIÓN DE CAÑADA EN PREDIO PRIVADO, QUE OBSTRUYE SISTEMA DE DRENAJE DE VÍA NACIONAL. PR 0+ 0050 VIA 70NS06-1

En la vía nacional 70NS06-1 Cúcuta - Puente Binacional Tienditas, se localiza en el PR 0 + 0050 un box coulvert doble que forma parte de la infraestructura del sistema de drenaje de aguas lluvias de la carretera.

A la fecha esta estructura presenta obstrucción total de la cañada natural que conforma la entrada (encole), debido a la acumulación de material vegetal y lodos originados por las actividades de movimiento de tierras y de obras de explanación que se han realizado en el predio adyacente a la vía nacional.

Adicionalmente el área hidráulica a lo largo de la estructura se ha reducido por acumulación de material y la zona del descole presenta también reducción en su área de drenaje.

Está situación viene originando desbordamiento de las aguas lluvias con flujo de lodos y material a la entrada del box coulvert, afectando la calzada derecha de la vía nacional y por consiguiente a los usuarios.

La cooperativa de servicio de mantenimiento rutinario del sector contratada por Invias, debe realizar la limpieza y retiro del material acumulado cuando se presenta esta novedad.

Esta situación hace necesario realizar obras de remoción del material acumulado en el encole y/o cañada, con el fin de recuperar la funcionalidad del sistema de drenaje de aguas lluvias en el interior y descole de la obra y para prevenir afectaciones a la infraestructura vial nacional, que pueden originar accidentes de tránsito en los usuarios de la vía.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-058-26 de fecha 13/02/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó al municipio de Villa del Rosario como autoridad en el sector, realizar la gestión ante el propietario del predio donde se localiza el encole de la obra de drenaje, para que se proceda a la remoción del material que actualmente obstruye la entrada del box coulvert y adicionalmente se realice la adecuación y limpieza de la cañada, con el fin de asegurar un adecuado y eficiente drenaje en el sitio.

2.16- NECESIDAD DE GESTIÓN PARA HABILITAR ZONA DE CUNETA Y BERMA DE VÍA NACIONAL, ACTUALMENTE OBSTRUIDA POR DEPÓSITO DE MATERIAL VEGETAL PRODUCTO DE PODA DE RAMAS DE ÁRBOLES. PR 20 + 0050. SECTOR BARRIO EL VIRREY.

En inspección a la vía nacional 55NS09 Cúcuta -Dos Ríos -San Faustino --La China se observa que se viene utilizando la zona de berma y cuneta en el.PR 20 + 0050 margen izquierda, para el depósito de material vegetal producto de poda de ramas de árboles, actividad realizada por algunos residentes al interior del barrio denominado El Virrey.

Este depósito de material residual vegetal, adicionalmente de obstruir la zona de cuneta y berma de la infraestructura vial, se constituye en un factor ambientalmente contaminante e impide las actividades de limpieza que debe realizar la microempresa de servicio de mantenimiento rutinario contratada por el Invías.
Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-064-25 de fecha 23/02/2025 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó a la Corregidora de San Faustino como autoridad en el sector, realizar la gestión ante la comunidad del barrio El Virrey, para que no se siga utilizando la zona de vía nacional para el depósito de materiales residuales de podas de árboles y adicionalmente para que el material actualmente depositado se disponga en un sitio adecuado.

Lo anterior para mantener la zona de vía nacional en condiciones adecuadas para el servicio de los usuarios y de la comunidad del sector.

2.17- SOLICITUD DE GESTIÓN PARA HABILITACIÓN DE CAJA DE SALIDA Y DESCOLE DE OBRA DE DRENAJE DE LA VÍA NACIONAL 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA EN PR 10 + 0295, MARGEN DE LA CALZADA DERECHA.

En la vía nacional 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta, se localiza en el PR 10 + 0295 una obra de drenaje que forma parte de la infraestructura del sistema de manejo de las aguas lluvias de la carretera.

A la fecha esta estructura presenta obstrucción total de la caja de salida y del descole natural que existía, debido a los rellenos y nivelación del terreno los cuales se han realizado en el predio adyacente a la vía nacional, donde actualmente funciona un vivero denominado LA FORTALEZA.

La cooperativa de servicio de mantenimiento rutinario del sector contratada por Invias, no ha podido realizar la limpieza y mantenimiento rutinario de la obra de drenaje, dada la obstrucción que se presenta de la salida de la obra por parte de terceros.

Esta situación hace necesario realizar obras de remoción del material acumulado en la caja de salida y habilitar el área del descole intervenido (drenaje natural que existía desde antes que se construyera el anillo vial Oriental), lo anterior con el fin de recuperar la funcionalidad del sistema de drenaje de aguas lluvias en el interior y en el descole de la obra y para prevenir afectaciones a la infraestructura vial nacional.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-065-26 de fecha 23/02/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó al municipio de Villa del Rosario como autoridad en el sector, realizar la gestión URGENTE ante el propietario del predio donde se localiza el descole de la obra de drenaje, para que se proceda a la remoción del material que actualmente obstruye la caja de salida de la obra y adicionalmente se realice la adecuación y limpieza del descole que formaba el drenaje natural , para lograr de esta manera asegurar un adecuado y eficiente drenaje de las aguas lluvias en el sitio.

2.18- INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL DRENAJE DE DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS, EN ZONA DE RESERVA DE VÍA NACIONAL 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA ENTRE EL PR 1 + 0300 AL PR 1 + 0550 MARGEN DE LA CALZADA IZQUIERDA.

En inspección a la vía nacional 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta, se observa que se vienen realizando obras para manejo del drenaje y entrega final de las aguas lluvias del sector de la vía nacional entre el PR 1 + 0300 al PR 1 + 0550 en la margen de la calzada izquierda, jurisdicción del municipio de Los Patios.

Esta intervención se realiza por parte de personal a cargo de la Constructora Viviendas y Valores, en el predio adyacente a la vía nacional donde se proyectan obras de urbanismo y construcción de viviendas.

Las obras en ejecución dentro de la zona de reserva o zona de retiro obligatorio establecidas en la Ley 1228 de 2008 para vías nacionales, han implicado la canalización y modificación del trazado o dirección del drenaje y descargue natural que tenían las aguas lluvias dentro del predio.

Por lo anterior, mediante el oficio AV2 -C1999-067-26 de fecha 25/02/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó al municipio de Los Patios la necesidad como autoridad en el sector, de revisar y avalar el diseño realizado por la constructora para el manejo y descargue final de las aguas lluvias tanto del sector de la vía nacional como de la infraestructura del desarrollo residencial proyectado en el predio, de tal manera que se garantice la funcionalidad y capacidad del sistema en situación crítica de períodos de lluvias intensas.

El municipio de Los Patios deberá presentar al Invias, el diseño aprobado del sistema de drenaje de aguas lluvias que se está implementando en el sitio.

Adicionalmente, se requiere que la constructora Viviendas y Valores gestione ante el Invías los permisos para la intervención de la infraestructura vial (obras de drenaje existentes), para la construcción de obras de infraestructura (canales) y de obras de descargue que requiera la modificación del drenaje natural de las aguas lluvias, que implique la intervención dentro de la zona de reserva o zona de retiro obligatorio establecida por Ley.

2.19- AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL, POR OBSTRUCCIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS, DEBIDO AL PASO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.

En fecha 21 de abril del 2025 mediante el oficio AV2 -C1999-135-25 (ver anexo) se solicitó al municipio de Villa del Rosario, la necesidad de implementar el sistema de alcantarillado municipal, dada la obstrucción que se realiza en la alcantarilla localizada en el PR 6 + 0522 de la vía nacional 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta por el uso indebido y no autorizado por Invías, para el paso por las cajas y el interior de la obra de infraestructura de alcantarillado del municipio, correspondiente al sector de la urbanización Portal de los Alcázares.

En fecha 12 de mayo de 2025 la empresa AQUALIA VILLA DEL ROSARIO S A.S ESP envió respuesta al PQR - 326044 (ver anexo), donde informa que en el cuarto trimestre del año 2025 realizaría la habilitación de la obra de drenaje de la vía nacional.

Sin embargo, a la fecha la alcantarilla presenta condiciones más críticas de obstrucción, afectando el drenaje de aguas lluvias en el sitio y a la comunidad residente en el sector.

De otra parte, en el PR 7 + 0500 donde se localiza un box coulvert también del sistema de drenaje de la vía nacional, se presenta igual condición por intervención del municipio de Villa del Rosario, al reducirse el área hidráulica a la entrada y al interior de la obra para el paso indebido y no autorizado por Invías, del sistema de alcantarillado municipal correspondiente a las urbanizaciones Benetto, Moretto y Verona.
En fecha 09/05/2025 mediante el oficio AV2 -C1999-165-25 se solicitó al municipio de Villa del Rosario restituir el área hidráulica a la entrada, interior y salida del box coulvert, ya que está situación viene originando represamiento de material en el encole y descole y obstrucción al sistema de drenaje de aguas lluvias en el sitio, afectando por desbordamiento de las aguas en época de lluvias intensas, a la calzada de la vía nacional y a los residentes en la urbanización Palmeta.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-070-26 de fecha 27/02/2026 con copia a la Territorial del Invías, se REITERÓ al municipio de Villa del Rosario como responsable de la infraestructura del sistema de alcantarillado , realizar en el menor tiempo posible, las obras necesarias que permitan la habilitación de estas dos estructuras que forman parte del sistema de drenaje de aguas lluvias, con el fin de prevenir se siga afectando a la infraestructura vial nacional, a los residentes y

construcciones del sector, situaciones que pueden generar víctimas en condiciones críticas en época de lluvias.

2.20- NECESIDAD DE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO ANTE EL INVÍAS DE CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD DE UBICACIÓN PARA NUEVA ESTACIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES EN EL PR 5 + 0950 EN LA VÍA 55NS09.

En inspección a la vía nacional 55NS09 Cúcuta -Dos Ríos -San Faustino --La China, se observó que en la margen derecha en el PR 5 + 0950 sector vereda Santa Cecilia en el predio adyacente a la carretera, se viene realizando obras de construcción para una nueva estación de servicio de combustibles.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-083-26 de fecha 06/03/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó a la corregidora de San Faustino como autoridad en el sector, realizar la revisión ante el propietario del establecimiento en construcción, del previo cumplimiento de la gestión ante el Invías del concepto técnico de ubicación de la nueva EDS.

Adicionalmente se solicitó que es necesario , que el propietario de la nueva EDS de combustibles gestione ante el Invías la solicitud de permiso de uso de zona de reserva o zona de retiro obligatorio establecida en la Ley 1228 de 2008, para la construcción de los carriles de acceso tanto de entrada como de salida (de desaceleración y de aceleración) previo cumplimiento de documentación y diseños geométricos, según lo establecido en el procedimiento: EXPEDICIÓN PERMISO USO DE ZONA DE VÍA NACIONAL CÓDIGO MRTI-PR-2 - REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEL INVÍAS.

2.21- INFORME DE GESTIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE DEFENSA DE ZONA DE RESERVA O ZONA DE VÍA NACIONAL EN LA RED VIAL A CARGO, DURANTE EL PERÍODO AGOSTO DE 2025 A FEBRERO DE 2026.

Dando cumplimiento a los compromisos contractuales de: “velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensas de las vías y gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con la Dirección Territorial y las autoridades locales competentes " , mediante el oficio AV2- C1999-086-26 de fecha 11/03/2026 y radicado Invías 2026E -VUVRAZ-023375 de fecha 11/03/2025, se presentó para la evaluación y seguimiento , el consolidado y estado a la fecha de las acciones realizadas ante las autoridades por la Administración Vial durante el período comprendido entre agosto de 2025 a febrero de 2026.

Las gestiones realizadas en la red vial a cargo: 55NSA, 55NS09, 70NS06-1 Y 5507, se realizaron ante las autoridades de:

1.- Municipio de Cúcuta.
2.- Municipio de Puerto Santander.
3.- Municipio de Villa del Rosario.
4.- Municipio de Los Patios.
5.- Corregidor de Agua Clara.

6.- Corregidor de Buena Esperanza.
7.- Corregidor de San Faustino.

Es de señalar que mediante el oficio AV2 -C1999-282-25 de fecha 22/08/2025 radicado Invías. 2025E-VUVRAZ-093121 de fecha 25/08/2025, se presentó el consolidado de las gestiones de defensa de zona de reserva de vía nacional realizadas por el Administrador Vial, durante el período de julio de 2024 a julio de 2025.

Adicionalmente se resaltó que con los corregidores de Agua Clara y de San Faustino (vía 5507 Cúcuta - Puerto Santander) se viene realizando recorridos de inspección y verificación del estado actual de las intervenciones y afectaciones reportadas por la Administración Vial referentes a construcciones dentro de la zona de vía nacional y por afectaciones a la infraestructura vial y adicionalmente se realizan jornadas de socialización a la comunidad sobre la reglamentación vigente.

Por otra parte, es necesario que la oficina jurídica de la Territorial del Invías, continúe la reiteración de las gestiones ante las autoridades en las novedades reportadas y que a la fecha no han sido debidamente atendidas.

3.- COMPONENTE SST. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Las actividades descritas a continuación corresponden del día Periodo 01 de Marzo hasta el 31 de Marzo de 2026, principalmente a labores de seguimiento, control y verificación al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a las cooperativas la Samaria, Tonchala, Microcolma y de la administración vial.

1. Se realizó capacitación dirigida a las cooperativas, enfocada en la señalización preventiva como medida fundamental de seguridad durante la ejecución de las actividades en vía.
2. Socialización y entrega de material informativo sobre seguridad vial, en articulación con las cooperativas que desarrollan actividades en las vías 55NSA, 5507 y 55NS09.
3. Sensibilización al personal de las cooperativas, mediante la socialización de infografías sobre levantamiento seguro de cargas, promoviendo la adopción de posturas adecuadas y prácticas seguras durante la manipulación manual de materiales, así mismo sobre el manejo seguro de herramientas manuales, con el propósito de fortalecer prácticas seguras, prevenir incidentes y promover la correcta utilización de los elementos durante la ejecución de las labores.
4. Inspección del botiquín de emergencias y del extintor de los vehículos del consorcio vías 2024, garantizando su disponibilidad y correcto estado de funcionamiento.
5. Inspección de los implementos de señalización vial de los vehículos, asegurando su disponibilidad, buen estado y correcta disposición durante las actividades operativas.

6. Se efectuó la inspección del botiquín de emergencias de la oficina del Consorcio Vías 2024, garantizando su disponibilidad, condiciones adecuadas y cumplimiento de los requisitos establecidos.
7. Se brindó acompañamiento en la vía 5507 y 55NS09, realizando inspección de las condiciones generales de la vía.
8. Se realizó monitoreo a las actividades desarrolladas por las cooperativas en la vía, verificando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el SG-SST, con especial énfasis en la señalización preventiva, el uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) y la adopción de posturas ergonómicas durante la ejecución de las labores.
9. Seguimiento a permisos, citas médicas e incapacidades laborales, diligenciando los formatos internos correspondientes y anexando los soportes e historias clínicas respectivas.
10. Verificación de los chequeos preoperacionales de los vehículos, garantizando condiciones óptimas de funcionamiento, limpieza y seguridad antes del inicio de las actividades.
11. Inspección de mantenimiento rutinario de vehículo EHQ-609 con el fin de verificar su adecuado estado mecánico y operativo.
12. Apoyo en las actividades administrativas asignadas, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión documental.
13. Registro y análisis de la accidentalidad laboral, evidenciando que durante el período reportado no se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo, lo cual refleja la efectividad de las medidas preventivas implementadas.
14. Seguimiento de las inspecciones planificadas en las rutas desarrolladas por las cooperativas, abordando aspectos como: charlas informativas en SST, pausas activas, verificación de señalización vial, uso adecuado de los EPP, cumplimiento del protocolo de lavado de manos, condiciones de las herramientas, posturas ergonómicas y uso de barreras de seguridad, además de la inspección de elementos de atención de emergencias.
15. Revisión y seguimiento a la documentación técnica remitida por el inspector de SST de las cooperativas, con el propósito de validar el cumplimiento de los estándares y requisitos establecidos en el SG-SST.
16. Ejecución del proceso de archivo y retención documental de las actividades relacionadas con SST, en cumplimiento de las normativas legales vigentes y los procedimientos internos establecidos.

4 - REGISTRO DE ACCIDENTALIDAD Y AFECTACIONES A LA TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO.

Durante el período del 1 al 31 de marzo de 2026, se registraron las siguientes novedades por accidentes de tránsito y afectaciones al normal flujo vehicular en las vías a cargo:

CONSORCIO VÍAS 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	INVIAS
CONSORCIO VÍAS 2024	TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	MES DE MARZO
ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 DT-NSA		1/03/2026 AL 31/03/2026
CONTRATO No. 1999 DE 2024		

NOVEDADES POR AFECTACIONES AL NORMAL FLUJO VEHICULAR

FECHA	VIA	PR	NOVEDAD	TIPO	VICTIMAS	
					HERIDOS	MUERTOS
03/03/2026 AL 04/03/2026	5507	06+0500	CIERRE TOTAL	ORDEN PUBLICO. PARO AROCERO	NA	NA
07/03/2026 AL 09/03/2026	70NS06-1	00+0000 AL 01+0248	CIERRE TOTAL	ELECCIONES SENADO Y CAMARA	NA	NA
07/03/2026 AL 09/03/2026	55NSA	13+0600	CIERRE TOTAL	ELECCIONES SENADO Y CAMARA	NA	NA
07/03/2026 AL 09/03/2026	5507	53+0678	CIERRE TOTAL	ELECCIONES SENADO Y CAMARA	NA	NA
11/03/2026 AL 12/03/2026	70NS06-1	01+0083 AL 01+0240	CIERRE PARCIAL	ENCUENTRO DE PRESIDENTES. EVENTO CANCELADO	NA	NA
09/03/2026 AL 31/03/2026	55NSA	16+0200 AL 16+0400	DESVIO DE FLUJO VEHICULAR	OBRAS DE ATENCION DE EMERGENCIA SANITARIA POR PARTE DE AGUAS KPITAL SA ESP A TRAVES DE TRANSIVIC	NA	NA
22/03/2026	55NSA	00+0000 AL 18+0160	CIERRE TOTAL PARA VEHICULOS PARTICULARES Y CARGA	JORNADA SIN CARRO. JORNADA DEPORTIVA	NA	NA
24/03/2026 al 29/03/2026	5507	43+0900 AL 45+0000	PASO CON PRECAUCION EN AMBOS CARRILES	CONTRATO DE OBRA 1564/2025	NA	NA

24/03/2026 al 28/03/2026	55NS09	03+0200 AL 03+0250	PASO CON PRECAUCION CARRIL IZQUIERDO	CONTRATO DE OBRA 1843/2025	NA	NA
25/03/2026	5507	09+0300	SIN CIERRE DE VIA	ACCIDENTE DE TRANSITO. MOTOCICLETA-BICICLETA	1	0
26/03/2026	55NSA	11+0200	CIERRE PARCIAL CALZADA DERECHA	ACCIDENTE DE TRANSITO. VEHICULO TIPO CAMION CAIDA DE CARGA	0	0
28/03/2026	5507	37+0847	SIN CIERRE DE VIA	ACCIDENTE DE TRANSITO. VEHICULO FALLA MECANICA	4	0
28/03/2026	5507	07+0800	SIN CIERRE DE VIA	ACCIDENTE DE TRANSITO. SALIDA DE LA VIA VEHICULO DE RECOLECCION DE BASURA	0	0
29/03/2026	55NSA	03+0250	CIERRE PARCIAL CALZADA IZQUIERDA	ACCIDENTE DE TRANSITO. CHOQUE AUTOMOVIL-MOTOCICLETA	2	0

5.- REPORTE DE SEGUIMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS EN LA RED VIAL A CARGO.

De acuerdo con lo establecido en el correo electrónico de fecha 14/01/2026 de parte de la Subdirección Gestión del Riesgo (Ing. Elizabeth Cristina Jiménez Montero) donde se dan nuevas instrucciones para el reporte del formato ACTUALIZADO A LA FECHA DEL SEGUIMIENTO QUINCENAL A SITIOS CRÍTICOS, la administración vial realizó el respectivo ajuste y se remitió la información al correo electrónico ejimenez@invias.gov.co.

6.- ACTIVIDADES DE JARDINERÍA Y ORNATO EN LA RED VIAL A CARGO.

Durante este período se continuaron las actividades programadas por la Administración Vial y con mano de obra de las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario la actividad de jardinería y ornato en sitios especiales de la red vial a cargo.

- Vía 70NS06-1 PR 0 + 0000. Microempresa TONCHALÁ.
- Vía 5507 PR 47 + 0650. Microempresa MICROCOLMA.
- Vía 55NS09. PR 7 + 0850. Microempresa LA SAMARIA.

7.- EJECUCIÓN Y ENTREGA DEL INFORME DE ACCIDENTALIDAD DEL MES DE FEBRERO / 2026.

Se realizó la toma de información de campo de los registros de la accidentalidad ocurrida durante el mes de FEBRERO de 2026 en la red vial a cargo.

Se realizó el informe contractual correspondiente al inventario y procesamiento de los accidentes registrados.

Mediante el oficio AV2 -C1999-090-26 de fecha 20/03/2026 y radicado 2026E-VUVRAZ-027272 de fecha 20/03/2026, se realizó la entrega del informe a la Territorial del Invías y a Planta Central.

8.- EJECUCIÓN DEL INFORME DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS VÍAS. MES DE FEBRERO DE 2026.

Dando cumplimiento a los compromisos contractuales referentes a la generación de un informe mensual de las actividades programadas y ejecutadas de ornato y embellecimiento de las vías, se realizó el respectivo informe del mes de FEBRERO/2026 de las actividades realizadas por las tres microempresas del sector.
Mediante el oficio AV2 -C1999-078-26 de fecha 04/03/2026 y radicado Invias 2026E-VUVRAZ-020195 de fecha 04/03 2026, se realizó la entrega del informe a la Territorial del Invías.

9.- ACTIVIDAD DE RETIRO DE AVISOS Y PUBLICIDAD VISUAL INSTALADA EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL EN LA CARRETERA 55NSA, QUE NO CUMPLE LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE.

Durante este período se realizó con personal de las Microempresas de servicio de mantenimiento rutinario del sector 55NSA la cooperativa TONCHALA, del sector 55NS09 cooperativa La Samaria y del sector 5507 Cooperativa Microcolma, el retiro de avisos y publicidad visual que se encontraba instalada en postes y en la infraestructura vial y la cual no cumple con lo establecido en la Ley 1228/2028 en lo referente a publicidad visual exterior en vías nacionales. Publicidad y avisos alusivos a la propaganda política con motivo de las elecciones al congreso.

10.- INFORME DE RENDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL MES D3 FEBRERO /2026.

Dando cumplimiento a los compromisos contractuales de apoyo a la Territorial del Invías a la supervisión de los contratos de servicio de mantenimiento rutinario, se revisó y se avalaron por parte del Administrador Vial, los informes de rendimientos alcanzados por las tres cooperativas en la ejecución de las actividades programadas para el mes de FEBRERO /2026.

Mediante el oficio AV2 -C1999-0080-26 de fecha 02/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-020332 de fecha 04/03/2026, se realizó la entrega de los tres informes a la Territorial del Invías.

11.- PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS MICROEMPRESAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL MES DE MARZO/2026.

Mediante el oficio AV2 -C1999-087-26 de fecha 11/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-023507 de fecha 12/03/2026, se presentó a la Territorial del Invías la programación de la capacitación a realizarse al personal de las cooperativas de servicio de mantenimiento rutinario, correspondiente al mes de marzo.

El sábado 21/03/2026 se realizó la actividad en horario de 8:00 am a 12 del mediodía, con el personal de las cooperativas Tonchalá, Microcolma y La Samaria, en los temas de SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD VIAL EN LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

Mediante el oficio AV2 -C1999-093-26 de fecha 24/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-028151 de fecha 24/03/2026 se entregó el respectivo informe a la Territorial del Invías.

12.- PRESENTACIÓN A LA TERRITORIAL DEL INVÍAS, DEL INFORME MENSUAL DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

Mediante el oficio AV2 -C1999-077-26 de fecha 04/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-020189 de fecha 04/03/2026, se hizo entrega a la Territorial del Invías del informe mensual del 01/02/2026 al 28/02/2026, de las actividades contractuales programadas y ejecutadas por la Administración Vial.

13.- PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE PARCHEO CON MATERIAL DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA VÍA 5507.

Con material suministrado por la Territorial del Invías, se continuó realizando la actividad de parcheo de emergencia para atender los sitios más críticos por el estado de deterioro de la carpeta asfáltica y por la existencia de baches que vienen afectando el normal flujo vehicular y a los usuarios de la vía nacional.

La actividad se realizó entre el PR 2 + 0900 al PR 52 + 0000 mejorando el estado de la vía al tránsito vehicular, con mano de obra de las cooperativas Tonchalá y Microcolma

14.- EJECUCIÓN Y ENTREGA A LA TERRITORIAL DEL INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE NOVEDAD EN EL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR DE LA REDOMA EL ESCOBAL, PR 13 + 0600 VIA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA.

ANTECEDENTES:

1.- En fecha 25/04/2025 mediante el oficio AV2 -C1999-144-25 con radicado Invías 2025E-VUVRAZ-043186 de fecha 28/04/2025 se presentó a la Territorial del Invías, el informe relacionado con la atención realizada por el Invias a la solicitud de la comuna 4 sobre la necesidad de limpieza del sistema de drenaje en el sector del conjunto residencial Callejas del Este, localizado en la margen de la calzada izquierda PR 13 + 0700 , afectado por acción de lluvias intensas dado el rebosamiento e insuficiencia del sistema de drenaje de las aguas lluvias.

2.- En fecha 09/05/2025 mediante el oficio AV2 -C1999-167-25 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-049067 de fecha 12/05/2025, se presentó a la Territorial del Invías el informe relacionado con la novedad en el sistema de drenaje de aguas lluvias en el sector de la redoma El Escobal entre el PR 13 + 0600 al PR 13 + 0700 vía nacional 55NSA.

3.- En fecha 21/05/2025 se realizó una mesa de trabajo en las oficinas de la Alcaldía de Cúcuta conjunta con funcionarios municipales incluyendo de la Subsecretaría de Infraestructura y funcionarios de la Territorial del Invías, para revisar la situación de novedad que se presenta en el sistema de drenaje de aguas lluvias en el sector de la redoma El Escobal.

4.- En fecha 09/06/2025 mediante el oficio AV2 -C1999-202-25 con radicado Invías 2025I-VUVRAZ-061632 de fecha 09/06/2025, se presentó a la Territorial del Invías el informe del presupuesto estimado de las obras necesarias para la recuperación de la sección colapsada del sistema de drenaje de aguas lluvias localizado dentro del área de la redoma El Escobal.

Entre el período del mes de julio de 2025 a la fecha, se ha programado mensualmente el mantenimiento rutinario en el sitio, a través del personal contratado por el Invías para este sector de vía, realizándose la limpieza manual de las dos cajas existentes en el área afectada.

SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE DRENAJE EN EL SECTOR DE LA REDOMA EL ESCOBAL.

A la fecha la situación de colmatación, obstrucción y daño de la tubería del sistema de drenaje de aguas lluvias en el sitio de la reforma El Escobal continúa, presentándose rebose cuando ocurren lluvias intensas en el sector, afectando a las viviendas, residentes y comunidad en general en el área alrededor de la redoma (barrio Boconó antiguo y nuevo).

Mediante el oficio AV2 -C1999-082-26 de fecha 06/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-021319 de fecha 06/03/2026, se presentó el respectivo informe a la Territorial del Invías.

15.- EJECUCIÓN Y ENTREGA A LA TERRITORIAL DEL INVÍAS DEL INFORME DE REVISIÓN DE LOGÍSTICA CONTRACTUAL PARA LA VIGENCIA 2026 A LAS TRES MICROEMPRESAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL SECTOR.

De acuerdo con lo programado durante los días 18, 19 y 20 de febrero, se realizó por parte del personal de la Administración Vial, la revisión al cumplimiento por parte de las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario TONCHALÁ, LA SAMARIA Y MICROCOLMA a la logística contractual para el desarrollo de los contratos 1540/2024, 3822/2024 y 3856/2024.

Se revisó el cumplimiento en lo relacionado a:

- Herramientas mínimas
- Personal
- Uniformes y dotación de elementos de seguridad y salud en el trabajo.

- Seguridad social, seguro de vida
- Medio de transporte.
- Personal y elementos para trabajos seguros en alturas.

Mediante el oficio AV2 -C1999-081-26 de fecha 04/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-020566 de fecha 05/03/2026, se presentó el respectivo informe a la Territorial del Invías.

16.- ENTREGA A LA TERRITORIAL DEL INVÍAS DEL ACTA DE INICIO PERMISO A CENS SA ESP, DE USO DE VÍA NACIONAL RESOLUCIÓN 4412 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025.

Mediante el oficio AV2 -C1999-076-26 de fecha 03/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-019516 de fecha 03/03/2026 se realizó la entrega a la Territorial del Invías del acta de inicio de la resolución de permiso N° 4412 del 20 de octubre de 2025 dada a la empresa CENS SA ESP correspondiente al proyecto:" Mantenimiento y remodelación a la red de media tensión de 13.2 KV, localizada en el municipio de Cúcuta en la ruta 5507 Troncal Central del Norte, tramo nueva terminal - Puente internacional Pedro de Hevia, entre el PR 12 + 0178 al PR 20 + 0812.

Se entregó el acta de inicio ya firmada por el solicitante y el Administrador Vial, para la continuación del trámite respectivo.

17.- PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE JORNADAS DE SEGURIDAD VIAL EN LAS VÍAS A CARGO.

Durante los días 05 y 06/03/2026 se realizaron jornadas con el apoyo del personal de las cooperativas de servicio de mantenimiento rutinario en las vías 55NSA, 55NS09 y 5507, de sensibilización y socialización de la necesidad de implementar la cultura de seguridad vial para beneficio de los usuarios de las vías nacionales, de los peatones y comunidad en general.

Durante las jornadas se realizó la entrega de plegables alusivos a esta necesidad.

18.- TOMA DE INFORMACIÓN DE CAMPO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LA RED VIAL, CON CRITERIO DE TRANSITABILIDAD.

Con el fin de dar cumplimiento a los compromisos contractuales de la Administración Vial, se realizó la toma de información en campo para la actualización trimestral del estado de la red vial con criterio de transitabilidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos por INVÍAS para este procedimiento.

Esta actualización se incluirá en el informe trimestral contractual del período enero - marzo de 2026.

19.- TOMA DE INFORMACIÓN DE CAMPO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DEL PERÍODO ENERO - MARZO DE 2026

Dando cumplimiento a los compromisos contractuales de la Administración Vial, durante este período se realizó la toma de información de campo para la actualización y ejecución del informe trimestral contractual del período ENERO - MARZO de 2026.

20.- PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL EN LA CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA APU 2026 - INVADATA.

De acuerdo con lo programado por la subdirección de planificación de infraestructura mediante el memorando individual 2026i-vbog-012379 de fecha 05/03/2026 se participó por parte del personal de la administración vial a la capacitación virtual el día 17/03/2026, relacionada con la socialización de los lineamientos para adelantar el proceso de recolección en campo de cotizaciones de los insumos y su correspondiente cargue en el aplicativo invidata - APU 2026.

21.- INICIO DE LA ACTIVIDAD DE SOLICITUD DE COTIZACIONES DE INSUMOS, PARA EL CARGUE DE INFORMACIÓN EN INVADATA CON EL FIN DE ACTUALIZAR APUS -2026.

De acuerdo con la capacitación virtual recibida el día 17 /03/2026 y con la posterior información de entregables suministrada por la Subdirección de Planificación de Infraestructura, se inició a la recolección de información de campo de cotizaciones de insumos para el posterior cargue en el aplicativo INVIDATA, información que utilizará Invías para la actualización de los APU'S 2026.

22.- PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN VIRTUAL INVÍAS -ANSV PARA TRATAR SOLICITUD DE PETICIONARIO PR 14 + 0100 VÍA 55NSA.

De acuerdo con lo solicitado por la Territorial, se participó el día 18/03/2026 en horario de 10:00 am a 11:00 am en reunión virtual para revisar y definir acciones ante solicitud de la empresa Veolia SA ESP, relacionada con un paso irregular sobre el separador de la doble calzada por parte de motociclistas, ciclistas y peatones en el PR 14 + 0100 de la vía nacional 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Durante la reunión se revisó la solicitud del peticionario, las acciones que se han implementado por Invias para el control de este paso irregular y se establecieron nuevas medidas de mitigación y control a ejecutarse por cada una de las partes.

23.- ENTREGA A LA TERRITORIAL DEL INVÍAS DE LA RESPUESTA A LO SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO 2026S-VNSA-014421 DE FECHA 13/03/2026 RELACIONADO CON SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS SECTOR REDOMA EL ESCOBAL VIA 55NSA.

Atendiendo lo solicitado por la Territorial mediante el oficio con radicado Invías 2026S-VNSA-014421 de fecha 13/03/2026 relacionado con la ampliación de la información analizando el impacto que generan los asentamientos urbanísticos circundantes en el sector comprendido entre el PR 12 +;0500 al PR 13 + 0700 de la vía nacional 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta, sobre el sistema de drenaje de aguas lluvias en el sector de la redoma El Escobal , se presentó mediante el oficio AV2 C1999-082-26 de fecha 20/03/2026 y radicado Invías 2926E-VUVRAZ-027763 de fecha 24/03/2025 , el respectivo informe para la evaluación

24.- ENTREGA A LA TERRITORIAL DEL INVÍAS DEL INFORME DE INSPECCIÓN AL ESTADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN SECTORES ATENDIDOS EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO INVÍAS 1564/2025 EN LA VÍA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER.

Atendiendo lo solicitado por la Territorial, se presentó mediante el oficio AV2 -C1999-081-26 de fecha 20/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-027359 de fecha 20/03/2026 el informe de la inspección realizada al estado actual de la carpeta asfáltica en sectores intervenidos en ejecución del contrato de obras de mantenimiento 1564/2025 en la vía nacional 5507 Cúcuta - Puerto Santander.

Una vez realizada la inspección visual se establece:

1.- SECTOR ENTRE EL PR 43 + 0893 AL PR 45 + 0000.

Realizada la inspección visual mediante recorrido a pie de este sector se manifiestan las siguientes patologías como novedades:

- A lo largo del sector y en ambos carriles se manifiesta el desplazamiento de secciones de carpeta asfáltica (manifestado en agrietamiento) de la segunda capa con respecto a la capa de la carpeta inferior.
- Se manifiesta a lo largo de todo el sector la presencia de fisuras en la carpeta asfáltica (generalmente de fisuras tipo transversal).
- Se observan hundimientos en varias secciones en los dos carriles de la calzada como consecuencia de desplazamiento de la segunda capa de la carpeta asfáltica y adicionalmente en el carril izquierdo se observa un desnivel en el eje de la calzada conformando una especie de sección en canaleta a lo largo del sector.
- Se observa la presencia de ahuellamiento, especialmente en el carril izquierdo en gran parte del sector.
- Adicionalmente se observan secciones de la carpeta asfáltica con manifestaciones de mezcla con deficiente gradación.

2.- SECTOR PR 42 + 0743 AL PR 43 + 0008.

Este sector manifiesta las siguientes patologías:

- Manifiesta en varias secciones del sector indicios de presencia de fisuras transversales que pueden generar posteriormente desplazamientos y agrietamiento en la segunda capa de rodadura.
- Se observa ahuellamiento a lo largo del eje de la calzada y especialmente en el carril izquierdo.

3.- SECTOR PR 41 + 0588 AL PR 41 + 0748 Escuela La Javilla.

Este sector manifiesta las siguientes patologías:

- En general no presenta novedad de patologías de daño en la carpeta asfáltica. Se observan algunas pequeñas secciones que manifiestan una deficiente gradación de la mezcla asfáltica.

25.- FORMATOS DIRECTORIO DE EMERGENCIAS Y DE INVENTARIO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. MEMORANDO 2026I-VBOG-013133.

Atendiendo lo solicitado por la Subdirección de Gestión del Riesgo mediante el memorando circular 2026I-VBOG-013133 de fecha 06/03/2026 y recibido de parte de la Territorial del Invías por la Administración Vial vía correo electrónico en fecha 16/03/2026, se terminó la actualización y diligenciamiento de los formatos correspondientes al Directorio telefónico de emergencias y al inventario de equipos y maquinaria para la atención de emergencias, según las instrucciones dadas en el memorando circular del asunto.

Mediante el oficio AV2 -C1999-097-26 de fecha 25/03/2026 y con radicado Invías 2026E-VUVRAZ-028615 de fecha 25/03/2026 se realizó la entrega de los respectivos formatos a la Territorial del Invías.

26.- TOMA DE INFORMACIÓN DE CAMPO Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LAS VÍAS PARA LA ENTREGA DEL PRIMER INFORME ESTADO DE LA RED VIAL CON CRITERIO TÉCNICO - 2026.

De acuerdo a lo solicitado por la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales mediante el memorando circular 2026I-VBOG-011275 de fecha 02/03/2026 y recibido por esta Administración Vial vía correo electrónico en fecha 06/03/2026 relacionado con la ejecución del primer informe del estado de la red vial con criterio técnico de la vigencia 2026, se inició a la recolección de información en campo para la actualización del estado de las vías a cargo, siguiendo el instructivo como las tablas de calificación establecidas.

RESUMEN PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO:

- Apoyo a la Territorial en la supervisión a los contratos de servicio de mantenimiento rutinario: 1540 de 2024 en la vía 55NS09, 3822/2024 en las vías 55NSA, 70NS06-1 y 5507 y 3856/2024 en la vía 5507.
- Entrega del informe avalado por el Administrador Vial de los rendimientos alcanzados en las actividades realizadas por las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario, correspondiente al mes de FEBRERO/2026.
- Programación de actividades a realizar durante el período del mes de MARZO /2026 correspondiente a servicio de mantenimiento rutinario por parte de las tres microempresas del sector.
- Ejecución y entrega a la Territorial y a Planta Central del Invías del informe de reportes de accidentes de tránsito ocurridos en el período del mes de FEBRERO /2026 en la red vial a cargo.

- Actividades y gestiones de defensa de la zona de vía nacional en la red vial a cargo de esta Administración Vial.
- Ejecución y entrega a la Territorial del Invías del informe de actividades programadas y realizadas durante el mes de FEBRERO /2026 por parte de las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario referentes a ornato y embellecimiento de las vías.
- Ejecución y entrega a la Territorial del Invías, de las actas de servicio de mantenimiento rutinario correspondiente al periodo del mes de ENERO Y FEBRERO/2026.
- Mantenimiento de señalización de sitios críticos en la red vial a cargo.
- Programación, control y seguimiento a las actividades de jardinería y ornato con mano de obra de las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario, en sitios puntuales de la red vial a. cargo.
- Actividad de retiro de avisos y publicidad instalada (PUBLICIDAD POLÍTICA) en la infraestructura vía en las carreteras 55NSA, 55NS09 y 5607.
- Programación, ejecución de la actividad y entrega al Invías del informe de la capacitación al personal de las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario, correspondiente al mes de marzo/2026.
- Recolección de información de avistamiento y atropellamiento de fauna en la red vial a cargo, para el aplicativo SUKUBÚN.
- Ejecución del informe trimestral del período enero - marzo de 2026.
- Programación y ejecución de la actividad de parcheo de emergencia en la vía 5507.
- Ejecución y entrega a la Territorial del Invías del informe mensual de la Administración Vial, correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero/2026.
- Diligenciamiento y entrega de los formatos del Directorio Telefónico y del inventario de maquinaria y equipos de emergencias Respuesta memorando circular 2026I-VBOG-013133 de la Subdirección de Gestión del Riesgo.
- Entrega del informe de revisión de logística contractual para la vigencia 2026 a las tres microempresas de servicio de mantenimiento rutinario del sector.
- Ejecución y entrega a la Territorial del Invías del informe de la situación actual de novedad en el sistema de drenaje de aguas lluvias, en el sector de la redoma El Escobal, PR 13 + 0600 vía nacional 55NSA.
- Entrega a la Territorial del Invías del acta de inicio del permiso a CENS SA ESP, de uso de zona de vía nacional según resolución de permiso del Invías 4412 del 20/10/2025.
- Programación y ejecución de jornadas de socialización en seguridad vial en las carreteras a cargo.
- Toma de información en campo para la actualización del estado de la red vial, con criterio de transitabilidad.
- Toma de información en campo para la actualización del estado de la red vial, con criterio técnico.
- Toma de información de campo y actualización para el informe trimestral del período enero - marzo de 2026.
- Participación del personal de la Administración Vial en la capacitación virtual para APU -2026. Aplicativo INVIDATA

- Inicio de la actividad de solicitud de cotizaciones de insumos para el cargue en el aplicativo INVIDATA.
- Participación en reunión virtual INVÍAS -ANSV para tratar solicitud de peticionario en el PR 14 + 0100 vía nacional 55NSA.
- Entrega a la Territorial del Invías de la respuesta al oficio 2026S-VNSA-014421.
- Entrega a la Territorial del Invías del informe de inspección al estado de la carpeta asfáltica en sectores intervenidos en ejecución del contrato 1564/2025 en la vía nacional 5507.
- Apoyo a la Territorial en la supervisión a los siguientes contratos en ejecución en la red vial a cargo de esta Administración Vial:

    - Contrato 1564 de 2025 de obras de mantenimiento y rehabilitación en la vía nacional 5507 Cúcuta - Puerto Santander.
    - Contrato 1843/2025 de obras de mantenimiento y mejoramiento en la vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos -San Faustino - La China.

- Ejecución y entrega a la Territorial de los siguientes informes técnicos:

1.- Informe semanal N° 86 periodo del 23 al 28/02/2026 y del 01/03/2026. Oficio AV2-C1999-075-26 de fecha 02/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-019373 de fecha 03/03/2026.
2.- Informe semanal N° 87 periodo del 02 al 08/03/2026. Oficio AV2-C1999-084-26 de fecha 09/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-022317 de fecha 19/03/2026.
3.- Informe semanal N° 88 periodo del 09 al 15/03/2026. Oficio AV2-C1999-088-26 de fecha 16/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-025404 de fecha 17/03/2026.
4.- Informe semanal N° 89 periodo del 16 al 23/03/2026. Oficio AV2-C1999-094-26 de fecha 24/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-023480 de fecha 25/03/2026.
5.- Informe de ingreso de nuevo trabajador por la renuncia de un asociado en la ejecución del contrato 3856/2024, Cooperativa Microcolma. Oficio AV2 -C1999-098-26 de fecha 28/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-030260 de fecha 30/03/2026.

NOTAS:

- Se requiere con URGENCIA atender la novedad del sistema de drenaje de aguas lluvias en el sector de la redoma EL ESCOBAL, PR 13 + 0600 al PR 13 + 0700 de la vía nacional 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta, dado el colapso que presenta a la fecha.
- Se requiere realizar actividad de parcheo a lo largo de los sectores de las vías 5507 y 55NS09, dado el estado crítico de la calzada por presencia de baches, fisuramiento y perdida de agregados que afectan el normal flujo vehicular.
- Se requiere con URGENCIA realizar la actividad de parcheo de emergencia tipo tapa hueco a lo largo de todo el sector de la vía 55NS09 Cúcuta -Dos Ríos -San Faustino - La China, dada la presencia de baches que viene afectando el normal flujo vehicular.
- Lo anterior es necesario con carácter URGENTE con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito que puedan dejar saldo de víctimas en los usuarios (heridos y/o muertos).

- Se requiere con URGENCIA realizar la reparación de la losa del box coulvert en el PR10+0742 de la vía 5507. El fallo localizado en el centro de la calzada puede originar accidentes a los usuarios de la vía.
- Es URGENTE la atención al nuevo sitio crítico localizado entre el PR4+0865 al PR4+0905 de la vía nacional 5507, se presenta hundimiento y deformación en el terraplén, se requiere realizar provisionalmente una renivelación con mezcla asfáltica para prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito.
- Es necesario con carácter URGENTE realizar renivelación de la calzada en el sitio crítico del PR 14 + 0030 de la vía 5507, dado el incremento en el hundimiento por desplazamiento del terraplén.
- Se requiere reconstrucción de Box Coulvert en el PR 15 + 0080 en la doble calzada de la vía 55NSA, donde por acción de una carga explosiva se vio afectada.
- Se requiere reconstrucción de la sección final en las obras de drenaje localizadas en PR 28+0950 y PR 37+0300 de la vía 5507.
- Se requiere con urgencia la reconstrucción de la Alcantarilla en el PR 0+0729 de la vía 55NS09.

COMENTARIOS GENERALES:

CARRETERA CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, CODIGO 55NS09

- **ESTADO DE LA VIA**

La vía presenta condición crítica en casi toda su longitud con un % de 75.46 de estado malo y un % de 3 .44 de estado muy malo según la evaluación con criterio técnico realizada en Octubre de 2025. La anterior condición ofrece un nivel de servicio muy bajo a los usuarios de la vía dada la existencia de patologías manifestadas en baches, fisuras, piel de cocodrilo, fisuras en bloque, desgaste, deformaciones.

Se hace necesario con CARÁCTER URGENTE realizar actividades de parcheo de emergencia en todo el sector para prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito que puedan dejar saldo de víctimas. Se está a la espera de asignación de recursos por parte del Invías para el suministro de mezcla asfáltica y de esta manera proceder a realizar un parcheo tipo tapahuecos con mano de obra de la microempresa de servicio de mantenimiento rutinario.

Son críticos los sectores entre el PR 3 + 0100 al PR 3 + 0500, PR 14 + 0200 al PR 14 + 0650 y PR 17 + 0100 al PR 18 + 0300, los cuales requieren obras de rehabilitación del pavimento.

- Adicionalmente la demarcación horizontal en todo el sector presenta condición mala, lo cual hace necesario atender esta necesidad con carácter URGENTE con el fin de mejorar la señalización a los usuarios y prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito.

A LA FECHA EXISTEN LOS SIGUIENTES SITIOS CRITICOS POR ATENDER:

• PR 0 +0729 Colapso de tubería metálica en obra de drenaje de 36 pulgadas.
• PR 1+0732 Pontón presenta afectación de aletas

• PR8+0300 al PR8+0400: Estabilización del talud superior
• PR9+0200 al PR9+0400: Pendientes por ejecutar las obras de estabilización del talud superior. Existe diseño ejecutado
• PR9 +00650 - PR 9+0700: Talud superior inestable
• PR12+0450: Deslizamiento sobre la calzada
• PR24+0500 y PR25+0150: Sitios con perdida parcial de la calzada en el carril izquierdo. Se requiere obra de estabilización, de drenaje y de recuperación de la calzada.

NECESIDADES DE PUENTES:
Con relación a necesidades de los Puentes se requiere principalmente continuar las obras de rehabilitación del puente Paso Dos Ríos (PR16+0160) consistente en la reconstrucción de la Pila No.1 con cimentación profunda y en el reforzamiento de los dos estribos con cimentación profunda.

Apoyo a la Territorial en la supervisión a los siguientes contratos en ejecución en la red vial a cargo de esta Administración Vial:

- Contrato 1843/2025 de obras de mantenimiento y mejoramiento en la vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos -San Faustino -La China.

CARRETERA CUCUTA - PUERTO SANTANDER, CODIGO 5507

ESTADO DE LA VIA

- Se observa un alto desgaste de la carpeta asfáltica y los daños estructurales en el pavimento. La presencia de fisuramiento generalizado, de baches de gran tamaño, piel de cocodrilo y deformaciones del terraplén es evidente día tras día, desmejorándose el nivel de servicio de la vía.
- Es necesario realizar con carácter preventivo obras de mejoramiento y mantenimiento en los sectores críticos del pavimento para lo cual se requiere una inversión estimada de $77.609.771.328,00.
- Condición crítica presenta la demarcación horizontal de la vía en varios sectores. Esta situación es un factor potencial generador de accidentes de tránsito y un argumento para futuras demandas al INVIAS en caso de víctimas (heridos y/o muertos).

EN ESTA VÍA EXISTEN LOS SIGUIENTES SITIOS CRÍTICOS POR ATENDER:

- PR14+0030: Se presenta deformación de la calzada en una longitud de 50 metros que afecta el normal flujo vehicular. Es de carácter prioritario su atención para prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito. Se hace necesario como medida provisional y preventiva realizar renivelación del sector.

- PR16+0850 al PR17+0050 y PR 19+0000 al PR 19+0200: Se presenta deformación a lo largo del sector. Se requiere obras de manejo de aguas de infiltración y obras de estabilización y recuperación de la estructura del pavimento.

- PR 28 + 0950 y PR 37+0300 Se presenta el colapso de la sección final de la alcantarilla de 36 pulgadas de diámetro (3 tubos de concreto y el cabezote de salida).

EN ESTA VIA SE PRESENTA NOVEDAD EN LOS SIGUIENTES PUENTES:

- PR5+0875 PUENTE PATILLALES: La estructura presenta daño en las juntas, fisuramiento en el estribo derecho y daño en la carpeta asfáltica.

- PR7+0789 PUENTE LAS QUESERAS: La estructura presenta agrietamiento en el estribo sur debajo del apoyo de las vigas, se requiere inspección especial para determinar el grado de vulnerabilidad y definir las obras de reparación. Presenta colmatación del cauce aguas arriba y aguas abajo. Requiere urgentemente obras de manejo del cauce.

- PR47+0750 PUENTE PAMPLONITA ANTIGUO: Puente con gálibo mínimo que en épocas de invierno se afecta por el nivel de las aguas del río. Requiere construcción de barandas y obras de mantenimiento general de la estructura. Se debe definir por el INVIAS la viabilidad de la demolición de esta estructura.

- **PR53+0686 PUENTE INTERNACIONAL UNION - PEDRO DE HEVIA:** Puente metálico sobre el río La Grita que une las poblaciones de Puerto Santander (Colombia) y Boca de Grita (Venezuela). La estructura presenta asentamiento en los estribos y tiene restricción de carga para 10 toneladas.

Apoyo a la Territorial en la supervisión a los siguientes contratos en ejecución en la red vial a cargo de esta Administración Vial:

- Contrato 1564 de 2025 de obras de mantenimiento y rehabilitación en la vía nacional 5507 Cúcuta - Puerto Santander

CARRETERA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA, CODIGO 55NSA

• ESTADO DE LA VIA

- El caso especial se presenta en el sector entre el PR 3 + 0900 al PR 7 + 0500, donde se manifiesta una deformación generalizada de la doble calzada (hundimiento y abultamientos sucesivos), que afectan el normal flujo vehicular. Esta situación obedece a la presencia de arcillas expansivas en la subrasante, lo cual implica la necesidad de realizar actividades de estabilización del terreno y recuperación de la estructura del pavimento.

- El Puente denominado García Herreros, localizado en el PR16+0058 manifiesta procesos erosivos en el cauce que afecta la cimentación de las pilas 1 y 2 (socavación) ante las crecidas periódicas del río Pamplonita. Se requiere la construcción de obras de control consistente en un dique sedimentador aguas abajo y obras de adecuación y manejo del cauce. Se ha solicitado reiteradamente a la Territorial

y está a Planta Central la ejecución de los estudios necesarios para definir las obras de control de erosión y de socavación que asegure la estabilidad de la estructura.

- El puente internacional Francisco de Paula Santander localizado en el PR 13 + 0600, presenta socavación de las pilas 6 a la 9 y un alto proceso erosivo y de socavación en el estribo y talud derecho que puede aislar la estructura en el aproche ante una crecida del río Táchira. Es necesario con carácter URGENTE realizar obras de manejo del cauce del río, ya que a la fecha está totalmente recostado sobre la margen del lado venezolano.

- Es necesario evaluar la necesidad de la construcción de una redoma o glorieta en el PR3+0200 al PR 3+0300 (sector Hogar Santa Rosa de Lima) donde actualmente se localiza un sitio de retorno y donde se intercepta con la calzada izquierda una vía municipal. Las condiciones geométricas actuales en el sector no garantizan seguridad vial para las maniobras de cruce de vehículos y para los giros de entrada y/o salida de la vía municipal que intercepta en el sitio. Sector de alta accidentalidad.



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES
Ingeniero Residente
Administración vial Grupo 2
Consorcio Vías 2024

CC.-Archivo

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



LIMPIEZA DE CUNETA (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETA (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETA (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRA (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRA (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRA (DESPUES)



RETIRO ARBOL (ANTES)



RETIRO ARBOL (DURANTE)



RETIRO ARBOL (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



DESPEJE DE SEÑALES (ANTES)



DESPEJE DE SEÑALES (DURANTE)



DESPEJE DE SEÑALES (DESPUES)



PODA (ANTES)



PODA (DURANTE)



PODA (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE (DESPUES)



LIMPIEZA DE ZANJA DE CORONACION (ANTES)



LIMPIEZA DE ZANJA DE CORONACION (DURANTE)



LIMPIEZA DE ZANJA DE CORONACION (DESPUES)



LIMPIEZA DE PONTON (ANTES)



LIMPIEZA DE PONTON (DURANTE)



LIMPIEZA DE PONTON (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



LIMPIEZA DE PUENTE (ANTES)



LIMPIEZA DE PUENTE (DURANTE)



LIMPIEZA DE PUENTE (DESPUES)



LIMPIEZA DE CALZADA (ANTES)



LIMPIEZA DE CALZADA (DURANTE)



LIMPIEZA DE CALZADA (DESPUES)



BACHEO (ANTES)



BACHEO (DURANTE)



BACHEO (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

VIGILANCIA COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



LIMPIEZA DE CUNETA (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETA (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETA (DESPUES)



REPARACION DE DEFENSAS (ANTES)



REPARACION DE DEFENSAS (DURANTE)



REPARACION DE DEFENSAS (DESPUES)



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE CALZADA (ANTES)



LIMPIEZA DE CALZADA (DURANTE)



LIMPIEZA DE CALZADA (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



LIMPIEZA DE BERMA (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMA (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMA (DESPUES)



ERRADICACION DE BASURAS (ANTES)



ERRADICACION DE BASURAS (DURANTE)



ERRADICACION DE BASURAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE DEFENSAS (ANTES)



LIMPIEZA DE DEFENSAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE DEFENSAS (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



PARCHEO (ANTES)



PARCHEO (DURANTE)



PARCHEO (DESPUES)



RETIRO DE ARBOL (ANTES)



RETIRO DE ARBOL (DURANTE)



RETIRO DE ARBOL (DESPUES)



LIMPIEZA DE SEÑAL (ANTES)



LIMPIEZA DE SEÑAL (DURANTE)



LIMPIEZA DE SEÑAL (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO VIGILANCIA

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

VIGILANCIA COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NS06-1)



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NS06-1)



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NS06-1)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO Nº 3856 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



PARCHEO (ANTES)



PARCHEO (DURANTE)



PARCHEO (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO Nº 3856 DE 2024



PODA (ANTES)



PODA (DURANTE)



PODA (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRA (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRA (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRA (DESPUES)



LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE PUENTE (ANTES)



LIMPIEZA DE PUENTE (DURANTE)



LIMPIEZA DE PUENTE (DESPUES)



LIMPIEZA DE PONTON (ANTES)



LIMPIEZA DE PONTON (DURANTE)



LIMPIEZA DE PONTON (DESPUES)



LIMPIEZA DE BERMA (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMA (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMA (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



REPOSICION DE SEÑALES (ANTES)



REPOSICION DE SEÑALES (DURANTE)



REPOSICION DE SEÑALES (DESPUES)



ERRADICACION DE BASURAS (ANTES)



ERRADICACION DE BASURAS (DURANTE)



ERRADICACION DE BASURAS (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

VIGILANCIA COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



VIGILANCIA



VIGILANCIA



VIGILANCIA



VIGILANCIA



VIGILANCIA



VIGILANCIA



VIGILANCIA



VIGILANCIA



VIGILANCIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

VÍA 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA





ASUNTO: NECESIDAD DE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO ANTE EL INVÍAS DE CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD DE UBICACIÓN PARA NUEVA ESTACIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES EN EL PR 5 + 0950 EN LA VÍA 55NS09.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA

INSPECCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO











VISITA DE INSPECCIÓN CON PERSONAL DE AGUAS KPITAL SA ESP PARA REVISIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA REDOMA EL ESCOBAL. PR 13 + 0600 VÍA 55NSA

REGISTRO FOTOGRAFICO

VÍA 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA

CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL

















REGISTRO DE JORNADA DE CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL EN LA VÍA 55NS09, CON APOYO DE LA COOPERATIVA LA SAMARIA.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER.

CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL















REGISTRO DE JORNADA DE CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL EN LA VÍA 5507 CON APOYO DE LA COOPERATIVA TONCHALÁ.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA

CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL



















REGISTRO DE JORNADA DE CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL EN LA VÍA 55NSA CON APOYO DE LA COOPERATIVA TONCHALÁ.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA















Registro de la intervención de Aguas Kpital SA ESP, para direccionar la entrada de vehículos de la vía 55NSA a la Avenida del Río, PR 16 + 0200, para atender emergencia sanitaria

REGISTRO FOTOGRAFICO

VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA

RETIRO DE AVISOS









































REGISTRO DE ACTIVIDAD DE RETIRO DE AVISOS Y PUBLICIDAD POLÍTICA INSTALADA EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL. VIA 55NSA. COOPERATIVA TONCHALÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

VÍA 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA

RETIRO DE AVISOS


























9 mar 2026 10:52:57 a. m.
7.9000N 72.4079W
VIA 55NS09 PR 17+0100
RETIRO PUBLICIDAD


9 mar 2026 11:01:01 a. m.
8.0587N 72.4079W
VIA 55NS09 PR 17+0250
RETIRO PUBLICIDAD


9 mar 2026 11:01:34 a. m.
8.0587N 72.4079W
VIA 55NS09 PR 17+0250
RETIRO PUBLICIDAD


9 mar 2026 11:22:52 a. m.
8.0532N 72.4079W
VIA 55NS09 PR 18+0600
RETIRO PUBLICIDAD


9 mar 2026 11:24:17 a. m.
VIA 55NS09 PR 18+0600
RETIRO PUBLICIDAD


VOTA POR PINZÓN
9 mar 2026 11:30:01 a. m.
8.0566N 72.4071W
VIA 55NS09 PR 19+0050
RETIRO PUBLICIDAD


9 mar 2026 11:10:07 a. m.
8.0566N 72.4070W
VIA 55NS09 PR 19+0050
RETIRO PUBLICIDAD


9 mar 2026 1:10:06 p. m.
8.0566N 72.4070W
VIA 55NS09 PR 19+0050
RETIRO PUBLICIDAD


9 mar 2026 1:13:58 p. m.
8.0569N 72.4070W
VIA 55NS09 PR 19+0050
RETIRO PUBLICIDAD


9 mar 2026 1:16:03 p. m.
8.0588N 72.4071W
VIA 55NS09 PR 19+0250
RETIRO PUBLICIDAD


9 mar 2026 1:19:11 p. m.
8.0588N 72.4070W
VIA 55NS09 PR 19+0250
RETIRO PUBLICIDAD


9 mar 2026 1:26:03 p. m.
8.0634N 72.4070W
VIA 55NS09 PR 19+0750
RETIRO PUBLICIDAD













REGISTRO DE ACTIVIDAD DE RETIRO DE AVISOS Y PUBLICIDAD POLÍTICA INSTALADA EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL. VIA 55NS09. COOPERATIVA LA SAMARIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER.

RETIRO DE AVISOS





































REGISTRO DE ACTIVIDAD DE RETIRO DE AVISOS Y PUBLICIDAD POLÍTICA INSTALADA EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL. VIA 5507 COOPERATIVA MICROCOLMA.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER.

PARCHEO





































REGISTRO DE ACTIVIDAD DE PARCHEO TIPO EMERGENCIA EN LA VIAL NACIONAL 5507 CON MANO DE OBRA DE LA COOPERATIVA TONCHALA.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA.

PARCHEO











REGISTRO DE ACTIVIDAD DE PARCHEO TIPO EMERGENCIA EN LA VIAL NACIONAL 55NSA CON MANO DE OBRA DE LA COOPERATIVA TONCHALA.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER.

PARCHEO



REGISTRO DE ACTIVIDAD DE PARCHEO TIPO EMERGENCIA EN LA VIAL NACIONAL 5507 CON MANO DE OBRA DE LA COOPERATIVA MICROCOLMA.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VÍA 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA

BACHEO













REGISTRO DE ACTIVIDAD DE BACHEO TIPO EMERGENCIA EN LA VIAL NACIONAL 55NS09 CON MANO DE OBRA DE LA COOPERATIVA LA SAMARIA.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VÍA 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA

EJECUCION DE CONTRATO

























REGISTRO DE LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO REFORZADO ENTRE EL PR 3 + 0200 AL PR 3 + 0250 VÍA 55NS09. CONTRATO 1843/2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER.

EJECUCION DE CONTRATO

















REGISTRO DE LA ACTIVIDAD DE PARCHEO ENTRE EL PR 43 + 0900 AL PR 45 + 0000 VÍA 5507 CONTRATO 1564/2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER.

PARCHEO







































REGISTRO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA Y EJECUTADA DE PARCHEO DE EMERGENCIA TIPO TAPA HUECOS EN LA VÍA NACIONAL 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER.


REGISTRO FOTOGRAFICO


OFICINA CONSORCIO VIAS 2024

CAPACITACION











REGISTRO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS MICROEMPRESAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD VIAL EN LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VÍA 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA

ORNATO Y EMBELLECIMIENTO




















REGISTRO DE ACTIVIDAD DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO EN VÍA 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 70NS06-1 PUENTE BINACIONAL TIENDITAS.

ORNATO Y EMBELLECIMIENTO



















REGISTRO DE ACTIVIDAD DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO EN LA VIA 70NS06-1 PUENTE BINACIONAL TIENDITAS.

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

CAPACITACION


















REGISTRO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS MICROEMPRESAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO. TEMA: SEGURIDAD VIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

CAPACITACION



















REGISTRO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS MICROEMPRESAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD VIAL EN LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

COOPERATIVA LA SAMARIA, MICROCOLMA, TONCHALA



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO DE MANOS



SEGUIMIENTO CONOS DE SEGURIDAD



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS MECANICAS



SEGUIMIENTO INSPECCION EPP



SEGUIMIENTO INSPECCION VEHICULO



SEGUIMIENTO INSPECCION CAMILLA



SEGUIMIENTO SEÑALIZACION VIAL



SEGUIMIENTO REALIZACION PAUSAS ACTIVAS

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

ADMINISTRACION VIAL

OFICINA, Ruta 55NSA, anillo vial oriental de Cúcuta, Ruta 5507, Ruta 70NS06-1



SOCIALIZACION SEGURIDAD VIAL



SOCIALIZACION SEGURIDAD VIAL



SOCIALIZACION SEGURIDAD VIAL



ENTREGA DE FOLLETOS



CAPACITACION



CAPACITACION



INSPECCION EXTINTOR



INSPECCION PREOPERACIONAL



INSPECCION SEÑALIZACION

ANEXO 1

CONSORCIO VIAS 2024

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER
EJECUCION MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS

CARRETERA: 55NSA (0+0000 AL 18+0260), 5507 (2+0900 AL 14+0000) Y 70NS06-1 (PR0+0000 AL PR1+0272)

CONSORCIO VÍAS 2024
ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 DT-NSA
CONTRATO No. 1999 DE 2024

COOPERATIVA: TONCHALA
REPRESENTANTE: JAIRO GUERRERO
CONTRATO NO. 3822 DE 2024

MES: MARZO DEL 2026

1/03/2026 AL 31/03/2026

COD	INDICADOR	Unid	PROGRAMADO													EJECUTADO											
			CANTIDAD TOTAL			55NSA		5507		70NS06-1		% PROGRAMADO			CANTIDAD EJECUTADA			55NSA		5507		70NS06-1		% EJECUTADO			
			55NSA	5507	70NS06-1	PR Ini	PR Fin	PR Ini	PR Fin	PR Ini	PR Fin	55NSA	5507	70NS06-1	55NSA	5507	70NS06-1	PR Ini	PR Fin	PR Ini	PR Fin	PR Ini	PR Fin	55NSA	5507	70NS06-1
229	Bacheo (carreteras pavimentadas)	m3																									
232	Sello de fisuras	ml																									
257	Parcheo	m3		14				02+0900	14+0000				100%		2	5		00+0000	18+0000	2+0900	14+0000			100%	100%	
285	Bacheo (carreteras destapadas)	m3																									
340	Limpieza de bermas pavimentadas	m													18200			00+0000	18+0000					100%			
380	Limpieza de bermas en afirmado	m																									
425	Limpieza manual de cunetas L y V	m				00+0000	18+0000	02+0900	14+0000			100%	100%		7864	5001		00+0000	18+0000	2+0900	14+0000			100%	100%	
432	Limpieza de zanjas de coronacion revestidas y en tierra	m																									
434	Limpieza de encole y/o descole	m			125	00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%	2150	1125	125	00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	0+0000	1+0200	100%	100%	100%
497	limpieza de obras	ml			5	00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%	87	45	5	00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	0+0000	1+0200	100%	100%	100%
498	limpieza de pequeñas obras hidraulicas (canales, camaras)	m																									
515	Mantenimiento rutinario puentes	ml			140	00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%	404,4	92,4	140	00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	0+0000	1+0200	100%	100%	100%
516	Mantenimiento rutinario pontones	ml						02+0900	14+0000				100%														
545	Limpieza manual del lecho del rio	u																									
547	Limpieza manual cursos de agua	u																									
548	Limpieza y pintura de barandas	m																									
600	Limpieza de gaviones																										
625	Despeje de derrumbes	m3																									
630	Limpieza de la calzada	m2	36.000		2400	00+0000	18+0000			00+0000	01+0200	100%		100%	18000		2400	00+0000	18+0000			00+0000	01+0200	100%		100%
636	Roceria y desmonte manual	ha	20	6,5	2,4	00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%	17,7	6	2,4	00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%
646	Jardineria	gl								00+0000	01+0200			100%													
639	Poda, corte y/o retiro de arboles	u																									
667	Reposición de la lamina de las señales (No incluye suministro)	u																									
668	Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)	u																									
669	Reposición de la señal completa (No incluye suministro)	u																									
673	Reposición de mojones de referencia	u																									
675	Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón	u																									
678	Limpieza de señales y mojones	u				00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%	430	478		00+0000	18+0000	02+0900	14+0000			100%	100%	
679	Arreglo de señales y despeje	u																									
686	Limpieza de defensas metalicas	m				00+0000	18+0000	02+0900	14+0000			100%	100%		2286	1886		00+0000	18+0000	02+0900	14+0000			100%	100%	
694	vigilancia	km	18	11	1,2	00+0000	18+0200	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%	18	11	12	00+0000	18+0000	2+0900	14+0000	0+0000	1+0200	100%	100%	100%
695	Emergencias	gl				00+0000	18+0200	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%				00+0000	18+0200	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%
700	pintura de cabezotes	u																									
701	pintura de muros	u																									
702	pintura resaltos	u																									
703	pintura bordillos	m																									
704	pintura de retornos	u																									
705	pintura de referenciación vial de la calzada	km																									
707	pintura de marcas viales	u																									
708	Erradicacion de basureros	m3				00+0000	18+0200	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%	11		15	00+0000	18+0200			00+0000	01+0200	100%		100%
711	Construcción de mojones	u																									
710	Retiro de avisos	GL																									
714	Instalación de captafaros	u																									
499	Limpieza de muros (concretos y gaviones)	ml																									
500	Arreglo de defensas metalicas	ml																									
709	Pintura de referención en infraestructura vial	u																									

OBSERVACIONES: No se realizo la actividad de erradicacion de basuras en la via 5507 pero se realizaron las actividades de limpieza de berma y parcheo en la via 55NSA que no estaban programadas, se realizaron 5m3 de los 14m3 que estaban programados porque no hubo suministro por parte del Invias. Las demas actividades se realizaron al 100%

Jairo Guerrero

JAIRO GUERRERO
R. Legal " COOPERATIVA TONCHALA"
C.C. 5.493.917 de Toledo (N de S)

ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES
Ing. Residente de A. Vial Grupo 2

ANEXO 2

CONSORCIO VIAS 2024
NIT 901.334.214-5

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER
EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS

CONSORCIO VIAS 2024	55NS09 CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA PR 0+0000 (REDOMA EL SALADO) - PR 29+0680 (LA CHINA) LOTE 13.		
	COOPERATIVA: LA SAMARIA	MES: MARZO DE 2026	
ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 DT-NSA	REPRESENTANTE LEGAL: GREGORIO FLOREZ VELASCO	1/03/2026 AL 31/03/2026	
CONTRATO No. 1999 DE 2024	CONTRATO NO. 1540 DEL 2024		

COD	INDICADOR	Unid	PROGRAMADO 55NS09			EJECUTADO 55NS09			
			Cantidad	PR Ini	PR Fin	Cantidad	PR Ini	PR Fin	PORCENTAJE %
229	Bacheo (carreteras pavimentadas)	m3				0,5	04+0000	04+0500	100%
257	Parcheo	m3	28	00+0000	29+0000				
285	Bacheo (carreteras destapadas)	m3							
340	Limpieza de bermas pavimentadas	m				570	20+0400	20+0500	100%
380	Limpieza de bermas en afirmado	m							100%
425	Limpieza manual de cunetas en L y V	m	17.859	00+0000	29+0000	17859	00+0000	29+0000	100%
432	Limpieza de zanjas de coronacion revestidas y en tierra	m	811	01+0000	12+0000	811	01+0000	12+0000	100%
434	Limpieza de encole y/o descole	m	4.285	00+0000	29+0000	4285	00+0000	29+0000	100%
497	limpieza de obras	u	157	00+0000	29+0000	157	00+0000	29+0000	100%
498	limpieza de pequeñas obras hidraulicas (canales, camaras)	m							
515	Mantenimiento rutinario puentes	ml	185	00+0000	20+0000	185	00+0000	20+0000	100%
516	Mantenimiento rutinario pontones	ml	74	01+0000	25+0000	74	01+0000	25+0000	100%
545	Limpieza manual del lecho del rio	u							
547	Limpieza manual cursos de agua	u							
548	Limpieza y pintura de barandas	m							
600	Limpieza de gaviones	ml							
625	Despeje de derrumbes	m3							
630	Limpieza de la calzada	m2	540	00+0000	29+0000	540	00+0000	29+0000	100%
636	Roceria y desmonte manual	ha	13,6	00+0000	29+0680	13,6	00+0000	29+0680	100%
639	Poda, corte y/o retiro de arboles	u				202	00+0000	29+0000	100%
643	Jardineria	gl		00+00000	29+0000		00+0000	29+0000	100%
667	Reposición de la lamina de las señales (No incluye suministro)	u							
668	Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)	u							
669	Reposición de la señal completa (No incluye suministro)	u							
673	Reposición de mojones de referencia	u							
675	Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón	u							
678	Limpieza de señales y mojones	u	60	11+0000	29+0000	130	11+0000	29+0000	100%
679	Arreglo de señales y despeje	u	11	00+0000	29+0600	11	00+0000	29+0600	100%
686	Limpieza de defensas metalicas	m							
694	vigilancia	km	29.680	00+0000	29+0680	29.680	00+0000	29+0680	100%
695	Emergencias	gl		00+0000	29+0680				100%
700	pintura de cabezotes	u							
701	pintura de muros	u							
702	pintura resaltos	u							
703	pintura bordillos	m							
705	pintura de referenciación vial de la calzada	km							
707	Pintura de marca viales	u							
708	Erradicacion de basureros	m3	3	00+0000	29+0680	3	00+0000	29+0680	100%
710	Retiro de avisos	GL							
709	Pintura de referención en infraestructura vial	u							
803	Excavacion apra reparacion de pavimento existente	m3							

OBSERVACIONES: No se realizo la actividad de parcheo porque no hubo suminstro por parte del invias, se realizaron las actividades de limpieza de berma, bacheo y poda que no estaban programadas, las demas actividades se realizaron al 100%

Gregorio Flórez V.

GREGORIO FLOREZ VELASCO
R. Legal "COOPERATIVA LA SAMARIA"

ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES
Ing. Residente de A. Vial Grupo 2
Consorcio VIAS 2024

ANEXO 3

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

EJECUCION MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS

CONSORCIO VÍAS 2024

ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 DT-NSA
CONTRATO No. 1999 DE 2024

CARRETERA: 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER
COOPERATIVA: MICROCOLMA
REPRESENTANTE: MIGUEL ANTONIO SANABRIA BOTELLO
CONTRATO No. 3856 DE 2024

MES: MARZO

1/03/2026 AL 31/03/2026

COD	INDICADOR	Unid	PROGRAMADO				EJECUTADO			
			Cantidad	PR Ini	PR Fin	%	Cantidad	PR Ini	PR Fin	%
229	Bacheo (carreteras pavimentadas)	m3								
257	Parcheo	m3	28	14+0000	52+0000	100%	28	14+0000	52+0000	100%
285	Bacheo (carreteras destapadas)	m3								
340	Limpieza de bermas pavimentadas	m								
380	Limpieza de bermas en afirmado	m								
425	Limpieza manual de cunetas en L y V	m	22.000	14+0000	38+0000	100%	22000	14+0000	38+0000	100%
432	Limpieza de zanjas de coronacion revestidas y en tierra	m								
434	Limpieza de encole y/o descole	m	1900	14+0000	52+0000	100%	1900	14+0000	52+0000	100%
497	limpieza de obras	u	130	14+0000	52+0000	100%	130	14+0000	52+0000	100%
498	limpieza de pequeñas obras hidraulicas (canales, camaras)	m								
515	Mantenimiento rutinario puentes	ml	214	14+0000	52+0000	100%	214	14+0000	52+0000	100%
516	Mantenimiento rutinario pontones	ml	52	14+0000	52+0000	100%	52	14+0000	52+0000	100%
545	Limpieza manual del lecho del rio	u								
547	Limpieza manual cursos de agua	u								
548	Limpieza y pintura de barandas	m								
625	Despeje de derrumbes	m3								
630	Limpieza de la calzada	m2								
636	Roceria y desmonte manual	ha	16	14+0000	52+0000	100%	16	14+0000	52+0000	100%
639	Poda, corte y/o retiro de arboles	u		14+0000	53+0000	100%	310	14+0000	53+0000	100%
643	Jardineria	gl		14+0000	53+0000	100%				
667	Reposición de la lamina de las señales (No incluye suministro)	u								
668	Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)	u								
669	Reposición de la señal completa (No incluye suministro)	u								
673	Reposición de mojones de referencia	u								
675	Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón	u								
678	Limpieza de señales y mojones	u								
679	Arreglo de señales y despeje	u		14+0000	52+0000	100%	17	14+0000	52+0000	100%
686	Limpieza de defensas metalicas	m								
694	vigilancia	km	39	14+0000	53+0678	100%	39	14+0000	53+0678	100%
695	Emergencias	gl		14+0000	53+0678	100%		14+0000	53+0678	100%
700	pintura de cabezotes	u								
701	pintura de muros	u								
702	pintura resaltos	u								
703	pintura bordillos	m								
705	pintura de referenciación vial de la calzada	km								
707	Pintura de marca viales	u								
708	Erradicacion de basureros	m3	4	14+0000	53+0000	100%	5	14+0000	53+0000	100%
710	Retiro de avisos	GL								
709	Pintura de referención en infraestructura vial	u								

OBSERVACIONES: TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON AL 100%

Miguel Antonio Sanabria Botello

MIGUEL ANTONIO SANABRIA BOTELLO
R. Legal " MICROCOLMA"
C.C. 13.306.070 de Puerto Santander (N de S)

Ing. Residente de A. Vial Grupo 2

CONSORCIO VIAS 2024

CORRESPONDENCIA ENVIADA-CONSORCIO VIAS 2024
Nit. 901.838.214-5

Código:
Versión: 1
Fecha de Vigencia: 06/07/2024

Consecutivo	Fecha de Envío	Ciudad	Dirigido A (Razón Social)	Destinatario	Cargo Destinatario	Remitente	Asunto	Responsable de Envío	Compromiso Cumplido	Anexos	Copias Para	Número de radicado	Observaciones
GMAIL	2/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Elizabeth Cristina Jimenez Montero	Profesional Especializado	Antonio Jose Herrera Rugeles	Sitios Críticos AMV 2DT NSA Periodo 16 al 28 de Febrero de 2026	Alexis Vargas	SI	SI	Sin Copias		Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-071-26	2/03/2026	Cúcuta	Instituto de Transito de Transporte-ITTLP	Javier Eduardo Porras Manrique	Director Instituto de Tránsito y Transporte - ITTLP	Antonio Jose Herrera Rugeles	Solicitud Información accidentalidad mes febrero de 2026	Andrea Mendoza	SI	SI	Sin Copias		Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-072-26	2/03/2026	Cúcuta	Corregimiento San Faustino	Kerly Rubi Sandoval	Corregidora San Faustino	Antonio Jose Herrera Rugeles	Solicitud Información accidentalidad mes febrero de 2026	Andrea Mendoza	SI	SI	Sin Copias		Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-073-26	2/03/2026	Cúcuta	Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte Villa del Rosario	JOHAN SEBASTIAN JAIMES SALAZAR	Director	Antonio Jose Herrera Rugeles	Solicitud Información accidentalidad mes febrero de 2026	Andrea Mendoza	SI	SI	Sin Copias		Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-074-26	2/03/2026	Cúcuta	SETRACUCUTA	Joan José Botello Apolinar	Jefe Seccional de Tránsito y Transporte de Cúcuta	Antonio Jose Herrera Rugeles	Solicitud Información accidentalidad mes febrero de 2026	Andrea Mendoza	SI	SI	Sin Copias	2026190030247530	Se envío por correo electrónico.
GMAIL	2/03/2026	Cúcuta	Doble M Ingenieros	Miguel Pinzón	Area contabilidad	Antonio Jose Herrera Rugeles	CONTROL DIARIO KILOMETRAJE DE VEHÍCULOS DEL 23 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2026	Andrea Mendoza	SI	SI	Mario José Gamba		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	2/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Juan Leonidas Velasco	Apoyo a la supervision Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	RV: URGENTE - Solicitud Información - Direcciones Territoriales	Alexis Vargas	SI	SI	Sin Copias		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	2/03/2026	Cúcuta	Doble M Ingenieros	Miguel Pinzón	Area contabilidad	Antonio Jose Herrera Rugeles	INFORME MENSUAL No. 19 MES DE ENERO/2026, CONTRATO 1999/2024	Andrea Mendoza	SI	SI	Mario José Gamba		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	2/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ENTREGA INFORME DE ACCIDENTALIDAD DE ENERO DE 2026	Andrea Mendoza	SI	SI	Jairo Andres Paez Herrera	2026E-VUVRAZ-016963	Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-075-26	2/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Informe Semanal No. 86	Andrea Mendoza	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres	2026E-VUVRAZ-019373	Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-076-26	3/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Acta de inicio Permiso de uso de zona de vía nacional resolución 4412 del 20 de octubre de 2025.	Andrea Mendoza	SI	SI	Elkin Fabrizzio Delgado	2026E-VUVRAZ-019516	Se envío por correo electrónico.
GMAIL	3/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Martha Irene Yañez Torres	Apoyo a la supervision Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Solicitud de información para actualización de resoluciones vigentes de cierres	Andrea Mendoza	SI	SI	Sin copias		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	3/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ACTA DE COSTOS N°22 PERIODO FEBRERO 2026 DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 1540-2024	Andrea Mendoza	SI	SI	Leonel Valero Escalante		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	3/03/2026	Cúcuta	Doble M Ingenieros	Miguel Pinzón	Area contabilidad	Antonio Jose Herrera Rugeles	Solicitud Retiro Cesantias	Andrea Mendoza	SI	SI	Mario José Gamba		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	3/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Juan Leonidas Velasco	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ACTA MES DE FEBRERO DE 2026 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES LA SAMARIA APROBADA	Andrea Mendoza	SI	SI	Sin copias		Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-077-26	4/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega del informe mensual No. 20 de la administración vial, del periodo del 01 al 28 febrero de 2026,	Andrea Mendoza	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres	2026E-VUVRAZ-020189	Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-078-26	4/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Informe de embellecimiento y ornato	Andrea Mendoza	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres	2026E-VUVRAZ-020195	Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-079-26	4/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega programación mensual de actividades de servicio de mantenimiento rutinario febrero 2026	Andrea Mendoza	SI	SI	Juan Leonidas Velasco	2026E-VUVRAZ-020203	Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-080-26	4/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega de informe de rendimientos de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario del mes de febrero de 2026	Andrea Mendoza	SI	SI	Juan Leonidas Velasco	2026E-VUVRAZ-020332	Se envío por correo electrónico.
GMAIL	4/03/2026	Cúcuta	Doble M Ingenieros	Miguel Pinzón	Area contabilidad	Antonio Jose Herrera Rugeles	ENVIO FORMATO DE CAJA MENOR No. 30	Andrea Mendoza	SI	SI	Mario José Gamba		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	4/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Juan Leonidas Velasco	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	SOPORTES FACTURA SIIF ACTA ENERO 2026 COOPERATIVA LA SAMARIA	Andrea Mendoza	SI	SI	Sin Copias		Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-081-26	4/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	REVISIÓN PERIÓDICA DEL CUMPLIMIENTO DE LOGÍSTICA CONTRACTUAL, PARA LA VIGENCIA 2026, DE LAS MICROEMPRESAS LA SAMARIA MICROPYCON MA Y TONCHALA	Andrea Mendoza	SI	SI	Juan Leonidas Velasco	2026E-VUVRAZ-020566	Se envío por correo electrónico.
GMAIL	5/03/2026	Cúcuta	Doble M Ingenieros	Miguel Pinzón	Area contabilidad	Antonio Jose Herrera Rugeles	RECIBO DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CONTRATO 1999/2024	Andrea Mendoza	SI	SI	Mario José Gamba		Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-082-26	06/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE NOVEDAD EN EL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR DE LA BEDOMA EL ESCOBAL PR13+ 0600 VIA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA	Andrea Mendoza	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres	2026E-VUVRAZ-021319	Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-083-26	06/03/2026	Cúcuta	Corregimiento San Faustino	Kerly Rubi Sandoval	corregidora	Antonio Jose Herrera Rugeles	Necesidad de revisión de cumplimiento ante el Invías de concepto técnico de viabilidad de ubicación para nueva estación de servicio de combustibles en el PR54+060 en la vía 55NS06	Andrea Mendoza	SI	SI	Leonel Valero Escalante		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	9/03/2026	Cúcuta	Doble M Ingenieros	Miguel Pinzón	Area contabilidad	Antonio Jose Herrera Rugeles	RELACIÓN DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE No. 30	Andrea Mendoza	SI	SI	Mario José Gamba		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	9/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Fabio Mojica Fernandez	Subdirecion gestion integral de carreteras nacional	Antonio Jose Herrera Rugeles	ENVIAR INFORME DEL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE-2025 /// RE: SOLICITUD ENVÍO INFORMES TRIMESTRALES DE AMV DESDE INCIO DEL CONTRATO - RECUPERACIÓN DE ARCHIVOS PERDIDOS POR ATAQUE CIBERNETICO - DT NSA	Andrea Mendoza	SI	SI	Sin Copias		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	9/03/2026	Cúcuta	Doble M Ingenieros	Miguel Pinzón	Area contabilidad	Antonio Jose Herrera Rugeles	CONTROL DIARIO KILOMETRAJE DE VEHÍCULOS DEL 2 AL 8 DE MARZO 2026	Andrea Mendoza	SI	SI	Mario José Gamba		Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-084-26	9/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Informe Semanal No. 87	Andrea Mendoza	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres	2026E-VUVRAZ-022317	Se envío por correo electrónico.
GMAIL	9/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Reunión Presencial - Territorial	Andrea Mendoza	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	10/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Envio RESPUESTA OFICIO AV2- C1999-067-26	Andrea Mendoza	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	10/03/2026	Cúcuta	Doble M Ingenieros	Miguel Pinzón	Area contabilidad	Antonio Jose Herrera Rugeles	ACTAS DE COSTOS 19 Y 20, MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026, CONTRATO 1999/2024	Andrea Mendoza	SI	SI	Mario José Gamba		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	10/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Martha Irene Yañez Torres	Apoyo a la supervision Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ENTREGA DEL ACTA DE COSTOS No. 19 DE LA ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 DT NSA	Andrea Mendoza	SI	SI	Leonel Valero Escalante		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	10/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Martha Irene Yañez Torres	Apoyo a la supervision Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ENTREGA DEL ACTA DE COSTOS No. 20 DE LA ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 DT NSA	Andrea Mendoza	SI	SI	Leonel Valero Escalante		Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-085-26	11/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ENTREGA DE LAS ACTAS DE COSTOS No. 19 Y 20 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 DEL CONTRATO 1999/2024	Andrea Mendoza	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres	2026E-VUVRAZ-023155	Se envío por correo electrónico.
GMAIL	11/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ENTREGA DEL ACTA DE COSTOS No. 19 CON ANEXOS DE LA ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 DT NSA	Andrea Mendoza	SI	SI	Leonel Valero Escalante		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	11/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Martha Irene Yañez Torres	Apoyo a la supervision Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ENTREGA DEL ACTA DE COSTOS No. 19 DE LA ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 DT NSA	Andrea Mendoza	SI	SI	Leonel Valero Escalante		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	11/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Martha Irene Yañez Torres	Apoyo a la supervision Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ENTREGA DEL ACTA DE COSTOS No. 20 DE LA ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 DT NSA	Andrea Mendoza	SI	SI	Leonel Valero Escalante		Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-086-26	11/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Informe de gestiones realizadas por la administración vial de defensa de zona de reserva o zona de vía nacional en la red vial a cargo, durante el periodo agosto de 2025 a febrero de 2026, lo anterior para su conocimiento y	Andrea Mendoza	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres	2026E-VUVRAZ-023375	Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-087-26	11/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Programación de capacitación al personal de las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario, mes de marzo 2026.	Andrea Mendoza	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres	2026E-VUVRAZ-023507	Se envío por correo electrónico.
GMAIL	12/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Juan Diego García Rubio	Apoyo a la supervision Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Envio FICHA PMO FEBRERO DE 2026 AMV 02	Andrea Mendoza	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	13/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ACTAS DE COSTOS N°19 PERIODO ENERO 2026 CONTRATO AMV G2 1999-2024	Alexis Vargas	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	13/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ACTAS DE COSTOS N°20 PERIODO FEBRERO 2026 CONTRATO AMV G2 1999-2024	Alexis Vargas	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	16/03/2026	Cúcuta	Doble M Ingenieros	Miguel Pinzón	Gerente	Antonio Jose Herrera Rugeles	CONTROL DIARIO KILOMETRAJE DE VEHÍCULOS DEL 9 AL 15 DE MARZO 2026	Andrea Mendoza	SI	SI	Mario José Gamba		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	16/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Elizabeth Cristina Jimenez Montero	Profesional Especializado	Antonio Jose Herrera Rugeles	Sitios Críticos AMV 2DT NSA Periodo 1 al 15 de marzo de 2026	Alexis Vargas	SI	SI	Sin copias		Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-088-26	16/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Informe Semanal No. 88	Andrea Mendoza	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres	2026E-VUVRAZ-025404	Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-089-26	17/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ENTREGA ACTA MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA	Alexis Vargas	SI	SI	Juan Leonidas Velasco	2026E-VUVRAZ-025808	Se envío por correo electrónico.
GMAIL	17/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Juan Leonidas Velasco	Apoyo a la supervision Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	PROPUESTAS ECONOMICAS COOPERATIVAS AMV-2	Alexis Vargas	SI	SI	Juan Leonidas Velasco		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	17/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Juan Leonidas Velasco	Apoyo a la supervision Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ACTAS ENERO Y FEBRERO 2026 COOPERATIVA TONCHALA	Alexis Vargas	SI	SI	Juan Leonidas Velasco		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	17/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Juan Leonidas Velasco	Apoyo a la supervision Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ENTREGA ACTA MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA EN	Alexis Vargas	SI	SI	Juan Leonidas Velasco		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	19/03/2026	Cúcuta	Doble M Ingenieros	Miguel Pinzón	Gerente	Antonio Jose Herrera Rugeles	PRESENTACION DE LA RENUNCIA DEL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR PARTE DE LA SEÑORA ANDREA MENDOZA FUENTES CONTRATO 1999/2024	Andrea Mendoza	SI	SI	Mario José Gamba		Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-090-26	20/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Informe de accidentalidad Febrero de 2026	Andrea Mendoza	SI	SI	Jairo Andres Paez Herrera	2026E-VUVRAZ-027272	Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-091-26	20/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Informe de inspección al estado de la carpeta asfáltica en sectores atendidos en ejecución del contrato invias 1564/2025 en la vía 5007 Cúcuta - Puerto Santander	Andrea Mendoza	SI	SI	Ingrid Trigos		Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-092-26	20/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Respuesta a lo solicitado mediante el oficio 2026S-VNSA-014421 de fecha 13/03/2026 relacionado con sistema de drenaje de aguas lluvias sector redoma el Escobal vía 55NSA	Andrea Mendoza	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres		Se envío por correo electrónico.
GMAIL	24/03/2026	Cúcuta	Doble M Ingenieros	Miguel Pinzón	Gerente	Antonio Jose Herrera Rugeles	CONTROL DIARIO KILOMETRAJE DE VEHÍCULOS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2026	Andrea Mendoza	SI	SI	Mario José Gamba		Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-093-26	24/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Informe Capacitación No. 21 Marzo 2026 Cooperativas de mantenimiento rutinario	Andrea Mendoza	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres		Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-094-26	24/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Informe Semanal No. 89	Andrea Mendoza	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres	2026E-VUVRAZ-028480	Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-095-26	24/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ENTREGA ACTA MES DE ENERO DE 2026 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MICROCOLMA CONTRATO No. 3855 DE 2024	Andrea Mendoza	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres	2026E-VUVRAZ-028397	Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-096-26	25/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ENTREGA ACTA MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MICROCOLMA CONTRATO No. 3855 DE 2024	Andrea Mendoza	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres	2026E-VUVRAZ-028559	Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-097-26	25/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Diligenciamiento de formatos reporte de directorio de emergencias, de maquinaria y equipos. respuesta a oficio 2026EVIROC-013133	Andrea Mendoza	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres	2026E-VUVRAZ-028615	Se envío por correo electrónico.
GMAIL	27/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Martha Irene Yañez Torres	Apoyo a la supervision Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	HOJA DE RUTA ACTA ENERO 2026 AMV2 CTO 1999-2024	Alexis Vargas	SI	SI	Leonel Valero Escalante		Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-098-26	28/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	INGRESO DE UN NUEVO TRABAJADOR POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE UN ASOCIADO	Andrea Mendoza	SI	SI	Juan Leonidas Velasco	2026E-VUVRAZ-030260	Se envío por correo electrónico.
GMAIL	30/03/2026	Cúcuta	Doble M Ingenieros	Miguel Pinzón	Gerente	Antonio Jose Herrera Rugeles	CONTROL DIARIO KILOMETRAJE DE VEHÍCULOS DEL 23 AL 29 DE MARZO 2026	Lenid Camperos	SI	SI	Mario José Gamba		Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-099-26	30/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega de las actas de los contratos de servicio de mantenimiento rutinario mes de marzo de 2026	Lenid Camperos	SI	SI	Juan Leonidas Velasco	2026E-VUVRAZ-030719	Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-100-26	30/03/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	INFORME SEMANAL No. 90 AMV2	Lenid Camperos	SI	SI	Juan Leonidas Velasco		Se envío por correo electrónico.
AV2-C1999-101-26	31/03/2026	Cúcuta	Instituto de Transito de Transporte-ITTLP	Javier Eduardo Porras Manrique	Director Instituto de Tránsito y Transporte - ITTLP	Antonio Jose Herrera Rugeles	Solicitud Información accidentalidad mes marzo de 2026	Lenid Camperos	SI	SI	Sin Copias		Se envío por correo electrónico.

CONSORCIO VIAS 2024

CORRESPONDENCIA RECIBIDA-CONSORCIO VIAS 2024
Nit. 901.838.214-5

Código:
Versión:
Fecha de Vigencia: 06/07/2025

Consecutivo de Origen	Fecha Recibido	Fecha de Origen	Procedencia-Empresa	Ciudad	Nombre Remitente	Cargo Remitente	Asunto	Anexos	Copias para	Radicado de Respuesta	Fecha de Respuesta	Responsable de Radicado	Observaciones
GMAIL	02/03/2026	02/03/2026	Control Urbano	Villa Del Rosario	Pablo Cardenas Garcia	Subsecretario de Control Urbano	TRASLADO POR COMPETENCIA AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL, POR OBSTRUCCIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS, DEBIDO AL PASO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	Sin Anexos	Gerencia EICVIRO E.S.P.	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
GMAIL	02/03/2026	02/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Cúcuta	Juan Leonidas Velasco	Apoyo a la Supervision territorial	URGENTE - Solicitud Información - Direcciones Territoriales	Sin Anexos	Consorcio Vias 2024	GMAIL	2/03/2026	Alexis Vargas	Requiere respuesta
GMAIL	02/03/2026	02/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Bogota	Sistema de Gestión de Pavimentos - SIGPAV	Subdirección de Planificación de Infraestructura	SIGPAV - Reiteración solicitud de usuarios - Memorando Circular N° 2026I-VBOG-011340	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	AV2-C1999-061-26	18/02/2026	Andrea Mendoza	Requiere respuesta
2026I-VBOG-011275	02/03/2026	02/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Bogota	Carlos Andres Mendoza Rondon	Subdirector de Gestion Integral de Carreteras Nacionales	Primer informe Estado de la red vial con criterio técnico 2026 por los AMV	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
2026I-VBOG-011340	02/03/2026	02/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Bogota	Sistema de Gestión de Pavimentos - SIGPAV	Subdirección de Planificación de Infraestructura	SIGPAV - Reiteración solicitud de usuarios - Memorando Circular N° 2026I-VBOG-011340	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	AV2-C1999-061-26	18/02/2026	Andrea Mendoza	Requiere respuesta
GMAIL	02/03/2026	02/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Cúcuta	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Solicitud envió respuesta - Radicado de entrada No. 20266400002654, 20266400002644 y 20266400002634	Sin Anexos	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
GMAIL	03/03/2026	03/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Cúcuta	Martha Irene Yañez Torres	Apoyo a la supervisionTerritorial	Respuesta ANSV solicitud verificación intervención en un acceso irregular ubicado en el Anillo Vial Oriental, Cúcuta, Norte de Santander	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024				PENDIENTE RESPUESTA
2026I-VBOG-011395	03/03/2026	02/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Bogota	Gladys Gutierrez Buitrago	Subdirectora de Reglamentacion Tecnica E Innovacion	Solicitud de información para actualización de resoluciones vigentes de cierres por emergencia	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
2026I-VBOG-002450	03/03/2026	30/01/2026	Instituto Nacional de Vias	Bogota	Maira Alejandra Castro Bolaños	Directora Técnico Y de Estructuración	Eventos activos por resolución en #767	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
2026I-VBOG-011275	03/03/2026	02/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Cúcuta	Martha Irene Yañez Torres	Apoyo a la supervisionTerritorial	Primer informe Estado de la red vial con criterio técnico 2026 por los AMV	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
20262010034811	03/03/2026	03/03/2026	Secretario de vivienda y desarrollo urbano	Villa Del Rosario	Cristian Eli Casanova Parada	Secretario de vivienda y desarrollo urbano	Repuesta oficio AV2-C1999-067-26	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
GMAIL	04/03/2026	04/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Bogota	Jairo Andres Paez Herrera	Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales	Directrices para radicación y trámite de actas de costos 2026	Sin Anexos	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
GMAIL	04/03/2026	04/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Cúcuta	Elkin Fabrizzio Medina Delgado	Profesional Especializado	ENTREGA ACTA DE INICIO PERMISO DE USO DE ZONA DE VIA NACIONAL RESOLUCIÓN 4412 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
GMAIL	04/03/2026	04/03/2026	Doble M Ingenieros	Tunja	Miguel Alejandr o pinzon Aguilar	area contable	Cartas de retiro de cesantias	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
GMAIL	04/03/2026	04/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Cúcuta	Elkin Fabrizzio Medina Delgado	Profesional Especializado	REENVIO ENTREGA ACTA DE INICIO PERMISO DE USO DE ZONA DE VIA NACIONAL RESOLUCIÓN 4412 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
GMAIL	04/03/2026	04/03/2026	Doble M Ingenieros	Tunja	Miguel Alejandro pinzon Aguilar	area contable	APROBACIÓN CAJA MENOR No. 30	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
GMAIL	06/03/2026	06/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Bogota	Fabio Mojica Fernandez	Subdirecion de gestion de integral de carreteras nacionales	PRIMERA EVALUACIÓN 2026-ESTADO DE LA RED VIAL CRITERIO TÉCNICO NORTE DE SANTANDER	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
GMAIL	07/03/2026	07/03/2026	Doble M Ingenieros	Tunja	Miguel Alejandro pinzon Aguilar	area contable	APROBACION RELACION DE FACTURAS COMBUSTIBLE No. 30	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
GMAIL	09/03/2026	09/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Cúcuta	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Reunión Presencial - Territorial	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	GMAIL	10/03/2026	Andrea Mendoza	Requiere respuesta
Oficio SCU-E-022-026	10/03/2026	06/03/2026	Alcaldia de villa del Rosario	Villa Del Rosario	Pablo cardenas Garcia	Sebsevretario Control urbano	Respuesta Oficio AV2-C1999-065-26	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
GMAIL	10/03/2026	10/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Cúcuta	Martha Irene Yañez Torres	Apoyo a la supervisionTerritorial	Reporte semanal No. 10 del 2026. Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
GMAIL	10/03/2026	10/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Cúcuta	Martha Irene Yañez Torres	Apoyo a la supervisionTerritorial	Acta de modificación 2	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
GMAIL	10/03/2026	10/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Cúcuta	Juan Diego Garcia Rubio	Apoyo a la supervisionTerritorial	FICHA PMO FEBRERO DE 2026 AMV 02	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	GMAIL	12/03/2025	Alexis Vargas	Requiere respuesta
2026I-VBOG-012379	10/03/2026	05/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Bogota	Shirley Dabeiba Merchan Carreño	Subdirectora de Planificación de Infraestructura	PROGRAMACIÓN CAPACITACIONES DE APU PARA LOS AMV - DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	Sin Anexos	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
GMAIL	12/03/2026	12/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Cúcuta	Martha Irene Yañez Torres	Apoyo a la supervisionTerritorial	ENTREGA DEL ACTA DE COSTOS No. 20 DE LA ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 DT NSA firmada	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
GMAIL	12/03/2026	12/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Cúcuta	Martha Irene Yañez Torres	Apoyo a la supervisionTerritorial	ENTREGA DEL ACTA DE COSTOS No. 19 DE LA ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 DT NSA firmada	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
GMAIL	12/03/2026	12/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Bogota	Shirley Dabeiba Merchan Carreño	Subdirectora de Planificación de Infraestructura	Capacitación APU INVIDATA - ZONA CENTRO ORIENTE	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
GMAIL	12/03/2026	12/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Bogota	Jairo Andres Paez Herrera	Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales	SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 22 PERIODO FEBRERO 2026 - CTO 1540-2024 DT NSA; COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA SAMARIA; RR140825; 20; 4957470	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
2026S-VNSA-014421	13/03/2026	13/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Cúcuta	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	RESPUESTA A RADICADO 2026E-VUVRAZ-02131 INFORME DE NOVEDAD EN EL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS SECTOR REDOMA EL ESCOBAL	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	AV2-C1999-092-26	20/03/2025	Alexis Vargas	Requiere respuesta
DATTVR – 0097	14/03/2026	14/03/2026	DATRANS	Villa del Rosario	Juan Manuel Velasquez Bonilla	Inspector ITTIP	Rta Oficio Solicitud accidentalidad AV2-C1999-073-26	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
2026I-VBOG-012379	16/03/2026	05/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Bogota	Shirley Dabeiba Merchan Carreño	Subdirectora de Planificación de Infraestructura	PROGRAMACIÓN CAPACITACIONES DE APU PARA LOS AMV - DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
2026I-VBOG-013133	16/03/2026	06/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Bogota	Jairo William Torres Becerra	Subdirector de gestion de riesgo	Remisión de formatos para direcciones territoriales - Primer trimestre 2026	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
GMAIL	16/03/2026	16/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Bogota	Elizabeth Cristina Jimenez Montero	Profesional Especializado	Recibido Sitios Criticos AMV 2DT NSA Periodo 1 al 15 de marzo de 2026	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
GMAIL	16/03/2026	16/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Cúcuta	Juan Leonidas Velasco	Apoyo a la Supervision territorial	REGISTROS PRESUPUESTALES DE VF MTO RUT - AMV EMITIDOS DT NSA	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
GMAIL	17/03/2026	17/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Bogota	Shirley Dabeiba Merchan Carreño	Subdirectora de Planificación de Infraestructura	Capacitación APU INVIDATA - ZONA CENTRO ORIENTE en March 17, 2026 | Informe de la Reunión de Read	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
GMAIL	17/03/2026	17/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Cúcuta	Juan Leonidas Velasco	Apoyo a la Supervision territorial	ACTAS ENERO Y FEBRERO 2026 COOPERATIVA TONCHALA APROBADAS	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
GMAIL	16/03/2026	16/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Bogota	Luz Angela Valero Huertas	Contratista	Entregables - Zona Centro oriente	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024				Requiere respuesta
GMAIL	26/03/2026	26/03/2026	Corregimiento Buena Esperanza	Cúcuta	Carlos David Rolon Rosas	Corregidor	SOLICITUD DE APOYO PARA RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS EN VÍA NACIONAL CUCUTA– PUERTO SANTANDER, KILOMETRO 3, CORREGIMIENTO BUENA ESPERANZA	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
GMAIL	26/03/2026	26/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Bogota	Jairo Andres Paez Herrera	Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales	Recordatorio envío de actas para trámite de facturación contratos de servicio de mantenimiento rutinario y administración vial – Marzo 2026	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
2026I-VBOG-019490	26/03/2026	26/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Bogota	Shirley Dabeiba Merchan Carreño	Subdirectora de Planificación de Infraestructura	Actividades de articulación en el marco de la administración del sistema de estadísticas	Sin Anexos	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta
2026I-VBOG-019094	26/03/2026	26/03/2026	Instituto Nacional de Vias	Bogota	Carlos Andres Mendoza Rondon	Subdirector de Gestion Integral de Carreteras Nacionales	2026I-VBOG-019094 Socialización del Memorando No. 2026I-VBOG-004386	Lo enunciado	Consorcio Vias 2024	N/A	N/A	N/A	No requiere respuesta

REGISTRO DE CARGUE DE INFORMES MENSUALES DE LA AMV2 EN EL SECOP II

☐	1.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA JULIO 2024.pdf	1.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA JULIO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA AGOSTO 2024.pdf	2.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA AGOSTO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA SEPTIEMBRE 2024.pdf	3.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA SEPTIEMBRE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	5.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA NOVIEMBRE 2024.pdf	5.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA NOVIEMBRE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	6.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA DICIEMBRE 2024.pdf	6.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA DICIEMBRE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA OCTUBRE 2024..pdf	4.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA OCTUBRE 2024..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	7.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA ENERO 2025.pdf	7.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA ENERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	8.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA FEBRERO 2025.pdf	8.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	9.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA MARZO 2025.pdf	9.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA MARZO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	10.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA ABRIL 2025.pdf	10.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA ABRIL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	11.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA MAYO 2025.pdf	11.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA MAYO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	12. INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA JUNIO 2025.pdf	12. INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA JUNIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	13. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA JULIO DE 2025.pdf	13. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA JULIO DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	14. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA AGOSTO DE 2025.pdf	14. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA AGOSTO DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	15. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA SEPTIEMBRE DE 2025.pdf	15. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA SEPTIEMBRE DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	16. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA OCTUBRE DE 2025.pdf	16. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA OCTUBRE DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	17. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA NOVIEMBRE DE 2025.pdf	17. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA NOVIEMBRE DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	18. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA DICIEMBRE DE 2025.pdf	18. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA DICIEMBRE DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	19. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA ENERO DE 2026.pdf	19. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA ENERO DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	20. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA FEBRERO DE 2026.pdf	20. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA FEBRERO DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

REGISTRO DE CARGUE DE ACTAS DE COSTOS DE LA AMV2 EN EL SECOP II

	1.ACTA COSTOS No. 1 MES JULIO 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf (Archivado)	1.ACTA COSTOS No. 1 MES JULIO 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2.ACTA COSTOS No. 2 MES AGOSTO 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	2.ACTA COSTOS No. 2 MES AGOSTO 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3.ACTA COSTOS No. 3 MES SEPTIEMBRE 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	3.ACTA COSTOS No. 3 MES SEPTIEMBRE 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4.ACTA COSTOS No. 4 MES OCTUBRE 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	4.ACTA COSTOS No. 4 MES OCTUBRE 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	5.ACTA COSTOS No. 5 MES NOVIEMBRE 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	5.ACTA COSTOS No. 5 MES NOVIEMBRE 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	6.ACTA COSTOS No. 6 MES DICIEMBRE 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	6.ACTA COSTOS No. 6 MES DICIEMBRE 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	7.ACTA COSTOS No.7 MES ENERO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	7.ACTA COSTOS No.7 MES ENERO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	8.ACTA COSTOS No.8 MES FEBRERO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	8.ACTA COSTOS No.8 MES FEBRERO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	9.ACTA COSTOS No.9 MES MARZO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	9.ACTA COSTOS No.9 MES MARZO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	10.ACTA COSTOS No.10 MES ABRIL 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	10.ACTA COSTOS No.10 MES ABRIL 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	11.ACTA COSTOS No.11 MES MAYO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	11.ACTA COSTOS No.11 MES MAYO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	12.ACTA COSTOS No.12 MES JUNIO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	12.ACTA COSTOS No.12 MES JUNIO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	13.ACTA COSTOS No.13 MES JULIO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	13.ACTA COSTOS No.13 MES JULIO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	14.ACTA COSTOS No.14 MES AGOSTO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	14.ACTA COSTOS No.14 MES AGOSTO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	15.ACTA COSTOS No.15 MES SEPTIEMBRE 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	15.ACTA COSTOS No.15 MES SEPTIEMBRE 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	16.ACTA COSTOS No.16- MES OCTUBRE 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	16.ACTA COSTOS No.16- MES OCTUBRE 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	17.ACTA COSTOS No.17- MES NOV 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	17.ACTA COSTOS No.17- MES NOV 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	18.ACTA COSTOS No.18- MES DIC 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	18.ACTA COSTOS No.18- MES DIC 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

LAS ACTAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE LOS CONTRATOS 3822/2024 y 3856/2024 , SE RADICARON LOS DÍAS 17 Y 24 DE MARZO DADO QUE EN ESAS FECHAS FUERON ENTREGADOS POR PARTE DEL INVÍAS LOS REGISTROS PRESUPUESTES DE LA VIGENCIA 2026.

A LA FECHA NO SE HAN RECIBIDO POR PARTE DEL INVÍAS LAS ACTAS FIRMADAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2026 DE LOS TRES CONTRATOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, POR LO CUAL NO HA SIDO POSIBLE QUE LOS CONTRATISTAS LAS CARGUEN EN EL SECOP.

TENIENDO EN CUENTA QUE EL 10 DE MARZO FUE APROBADA Y FIRMADA POR EL INVÍAS EL ACTA DE MODIFICACIÓN N° 2 DEL CONTRATO 1999/2024 DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL, SE PUDO PRESENTAR LAS ACTAS DE COSTOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2026.

A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO POR PARTE DEL INVÍAS LAS ACTAS DE COSTOS DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO /2026, POR LO ANTERIOR NO SE HA PODIDO REALIZAR EL CARGUE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP

REVISION DEL REGISTRO DE CARGUE DE ACTAS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL SECOP II

COOPERATIVA TONCHALA

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si / No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	CTST - 65	2/11/2024 11:50:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	38.925.483 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	CTST - 67	1/12/2024 6:43:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	43.250.537 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	CTST - 68	9/12/2024 9:04:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	43.250.537 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	CTST - 69	6/02/2025 5:01:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	CTST - 70	13/03/2025 5:46:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 006	CTST - 71	4/04/2025 1:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 007	CTST - 72	13/05/2025 6:44:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 008	CTST - 73	8/06/2025 4:35:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 009	CTST - 74	4/07/2025 5:24:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 010	CTST - 75	1/08/2025 6:51:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 011	CTST - 76	1/09/2025 4:56:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 012	CTST - 77	5/10/2025 10:46:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 013	CTST - 78	6/11/2025 8:24:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 014	CTST - 79	2/12/2025 12:09:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 015	CTST - 80	9/12/2025 6:07:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Editar

2024S-VNSA-072395 ORDEN DE INCIO.pdf	2024S-VNSA-072395 ORDEN DE INCIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
APROBACION DE POLIZAS.pdf	APROBACION DE POLIZAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo



LAS ACTAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE LOS CONTRATOS 3822/2024 y 3856/2024 , SE RADICARON LOS DÍAS 17 Y 24 DE MARZO DADO QUE EN ESAS FECHAS FUERON ENTREGADOS POR PARTE DEL INVÍAS LOS REGISTROS PRESUPUESTES DE LA VIGENCIA 2026.

A LA FECHA NO SE HAN RECIBIDO POR PARTE DEL INVÍAS LAS ACTAS FIRMADAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2026 DE LOS TRES CONTRATOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, POR LO CUAL NO HA SIDO POSIBLE QUE LOS CONTRATISTAS LAS CARGUEN EN EL SECOP.

TENIENDO EN CUENTA QUE EL 10 DE MARZO FUE APROBADA Y FIRMADA POR EL INVÍAS EL ACTA DE MODIFICACIÓN N° 2 DEL CONTRATO 1999/2024 DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL, SE PUDO PRESENTAR LAS ACTAS DE COSTOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2026.

A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO POR PARTE DEL INVÍAS LAS ACTAS DE COSTOS DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO /2026, POR LO ANTERIOR NO SE HA PODIDO REALIZAR EL CARGUE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP

COOPERATIVA TONCHALA

REVISION DEL REGISTRO DE CARGUE DE ACTAS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL SECOP II

COOPERATIVA LA SAMARIA

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	CTSM - 61	6/06/2024 6:50:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	12.994.642 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	CTSM - 62	13/07/2024 5:09:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	43.315.473 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	CTSM - 63	7/08/2024 3:33:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	43.315.473 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	CTSM - 64	10/09/2024 9:48:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	43.315.473 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	CTSM - 65	3/10/2024 7:42:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	43.315.473 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 006	CTSM - 66	2/11/2024 12:30:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	43.315.473 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 007	CTSM - 67	1/12/2024 6:58:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	43.315.473 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 008	CTSM - 68	9/12/2024 9:15:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	43.315.473 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 009	CTSM - 69	6/02/2025 5:08:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.326.600 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 010	CTSM - 70	11/03/2025 12:55:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.326.600 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 011	CTSM - 71	4/04/2025 1:10:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.326.600 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 012	CTSM - 72	13/05/2025 6:47:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.326.600 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle



LAS ACTAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE LOS CONTRATOS 3822/2024 y 3856/2024 , SE RADICARON LOS DÍAS 17 Y 24 DE MARZO DADO QUE EN ESAS FECHAS FUERON ENTREGADOS POR PARTE DEL INVÍAS LOS REGISTROS PRESUPUESTES DE LA VIGENCIA 2026.

A LA FECHA NO SE HAN RECIBIDO POR PARTE DEL INVÍAS LAS ACTAS FIRMADAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2026 DE LOS TRES CONTRATOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, POR LO CUAL NO HA SIDO POSIBLE QUE LOS CONTRATISTAS LAS CARGUEN EN EL SECOP.

TENIENDO EN CUENTA QUE EL 10 DE MARZO FUE APROBADA Y FIRMADA POR EL INVÍAS EL ACTA DE MODIFICACIÓN N° 2 DEL CONTRATO 1999/2024 DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL, SE PUDO PRESENTAR LAS ACTAS DE COSTOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2026.

A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO POR PARTE DEL INVÍAS LAS ACTAS DE COSTOS DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO /2026, POR LO ANTERIOR NO SE HA PODIDO REALIZAR EL CARGUE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP

COOPERATIVA LA SAMARIA

REVISION DEL REGISTRO DE CARGUE DE ACTAS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL SECOP II

COOPERATIVA MICROCOLMA

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	CTAM - 58	2/11/2024 11:35:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	38.544.464 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 002	CTAM - 60	1/12/2024 6:53:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	42.827.182 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 003	CTAM - 61	9/12/2024 8:57:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	42.827.182 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 004	CTAM - 62	6/02/2025 4:56:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 005	CTAM - 63	13/03/2025 5:38:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 006	CTAM - 64	4/04/2025 12:41:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 007	CTAM - 65	13/05/2025 6:40:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 008	CTAM - 66	8/06/2025 4:32:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 009	CTAM - 67	4/07/2025 5:10:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 010	CTAM - 68	1/08/2025 6:48:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 011	CTAM - 69	1/09/2025 4:53:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 012	CTAM - 70	1/10/2025 10:45:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 013	CTAM - 71	6/11/2025 9:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 014	CTAM - 72	2/12/2025 12:07:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 015	CTAM - 73	9/12/2025 6:05:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
4. DTNSA SA 14 LOTE 09 RP 973824 CON 3856.pdf	4. DTNSA SA 14 LOTE 09 RP 973824 CON 3856.pdf	Comprador	D
2024S-VNSA-072399 ORDEN DE INICIO.pdf	2024S-VNSA-072399 ORDEN DE INICIO.pdf	Comprador	D
7._Autorizacion_Vigencias_Futuras_77723_del_26_Oct_2023 (1).pdf	7._Autorizacion_Vigencias_Futuras_77723_del_26_Oct_2023 (1).pdf	Comprador	D
RP 130725 CON 3856-2024 VIG FUT 2025.pdf	RP 130725 CON 3856-2024 VIG FUT 2025.pdf	Comprador	D

LAS ACTAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE LOS CONTRATOS 3822/2024 y 3856/2024 , SE RADICARON LOS DÍAS 17 Y 24 DE MARZO DADO QUE EN ESAS FECHAS FUERON ENTREGADOS POR PARTE DEL INVÍAS LOS REGISTROS PRESUPUESTES DE LA VIGENCIA 2026.

A LA FECHA NO SE HAN RECIBIDO POR PARTE DEL INVÍAS LAS ACTAS FIRMADAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2026 DE LOS TRES CONTRATOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, POR LO CUAL NO HA SIDO POSIBLE QUE LOS CONTRATISTAS LAS CARGUEN EN EL SECOP.

TENIENDO EN CUENTA QUE EL 10 DE MARZO FUE APROBADA Y FIRMADA POR EL INVÍAS EL ACTA DE MODIFICACIÓN N° 2 DEL CONTRATO 1999/2024 DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL, SE PUDO PRESENTAR LAS ACTAS DE COSTOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2026.

A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO POR PARTE DEL INVÍAS LAS ACTAS DE COSTOS DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO /2026, POR LO ANTERIOR NO SE HA PODIDO REALIZAR EL CARGUE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP

COOPERATIVA MICROCOLMA