Cód. FO-GEOP-002	Formato FO-GEOP Acta de Entorno	Alcaldía de Medellín
Versión 4		

ACTA DE ENTORNO DE INICIO	Fecha de realización: 27/03/25	ACTA DE ENTORNO DE CIERRE	Fecha de realización:	CONTRATO N°. 4600108230 de 2024.
OBJETO:	Mantenimiento y reparación ob CAI	COMUNA:	Sede Planta la Iguana.	HOJA:
CONTRATISTA:	Megaconstrucciones Medellín SAS	BARRIO:	Estadio B	DE:
INTERVENTOR:	Sading Group.	DIRECCIÓN:	cl 55 # 67B - 165.	

NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre
2. El registro fotográfico debe ir en hojas anexas.
3. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
4. La ubicación o referencia corresponden a los datos que permitan una identificación precisa del sitio o segmento inventariado.

Tipo Acta	Ubicación o Referencia	ESTADO DE ELEMENTOS EXISTENTES PAVIMENTO B R M	ANDENES B R M	CORDONES B R M	CUNETAS B R M	GRAMA B R M	MUROS B R M	SUMIDEROS B R M	ARBOLES B R M	OTROS: Cercamos B R M	Relación registro fotográfico	OBSERVACIONES
I	Norte	X			X			X	X	X		
C												
I	Sur	X			X			X	X	X		
C												
I	Occ	X			X		X	X	X	X		
C												
I	Ori	X			X		X	X		X		
C												
I												
C												
I												
C												
I												
C												
I												
C												
I												
C												


Firmas al inicio del acta		Firmas al Cierre del acta	
NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA

* Observaciones

-> Pavimento = En la zona Norte se encuentra muy deteriorado, En Sur, oriental y occidental se presentan muchas grietas y huecos

-> Cercamos = En todos los 4 frentes se encuentran oxidados y mal instalados

Powered by CamScanner



costado sur 7 mts
occidental 5 mts
Norte 5 mts
oriente 1 mts

Arboles = Norte se encuentra en la entrada de la zona donde se realizaron los trabajos, oriental estan entre 9 y 10 metros donde guardan el cerramiento, occidental estan entre 20 y 30 metros de donde se ubican el cerramiento, zona sur estan a mas de 20 metros de distancia del cerramiento

Muro = occidental se encuentra con una humedad y hueco en su parte inferior pegado al piso

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA DE ENTORNO PLANTA LA IGUANA











