Outlook

## RV: Informe sobre el estado del terreno en el acceso al Colegio Sierra Morena IED

**Desde** VLEIDER ROLANDO GONZALEZ PINEROS <vleider.gonzalez865@educacionbogota.edu.co>
**Fecha** Lun 20/04/2026 11:32
**Para** notificacionesycomunicaciones <notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co>

1 archivo adjunto (787 KB)
evidencia entrada colegio SIERRA MORENA IED.docx;

Cordial y respetuoso saludo

De manera atenta me permito remitir comunicación de la IED Sierra Morena, Localidad 19. Ciudad Bolívar

Atentamente,

BOGOTÁ
Secretaria de Educación

**VLEIDER ROLANDO GONZÁLEZ PIÑEROS**
Profesional de Apoyo
Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar
Calle 59C Sur N.º 45D-22 Barrio La Coruña
Secretaría de Educación del Distrito Bogotá, D.C

---

**De:** DLE LOCALIDAD 19 CIUDAD BOLIVAR <cadel19@educacionbogota.edu.co>
**Enviado:** lunes, 20 de abril de 2026 11:27
**Para:** VLEIDER ROLANDO GONZALEZ PINEROS <vleider.gonzalez865@educacionbogota.edu.co>
**Asunto:** RV: Informe sobre el estado del terreno en el acceso al Colegio Sierra Morena IED

Cordial saludo, Estimado

Remito para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Nohora Rodríguez

---

**De:** COLEGIO SIERRA MORENA (IED) <cedsierramorena19@educacionbogota.edu.co>
**Enviado:** Lunes, 20 de Abril de 2026 10:34 AM
**Para:** DLE LOCALIDAD 19 CIUDAD BOLIVAR <cadel19@educacionbogota.edu.co>
**CC:** WALTER FREDY SOSA HERNANDEZ <wfsosa@educacionbogota.edu.co>
**Asunto:** RV: Informe sobre el estado del terreno en el acceso al Colegio Sierra Morena IED

**Cordial saludo,**

Por medio del presente, me permito informar a la **Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar** sobre la situación actual en la entrada principal del **Colegio Sierra Morena IED**, tras los trabajos de reparación de tubería realizados recientemente por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

A raíz de esta intervención, el terreno presenta una inestabilidad que dificulta el tránsito habitual de estudiantes, docentes y padres de familia. Asimismo, esta condición ha generado algunos **incidentes** en el paso vehicular y complicaciones en el acceso a la institución.

Es importante mencionar que, aunque el terreno no se encontraba en condiciones óptimas antes de la obra, sí permitía el flujo normal de la comunidad. El estado actual requiere de una adecuación técnica para normalizar la movilidad y evitar contratiempos en la jornada escolar.

Se adjunta al presente la siguiente evidencia relacionada:

Atento Saludo.

Remito información para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente.

**WALTER F. SOSA H.**
**Rector – Ordenador del Gasto**
***COLEGIO SIERRA MORENA IED***
***Calle 77 A Sur # 65 - 01 - Barrio Santa Viviana - Ciudad Bolívar***
***Tel. 601 7171391 - 6017171028***
***www.educacionbogota.edu.co***
***Información: Línea 195.***

Reservar un momento para reunirse conmigo

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales. La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.